


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

گزارش نهایی پروژه

تدوین دستورالعمل و چک لیست‌های حمل و نقل و انبارداری مواد و مصالح
ساختمانی در ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

کارفرما:

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی

مجری:

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تیرماه ۱۳۹۳

اعضای کمیته فنی پژوهشی سازمان مجری ساختمانهای دولتی و عمومی – وزارت راه و شهرسازی

- مهندس اخباری
- مهندس خالد خیری
- مهندس داود سازگاری
- مهندس خسرو شادمهر

کارشناسان مسئول پژوهش

- مهندس خسرو شادمهر
- مهندس وحید عامری
- مهندس سعید رضا شوشتري

مدیر پژوهش

- دکتر سهراب ویسه

اسامی همکاران پژوهش به ترتیب حروف الفبا

- مهندس محمد حسین اوحدی همکار
- مهندس آرمین پرویزیان همکار
- مهندس فاطمه جعفر پور همکار
- مهندس حمید رضا حکاکی فرد همکار
- مهندس ناهید خدابنده همکار
- مهندس حکیمه ربانی فر همکار
- مهندس زهره شهرستانی همکار
- مهندس حسن صابری همکار
- مهندس سام ضیایی همکار
- مهندس فهیمه فیروزیار همکار
- مهندس مهناز مظلومی ثانی همکار
- دکتر علی اکبر یوسفی همکار

داوران کمیته تخصصی پژوهش

- دکتر مهدی باریکانی
- دکتر سپهر گنجه‌ای
- دکتر بهروز کاری

فهرست مطالب

صفحه		عنوان
۱		مقدمه
فصل اول: کلیات انبار و حمل و نقل مصالح ساختمانی		
۲	کلیلت انبار.....	۱-۱
۵	آمادهسازی زمین.....	۲-۱
۶	ویژگی‌های جایگاه انبار.....	۳-۱
۶	عوامل مؤثر در تعیین موقعیت فیزیکی انبار در کارگاه.....	۴-۱
۷	مشخصات ساختمان انبار، تاسیسات الکتریکی و پیشگویی از حریق آن.....	۵-۱
۱۹	روش‌های انبارش پالت‌های حاوی قطعات مصالح.....	۶-۱
۲۴	چهیمان انبارهای روباز.....	۷-۱
۲۵	فرائند انبار کردن مصالح.....	۸-۱
۲۷	تعريف ۵S.....	۹-۱
۲۹	لزوم کدگذاری کالا و اقلام انبار.....	۱۰-۱
۳۱	نحوه انبار کردن این مصالح.....	۱۱-۱
۳۴	تحویل از انبار.....	۱۲-۱
۳۵	بسته بندی و اهداف بسته بندی.....	۱۳-۱
۳۷	حمل و نقل مصالح ساختمانی.....	۱۴-۱
۴۴	جابه‌جایی مصالح در کارگاه ساختمانی.....	۱۵-۱
۵۰	ایمنی و بهداشت.....	۱۶-۱
۶۰	چک لیست.....	۱۷-۱
فصل دوم: دستورالعمل و چک لیست‌های نگهداری و حمل و نقل مواد و مصالح ساختمانی		
۸۳	۸۳.....	۱-۲
۸۳	آجر رسی.....	۱-۲
۱۰۵	بلوک سفالی.....	۲-۲
۱۱۷	عاقی‌های رطوبتی.....	۳-۲
۱۲۴	عاقی‌های حرارتی.....	۴-۲
۱۴۲	کاشی و سرامیک.....	۵-۲
۱۵۶	بلوک‌های سیمانی.....	۶-۲
۱۷۰	بلوک‌های گچی.....	۷-۲
۱۸۲	سقف‌پوش‌های گچی.....	۸-۲

ادامه فهرست مطالب

عنوان	صفحه
صفحات روکش دار گچی	۹-۲
گچ ساختماری و اندودهای گچی آماده	۱۰-۲
سیمان	۱۱-۲
سنگدانه	۱۲-۲
سنگ ساختماری	۱۳-۲
بتوآهن گرم نوردهیه بال ریم پهن موازی و بال باریک شیبدار	۱۴-۲
میلگردهای گرم نوردهیه مصرفی در بتون	۱۵-۲
الکترود پوشش دار	۱۶-۲
بیچ و مهره	۱۷-۲
بتوچه	۱۸-۲
بلوکهای سقفی از جنس پلی استایرن	۱۹-۲
مصالح تاسیسات مکانیکی	۲۰-۲
موزاییک	۲۱-۲
رنگ	۲۲-۲
آهک	۲۳-۲
چسبها	۲۴-۲
شیشه دو جداره، پنجره عاچی	۲۵-۲
قاب پنجره دو جداره ی بی وی سی (UPVC)	۲۶-۲
چوب	۲۷-۲
لوله	۲۸-۲
کفپوشهای پلاستیکی	۲۹-۲

مقدمه

هدف از انجام این پروژه تدوین دستورالعمل و چک لیست های نگهداری و حمل و نقل مصالح ساختمانی مورد نظر شامل: سیمان، شن و ماسه، سنگ نما، بلوک سیمانی، بلوک سفالی، بلوک گچی، کاشی و سرامیک، آجر، عایق رطوبتی، عایق حرارتی، گچ، صفحات روکشدار گچی، موزائیک، چوب، پنجره‌های UPVC، رنگ، بلوک‌های سقف پلی استایرن، تاسیسات مکانیکی و برقی و غیره مورد استفاده در پروژه‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی است. برای هر یک از مصالح ساختمانی مورد نظر در این پروژه که مهم‌ترین اقلام مورد استفاده در ساخت و سازهای عمومی و دولتی است شرایط انبار به شرح زیر بررسی شده و دستورالعمل‌ها و چک لیست های مربوط ارائه می‌گردد:

- محیط انبار (ساختمان، محیط سرپوشیده یا محوطه باز)
- ارتفاع انبار کردن مواد و مصالح
- نحوه قرارگیری مواد و مصالح از نظر فاصله طولی و عرضی و فاصله از کف انبار
- دما و رطوبت انبار
- تهویه هوا
- علائم هشداردهنده
- تابلوهای مشخصات محصول
- تجهیزات اطفای حریق

برای هر یک از مصالح فوق شرایط حمل و نقل به شرح زیر بررسی و دستورالعمل‌ها و چک لیست‌های مربوط ارائه می‌گردد:

- شرایط و شیوه بسته‌بندی
- مشخصات فنی لازم برای درج در بارنامه
- چگونگی استفاده از وسایل بالابرنده مانند لیفت تراک
- نحوه بارگیری و باراندازی
- تمهیدات لازم برای جلوگیری از خیس شدن، شکستن، آسیب دیدن، ضایع شدن و از بین رفتن مصالح ساختمانی
- مسائل مربوط به اینمنی و بهداشت شامل چگونگی بارگیری و باراندازی و حمل



فصل اول

کلیات انبار و حمل و نقل مصالح ساختمانی

۱۱ کلیات انبار

انبار و انبارداری به لحاظ اهمیتی که در تغذیه و تامین اجناس و اقلام ساختمانی مورد نیاز قسمت‌های مختلف دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و دقیق و کامل و کادری محرب و دلسوز دارد. به همین دلیل انبارداری باید هوشمند، منطقی و مبتنی بر دقت زیاد و تعامل با سایر واحدها باشد. انبار از نظر ماهیت و اهمیت موضوع خدمات رسانی، تجمع سرمایه و ارتباطات درون و برون سازمانی آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. امروزه اهمیتی که مدیران صنایع کشور ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته جهان به نگهداری حداقل مواد و کالا در انبار برای مصرف، تولید، توزیع و فروش مواد و کالا می‌دهند، بدان حد رسیده است که حاضر نیستند مقادیری بیش از حد نیاز را برای مصرف در یک دوره کوتاه مدت در انبار نگهداری کنند. آنها با برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق و با حساسیت زیاد و با استفاده از فنون محاسباتی و ریاضی، مقادیر موجودی‌ها در انبار را با سفارش‌های متعدد در کوتاه ترین زمان ممکن تحت کنترل در می‌آورند^[۱].

استفاده از روش دقیقاً سر وقت (Jit¹) یا موجودی صفر، امروزه یکی از فنون پیشرفته در امر مدیریت مواد و کالا و برنامه‌ریزی آن در انبارداری و تولید به شمار می‌رود. زیرا در این روش حداقل موجودی کالا در انبار نگهداری می‌شود و از تجمع سرمایه در انبار جلوگیری به عمل می‌آید. روش موجودی صفر توسط ژاپنی‌ها در دهه ۱۹۵۰ ابداع گردیده و امروزه بسیاری از کشورها از این روش استفاده می‌کنند^[۱].

در طراحی انبارهای مصالح ساختمانی نکاتی را الزاماً باید در نظر گرفت که بعد از پیاده سازی و ساخت انبار کمترین مشکل وجود داشته باشد. این نکات غالباً عمومی و مشترک است. با این حال نکات اختصاصی نیز وجود دارد که در مرحله طراحی باید در نظر گرفته شود. هرکدام از انبارها باید از نظر فنی و ایمنی شرایط زیر را داشته باشند که رعایت آن‌ها موجب کاهش خسارات و جلوگیری از آتش‌سوزی خواهد گردید:

1 Just in time

- در انبار سرپوشیده و مسقف، دیوارها و سقفهای تمام فضاهای بدون استثناء باید از مصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود و به کار بردن چوب و مواد پلیمری قابل اشتعال در مصالح به کار رفته در ساخت انبارها ممنوع است.
- کف انبار باید از مصالح مستحکم از جمله بتن مسلح ساخته شود تا در برابر فشار وزن اجسام قابلیت تحمل بار را داشته باشد.
- کف انبار باید دارای شبکه ملایم باشد تا در صورت شستشو، آب در بعضی قسمت های انبار جمع نشود.
- فاصله بین انبارها باید به نحوی باشد که به راحتی ماشینهای آتش‌نشانی در حدفاصل بین انبارها حرکت کنند و انبار را دور بزنند.
- هر انبار مسقف بلند دارای حداقل دو در، یکی در طول و یکی در عرض باشد و یکی از درها باید ماشین را طراحی شود.
- در انبار باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف و درز باشد . در بزرگ انبار باید دارای یک در کوچک جهت تردد پرسنل نیز باشد.
- پنجره انبار باید فلزی و مجهز به حفاظ فلزی و تور سیمی باشد.
- انبار به نسبت حجم و وسعت آن باید به دستگاه تهویه و هواکش مجهز گردد.
- انبار باید به وسائل ارتباطی (تلفن، بی‌سیم، آیفون و ...) مجهز باشد تا در صورت بروز حريق سریعاً اطلاع‌رسانی شود.
- سیستم سیم‌کشی برق در داخل انبار باید (توکار) و از داخل لوله‌های مخصوص انجام گیرد . کلید و پریزهای روشنائی باید از نوع جرقه نزن و غیرانفجاری انتخاب شود . تعابیه چاه ارت مخصوص انبار الزامی است.
- لامپ‌های روشنائی باید دارای حفاظ با حباب باشد و در داخل انبار هرگز نباید از وسائل و دستگاههای حرارتی شعله بله استفاده کرد. بهتر آن است که از دستگاه حرارت مرکزی استفاده گردد.
- انبار باید مجهز به وسائل و تجهیزات آتش‌نشانی باشد.
- در صورت تردد وسائل نقلیه (از جمله لیفتراک) در داخل انبار، اگرزو این وسائل باید مجهز به فیلتر جرقه‌گیر باشد.
- ارتفاع دیوار انبار مسقف باید حداقل ۴/۵ متر باشد.
- هر انبار یا مجموعه انبار نیاز به یک سری دفاتر اداری دارد. به طور کلی هر ۱۰۰۰ متر انبار نیاز به ۱۰۰ متر فضای اداری دارد که بهتر است در مرحله طراحی مورد نظر قرار گیرد. در ضمن بخشی از این فضا باید در داخل انبار مسقف در نظر گرفته شود.
- انبارها از نظر فرم ساختمانی به سه صورت زیر می‌باشند:
 - انبار بسته: که از تمام اطراف بسته است و دارای سقف و وسائل ایمنی کامل است.



انبار سرپوشیده یا هانگار: این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است و فاقد حفاظ جانبی است. این نوع انبار مصالح ساختمانی را فقط از باران و آفتاب حفظ می‌نماید.
انبار سرباز: این انبار به صورت فضایی بدون سقف بوده و جهت نگهداری مصالح ساختمانی مقاوم در برابر آب و آفتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فراهم سازی محیط ذخیره سازی سفت، مسطح و با زهکشی مناسب نقش قابل ملاحظه ای در کاهش آسیب به مصالح ایفا می‌کند. اگر در ساختگاه محیط مناسب برای ذخیره سازی فراهم نباشد، تمام ردیفهای پایینی بلوک‌های بنایی در تماس با گل و خاک و سایر آводگی‌ها تخریب می‌گردد.

ملاحظات ذخیره سازی مصالح در محیط باز

ذخیره کردن مواد و مصالح در محیط باز نیاز به توجه به مواد قابل احتراق، دسترسی مناسب، خطوط انتقال نیرو و محافظت در برابر حریق دارد. مواد احتراق پذیر را به صورت ایمن روی هم قرار دهید . مواد احتراق پذیر را حداقل ۳ متر دور از ساختمان‌ها یا سازه‌ها ذخیره نمایید. عرض راه رفت و آمد از بین توده‌های ذخیره سازی مواد قابل اشتعال و اطراف آنها باید حداقل ۴/۵ متر باشد. از ریختن مصالح و زباله در آن جلوگیری کنید. مصالح و مواد را در زیر خطوط انتقال نیرو یا در جایی که ممکن است مانع خروج گردد یا تجهیزات اضطراری را سد کند، انبار نکنید . در نقاط مشخصی در انبار مصالح تجهیزات قابل حمل اطفای حریق قرار دهید.

پشته‌های بلوک باید به طور مناسب پوشانده شوند تا از باران، برف و بخ زدگی در امان باشند . بلوک‌هایی که اشباع شده‌اند نباید در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرند. همچنین زمانی که خطر بخ زدگی در آنها وجود دارد نباید مورد استفاده قرار گیرند.

تمهیداتی جهت محافظت بلوک‌های انباشته شده جهت کار بنایی و دیوارهای بنایی تازه احداث شده در مقابل اشباع شدگی و بخ زدگی در زمستان باید اندیشیده شود . اگر بلوک‌های رسانی تر شوند، شوره زنی و احتمال ایجاد لکه در اثر آهک شسته شده از بندها افزایش می‌یابد. تخته یا صفحات پلاستیکی در بالای پشته‌های بلوک قرار دهید و از آنها در مقابل باد محافظت نمایید . باید دقت شود که پشته‌ها ثابت باشند و در هنگام وزش باد شدید محافظت شوند.

تأثیر دمای بالای هوا بر روی عملکرد مصالح بنایی به اندازه آسیب حاصل از دمای پایین نیست . بلوک‌های مورد استفاده در کارهای بنایی عموماً اندکی تحت تأثیر هوای گرم قرار می‌گیرند . هرچند، اندرکنش میان این مصالح و ملات موضوع مهمی است. بلوک‌های گرم‌تر آب بیشتری از ملات جذب می‌کنند بنابراین در حین گرمای هوا دمای مصالح باید برای حصول بهترین نتایج کنترل گردد. انبارش بلوک‌ها در سایه یا زیر پوشش مناسب گرمای دریافتی توسط این مصالح را کنترل می‌کند.

ملاحظات ذخیره سازی مواد و مصالح در محیط بسته

ذخیره‌سازی مصالح درون ساختمان مستلزم توجه به دسترسی مناسب، پیشگیری و محافظت در برابر حریق، بارگذاری کف و خطرهای بالاسری است. ساختمان‌های در حال ساخت نیاز به اقدامات احتیاطی ویژه دارند.

مواد و مصالح را به گونه‌ای قرار داده و انبار کنید که با راه‌های دسترسی، درها، پانل‌های الکتریکی، تجهیزات اطفای حریق تداخل نداشته باشند. راه‌های دسترسی یا خروجی ها را با مصالح یا دور ریختنی‌ها مسدود نکنید. راهروها باید تا حد کافی برای جا دادن لیفتراک و تجهیزات مقابله با حریق عریض باشند.

در زمان انبارش و کار با مصالح به قابلیت احتراق مواد توجه کنید. مصالح ناسازگار که ممکن است خطر حریق ایجاد کنند را حداقل به اندازه $7/5$ متر دور از هم ذخیره کرده و آنها را با حائلی که حداقل ۱ ساعت مقاومت در برابر حریق داشته باشد، جدا کنید. مصالح را به گونه‌ای روی هم قرار دهید که گسترش حریق را حداقل سازد و دسترسی مناسب را برای اطفای حریق فراهم نماید.

۱-۲ آماده‌سازی زمین

اولین موردی که در انتخاب محل انبارها باید به آن دقت داشت این است که آیا در محل و محدوده انتخاب شده تأسیسات زیرزمینی عبور می‌کند و آیا در طرح، عبور چنین تأسیساتی پیش‌بینی شده است یا خیر؟ تأسیسات موجود باید به خوبی در مقابل بارهای سنگین از قبیل آجر، بلوک و قطعات بتن پیش‌ساخته که انبار می‌شوند، محافظت گردد. در مورد تأسیساتی که در برنامه کاری قرار دارند، باید دقت کرد که آیا مصالح انبار شده در محوطه تا قبل از تاریخ شروع عملیات کارگذاری مصرف می‌شوند یا خیر؟ تا آنجایی که امکان دارد باید از انبار کردن مصالح در نقاط گود و فروفتہ و یا خط القعر کارگاه خودداری کرد. در غیر این صورت باید مشکلات مربوط به جمع شدن آب باران و آب‌های سطحی در محل گود و جاری شدن آب در خط القعر را برطرف کرد. چون انباشت آب و ایجاد گل و لای بر مصالح انبار شده تأثیر نامطلوب می‌گذارد و همچنین تردد ماشین‌آلات سنگین را به محل، دچار مشکل خواهد کرد. در جایی که قرارگیری محوطه انبار در گودی و فروفتگی، اجتناب ناپذیر است باید محوطه را ترفیع کرد و با تعییه یک سیستم زهکشی مناسب، از تجمع و انباشت آب در گودی جلوگیری به عمل آورد.

مصالحی که به طور مستقیم روی زمین انبار می‌شوند، در معرض تأثیر رطوبت و واکنش‌های شیمیایی قرار می‌گیرند. مجموعه اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم در این مورد عبارتند از: برداشتن خاک سطحی برای استفاده در مکان مناسب، غلتک‌زن و تسطیح نمودن محل خاک‌برداری به همراه آهک شکفته و تسطیح مجدد به کمک لاشه سنگ و قلوه سنگ بدون ملات به گونه‌ای که شیب سطح، از مرکز به سمت گوشه‌ها و کناره‌ها باشد تا به این وسیله امکان هدایت آب‌های سطحی فراهم شود [۱۶].



۳-۱ ویژگی‌های جایگاه انبار

ملاحظات کلی در انتخاب جایگاه انبار عبارتند از:

- مکان‌یابی از لحاظ جلوگیری از تداخل با محل پروژه تا پایان کار
- محدودیت فضای موجود
- ناهمواری‌های موجود در محوطه
- اهمیت در دسترس بودن مصالح
- خشک بودن محل و دوری از رطوبت
- حجم پروژه

برای انتخاب جایگاه انبار در کارگاه ابتدا باید با طراح پروژه مشورت کرد تا مکانی برای برپا کردن انبار انتخاب شود که حداقل تا چند مرحله بعد، جهت اجرای کارهای ساختمانی اشغال نشود . امروزه طراحان مجبورند از تمام زمین موجود برای طراحی ساختمان استفاده کنند. همین عامل باعث محدود شدن فضای انبار مصالح در زمان ساخت و ساز می‌شود که نهایتاً منجر به روی آوردن پیمانکار به انبار کردن مصالح در خارج از کارگاه خواهد شد. به این ترتیب به نظارت بیشتر بر مصالح از سوی مدیریت کارگاه نیاز است.

اگر امکان داشته باشد بهتر است که جایگاه انبار در نزدیکی مدخل ورودی محوطه انتخاب شود تا امکان دسترسی آسان وسایل نقلیه حامل مصالح فراهم شود. در نظر گرفتن یک خروجی جداگانه مانع از این خواهد شد که کامیون‌های بزرگ نیاز به دور زدن در میان مصالح انبار شده، داشته باشند. از این رو، طراحی یک محل دوربرگردان مناسب، خودروهای حامل بار را قادر خواهد ساخت تا به سرعت بارها را تخلیه کنند و از کارگاه خارج شوند تا عمل تحویل مصالح از انبار به سهولت صورت پذیرد [۱۶].

۴-۱ عوامل مؤثر در تعیین موقعیت فیزیکی انبار در کارگاه

جهت تعیین طراحی مناسب فیزیک انبار، باید در ابتدا محل مناسبی را برای آن در نظر گرفت . مهم‌ترین عوامل طراحی این فضاهای عبارتند از:

- ۱ - ظرفیت مورد انتظار: ظرفیت اولیه و توسعه‌ای انبار بر حسب براورد مقدار مصالح تعیین شود.
- ۲ - مکان‌یابی درون کارگاه: به نحوی باشد که هزینه‌های حمل و نقل حداقل و خدمت‌رسانی به کارگاه حداقل شود.

۳ - تعیین تقریبی مبدأ و مقصد کالاهای انبار شده: جهت به حداقل رساندن مسافت کل (حداقل هزینه حمل و نقل و زمان) لازم است که بهترین رقاط ورودی و خروجی انبار تعیین شود.

- ۴ - آزادی عمل و فضای کافی برای تسریع امور: فضای کافی برای تخلیه، بارگیری یا عبور وسایل نقلیه یا تردد افراد در نظر گرفته شود.

۵- هزینه‌های آماده‌سازی جایگاه: زمین‌های مسطح و با ارتفاع مناسب و شیب کم جهت کاهش هزینه‌های تسطیح، خاکبرداری و خاکبریزی انتخاب شود.

۶- ایمنی انبار: انبار باید در مکانی باشد که از نظر مسائل حفاظتی و آسیب‌های محیطی ایمن باشد.

۱-۵ مشخصات ساختمان انبار، تاسیسات الکتریکی و پیشگیری از حریق آن

۱-۵-۱ نکات کلی مشخصات ساختمان انبار

مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۹۱۵، ویژگی‌های ساختمانی انبار کالاهای عادی به قرار زیر است:

کرسی: شامل پی‌ها و سکوی بارانداز اطراف انبار، کفسازی و پله

پی‌ها: برای پی‌سازی می‌توان از بتن و یا بتن مسلح (بسته به وضع زمین) استفاده کرد. عرض و عمق پی‌ها نیز بستگی به مقاومت زمین محل انبار خواهد داشت.

دیوارهای کرسی: آن قسمت از دیوارهای انبار که از روی بتن‌ها تا کف انبار می‌باشد دیوارهای کرسی انبار است. دیوارهای فوق ممکن است با سنگ یا آجر و یا بلوك سیمانی ساخته شود. ارتفاع کف انبار را باید از زمین‌های اطراف ۱/۲۸ متر در نظر گرفت. این ارتفاع برای بارگیری و تخلیه بسیار مناسب است و در مواردی که انبار در کنار خط آهن ساخته می‌شود این ارتفاع به ۱/۳۸ متر افزایش خواهد یافت. در نقاطی که خطر موریانه وجود دارد باید به وسیله نصب ورق آهن گالوانیزه روی سطح فوقانی دیوارهای کرسی از ورود موریانه به انبار جلوگیری کرد. سطح خارجی دیوارهای کرسی باید بندکشی سیمانی و یا اندود سیمانی شود [۱۱].

کف انبار: کف انبار باید طوری ساخته شود که حداقل تحمل بار ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع را داشته باشد. در صورت وجود بارهای بسیار سنگین باید کف انبار قدرت تحمل ۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع را داشته باشد. توصیه می‌شود که کف انبار با بتن و یا بتن مسلح ریخته شده درجا و یا با قطعات پیش ساخته از بتن مسلح باشد. در تمام حالات سطوح مرئی باید با بتن لیسه‌ای پوشیده شود. در این نوع کفسازی‌ها باید در فواصل معین درزهای انبساط که با مواد قیری پر می‌شود، پیش‌بینی گردد. توصیه می‌شود کف انبار دارای شیب بسیار ملائمی باشد تا آب حاصل از شستشو را بتوان به سهولت از انبار خارج کرد [۱۱].

بارانداز در اطراف انبار: برای سهولت در امر بارگیری و تخلیه توصیه می‌شود که در دو طرف طولی انبار بارانداز ساخته شود. حداقل عرض بارانداز باید دارای شیب مناسبی به طرف خارج باشد تا آب باران جریان یابد. برای حفاظت لبه باراندازها توصیه می‌شود در داخل بتن کف در لبه‌ها آهن نبشی یا ناوданی گذارده شود تا در اثر ضربه‌های واردہ از وسایل نقلیه یا کالا به بتن کف آسیبی نرسد.

پله و شیب: برای عبور و مرور کارگران و باربران جهت بارگیری و تخلیه در طرفین انبارها باید پله ساخته شود. همچنین برای وسایل دستی حمل و نقل در داخل انبار باید در طرفین انبار شیب ملائمی از کف بارانداز تا کف زمین اطراف در نظر گرفته شود.



در مناطقی که زمین م Roberto است (در کرانه‌های بحر خزر و کرانه‌های خلیج فارس) کف بتی انبار باید روی یک قشر عایق رطوبتی قرار گیرد. در سایر مناطق کفسازی معمولی با سنگ لاسه و بتی کافی است.

بدنه و سقف انبار: شامل دیوارهای انبار از کف سکو تا زیر سقف است. از نقطه نظر نوع مصالح به کار برده شده برای ساختمن بدن و سقف انبار به پنج تیپ متمایز تقسیم بندی می‌شود.

تیپ الف: بدن و سقف انبار این تیپ از مصالح بنائی مانند سنگ، آجر، بلوک سیمانی، آجرهای توخالی و بتی مسلح تشکیل می‌شود. ملات مورد مصرف باید ماسه سیمان انتخاب شود . ضخامت دیوارها مناسب با سبک ساختمن و نوع مصالح و اسکلت بنا انتخاب می‌شود. در هر صورت ضخامت دیوارهای انبار نباید از ۳۵ سانتیمتر کمتر باشد.

دیوارها باید از طرف داخل با ملات ماسه سیمان اندوed شود و در حد امکان صاف و بدون درز باشد . کنچهای دیوار و سقف و کف باید به صورت منحنی ساخته شود. بندکشی با ملات سیمانی یا اندوed سیمانی از طرف خارج مجاز است[۱۱].

تیپ ب: در این تیپ بدن انبار با مصالح بنائی و پوشش با خرپایی فلزی و ورق آهن گالوانیزه ساخته می‌شود. ساختمن بدن این نوع انبار دارای شرایط بدن انبارهای تیپ الف است. ساختمن خرپایی فلزی باید با اسلوب فنی و بعد از تهیه نقشه زیر نظر هندس ناظر ساخته شود. ساخت خرپایی فلزی بدون تهیه نقشه و محاسبات لازم مجاز نیست. خرپاهای فلزی قبل از نصب باید با سه دست ضدنگ رنگ آمیزی شود. توصیه می‌شود پوشش با از اطراف ساختمن حداقل یک متر به طرف خارج و روی بارانداز ادامه داشته باشد. پوشش باید با ورق آهن گالوانیزه موج دار که حداقل ضخامت آن ۰/۶ میلی‌متر است، انجام شود. دفع آب باران از روی شیروانی به وسیله آبرو و ناوдан انجام می‌شود.

تیپ ج: بدن این نوع انبار با مصالح بنائی و پوشش سقف با خرپایی فلزی و ورق سیمان الیافی ساخته می‌شود. بدن انبار با مصالحی مانند بدن انبار تیپ الف ساخته می‌شود. بعد از نصب خرپاهای فلزی که دارای شرایط خرپایی تیپ ب می‌باشد، پوشش شیروانی با ورق سیمان الیافی یا سایر مصالح مشابه انجام می‌شود[۱۱].

تیپ د: بدن و پوشش این انبارها با ورق آهن و سقف با خرپایی فلزی ساخته می‌شود . بعد از نصب ستون‌ها و خرپایی فلزی می‌توان بدن انبار را با ورق آهن گالوانیزه موج دار پوشاند . در این مورد نیز قلاب‌ها و پیچ مهره‌های نصب شده باید از نوع فولاد زنگ نزن باشد و نصب آن‌ها با واشر سربی انجام شود. توصیه می‌شود که در محل اتصال ورق آهن بدن به کف انبار، ورق آهن کاملاً چسبیده به کف باشد و در داخل بتن کف فرو نرود چون در غیر این صورت بعد از مدتی ورق آهن در داخل بتن خواهد پوسید و هم‌چنین تعویض آن‌ها در موقع لزوم آسان نخواهد بود . شرایط پوشش با خرپایی فلزی و شیروانی همان شرایط پوشش تیپ ب است[۱۱].

تیپ ۵: بدنه این تیپ انبلو با ورق آهن و سقف با خرپای فلزی و ورق سیمان آزبستی است . شرایط ساختمان بدنه همان شرایط بند تیپ ب و ساختمان پوشش مانند تیپ ج می‌باشد.

۱-۵-۲-انتخاب نوع انبار مصالح ساختمانی با توجه به شرایط اقلیمی

انتخاب نوع انبار با توجه به شرایط اقلیمی به شرح زیر است:

- در مناطق گرمسیری نوع انبار تیپ الف یا تیپ ج انتخاب شود.

- در مناطق مرطوب از هر پنج نوع انبار تیپ الف الی تیپ ه می‌توان استفاده کرد.

- در مناطق سردسیر نوع انبار مانند تیپ الف و یا تیپ ج ترجیح داده می‌شود و در صورت لزوم می‌توان از سایر انواع انبار نیز استفاده کرد.

درها: هر انبار بسته به ظرفیت و موقعیت خود باید دارای تعداد کافی در باشد . انبارهای تا ۵۰۰ متر مکعب گنجایش باید حداقل دارای دو در باشند. حداقل سطح پنجره‌ها باید بسته به مقتضیات محلی یک متر مربع برای هر ۴۰ الی ۲۰ متر مربع سطح کف انبار باشد. انبارها باید مجهز به هوакش باشند . قدرت هوакش‌های برقی باید طوری انتخاب شود که در مدت ۲ ساعت بتواند هوای داخل انبار را تخلیه نماید.[۱۱]

۱-۵-۳- تاسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق

TASISAT AYEMNI AND PISHGIRI AZ HARIK
تأسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق در انبار باید طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۹۲ با عنوان "شرایط تأسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق در انبار کالاهای عادی " انجام گیرد . مطابق با این استاندارد شرایط ایمنی و پیشگیری از حریق که باید در ساختمان انبار کالاهای عادی انجام گیرد عبارتند از:

- انبار باید تحت حفاظت نگهبان ۲۴ ساعته قرار گیرد. تعداد نگهبان حداقل یک رفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار ممکن است چند نفر باشد.

- محوطه انبار باید توسط سیم خاردار و مشابه آن محصور گردد.

- محل انبار باید از کانون‌های خطر، محل‌های سیل‌گیر و جذر و مد دور باشد.

- مخازن آب با ذخیره کافی در محوطه انبار وجود داشته باشد.

- سیستم لوله‌کشی آب با بازده حداقل ۲۸۳۰ لیتر در دقیقه با فشار ۱۰/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برای مدت حداقل سه ساعت ضروری است.

- وسیله ارسال خبر به آتش نشانی وجود داشته باشد.

- هر یک از وسائل نقلیه سبک یا سنگین که برای عمل تخلیه و بارگیری و یا نقل و انتقال کالاهای به داخل محوطه انبار وارد می‌شوند و یا در آنجا مشغول فعالیت هستند، باید به یک دستگاه کپسول آتش نشانی مجهز باشد.

- محل ساختمان انبار طوری انتخاب شود که امکان سرایت آتش از خارج به آن کمتر باشد.



- برای تقلیل خسارات قابل پیش‌بینی در اثر آتش سوزی و همچنین به منظور این که اجناس کمتری در معرض آتش سوزی قرار گیرد توصیه می‌شود که مساحت انبارها کم باشد و از ساختن انبارهای بزرگ با مساحت زیاد خودداری شود. ارتفاع و شکل ساختمان انبار و تقسیم‌بندی انبار به انبارهای کوچک (به وسیله دیوارهای مقاوم در مقابل آتش) عواملی هستند که برای اینچه ضروری است. این عوامل بر نوع وسایل اطفای حریق و حفاظت از حریق در طراحی انبار مؤثرند. مساحت این نوع انبارها بهتر است محدود به ۴۵۰ تا ۱۳۵۰ متر مربع باشد.

- احداث انبارهای بزرگ و تقسیم نشده به این سبب که اجناس زیادی در معرض آتش سوزی واقع می‌شوند و همچنین مشکلات اطفای حریق و نجات اجناس توصیه نمی‌شود.

- در محل تقسیم کردن انبارها به قسمت‌های کوچک باید دقت شود که مصالح دیوارها از نوع نسوختنی انتخاب شود.

- انبارهای دراز و باریک به دلیل آن که بهتر می‌توان در آنها با آتش سوزی مبارزه کرد بر انبارهای مربعی شکل ترجیح داده می‌شود.

- قسمت‌هایی از ساختمان که برای موتورخانه، حرارت مرکزی و امثال آن به کار می‌روند باید با دیوارهای مقاوم در مقابل آتش سوزی (به مدت حداقل ۲ ساعت) ساخته شود.

- در مواردی که بین قسمت‌های دیوار کشیده شده در وجود دارد این در باید از نوعی انتخاب شود که هنگام آتش سوزی خود به خود بسته شود و همچنین حداقل ۲ ساعت در مقابل آتش سوزی مقاومت کند [۱۲].

- ساختمان‌های یک طبقه برای انبار مزیت بیشتری نسبت به ساختمان‌های چند طبقه دارد زیرا در مبارزه با حریق و همچنین نجات اجناس نسوخته از ساختمان‌های یک طبقه بسیار راحت‌تر انجام می‌گیرد. انبارهای چندطبقه ممکن است در معرض گسترش آتش سوزی از طبقات پائین قرار گیرند. علاوه بر این امکان صدمه آب از طبقات بالاتر وجود دارد. به این ترتیب آنچه که از آتش سوزی صدمه ندیده در اثر آب از بین برود. لذا توصیه می‌شود در محل‌هایی که اجباراً انبارهای بیش از یک طبقه ساخته می‌شود کف طبقات این ساختمان‌ها در مقابل آتش سوزی و نفوذ آب مقاوم و دارای وسیله تخلیه آب باشد.

- توصیه می‌شود که برای انبار، آب‌پاش سقفی از نوع خودکار نصب گردد.

- در هر انبار باید تعداد کافی خاموش کننده مطابق با مشخصات لازم با نظر یک نفر متخصص آتش‌نشانی نصب شود. این خاموش کننده‌ها باید با نوع آتش سوزی که ممکن است در انبار ایجاد شود مطابقت داشته باشد [۱۲].

- طرز قرار گرفتن این نوع وسایل طوری باشد که برای دسترسی به هر یک بیش از ۳۰ متر فاصله طی نشود.

- خاموش کننده‌ها باید نزدیک درهای قرار گیرند.

- در محل‌هایی که وسایل خودکار آتش نشانی نصب نشده می‌توان دستگاه‌های خودکار اعلام خطر، دستگاه‌های هشداردهنده و امثال آن فراهم کرد.
- توصیه می‌شود سقف‌های بزرگ و طویل با وسیله‌ای مطمئن جهت تهویه و تخلیه دود مجهز گردد تا در موارد آتش سوزی دود و گازها خارج شده و آتش‌نشان بتواند محل قطعی حریق را تشخیص داده و اقدام به خاموش کردن آن نماید.
- در سقف این انبارها نباید برای گرفتن نور خورشید از شیشه‌های محدب و یا عادی استفاده شود و در صورت اجبار باید شیشه به وسیله رنگ، مات گردد.
- سیم کشی انبارها باید در داخل کار باشد. در غیر این صورت باید از لوله فولادی که سیم‌ها از داخل آن عبور می‌کند، استفاده کرد [۱۲].
- توصیه می‌شود نوع لامپ‌های داخل انبار کالاهای مخصوص از نوع ضدشعله باشد و در انبارهایی که اجناس معمولی انبار می‌شود لامپ‌ها دارای حبابی باشد که در صورت شکستن از ریختن ذرات داغ بر روی اجناس جلوگیری شود.
- در سیستم اتصال به زمین حداقل سطح مقطع کابل باید ۱۶ میلی‌متر مربع باشد.
- شعاع قوس کابل نباید کمتر از سه برابر قطر خارجی آن باشد.
- رنگ سیم‌های اتصال به زمین باید به صورت سبز با راه راه زرد باشد.
- در صورت مخدوش شدن پوشش سیم و کابل و یا پارگی آنها نباید با نوار لنت آن را ترمیم کرد.
- توصیه می‌شود سقف انبار به اندازه ۸۰ سانتی‌متر از طرفین بیرون آمدگی داشته باشد تا روی سکوهای اطراف انبار را پوشاند تا بدین وسیله شرایط امن‌تری ایجاد گردد.
- داخل انبار باید با علامتگذاری مانند خط‌کشی رنگی، بلوك‌بندی و خیابان‌بندی شود تا در جلوی در انبار کالائی چیده نشود و برای این کار معمولاً یک خیابان سرتاسری به عرض حداقل ۱/۲۰ متر (با خط سفید به عرض ۱۰ سانتی‌متر) کشیده شود و دور تا دور دیوار انبار به فاصله ۷۵ سانتی‌متر جهت عبور و کنترل کالا و همچنین امکان عبور مأمورین و وسایل آتش‌نشانی در نظر گرفته شود.

۱-۴-۵-۱ ایمنی در برابر آتش

ایمنی در برابر آتش به مجموعه مطالعات و اقداماتی است که با اهداف جلوگیری از آتش، کاهش اثرات و یا واکنش در برابر آتش انجام می‌گیرد و هدف آن کاستن از زیان‌های ناشی از آتش‌سوزی است. علم ایمنی در برابر آتش شامل مطالعات رفتار، دسته‌بندی، فرونشانی و بازرسی آتش و موضوعات مربوط به آن است که در بخش‌های مختلف مانند پژوهش و توسعه، تولید، آزمایش و کاربرد این موضوعات در اهداف ایمنی در برابر آتش انجام می‌گیرد.

جعبه‌های آتش‌نشانی هر کدام حداقل دارای ۲۰ متر لوله برزنتی تولاستیکی با رویه نخ نایلون یا پرلون با سرقال و سیستم مناسب انتخاب شده و هر لوله باید با یک عدد سرولوله آب پاش با قطر لازم و شیر مربوط مجهز باشد. در روی این جعبه باید کلمه آتش‌نشانی که مشخص کننده این نوع جعبه‌ها است با



رنگ نوشته شود. ضمناً لازم است طرز کار شیر آتش نشانی فوق الذکر با عکس و مطالب ساده به فارسی تهیه و بر روی جعبه نصب شود.

لازم است قرقره های آتش نشانی مجهز به لوله لاستیکی فشار قوی دارای طول حداقلتر ۳۰ متر و قطر ۱۹ میلیمتر و سروله قابل کنترل و شیر مربوط باشند. بعضی از این قرقره ها به طور خودکار کار می کنند یعنی به محض کشیدن و باز کردن قرقره، آب در داخل لوله جریان پیدا می کند و در بعضی از آنها با باز کردن شیر، آب فوران می کند. باید طرز استفاده صحیح و سریع از این نوع قرقره ها به صورت مصور و ساده تهیه و کلار قرقره ها نصب شود [۱۲].

- کپسول ها باید طوری در داخل انبار نصب گردد که از زاویه دید مأمورین آتش نشانی و انباردار و کمک انباردار و کارگران دور نباشد . ضمناً به آسانی بتوان کپسول را از روی دیوار برداشت و مورد استفاده قرار داد. محل نصب کپسول ها و یا هر نوع وسیله آتش نشانی دیگر باید با رنگ قرمز مشخص گردد.

- در داخل و خارج انبارها باید تابلوی استعمال دخانیات ممنوع است به فارسی و انگلیسی با زمینه سفید و عکس و نوشته قرمز یا بر عکس نصب شود.

- برای این که عمل تخلیه و بارگیری به راحتی انجام گیرد و همچنین به منظور فور یت در باز و بسته شدن درها و جلوگیری از گرفتن جای اضافی و نیز برای سرعت عمل باز کردن درها در موقع خطر باید درهای انبار به صورت کشوئی و ریلی ساخته شوند . چنانچه درها از ورق آهن ساخته شده باشند مناسب تر خواهد بود.

- عرض درها نباید از ۳ متر کمتر باشد و در هر ۲۰ متر طول انبار یک در منظور گردد.

- برای سیستم اعلام خطر و مطلع شدن از وقوع آتش سوزی در مواقعی که انبار تعطیل است و کسی در داخل آن نیست (به ویژه ایام تعطیل و شب) نصب دستگاه های کشف دود لازم است.

- تهیه و نصب یک عدد جعبه کمک های اولیه در هر انبار ضروری است.

- نصب تابلویی که شماره تلفن آتش نشانی منطقه بر روی آن به طور واضح نوشته شده باشد در انبار لازم است.

- تهیه و نصب یک عدد نرdban ثابت بر روی یکی از دیوارهای انبار ضروری است تا در موقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد [۱۲].

در کلیه محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد، کشیدن سیگار و روشن کردن آتش های روباز ممنوع است. در این محل ها باید تابلوهای هشدار دهنده از قبیل «خطر آتش سوزی» ، «سیگار نکشید» و مانند آن نصب شود.

ضایعات مصالح قابل احتراق، باید در جای مناسبی جمع آوری و به طور روزانه از محل کار خارج و به محل های مجاز حمل شوند. سوزاندن این مواد در محل انبار مجاز نیست. جمع آوری و انبار نمودن

روغن، گریس، پارچه‌های روغنی، نخاله‌های آلوده به روغن و مواد نفتی و مانند آن بر روی وسایل و تجهیزات ساختمانی یا در مجاورت آنها مجاز نیست. انبار کردن و نگهداری مواد موقت مواد و مصالح قابل احتراق و اشتعال از قبیل مواد سوختی، روغن، رنگ، تینر، چسب، کاغذ دیواری، چوب، گونی و غیره باید با رعایت مقررات حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران) صورت گیرد. ظروف محتوی مایعات سریع‌الاشتعال باید از جنس نسوز و نشکن بوده و دارای در کاملاً محکم و محفوظ باشند و بر روی آنها برچسبی باشد که محتويات داخل آنها را مشخص نماید.

۱-۵ تأسیسات الکتریکی انبار

تأسیسات الکتریکی انبار باید طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۹۳ با عنوان "اصول تأسیسات الکتریکی انبار کالاهای عادی" باشد. برای جلوگیری از آتش‌سوزی باید از به کار بردن هرگونه چراغی که از سوخت استفاده می‌کند مانند چراغ نفتی یا گازی خودداری کرد و تنها از نیروی برق استفاده نمود. تأسیسات برقی این نوع انبارها باید به صورت زیر باشد:

- کلیدهای ایمنی قطع و وصل برق باید در محل مناسب و قابل دسترسی نصب گردد. این کلیدها باید دارای محفظه فلزی جلوگیری کننده از گرد و خاک بوده و شامل فیوزهایی متناسب با مصرف نیروی برق باشد. جعبه تقسیم فیوزدار مربوط به مدارهای برق باید دارای جعبه فلزی جلوگیری کننده از گرد و خاک باشد.
- سیم‌کشی‌ها در لوله‌های برق باشند.
- کلیه کلیدها و پریزهای برق یا تلفن و کلیدهای فرمان دستگاه‌های برقی، جرثقیل و مشابه آنها باید دارای محفظه فلزی باشد.

تأمین و شدت روشنائی: استفاده از سقف و یا دیوارها جهت نصب وسائل روشنائی به طریقی که جلوگیری از مانور جرثقیل به عمل نیاید بلامانع است. در هر حال حد متوسط شدت روشنائی انبار نباید از ۳۰ لوکس در کف انبار کمتر باشد.

ایمنی: کلیه تأسیسات برقی باید طبق اصول صحیح فنی باشد. برای آنها سیستم اتصال زمین قابل اطمینانی در نظر گرفت. چنانچه بدنه و یا سقف انبار کالاهای عادی فلزی باشد لازم است به الکترود زمینی مناسبی متصل گردد.

توصیه می‌شود برای کلیه ساختمان‌های انبار کالاهای عادی دستگاه برق‌گیر متناسبی نصب گردد [۱۳]. برق‌گیر صاعقه را به خود جذب می‌کند تشکیل یک کانال یونیزه را می‌دهد و جریان را به زمین منتقل می‌کند.



۱-۵-۶ سیستم اعلام و اطفاء حریق

روش‌های ایمنی در برابر آتش به دو دسته عامل و غیرعامل تقسیم می‌شود.

روش‌های غیرعامل: روش‌های غیرعامل یا مقابله پیش‌گیرانه شامل آن دسته از تدبیر و اقداماتی است که از ایجاد و تشدید خسارات ناشی از حریق پیش‌گیری نموده و یا احتمال آن را کاهش می‌دهند. مهم‌ترین این تدبیر آموزش‌های تخصصی است. در این مورد تدوین و اجباری شدن و رعایت استانداردهای گوناگون در ساخت مسکن و مصالح ساختمانی نیز اهمیت زیادی دارد. امروزه در ایران علی‌رغم اجباری بودن استاندارد ساخت مصالح، هنوز حدود نیمی از مصالح تولیدی، دارای استاندارد نمی‌باشند. استفاده از مصالح ضدحریق، یکی دیگر از روش‌های مقابله غیرفعال است. اجرای مانورهای آمادگی و آموزش‌های مداوم، از دیگر روش‌های مقابله پیش‌گیرانه به شمار می‌روند.

روش‌های عامل: روش‌های عامل یا مقابله پس از وقوع دربرگیرنده آن دسته از اقداماتی است که باعث می‌شوند در صورت وقوع حریق، تشخیص به سرعت انجام پذیرفته و یا مبارزه موثرتری بر حریق صورت پذیرد. استفاده از سیستم‌های اعلام حریق (برای تشخیص و اعلام به موقع) استفاده از سیستم‌های اطفای حریق برای مبارزه سریع و موثر خودکار با حریق، سازماندهی و تدارک نیروهای انسانی و امکانات آتش‌شانی به میزان لزوم، از مهم‌ترین روش‌های مقابله فعال است.

روشهای اطفاء حریق

برای آن که آتش‌سوزی رخ دهد باید سه عامل هوا، حرارت و ماده سوختنی مجتمع گردند. حال اگر با وسایلی بتوان یکی از این سه عامل را از صحنه عملیات خارج نمود، ارتباط سه عامل قطع گردیده، آتش خاموش خواهد شد. به نسبت تصمیمی که متصدی مبارزه با آتش‌سوزی اتخاذ می‌کند روش‌های مختلف خاموش کردن آتش به شرح زیر خواهد بود:

- خارج نمودن عامل حرارت: در این طریقه که می‌توان آن را حنک نمودن آتش نیز نامید، آب نقش اصلی را بازی می‌کند. زیرا چنانچه مقدار انتقال حرارت از صحنه عملیات بیشتر از تولید آن باشد حرارت کافی برای ادامه عملیات وجود نداشته باشد آتش خاموش خواهد شد. چون آب در طبیعت به مقدار فراوان وجود دارد لذا این طریقه ارزان‌ترین روش برای اطفا آتش است و فقط باید وسیله‌ای برای پاشیدن آن بر روی آتش تهیه شود.

- خارج نمودن عامل هوا: یکی از عواملی که باعث آتش‌سوزی می‌شود اکسیژن است و چون اکسیژن عامل اصلی آتش است، لذا دور نمودن هوا از صحنه عملیات یعنی دور ساختن اکسیژن از آن، نتیجه‌اش خاموش شدن آتش است.

- مبارزه با آتش‌سوزی ناشی از الکتریسته

- انواع خاموش‌کننده‌ها:

- خاموش‌کننده‌های نوع آبی

- خاموش‌کننده‌پودر و گاز

- خاموش‌کننده‌های نوع گاز کربنیک
- خاموش‌کننده کف شیمیایی
- سیستم‌های FE-227

عامل خاموش‌کننده آتش FE-227، یکی از اولین جایگزین‌هایی است که می‌توان از نظر اثر بر محیط زیست استفاده کرد. FE-227 از نظر آسیب به لایه ازون از خطر کمتری برخوردار است. مبارزه با آتش سوزی ناشی از الکتریست

در این طریقه وسایلی باید به کار برد که امکان انتقال جریان برق به بدن شخص مامور مبارزه را نداشته باشد. به این جهت به کار بردن آب و کف صلاح نیست و باید از گازها استفاده شود. بهترین وسیله برای مبارزه با آتش سوزی‌هایی که منبع برقی دارند گاز دی اکسید کربن و پودر خشک می‌باشد. چنانچه در این قبیل آتش‌سوزی‌ها ابتدا برق قطع شود و سپس آب یا کف مصرف گردد اشکالی ندارد.

أنواع سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده از نظر تجهیزات

- ۱ - سیستم آشکارسازهای دودی آژیر سرخود
- ۲ - سیستم اعلام حریق معمولی
- ۳ - سیستم اعلام حریق آدرس یاب

تجهیزات سیستم اعلام حریق

۱ - شستی‌ها

در نصب شستی‌های حریق این نکات را باید در نظر گرفت:

- در محل‌های آشکار و کاملاً در معرض دید نصب شوند تا به راحتی دیده شوند.

- ارتفاع محل نصب آنها از کف ۱۴۰ سانتیمتر است.

- فاصله نصب شستی‌ها طوری باشد که افراد برای رسیدن به هر شستی بیش از ۳۰ متر نپیمایند.

- در محل پاگرد راه‌پله‌های هر طبقه و تمام راههای فرار و خروج به بیرون نصب شوند.

۲ - آشکارسازهای حرارتی، دودی یا شعله

۳ - آژیرها

۴ - چراغ‌های چشمکزن

۵ - مرکز کنترل و اعلام حریق

در فضاهایی که امکان ورود تریلی جهت بارگیری یا باراندازی مصالح وجود دارد استفاده از دتکتورهای دودی توصیه نمی‌شود.

۱-۵-۷ - ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرف‌های انباری
راههای خروج انبارها باید به صورت زیر باشد:



- ۱ - تمام دسترس‌های خروج باید با علامت‌های تائید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می‌دهد مشخص شوند، مگر آن که خروج و مسیر دسترسی به آن به آسانی و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت این علایم باید به گونه‌ای انتخاب شود که فاصله هیچ نقطه‌ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از ۳۰ متر بیشتر نشود.
- ۲ - علایم خروج باید ساده و قابل فهم برای همگان بوده و کلمه "خروج" را به طور ساده، خوانا و آشکار نشان دهند.
- ۳ - هر یک از علایم خروج باید به وسیله یک منبع نور قابل اطمینان، از روشنایی مناسب برخوردار باشد. علایم خروج می‌توانند از درون روشن یا از بیرون نورپردازی شوند. اما در همه حال و در هر یک از دو حالت روشنایی عادی و اضطراری بنا، باید به خوبی دیده شوند.
- ۴ - شدت روشنایی علایم چه از بیرون و چه از داخل نورپردازی می‌شوند نباید کمتر از ۵۴ لوکس باشد.
- ۵ - در انبارها، چنانچه خروجی‌های افقی با دو در حریق محافظت شوند، نخستین در مسیر خروج می‌تواند از نوع کشویی افقی خودکار بسته شو انتخاب شود که به طور معمول باز بوده و با فرمان گرفتن از تشخیص دهنده حریق به طور خودکار بسته می‌شود. در بعدی باید از نوع خودبسته شو باشد. نظام خودبسته‌شوند این درها باید مورد تائید کلوشنس حفاظت از حریق باشد.
- ۶ - در تصرفهای انباری، نصب نرdban فرار از حریق برای استفاده حداکثر ۳ متصروف مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه طرح، ساخت، اجرا و نوع استفاده از آن مورد تائید مقام مسئول قرار گیرد.
- ۷ - در تصرفهای انباری، حداقل عرض مفید از ابتدای دسترس تا انتهای خروجی، نباید از ۱۱۰ سانتیمتر کمتر باشد.
- ۸ - هر بنا یا هر بخش از یک بنا که برای مقاصد انباری مورد استفاده قرار گیرد، باید دست کم دو راه خروج دور از هم داشته باشد.

موارد استثناء:

- ۱ - در بنای‌هایی که تماماً توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شوند، طول دسترس خروج می‌تواند به حداکثر ۱۲۰ متر افزایش یابد.
- ۲ - در تصرفهای انباری کم مخاطره، طول دسترس‌های خروج محدودیتی ندارد.
- ۳ - هر فضا که به منظور انبار کالاهای پرمخاطره مورد استفاده قرار گیرد، طول دسترس‌های خروج در آن از هیچ نقطه باید از ۲۳ متر بیشتر باشد، مگر آن‌که تمام فضا تقطیع شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود که در آن صورت طول دسترس خروج می‌تواند حداکثر به ۳۰ متر افزایش یابد.
- ۴ - تمام تصرفهای انباری باید از تسهیلات روشنایی اضطراری برخوردار باشند، مگر آن‌که ساعت فعالیت و تصرف آنها منحصر به روز بوده و روشنایی مورد نیاز راههای خروج، توسط نورگیرهای سقفی یا پنجره به خوبی تأمین شود، یا آن‌که به طور معمول مورد تصرف و استفاده انسان نباشند.

۱-۸-۵ دستورالعمل ایمنی انبار مصالح (مقررات عمومی)

- ۱- تمام کپسول‌های تحت فشار (اکسیژن، آرگن، دی اکسید کربن و ...) باید طبق آئین نامه وزارت کار نگهداری، جابجا و مصرف شوند.
- ۲- کپسول‌های فوق باید در حالت پر و خالی جداگانه و به صورت ایستاده نگهداری شوند و حتماً درپوش داشته باشند.
- ۳- کپسول‌های معیوب، فاقد شیر و کلاهک، بدنه سوراخ و فاقد علامت و نشانه از انبار خارج شوند.
- ۴- کپسول‌ها در مکان مسقف، بدور از نور آفتاب و مواد قابل اشتعال به شکل جداگانه نگهداری شوند.
- ۵- تابلوهای ایمنی و هشداردهنده نظیر "سیگار نکشید" و ... در چندین نقطه نصب شوند.
- ۶- برای جابجایی کپسول‌ها از وسایل نقلیه مناسب به همراه پالت و ارایه استفاده گردد.
- ۷- تمهیدات بهداشتی برای جلوگیری از ورود جوندگان و حیوانات (نظیر پوشاندن شکاف‌ها و درزها) لحاظ شود.
- ۸- تمام پرسنل شاغل در انبار دوره‌های آموزش ایمنی برق، حریق، نحوه جابجایی دستی بار، ایمنی مواد شیمیایی و کمک‌های اولیه را طی نمایند.
- ۹- وسایل ارتباطی نظیر بی‌سیم و تلفن در انبار موجود باشد.
- ۱۰- انبار همه روزه از لحاظ مسائل ایمنی برق، حریق، چیدمان و نگهداری ایمن بار بررسی و در صورت مشاهده نواقص، جهت رفع آنها اقدام گردد.
- ۱۱- انجام هرگونه عملیات تعمیراتی نظیر جوشکاری، برشکاری، برق‌کشی و ... باید طبق مجوز واحد ایمنی بهداشت صورت گیرد.
- ۱۲- تمام وسایل بالابرنده مانند لیفتراک و جرثقیل که در انبار استفاده می‌شوند باید از قبل به تائید ایمنی رسیده باشند.
- ۱۳- انبار به سیستم ارتینگ مناسب مجهز باشد.
- ۱۴- کلیدهای محافظ جان نصب شوند.
- ۱۵- سیستم سیم‌کشی انبار مناسب با بار مصرفی و زیر نظر یک برقکار مجبوب انجام شود.
- ۱۶- صاعقه گیر در نظر گرفته شود.
- ۱۷- منابع روشنایی (لامپ‌ها) به دور از مواد قابل اشتعال بوده و سالم باشند.
- ۱۸- روشنایی محوطه انبار مناسب باشد.
- ۱۹- وضعیت ایمنی برق در انبار هر روز توسط انباردار و برقکار مجبوب بررسی و نواقص رفع شود.
- ۲۰- تمام وسایل برقی سرماز، گرمایز، روشنایی و ... حتماً بررسی و در صورت داشتن نقص فوراً تعمیر شوند.
- ۲۱- تابلوهای برق خارج از انبار قرار گیرند.



- ۲۲- تمام وسایل برقی دستی (مانند دریل، سنگ فرز و ...)، کابل‌های برق، رکتی فایر و سایر تجهیزات و ادوات برقی توسط برقکار مجرب آزمون شده و برچسب داشته باشند.
- ۲۳- کابل‌های برق به طرز مناسب نگهداری شده و زیر بارهای سنگین قرار نگیرند.
- ۲۴- پرسنل انبار باید نحوه خاموش و قطع کردن جریان برق در زمان بروز حادث را بیاموزند.

۹-۵-۱ نور و روشنایی

پیشرفت صنایع و نیاز روزافزون به بازده بیشتر ایجاد می‌کند که کار در محیط‌های بسته در شب و روز ادامه پیدا کند و در همین راستا استفاده از منابع روشنایی مصنوعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که کمود آن در محیط کار علاوه بر ایجاد خستگی اعصاب، خدمات دیگری به سلامت و بینایی کارکنان وارد می‌کند. نور نه تنها برای دیدن اشیا و استفاده از آنها و انجام کارها ضروری است بلکه عاملی مهم برای ایجاد یک محیط کار مطبوع و دلپذیر است.

میزان نور با توجه به اهمیت و نوع کار و درجه ظرفیت و دقت مورد نیاز در آن باید در حدی تامین گردد که کارگران بتوانند وظایف خود را به راحتی انجام دهند. محسن نور کافی و مناسب در محیط انبار شامل موارد زیر است:

- ۱- جلوگیری از احساس خستگی کارگران
- ۲- کاهش اشتباها
- ۳- کاهش تعداد حوادث و سوانح در انبار
- ۴- بهبود روحیه کارگران
- ۵- بهبود کیفیت کار و افزایش بازدهی

منابع نور: به طور کلی روشنایی را می‌توان به نور طبیعی (نور خورشید) و نور مصنوعی (الکترونیکی) تقسیم کرد. روشنایی طبیعی به شرط آن که به مقدار کافی باشد بر نور مصنوعی برتری دارد زیرا بر روی باکتری‌ها اثر کشنده دارد و از همه‌گیری امراض جلوگیری می‌کند.

برای این که از سیستم روشنایی موجود و تعییه شده در یک مکان حداکثر استفاده به عمل آید نکات زیر را باید در نظر گرفت:

- ۱- حباب چراغ‌ها تمیز نگه داشته شوند.

۲- برای دیوارها و سقف‌ها حتی المقدور از رنگ‌های روشن استفاده گردد زیرا رنگ و نور ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با هم دارند.

۳- از لامپ‌های آفتابی و مهتابی همزمان استفاده گردد.
انواع لامپ‌های مورد استفاده در انبارها

لامپ‌های فلورسنت کم مصرف

الف) مزايا:

۱- میزان نوردهی بالا

۲- میزان مصرف انرژی پایین

۳- طول عمر بالا

۴- ایجاد حرارت پایین

۵- بهره نوری بالا

(ب) معایب:

۱) شدت و ضعف نور آن در طولانی مدت موجب آسیب به چشم می‌شود.

۲) منبع اشعه ماوراء بنفس است.

انواع لامپ‌های متال هالید

(الف) مزایا:

۱- بهره نوری مناسب

۲- دمای رنگ مناسب

۳- نیاز به مدت زمان کمتری برای رسیدن به حداکثر نوردهی (۲-۳ دقیقه)

۴- قابل نصب در تمام زوايا

۵- تشخیص رنگ مناسب اجسام

(ب) معایب:

پس از شکستن حباب، لامپ همچنان روشن باقی می‌ماند و می‌تواند آسیب‌های جدی به چشم و پوست انسان وارد کند.

لامپ‌های LED

(الف) مزایا:

۱- میزان مصرف بسیار پایین (در حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر از لامپ متال هالید سدیم می‌باشد)

۲- طول عمر ۲ تا ۳ برابر لامپ‌های متال هالید دارد.

۳- قادر انتشار اشعه ماوراء بنفس و حرارت است.

(ب) معایب:

۱- این لامپ‌ها نور مرکز دارند و نور آنها به تمام جهات پخش نمی‌شود.

۲- با توجه به ابعاد شدت نوری آنها پایین است.

۳- قیمت آنها بسیار بالا است.

۶- روش‌های انبارش پالت‌های حاوی قطعات مصالح

تصمیم‌گیری در خصوص روش انبارش پالت‌های حاوی قطعات مصالح، می‌تواند گزینه‌های زیر باشد:

۱- انبارش در کف (Floor storage)



- ۲ - قفسه عمیق تکی (Single deep rack)
- ۳ - قفسه عمیق دو تایی (Double deep rack)
- ۴ - قفسه راندن به داخل/میان (Drive in\ thru rack)
- ۵ - قفسه هل دادن به عقب (Push back rack)
- ۶ - قفسه متحرک (Mobile rack)
- ۷ - [۲] - قفسه روان (Flow rack)

انواع این قفسه‌ها در شکل‌های زیر نشان داده شده‌اند.



شکل ۱-۱- انبارش در کف



شکل ۱-۲ - قفسه عمیق تکی (Single deep rack)



شکل ۱-۳ - قفسه عمیق دوتایی (Double deep rack)



شکل ۱-۴- قفسه راندن به داخل/میان (Drive in \ thru rack)



شکل ۱-۵- قفسه هل دادن به عقب (Push back rack)



شکل ۱-۶- قفسه متحرک (Mobile rack)



شکل ۱-۷- قفسه روان (Flow rack)

- برای هر یک از اقلام در انبار، شرایط نگهداری (دمای، رطوبت، نور، شرایط محیطی) باید مشخص شود . این شرایط باید به نحو مناسبی اندازه گیری و پایش گردد . شرایط چیدمان و انعطاف پذیری در چیدمان باید برای هر یک از اقلام یا گروه اقلام در انبار مشخص شود. موارد زیر باید مستندسازی شود:
- استاندارد بسته‌بندی
 - نحوه چیدمان (بر روی یکدیگر، در قفسه‌ها و ...)
 - جانمایی انبارش پالت‌ها در انبار
 - نوع و تعداد پالت و وضعیت چیدمان
 - وضعیت پالت (در انتظار تعمیر، نیازمند تعمیر، آماده مصرف و.....) [۲]

مواد و مصالح ساختمانی بندرت به میزان لازم مورد حفاظت و مراقبت قرار می گیرند. این سهل انگاری معمولاً به این علت اتفاق می افتد که کارگران کارگاه از مشکلات و خسارات احتمالی ناشی از نگهداری نامطلوب مصالح بی اطلاع اند. باید توجه داشت کیفیت خسارتی که از بابت مجاورت مواد و مصالح



ساختمانی با شرایط جوی نامناسب به آنها وارد می‌شود، تا زمانی که در ساختمان به کار می‌روند ظاهر نمی‌شود. دو جنبهٔ عمدۀ و مجزا در ارتباط با حفاظت مواد و مصالح ساختمانی وجود دارد:

- مدت زمان انبارش برخی مصالح در کارگاه که تأثیر مهمی روی عملکرد و کیفیت خواهد داشت.
- آسیب دیدن مصالح، اغلب بلافصله بعد از به کار رفتن در ساختمان روی می دهد. چون به محض به کار بردن مصالح در ساختمان نه تنها در معرض هوازدگی و فرسایش ناشی از مجاورت با شرایط آب و هوایی قرار می‌گیرند بلکه در معرض خطر اصابت و برخورد ناشی از اجرای کارهای بعدی ساختمانی هم واقع می‌شوند [۲].

مصالح ساختمانی همواره در معرض حملات فیزیکی و شیمیایی مختلفی قرار دارند که از این بین حملهٔ شیمیایی عناصر و ترکیبات نامطلوب اهمیت بیشتری دارد. چون عموماً به سادگی تأثیرات ناشی از حملهٔ شیمیایی ترکیبات مختلف به مصالح مشخص نمی‌شود. از این رو، تنها راه اجتناب از آن مبذول داشتن احتیاط‌های لازم در این مورد، حین دورهٔ انبارداری است.

محافظت مواد و مصالح ساختمانی صرفاً به معنی پوشاندن سطح مصالح با یک پوشش مناسب نیست و معنی وسیع‌تری دارد. این امر نیازمند وجود اراده عمومی در میان تمام دست اندکاران پرروزه است تا مواد و مصالح را به گونه‌ای جهت استفاده در کارگاه طبقه‌بندی و آماده کنند که کارگران کارگاه بدون نیاز به انجام کار اضافی بتوانند از مصالح استفاده کنند. این امر باعث حفظ سرمایهٔ پیمانکار می‌شود و حتی کارفرما نیز هزینه‌های ناشی از آن را جبران می‌کند و همچنین باعث ایجاد احسان خرسنده و رضایت از کیفیت کار تمام شده در بین افراد خواهد شد.

محافظت از مواد و مصالح ساختمانی درست از لحظه‌ای که به کارگاه تحويل داده می‌شوند آغاز می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که ناظر پرروزه که از طرف کارفرما تعیین می گردد ممکن است مصالحی را که در خلال انبارداری، مراقبت و محافظت کافی از آنه ا به عمل نیامده است به عنوان مصالح پای کار در صورت وضعیت تأیید نکند.

۱-۷ چیدمان انبارهای روباز

انبار روباز به فضایی گفته می‌شود که مواد و مصالح ساختمانی جهت مصرف فوری، به طور موقت در آن نگهداری می‌شوند. هر انبار روباز بر اساس نوع و کیفیت ارتباطش با بخش های دیگر کارگاه جهت نگهداری مصالح انتخاب می‌شود. هر یک از این انبارها در حقیقت اجزای کوچک تر و کارآمدتری از انبار اصلی محسوب می‌شوند و به همان دقتی که انبار اصلی کنترل می‌شود باید مورد رسیدگی و نظارت قرار گیرند. شرایط کارگاه از نظر ناهمواری‌ها و راه‌های ارتباطی باید در انتخاب مکان مناسب جهت برپا کردن انبارهای روباز مدنظر قرار گیرد و هنگامی که این فضاها انتخاب شدند باید موقعیتشان را در پلان کارگاه با عددگذاری، رنگ‌گذاری و... مشخص کرد [۱۶].

به نقش انبارهای روباز باید به عنوان بخشی از یک روند توزیعی در راستای پخش هر چه بهتر مصالح در سطح کارگاه جهت ایجاد دسترسی مناسب نگریست. انبارهای روباز معمولاً خارج از ظرفیت خود انباشته از مصالح می‌شوند، زیرا عموماً نیازمندی‌های هر بخش از حیث مواد و مصالح ساختمانی از قبل ارزیابی نمی‌شود. این مورد باعث اتلاف مواد و مصالح به شکل‌های گوناگون خواهد شد. اگر برنامه تخلیه و باراندازی مصالح ساختمانی به گونه‌ای تنظیم شود که هر دسته از مصالح در انبار روباز مخصوص آن، تخلیه شود آنگاه به راحتی مشخص می‌شود که هر دسته از مصالح در کجا مصرف شده، به کجا انتقال یافته یا احیاناً در کجا گم شده است. همچنین این هماهنگی، ارتباط مستقیم بین مکان‌هایی که مصالح به آنها تحویل شده است و مکان‌هایی که کار در حال پیشرفت است، ایجاد می‌کند. از این رو، به راحتی می‌توان از انباشت مصالح در محل‌هایی که پیشرفت کار در آنها به تأخیر افتاده است، جلوگیری کرد. حجم قراردادها در پروژه‌های امروزی از یک سو و افزایش تولیدات آماده خارج از کارگاه از سویی دیگر باعث شده است تا ابعاد انبارهای مصالح ساختمانی به مراتب بزرگ‌تر و نقش آنها به مراتب با اهمیت تر از آن چیزی شود که تا کنون بوده است.

در یک پروژه محدود و کوچک، عموماً انبارها از مواد و مصالح مشابهی اشغال شده‌اند. اما در یک کارگاه بزرگ مثل طرح‌های ساخت مجتمع مسکونی، برای هر ساختمان یک انبار در نزدیکی آن اختصاص داده خواهد شد که مصالح متنوع مورد احتیاج در آن نگهداری شود. در عین حال مصالح فله‌ای هم در نزدیکی هر یک از بلوک‌های مسکونی به طور جداگانه انبار خواهد شد [۹].

در چنین وضعیتی هر یک از انبارها دربرگیرنده قطعات و مصالح پیش‌ساخته، چارچوب‌های در و پنجره، اجزای سازه‌ای، کف‌پوش‌ها، تخته‌ها و پنل‌های گچی، لوله‌های آب و فاضلاب و انواع اتصالات آنها، سیمان، شن و ماسه و مواد اولیه ساخت ملات‌های مختلف خواهند بود. بسیاری از این مصالح باید به خوبی در مقابل شرایط جوی و سرقت محافظت شوند. خروج مصالح از انبارها به جهت ایجاد تعادل در موجودی آنها باید به صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرند. باید یک سیستم نظارت دقیق و در عین حال ساده، برای خروج مصالح از انبار به کار گرفته شود.

۱-۸- فرایند انبار کردن مصالح

کارهای ساختمانی به طور معمول مستلزم اشغال موقت بخشی از محوطه است. انبار کردن عملاً شامل بیش از یک مرحله است که عبارتند از:

- تحویل مصالح
- تخلیه بار
- دسته‌بندی
- حفاظت در برابر فرسایش و تخریب
- شناسایی برای رجوع آینده



- عملیات حسابرسی

- توزیع مصالح بین عوامل اجرایی جهت توزیع در کارگاه
- بارگیری جهت انتقال به محلهای در حال ساخت و ساز
- جابه‌جایی کلی و عمومی مصالح [۱۶]

انجام این عملیات مستلزم یک سازماندهی قوی و منسجم با بهره‌گیری از تجهیزات مکانیکی، کارگران کلوگاه و مدیریت کارگاه است. ممکن است مصالح ساختمانی برای مدت زمانی کوتاه یا طولانی در کارگاه تا زمان مورد نیاز نگهداری شوند. انبار کردن مصالح در عین حال به معنی هزینه کردن سرمایه است. به همین جهت بسیاری از پیمانکاران نسبت به خرید پیش از موعد مصالح بی میل اند. البته این به استثنای آن دسته از مصالحی است که تقریباً به صورت سریع و فوری به مصرف می‌رسند. علت آن است که عموماً زمان بین سفارش و تحويل مصالح، واقعاً نامعلوم است. در قرارداد باید هزینه مربوط به مصالح پای کار و همچنین مکانی که باید تحت شرایط ویژه‌ای نگهدا ری شوند، ذکر گردد تا امکان پرداخت هزینه‌های پیمانکار فراهم شود. انبار کردن تحت شرایط مناسب مشتمل بر انباشت مصالح ساختمانی در قفسه‌بندی‌ها و طبقه‌بندی‌ها و نگهداری آنها در صندوق‌ها و جعبه‌ها و محافظت از آنها در مقابله ضربه و آسیب است [۱۶].

برای حفاظت مصالح در مقابل شرایط جوی نامناسب و حمله عناصر شیمیایی باید از پوشش های محافظه مناسب استفاده کرد. هر چند ممکن است بعضی مصالح به صورت ایمن و مطمئن در فضاهای روباز نگهداری شوند اما مصالح عمدتاً به وسیله پوشش‌های موقت قابل حمل از جنس پوشش های بروزنتی یا پلاستیکی محافظت می‌شوند. اینها همیشه راه حل‌های مناسبی برای محافظت مصالح در مقابل شرایط گوناگون نیستند، چون وزش بادهای شدید یا استفاده مستمر کارگران از مصالح محافظت شده با این پوشش‌ها در درازمدت، منجر به کنار رفتن آنها از روی مصالح خواهد شد. برای انبار کردن مصالح بر روی سطح باید مطابق توضیحات و توصیه‌های تولیدکننده عمل شود، اما در جاهایی که فضای کافی جهت انبار کردن مصالح وجود نداشته باشد، استفاده از قفسه‌بندی به تعداد زیاد می‌تواند سودمند باشد.

افزایش کیفیت اجرا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با نحوه انبار کردن و توزیع مصالح ساختمانی در سطح محوطه کارگاه دارد. به طوری که یک شیوه انبارداری مناسب، توان با توزیع مناسب مصالح در سطح کارگاه، علاوه بر کاهش اتلاف انرژی، اطمینان از بهره‌گیری مناسب از مصالح مربوط را برای بهره‌برداری به دنبال خواهد داشت [۱۶].


۹-۱ تعریف ۵S

۵S فنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی در یک سازمان به کار گرفته می‌شود و علت نامگذاری آن پنج کلمه ژاپنی Shitsuke، Seiton، Seiri، Seiso، 5S است. ابعاد پنجگانه ۵S عبارتند از:

- ۱- تفکیک و تعمیر (Seiri): جدا کردن اقلام، اوراق و اطلاعات لازم و کاربردی از غیر آن و دور نمودن غیرلازمها و غیرکاربردی‌ها از محیط کار و همچنین تعمیر، تعویض یا تصحیح معایب و نواقص است.
 - ۲- ترتیب و تنظیم (Seiton): مرتب کردن اقلام، اوراق و اطلاعات و تعیین جای مناسب برای آنان، به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند.
 - ۳- تمیزی (Seiso): پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگه داشتن محیط و اموال و حذف یا کنترل آلاینده‌ها است.
 - ۴- تداوم و ایمنی (Seiketsu): تداوم، استانداردسازی و حفظ وضع مطلوب ناشی از اجرای تفکیک، ترتیب و تمیزی در رعایت ایمنی در کار است.
 - ۵- تعلیم و انضباط (Shitsuke): آموزش کاربردی مفاهیم ۵S به تمامی کارکنان، جلب مشارکت عمومی و تدوین، ابلاغ و اجرای مقررات سازمان است.
- اهداف اصلی ۵S بهسازی فرآیندهای سازمان و کاهش ضایعات، برقراری ایمنی، رسیدن به کارآیی، ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و ارتقای روحیه کارکنان است [۱۷]. از جمله مزایای برقراری ۵S در یک انبار، ایجاد یک نظام فراگیر، کلہش ابهام در کار، ایمن شدن محیط کار و کاهش حوادث، دسترسی آسانتر و راحتتر به اسناد، قطعات، ابزارها و سایر لوازم مورد نیاز و جلوگیری از گم شدن آنها، کاهش اشتباهات و دوباره کاری‌ها، ارتقای روحیه کارکنان، افزایش راندمان و کارایی، کلہش هزینه، کاهش زمان انجام کارها، ایجاد بستر و زمینه مناسب برای اجرای سایر نظام‌های مدیریتی، از جهت عادت به نظام پذیری و استانداردسازی سیستم می‌باشد.
- برای دستیابی به اهداف و آرمان‌ها باید در ابتدا زمینه و شرایط لازم برای دستیابی به آن را فراهم آورد. ایجاد شرایط مطلوب در محیط انبار مراحل مختلفی دارد که باید مورد شناسایی و مطالعه قرار گیرد و با رعایت الزامات و تدوین برنامه دقیق زمانبندی شده فعالیت اجرایی را شروع نمود. با وجود مشکلاتی چون عدم شناخت کافی از این نظام و توانایی‌های آن و عدم حمایت لازم مدیران ارشد، عدم توجه به تداوم اجرای اصول ۵S و بلندمدت بودن اجرای آن و عدم بررسی عمیق آن و تصویر و برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن پیاده‌سازی اصول ۵S با کمک متخصصین و مشاورین کارآمد بسیار ساده بوده و به محض قدم نهادن در آن، مراحل بعدی با کیفیت مطلوب‌تر قابل اجرا است [۱۷].
- ایجاد فضای مناسب در محیط انبار توسط اجرای تکنیک ها و اصول ۵S (پاکیزگی، نظم و ترتیب، تمیزی، استانداردسازی و نهادینه کردن) میسر می‌باشد. با اجرای این تکنیک سرعت رسیدن به اهداف


بیشتر خواهد شد و کاهش ه زینه های نگهداری تجهیزات و نیز افزایش راندمان کارکنان را در پی خواهد داشت.

وضعیت دیداری در انبار بر اساس نظام ۵s




شکل ۱-۸- وضعیت دیداری در انبار

کف انبار باید به گونه ای خط کشی شود که محدوده ها، مسیرها و راهروهای جابجایی مواد از یکدیگر قابل تمیز دادن باشند. همچنین مسیرهای دسترسی باید آزاد باشند [۲].



شکل ۱-۹- وضعیت دیداری در انبار



شکل ۱۰-۱- وضعیت دیداری در انبار

۱-۱۰ لزوم کدگذاری کالا و اقلام انبار

به جای استفاده از نام و مشخصات طولانی کالاهای معمولاً برای هر یک از اقلام انبار یک شماره شناسایی ویژه اختصاص می‌دهند که در تمام مراحل سفارش، انبارش و مصرف کاربرد گسترده دارد . کدگذاری نخستین گام در راه برقراری نظام معنادار در سیستم‌های اطلاعاتی به شمار می رود. به عبارت دیگر کدگذاری یعنی شماره‌بندی منطقی کالاهای بر حسب طبقات و گروه‌های هم خانواده که کلیه اشخاص قادر باشند با زبانی مشترک و قابل فهم نسبت به شناسایی کالا اقدام کنند . برای کدگذاری کالاهای ممکن است از اعداد، حروف الفبای فارسی یا انگلیسی، علائمی از قبیل ستاره، علامت ضربدر، اعشار، یا علامتهای قراردادی دیگر مانند رنگ، حجم، وزن، طول و ... استفاده شود [۱۸].

هدف اساسی شماره‌گذاری کالاهای ابتدا شناخت و کنترل اجناس و کالاهای مشابه، سپس تفکیک آنها از یکدیگر می‌باشد. در نهایت آماده سازی و نگهداری کلیه اقلام موجود در انبار به منظور استفاده در برنامه‌های نرم افزاری رایانه‌ای است.

روش‌های کدگذاری کاملاً متفاوت بوده و بستگی به نیاز هر م ؤسسه، نوع صنعت، شرایط موجود، ویژگی‌های م مؤسسه، ماهیت کالا، حجم سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، مقادیر، اندازه و اهمیت انبار در هر سازمانی دارد.

روش الفبایی یا حروفی: در این روش کالاهای بر اساس تقدم حروف نام کالا شماره گذاری می‌شوند و با رعایت ترتیب حروف الفبا در قفسه‌ها چیده می‌شوند.



روش شماره‌گذاری ساده با اعداد ترتیبی : در این روش بدون توجه به نوع، گروه یا خانواده کالا و یا طبقه‌بندی کالا به اقلام موجود در انبار و یا به ترتیب ورود کالا و اجناس به انبار اعداد متوالی و پ یاپی اختصاص داده می‌شود و در قفسه و ردیفهای متوالی چیده می‌شود.

روش شماره‌گذاری با استفاده از حروف و اعداد : این روش ترکیب و تلفیقی از روش‌های شماره‌گذاری با حروف الفبا و اعداد ترتیبی می‌باشد و معمولاً از حروف اول نام کالا (اغلب دو یا سه حرف اول نام کالا) و شماره ردیفی که به هر یک از کالاهای اختصاص داده می‌شود استفاده می‌گردد.

شماره‌گذاری به روش نیمونیک : در این روش از مخفف کردن نام کالا و اجناس به عنوان کد شناسایی کالا استفاده می‌شود و معمولاً در انبارهای بسیار کوچک با تنوع اقلام کم به کار برده می‌شود.

روش شماره‌گذاری با استفاده از اعشار (روش دیوبی) : در این روش فقط از اعداد با ب ۵ کارگیری اعشار (ممیز) برای شماره‌گذاری و شناسایی کالاهای و اجناس و موجودی های کالا در انبار استفاده می‌شود. به طوری که اعداد سمت چپ اعشار (ممیز) نمایانگر گروه اصلی تقسیم بندی کالاهای و ارقام سمت راست اعشار (ممیز) نشان‌دهنده گروه فرعی و زیرمجموعه گروه‌های فرعی از گروه اصلی خانواده کالاهای می‌باشد.

روش شماره‌گذاری با استفاده از دسته بندی گروهی یا خانواده اقلام : در این روش یک مجموعه از کالاهایی که مشخصات اصلی آنها یکسان است یا به یکدیگر شباهت دارند و جزو گروه‌های همنام نیز به شمار می‌آیند در گروه‌های واحد تقسیم بندی می‌شوند و به هر گروه شماره ویژه ای اختصاص داده می‌شود و برای اجزای تشکیل دهنده اقلام هر گروه شماره ای مخصوص یک یا دو یا سه رقمی در نظر گرفته می‌شود.

روش شماره‌گذاری طبقات کالا با استفاده از اعداد: متدائل ترین یا شاید بهترین روش کدگذاری که در بیشتر سازمان‌ها مشاهده می‌شود استفاده از اعداد برای تعیین طبقات، گروه‌های فرعی و اصلی اقلام و کالاهای در انبار می‌باشد. در این روش شماره طبقه کالا می‌تواند از شماره مخصوص یک یا دو رقمی و یا بیشتر تشکیل شود. هر طبقه از کالا از گروه‌های اصلی متعددی به وجود آمده است که می‌تواند شماره مخصوص یک یا دو رقمی و یا بیشتر به هر گروه اصلی (Main Group) را به خود اختصاص دهد. پس از آن هر گروه اصلی خود به گروه‌های فرعی (Sub Group) مختلفی تقسیم می‌شود که برای هر یک از گروه‌های فرعی شماره مخصوص یک یا دو رقمی یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود. پس از شماره‌گذاری کالا به روش فوق می‌توان پس از گذاشتن یک علامت قراردادی مانند علامت ممیز یا اعشار و یا یک خط تیره شماره مشخصه کالا را به طور مثال از نظر رنگ و یا ترکیب رنگ‌ها و یا طرح، نوع، مدل و یا مشخصه دیگری برای کالا تعیین کرد که معمولاً از شماره یک یا دو رقمی و یا بیشتر استفاده می‌شود.



شکل ۱-۱۱- انبار کدگذاری شده

۱-۱۱ نحوه انبار کردن ایمن مصالح [۱۰]

هر دسته از مواد و مصالح ساختمانی باید در جای مناسب خود ایار شوند تا دسترسی به سایر مصالح مختلط نشود. در عین حال وسایل نقلیه به راحتی و بدون نیاز به راهنمایی افراد بتوانند در بین مصالح انبار شده، رفت و آمد کنند.

مصالحی که به صورت پالت عرضه می‌شوند، کمتر در معرض خطر فرو ریختن قرار دارند. با این وجود در انبارها، ارتفاع قرارگیری پالت‌ها روی یکدیگر نباید حداقل از سه ردیف تجاوز کند. ارتفاع معادل این سه ردیف، ارتفاع مناسبی جهت کار ماشین فورک لیفت نیز محسوب می‌شود. اما راحت‌تر آن است که به لحاظ جایه‌جایی بهتر، آنها را به صورت پالت‌هایی بسته‌بندی و نگهداری کرد. در جاهایی که آجر را در مجاورت راه عبور وسایل نقلیه نگهداری می‌کنند، باید مکان نگهداری را بلندتر از سطح اطراف و در عین حال به اندازه کافی دور از مسیر در نظر گرفت، تا از پاشیده شدن آب و گل و لای در روزهای بارانی به آنها خودداری شود. در ضمن، با انجام این اقدامات ایمنی، مصالح از حمله شیمیایی ترکیبات سولفات‌دار زمین مصون نگاه داشته می‌شود. جهت حفاظت بیشتر می‌توان از روکش‌های محافظی از جنس برزن特 یا پلی‌اتیلن استفاده کرد.



از انبار کردن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه گودبرداری، دهانه چاه یا هر نوع پرتگاه باید جلوگیری بعمل آید. آجر و سفال نباید با بیش از دو متر ارتفاع انباشته شود و اطراف آن باید با مواعظ مناسب محصور گردد.[۱۰]

بارگیری، حمل و باراندازی انواع مصالح عایقکاری باید با دقت انجام شود، به قسمی که ضایعات به حداقل ممکن برسد. مصالح عایقکاری باید در محل تمیز و سرپوشیده، جدا از هم دسته بندی شد و از تماس آنها با خاک، مواد مضر، رطوبت، یخ و برف جلوگیری شود. انبار این مصالح باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعلام و اطلاع حريق احتمالي در آن تدبیر لازم اتخاذ شد ه باشد. انبار باید برای جلوگیری از حملهور شدن موج و دات زنده به این مصالح از تهويه كافی برخ وردار بود ه در صورت نياز باید هر چند گاه يك بار با مواد ضد عفونی كننده و حشره كشن نسبت به سempا شی انبار اقدام شود. مصالح عایقکاری باید در انبارها به صورتی نگهداری شود که ویژگی های آن تغيير نكرده و از گرند عوامل آسيب رسان دور باشد[۹].

در يك کارگاه بزرگ معمولاً ملات در دستگاه ملات ساز مرکزی پیمانه و تولید می شود و به وسیله دامپر به نقاط متعدد پخش می شود. اين نقاط چند گروه آجر چینی را توسيط نيري کار خودشان تغذيه می کنند، اما واضح است که تعدد نقاط توزيع، درصد اتلاف را افزایش می دهد. بعضی اوقات ملات در کارگاه در ظرف های چوبی و یا فلزی ریخته می شود و این ظرف ها به وسیله فورک لیفت حمل می شود. بهتر آن است که ملات به طور خشک و آماده در جایی که به آن نياز است، تحويل شود. اين مصالح به صورت پیمانه شده با سیمان تولید می شود. اين مسئله نياز به مخلوط کردن در مقادیر بزرگ را کاهش می دهد[۹].

بارگیری، حمل و باراندازی فرآورده های تخته سیمای، باید با دقت انجام گيرد . انواع مختلف اين فرآورده ها، باید جداگانه دسته بندی و انبار شوند. محل انبار، باید تمیز و تا حد امکان سرپوشیده بود ه و از آلودگی فرآورده ها با خاک، مواد مضر، یخ و برف جلوگیری به عمل آيد[۱۱]. قطعات بتن پيش ساخته باید مطابق دستورالعمل تولید كننده آنها انبار شوند، اما اغلب جهت نگهداری و انبار کردن، آنها را روی مكان های از پيش آماده شده ای می خوابانند و قطعات بعدی را با فاصله روى قطعات قبلی می چینند. در عین حال باید از شiarها و حفره هایی که جهت اتصالات در سطح قطعات بتني پيش بینی شده است به خوبی در مقابل نفوذ و جمع شدن آب باران مراقبت و محافظت کرد. لازم است از حلقه های پيش بینی شده برای بلند کردن قطعه ها و میل گردها در مقابل شرایط آب و هوا و زنگ زدن به خوبی محافظت کرد تا بدین طریق از ایجاد لکه های زنگ زدگی روی بتني که در آنها به کار رفته اند، احتزار شود [۹].

پانل های بتني پيش ساخته را یا به صورت عمودی در قاب های A شکل یا در قفسه های مخصوص اين کار، نگهداری می کنند. در اکثر موارد آنها را در نزدیکی محل نصب نگهداری می کنند، تا به خوبی در دسترس باشند و هزینه جابه جایی آنها کاهش یابد. جهت نگهداری قطعات سنگین تر باید بسترسازی

کرد. علاوه بر پیش‌بینی قطعات نگهداری کننده مناسب، باید قسمت پایین قطعات را به کمک گوه محکم نمود تا از خطرات جدی ناشی از حرکت‌های احتمالی آن‌ها و آسیب رساندن به سایر قطعات جلوگیری شود. در عین حال باید قطعات بتنی نمادار را در مقابل پاشیده شدن گل و لای ناشی از حرکت وسایل نقلیه در راه‌های مجاور و آلدگی محافظت نمود.

قطعات پیش‌ساخته بتنی در صورتی که به خوبی محافظت نشوند، خیلی زود کثیف شده و از شکل می‌افتد. این در حالی است که آرماتورهای مسلح کننده نمایان می‌توانند لکه‌های بزرگی را روی سطوح بتنی ایجاد کنند که در صورت عدم اقدام فوری، محو کردن آن‌ها تقریباً غیرممکن خواهد بود. لوله‌های فاضلاب را جهت نگهداری روی تخته یا چهارتراش قرار می‌دهند تا از زمین فاصله بگیرد. خصوصاً در مورد اتصالات لوله‌ها باید دقت کرد که آن‌ها به صورت متناوت چیده شوند، در عین این که پایین‌ترین ردیف لوله‌ها را باید به کمک گوه یا میخ‌های چوبی مخصوص، کاملاً محکم کرد تا از حرکت‌های احتمالی لوله‌های انباسته شده روی هم جلوگیری شود. لوله‌های خاص با توپی‌های قالب‌زده شده پلی‌اتیلنی باید به گونه‌ای روی هم انبار شوند که توپی‌ها به صورت متناوب رو به سمت بیرون قرار گیرند، تا به آن‌ها آسیب نرسد. لوله‌های پی‌وی‌سی خشک و لوله‌های الیاف قیری باید به گونه‌ای انبار شوند که وزن بیش از حد آن‌ها به طبقات پایین‌تر تحمیل نشود. اعمال این دقت نظر در شرایط آب و هوایی گرم اهمیت زیادی دارد. زیرا در این شرایط تحمیل نیروی اضافی ناشی از چیدمان نامناسب ردیف‌های فوقانی، موجب تغییرشکل لوله‌های چیده شده در ردیف‌های تحتانی می‌گردد. لوله‌های پلاستیکی در بسته‌بندی و حین حمل باید به صورت طولی به خوبی محافظت شوند، چرا که در غیر این صورت به هنگام نصب به سختی در یکدیگر چفت و بست می‌شوند. در مواردی هم از ترکیبات پلی‌استایرن به عنوان جداکننده استفاده می‌شود.

پلاستیک‌ها مانند انواعی که در ساخت لوله‌های فاضلاب و یا لوله‌های آب مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید در مقابل صدمات ناشی از ضربه و همین‌طور رویارویی با دمای زیاد محافظت شوند. در غیر این صورت تغییرشکل‌های ایجاد شده در اثر تأثیر عوامل یاد شده منجر به بروز مشکلاتی در چفت و بست شدن لوله‌ها در اتصالات و عدم جریان مناسب مایعات در آن‌ها می‌شود.

بارگیری، حمل و باراندازی انواع مصالح فلزی باید با دقت انجام شود، به نحوی که مصالح تحت تنش‌های بیش از حدود مجاز قرار نگرفته و ویژگی‌های مطلوب آن‌ها تغییر نکند. قطعاتی که به هر علت آسیب دیده و دستخوش تغییر شکل شده‌اند، باید قبل از نحوی رضایت‌بخش و با نظر و تایید دستگاه نظارت، اصلاح و مرمت گردد. هنگامی که تعمیر قسمتهای معیوب بدون کم شدن مقاومت آن‌ها میسر نباشد، باید آن قسمتها تعویض گردد [۱].

قطعات کوچک مانند گیره‌های دیوار دوجداره و یراق‌آلات فلزی نیز نیازمند حفاظت‌اند. بعضی اوقات آن‌ها به سادگی در محوطه از نظر پنهان می‌شوند. اما مدیریت کارگاه قطعاً باید تمهیدی برای جلوگیری از این مشگل بیندیشد. بعضی اوقات جبران قطعات مفقود شده بسیار گران تمام می‌شود.



باید در نزدیکی جایی که قرار است در سازه استفاده گردد انبار شود. باید به همراه آن «مصالح نصب» مانند میخ و گیره‌های فلزی نیز تحویل و نگهداری شود. روش مناسب توزیع این گونه مصالح در حجم زیاد، استفاده از تریلر است که توسط تراکتور یا دامپر کشیده می‌شود. چنانچه بیش از یک تریلر در اختیار باشد، در حالی که یک تریلر بارگیری شده تخلیه می‌شود دیگری در حال بارگیری در نقطه دیگری از محوطه است [۹].

ممکن است توسط ماشین‌آلات تحویل مصالح، مستقیماً در محوطه کارگاه تخلیه شوند و بعد توسط تریلر یا لیفت‌تراک به ناحیه در دست اجرا حمل شوند. اما برای مقادیر بزرگ، بهتر است که چارچوب‌ها مستقیماً در انبار کارگاه تخلیه شده و تا زمان استفاده محافظت و نگهداری شوند [۹]. این وسائل باید در مکان‌های محافظت شده‌ای نگهداری شده و هنگامی که به آن‌ها نیاز است به کارگاه تحویل داده شوند. در حین توزیع، باید آن‌ها را به دقت جایه‌جا کرد چون در این هنگام است که خصوصاً به مخازن و سیلندرها صدمه وارد می‌شود [۹].

در محوطه و یا در کنار ساختمنی که عملیات توفال کوبی و نمدگذاری سقف در آن شروع شده است انبار می‌شوند. برای سقف‌های صاف، تمام قطعات سقف، تخته‌های عایق و نمد مستقیماً در کنار ساختمن تحویل داده می‌شوند و توسط ورقه‌های پلی‌اتیلن تا زمانی که به مصرف بررسند محافظت می‌شوند. این مسئله ممکن است در یک کارگاه محصور رضایت‌بخش باشد اما در کارگاهی که این مصالح بدون حفاظاند، این گونه نگهداری نامناسب و توأم با خطر است [۹].

۱۲-۱ تحویل از انبار

ثبت دقیق و کامل گردش مصالح در یک کارگاه شلوغ و پر ازدحام بدون بهبود بخشیدن به وضع موجود و بدون بهره‌گیری از کادری مجبوب و کارآزموده کار دشواری است . به همین جهت بسیاری از پیمانکاران به استفاده از روش‌های بدون دقت خود جهت ارزیابی حدودی و تخمینی مقدار مصالح مصرف شده در کارگاه قناعت می‌کنند. در کل، هرگونه ارزیابی موجودی مصالح در انبار، مستلزم نظارت ماهانه بر ریز موجودی و بررسی ارتباط موجودی‌ها با میزان پیشرفت کار در عمل است [۱۶].

برای بررسی هر دسته از مصالح، موجودی فعلی را با مقدار تحویل داده شده به انبار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت مقایسه می‌کنند. به این ترتیب، مقادیر مصرف شده از هر مصالح مشخص می‌شود. اغلب در عمل، مواد و مصالح معیوب و غیرقابل استفاده بدون آن که مقدار آنها در جایی ثبت گردد، کنار گذاشته می‌شوند. به همین جهت در ارزیابی‌هایی که در خصوص مصالح مصرف شده به صورت میان دوره‌ای انجام می‌شود منظور نمی‌گردد. از این بابت، پیمانکار معمولاً در انتهای پروژه متوجه این گونه ضررها می‌شود که عموماً قابل جبران نیستند [۱۶].

در بسیاری از پروژه‌ها در شروع کار دقت و نظارت چندانی در خصوص ثبت دقیق و کامل گردش مصالح در کارگاه انجام نمی‌شود. اما در میانه کار زمانی که پیمانکار کم کم متوجه بروز ضررها باید از این

بابت می‌شود، سعی می‌کند تا با اعمال نظارت و دقت زیاد جلوی این ضررها و زیان‌ها را بگیرد اما عمدتاً به دلیل گذشت زمان، موفقیت چندانی از این تغییر رویه حاصل نمی‌شود. بنابراین برای جبران زیان‌های وارد آمده از این بابت لازم خواهد شد در گزارش‌ها و صورت وضعیت‌هایی که برای پرداخت‌های موقت بعدی تهیه می‌شوند، ادعاهایی بر اساس مفاد قرارداد تنظیم نماید.

جهت تحويل مصالح تنها پرسنل مجاز حق دسترسی به انبارها را دارند. بهتر است این افراد به سرکارگرها محدود شوند. زیرا می‌توان مسئولیت توزیع مصالح را هم به آنها سپرد. در کارگاه همیشه تمایل بر این بوده که مواد و مصالح به مقدار بیشتر از آنچه که مورد نیاز است درخواست شود تا در قبال آسیب‌ها و خطاهای احتمالی پیش‌بینی لازم به عمل آمده باشد. چنانچه مسئول انبار فهرستی از مصالح مورد نیاز داشته باشد، کنترل سریع درخواست عملی خواهد بود [۱۶].

موجودی مصالح را می‌توان روی فرم شبهی فرم تحويل کالا (به صورت کارکس) ثبت و نگهداری کرد. از این رو، هر مقدار از مصالحی که از انبار کارگاه، از هر نوعی و برای هر بخشی و به هر منظوری خارج می‌شود را می‌توان در آن فرم ثبت کرد. اگر یک نسخه از این فرم به کسی که کالاها و مصالح را تحويل می‌گیرد داده شود، او می‌تواند مقدار دقیق مصالحی را که توزیع کرده است در آن ثبت کند و پس از ثبت، فرم را به انبار باز گرداند. به این ترتیب می‌توان اطلاعات دقیق گویش کالا و مصالح را در کارگاه به خوبی ثبت و ضبط کرد. هر نوعی از اجزا و مصالح که از انبار خارج می‌شوند، چه تعداد کمی پیچ یا میخ باشد و چه قطعات بزرگی چون در و پنجره، باید تحت نظارت و کنترل یکسانی قرار گیرند.

بعضی از مصالح را می‌توان به صورت فله‌ای با تخلیه مستقیم از تریلرهایی که به کمک تراکتور یا دامپر کشیده می‌شوند، توزیع کرد. در حالی که بعضی اقلام را می‌توان بلافصله پس از ورود مستقیماً با همان ماشین به محل مصرف تحويل داد. البته این بستگی به مقدار و حجم مصالح مربوط هم دارد. به هر حال در تمامی موارد باید هر بخشی از کارگاه که مصالح به این شکل به آن تحويل شده است را روی جدول مصالح بدھکار کرد. همه مصالح به محض بارگیری بر روی تریلر جهت حمل به نقطه مورد نظر، باید به دقت ثبت شوند و مقدار مصالحی که در نقطه تحويل تخلیه می‌شوند نیز باید کنترل نمود و با مقدار بارگیری شده مقایسه کرد. چرا که امکان دارد بعضی از مصالح موقع انتقال به طور اشتباہی در نقطه دیگری تخلیه شوند [۱۶].

۱۳-۱ بسته بندی و اهداف بسته بندی

بسته بندی برای دستیابی به اهداف گوناگون مانند حفاظت کالا، ایجاد اینمنی لازم، اطلاع رسانی و بازاریابی انجام می‌شود. بسته بندی استاندارد در زنجیره تأمین نیز اهمیت دارد و می‌تواند به کاهش هزینه‌ها منجر شود. بسته بندی استاندارد در حمل و نقل بهینه محصولات نقش مهمی ایفا می‌کند. کیفیت مطلوب مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی، استحکام، دوام، کارایی و ابعاد استاندارد بسته بندی به کاهش هزینه‌ها در مراحل بارگیری، استفاده بهینه از فضای وسیله نقلیه و تسريع در



جابجایی کالاها منجر می‌شود. بسته‌بندی، محصولات را از سرقت در حین حمل و نقل یا جابه جایی کالا مصون می‌دارد و محتویات خود را از آسیب دیدن کمیت و کیفیت کالا حفاظت می‌کند. بسته بندی استاندارد با کارایی و اثربخشی انبارداری ارتباط تنگاتنگ دارد و با استفاده از آن هزینه‌های مربوط به نگهداری کالاها، استفاده از تجهیزات و نیروی انسانی در انبارداری کاهش می‌یابد [۱۵].

گرچه بسته‌بندی استاندارد هزینه‌هایی را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، اما دستیابی به اثربخشی و کاهش هزینه‌ها در زنجیره تأمین با بهره‌گیری از نقش بسته‌بندی‌های استاندارد در هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین امکان پذیر است. بسته بندی مصالح با عنایت به الزامات متعدد و جنبه‌های کارشناسانه، برای دستیابی به اهداف گوناگون زیر صورت می‌گیرد:

الف- حفاظت کالا

یکی از اهداف بسته بندی حفاظت از محتویات بسته بندی و تامین ایمنی و سلامت و حفظ کیفیت آن است. بنابراین اصولاً مواد به کار رفته در بسته‌بندی نباید هیچگونه مخاطره‌ای را نسبت به کیفیت و ایمنی مصالح ایجاد کند و ضرورت دارد طراحی بسته‌بندی با بهره‌گیری از مواد اولیه مناسب و با توجه به ویژگی‌های کالای مورد نظر، به گونه‌ای باشد که حفاظت فیزیکی و شیمیایی از مصالح را امکان‌پذیر نماید و ایجاد مخاطراتی مانند سقوط، ضربه و لرزش و عوامل محیطی مانند وجود سرمه، گرما، نور و رطوبت طی زنجیره تأمین از تولید تا نگهداری در انبار، توزیع و مصرف به مصالح آسیب نرساند. از این رو، بسته‌بندی باید دارای جنس، شکل و ابعاد مناسب، استحکام، مقاومت، دوام و کارایی لازم باشد تا در انتهای زنجیره عرضه، کالایی با ویژگی‌های مطلوب و مورد انتظار مصرف کننده به وی تحويل داده شود [۱۵].

ب - ایجاد ایمنی

از جمله اهداف بسته‌بندی تأمین ایمنی لازم است تا افرادی که با توجه به الزامات شغلی یا به منظور استفاده از مصالح با آن تماس دارند، از مخاطرات ناشی از محصول مصون باشند. برخی از کالاها دارای ویژگی‌هایی هستند که رعایت توصیه‌های کارشناسان حمل و نقل یا توجه به الزاماتی مانند دستورالعمل‌های حمل و نقل کالاها خاص و اجرای استانداردهای اجباری بسته بندی را ایجاب می‌نماید [۱۵].

پ - اطلاع رسانی

هدف دیگر بسته‌بندی انتقال اطلاعات مورد نیاز درباره مشخصات فنی مصالح، نحوه حمل، شرایط نگهداری و شیوه مصرف آن است. مقررات برچسب‌گذاری برای انواع مصالح ارائه شده به بازارهای داخلی یا بین‌المللی الزامات ویژه‌ای را تعیین کرده است [۱۵].

۱۴-۱ حمل و نقل مصالح ساختمانی

۱-۱۴ کلیات

شرکت بین‌المللی اوتد^۱ راهبردهای عملیاتی مدیریت جهانی مواد و ارزیابی لجستیک را به شرح زیر ارائه کرده است:

انتخاب روش حمل با توجه به شکل، وزن، قیمت، نوع کالا و ترکیب شیمیایی محموله انجام می‌گیرد. اصلی ترین عوامل در انتخاب روش حمل ماهیت مواد، حجم و مسافت جابجایی است. انتخاب روش حمل یک محموله و حامل مناسب بر روی موارد زیر تاثیر دارد:

- هزینه‌های حمل و نقل
- هزینه‌های نگهداری موجودی
- زمان انتقال محموله
- قابلیت اطمینان در تحويل
- خدمت دهی به مشتری

نیازمندی‌های یک سیستم مدیریت حمل و نقل عبارتند از: ذخیره و پردازش اطلاعات، اندازه گیری عملکرد حمل و نقل، طراحی و شبیه سازی شبکه حمل و نقل، برنامه‌ریزی کلی حمل رو به داخل و رو به خارج، برنامه‌ریزی حمل و بار [۲].

۲-۱۴ تعاریف

اصطلاحات به کار رفته در مبحث حمل به شرح زیر می‌باشد:

بارگیر: قسمت ثابت یا غیرثابتی از وسیله نقلیه باری است که کالا، داخل یا روی آن قرار می‌گیرد. پک‌ها: پک‌ها بسته‌های واحدی هستند که از چندین لایه کالای مشابه یا متفاوت تشکیل شده‌اند و جهت حمل بر روی پالت قرار می‌گیرند.

عدل، کیبع و گونی: خصوصیت اصلی این بارها تراکم کم، حجم زیاد و ابعاد بزرگ می‌باشد. باندل: مصنوعات فلزی، لوله‌های با قطر کم، صفحات آهنی، تیرآهن، اتصالات و محموله‌های مشابه چوبی دسته‌بندی شده توسط مفتول‌های سخت با قطر حداقل ۵ میلیمتر که اصولاً نباید وزن ناخالص هر دسته از ۲۰۰۰ کیلوگرم تجاوز کند.

بارهای محاط: منظور از بار محاط، باری است که توسط ساختار بارگیر وسیله نقلیه اعم از دیواره‌ها، باربندها، درها و بارهای دیگر احاطه می‌شود و شامل طیه‌های فله‌ای، جعبه‌ها، کارتنهای، صندوق‌ها، بارهای متحرک و غیره می‌باشد.

بار فله‌ای: بخشی از مبادلات بین‌المللی را کالاهای فله معدنی و صنعتی تشکیل می‌دهند که نیازمند بسته‌بندی خاصی نیستند و داخل انبارهای کشتی یا کانتینرهای مخصوص، بارگیری و حمل می‌شوند.

^۱ Odette



بارهای بزرگ: شامل انواع کانتینرها، تانکرها، وسایل نقلیه، ماشین آلات راهسازی، ماشین آلات کشاورزی، توربین‌های برق و ترانسفورماتورها می‌باشد.

قید افقی (بلاکینگ): سازه، ابزار یا جسمی است که از حرکت افقی بار جلوگیری کند.

بند: بندها ابزار ایمنی هستند که اجزاء بار را به یکدیگر و به محل های اتصال وسیله نقلیه متصل می‌نمایند. انواع زنجیرها، سیم‌ها، تسممهای ... به عنوان زیر مجموعه‌ای از بندها تعریف می‌شوند.

پوشش بار: هدف از پوشاندن بار، از یکسو حفاظت آن در برابر شرایط آب و هوایی و از سوی دیگر محافظت از مردم و محیط زیست در برابر سقوط و پخش شدن بار است. به عنوان مثال چادر برزنی پوشش ضد آبی است که برای پوشاندن بار به کار می‌رود.

پالت: صفحه مشبك چوبی پایه‌داری است که شاخک‌های لیفتراک در زیر آن قرار می‌گیرد و به راحتی آن را جابجا می‌کند. معمولاً برای حفاظت از بسته‌بندی‌های ساده از پالت استفاده می‌شود و در نتیجه موجب سهولت و تسريع عملیات تخلیه و بارگیری می‌گردد. پالت معمولاً از الارهای چوبی بلند و محکمی ساخته می‌شود تا بتواند به راحتی وزن بار و تکان‌های سخت را در بارگیری و در طی حمل تحمل کند و امکان جابجایی از چهار جهت را دارد می‌باشد [۱۴].



شکل ۱-۱۲- پالت

مصالح پالت‌بندی شده ساده‌تر از بارهای بسته‌بندی شده جابه‌جا می‌شوند. اما قیمت این پالت‌ها را نیز باید به قیمت مصالح افزود. پالت‌ها از قطعات چوبی، پلاستیکی یا فلزی ساخته می‌شوند. جدا از نمونه‌های ساخته شده از کاغذ ضخیم و تخته‌های چوبی، پالت چوبی رایج‌تر اما گران‌تر تمام می‌شود. بنابراین در بیشتر مواقع باید در صورت امکان از پالت‌ها چندین بار استفاده شود. بیشتر پیمانکاران برای جابه‌جایی بسته‌های تحویل شده در کارگاه از پالت‌های خالی دوباره استفاده می‌کنند. آمار ضایعات پالت‌ها به علت بی‌دقیقی در جابه‌جایی و توزیع، چشمگیر است. آمار نشان می‌دهد که در انگلستان طی یکسال از ۴۳/۶ میلیون پالت، ۵ میلیون پالت از بین رفته است. ابعاد پالت‌ها متفاوت است. اگر چه بیشینه وزن پیشنهاد شده ۱۲۰۰ kg است اما فدراسیون ملی کارفرمایان صنعت ساختمان (NFBTE) و انجمن توسعه آجر (BDA) در انگلستان بر روی حداکثر ظرفیت یک تن با هم به اتفاق نظر رسیدند. آنها همچنین در مورد پالت استاندارد با ابعاد ۹۱۴×۱۳۹۴ میلی‌متر توافق کردند. اگر چه این توافق در

میان همه تولیدکنندگان آجر وجود ندارد. تولیدکنندگان سیمان از پالت‌های مناسب با گنجایش یک تن (۲۰ بسته سیمان) و پالت‌های با گنجایش یک و نیم تن (۳۰ بسته سیمان) استفاده می‌کنند [۱۶]. بالابرها مکانیکی امروزه کاملاً جایگین تخلیه دستی بار شده‌اند. تولیدکنندگان آجر از نمونه های مختلف جرثقیل‌های نصب شده بر روی کامیون استفاده می‌کنند. این وسایل طوری ساخته شده‌اند که برای تخلیه سفال‌های سقف، بلوك‌های بتُنی، لوله‌های فاضلاب، قطعات فولادی، میلگرد و فرآورده‌های دیگر نیز مناسب‌اند. این روش به طور مشخص حتی بیشتر از روش‌های پیشرفته تحويل مصالح مختلف می‌تواند در یک زمان انجام شود. به طوری که راننده جرثقیل نصب شده بر روی کامیون قبل از جابه‌جایی بار اصلی خودش بار وسایل حمل دیگر را تخلیه می‌نماید. عمل تخلیه بار نباید کارگرها را به مخاطره بیندازد و این مسئله در مورد چیزی و انبار کردن مصالح نیز صادق است. شرایط بهداشت و ایمنی در مراحل کار باید با توجه به قانون کار در نظر گرفته شود. جرثقیلی که بر روی کامیون کارخانه تولیدکننده برای تخلیه و تحويل مصالح نصب شده است باید همانند دیگر جرثقیل‌ها در کارگاه با مشخصات مورد نیاز مطابقت کند.

گرچه تخلیه اغلب ممکن است توسط وسایل نصب شده بر روی وسیله نقلیه تحويل مصالح، انجام شود اما انتخاب صحیح ماشین‌آلات در توزیع بعدی مصالح، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. تجربه‌های قبلی همیشه بهترین راهنمای نیستند و با استفاده از سیاهه مصالح اصلی که در کارگاه جابه‌جا می‌شوند، می‌توان مناسب‌ترین نوع ماشین‌آلات را تعیین کرد. بیشتر مصالح توسط ماشین‌های کفی و لیفت‌تراک تحويل داده می‌شوند و این ماشین‌آلات می‌توانند مصالح را در جهت افقی و (با محدودیت‌های مشخص) در جهت عمودی جابه‌جا کنند [۱۶].

پیش‌کشیدگی: برای حفظ نیروی اصطکاک در طول رانندگی، بار باید همواره با وسیله نقلیه در تماس باشد. بدین منظور بند باید به نحو صحیح، قبل از شروع حرکت وسیله نقلیه، کشیده شود.

تیغه محافظ: مانعی عمودی که در وسط یا جلوی عرش وسیله نقلیه قرار دارد و از حرکت رو به جلوی بار جلوگیری می‌کند.

تخته سر: منظور از تخت هسر و محافظ، تجهیزاتی هستند که مابین کفی و کایین راننده بر روی کفی قرار می‌گیرند و با توجه به مقاومت خود، راننده را از خطرات احتمالی جابجایی بار در جهت جلو محافظت می‌کنند.

جداکننده: جسمی که زیر یا بین دسته‌های بار قرار می‌گیرد تا بارگیری یا تخلیه بار را توسط لیفتراک، آسان کند. جداکننده‌ها از جنس چوب سخت یا نرم و به شکل مستطیل یا مربع‌اند. برخی نیز یک روکش لاستیکی ضدلغزش دارند که با بار در تماس است.

جا ستون: مادگی‌هایی که در طرفین یا انتهای بارگیر وسیله نقلیه قرار دارند و ستون‌های محافظ بار در آن نصب می‌شوند.

زین: نوعی قید کرادل خاص است که برای مهار بارهای کروی و استوانه‌ای شکل بزرگ به کار می‌رود.



ضربه گیر: هر جسم انعطاف پذیر و نرمی است که برای نگهداری و حفاظت بار به کار رود. ظرفیت یا وزن بار مجاز وسیله نقلیه: حداقل وزن بار یا مسافر است که با توجه به نظر کارخانه سازنده و ضوابط و مقررات فنی مربوط تعیین می‌گردد. قید: قطعه، ابزاری است که در مقابل یا اطراف بار قرار می‌گیرد و از حرکات افقی بار جلوگیری می‌کند.

قید کرادل: قیدی که برای جلوگیری از غلتیدن بارهای کروی یا استوانه‌ای به کار می‌رود.



شکل ۱۳-۱ قید کرادل

کفی: بارگیری غیرثابت دارای کف پوشیده و بدون دیواره اطاق بار که عموماً برای حمل آهن‌آلات، رول، کالاهای بسته بندی شده و در برخی موارد کانتینر استفاده می‌شود.

گوه: قطعه‌ای با مقطع مثلثی شکل و از جنس صالح سخت است که برای جلوگیری از چرخش کالاهای کروی یا استوانه‌ای شکل به کار می‌رود.

لایه‌های افزاینده اصطکاک (ضدلغزش): وسیله‌ای که بین عرشه وسیله نقلیه و بار یا بین لایه‌های بار قرار می‌گیرد تا اصطکاک بین این سطوح را افزایش دهد.

محافظ لبای: وسیله‌ای که روی لبه‌های بیرونی بار قرار می‌گیرد تا فشار بند را روی بلور کنترل کند و خود بند و بار را از آسیب دیدگی محافظت نماید و موجب سهولت در کشیدگی بند شود.

وینچ: ابزاری برای کشیدن بندهاست که بل آچار مخصوصی، بندهای استفاده شده را محکم می‌کند و در حالت کشش قرار می‌دهد.

شممال: میله قائم‌الزاویه از جنس فولاد یا مواد دیگر است که برای قراردادن تخته‌ها و صفحات بر روی آن به کار می‌رود. تعریف دیگر چنین است: شممال بلوك مکعب مستطیل از محصولات میانی نورد فولاد است که سطح مقطع آن کوچکتر از ۳۲۵ سانتیمتر مربع باشد.

۳-۱۴-۱ تنظیم بار و نحوه استقرار آن روی بارگیر

وسیله نقلیه باید متناسب با باری که قرار است حمل کند، انتخاب شود. این وسیله باید از ظرفیت مناسب حمل بار و نیز فضای کافی برای جاسازی بار برخوردار باشد. وسیله نقلیه نباید بیشتر از میزان باری که در آیین‌نامه حمل بار در راههای کشور تعیین شده است، بارگیری شود. طول، عرض و ارتفاع بار نیز نباید از حد مجاز و قانونی آن تجاوز کند، زیرا احتمال برخورد آن با موانع سر راه در طول سفر وجود دارد [۱۴].

برای رعایت بیرون‌زدگی مجاز بار و نیز حصول اطمینان از توزیع وزنی مناسب بار جهت حفظ تعادل، وسایل نقلیه‌ای که بار طویل حمل می‌کنند، باید از طول کافی برخوردار باشند. برای پایداری بیشتر بار، استقرار کالا بر روی بارگیر باید از جهتی انجام گیرد که مرکز ثقل محموله مصالح ساختمانی در کمترین فاصله از کفی و سطح جاده قرار گیرد.

زمانی که باید چند بار مصالح ساختمانی مختلف اعم از کوچک و بزرگ روی وسیله نقلیه قرار گیرند، باید بارهای ضعیف و آسیب پذیر را پشت یا روی بارهای بزرگتر و مقاومتر قرار داد. هدف از این کار جلوگیری از آسیب دیدن بارهای کوچک به هنگام ترمز گرفتن و کاهش ناگهانی شتاب است. بار آن دسته از مصالح ساختمانی که از لحاظ ساختاری، پتانسیل ایجاد خطر را دارد، لبید به گونه‌ای بارگیری شوند که هنگام ترمزها یا انحراف وسیله نقلیه برای راننده و دیگران خطری در پی نداشته باشند [۱۴]. برای جلوگیری از واژگونی بارهای بلند به هنگام ترمزهای شدید، طول بار جهت حرکت وسیله نقلیه نباید کمتر از ۸/۰ ارتفاع آن باشد. برای جلوگیری از بی ثباتی بار در حرکت در قوس‌های افقی جاده، عرض بار نباید کمتر از ۵/۰ ارتفاع آن باشد.

برای جلوگیری از واژگون شدن بارهای بلند، بندها باید به نیمه بالایی بار و در دو طرف آن بسته شوند و زاویه‌ای که با افق ایجاد می‌کنند از ۶۰ درجه بیشتر نباشد. برای بستن بارهای بلند باید از زنجیر استفاده نمود، زیرا به هنگام استفاده از تسمه بافت و طناب، این بندها دچار کشیدگی می‌شوند و پیش از آن که به کشش لازم برسند، بار بلند واژگون خواهد شد. بارهای بلند و نایابد و دارای شکل نامتقارن را نباید تنها با بند مهار کرد. در این موارد باید بار را در حد امکان به صورت افقی بر روی کفی قرار داده و از وسیله نقلیه و بارگیری با ساختار خاص استفاده نمود [۱۴].

۱-۱۴-۴-وسایل و تجهیزات مهار

ساختار و تجهیزات مهار کننده بارگیر اعم از اتصالات، تخته‌سرها، درهای کناری، محافظ نرده‌های جلویی، سقف و پوشش نرده‌ای و غیره باید سالم و کارآمد باشند. اگر هر یک از این وسایل آسیب بینند یا به قدر کافی مقاوم نباشند، بار منحرف می‌شود و سقوط می‌کند. به طورکلی ابزار و تجهیزاتی که برای نگهداری بار به کار می‌روند، باید به قدر کافی در برابر فشارهای وارد از طرف بار و بندها مقاوم باشند. این تجهیزات (گوهه‌ها، قیدها و جداکننده‌ها) باید به طور جداگانه و محکم به وسیله نقلیه متصل شوند [۱۴].

از کیسه‌های شن و خاک اره فقط می‌توان هنگام بارگیری و تخلیه استفاده کرد. از این کیسه‌ها نباید به هنگام حمل و نقل بار استفاده نمود چرا که در اثر حرکت در جاده شکل خود را از دست می‌دهند. در صورتی که تخته‌سر و محافظ در برابر بار مورد نظر از مقاومت کافی برخوردار نباشند، باید با بستن زنجیر به بالا و کناره‌های آنها، ظرفیت این تجهیزات را افزایش داد. این زنجیر در برابر شوک‌های ناشی از ترمز، مقاومت می‌کند و اگر در ارتفاع دو سومی بار قرار گیرد، کارایی بیشتری خواهد داشت.



در مقابل شرایط جوی از قبیل باد، باران و گرد و خاک که احتمال آسیب دیدن مصالح ساختمانی را افزایش می‌دهند، باید برای حفاظت بار از چادر استفاده نمود. در این حالت، استفاده از چادرهای بروزنتی به لحاظ جاسازی و مهار ایمن بار مصالح ساختمانی، مناسب‌تر است. در مورد حمل و نقل بارهای فله‌ای واحد مانند سنگدانه که احتمال پراکنده شدن آنها وجود دارد، چادر به عنوان ابزار ثانویه مهار بار به کار می‌رود، مشروط برآن که چادر پاره یا سوراخ نباشد و بار نیز به آن صدمه نزد و آن را پاره نکند [۱۴].

طناب، زنجیر، تسممه‌فولادی و سیم بکسل از جمله بندهای متداولی هستند که همگی نیازمند کشندهای مکانیکی و رابط می‌باشند. هنگام ارزیابی دوام و مقاومت طناب‌ها، باید سطح و بین رشته‌های آن در هر متر از طول طناب، بررسی شود. همچنین هنگام کشیدن یک طناب باید هیچ‌گونه بریدگی یا گره‌ای در طول آن برای جلوگیری از باز شدن آن در اثر کشش وجود داشته باشد.

در هنگام استفاده از زنجیر در صورت وجود حلقه‌های شکسته یا خورده شده، پریدگی، شیار، خراشیدگی، گره خورده‌گی، پیچیدگی، خمیدگی یا کشیدگی در قسمت‌هایی از زنجیر که با بار و بارگیر در تماس است نباید از زنجیر استفاده نمود. زنجیرها نباید با سیم یا پیچ به بارگیر متصل شوند، زیرا با طرفیت زنجیر سازگار نیستند. شعاع انحنای گوشة بار باید بزرگ‌تر از ضخامت زنجیر باشد، در غیر این صورت، طرفیت بسته بندی زنجیر تا ۲۵ درصد کاهش می‌باید. برای اتصال زنجیرها به بار و بارگیر باید از قلاب استفاده شود. قلاب‌ها باید به زنجیرهای مناسب و اندازهٔ خود متصل شوند [۱۴].

برای استفاده از تسممه‌ها نیروی بسته‌بندی و کشش تسممه‌ها در مورد یک بسته، نباید بیشتر از نصف حداقل مقاومت تعیین شده و یا اندازه‌ای که سازنده برای مجموعه بار خود تعیین می‌کند، باشد. همچنین بارهای مصالح ساختمانی دارای سطوح لغزنده برای مهار مناسب و کارآمد، نیازمند نیروی بسته‌بندی بالایی هستند. بنابراین برای بسته‌بندی و محکم کردن این گونه بارها روی کفی، باید از تسممه‌های فولادی استفاده شود. این نوع بندها را نباید با گره یا وسیلهٔ دیگری به کفی متصل نمود. در استفاده از سیم بکسل‌ها این بندها نباید در نزدیک بسته‌ها و رابطه‌ها خم شوند. طرفیت تحمل بار اتصالات و گره‌ها باید با طرفیت بار سیم بکسل برابر باشد [۱۴].

۱-۱۴-۵-مهار انواع بارها

در مهار ورق‌ها و بارهای تخت (مانند پانل‌های بتُنی، تخته‌های سیمانی یا گچی و...)، بار را باید از تمام جهات با بستن به حفاظ جلویی و کناری، ریل کناری کفی، تیرک‌های قائم، ستون و غیره مهار کرد. ارتفاع این نوع بار را باید با قرار دادن شیئی زیر، اطراف و یا بر روی آن، تغییر داد تا بندها با افق زاویه بزرگ‌تر از ۳۰ درجه درست کنند.

یکی از انواع بسته‌بندی مصالح ساختمانی، استفاده از کیسه است. کیسه‌ها می‌توانند از مواد مختلفی مانند چتائی، گونی، پارچه، کاغذ و یا الیاف مصنوعی تهیه شده باشند. مصالح ساختمانی آسیاب شده مانند سیمان، گچ، آهک صنعتی، ملات خشک آمده و... در کیسه‌های کاغذی حمل می‌شوند. مصالحی که

در کیسه حمل می‌شوند بیشتر در معرض خطر آبدیدگی، چنگک، ریزش، پاره شدن و آلودگی ناشی از عوامل خارجی قرار می‌گیرند[۱۴].

در مهار کیسه و گونی مصالح ساختمانی (مانند پشم معدنی، عایق رطوبتی و...) آن را باید به پهلو خواباند و با لایه‌های دیگر در گوشه‌ها با زاویه مناسب محکم کرد. نباید دو ردیف روی هم را در یک جهت قرار داد. بار باید شکل واحدی داشته باشد. اگر نرده‌های جانبی به خوبی ثابت نشده باشند، برای مهار بارهای کناری باید از بند استفاده کرد. از آنجا که برخی از این بارها سطوحی لغزنده دارند، مهار آنها توسط بند دشوار خواهد بود و باید از لایه‌های افزاینده اصطکاک برای گیرداری بیشتر لایه‌های بار استفاده شود. نیمی از بار را که کف بارگیر قرار می‌گیرد، باید جداگانه بست. برای تقویت باریندها در مقابل فشا ر واردہ از سوی بسته‌های مصالح ساختمانی باید از یک زنجیر که به بالاترین نقطه باریند متصل است، استفاده کرد [۱۴].

بسته‌بندی میله‌های فلزی مانند تیرآهن و سیم‌های فلزی عموماً بصورت بندل انجام می‌گیرد. به تعداد خاصی از میله‌ها و یا تیرهای آهنی و مصالح مشابه که توسط رشته‌ای از سیم فلزی محصور می‌شوند یک بندل می‌گویند. خطر عمده بسته بندی بندل دله‌دزدی است.

در مورد بندل‌های مصالح ساختمانی مانند سنگ نما و امثال آن بندل‌ها باید در کنار هم و چسبیده به یکدیگر قرار گیرند. بندل‌هایی که در بیشتر از یک ردیف حمل می‌شوند، باید توسط بلاک یا ایجاد اصطکاک بین ردیف‌ها مهار گردد. در چیدمان آنها باید به پایین نگه داشتن مرکز ثقل توجه گردد. بندل‌ها باید مستقیماً روی بندل‌های دیگر یا جداکننده‌هایی با جهت و اندازه مناسب قرار گیرند. باید طول جداکننده به اندازه طول بندل باشد و تمام سطح زیرین آن را نگه دارد. عرض هر جداکننده بیش از ارتفاع آن باشد و بین لایه‌ها اصطکاک کافی ایجاد کند. بندل‌های ردیف‌های فوقانی باید با چند بند که روی ردیف دوم باندل‌ها یا در ارتفاع ۱/۸۵ متری از سطح کفی قرار می‌گیرند، مهار شوند. برای جلوگیری از حرکت به طرفین، بندل‌ها باید با ستون‌ها و تیرک‌های کناری محافظت شوند و توسط بندهایی که در یک ردیف قرار می‌گیرند، مهار گردد[۱۴].

بارها را باید محکم به یکدیگر محکم کرد تا از حرکت افقی آنها جلوگیری شود. در صورتی که نتوان بارها را به یکدیگر بست و حرکت آنها سبب بر هم خوردن تعادل وسیله نقلیه شود، باید آنها را تک تک مهار نمود. بین بارها باید حائل ایجاد کرد تا بار در داخل وسیله نقلیه حرکت نکند. در صورت لزوم باید از جداکننده‌های بار مثل پالت، تایر، تیرک‌های چوبی یا ضربه گیرها برای مهار تک تک بارها و نیز برای بارهای شکستنی استفاده بپرداز. بارها و اشیاء کوچکتر باید توسط بارهای بزرگتر احاطه شده و مهار گردد.

در مورد بارهایی که به واسطه وجود سرعت‌گیرها و در اثر خاصیت ارتجاعی فنر و تایرهای وسیله نقلیه احتمال پرتتاب شدن به بیرون می‌رود، باید با بند بسته شوند. بارهای یکپارچه سنگین را نباید با محاط



کردن در داخل بارگیر دیواره دار مهار کرد، مگر آن که ساختار بارگیر تمام حرکات افقی بار را مهار کند [۱۴].

بارهای فلهای را باید کاملاً محاط کرد یا در وسیله نقلیه ای قرار داد که در آن احتمال ریختن هیچ قسمت از بار وجود نداشته باشد. برای مهار بارهای سبک وزن درون کامیون‌های روباز که در تماس با جریان باد هستند و یا تحت تأثیر پرش‌های ناشی از ناصافی سطح جاده قرار می‌گیرند، باید از چادرهای برزنی و روکش‌های توری استفاده کرد. بارهای فلهای به هیچ عنوان نباید توسط وسایل نقلیه با بارگیرهای بدون محافظه حمل شود. این نوع بارها را باید با تانکرها و وسایل نقلیه ای که دارای قابلیت تخلیه از پهلو هستند، حمل نمود. این نوع بار را باید طوری بست که از حرکات افقی آن جلوگیری شود و بار باید در همه نقاط با ارتفاع یکسان قرار گیرد و اشیاء سنگین‌تر باید در زیر بار قرار گیرند [۱۴].

۱۵-۱ جابه‌جایی مصالح در کارگاه ساختمانی

مراحل جابه‌جایی مصالح در کارگاه ساختمانی شامل چهار فعالیت جداگانه زیر می‌شود:

- بالا بردن
- حمل و نقل در سطح
- جابه‌جا کردن و قرار دادن
- انبار کردن

این عملکردهای متفاوت به منظور انجام یک عمل هماهنگ می‌شوند. البته نوع بار، روش بالا بردن را تعیین می‌کند. هر نوع حمل و نقلی نیاز به انتخاب دقیق تجهیزات مکانیکی مناسب دارد . متناسب با این که مصالح قرار است در چه جهتی حمل شود نوع وسیله حمل و نقل تغییر می‌کند. امکانات مورد نیاز متناسب با مدت زمان انبار کردن تعیین می‌شوند. انبار کردن مصالح ممکن است چیزی بیش از یک توقف کوتاه در مراحل کار نباشد. با این وجود قرار دادن و جابه‌جا کردن صحیح عامل مهمی در حفاظت از مصالح است که باید در نظرات بر روی فعالیت‌های باقی‌مانده نادیده گرفته شود [۱۶].

جابه‌جایی مصالح باید چنان برنامه‌ریزی شود که با دیگر فعالیت‌های جاری در کارگاه همزمان دیده شود و موفقیت تنها با در نظر گرفتن موارد زیر به دست می‌آید:

- توجه لازم به شکل بسته‌بندی
- نظارت بر روند و ترتیب تحویل مصالح
- به کارگیری تجهیزات مناسب
- نظارت درست بر تمام عملکردها [۱۶].

جابه‌جایی مصالح تنها یک مشکل کارگاهی نیست بلکه عملکرد طراح، تولیدکننده و پیمانکار بر روی آن تأثیر می‌گذارد. از جمله شکل، وزن و استحکام مصالح در این زمینه بسیار تعیین کننده است . نوع

بسته‌بندی بستگی به تولیدکننده دارد. جابه‌جایی غیرضروری مصالح هزینه کارگاه را بالا می‌برد. در حالی که می‌توان از اتلاف مصالح به کمک بازرسی مجدد برنامه ماشین آلات و تجهیزات به کار گرفته شده، جلوگیری نمود.

تولیدکنندگان عumoًلاً تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن بسته‌بندی‌های مناسب تا اندازه ای به مشکل جابه‌جایی مصالح توجه کنند. اما هنگامی که بسته برای توزیع بارگیری می‌شود دیگر استفاده از روش‌های قدیمی و سنتی کارساز نیست. ابداع بارهای بسته‌بندی شده در صنعت حمل و نقل، تغییرات اساسی به وجود آورده است که این مسأله در افزایش کانتینرها و وسایل نقلیه باری کانتینری کاملاً مشهود است. قیمت سوخت روز به روز افزایش می‌یابد و سیستم بارهای بسته بندی شده به اقتصاد حمل و نقل کمک کرده است. بارهای بسته‌بندی شده در بسته‌ها و پالت‌ها تحویل داده می‌شوند و با نوارهای فنری و یا پوشش‌های پلی‌اتیلن بسته و ایمن می‌شوند [۱۶].

به منظور سهولت در جابه‌جایی مصالح در کارگاه، در بارگیری مصالح بلید موارد زیر در نظر گرفته شود:

- نوع اجزا و مصالح
- چگالی مصالح
- شکل و نحوه قرارگیری مصالح در بسته
- ابعاد و ظرفیت بارگیری وسیله نقلیه

نوع مصالح در ابعاد کلی بسته‌ها و همچنین امکان جاگیری بسته تأثیر می‌گذارد. برای مثال آجرها و بلوک‌ها که در شکل‌های استاندارد ساخته می‌شوند به راحتی بسته‌بندی می‌شوند. در حالی که قطعات چوبی با طول‌های متفاوت بسته‌هایی را به وجود می‌آورند که به سختی می‌توان آنها را بدون به وجود آوردن فضاهای خالی و غیرقابل مصرف انبار کرد. اگر بسته‌هایی بار در ابعاد یکسان باشند ممکن است به علت چگالی‌های متفاوت مواد، وزن آنها متفاوت شود که این مسأله به دلایل زیر قابل قبول نیست:

- توانایی جابه‌جایی وسایل حمل و نقل
- توانایی محدود و مشخص تجهیزات مناسب باراندازی

نظریه‌ای که بر مبنای آن بیشینه وزن برای بسته‌های بار نباید از ۱۲۰۰ کیلوگرم تجاوز کند عرض مجاز بسقهای بار باید حداقل حدود ۱۲۰۰ mm باشد که در این صورت می‌توان دو ردیف از آنها را در کنار هم در وسایل نقلیه استانداردی که عرض آنها ۲۵۰۰ mm است، قرار داد. در این صورت بارگیری و باراندازی در هر دو جهت ماشین امکان پذیر است. با در نظر گرفتن قانون حداقل وزن که برای هر بسته بار ۱۲۰۰ kg است با توجه به عرض مجاز، می‌توان به راحتی طول و ارتفاع بسته بار را که در وسایل نقلیه بارگیری می‌شود تعیین نمود [۱۶].

در کلیه پروژه‌های ساختمانی، مصالح پیوسته در سطح کارگاه جایه‌جا می‌شوند. توزیع مصالح باید کاملاً تحت نظر از باشندگان، چون بر اثر بی‌دقیقی مقدار زیادی مصالح اتلاف می‌شوند و یا به هدر می‌روند.



چنانچه پیمانکار از اتلاف مصالح در کارگاه باخبر باشد، توزیع آن را به شیوه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که مصالح در محل مورد نیاز و به مرور و همزمان با پیشرفت کار تخلیه شود. بنابراین در کارگاههای بزرگ چندین نقطه توزیع مورد نیاز است تا تحويل مصالح به طور مرتب صورت پذیرد، در غیر این صورت اجرای پروژه قطعاً به تأخیر خواهد افتاد.

انبار موقت مصالح باید فوراً در محل اجرا برپا شود. اما برنامه‌ریزی فرآگیر عملیات مختلف ساختمانی موجب به حداقل رساندن محل‌های دپوی مصالح خواهد شد. دپوی مصالح باید دائم تحت نظارت باشد تا میزان مصرف مصالح مشخص شود، تدبیر لازم از نظر مقابله با کاهش مصالح به سرعت پیش بینی شود و مانع از تراکم مصالح مزاد بر احتیاج گردد [۱۶].

۱۵-۳-۲ انواع وسایل حمل و نقل مصالح ساختمانی در داخل ایار با منبع تغذیه الکتریکی ۱-۲-۳-۱ جرثقیل‌ها:

جرثقیل دستگاهی است که بتواند بارهای سنگین را در حالت معلق در امتداد قائم و افق جابجا نماید. انواع جرثقیل:

- ۱- جرثقیل‌های متحرک
- ۲- جرثقیل‌های سیار

اکثرا در انبارها از جرثقیل‌های متحرک استفاده می‌شود.

انواع جرثقیل متحرک

- جرثقیل سقفی (overhead crane)
- جرثقیل دروازه‌ای (Gantry crane)
- جرثقیل برجی (Tower crane)
- جرثقیل بازوئی (Jip crane)
- جرثقیل دروازه‌ای گردان (Portal crane)
- جرثقیل نیمه دروازه‌ای (Semi-Gantry crane)
- جرثقیل دیواری (Wall crane)

جرثقیل سقفی مداول ترین جرثقیلی است که در انبارهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد . این جرثقیل بر روی دو ریل موازی در ارتفاع مناسبی از سقف انبار قرار گرفته است و قادر است بار را در دو جهت افقی و عمودی جابجا کند.

انواع خطرات و اصول ایمنی جرثقیل‌ها به شرح زیر است:

- (۱) خطرات الکتریکی
- (۲) بارگذاری بیش از حد مجاز
- (۳) خطرات مسیر جرثقیل
- (۴) خطرات آتش سوزی در جرثقیل

۵) سقوط از پرتگاه جرثقیل

نکات ایمنی عمومی جرثقیل‌ها به شرح زیر است:

- بالا و پایین بردن کاملاً عمودی بار به طوری که در حین بلند کردن نوسان نداشته باشد
- بازدید روزانه‌ی اپراتور قبل از شروع کار از کلیه قسمت‌های جرثقیل و دقت کافی از صحت وضعیت قطعات

- حداکثر ظرفیت مجاز جرثقیل باید در طرفین دستگاه حک شده باشد
- تمام چرخ دنده‌ها و سایر قسمت‌های انتقال دهنده‌ی نیرو باید دارای حفاظ و پوشش مناسب باشد
- تحت هیچ شرایطی بار نباید برای مدت طولانی به صورت معلق در هوا نگه داشته شود.
- برای جابجایی بارهای سنگین، ابتدا بار را به اندازه‌ی ۱۵۰ ملیمتر از زمین بلند کرده اگر اتفاقی نیفتاد با احتیاط کامل بار را جابجا نمایید.
- در موقعی که اپراتور دید کامل و صحیح نسبت به مسیر ندارد یک نفر علامت دهنده باید علامت‌های لازم را به او بدهد.
- پیش از شروع کار از سالم بودن ترمزهای حفاظتی مطمئن شوید (ترمزهای حفاظتی باید باری معادل ۱/۵ برابر ظرفیت مجاز را نگه دارد)
- زمانی که قلاب در پایین ترین حالت ممکن قرار دارد حداقل بایستی ۲ دور کابل دور غلتک بماند.
- در حین بالا بردن بار توقف ضربه‌ای به جرثقیل وارد نشود.
- حداقل فاصله‌ی ایمن از جریان برق ۶ متر است.
- دستگاه باید مجوز سلامت فنی را از مرکز مجاز اخذ کند. این مجوز پس از کنترل تمامی قسمت‌های دستگاه برای مدت معینی صادر می‌شود.
- اگر وزن بار به اندازه‌ی ظرفیت نهایی جرثقیل باشد با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.

برخی از موارد مهم در جرثقیل‌ها:

الف) میزان بار مجاز: معمولاً برای بدست آوردن میزان بار مجاز از دو روش زیر استفاده می‌شود:

۱. آزمون استاتیک
۲. آزمون دینامیک

گاهی اوقات از آزمون قدرت نیز استفاده می‌نمایند.

ب) مقررات ایمنی کابل سیمی (سیم بکسل):

۱. از دولا کردن و خم کردن کابل به طور معکوس خودداری شود.
۲. نباید با کابل سیمی باری بیش از نسبت یک به ۵ آستانه‌ی شکستنش برداشت.
۳. روغنکاری و گریس کاری منظم کابل‌ها به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و ساییدگی
۴. کابل باید روی قرقه و صفحه‌ی گردنه فقط با یک لایه پیچیده شود.
۵. قرقه و صفحه‌ی گردنه باید تا حد ممکن بزرگ باشد.



ج) مقررات ایمنی زنجیرها

۱. زنجیرهای مخصوص بستن و یا بلند کردن بار باید از جنس آهن چکش خوار یا فولاد باشد.
 ۲. حلقه‌های شکسته شده زنجیر نباید به هیچ وجه به وسیله‌ی پیچ، میخ، پرج و یا سیم به یکدیگر متصل شده باشد.
 ۳. حداکثر میزان کشش زنجیر بایستی از ۷/۰ درصد فراتر نرود.
 ۴. زنجیرهایی که کار با آنها زیاد باشد باید هر شش ماه یکبار و زنجیرهایی که کار با آنها کمتر است هر یکسال مورد آزمایش قرار گیرند.
 - (د) افراد مجاز به کار با جرثقیل‌ها
 ۱. دارای حکم رسمی باشد.
 ۲. بازرسان و تعمیرکاران جرثقیل‌ها
 ۳. افرادی که دوره‌ی آموزشی مربوطه را گذرانده و گواهی دریافت نموده باشد.
- ۵) ایمنی قلاب جرثقیل

- حک شدن حداکثر بار مجاز قابل حمل بر روی قلاب
- بازرسی روزانه قبل از شروع کار
- جلوگیری از وارد آمدن ضربه‌ی شدید به قلاب

نکات ایمنی در جرثقیل‌های سقفی:

۱. از جابجایی اجسام روی نفرات و تجهیزات حساس خودداری شود.
۲. در انتهای ریل، ترمزهای انتهایی ریل تعییه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود.
۳. آلام هشدار دهنده‌ی حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود.
۴. تمامی وسایل برقی مجهز به سیم ارت شوند.
۵. پدینگ ضد ضربه در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب به دستگاه نصب شود.
۶. مسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود.
۷. تجهیزات لازم رادیویی (بیسیم) برای راننده و ریگر در صورت نیاز فراهم شود.
۸. باید مجهز به علائم هشدار دهنده بارگیری مانند یک چراغ سبز برای بارگیری ایمن و یک چراغ قرمز به همراه زنگ خطر برای بارگیری بیش از حد مجاز باشد.
۹. پانل کنترل دستگاه فقط در اختیار افراد مجاز می‌باشد.
۱۰. نشانه‌های راهنمایی حرکت دستگاه همراه با شکل علامت روی پانل کنترل نصب شود.

۱۵-۳-۲-۲ لیفتراک‌ها

تعریف لیفتراک:

لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخص و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجایی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیت‌های مختلف طراحی و ساخته می‌شود و مناسب با نوع کار و محیط از سوخت‌های فسیلی، گاز یا برق استفاده می‌کند.

ارهاع لیفتراک‌ها:

۱. لیفتراک‌های الکتریکی
۲. لیفتراک‌های گازوئیلی
۳. لیفتراک‌های بنزینی
۴. لیفتراک‌های گاز مایع

نکته: لیفتراک‌ها باید با توجه به نوع استفاده و محیط کار انتخاب شوند.

ظرفیت لیفتراک:

حداکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک جایه جا می‌شود و بوسیله کارخانه سازنده بر روی پلاک مشخصات ماشین درج شده است.

ملحقات لیفتراک:

کلیه تجهیزاتی که توسط شرکت سازنده لیفتراک، مطابق با استانداردهای لازم برای حمل و جابجایی بارهای خاص به دکل یا شاخص لیفتراک اضافه می‌شود.

تجهیزات کنترلی:

تجهیزاتی نظیر گیجهای، کنترل کننده‌ها و رشانگر سرعت که بوسیله آنها وضعیت و عملکرد لیفتراک تحت کنترل در می‌آید.

لیفتراک الکتریکی :

این وسیله، که بعد از لیفتراک‌های نوع دیزلی و بنزینی، اختراع شد، برابر همان مدل‌های بنزینی و دیزلی کار می‌کند. هدف از اختراع این وسیله در صنف باربری و حمل و نقل، به کار گیری آن در محیط‌های بسته، مثل سوله‌ها و مکان‌های سربسته، نظیر انبارهای بزرگ کالا بود. چرا که لیفتراک‌های گازی یا بنزینی یا دیزلی، همواره دود می‌کنند، و مقادیر زیادی گازهای سمی آزاد کرده، که در یک محیط بسته که انسان نیز در آن وجود دارد، از جمله خود راننده لیفتراک، انباردار و دفاتر کنترل تردد و کنترل بار منجر به بروز بیماری‌ها و ناراحتی‌های تنفسی، سردرد، کاهش راندمان کارگران و حتی، تغییر رنگ و اثرپذیری کالاهای مورد حمل و نقل، در دراز مدت، است. مزیت فوق العاده دیگر این نوع لیفتراک عملکرد بی‌صدای آنها می‌باشد.



وسایل نقلیه الکتریکی تنها برای استفاده در محل های سقف دار طراحی شده اند. در عملکردهای چند منظوره به باطری اضافی و مکان های شارژ/انتقال نیاز می باشد. در عملکرد بدون تغییر اگر از وسیله در صدرصد اوقات استفاده نمی شود؛ میتوان در ساعت استراحت آن را شارژ کرد.

مقررات ایمنی در بازدید روزانه از لیفتراک ها

قبل از استارت و روش نمودن لیفتراک، بایستی مراحل زیر در خصوص بررسی چگونگی وضعیت لیفتراک را مورد توجه قرار دهیم :

۱. تایرها و فشار باد تایرها را کنترل کنید.

۲. از محکم بودن پیچ چرخ ها مطمئن شوید.

۳. آب رادیاتور را بازدید کنید و چنانچه کسری دارد آن را مرتفع سازید.

۴. روغن موتور را نیز بررسی کنید.

۵. ترمزدستی و بوق و فرمان ماشین را چک کنید.

۶. بررسی کنید که آیا دکل و سیستم هیدرولیک درست کار می کند.

۷. در صورتی که از لیفتراک گازی استفاده می شود از سلامتی سیلندرهای گلو و شیلنگ های مربوطه قبل از استارت زدن باید اطمینان حاصل کرد .

متاسفانه لیفتراک ها از لحاظ حادثه آفرینی در رتبه بالایی قرار دارند.

از لحاظ آماری تقریباً یک سوم از تمام حادثه های حمل و نقل مربوط به لیفتراک ها است که اکثر این حوادث به خاطر ضعف آموزش ایمنی راننده و نگهداری ضعیف می باشد.

چگونه بیشترین اتفاقات رخ می دهد:

۱. بارگیری بیش از حد استاندارد دستگاه

۲. بی ثباتی بار در حال حمل

۳. موانع موجود در مسیر حرکت لیفتراک

۴. استفاده لیفتراک برای کارهای که طراحی نشده است

۵. برخورد با عابران

نکته: جابجایی مسافر توسط لیفتراک ممنوع می باشد.


۱۶-۱ ایمنی و بهداشت

ایمنی حین حمل: در صورت لزوم استفاده از پوشش ایمنی مانند کلاه ایمنی، چکمه و دستکش صنعتی به شدت توصیه می شود تا خطرات مربوط به سقوط اشیاء و لبه های تیز به حداقل رسد. به همه کارکنان مرتبط با حمل بسته ها باید آگاهی داده شود که نوارهای فولادی و پلاستیکی ممکن است در شرایط خاصی پاره شوند و خطر افتادن مصالح وجود دارد. بنابراین باید از برخورد ضربه غیرعادی به

بسته‌ها اجتناب شود. همچنین از لغزاندن یک بسته در کنار هر سطحی از بسته دیگر باید جلوگیری به عمل آید. توجه شود که نوارها ممکن است پس از یک دوره زمانی تخریب شوند. احتمال آسیب بدنی به کارکنان در حین حمل کردن بسته‌های سنگین با یک دست بسیار زیاد است. همچنین کارکردن مداوم با جرم‌های سنگین تر از ۲۰ کیلوگرم نیز احتمال آسیب رساندن به کارکنان را بالا می‌برد. بنابراین اگر از یک رفر برای حمل مصالح استفاده می‌شود، تنها اجسام با جرم ۲۰ کیلوگرم یا سبک‌تر باید مورد استفاده قرار گیرد یا اقدامات احتیاطی دیگر همچون حمل مکانیکی باید صورت پذیرد [۲۰].

در مورد بسته‌های با جرم کمتر از ۲۰ کیلوگرم نیز احتمال خطر در حین حمل دستی وجود دارد و اقدامات احتیاطی لازم جهت به حداقل رساندن این مخاطرات تا حد امکان باید لحاظ گردد. حمل دستی مصالح را به حداقل رسانید و تا حد ممکن از ابزار مکانیکی همچون بالابر چنگکی و چرخ دستی جهت بلند کردن و حمل اجسام استفاده نمایید. به گونه‌ای عمل کنید که بتوان اجسام را همواره نزدیک به بدن حمل کرد. در تمام جوانب اطراف مصالح انبار شده باید دسترسی لازم فراهم شود تا نزدیک‌ترین مصالح برای حمل انتخاب شوند. اجسام فقط تا ارتفاع شانه‌ها به صورت دستی حمل شوند. برای گذاشتن اجسام در ارتفاع‌های بالاتر، به عنوان مثال از سکو استفاده نمایید [۲۰]. زمین نامسطح، لغزنهای ناپایدار خطر آسیب به کارکنان را افزایش می‌دهد. مصالح باید در مقابل شرایط نامساعد آب و هوایی مصون باشند تا خیس نشده و وزنشان زیاد نشود. اطلاعات لازم در مورد روش و مراحل کار باید به کارکنان داده شود تا از این‌می در حین حمل دستی مصالح اطمینان حاصل گردد [۲۰].

دستورالعملی برای حمل کاملاً ایمن مصالح به صورت دستی وجود ندارد، اما شکل ۱۳-۱ راهنمایی برای وزن‌های مناسب جهت بلند کردن و گذاشتن اجسام را نشان می‌دهد [۲۱].




شکل ۱۳-۱- وزن های توصیه شده برای حمل در ارتفاع های مختلف (برای مردان) [۲۱]

وزن ها با این فرض پیشنهاد شده اند که بار به راحتی با دو دست نگه داشته شده و تحت شرایط مناسب حمل شود و فردی که بار را حمل می کند در شرایط بدنی پایداری قرار داشته باشد [۲۱]. وزن های نشان داده شده در صورتی که فرد ۴۵ درجه چرخش داشته باشد به اندازه ۱۰ درصد و اگر ۹۰ درجه گردش داشته باشد، به اندازه ۲۰ درصد کاهش داده می شوند. کارکنان باید قبل از اقدام به بلند کردن اجسام، طرز بلند کردن را در ذهن خود طرح ریزی نموده و تصمیم بگیرند که آیا به ابزار یا نیروی کمکی نیاز دارند یا خیر [۲۱]. کارکنان باید پاهای را در هنگام حمل در حالت مناسب قرار دهند. در هنگام ایستادن باید پاهای از هم جدا باشند و برای بلند کردن جسم حالت متعادل و پایداری ایجاد نمایند. یکی از پاهای را به اندازه ای جلوتر قرار دهید که راحت باشد و در صورت امکان به سمت جهتی که قصد حرکت به آن سو را دارید قرار گیرد (شکل ۱۴-۱) [۲۱].



شکل ۱۴-۱- حالت مناسب پاها در هنگام بلند کردن اجسام [۲۱]

بدن را در حالت ایستاده خم نکنید. کمر را مستقیم نگه دارید (شکل ۱۵-۱) [۲۱].




شکل ۱۵-۱- طرز صحیح ایستادن حین حمل دستی اجسام [۲۱]

زمانی که بلند کردن از سطوح پایین انجام می‌شود، زانوه ا باید خم شوند . اما زانو نزنید . کمر را مستقیم نگه دارید و انحنای طبیعی آن را حفظ نمایید. اگر لازم است برای گرفتن جسم کمی به سمت آن خم شوید. شانه‌ها را هم تراز نگه دارید (شکل ۱۶-۱) [۲۱].



شکل ۱-۱۶- طرز صحیح بلند کردن اجسام [۲۱]

سعی کنید بازوها را در بین محدوده‌ای که پاها شکل داده اند نگه دارید. بهترین حالت و نوع گرفتن جسم بستگی به محیط اطراف و حالت ترجیحی فرد دارد، اما باید ایمن باشد. تا زمانی که ممکن است جسم را نزدیک تنہ خود نگه دارید. از حرکت سریع و ناگهانی بپرهیزید. به آرامی جسم را بلند کنید، در حین بلند کردن جسم سینه را بالا آورید و تعادل بار را حفظ نمایید [۲۱]. زمانی که به یک سو می چرخید، تنہ خود را نچرخانید (شکل ۱۷-۱) [۲۱].




شکل ۱-۱۷- عدم چرخش تنہ حین حمل [۲۱]

اگر قرار است جسم دقیقاً در جای مشخصی قرار گیرد، ابتدا آن را پایین گذاشته و سپس آن را به موقعیت مورد نظر بکشید یا هل دهید (شکل ۱۸-۱) [۲۱].



شکل ۱-۱۸- گذاشتن اجسام بر روی زمین در محل مورد نظر [۲۱]

جهت گذاشتن اجسام بر روی زمین از حرکت ناگهانی خودداری کرده و به تدریج با خم کردن زانوها جسم را پایین بیاورید (شکل ۱-۱۹).



شکل ۱-۱۹- حالت تدریجی گذاشتن جسم روی زمین

ابزار حمل و نقل دستی : ارتفاع دسته در ابزاری همچون چرخ دستی باید بین شانه و کمر باشد (شکل ۱-۲۰)، از چنین ابزاری باید به درستی نگهداری شود و چرخ ها به صورت روان و نرم بچرخدند .[۲۱]



شکل ۱-۲۰-۱- ارتفاع مناسب چرخ دستی حمل مصالح [۲۱]

در هنگام هل دادن یا کشیدن اجسام، پاها باید به اندازه مناسب از جسم دور باشد و فرد با سرعتی بیش از سرعت راه رفتن حرکت نکند [۲۱].

در مورد بسته‌هایی که به صورت پالت بندی شده، روی هم انباشت می‌شوند، عمدۀ خطرات محتمل عبارتند از:

- * افتادن بسته‌ها که در وضعیت ناپایداری قرار گرفته اند.
- * سقوط، ریزش یا نشست توده‌های انباشت شده
- * مسدود کردن مسیر وسایل نقلیه
- * بی‌دقیقی در هنگام حمل با لیفتراک

اقداماتی که باید جهت پرهیز از خطرات فوق انجام گردد:

- ✓ مصالح را روی زمین نامسطح و سست اثبات نکنید.

✓ در مورد مصالح بسته بندی شده، بیش از دو بسته را در ارتفاع توده به روی هم قرار ندهید.

✓ چینش توه‌ها در محوطه مورد نظر جهت انباشت توده‌ها را از قبل طرح ریزی نمایید.

✓ همراه با پالت زیرین از محافظت جهت جلوگیری از ریزش مصالح استفاده نمایید.

✓ از اعمال بار اضافی بر روی پالت‌ها خودداری نمایید.

✓ توده مصالح را به صورت مرتب بچینید.

✓ تنها از رانندگان آموزش دیده برای کار با لیفتراک استفاده نمایید.

حفظ از کارکنان

همه افراد باید از کلاه ایمنی استفاده نمایند.

جهت محافظت در برابر گرد و غبار از ماسک استفاده شود.

کارکنان باید از کفش ایمنی استفاده نمایند.

کارکنان باید در موقع لزوم مجهر به محافظت چشم و دستکش باشند.

۱-۱۶-۱ جرثقیل‌ها

انتخاب معمولاً بین جرثقیل‌های ثابت، انواع ریلی یا مدل‌های کاملاً متحرک صورت می‌پذیرد. انتخاب باید بر اساس شرایط کارگاه و همچنین دوره نیاز به بهره‌برداری از آن باشد. جرثقیل‌های متحرک عموماً مجهز به موتور دیزل‌اند و از کنترل‌های هیدرولیکی بهره می‌برند اما جرثقیل‌های نصب شده روی کامیون از دو دستگاه موتور مجهز استفاده می‌کنند. یک دستگاه که از داخل اتاق راننده هدایت می‌شود موجب حرکت وسیله به جلو می‌شود در حالی که وسیله دیگر که روی شاسی پشت نصب شده است کنترل بلند کردن، چرخاندن مصالح و سایر عملیات را بر عهده دارد. بیشتر این نوع جرثقیل‌ها می‌توانند با قدرت خود جایه‌جا شوند، بعضی روی یدک کش و برخی بر روی چرخ زنجیری اند. هر دو نوع می‌توانند عهده‌دار وظایف مشابهی باشند اما شرایط کارگاه بر آنها مؤثر است. شاسی‌ها دارای بخش عریض شرونده‌اند و پایه‌های تلسکوپی که موجب استقرار و تراز شدن و تعادل دستگاه و استحکام آن بر روی زمین می‌شوند به کار می‌افتد تا دستگاه آماده بهره‌برداری شود. جرثقیل‌های چرخ زنجیری برای زمین‌های گلی، لجنی یا با خاک نرم مناسب هستند چون سطح تماس وسیع، وزن ماشین را توزیع می‌نماید. این نوع جرثقیل همچنین در محیط محدود به راحتی مانور می‌دهد. به علت این که این دستگاه تنها به وسیله کفی مابین کارگاه‌ها جایه‌جا می‌شود، هزینه‌ها و کار اضافی را به مدیریت پروژه تحمیل می‌نماید [۱۶].

مدل‌های چرخ لاستیکی می‌تواند فواصل کوتاه را بدون محدودیت طی نماید زیرا قادر است بازوی (بوم) خود را به اندازه قابل قبولی خم کند. هر چند سرعت جایه‌جایی آن مابین کارگاه‌ها نسبت به سایر وسایل حمل و نقل کمتر است. مدل‌های دو یا چهار چرخ متحرک آن در دسترس‌اند، که دومی قدرت مانور کافی برای پاسخ‌گویی به شرایط سخت کارگاهی را به خوبی دارا است. جرثقیل‌های نصب شده بر روی کامیون زمانی که برای دوره کوتاهی مورد نیازاند مناسب هستند. آنها قدرت مانور کمتری نسبت به سایر مدل‌ها دارند. این جرثقیل‌ها را باید در محوطه‌های سخت و آماده‌سازی شده به کار برد. آنها می‌توانند فواصل بلند را به علت اینکه برای حرکت در راههای عمومی طراحی شده‌اند طی نمایند [۱۶].

بازوی نصب شده بر روی جرثقیل متحرک معمولاً چنان ساخته شده است که یک قطعه اضافی می‌تواند بین بالابر و دکل نصب شود تا دسترسی به نقطه مرتفع تری را ممکن سازد. بازو معمولاً به صورت شبکه‌ای ساخته شده است. بعضی انواع مجهر به بازوی متحرک‌اند، تا پاسخ‌گوی سازه‌های مرتفع باشند. زنبدها و جام‌ها برای جایه‌جایی مصالح حاصل از خاکبرداری و مصالح حاصل از خاک برداری و مصالح دانه‌بندی به کار می‌روند. این ظرف‌ها در اندازه‌های مختلف برای کارهای متنوع ساخته می‌شوند. نوعی که معمولاً برای کار در زیرزمین‌ها و گودهای عمیق به کار می‌رود جام‌های استوانه‌ای فولادی هستند که به صورت دستی بارگیری می‌شوند. کف جام یا دستگیره به صورت لوایی به بدنه متصل است و به



منظور اینمی به دهانه جام با گیره ای محکم می‌شود. این گیره زمانی که جام به محل تخلیه رسید به راحتی آزاد می‌شود [۱۶].

زنبهای چهار ضلعی با جوانب کم عمق و یک انتهای باز برای جابه جایی مصالح و خاک ناشی از خاکبرداری استفاده می‌شود. آنها به انتهای یک بیل کششی متصل می‌شوند. (اسکریپر) و به کمک سه رشته زنجیر، اینمی فراهم می‌شود. بنابراین زنبه به وسیله کشیدن آن در داخل مصالحی که باید جابه‌جا شود قبل از آن که به وسیله جرثقیل بلند شود، بارگیری می‌شود. سپس زنبه بر روی محل تخلیه چرخیده و به کمک آزاد شدن یکی از زنجیرها تخلیه می‌شود.

زنبهای مخصوصی برای انتقال مستقیم بتن از مخلوط کن با خودرو حمل بتن آماده (تراک میکسر) به نقطه مورد نظر برای تخلیه آن در دسترس‌اند. انتخاب ابعاد زنبه وابسته به حجم بازده مخلوط کن مورد مصرف است. برای سهولت بارگیری و تخلیه، جداره‌های زنبه شیبدار است تا حالت قیف‌مانندی داشته باشد. بیشتر زنبه‌ها دارای قاب فلزی هستند. تا بتوانند برای بارگیری در زیر مخلوط کن قرار گیرند. بعضی از آنها طوری طراحی شده‌اند که توسط دامپر جابه‌جا شده و در محدوده خاصی در کارگاه قرار گیرند و سپس توسط جرثقیل به محل مورد نظر حمل شوند. آنها دارای یک دریچه در کف برای تخلیه بتن‌اند که به صورت دستی عمل می‌نمایند و در بعضی انواع، محل تخلیه به صورت زانویی است و بدین وسیله بتن به داخل قالب و سایر مکان‌های محدود به صورت قیف تخلیه می‌شود [۱۶].

زنبهای باید بتوانند شرایط سخت کارگاه را تحمل کنند، اما وزن آنها باید از مشخصات مورد نظر جرثقیل تجاوز ننماید. به علت آن که وزن در امر جابه جایی اهمیت زیادی دارد، این زنبه‌ها باید همیشه تمیز نگاه داشته شوند و هرگز نباید اجازه داده شود لایه‌های بتن کهنه به آنها بچسبد. زنبه‌های مخصوص جابه جایی ملات در کارگاه نیز در دسترس‌اند. نیازی نیست که آنها ب مقاومت زنبه‌های مخصوص بتن باشند، اما در نگهداری و نظافت آنها نیز باید با همان دقت عمل شود [۱۶].

۱-۱۶-۲- بالابرها

شمار بسیار متنوعی از بالابرهای مکانیکی برای انتقال عمودی مصالح در شرایط مختلفی از ساختمان‌های کوتاه تا بسیار بلند با کارآیی مناسب و خوب مشغول به کاراند. برای ساختمان‌های کوتاه، معمولاً بالابرها متحرک که بر روی شاسی تریلر سوار شده‌اند به کار می‌روند. این گونه دستگاه‌ها واقعاً سبک‌اند، بنابراین به راحتی قابل یدک شدن به وسیله تراکتور یا دامپر در داخل کارگاه اند. بارگیری مصالح در دستگاه بالابر تقریباً مشابه همان روشی است که توسط جرثقیل برجی انجام می‌شود و زمانی که سکو در مقابل هر طبقه ایستاد، تخلیه به صورت دستی انجام می‌پذیرد که خود موجب کاهش سرعت تأمین مصالح می‌شود. تأمین مصالح در پایین بالابر و توزیع آن در طبقات مورد نظر باید به منظور جلوگیری از سردرگمی و تأخیرات متعاقب آن به خوبی برنامه ریزی شود. بالابر دو قلو، که یک برجک با دو سکو است، موجب دو برابر شدن گنجایش بدون افزایش هزینه می‌شود. اما احتمال تلنبار شدن مصالح به منظور رسیدن به بازده مناسب وجود دارد. در چنین شرایطی شاید نصب دو بالابر تکی

در دو جبهه متفاوت ساختمان بهتر باشد . بدین ترتیب می‌توان مصالح را در بخش‌های مختلف ساختمان در هر طبقه یا در طبقات مختلف و در یک زمان تأمین نمود [۱۶] . بالابرها می‌توانند توسط دامپر و یا فورک لیفت (بالابر چنگکی) در طبقه همکف بارگیری شوند. این شیوه به ویژه در جاهای مؤثر است که مصالح به صورت بسته بندی ارائه می‌شوند، گرچه تخلیه بار در طبقات فوقانی همچنان به صورت دستی صورت می‌پذیرد. چرخ‌های دستی مخصوصی برای جابه‌جایی مصالح در طبقات فوقانی قابل استفاده‌اند و مصالح بسته‌بندی شده به کمک چرخ دستی حرکت داده می‌شوند.

۳-۱۶-۱ دامپرها

دامپر وسیله‌ای مناسب و آشنا برای تقریباً همه کارگاه‌های ساختمانی کوچک و بزرگ است. این وسیله در گنجایش‌های مختلف برای وظایف متنوعی ساخته می‌شود. ارزش دامپر برای حمل و نقل بتن در داخل کارگاه همانند سایر وسایل حمل و نقل و سایر عملیاتی که به کمک نیروی مکانیکی انجام می‌شود غیرقابل ارزیابی بوده و یک امتیاز محسوب می‌شود. دامپر در حقیقت شکل تکامل یافته‌ای از یک گاری است که در سال‌های اولیه دهه ۱۹۵۰ تحت عنوان «گاری موتوری» نیروی مکانیکی موتور به آن افزوده شد. این ماشین دارای قابلیت‌های بسیار زیادی است و برای بسیاری از کارهای کارگاه‌ها مناسب است در صورتی که بهره‌برداری از آن با سایر دستگاه‌های مکانیکی مرتبط در کارگاه هماهنگی کامل پیدا کند این دستگاه دارای ارزش‌ها و امتیازات بیشتری است. دامپر می‌تواند در شرایط گل و لای مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با مانع بی‌شمار مواجه شود و از زمین‌های غیرمعترف عبور نماید . حتی آنهایی که تنها دارای دو چرخ متحرک هستند می‌توانند به خوبی بر مشکلات این شرایط فایق آیند . راندن آن به راحتی انجام می‌شود و محور گردان (اکسل) آن جواب‌گوی هر نوع شرایط غیرمعترف زمین است. تایرهای با مقوله‌ی زیاد آن کشش مورد نیاز دستگاه را در شرایط بسیار سختی که در کارگاه پیش می‌آید فراهم می‌آورد. دامپر چهار چرخ متحرک در همین شرایط زمانی که به طور کامل از بار انباسته شده است دارای برتری خواهد بود. در حالی که در مدل‌های با شاسی دو تکه، قادرت مانور بیشتری به دست می‌آید. دامپرها به کمک موتور دیزلی یا بنزینی به حرکت در می‌آیند و زنبه‌های مختلف مناسب برای حمل بارهای متنوع بر روی آنها قابل نصب است . دامپرها بخش عمده‌ای از حمل بتن و ملات در کارگاه را بر عهده دارند. جام آنها برای جلوگیری از ریختن بتن در هنگام حمل و نقل لبه‌دار است. در این صورت لبه جلوی جام به صورت قیف ساخته می‌شود و لبه تخلیه برای خارج کردن مصالح بر حسب نوعی که برای آن طراحی شده است دارای دهانه عریض و یا باریک است. نوع جام آن تعیین‌کننده حجم دامپر است. متأسفانه، اغلب جام‌ها بیش از ظرفیت، از بتن و ملات پر می‌شوند که خود موجب ایجاد دورریز غیرضروری می‌شود [۱۶].

۴-۱۶-۱ فورک‌لیفت (بالابر چنگکی)

دستگاه‌های فورک‌لیفت اولین بار در سال ۱۹۴۷ در صنعت آجر معرفی شدند، اما آنها کمی با مدل‌هایی که امروزه به نظر می‌رسد به عنوان کارترین وسیله در صنعت ساختمان، جایگزی ن دامپر می‌شوند



متفاوت بودند. خودرو فورکلیفت استاندارد برای عملیات در شرایط دشوار طراحی شده است و فاصله آزاد زیر آن تا زمین بسیار بیشتر از لیفت تراک‌های مورد مصرف در سطوح تراز داخل کارخانه است. مدل‌های مخصوص کارگاه تحت عنوان فورکلیفت‌های ویژه زمین‌های ناهموار شناخته می‌شوند و به خوبی شرایط سخت یک کارگاه متوسط را پاسخ گو هستند. آنها دارای تایرهای با مقاومت زیاد و اکسل چند تکه‌اند و به کمک موتورهای دیزل یا بنزینی به حرکت در می‌آیند و همانند دامپر، انواع دو چرخ و چهار چرخ متحرک دارند[۱۶].

۱۷-۱ چک لیست

چک لیست فهرست از پیش تهیه شده سؤالات یا دستوراتی است که باید برای رسیدن به یک هدف خاص به اجرا درآید. به زبان ساده‌تر چک لیست ابزار کاغذی است که معمولاً در روش‌های مشاهده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این ابزار معمولاً اقلامی به صورت مکتوب برای ارزیابی متغیرهای مطالعه (که معمولاً براساس استانداردها نوشته می‌شود) درج گردیده و وجود یا عدم وجود این اقلام توسط مدیران با علامت چک مارک مشخص می‌شود. در حقیقت چک لیست فرم استانداردی است که مدیران را هنگام اتخاذ یک تصمیم یاری می‌دهد و از مورد توجه قرار گرفتن کلیه اطلاعات یا تلفیق آنها مطمئن می‌کند. چک لیست‌ها از طریق کاهش پراکندگی در قضاوت‌های مدیران سبب افزایش انتطبق رسیدگی‌ها با ضوابط مؤسسه و سازمان می‌شود.

۱-۱۷-۱ کلیات چک لیست انبار

کلیات چک لیست انبار شامل موارد زیر است:

سیستم انبار	✓
جانمایی و چیدمان	✓
شرایط محیطی (نظافت)	✓
تسهیلات انبار	✓
آموزش و تکلیف	✓
ایمنی	✓

۶۱-۲-۱۷-۱ نمونه چک لیست ارزیابی انبار مصالح ساختمانی

ملاحظات	خیر	بله	پرسش	نحوه
			<p>آیا مواد کدبندی شده‌اند؟</p> <p>آیا اطلاعات انبار بروز می‌باشد؟</p> <p>آیا از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات در حین کار در انبار خودداری می‌شود؟</p> <p>آیا فرم مشخصات محموله به محموله چسبانده می‌شود؟</p> <p>آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط انباردار ثبت می‌گردد؟</p> <p>آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد، برچسب و فرم‌های استاندارد مجهز است؟</p> <p>آیا پاکسازی محیط انبار مورد بازدید قرار می‌گیرد؟</p> <p>آیا مصالح موجود در انبار کاملاً سازماندهی شده و در دسترس می‌باشند؟</p> <p>آیا برای کلیه مراحل انبارداری فرم و دستورالعمل مشخص موجود است؟</p> <p>آیا انبار به سیستم انبارداری کامپیوترویی مجهز است؟</p> <p>آیا کلیه ورود خروج مصالح در سیستم کامپیوترویی ثبت می‌شود؟</p> <p>آیا چک لیست و گزارش کنترل انبار و مصالح موجود در دوره‌های منظم تهیه و تکمیل می‌شود؟</p> <p>آیا کلیه وسائل وابزارالات موجود در انبار دارای لیست مشخص می‌باشند؟</p> <p>آیا سیستم ۵S در انبار وجود دارد؟</p>	۱۰
			<p>آیا در انبار کردن مصالح از پالت استفاده می‌شود؟</p> <p>آیا در انبار کردن مصالح از قفسه استفاده می‌شود؟</p> <p>آیا جهت جابجایی و حمل مصالح از چرخ دستی استفاده می‌شود؟</p> <p>آیا جهت جابجایی و حمل مصالح از لیفتراک استفاده می‌شود؟</p> <p>آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع ترین کالای چیزه شده رعایت شده است؟</p> <p>آیا حداقل سطح اشتغال شده هر قسمت کالا و فاصله آن با قسمت دیگر با توجه به عرض انبار رعایت شده است؟</p> <p>آیا اجتناس که به فرم کارتون یا مکعب می‌باشند به فرم آجری چیزه شده‌اند؟</p> <p>آیا چیزه مصالح در انبار به گونه‌ای است که به هیچ وجه خطر غلت‌یدن و افتادن قطعات در حین نباشد؟</p> <p>آیا ارتفاع مصالح در انبار مناسب می‌باشد؟</p>	۵



		<p>آیا کالاهای انبار شده در فاصله اینهی از وسایل برقی قرار دارد؟</p> <p>آیا کف انبار بلوك بندي و شماره گذاري شده است؟</p> <p>آیا سیستم 5S در چیدمان و جانماییهای مصالح وجود دارد؟</p>	۵ نیزه و بیرون دسته
		<p>آیا راههای عبور به وضوح علامت گذاری و قابل دسترسی هستند؟</p> <p>آیا در کنار هر بلوك راهروهای با عرض یک متر برای جابجایی، بازرگانی، عبور هوای آزاد در نظر گرفته شده است؟</p> <p>آیا راهروهای طولی انبار تا انتهای خط کشی شده‌اند؟</p> <p>آیا اطراف انبار فضای باز برای دور زدن خودروهای آتش نشانی وجود دارد؟</p> <p>آیا محوطه انبار از پوشال، خاشک و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد، پاک می‌باشد؟</p> <p>آیا درب‌ها مجهز به قفل اینهی بوده تا از ورود افراد غیر مسئول ممانعت گردد؟</p> <p>در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آبرو باشد آیا حداقل ۵ سانتی متر با سطح زمین فاصله دارد؟</p> <p>آیا کف انبار تمیز و خشک است؟</p> <p>آیا کف انبار از جنس بتون می‌باشد؟</p> <p>آیا دیوارهای داخلی صاف و صریقل و عاری از ترک و لبه می‌باشد؟</p> <p>آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می‌گیرد؟</p> <p>آیا در انبار دستگاه‌های هوایکش نصب شده است؟</p> <p>آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می‌گردد؟</p> <p>آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمان‌ها است؟</p> <p>آیا سیستم 5S در نمای کلی انبار وجود دارد؟</p>	۴ نیزه و بیرون دسته
		<p>آیا موقعیت ساختمان انبارها برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری مورد لزوم بدون برخورد با موانع تا جلوی درب ورودی انبار مناسب است؟</p> <p>آیا ظرفیت انبار با میزان مصالح مورد نگهداری مطابقت دارد؟</p> <p>آیا گذرگاه‌های شیب دار در مبادی ورودی‌های انبار وجود دارد؟</p> <p>آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمان‌ها است؟</p> <p>آیا تعداد و کیفیت وسایل حمل کننده مصالح در انبار مناسب است؟</p>	۳ پیشنهاد برداشت
		<p>آیا ضوابط و دستورالعمل‌های موجود توسط کارکنان انبار رعایت می‌شود؟</p> <p>آیا انباردار و کارگران آموزش‌های لازم در خصوص انبارداری، ثبت و محل جابجایی و شناخت آنها و عملکرد در حین بروز حوادث احتمالی را دیجه‌اند؟</p> <p>آیا کارکنان انبار آموزش‌های لازم را در مورد 5S طی نموده‌اند؟</p> <p>آیا تمام ضوابط و دستورالعمل‌ها دقیقاً رعایت می‌شود؟</p> <p>آیا اوقات کار و استراحت مشخص و بصورت دقیق توسط کارکنان رعایت می‌شود؟</p> <p>آیا تعداد کارکنان انبار مناسب با حجم ورود و خروج مصالح از انبار می‌باشد؟</p> <p>آیا کارکنان انبار مکلف به استفاده از وسایل ایمنی هستند؟</p>	۲ مزون و نکف

		<p>آلتی وسایلی موتوری مخصوص رفت و آمد در انبارها هر کدام مجہز به کپسول آتش نشانی می‌باشند؟</p> <p>آلتی در انبارها جعبه کمک‌های اولیه نصب شده است؟</p> <p>آلتی همه روز مقارن تعطیلی انبار محوطه از اینهندی به وسیله مسئول اینهندی به طور دقیق بازدیدی و نمایجه در دفتر مخصوص ثبت می‌گردد؟</p> <p>آلتی علائم هشدار دهنده در استعمال دخانیات مطلقاً ممنوع به تعداد کافی در معرض دید وجود دارد؟</p> <p>آلتی کالا به صورت توده‌های جدا از کدیگر جیوه شده‌اند تا در موقع آتش سوزی قابل مهار کردن باشد؟</p> <p>آلتی علاوه بر در اصلی درهای اضطراری ریفون در نظر گرفته شده است؟</p> <p>آیا از وسائل حفاظتی بر حسب نوع کار در انبار استفاده می‌گردد؟</p> <p>آیا در انبار مایعات قابل اشتعال و انفجار از چراغ‌هایی با حباب ضد شعله، ضد حرقه استفاده می‌شود؟</p> <p>آیا کلیه فیوزها و سایر ادوات و وسائل الکترونیکی در این گونه انبارها از نوع ضد شعله انتخاب شده است؟</p> <p>آلتی علائم هشدار دهنده حرقه از هرجایی نمایشی است و وسایل اطفاء حریق به طور صحیح نگهداری می‌شود؟</p> <p>آیا تعداد خاموش‌کننده‌های دستی در انبار کافی است؟</p> <p>آیا نوع خاموش‌کننده‌های دستی مناسب است؟</p> <p>آیا در انبار از فایبر باکس استفاده شده است؟</p> <p>آیا محل قرارگیری فایبرباکس‌ها مناسب و در دسترس می‌باشد؟</p> <p>آیا دستگاه‌های اعلام و اطفاء حریق خودکار در انبار نصب شده است؟</p> <p>آیا وضعیت اینهندی، وسایل حفاظت فردی در انبار و محیط انبار و همچنین عملیات پاکسازی مورد بازدید قرار می‌گویند؟</p> <p>آلتی محوطه‌های خطرناک نزدیک کشی شده و دارای حفاظ می‌باشند؟</p> <p>آلتی کلیه کالا و مواد موجود در انبار بهمه شده‌اند؟</p> <p>آیا علاوه بر در اصلی درهای اضطراری نیز در نظر گرفته شده است؟</p> <p>آیا اطراف انبار فضای باز برای دور زدن خودروهای آتش‌نشانی وجود دارد؟</p>	زن
--	--	---	----



۱۷-۳-۳ کلیات چک لیست کنترل بار

موضوعاتی باید در چک لیست آورده شود شامل موارد زیر است:

- ✓ بندها
- ✓ باندلها
- ✓ بار روی بارگیر
- ✓ بار فله
- ✓ ماشین آلات
- ✓ تجهیزات وسیله نقلیه
- ✓ چادر
- ✓ جدا کننده ها

۱۷-۴ نمونه چک لیست کنترل بار [۱۶]

اقلام	موارد	بلی	خیر
۱۹	آیا ساییدگی و پارگی در محل سطوح سخت، زبر و پارگی وجود دارد? آیا ظاهر کرکین در بندهای بافته با الیافی وجود دارد? آیا خراشیدگی، فرسودگی، گره خورده‌گی، خم شدگی، شکستگی، خورده‌گی، پیچیدگی و کشیدگی در بندها مشاهده می‌گردد? آیا آسیب دیدگی در اثر گرمای زیاد مشاهده می‌گردد? آیا کشش کافی در بندها وجود دارد? آیا از دیاد طول در بندها به دلیل کشش بیش از حد وجود دارد? آیا خم شدگی سیم بکسل در نزدیکی بسته ها و رابط ها وجود دارد? آیا تغییر در زوایای حلقه های زنجیر وجود دارد?		
۲۰	آیا باندلها نسبت به وضعیت اولیه حرکت داشته‌اند?		
۲۱	آیا مصالح بار شده بیرون‌زدگی مجاز دارند? آیا لغزش و تغییر در وضعیت اولیه بار مشاهده می‌شود? آیا حرکت و جابجایی در ردیف‌های پایین بار دیده می‌شود? آیا بررسی قیدهای کرادل نسبت به وضعیت اولیه جابجایی دارند?		
۲۲	آیا تیرکهای عمودی قائم هستند? - آیا ارتفاع نقاط مختلف بار یکسان است? آیا حرکت افقی در بشکه ها، قرقه ها، رول ها و کلاف ها مشاهده می‌گردد?		
۲۳	آیا لوله های ترمز آلات توسط بندهایی که به محورها یا چرخ های ماشین بسته شده‌اند صدمه ندیده‌اند? آیا سایر تجهیزات ماشین توسط بندهایی که به محورها یا چرخ های ماشین بسته شده‌اند صدمه ندیده‌اند؟		
۲۴	آیا خمیدگی در ریل های کناری مشاهده می‌شود? آیا چفت ها، قفل ها و لولا ها سالم هستند و جدا نشده‌اند? آیا خمیدگی و انحراف در درها و محافظهای کناری مشاهده می‌شود? آیا حرکت پاندولی و انحراف غیر مجاز در درها مشاهده می‌شود? آیا بازرسی کلیه وسایل مهار و اتصالات بارگیر انجام شده است?		
۲۵	- انحراف مجاز هر یک از بخش‌های چادر - پنهان نشدن چراغ ها و بلاک ها و علائم هشدار دهنده در زیر چادر - کنترل همپوشانی لایه‌های چادر - عدم وجود پارگی در چادر		
۲۶	آیا پایداری جداکننده‌ها مناسب است? آیا شکاف، شکستگی و لهیگی در ضربه‌گیرها و جدا کننده‌ها مشاهده می‌شود?		



۱۷-۵-چک لیست اعلام و اطفاء حریق در انبار

منابع آتش (جرقه، حریق) در محل کار					
ردیف	موضوع				ملاحظات
	بله	خیر			
۱					آیا کشیدن سیگار ممنوع است؟
۲					آیا فعالیتهایی نظیر سوزاندن (حاکسترسازی) جوشکاری، لحیم کاری، برش با شعله یا گرمای مالشی وجود دارد؟
۳					آیا وسایل گاز سوز یا نفت سوز وجود دارد؟
۴					آیا کاتال یا دودکش وجود دارد؟
۵					آیا وسایل گرم کننده قابل حمل و نقل وجود دارد؟
۶					آیا در محل کار پخت و پز انجام می شود؟
۷					آیا منابع روشنایی نظیر لامپ هالوژن وجود دارد؟
۸					آیا وسیله الکتریکی که خسارت یا صدمه دیده است وجود دارد؟
۹					آیا وسایل الکتریکی کلیدهای (سه راهی) یا متحرک دارند؟
۱۰					آیا در وسایل الکتریکی از کلیدهای چندکاره استفاده شده است؟
۱۱					آیا در وسایل الکتریکی از دو شاخه پریز مناسب استفاده شده است؟
۱۲					منابع دیگر گرما و ویژگی و موقعیت:
منابع سوخت					
۱					آیا مایعاتی نظیر نفت، رنگ یا چسب یا مواد دیگر قابل اشتعال وجود دارد؟
۲					آیا مواد زیادی به طور بسته بندی شده نگهداری می شود؟
۳					آیا مقادیر زیادی مواد ضایعاتی قابل اشتعال در محیط تجمع یافته است؟
۴					آیا مواد تشکیل دهنده سطح دیوارها و سقف آستر قابل اشتعال دارد؟
۵					سایر موارد قابل اشتعال (ویژگی و موقعیت)
منابع اکسیژن					
۱					آیا وسیله ای جهت تهویه نظیر هواساز یا سیستم تهویه مشغول به کار وجود دارد؟
۲					آیا مواد شیمیایی (اکسید شونده) که با افزایش اکسیژن موجب بروز حریق شوند وجود دارد؟
۳					آیا منابع اکسیژن مانند مصارف جوشکاری وجود دارد؟
۴					منابع دیگر (ویژگی و موقعیت).

دستورالعمل‌ها، آموزش و ثبت				
			آیا دستورالعمل و خط مشی اطفاء حریق موجود است؟	۱
			آیا آموزش کافی برای اطفاء حریق وجود دارد؟	۲
			آیا تمرینات حدائق سالی یکبار انجام می‌شود؟	۳
			آیا نتایج تمرینات، آموزش و آزمایش سیستم هشدار دهنده درهای خروجی و چراغهای اضطراری به اندازه کافی ثبت می‌شود؟	۴
وسایل اعلام و اخطار آتش				
			آیا علائم هشدار دهنده مناسب و کافی است؟	۱
			آیا تمام قسمتها به محض شنیدن هشدار تعطیل می‌شوند؟	۲
			آیا سیستم آشکارساز به موقع حریق را مشخص می‌کند و صدای هشدار همه جا و با زمان مناسب برای همه قسمتها شنیده می‌شود؟	۳
سیستمهای اطفاء حریق				
			آیا خاموش کننده‌ها (اسپرینکلر) با عملکرد مناسب جهت اطفاء حریق نصب شده است؟	۱
			آیا اسپرینکلرها کنترل می‌شوند؟	۲
			آیا آموزش کافی جهت استفاده از خاموش کننده‌های خودکار داده شده است؟	۳

راههای فرار (خروج اضطراری)				
ردیف	موضوع	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا به بحداد و اندازه کافی خروجی اضطراری وجود دارد (مثالاً به پهنانی صندلی چرخدار)			
۲	آیا مسیرهای خروج اضطراری عاری از هر نوع شیء مسدود کننده می‌باشد؟			
۳	آیا مسیرهای خروج اضطراری به اندازه کافی روشن می‌باشد؟			
۴	آیا درهای خروج اضطراری به راحتی باز می‌شود؟			
۵	نحوه محافظت از درهای خروجی و قفل آنها چگونه است؟			
۶	آیا نقاط تجمع افراد مشخص و معین شده است؟			
۷	آیا موارد خطرساز دیگری برای خارج کردن از محیط کار وجود دارد؟			



۱۷-۶-چک لیست حفاظت از حریق

ردیف	موضوع	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا مدارک مستندی دال بر آموزش افراد و کارکنان در رابطه با حفاظت در برابر حریق وجود دارد؟			
۲	آیا طبق برنامه آموزشی هر چند مدت (فواصل زمان بنده شده) تمرين اطفاء حریق انجام می شود؟			
۳	آیا طرح مکتوبی در رابطه با حفاظت از حریق و تعیین محلهای خطرناک و بذل توجه خاص به مناطق وجود دارد؟			
۴	آیا موارد حفاظت در برابر حریق به صورت مکتوب برای هر سالن تدوین شده و در اختیار سرپرستان آنها قرار گرفته است؟			
۵	آیا دستورالعمل مکتوب در رابطه با موارد زیر وجود دارد؟			
۶	* تناسب وسائل اطفاء حریق با نوع ماده احتراق زا و اشتعال زا.			
۷	* بازرگانی واحد ایمنی جهت تشخیص نواقص و معایب از وسائل اطفاء حریق.			
۸	* بازدید در فواصل زمانبندی شده از وسائل اطفاء حریق (ماهانه) و ثبت نتایج.			
۹	* کدگذاری کپسولهای اطفاء حریق و تعیین محل دقیق آنها توسط واحد ایمنی.			
۱۰	* اقدام به شارژ کپسولهای اطفاء حریق در تاریخ مقتضی.			
۱۱	* شارژ مجدد کپسولها پس از هر بار استفاده.			
۱۲	* ثبت آتش سوزیهای به وقوع پیوسته توسط واحد ایمنی.			
۱۳	* نحوه نگهداری و ذخیره سیلندرهای تحت فشار گاز.			
۱۴	* نحوه نگهداری رنگ و حلالها در محل جداگانه			
۱۵	* اعلام حریق توسط آژیر و بوق اخطار (که توسط پرسنل شناخته شده باشد) یا چراگاهی قرمز چشمک زن.			
۱۶	* نظارت سرپرستان سالنهای جهت اجرای دستورات و اقدامات احتیاطی توسط کارکنان.			
۱۷	* امتناع از کشیدن سیگار/کبریت/فندک و نصب علامت (استعمال دخانیات ممنوع)			
۱۸	* بازبینی و بازرگانی سیستم های اعلام حریق جهت اطمینان از سالم بودن و کارکرد درست آنها در فواصل زمانبندی شده.			
۱۹	* جداسازی محل نگهداری مواد قابل اشتعال مانند رنگ، الکلهای، روغنها و غیره از سایر اقلام مثل کپسولهای گاز تحت فشار.			
۲۰	* نگهداری مواد قابل اشتعال در ظروف نشکن و نسوز.			
۲۱	آیا مدارک مستندی مبنی بر آموزش ایمنی حریق جوشکاران در واحد تاسیسات وجود دارد؟			
۲۴	آیا مدارک مستندی مبنی بر آموزش تعدادی از پرسنل هر سالن/قسمت بخصوص سالن رنگ در رابطه با اطفاء حریق وجود دارد؟			
۲۵	آیا شماره تلفنی اضطراری از جمله تلفن آتش نشانی در محلهای مختلف کارگاه نصب شده است؟			

ادامه چک لیست اعلام و اطفاء حریق

ردیف	موضوع	بله	خیر	ملاحظات
۲۶	اگر بلی، آیا محل نصب شماره تلفن در محلهای زیر و در معرض دید کارگران می باشد؟			
۲۷	* در تمامی قسمتهایی که تلفن وجود دارد.			
۲۸	* در تمامی قسمتهایی که کپسولهای اطفاء حریق نصب شده اند.			
۳۰	آیا جهت اطفاء حریق از آبپاشها استفاده می شود؟ (Sprinkler)			
۳۱	اگر بلی، آیا دستورالعمل مکتوی در رابطه با انجام موارد زیر موجود است؟			
۳۲	* بازررسی ماهیانه آبپاشها.			
۳۳	* بازدید سالیانه آبپاشها.			
۳۴	آیا کپسولهای اطفاء حریق قابل حمل در سالن انبار موجود هستند؟ (که در محل معین و ثابتی قرار گرفته اند).			
۳۵	آیا ارتفاع این کپسولها ۱/۵ متری از سر کپسول تا کف سالن می باشد؟			
۳۶	آیا محل نصب کپسولها توسط تابلوها و علائم مشخص می باشد؟			
۳۸	آیا وسائل اطفاء حریق قابل حمل دستور کار فارسی دارند (به زبان ساده و قابل فهم)؟			
۳۹	آیا وسائل اطفاء حریق سالم، بدون ترک و فرورفتگی می باشند؟			
۴۰	آیا بر روی کارت وسائل اطفاء حریق موارد زیر قید شده اند؟			
۴۱	* تاریخ آخرین شارژ کپسول و تاریخ شارژ بعدی.			
۴۲	* نام شخص یا شرکت شارژ کننده و آدرس وی.			
۴۳	* مدت زمان تخلیه کپسول.			
۴۴	آیا دستورالعمل مکتوی در مورد بازبینی و بازررسی سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک وجود دارد؟			
۴۵	آیا در شرکت از سطلهای شن و ماسه استفاده می شود؟			
۴۶	آیا دستورالعمل مکتوی در رابطه با بازدید از سطلهای شن و ماسه وجود دارد تا در صورت اثر رطوبت و سفت شدن شن و ماسه آنها، سطلهای شن و ماسه تعویض گردد؟			
۴۷	آیا در شرکت، جعبه های آب آتش نشانی/هیدرات آب وجود دارند؟			
۴۸	آیا محل استقرار جعبه های آب مشخص و کدگذاری شده است؟			
۴۹	آیا کلید جعبه در محفظه شیشه ای قرار دارد؟			
۵۰	آیا دسترسی به جعبه آب راحت می باشد؟ (جعبه آزاد و عاری از موائع باشد).			
۵۱	آیا دستورالعمل مکتوی در رابطه با موارد زیر وجود دارد؟			
۵۲	* بازدید از جعبه های هیدرات آب (Hose reel) به منظور سالم بودن شیر و اتصالات و کارایی لازم.			
۵۳	* بازدید از جعبه های هیدرات آب (Hose reel) به منظور سالم بودن شیلنگ (عدم پارگی و			



		فرسودگی).
۵۴	آیا ظروف مخصوص جمع آوری ضایعات در سالنهای شرکت موجود هستند؟	
۵۵	آیا این ظروف در قسمتهایی که ضایعات یا زباله های قابل اشتعال وجود دارند از جنس فلز نسوز می باشند؟	
۵۶	آیا دستورالعمل مكتوبی در رابطه با موارد زیر وجود دارد؟	
۵۷	* تخلیه ظروف مخصوص ضایعات در پایان هر روز کاری.	
۵۸	* جداسازی زباله ها و ضایعات بخصوص مواد زائد قابل اشتعال.	

۷-۱۷-۱ چک لیست مشخصات وسایل اطفاء حریق در هر انبار



۸-۱۷-۱ چک لیست لیفتراک

ردیف	موضوع	ملاحظات	خبر	بله
۱	آیا فرد یا افراد آموزش دیده و مجاز با لیفتراک کار می‌کنند.			
۲	آیا هنگام کار به ظرفیت مجاز لیفتراک توجه می‌شود.			
۳	آیا در هنگام حرکت بدون بار ارتفاع شاخکهای از زمین مناسب می‌باشد (۱۵۰ میلی متر)			
۴	آیا هنگام کار با لیفتراک سرعت مجاز (۵ کیلومتر در ساعت) رعایت می‌شود.			
۵	آیا از سوار شدن سرنشین در مجاورت راننده ممانعت به عمل می‌آید.			
۶	آیا در زمینهای شبیدار از انبار کردن پالت ها جلوگیری می‌شود.			
۷	آیا از بلند کردن بارهای حجم و سنگین به وسیله دو یا چند لیفتراک ممانعت به عمل می‌آید.			
۸	آیا از ترمز ناگهانی برای تخلیه بار جلوگیری می‌شود.			
۹	آیا از قرار گرفتن درست بارها و پایداری لازم برای جابجایی توسط لیفتراک اطمینان حاصل می‌شود.	ن		
۱۰	آیا مسیر رفت و آمد لیفتراک و حمل بار از نظر خلوت بودن و موانع احتمالی بررسی می‌شود.			
۱۱	آیا محل قرار گیری بار پایداری و استحکام لازم را دارد می‌باشد.			
۱۲	آیا مسیر رفت و آمد لیفتراک توسط خط کشی مشخص گردیده است.			
۱۳	آیا از پارک نمودن لیفتراک در مقابل تجهیزات، تابلوهای برق و پلهبرقی فرار ممانعت به عمل می‌آید.			
۱۴	آیا از بلند کردن بارهای نوسان دار بیش از ۳۰۰ mm توسط لیفتراک جلوگیری می‌شود.			
۱۵	آیا کف محل تردد لیفتراک صاف، عاری از سنگ و ... می‌باشد.			
۱۶	آیا راننده لیفتراک از وسایل کامل حفاظت فردی متناسب با نوع عوامل موجود استفاده می‌کند.			
۱۷	آیا راننده لیفتراک دارای گواهینامه می‌باشد.			
۱۸	آیا راننده لیفتراک از نظر شناوی و بینائی کاملاً سالم می‌باشد.			
۱۹	آیا سرپیچها و نقطه کور از بوق استفاده می‌شود.			
۲۰	آیا چراغ هشداردهنده گردان روی لیفتراک سالم می‌باشد.			
۲۱	آیا هنگام کار با لیفتراک فاصله ایمن با دستگاهها، تجهیزات برقی، تجهیزات گازی و ... رعایت می‌شود.			
۲۲	آیا با توجه مواد مصرفی احتمال وجود آتش سوزی در صورت کار با لیفتراک توسط راننده مربوطه جلوگیری می‌شود.			
۲۳	آیا از تعمیر نمودن لیفتراک توسط راننده مربوطه جلوگیری می‌شود.			

		آیا بازرسی و نگهداری لیفتراک‌ها طبق دستورالعمل کارانه سازنده انجام می‌شود.	۲۴
		آیا در مکانهای مسقف از لیفتراک‌های گازی یا برقی استفاده می‌شود.	۲۵
		آیا لیفتراک مجهز به کپسول اطفای حریق می‌باشد.	۲۶
		آیا هنگام کار با لیفتراک اعضاء بدن در محدود اطاقک لیفتراک قرار می‌گیرد.	۲۷
		آیا از قرار گرفتن افراد زیر شاخصها در وضعیت بالا رفته ممانعت به عمل می‌آید.	۲۸
		آیا تابلوهای برق به وسیله سکو یا روش‌های دیگر در مقابل برخورد با شاخصهای لیفتراک محافظت شده‌اند.	۲۹
		آیا کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها دارای ارتفاع مناسب با ارتفاع دکل می‌باشند.	۳۰
		آیا لیفتراک مجهز به بوق دنده عقب می‌باشد.	۳۱
		آیا ترمز لیفتراک به طور مداوم توسط راننده چک می‌شود.	۳۲
		آیا از دور کردن بر روی سطح شبیدار ممانعت به عمل آید.	۳۳
		آیا در هنگام حمل بار به سمت پایین بر روی سطح شبیدار از دنده عقب استفاده می‌شود.	۳۴
		آیا در صورت کار در مکانهای تاریک لیفتراک مجهز به منابع روشنایی به سمت جلو و عقب می‌باشد.	۳۵
		آیا کنترلهای فی ترمز، موتور و قطعات لیفتراک به طور دوره‌ای توسط متخصص صورت می‌گیرد.	۳۶
		در صورت کار در فضای باز آیا راننده در برابر شرایط جوی محافظت می‌شود.	۳۷
		آیا معاینات دقیق سلامت جسمانی راننده به طور دوره‌ای صورت می‌گیرد.	۳۸
		آیا اطاقک لیفتراک حفاظت مناسبی در برابر سقوط بار برای راننده فراهم می‌نماید.	۳۹
		چک لیست ایمنی لیفتراک گازی	
		پدال‌های گاز، کلاچ دارای نقص می‌باشند.	۱
		بوق لیفتراک فعال می‌باشد.	۲
		پدال ترمز دستی و یا ضامن آزاد کننده آن عمل نمی‌کند.	۳
		اتاقک راننده سالم نبوده و یا دارای شکستگی می‌باشند.	۴
		لیفتراک فاقد ظرفیت بارگیری و شماره شناسایی سالم و قابل رویت است.	۵
		چراغهای روشنایی سالم و دارای نور کافی نمی‌باشد.	۶
		فرمان و سیستم فرمان دارای نقص است.	۷
		کلید اهرمهای حرکت (حرکت به سمت جلو - عقب) فعال نبوده و یا فاقد شاخص شناسایی می‌باشد.	۸
		اهرمهای دکل فعال نبوده و یا فاقد شاخص شناسایی می‌باشند.	۹
		استارت دارای نقص بوده و یا فعال نمی‌باشد.	۱۰



			تايرها از نظر خوردگي و استحکام مشکل دارند.	۱۱
			کمربند نگهدارنده شیلنگ مخزن گاز مایع و یا قفل صفحه نگهدارنده مجموعه سالم نیستند.	۱۲
			شیر مخزن گاز دارای نقص است.	۱۳
			شیلنگهای گاز مایع دارای پوسیدگی و نشتی می باشند.	۱۴
			خودرو فاقد آینه و یا آینه آن معیوب می باشد.	۱۵
			چک لیست ایمنی لیفتراک برقی	
			پدالهای گاز، ترمز، کلاچ دارای نقص می باشند.	۱
			بوق لیفتراک فعال نمی باشد.	۲
			پدال ترمز دستی و یا ضامن آزاد کننده آن عمل نمی کند.	۳
			اتاک راننده سالم نبوده و یا دارای شکستگی می باشد.	۴
			لیفتراک فاقد ظرفیت بارگیری و شماره شناسایی سالم و قابل رویت است.	۵
			چراغهای روشنایی سالم و دارای نور کافی نمی باشد.	۶
			فرمان و سیستم فرمان دارای نقص است.	۷
			کلید اهرمهای حرکت (حرکت به سمت جلو- عقب) فعال نبوده و یا فاقد شاخص شناسایی می باشد.	۸
			اهرمهای دکل فعال نبوده و یا فاقد شاخص شناسایی می باشد.	۹
			استارت دارای نقص بوده و یا فعال نمی باشد.	۱۰
			تايرها از نظر خوردگي و استحکام مشکل دارند.	۱۱
			چک لیست ایمنی لوازم بالابر(جرثقیل)	
			آیا دستورالعمل مكتوبی در رابطه با امور زیر وجود دارد؟	۱
			* قبل از شروع کار باید قلابها و لوازم و چنگک ها از نظر سالم بودن و نداشتن بتک چک و بررسی شوند.	۲
			* عمل نظارت و چک کردن قلابها و چنگک ها باید توسط فرد ماهر و آزموده انجام شود.	۳
			* نتایج بازررسی قلابها باید در دفتری ثبت و نگهداری شود.	۴
			* هر روز قبل از شروع کار، اتصالات و حلقه های ارتباطی باید توسط فرد ماهر و ذیصلاح طیرسی شوند.	۵
			* زنجیرهای فولادی در فواصل زمان بندی شده (حداقل سالی یک بار) بصورت حلقة حلقة بازررسی شوند.	۶
			* نتایج گزارشات و بازررسیهای فوق ثبت و نگهداری گردد.	۷
			* قبل از استفاده مجدد از زنجیرهای فولادی که تعوییر می شوند باید آنها را تحت آزمایش مقاومت قرار داد.	۸

		* ظرفیت زنجیرهای فولادی باید علامتگذاری و گواهی آزمایش آنها ثبت و نگهداری شود.	۹
		* تجهیز بالابرها به ترمز خودکار در ناحیه شفت موتور.	۱۰
		* بازدید از قلابها-زنجیرها و تمام مکانیسم های عمل کننده توسط کاربران برای تشخیص علاوه خرابی، سائیدگی و فرسودگی.	۱۱
		* تدوین و تهییه گزارش کتبی از بازرگانی ترمزها، قلابها و زنجیرها به صورت ماهانه.	۱۲
		* ممانعت از حمل بار از بالای سرکارگران به دلیل سقوط احتمالی آن به روی کارگران.	۱۳
		* تجهیز جراثقالهای مغناطیسی به سیستمی که حتی هنگ ام باز بودن سوئیچ، مدار مغناطیسی آن را قفل نماید.	۱۴
		* تست صحت عملکرد کلیدها و کنترلها به وسیله آزمایش با قلاب بدون بار.	۱۵
		آیا کپسول اطفاء حریق از نوع پودر و گاز در قسمت کنترل نزدیک جراثقال نصب شده است؟	۱۶
		آیا برای هر بالابر، کارت راهنمای طرز کار از جنس بادوام درون پاکت پلاستیکی و با کلمات ساده و قابل فهم وجود دارد؟	۱۷
		آیا این کارت به طور محکم ثابت شده و در معرض دید اپراتور کنترل کننده بالابر قرار دارد؟	۱۸
		اگر بار از روی سرکارگران حمل می شود آیا زیر آن با حفاظ مقاوم فلزی پوشانده شد ه تا در صورت سقوط احتمالی بار آسیبی به کارگران نرسد؟	۱۹
		آیا دستورالعمل مکتوبی در رابطه با موارد زیر در مورد بالابرها مکشی وجود دارد؟	۲۰
		* جهت اطمینان از چسبندگی کامل و صحیح وسایل بالابر مکننده، سطوح بار باید بسیار تمیز و عاری از هرگونه ماده خارجی باشد.	۲۱
		* جهت پایین آوردن بار در موقع خراب شدن پمپ مکننده کمکی به سیستم بالابر متصل گردد.	۲۲
		* برای پیشگیری از تغییر شکل غلاف بیرونی باید در موقعی که از بالابرها مکشی استفاده نمی شود از آنها به خوبی مراقبت گردد.	۲۳
		* در صورت خراب شدن غلاف مکش باید آن را از رده خارج نمود.	۲۴
		* غلافهای مکش پیش از هر بار استفاده بازرگانی شوند.	۲۵

چک لیست ایمنی لوازم بالابر (جرتیل)

		سیمهای بکسل با ۲ برابر بار مجاز آزمایش شده اند.	۱
		وسایل کمکی نظیر (شاهین، قلاب و...) با ۲۵٪ بار مجاز آزمایش شده اند.	۲
		آزمایشها هر سال در بار انجام می پذیرد.	۳
		از اتصالات مسیر بکسلها به یکدیگر توسط گیره جلوگیری می شود.	۴
		مسیر حرکت سیم بکسلها از محلی است که باعث سائیدگی یا گیرکردن سیم بکسل نباشد.	۵



۶	سیم پیچیده شده دور قرقره گیره یا قاب ندارد.
۷	قرقه ها و چرخها سالم می باشند و شکستگی و ترک ندارند.
۸	قرقه از محل مناسب و محکمی آویخته شده است.
۹	قرقه ها به طور مرتبی روغن کاری می شوند.
۱۰	طول سیم طوری است که در نقطه آخر قلاب روی زمین یک دور و نیم روی قرقره باقی ماند باشد.
۱۱	در صورتی که نزدیکی انشعابات برق عملیات بالا بردن صورت می گیرد احتیاط لازم انجام می شود.
۱۲	برای دادن علامت به راننده جرثقیل فرد آموزش دیده و مشخص وجود دارد.
۱۳	بین مسیر و لبه های تیز و برندہ کالا از لایه تخته یا آهن استفاده می شود.
۱۴	از بالابر به طوری که مسیر مایل واقع شود جلوگیری می شود.
۱۵	در صورتی که سیم زیر بار قرار گیرد از کشیدن آن توسط بالابر خودداری شود.
۱۶	دستکش مناسب جهت انجام کارها استفاده می شود.
۱۷	از توقف افراد در زیر بار بالا برده شده جلوگیری می شود.
۱۸	بارهای سنگین به صورت دو مرحله ای بالا برده می شود.
۱۹	اطراف محل بار و بالا بردن تابلوی احتیاط نصب می شود.
۲۰	در صورت مشاهده هر نقص کوچک در سیستم عملیات متوقف می شود.
۲۱	از قلاب جهت بالا و پایین رفتن افراد استفاده نمی شود.
۲۲	شخص آموزش دیده به عرض قلاب انداز در عملیات وجود دارد.
۲۳	قلاب و شیطانک روزنه جرثقیل به نحوی رنگ آمیزی شده است که به خوبی مشخص می باشد.
۲۴	قلاب دارای شیطانک می باشد.
۲۵	سیستم های برق از لحاظ آسیبها کنترل می شوند.
۲۶	از ورود افراد غیرمسئول به کابین راننده جلوگیری می شود.
۲۷	روشنایی کافی در محوطه عملیات و کابین وجود دارد.
۲۸	روشنایی طوری است که چشم راننده را خیره نسازد.
۲۹	سرعت پایین آوردن بار کمتر از سرعت بالا بردن با می باشد.

۹-۱۷-۱ چک لیست ایمنی برق

ردیف	موضوع	تاریخ بازدید:	نام پیمانکار:	محل انبار:
	شماره فرم:	کدپروژه:		
	ملاحظات	بله	خیر	
۱	آیا اتصالات و پریزها در ولتاژهای مختلف تفاوت رنگ دارند؟			
۲	آیا اتصالات بوسیله پریز و چند شاخه انجام گرفته است؟			
۳	آیا لوازم حفاظت فردی آزمایش شده و عایق هستند؟			
۴	آیا اتصال به زمین وجود دارد؟			
۵	آیا الکتریسیته ساکن در محلهای با مایعات قابل اشتعال کنترل می شود؟			
۶	آیا برای تمام کلیدها، جعبه ها و صفحه کلیدها پوشش اختصاص تعیین شده است؟			

چک لیست ایمنی تابلو برق

ردیف	موضوع	تاریخ بازدید:	نام پیمانکار:	محل انبار:
	شماره فرم:	کدپروژه:		
	ملاحظات	بله	خیر	
۱	آیا تابلو دارای حفاظ است؟			
۲	آیا تابلو دارای فرش لاستیکی (زیر پلی عایق) می باشد؟			
۳	آیا فیوز اطمینان (BM) وجود دارد و در صورت وجود، سالم است؟			
۴	آیا تابلو دارای علامت هشدار دهنده می باشد؟			
۵	آیا درب تابلو مجهر به بند و بست سالم است و همواره بسته می باشد؟			
۶	آیا کپسول آتش نشانی در اطراف تابلو وجود دارد؟			
۷	آیا جهت دسترسی سریع به تابلو مانع وجود نارد؟			
۸	آیا جعبه تابلو سالم است؟			
۹	آیا تهويه تابلو سالم است؟			
۱۰	آیا سیگنال تابلو برق سالم است؟			
۱۱	آیا سیستم نشانگر ولتاژ و آمپر سالم است؟			
۱۲	آیا دستگاه به سیستم انسال به زمین (ارت) مجهز شده است؟			



چک لیست ایمنی ترانس برق

ردیف	موضوع	تاریخ بازدید:	نام پیمانکار:	محل انبار
	شماره فرم:	کدپروژه:		
	ملاحظات	بله	خیر	
۱	آیا حفاظت نردهای اطراف ترانس برق دارای حفاظ می‌باشد؟			
۲	آیا ترانس برق دارای فرش لاستیکی (زیر پایی عایق) می‌باشد؟			
۳	آیا کپسول آتش نشانی در محل وجود دارد؟			
۴	آیا ماده جاذب رطوبت قابل اطمینان می‌باشد؟			
۵	آیا روغن ترانس دارای مجوز تست الکتریکی می‌باشد؟			
۶	آیا فاصله ترانس برق تا مواد و وسائل اطراف (حداقل ۳۰ cm) رعایت شده است؟			

چک لیست پوشش‌های محافظه و عایق بندی

ردیف	موضوع	تاریخ بازدید:	نام پیمانکار:	محل انبار
	شماره فرم:	کدپروژه:		
	موضع	بله	خیر	
۱	آیا اتصالات کلید پاور تا قبل از کلید حفاظت از جان عایق بندی شده است؟			
۲	آیا سوکت ارتباطی برق تابلو دارای ضریب عایق بندی کافی است؟			
۳	آیا مجموعه سینی قدرت و محل گردنش برق از تابلو دارای درب با پوشش محافظه به صورت جدا از قسمت الکترونیک می‌باشد؟			
۴	آیا محل های اتصال کابل قدرت به بالای کلید (قبل از حفاظت جان) دارای پوشش محافظه می باشند؟			
۵	آیا محل های اتصال کابل قدرت به خروجی مجموعه کلید حفاظت از جان دارای پوشش می باشند؟			
۶	آیا پوشش محافظه مانع از دسترسی کاربر به اتصالات پاور می شود؟			
۷	آیا محل اتصالات کابل شوهای قدرت و سرکابل های عایق بوده و از ایمنی کافی برخوردار می باشند؟			

چک لیست برچسب‌های ایمنی

ردیف	موضوع	تاریخ بازدید:	نام پیمانکار:	محل انباز:
	شماره فرم:	کد پروژه:		
۱	آیا تابلو دارای برچسب شناسنامه می‌باشد؟			
۲	آیا روی درب تابلو برچسب علامت برق فشار قوی (علامت خطر) وجود دارد؟			
۳	آیا روی پوشش محافظ قسمت قدرت برچسب علامت خطر نصب شده است؟			
۴	آیا محل اتصال ارت تابلو دارای برچسب علامت ارت می‌باشد؟			
۵	آیا مسیرهای ورودی و خروجی کابل‌های قدرت با برچسب های ورودی و خروجی مشخص شده است؟			
۶	آیا مقدار ولتاژ پاور موجود در تابلو بر روی برچسب شناسنامه تابلو ثبت شده است؟			
۷	آیا میزان جریان تابلو در برچسب شناسنامه تابلو ثبت شده است؟			
۸	آیا ترانس مبدل برق دارای برچسب ورودی و خروجی می‌باشد؟			
۹	آیا بر روی ترانس‌های مبدل در صورتی که تبدیل برق ۳۸۰ ولت به ۲۲۰ باشد برچسب راهنمای معرفی ولتاژها نصب شده باشد؟			



چک لیست سیستم‌های الکتریکی و اینمنی آنها

ردیف	موضوع	نام پیمانکار:	محل انبار:
	شماره فرم:	تاریخ بازدید:	کد پروژه:
رده	ملاحظات	خیر	بله
۱	آیا دستورالعمل مکتوبی مبنی بر آموزش اینمنی برق برای افراد و پرسنل انبار وجود دارد؟		
۲	اگر بلی، آیا مدرک مستندی برای اتمام دوره آموزشی وجود دارد؟		
۳	آیا تکنسین‌های برق که مسئول سرکشی تابلوهای برق هستند، برنامه ریزی مکتوبی جهت بازرگانی و بازدید مرتب از تابلوها دارند؟		
۴	آیا دستورالعمل کتبی که در صورت مشاهده هرگونه نقص و خرابی در اسرع وقت پرسنل تاسیسات نسبت به اصلاح و تعمیر آن بکوشند، وجود دارد؟		
۵	آیا دستورالعمل کتبی جهت بازدید از تابلوی برق در فواصل زمان بندی شده توسط پرسنل واحد تاسیسات وجود دارد؟		
۶	آیا قفل بودن تابلوی برق و دسترسی به آن فقط از طریق پرسنل تاسیسات کنترل می‌شود؟		
۷	آیا دستورالعمل کتبی جهت ثبت و نگهداری مدارک تابلوی بازدید شده، علت و شرح نقص، شخص بازدیدکننده و تاریخ رفع نقص وجود دارد؟		
۸	آیا دستورالعمل کتبی جهت بازدید از انبار به منظور تشخیص سیم کشی های غیرصحیح وجود دارد؟		
۹	آیا زیر هر کدام از تابلوهای برق سکوی چوبی قرار گرفته است؟		
۱۰	آیا تابلوها و علائم مثل (خطر برق گرفنگی) (خطر شوک الکتریکی) (خطر ولتاژ بالا) در محل انبار نصب شده است؟		
۱۱	آیا تابلوهای برق و کلیدهای آنان از رطوبت و نفوذ آب محفوظ هستند؟		
۱۲	آیا تابلوهای برق موجود در سالن های انبار در حالت عادی قفل هستند تا اشخاص دیگر به آنها دسترسی نداشته باشند؟		
۱۳	آیا سیمها و کابلهای برق دارای روپوش عایق و سالم هستند؟		
۱۴	آیا کلیدهای و پریزهای موجود در انبار دارای حفاظ می‌باشند؟		
۱۵	آیا پریزه ای دوشاخه های موجود سالم می‌باشند؟		
۱۶	آیا جلوی تابلوهای برق باز و عاری از موائع است؟		
۱۷	آیا سیم کشی های درون تابلوهای برق سالم هستند؟		
۱۸	آیا همه فیوزهای درون تابلوهای برق سالم هستند؟		
۱۹	آیا تابلوهای برق عاری از عیوبی مانند فقدان فیوز، درب یا پریز هستند؟		
۲۰	آیا دستورالعمل کتبی مبنی بر منوعیت به کارگیری سیم رابط های سه شاخه (سه راهی) وجود دارد؟		
۲۱	آیا برنامه مکتوبی جهت رسیدگی و بازرگانی وضعیت چاههای ارت وجود دارد؟		

منابع

- ۱- پروژه مالی طراحی و تحلیل کامل یک سیستم انبارداری
- 2- Master Global Management Operations Guidelines / Logistics Evaluation
- ۳- مقررات ملی ساختمان، مبحث دوازدهم : "ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا" تهران، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، سال ۱۳۹۲
- ۴- عبدالخالق مجیری، "ایمنی در برق" موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق، ۱۳۸۰
- 5- S. W. Stratton "Department of commerce. Bureau of standards National Electrical Safety Code, Washington Government Printing Office 1921.
- 6- NFPA 70 "National Fire Protection Association" ,National Electrical Code , Current Edition: 2014
- 7- Davis G., Building Performance, ASTM STP 901, 1986
- ۸- نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)، ۱۳۸۸
- ۹- مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ایران، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸
- ۱۰- آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهمن ۱۳۹۰ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۹۱، نکات کلی مشخصات ساختمانی انبار کالاهای عادی، چاپ ششم
- ۱۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۹۲، شرایط تاسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق در انبار کالاهای عادی، چاپ چهارم
- ۱۲- استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۹۳، اصول تاسیسات الکتریکی انبار کالاهای عادی، چاپ پنجم
- ۱۳- آیین‌نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن باروسایل نقلیه باربری جاده ای، وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳۸۴
- ۱۴- نقش بسته بندی‌های استاندارد در کاهش هزینه‌ها در زنجیره تأمین، فروغ مصطفی منتقی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازارگانی
- ۱۵- مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی (جی ای جانستون) مترجم: سام فروتنی، ۱۳۸۸
- ۱۶- اصول و مبانی 5S در مدیریت کیفیت، محسن دهداری نژاد کارشناس واحد پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، <http://www.iopc.ir>
- ۱۷- لزوم کد گذاری کالا و اقلام انبار، حمید نوری، آموزش انبارداری، <http://www.anbaresh.com>
- ۱۸- استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۶۱، آئین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی، چاپ اول



- 19- [10] HSE information Sheet, Handling building blocks, Construction Industry Advisory Committee, Construction Sheet No 37
- 20- Health and Safety Executive, HSE Manual handling at work INDG143 (rev3) , published 11/12
- ۲۱- مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم : " حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق " تهران، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، سال ۱۳۹۲
- ۲۲- مهدی جهانگیری ، کیوان ساریان زاده ، "اصول ایمنی حریق" فن آوران ، ۱۳۹۱،
- 23- J.A.PURKISS "Fire Safety Engineering" , Butterworth-Heinemann , 2006.
- 24- International Electrical commission IEC 60598-1 2006.
- 24- International Electrical commission IEC 60598-1 2006.

فصل دوم

دستورالعمل و چک لیست‌های نگهداری و حمل و رُقل مواد و مصالح ساختمانی

۱-۲ آجر رسی

۱-۱-۲ مقدمه

آجر رسی فرآورده‌ای مصنوعی است که از پختن خشت خشک شده بدست می‌آید. خشت از قالب گرفتن گل خمیری با ابعاد موردنظر ساخته می‌شود. آجر در انواع زیر تولید می‌شود:

- آجر توپر که هیچ نوع سوراخ، حفره و فرورفتگی در آن وجود ندارد.
- آجر سوراخ‌دار که در آن تعدادی سوراخ به طور منظم از میان آجر می‌گذرد.
از نظر ظرفیت برابری آجرها بر دو دسته‌اند:
 - آجر برابر که در قطعات سازه‌ای برابر ساختمان مصرف می‌شود.
 - آجر غیرباربر که در قطعات سازه‌ای غیرباربر ساختمان به کار برد می‌شود.

آجر با تمهیدات کمی جهت نگهداری و یا حتی بدون ترمیم، طول عمری بیش از ۱۵۰ سال دارد و در پایان مدت زمان استفاده نیز دارای قابلیت بازیافت می‌باشد. آجر می‌تواند در تمرکز حرارتی ساختمان ایفای نقش کرده و در ساخت ساختمان‌هایی با مصرف انرژی پایین تر جهت گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار گیرد [۱].

برخی خواص آجر عبارتند از [۱]:

- طول عمر بالغ بر ۱۵۰ سال
- نیاز به تمهیدات کم جهت نگهداری
- مشارکت در تمرکز حرارتی



- فراهم آوردن عایق گرمایی و صوتی
- مقاومت بالا در مقابل حریق
- فراهم آوردن امکان انعطاف پذیری برای ساختمان جهت تغییر کاربری
- قابلیت بازیافت
- مصالحی طبیعی و سنتی با زیبایی مطلوب
- وجود تنوع در رنگ ها و ساختار آجرهای موجود

۲-۱-۲ کلیات تحویل، انبارداری، نگهداری و حمل و نقل آجر

به طور کلی همه مصالح باید به گونه ای تحویل گرفته شده، ذخیره شده و حمل شوند که در مقابل آسیب، رطوبت، آودگی و نفوذ مواد خارجی محافظت گرددند [۲].

سفرارش دادن و تحویل گرفتن مصالح باید مطابق با پیشرفت کار صورت گیرد تا ذخیره سازی در محل که بیشترین احتمال آسیب دیدگی و اتلاف مصالح در آن وجود دارد، حداقل گردد [۲].
بسته بندی، تحویل، حمل و انبار کردن مناسب موجب جلوگیری از شکستگی، ترک خوردگی و خرد شدن می گردد [۲].

رسید تحویل مصالح آجری را در هنگام ورود به کارگاه یا محل انبار به دقت کنترل کنید و موارد زیر را مد نظر قرار دهید [۳] :

۱. محموله آجر از نوع، اندازه و کیفیت درخواستی باشد.
۲. آجرها در محدوده رواداری های مشخص شده از لح اظ اندازه ابعاد قرار داشته باشند . در غیر اینصورت بلافصله به تأمین کننده مصالح اطلاع دهید.
۳. هر گونه اختلاف در رنگ آجرها در حد قابل قبول باشد.
۴. هر گونه نقص یا آسیب جزئی همچون لب پریدگی، ترک های سطحی یا تراشیدگی در آجرهای نما باید در حد قابل قبول باشد.

در مورد آجرهای نما که رنگ سطح نهایی کار از اهمیت بالایی برخوردار است، بسته های آجر باید در هنگام استفاده ترکیب شوند تا از عدم وجود هر گونه تنوع و دگرگونی بیش از حد مجاز جلوگیری شود [۴].

آجرهای رسی باید به خوبی پخته شده، سخت، سالم، مکعبی، تمیز و تأیید شده مطابق استانداردهای موجود باشند. آجرهای با محتوای بالای سولفات نباید مورد استفاده قرار گیرند [۵].
آجرهای رسی و سیلیکات کلسیم که از محل تولید به صورت گرم تحویل گرفته می شوند را تا قبل از سرد شدن مورد استفاده قرار ندهید.

۳-۱-۲ بسته‌بندی

تمهیدات اندیشیده شده در هنگام بسته بندی نه تنها موجب سهولت ذخیره سازی و حمل و نقل می‌شود بلکه کاربرد مصالح را نیز تحت تأثیر قرار داده و احتمال آلودگی و دور ریز آجر را کاهش می‌دهد [۱].

شکل ۱-۱-۲ نمونه‌ای از بسته بندی مناسب مصالح آجری را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱-۲- مصالح آجری با بسته بندی مناسب

در صورتی که آجرها بسته بندی شده باشند، باید در حمل آنها دقت زیادی شود چون این بسته‌ها سنگین هستند. وسایل مورد استفاده برای بالا بردن بسته‌ها باید برای وزن مربوط مناسب باشد . وزن بسته بر حسب اندازه فراورده و تعداد موجود در هر بسته متغیر است، اما هر بسته آجر نباید از حدود ۱/۶ تن سنگین‌تر شود. این بسته‌ها بر روی پالت‌های چوبی یکبار مصرف قرار داده یا توسط نوارهای پلاستیکی یا فولادی بسته بندی می‌شوند. در هر دو مورد در صورت درخواست خریدار، فراورده‌ها را می‌توان با پوشش پلاستیکی شرینک کرد.

آجر در بیشتر موارد به صورت فله و در بعضی موارد به صورت بسته‌بندی با پالت (آجرهای نما)، تحویل می‌گردد. در شرایطی که قرار باشد بیش از یک ردیف از بسته‌های آجرنما را روی هم چید، باید دقت داشت که از قبل زمین سخت و مسطحی را فراهم آورد . یک چیدمان نامناسب و ناصاف، نیروی اضافی بر تسممه فلزی محافظ بسته‌های آجر تحمیل می‌کند که نهایتاً منجر به از هم پاشیدن بسته‌ها یا آسیب رسیدن مصالح می‌شود. همچنین در جاهایی که بسته‌های حاوی مصالح برای مدت زمانی طولانی در فضای آزاد قرار می‌گیرند تسممه فلزی محافظ زنگ می‌زند و می‌پرسد و منجر به از بین رفتن مصالح خواهد شد که به نوبه خود خطیری جدی برای کیفیت کار کارگاه محسوب می‌شود. [۶]

۴-۱-۲ برچسب گذاری فراورده

علامت گذاری بر روی نمونه باید به نحوی باشد که بتوان در هر زمان نمونه‌ها را به آسانی تشخیص داد. علامت نباید بیش از ۵ درصد سطح نمونه را بپوشاند. کلیه اطلاعات زیر باید بر روی بسته بندی یا برچسب مشخصات آجر نوشته شود:



○ نام یا علامت تجاری تولید کننده به دو زبان فارسی و لاتین

○ استاندارد ملی شماره ۷ ایران

○ نوع آجر

○ درجه آجر

○ طول اسمی

○ عرض اسمی

○ ارتفاع اسمی

۱-۵-۲ انبار کردن

فراهم سازی محیط انبارش سفت، مسطح و با زهکشی مناسب نقش قابل ملاحظه ای در کاهش آسیب به مصالح ایفا می کند. اگر در ساختگاه محیط مناسب برای انبارش فراهم نباشد، تمام ردیف های پایینی آجرها در تماس با گل و خاک و سایر آلودگی ها تخریب می شوند (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲-۲- انبار کردن نامناسب مصالح آجری در تماس با خاک

آجرها باید مطابق برنامه ای مشخص و منظم انبار شوند که اینمی کارکنان را با خطر مواجه نسازد . باید اطمینان حاصل شود که پشت‌های رده‌های توپهای پایدارند و کاربرد و انبار کردن به صورت ایمن انجام می شود. لازم است سطحی مسطح و ثابت (که معمولاً بتنی است) فراهم آید به طوری که آجرها در تماس با خاک یا مواد و مصالح سولفاتی یا مواد زیان‌آور در ترکیب با ملات‌ها فرار نگیرند [۳].

آجرها را مستقیماً پس از بارگیری بر سطحی سفت، محکم و مسطح که از قبل آماده شده است، قرار دهید. اگر آجرها با نوار دورگیری شده یا در پوششی پیچیده شده‌اند، نوار یا پوشش را جدا نکنید. دقت کنید تا خرد شدگی، تماس با خاک یا شکستگی به حداقل برسد . آجرها باید از بارندگی و مواد آلاینده حفظ شود [۳].

آجرها باید بر سطحی مسطح با زهکشی آزاد که از عوامل محیطی حفظ شده است، نگهداری شود . پوشش پلی‌اتیلن حفاظت در برابر هوا را فراهم می آورد و اگر جهت نظارت و بازرسی از روی مصالح آجری کنار زده شود، باید دوباره پوشش بازگردانده شود [۱].

در مورد بسته‌های بزرگ آجرهای بسته بندی شده استاندارد، نباید بیش از ۳ بسته روی هم قرار داده شود. آجرها باید در انبار سرپوشیده به دور از رطوبت نگه داری شوند. دیوار آجری که اجرای آن متوقف شده یا در اثر شرایط نامطلوب آب و هوایی به تعویق می‌افتد، باید به سرعت با ورق‌های پلی اتیلن که با ابزار مناسب در جای خود نگه داشته شده‌اند، پوشانده شود. در صورت عدم حفاظت دیوار آجری تازه اجرا شده، احتمال ایجاد لکه‌های آهکی و شوره زنی وجود دارد [۱].
باید توجه شود که اجرای آجرکاری در دمای زیر ۳ درجه سانتیگراد یا در موقع وجود احتمال یخ‌بندان باید متوقف گردد [۱].

کاربرد و نوع پالت مورد استفاده در محل ساختمان یا محل فروش از موارد مهم جهت جلوگیری از آلوده شدن مصالح آجری است [۱].
مصالح آجری باید به گونه‌ای قرار گیرند که امکان حمل آسان و گردش هوای کافی اطراف آنها فراهم آید [۲].

۱-۵-۱ ملاحظات ذخیره سازی مصالح در محیط باز
ذخیره کردن مواد و مصالح در محیط باز به توجه به مواد قابل احتراق، دسترسی مناسب، خطوط انتقال نیرو و محافظت در برابر حریق دارد [۷].

- مواد قابل احتراق. مواد احتراق پذیر را به صورت ایمن روی هم قرار دهید. مواد احتراق پذیر را حداقل ۱۰ ثانیه از ساختمان‌ها یا سازه‌ها ذخیره نمایید [۷].
- عرض راه رفت و آمد از بین توده‌های ذخیره سازی مواد قابل اشتعال و اطراف آنها باید حداقل ۱۵ ثانیه بوده و از ریختن مصالح و زباله در آن جلوگیری شود [۷].
- خطوط نیرو. مصالح و مواد را در زیر خطوط انتقال نیرو یا در جایی که ممکن است مانع خروج گردد یا تجهیزات اضطراری را سد کند، انبار نکنید [۷].
- محافظت در برابر حریق. در نقاط مشخصی در محیط ذخیره سازی مصالح تجهیزات قابل حمل اطفای حریق قرار دهید [۷].

۲-۵-۱-۲ ملاحظات ذخیره سازی مواد و مصالح در محیط بسته [۷]
ذخیره سازی مصالح درون ساختمان مستلزم توجه به دسترسی مناسب، پیشگیری و محافظت در برابر حریق، بارگذاری کف و خطرهای بالاسری است. ساختمان‌های در حال ساخت نیاز به اقدامات احتیاطی ویژه دارند.

- مواد و مصالح را به گونه‌ای قرار داده و انبار کنید که که با راه‌های دسترسی، درب‌ها، پانل‌های الکتریکی، تجهیزات اطفای حریق تداخل نداشته باشند. راه‌های دسترسی یا خروجی‌ها را با مصالح یا دور ریختنی‌ها مسدود نکنید. راهروها باید تا حد کافی برای جا دادن لیفتراک و تجهیزات مقابله با حریق عریض باشند.



پیشگیری از حریق. در زمان ذخیره سازی و کار با مصالح به قابلیت احتراق مواد توجه کنید . مصالح ناسازگار که ممکن است خطر حریق ایجاد کنند را حداقل به اندازه ۲۵ فوت دور از هم ذخیره کرده و آنها را با حائلی که حداقل ۱ ساعت مقاومت در برابر حریق داشته باشد، جدا کنید. مصالح را به گونه ای روی هم قرار دهید که گسترش حریق را حداقل سازد و دسترسی مناسب برای اطفای حریق فراهم نماید.

۳-۵-۱-۲ ملاحظات مورد نیاز برای انبار کردن آجر

آجرها باید بر روی سطح صلب تخت چیده شوند . ارتفاع آجرهای روی هم چیده شده نباید بیش از ۲ متر باشد. وقتی ارتفاع آجرهای بطور آزاد چیده شده به $1\frac{1}{2}$ متر رسید باید به ازای هر ۳۰ سانتیمتر ارتفاع بیشتر ۵ سانتیمتر از عرض ردیف آجرهای چیده شده کاسته شود تا انباشت به شکل مخر و طلاق در آید.

توصیه می شود آجرها را حتی الامکان نباید در بیش از دو پالت بر روی هم قرار داد (شکل‌های ۳-۱-۲ و ۴-۱-۲). در صورت وجود محدودیت در فضای موجود جهت انبار کردن مصالح، تحت هیچ شرایطی نباید بیش از ۳ پالت روی هم قرار گیرند [۲].



شکل ۳-۱-۲ - پشتنهای آجر بر دو پالت



شکل ۲-۴-۱-۲- پشته های آجر بر سه پالت

آجرها همیشه باید روی هم به طور منظم چیده شوند و هیچگاه نباید به صورت توده‌ای روی هم ریخته شوند [۸].

در هنگام ذخیره کردن آجرها درون انبار، توده‌های انباشت شده باید به گونه ای توزیع شوند که کف ساختمان متحمل اضافه بار خارج از میزان قابل تحمل خود نشود [۸].

آجرها نباید از ارتفاع انداخته شده یا پرتاب شوند یا از روی شیب سقوط کنند [۸].

آجرها باید بر روی سطح خشک و سفت در ردیف‌های منظم روی هم قرار گیرند [۹]. ارتفاع پشته نباید بیش از ۱/۲ متر و طول پشته نباید بیش از ۳ متر باشد [۹].

فاصله آزاد بین پشته‌های مجاور نباید کمتر از ۸۰ سانتی‌متر باشد (شکل ۲-۵-۱-۲). [۹]



شکل ۲-۵-۱-۲- رعایت فاصله آزاد بین پشته های آجر

آجرهای بارگیری شده از هر محموله کامیون باید در یک پشته روی هم انباشت گردند . انواع مختلف آجرها، همچون آجرهای رسی، آجر های رسی با خاکستر بادی، آجرهای آهکی با خاکستر بادی، آجرهای ماسه آهکی (سیلیکات کلسیم) باید جداگانه در پشته‌ها انباشت گردند [۹].



آجرهای با رده بندی های مختلف از لحاظ مقاومت و اندازه، باید در پشته های مجزا انباشت گرددند همچنین انواع مختلف آجرها، همچون توپر، ت و خالی و سوراخدار باید در پشته های مجزا روی هم انباشت گرددند. آجرهای با انواع مختلف باید در پشته های مجزا انباشت گرددند [۹]. اطمینان حاصل نمایید که سطح انباشت پشته ها برای تحمل بار موقتی ناشی از پشته های آجر مناسب است [۱۰].

۴-۵-۱-۲ **محافظت از آجرها و دیوارهای آجری تازه احداث شده در مقابل سرما**
توده های آجر باید به طور مناسب پوشانده شوند تا از باران، برف و یخ زدگی در امان باشند . آجرهایی که اشباع شده اند نباید در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرند . همچنین زمانی که خطر یخ زدگی در آنها وجود دارد نباید مورد استفاده قرار گیرند [۴].



شکل ۴-۱-۲-۶- آجرهای بسته‌بندی شده

از آنجا که در هوای سرد، گیرش ملات به کندی صورت گرفته و روند افزایش مقاومت کند است، کار بنایی تازه احداث شده یا در دست احداث باید جهت محافظت در برابر باران، برف یخ زدگی پوشانده شود. اگر چنین اقدامات محافظتی صورت نگیرد خطر یخ زدن آب موجود در ملات و مصالح بنایی وجود دارد که متعاقباً می تواند منجر به آسیب رساندن به بنا گردد . از آسیب های محتمل می توان به کاهش پیوستگی بین ملات و مصالح و گسیختگی کار بنایی اشاره نمود [۴].

دیوارهای تازه احداث شده با آجر باید با پوشش محافظت در برابر شرایط جوی نامطلوب محافظت نمود . همچنین محافظت با پوشش در تمام موقعی که کار نیمه تمام رها می شود، لازم است . اگر خطر یخ زدگی کار بنایی را تهدید می کند، باید از پوشش های عایق استفاده نمود . به علاوه، اطمینان حاصل نمایید که لایه عایق (به عنوان مثال کرباس یا کنف) (شکل ۷-۱-۲)، با پوشش پلاستیکی یا مواد ضد آب دیگر (شکل ۸-۱-۲) خشک نگه داشته شود. پوشش های محافظ را از رویه کار بنایی فاصله دهید تا از عرق کردن و متعاقب آن ایجاد لکه روی کار جلوگیری شود . در محل هایی که در معرض جریان آزاد باد قرار دارند، پوشش ها را در مقابل جابجایی توسط باد محافظت نمایید و قبل از برداشتن پوشش ها اجازه دهید دیوار بنایی خشک شود [۴].




شکل ۲-۱-۷- کرباس یا کنف قابل استفاده به عنوان لایه عایق




شکل ۲-۱-۸- پوشش محافظ پلاستیکی

تمهیداتی جهت محافظت آجرهای انباشته شده جهت آجرکاری (شکل ۲-۱-۹) و دیوارهای آجری تازه احداث شده (شکل ۲-۱-۱۰) در مقابل اشیاع شدگی و یخ زدگی در زمستان باید اندیشیده شود . اگر آجرهای رسی تر شوند، شوره زنی و احتمال ایجاد لکه در اثر آهک شسته شده از بندها افزایش می یابد. اگر بر دیوار آجری تازه احداث شده قبل از گیرش ملات، باران ببارد، ذرات ریز سیمان، آهک ممکن است شسته شده و تغییر رنگ در ملات ایجاد شود . تخته یا صفحات پلاستیکی در بالای پشتۀ های آجرها و آجرکاری های تازه احداث شده قرار دهید و از آنها در مقابل باد محافظت نمایید . باید دقیق شود که پشتۀ ها ثابت باشند و در هنگام وزش باد شدید محافظت شوند . در هنگام بارندگی آجرکاری تازه احداث شده باید محافظت گردد، اما فضایی میان سطح آجر و هرگونه پوشش مقاوم در مقابل آب ایجاد کنید تا احتمال شوره زنی از میان برود [۳].



شکل ۱-۲-۹- محافظت از پشته آجر بر روی پالت در مقابل شرایط جوی نامناسب



شکل ۱-۲-۱۰- محافظت از دیوار آجری تازه احداث شده در مقابل شرایط جوی نامناسب

ملات قبل از گیرش باید از یخ زدگی محافظت شود، و در صورت یخ زدگی آجرکاری باید دوباره به طریق مناسب احداث شود [۳].

سطح آجرکاری را باید تمیز و عاری از ملات یا لکه های دیگر نگه داشت ه شود. آجرکاری در مقابل ریزش بتن یا ملات محافظت گردد [۳].

زمانی که دمای محیط کمتر از ۴ درجه سانتیگراد است مطابق با دستورالعمل ساخت و ساز در هوای سرد عمل کرده و بندهای زیر را رعایت نمایید [۱۱]:

مصالح بنایی که دمای آنها کمتر از ۷- درجه سانتیگراد باشد یا همراه با رطوبت در آنها به حالت انجماد درآمده یا یخ و برف بر روی سطح آنها دیده می شود در ساخت و ساز به کار نبرید [۱۱].

یخ و برفی که روی سطح کار بنایی موجود دیده می شود را قبل از ادامه ساخت و ساز بردارید . با روشهای غیر مخرب این سطوح را بالای نقطه انجماد گرم کنید [۱۱].

در شرایط هوای سرد، آب و ماسه مصرفی در تهیه ملات یا دوغاب را تا بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد گرم نکنید.

محافظت حین ساخت [۱۱]:

از ۴ تا ۲ - درجه سانتیگراد: ماسه یا آب مصرفی را برای رساندن دمای ملات به ۴ تا ۵۰ درجه سانتیگراد در زمان اختلاط گرم نمایید. دوغاب نیاز به گرم کردن مواد ندارد، مگر آنکه دمای مواد کمتر از صفر درجه سانتیگراد باشد.

از ۲ - تا ۴ - درجه سانتیگراد: ماسه یا آب مصرفی را برای رساندن دمای ملات به ۴ تا ۵۰ درجه سانتیگراد در زمان اختلاط گرم نمایید. دمای ملات را در هنگام استفاده در کار بنایی بالای نقطه انجماد نگه دارید.

سنگدانه‌های دوغاب و آب مصرفی را برای رساندن دمای دوغاب به ۲۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد در زمان اختلاط گرم نمایید. دمای دوغاب را در حین مصرف بالای ۲۰ درجه سانتیگراد نگه دارید.

از ۴ - تا ۷ - درجه سانتیگراد: علاوه بر ملاحظات مربوط به دمای بین ۴ - تا ۰ درجه سانتیگراد، موارد زیر را رعایت نمایید:

(۱) سطوح بنای در حال ساخت را تا ۴ درجه سانتیگراد گرم کنید و زمانی که سرعت باد از ۲۴ کیلومتر بر ساعت تجاوز کند از باد شکن یا حصارکشی استفاده نمایید.

(۲) مصالح بنایی را قبل از استفاده از ملات حداقل تا ۴ درجه سانتیگراد گرم کنید. دمای ۷ - درجه سانتیگراد و کمتر: در این شرایط ملاحظات مربوط به دمای ۴ - تا ۷ - درجه سانتیگراد را رعایت نموده و علاوه بر آن مورد زیر را اجرا نمایید:

(۱) با حصارکشی و در صورت امکان گرما دهی دمای هوای درون حصار را بالای ۲ - درجه سانتیگراد نگه دارید.



شکل ۱۱-۱-۲ - حفاظت از کار بنایی در هوای سرد

محافظت پس از ساخت [۱۱]:



این ملاحظات بعد از ساخت کار بنایی در نظر گرفته شده و بر اساس حداقل درجه حرارت پیش بینی شده روزانه برای مصالح بنایی دوغاب کاری شده و متوسط درجه حرارت پیش بینی شده روزانه برای مصالح بنایی دوغاب کاری نشده می باشد. از کار بنایی تکمیل شده به صورت زیر محافظت نمایید:

دماهی محیط بین ۴ تا ۴- درجه سانتیگراد: کار بنایی تاره احداث شده را با پوشاندن توسط یک پوشش مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی نامناسب به مدت ۲۴ ساعت پس از تکمیل کار، محافظت نمایید.

دماهی محیط بین ۴- تا ۷- درجه سانتیگراد: کار بنایی تاره احداث شده را کاملاً با پوشش عایق مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی نامناسب یا محافظتی مشابه به مدت ۲۴ ساعت پس از تکمیل کار، محافظت نمایید.

- (۱) برای کار بنایی دوغاب کاری شده مدت زمان را تا ۴۸ ساعت تمدید نما یید، مگر آن که سیمان مصرفی در دوغاب تنها از نوع III پرتلند باشد.
- دماهی محیط ۷- درجه سانتیگراد و کمتر: کار بنایی تازه احداث شده را برای مدت حداقل ۲۴ ساعت پس از تکمیل کار با استفاده از حصار کشی و گرماده کتریکی، لامپ های مادون قرمز یا روش های مناسب دیگر در دماهی بالاتر از ۲- درجه سانتیگراد نگه دارید.
- (۱) مدت زمان مذکور را برای مصالح بنایی دوغاب کاری شده تا ۴۸ ساعت تمدید نمایید مگر آنکه سیمان مصرفی در دوغاب تنها از نوع III پرتلند باشد.

محافظت از آجرها و دیوارهای آجری تازه احداث شده در مقابل گرمایش

تأثیر دماهی بالای هوا بر روی عملکرد مصالح بنایی به اندازه آسیب حاصل از دماهی پایین نیست. آجرهای مورد استفاده در کارهای بنایی عموماً اندکی تحت تأثیر هوای گرم قرار می گیرند . هرچند، اندرکنش میان این مصالح و ملات موضوع مهمی است . آجرهای گرم تر آب بیشتری از ملات جذب می کنند بنابراین در حین گرمای هوا درجه حرارت مصالح باید برای حصول بهترین نتایج کنترل گردد. ذخیره سازی آجرها در سایه یا زیر پوشش مناسب (شکل ۱۲-۱-۲) گرمای دریافتی توسط این مصالح را کنترل می کند [۴].



شکل ۱۲-۱-۲- ذخیره سازی آجرها در سایه یا زیر پوشش مناسب

به علاوه، کاهش دادن میزان مکش توسط آجر با پاشیدن آب آشامیدنی ممکن است در هوای بسیار گرم و خشک، لازم باشد؛ اما باید دقت شود که از خیس نمودن بیش از حد مصالح و غرقاب کردن آنها

اجتناب گردد و قبل از هر اقداماتی به توصیه‌های تولید کننده مصالح توجه گرد
کننده‌گی باد نیز باید در این مورد، مدنظر قرار گیرد [۴].
در شرایط هوای بسیار گرم، خشک و باد شدید، آجرها باید با سرعت بیشتری پس از قرار دادن ملات
روی کار قرار بگیرند. در این شرایط، پس از اتمام کار بنایی تازه احداث شده، باید اقدامات محافظتی
همچون پوشاندن با ورق‌های مناسب، سایه انداختن یا موارد این چنینی انجام گردد [۴].
تمهیدات زیر را در شرایط هوای گرم در نظر بگیرید:

زمانی که دمای محیط از ۳۸ درجه سانتیگراد یا در حالت وزش باد با سرعت بیش از ۱۳ کیلومتر بر
 ساعت، دمای محیط از ۳۲ درجه سانتیگراد تجاوز کند:

شرایط و ابزار لازم را جهت ساخت ملاتی با دمای کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد فراهم آورید.
زمانی که دمای محیط از ۴۶ درجه سانتیگراد یا در حالت وزش باد با سرعت بیش از ۱۳ کیلومتر بر
 ساعت، دمای محیط از ۴۰ درجه سانتیگراد تجاوز کند، علاوه بر موارد بالا، مصالح و تجهیزات اختلاط را
 در سایه قرار داده و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت نمایید.

۱-۶-۵-۱ ملاحظات در حین ساخت و ساز:

این ملاحظات برای کار بنایی در حال ساخت در نظر گرفته شده و بر اساس شرایط آب و هوایی زیر می‌
 باشند:

زمانی که دمای محیط از ۳۸ درجه سانتیگراد یا در حالت وزش باد با سرعت بیش از ۱۳ کیلومتر بر
 ساعت، دمای محیط از ۳۲ درجه سانتیگراد تجاوز کند:

(۱) دمای ملات و دوغاب را پایین تر از ۵۰ درجه سانتیگراد نگه دارید.

(۲) میکسر و ظرف حمل ملات را قبل از تماس با ملات یا مواد تشکیل دهنده ملات، با فشار آب سرد
 خنک نمایید.

(۳) غلظت ملات را با اختلاط دوباره با آب سرد تنظیم نمایید.

(۴) ملات را ظرف مدت ۲ ساعت پس از اولین اختلاط به مصرف رسانید.

زمانی که دمای محیط از ۴۶ درجه سانتیگراد یا در حالت وزش باد با سرعت بیش از ۱۳ کیلومتر بر
 ساعت، دمای محیط از ۴۰ درجه سانتیگراد تجاوز کند، موارد ذکر شده در بالا را رعایت نموده و از آب
 سرد جهت اختلاط در ملات و دوغاب استفاده نمایید. استفاده از یخ در آب قبل از اختلاط مجاز است.
 یخ را زمانی که به سایر مواد ملات و دوغاب اضافه شده اضافه نکنید.

۲-۶-۵-۱ حفاظت پس از ساخت:

زمانی که متوسط دمای روزانه از ۳۸ درجه سانتیگراد یا در حالت وزش باد با سرعت بیش از ۱۳
 کیلومتر بر ساعت، دمای محیط از ۳۲ درجه سانتیگراد تجاوز کند، کاربنایی تازه احداث شده را تا ۳ روز
 از زمان احداث، حداقل ۳ بار در روز آب پاشی نمایید تا مرطوب شود.



۷-۵-۱ محافظت از دیوار بنایی تازه احداث شده

محافظت مناسب از دیوار بنایی تازه احداث شده در برابر شرایط جوی نامطلوب چه در زمستان و چه در تابستان (که می‌تواند بر نمای ظاهری و گاهی حتی یکپارچگی و پیوستگی ملات تأثیر گذار باشد) لازم است. پوشاندن کار بنایی با پلی اتیلن در برخی محیط‌ها گزینه مناسبی است و می‌تواند در موارد زیر از آسیب به دیوار بنایی تازه احداث شده محافظت نماید [۴]:

- یخ زدگی
- تبخیر بیش از حد رطوبت
- شسته شدن دانه‌های ریز سیمان، آهک یا رنگدانه‌ها در حین دوره‌های بارندگی پوشش پلی اتیلن باید تا زمانی که ملات کاملاً سخت شود در جای خود باقی بماند. هرچند، اگر به پوشش پلی اتیلن هر گونه آسیبی وارد آید، باید برداشته شده و سریعاً جایگزین شود [۴].

۶-۱ حمل و نقل

آسیب حین حمل و نقل از کارخانه به سایت از موارد حائز اهمیت است . آجرهایی که در پوشش پلاستیکی ضخیم و محکم بسته بندی می‌شوند تا حدی ایمن هستند. هرچند، ممکن است بسته بندی حین حمل دچار آسیب دیدگی گردد (شکل ۱۳-۲) و همچنانی بسته‌ها حین حمل و نقل ممکن است بر روی یکدیگر کشیده شوند که این موجب خرد شدن سطح مصالح می‌گردد . هر چند می‌توان از برخی آجرها با سطح خرد شده با برگرداندن سطح معیوب به داخل کار استفاده نمود، اما آجرهایی با سطح آسیب بالا اغلب باید دور اندادخته شوند.



شکل ۱۳-۲- آسیب دیدگی بسته بندی آجرها

برای جلوگیری از شکستن و اتلاف آجرها باید از پالت برای حمل آنها استفاده شود . تمهیدات لازم را هنگام حمل باید به کار برد تا شکستن آجرها و ضایع شدن آنها به حداقل برسد . برای بارگیری

بسته‌های آجر می‌توان از وسایل بالابرنده مانند لیفت تراک (شکل های ۱۴-۱-۲، ۱۳-۱-۲ و ۱۵-۱-۲) استفاده شود. در هنگام حمل استفاده از تجهیزاتی همچون محافظ آجر (شکل ۱۶-۱-۲) توصیه می‌شود. مصالح بسته بندی شده را باید با پالت بلند کرد یا با استفاده از جک پالت جابجا نمود (شکل های ۱۷-۱-۲ و ۱۸-۱-۲). از جابجا نمودن آجرها با استفاده از چرخ دستی باید امتناع گردد، مگر در محل هایی که فضا محدود باشد [۲].



شکل ۲-۱۴-۱-۲- ماشین حمل آجر با پالت و محافظ چوبی



شکل ۲-۱۵-۱-۲- لیفتراک مجهز به محافظ آجر



شکل ۱-۲-۱۶- محافظ آجر

تمهیدات لازم را هنگام حمل باید به کار برد تا شکستن آجرها و ضایع شدن آنها به حداقل برسد . کارگران هنگام بسته بندی و بارگیری از دستکش، لباس کار مناسب و کلاه ایمنی استفاده کنند . از پرتاب کردن آجرهای بسته بندی شده خودداری شود.



شکل ۱-۲-۱۷- جابجایی آجرها با جک پالت



شکل ۲-۱۸-۱- برداشت آجرها همراه با پالت

آجرها باید با دقت گذاشته شده و برداشته شوند و نباید پرتاپ شوند. آجرها را باید در زمان مورد نیاز و در دسته های کوچک از پشتنه ها به محل قرارگیری حمل نمود [۹]. پشتنه های آجر باید در نزدیکی محل کار به گونه ای قرار گیرند که حداقل تلاش برای برداشت و حمل دوباره آجرها با چرخ دستی نیاز باشد. برداشت و حمل دستی آجرهای ساختمانی به هر شکل دیگر که امکان آسیب به گوشه ها و لبه ها یا قسمت های دیگر آجرها وجود داشته باشد، مجاز نیست [۹].

۳-۷-۱-۲ رفع آلودگی های آجر:

آلودگی با نفت: نفت به سادگی در رویه های رسی نفوذ نمی کند، اما اگر بر رویه های رسی نفت ریخته شود، آلودگی حاصله باید بلا فاصله با یک ماده جاذب مثل حolle های کاغذی رفع گردد . برای رفع لکه های ناشی از آلودگی با نفت همچنین می توان از بخار شویی استفاده نمود؛ اما اگر این روش موفقیت آمیز نبود باید از یک پاک کننده روغنی امولسیون کننده استفاده کرد. روش دیگر برای تمیز کردن آلودگی ناشی از نفت، پاک کردن نواحی آلوده شده با یک پاک کننده قوی و آب داغ است . این روش بر رنگ رویه رسی اثر گذار نمی باشد [۱۳].

آلودگی با قیر: قیر به سهولت در رویه های رسی قابل نفوذ نیست. بهترین شیوه رفع این نوع آلودگی آن است که به قیر اجزاء دهیم تا سرد شود آنگاه با یک کاردک یا ابزار مشابه آن را از سطح زدود . اگر لکه قیر مقاوم باشد میتوان از یخ برای شکننده تر کردن قیر قبل از زدودن آن از روی سطح، استفاده نمود [۱۳].

رفع لکه های سیمان بر آجر: برای جلوگیری از آسیب دیدگی در سطح رویه رسی لکه های بزرگ را با ابزار چوبی بزدایید. پس از مرطوب کردن سطح، ملات باقیمانده را به دقت با استفاده از محلول اسید



هیدروکلریک رقیق یا محلول پاک کننده مناسب دیگر تمیز کنید. کاربرد اسید موحبد شکسته شدن ترکیبات سیمانته شده می‌گردد اما به رویه‌های رسی آسیبی وارد نمی‌آورد [۱۳]. پس از کاربرد هر روش جهت پاک سازی باید به فاصله زمانی اندکی شستشو انجام شده و دقیق شود که محلول مورد استفاده به درستی از سطح زدوده گردد [۱۳].

در موارد نادری که در مصالح رسی شوره و انادیوم موجود باشد، پاک کننده‌های با پایه اسید هیدروکلریک نباید با شوره موجود در تماس قرار گیرند، در غیر اینصورت لکه‌های تیره‌ای بر سطح پدیدار می‌گردد که پایدار خواهند بود [۱۳].

چک لیست حمل آجر

مشخصات مخصوص:	نام مسئول کنترل:			
مشخصات فرستنده:	مشخصات گیرنده:			
تاریخ ارسال:	شماره بارنامه:			
مشخصات وسیله نقلیه:				
ردیف	پرسش	بلی	خیر	ملاحظات
۱	آیا برای جلوگیری از شکستن و اتلاف آجرهای بسته بندی شده از پالت برای حمل آنها استفاده می‌شود؟			
۲	آیا برای بارگیری بسته‌های آجر از وسایل بالابرنده مانند لیفت تراک استفاده می‌شود؟			
۳	آیا در هنگام حمل استفاده از تجهیزاتی همچون محافظ آجر استفاده می‌شود؟			
۴	آیا مصالح بسته بندی شده با پالت جایه جا یا با استفاده از جک، پالت جایه جا می‌شوند؟			
۵	آیا حتی الامکان از جایجا نمودن آجرها با استفاده از چرخ دستی امتناع می‌شود (مگر در محل هایی که فضای محدود باشد)؟			
۶	آیا نقهیدات لازم هنگام حمل به کار می‌رود تا شکستن آجرها و ضایع شدن آنها به حداقل برسد؟			
۷	آیا کارگران هنگام بسته بندی و بارگیری از دستکش، لباس کار و کلاه اینمنی مناسب استفاده می‌کنند؟			
۸	آیا پشتنهای آجر در نزدیکی محل کار به گونه‌ای قرار می‌گیرند که حداقل تلاش برای برداشتن و حمل دوباره آجرها با چرخ دستی نیاز باشد؟			
۹	آیا شیوه کار به گونه‌ای است که حمل دستی مصالح به حداقل رسیده و تا حد ممکن از ابزار مکانیکی همچون بالابر چنگکی و چرخ دستی جهت بلند کردن و حمل اجسام استفاده می‌شود؟			
۱۰	آیا اگر یک نفر برای حمل مصالح در دسترس باشد، تنها اجسام با جرم کیلوگرم یا سبک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد یا اقدامات احتیاطی دیگر همچون حمل مکانیکی صورت می‌پذیرد؟			۲۰
۱۱	آیا اجسام فقط تا ارتفاع شانه‌ها به صورت دستی حمل شده و برای گذاشتن اجسام در ارتفاع‌های بالاتر، به عنوان مثال از سکو استفاده می‌شود؟			
۱۲	آیا محیطی که در آن مصالح به صورت دستی یا ماشینی حمل می‌شوند، از موانع و ناهماواری‌های خطرناک همچون بسته بندی های دور ریخته شده مصالح یا توده‌های روی هم انباشت شده پاک می‌گردد؟			
۱۳	آیا آجرها در مقابل شرایط نامساعد آب و هوایی مصون نگهداری می‌شوند تا خیس نشده و وزنشان زیاد نشود؟			
۱۴	آیا در هنگام حمل با لیفتراک، همراه با پالت زیرین از محافظ جهت جلوگیری از ریزش مصالح استفاده می‌شود؟			
۱۵	آیا از اعمال بار اضافی بر روی پالت‌ها جلوگیری می‌شود؟			
۱۶	آیا از رانده‌گان آموزش دیده برای کار با لیفتراک استفاده می‌شود؟			



چک لیست بازدید از انبار آجر

ردیف	نام انبار :	انباردار :	تلفن :	
ردیف	موضع	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا آجرها نشانه‌گذاری شده‌اند؟			
۲	آیا فرم مشخصات بار بر روی بسته آجر چسبانده شده است؟			
۳	آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط انباردار ثبت می‌گردد؟			
۴	آیا وضعیت اینهای در انبار مورد بازدید قرار می‌گیرند؟			
۵	آیا در انبارکردن آجرها از پالت استفاده می‌شود؟			
۶	آیا محموله آجر در انبار کاملاً سازماندهی شده و در دسترس است؟			
۷	آیا فاصله پشتنهای آجر با یکدیگر و دیوارهای پیرامونی با توجه به عرض انبار رعایت شده است؟			
۸	آیا جمیعن پشتنهای آجر در انبار به گونه‌ای است که خطر غلت ی دن و افتادن قطعات در عین نباشد؟			
۹	آیا ارتفاع پشتنه آجرها در انبار مناسب است؟			
۱۰	آیا کف انبار آجر خیابان‌بندی و شماره‌گذاری شده است؟			
۱۱	آیا در کنار هر بلوک راهروهای با عرض ۱ متری برای جایه جایی، بازرگانی، عبور هوای آزاد در نظر گرفته شده است؟			
۱۲	آیا فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه آجرها وجود دارد؟			
۱۳	آیا محل مانور کامپیون از استحکام کافی برخوردار است؟			
۱۴	آیا در هنگام باراندازی حامل بار به کمک نیاز دارد؟			
۱۵	آیا سفارش دادن و تحويل گرفتن مصالح مطابق با پیشرفت کار صورت می‌گیرد؟			
۱۶	آیا تحويل آجرها به انبار به لحاظ نوع، اندازه ۵ و کیفیت درخواستی کنترل شده است؟			
۱۷	آیا تحويل آجرهای نما به انبار به لحاظ اختلاف در رنگ آنها کنترل شده است؟			
۱۸	آیا تحويل آجرها به انبار به لحاظ نقص یا آسیب جزئی همچون لب پریدگی، ترک‌های سطحی یا تراشیدگی کنترل شده است؟			
۱۹	در مورد آجرهای بسته بندی شده، آیا جرم هر بسته آجر از حدود ۱/۶ تن کمتر است؟			
۲۰	آیا کف انبار صاف و محکم و مناسب با وزن پشتنهای آجر است؟			
۲۱	در صورت استفاده از نوار دورگیر برای بسته بندی آجرها آیا نوار در زمان نگهداری در انبار حفظ می‌شود؟			
۲۲	آیا آجرها از بارندگی و متکیب با ملات‌ها حفظ می‌شوند؟			
۲۳	آیا آجرها در انباری محفوظ نسبت به عوامل محیطی نگهداری می‌شوند؟			
۲۴	آیا پالت‌های آجر در دو ردیف بر روی هم قرار داده می‌شوند؟			
۲۵	آیا ارتفاع آجرهای روی هم چیده شده کمتر از ۲ متر است؟			
۲۶	آیا آجرها به طور منظم چیده می‌شوند؟			
۲۷	آیا از انباشت آجرها به صورت توده‌ای جلوگیری می‌شود؟			

۲۸	آیا در هنگام ذخیره کردن آجرها درون انبار، توده‌های انباشت شده به گونه‌ای توزیع می‌شوند که کف ابیار متحمل اضافه بار خارج از میزان قابل تحمل خود نشود؟
۲۹	آیا ارتفاع پشته آجر کمتر از $1/2$ متر و طول پشته کمتر از 3 متر می‌باشد؟
۳۰	آیا وقتی ارتفاع آجرهای بطور آزاد چیده شده به $1/2$ متر رسید به ازای هر سانتیمتر ارتفاع بیشتر، 5 سانتیمتر از عرض ردیف آجرهای چیده شده کاسته می‌شود تا انباشت به شکل مخروط ناقص باشد؟
۳۱	آیا حداقل فاصله آزاد بین پشته‌های مجاور 80 سانتی‌متر رعایت می‌شود؟
۳۲	آیا آجرهای بارگیری شده از هر محموله کامیون در یک پشته روی هم انباشت می‌گردند؟
۳۳	آیا انواع مختلف آجرها، همچون آجرهای رسی و آجرهای ماسه آهکی (سیلیکات کلسیم) جداگانه در پشته‌ها انباشت می‌شوند؟
۳۴	آیا آجرهای با رده‌بندی‌های مختلف از لحاظ مقاومت و اندازه، در پشته‌های مجزا انباشت می‌شوند؟
۳۵	آیا انواع مختلف آجرها، همچون توپر، توخالی و سوراخدار در پشته‌های مجزا روی هم انباشت می‌شوند؟
۳۶	آیا از آلوده شدن مصالح آجری به نفت، قیر، ملات‌های سیمانی و ... جلوگیری می‌شود؟



منابع

- [1] THE BRICK GUIDE, Hanson Building Products, www.brick.org.uk/
- [2] Building and construction Authority. Singapore Government, “Delivery, Handling and Storage”, www.bca.gov.sg
- [3] <http://www.allaboutbricks.co.uk/tutorials>
- [4] EDUCATIONAL GUIDE TO CONSTRUCTION, www.cemex.co.uk/mortar/
- [5] GENERAL SPECIFICATION FOR BUILDING EDITION 2012, ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION, www.archsd.gov.hk
- [6] مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی (جی ای جانستون) مترجم: سام فروتنی، .۱۳۸۸
- [7] Reclamation Safety and Health Standards, Section 11—Standards for Material Handling, Storage, and Disposal, October 2009
- [8] WAC 296-155-325 General requirements for storage. PART F: STORAGE, USE AND DISPOSAL, Chapter 296-155 WAC Construction Work
- [9] Bangladesh National Building Code 2012, Chapter 2: Storage, Stacking and Handling Practices
- [10] HSE information Sheet, Handling building blocks, Construction Industry Advisory Committee, Construction Sheet No 37
- [11] Cold & Hot Weather Masonry Construction Requirements, PER “specification for masonry structures” ACI 530.1/ASCE 6-05/TMS 602-05.
- [12] Health and Safety Executive, HSE Manual handling at work INDG143 (rev3) , published 11/12
- [13] “BUILDING CONTRACTORS POCKET HANDBOOK”, www.claybrick.org.z

۲-۲ بلوک سفالی

۲-۲-۱ تعریف

بلوک‌های سفالی توخالی با خاک رس، لوم یا مواد رسی بدون افزودنی یا با افزودنی (برای مثال مواد هواز) شکل دهی و پخته می‌شوند. شکل آنها باید مکعب مستطیل باشند. چگالی ظاهری این بلوک‌ها نباید بیشتر از ۱/۰ گرم بر سانتیمتر مکعب باشد.

این بلوک‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. بلوک‌های سقفی: که برای پر کردن بین تیرچه‌ها به کار می‌روند.

۲. بلوک‌های دیواری یا آجر‌های رسی سبک: که به سه نوع زیر تقسیم می‌شوند:
الف) آجرهای رسی سبک برابر و غیربرابر با سوراخ‌های قائم: آجرهایی با سوراخ‌های عمود بر سطح بستر هستند.

ب) آجرهای رسی سبک غیربرابر با سوراخ‌های افقی: آجرهایی با سوراخ‌های به موازات سطح بستر هستند. ارتفاع اسمی آنها نباید از عرض اسمی آنها بیشتر باشد.

ج) پنل‌های آجری رسی سبک غیربرابر با سوراخ‌های افقی: آجرهایی با سوراخ‌های به موازات سطح بستر هستند و در آنها الگوی سوراخ مشخص نمی‌شود. ارتفاع اسمی پنل‌های آجری باید از ضخامت اسمی آنها بیشتر باشد.

۲-۲-۲ کلیات تحویل، انبارداری، نگهداری و حمل و نقل بلوک سفالی:

بلوک سفالی باید به گونه‌ای تحویل گرفته شده، ذخیره شده و حمل شوند که در مقابل آسیب، رطوبت، آلودگی و نفوذ مواد خارجی محافظت گردد. سفارش دادن و تحویل گرفتن مصالح باید مطابق با پیشرفت کار صورت گیرد تا ذخیره سازی در محل که بیشترین احتمال آسیب دیدگی و اتلاف مصالح در آن وجود دارد، حداقل گردد. بسته بندی، تحویل، حمل و انبار کردن مناسب موجب جلوگیری از شکستگی، ترک خوردگی و خرد شدن می‌گردد [۱].

رسید تحویل بلوک سفالی در هنگام ورود به کارگاه یا محل انبار به دقت کنترل شده و موارد زیر را مد نظر قرار می‌گیرد [۲]:

- محموله بلوک سفالی از نوع، اندازه و کیفیت درخواستی باشد.

- بلوک‌های سفالی در محدوده رواداریهای مشخص شده از لحاظ اندازه ابعاد قرار داشته باشند. در غیر اینصورت بلافضله به تأمین کننده مصالح اطلاع داده شود.

- هر گونه نقص یا آسیب جزئی همچون لب پریدگی، ترک‌های سطحی یا تراشیدگی و یا اختلاف در رنگ بلوک‌ها در بلوک‌های نما باید در حد قابل قبول باشد.



۲-۳-بسته‌بندی

تمهیدات اندیشیده شده در هنگام بسته بندی نه تنها موجب سهولت ذخیره سازی و حمل و نقل می‌شود بلکه کاربرد مصالح را نیز تحت تأثیر قرار داده و احتمال آسودگی و دور ریز بلوک‌ها را کاهش می‌دهد [۵].

بلوک‌های سفالی باید به صورت بسته بندی شده، کلاف پیچی شده یا بر روی پالت تحویل داده شوند. وزن هر بسته بر حسب اندازه فراورده و تعداد موجود در هر بسته متغیر است، این بسته‌ها بر روی پالت‌های چوبی قرار داده یا توسط نوارهای پلاستیکی یا فولادی بسته بندی می‌شوند. شکل ۱-۲-۲ نمونه‌ای از بسته‌بندی مناسب بلوک‌های سفالی را نشان می‌دهد.

در صورتی که بلوکها بسته بندی شده باشند، باید در حمل آنها دقت زیادی شود چون این بسته‌ها سنگین هستند. وسایل مورد استفاده برای بالا بردن بسته‌ها باید برای وزن مربوط مناسب باشد. وزن بسته بر حسب اندازه فراورده و تعداد موجود در هر بسته متغیر است، اما هر بسته بلوک نباید از حدود ۱/۶ تن سنگین‌تر شود. این بسته‌ها بر روی پالت‌های چوبی قرار داده یا توسط نوارهای پلاستیکی یا فولادی بسته بندی می‌شوند. در هر دو مورد در صورت درخواست خریدار، فراورده‌ها را می‌توان با پوشش پلاستیکی شرینک کرد.

بلوک در برخی موارد به صورت فله و در بعضی موارد به صورت بسته بندی با پالت، تحویل می‌گردد. در شرایطی که قرار باشد بیش از یک ردیف از بسته‌های بلوک را روی هم چید، باید دقت داشت که از قبل زمین سخت و مسطحی را فراهم آورد. یک چیدمان نامناسب و ناصاف، نیروی اضافی بر چارچوب فلزی محافظت بسته‌های بلوک تحمیل می‌کند که نهایتاً منجر به از هم پاشیدن بسته‌ها یا آسیب رسیدن مصالح می‌شود. همچنین در جاهایی که بسته‌های حاوی مصالح برای مدت زمانی طولانی در فضای آزاد قرار می‌گیرند پوشش فلزی محافظه زنگ می‌زند و می‌پوسد و منجر به از بین رفت مصالح خواهد شد که به نوبه خود خطری جدی برای کیفیت کار کارگاه محسوب می‌شود. [۶]



شکل ۲-۱-۲- بسته‌بندی با پالت

۴-۲-۲ برچسب گذاری فراورده

علامت گذاری بر روی نمونه باید به نحوی باشد که بتوان در هر زمان نمونه‌ها را به آسانی تشخیص داد. برای مقاصد کنترل کیفیت لازم است بر روی یکی از سطوح راسته آنها یا بر روی بسته‌بندی یا برچسب الصاق شده مطابق استاندارد ویژگی فراورده مربوط نشانه گذاری شود. نشانه گذاری یک بلوک برای تا ۲۰۰ بلوک سفالی غیرباربر با سوراخ‌های افقی و نشانه گذاری یک پنل برای تا ۵۰ پنل آجری سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی، کافی است.

آجرهای سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی آماده حمل، باید با نوار کد گذاری با عرض حداقل ۲۰ میلیمتر، روی یک سطح راسته آنها نشانه گذاری شوند، به طریقی که نام یا علامت تجاری تولیدکننده، شماره استاندارد ملی ۷۱۲۱، علامت اختصاری آجر (آ س س ا)، گروه مقاومت فشاری و گروه چگالی ظاهری آجر را نشان دهد.

پنل‌های آجری سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی، باید با نوار کد گذاری با عرض حداقل ۲۰ میلیمتر، روی یک سطح راسته آنها نشانه گذاری شوند، بطريقی که نام یا علامت تجاری تولیدکننده، شماره استاندارد ملی ۷۱۲۱، علامت اختصاری پنل آجری (پ س س ا)، ابعاد و گروه چگالی ظاهری پنل آجری را نشان دهد.

اطلاعات لازم روی بسته بندی به شرح زیر می‌باشد::

علامتهای اختصاری زیر باید برای انواع مختلف بلوک سفالی استفاده شود:

آ س س ا: آجر سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های متداول

پ س س ا: پنل آجری سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های متداول



آ س س ا م: آجر سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های مدولار
 پ س س ا م: پنل آجری سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های مدولار
 ترتیب اجزای مورد استفاده در نامگذاری آجرهای سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی از سمت چپ و
 بصورت زیر می‌باشد:
 شماره استاندارد ایران
 علامت اختصاری بلوک آجری
 ابعاد بلوک آجری
 گروه مقاومت فشاری بلوک آجری
 گروه چگالی ظاهری بلوک آجری
 اجزای مورد استفاده در نامگذاری پنل‌های آجری سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی باید از سمت چپ
 به ترتیب زیر باشد:
 شماره استاندارد ملی
 علامت اختصاری پنل آجری
 ابعاد پنل آجری
 گروه چگالی ظاهری پنل آجری

۵-۲-۲ انبار کردن بلوک

بلوکهای سفالی باید مطابق برنامه‌ای مشخص و منظم ذخیره سازی شود که اینمی کارکنان را با خطر
 مواجه نسازد. باید اطمینان حاصل شود که پشت‌های، ردیف‌ها و توده‌ها پایدارند و کاربرد و انبار کردن به
 صورت ایمن انجام می‌شود [۷].

انباشت بلوکهای سفالی بر روی ترازی مسطح و ثابت بدون تماس با خاک یا مواد و مصالح سولفاته یا
 ملات‌ها با زهکشی آزاد انجام می‌شود. بلوکها باید از خرد شدگی و بارندگی حفظ شوند [۲]. اگر بلوکها
 با نوار دور گیری شده یا در پوششی پیچیده شده‌اند، نوار یا پوشش نباید باز شود.
 بلوکها را حتی الامکان نباید در بیش از دو پالت بر روی هم قرار داد (شکل‌های ۳ و ۴). در صورت
 وجود محدودیت در فضای موجود جهت انبار کردن بلوک‌ها، تحت هیچ شرایطی نباید بیش از ۳ پالت
 روی هم قرار گیرند [۱].

بلوکهای سفالی باید در ردیف‌هایی بر روی سطح تراز صلب چیده شوند. هنگام چیدن این بلوک‌ها،
 وقتی ارتفاع به $1/8$ متر رسید، باید برای هر ردیف بالاتر از آن، $5/0$ بلوک از عرض انباشت کاسته شود.
 به این ترتیب قسمت بالای انباشت به شکل مخروط ناقص در می‌آید.

بلوکها همیشه باید روی هم به طور منظم چیده شوند و هیچگاه نباید به صورت توده ای روی هم
 ریخته شوند.

در هنگام ذخیره کردن بلوکها درون انبار، توده‌های انباشت شده باید به گونه‌ای توزیع شوند که کف ساختمان متحمل اضافه بار خارج از میزان قابل تحمل خود نشود. بلوکها نباید از ارتفاع انداخته شده یا پرتاب شوند یا از روی شیب سقوط کنند [۸].

ارتفاع پشته نباید بیش از ۱/۲ متر و طول پشته نباید بیش از ۳ متر باشد [۹].
فاصله آزاد بین پشته‌های مجاور نباید کمتر از ۸۰ سانتی‌متر باشد (شکل ۵) [۹].
بلوکهای بارگیری شده از هر محموله کامیون باید در یک پشته روی هم انباشت گردند [۹].
بلوکهای با رده بندی‌های مختلف از لحاظ مقاومت و اندازه، باید در پشته‌های مجزا انباشت گردند.
همچنین انواع مختلف بلوکها، همچون توپر، توخالی و سوراخدار باید در پشته‌های مجزا روی هم
انباشت گردند [۹].

۲-۲-۶ حمل و نقل

آسیب حین حمل و نقل از کارخانه به سایت از موارد حائز اهمیت است . بلوک‌های آجری که در پوشش پلاستیکی ضخیم و محکم بسته بندی می‌شوند نژدی ایمن هستند . هرچند، ممکن است بسته بندی حین حمل دچار آسیب دیدگی گردد و همچنین بسته‌ها حین حمل و نقل ممکن است بر روی یکدیگر کشیده شوند که این موجب خرد شدن سطح مصالح می‌گردد . هر چند می‌توان از برخی بلوکها با سطح خرد شده با برگرداندن سطح معیوب به داخل کار استفاده نمود، اما بلوکهایی با سطح آسیب بالا اغلب باید دور اندادته شوند.

برای جلوگیری از شکستن و اتلاف بلوک‌ها باید از پالت برای حمل آنها استفاده شود . تمهیدات لازم را هنگام حمل باید به کار برد تا شکستن بلوک‌ها و ضایع شدن آنها به حداقل برسد.
برای بارگیری بسته‌های بلوک می‌توان از وسایل بالابرندۀ مانند لیفت تراک (شکل ۲-۲-۲) استفاده شود.



شکل ۲-۲-۲- لیفت تراک

در صورتی که بلوک‌ها بسته بندی شده باشند، باید در حمل آنها دقیق زیادی شود چون این بسته‌ها سنگین هستند. وسایل مورد استفاده برای بالا بردن بسته‌ها باید برای وزن مربوط مناسب باشد.



مصالح بسته بندی شده را باید با پالت بلند کرد یا با استفاده از جک پالت جایجا نمود از جایجا نمودن بلوکها با استفاده از چرخ دستی باید امتناع گردد، مگر در محل هایی که فضا محدود باشد [۱]. پشته های بلوک باید در نزدیکی محل کار به گونه ای قوار گیرند که حداقل تلاش برای برداشتن و حمل دوباره بلوکها با چرخ دستی نیاز باشد. برداشتن و حمل دستی بلوکهای ساختمنی به هر شکل دیگر که امکان آسیب به گوشه ها و لبه ها یا قسمت های دیگر بلوک ها وجود داشته باشد، مجاز نیست [۹].

۷-۲ ایمنی و بهداشت

ایمنی حمل: بلوک رسی یک ماده بی اثر است که چنانچه از اجرای کارگاهی درستی پیروی شود، هنگام حمل و کار کردن، هیچ خطری برای سلامتی و ایمنی در بر ندارد . در صورت لزوم استفاده از پوشش ایمنی مانند کلاه ایمنی، چکمه و دستکش صنعتی به شدت توصیه می شود تا خطرات مربوط به سقوط اشیاء و لبه های تیز به حداقل رسد. اگر بلوک با مalle، تیشه و غیره شکسته شود، برای جلوگیری از برخورد تکه های بلوک به چشم باید از عینک محافظ استفاده شود.

به همه کارکنان مرتبط با حمل بسته ها باید آگاهی داده شود که نوارهای فولادی و پلاستیکی ممکن است در شرایط خاصی پاره شوند و خطر افتادن بلوک ها وجود دارد . بنابراین باید از برخورد ضربه غیرعادی به بسته ها اجتناب شود. همچنین از لغزاندن یک بسته در کنار هر سطحی از بسته دیگر باید جلوگیری به عمل آید. توجه شود که نوارها ممکن است پس از یک دوره زمانی تخریب شوند.

در صورت امکان باید از بریدن بلوک ها به روش خشک اجتناب شود. بریدن تر مقدار گرد و خاک تولید شده را کاهش می دهد و روش ترجیهی برش است. در طی برش، بلوک باید بطور محکم توسط گیره مکانیکی یا وسیله مشابه نگاه داشته شود تا از حرکت آن جلوگیری گردد . فردی که برش را انجام می دهد باید از ماسک مناسب استفاده نماید. اثر اصلی تنفس گرد سیلیس بر انسان بیماری سیلیکوز است. بنابراین باید از تنفس ذرات گرد بلوک جلوگیری شود. احتمال آسیب بدنی به کارکنان در حین حمل کردن بسته های سنگین با یک دست بسیار زیاد است. همچنین کار کردن مداوم با جرم های سنگین تر از ۲۰ کیلوگرم نیز احتمال آسیب رساندن به کارکنان را بالا می برد . بنابراین اگر یک نفر برای حمل مصالح در دسترس است، تنها اجسام با جرم ۲۰ کیلوگرم یا سبک تر باید مورد استفاده قرار گیرد یا اقدامات احتیاطی دیگر همچون حمل مکانیکی باید صورت پذیرد . در مورد بسته های با جرم کمتر از ۲۰ کیلوگرم نیز احتمال خطر در حین حمل دستی وجود دارد و اقدامات احتیاطی لازم جهت به حداقل رساندن این مخاطرات تا حد امکان باید لحاظ گردد. حمل دستی مصالح را به حداقل رسانید و تا حد ممکن از ابزار مکانیکی همچون بالابر چنگکی و چرخ دستی جهت بلند کردن و حمل اجسام استفاده نمایید. به گونه ای عمل کنید که بتوان اجسام را همواره نزدیک به بدن حمل کرد . در تمام جوانب اطراف پشته بلوک ها باید دسترسی لازم فراهم شود تا نزدیک ترین مصالح برای حمل انتخاب

شوند. ترتیبی اتخاذ نمایید که اجسام فقط تا ارتفاع شانه‌ها به صورت دستی حمل شوند. برای گذاشتن اجسام در ارتفاع‌های بالاتر، به عنوان مثال از سکو استفاده نمایید [۱۰]. محیطی که در آن مصالح به صورت دستی یا ماشینی حمل می‌شوند را از موانع و ناهمواری‌های خطرناک همچون بسته بندی‌های دور ریخته شده مصالح یا توده‌های روی هم انباشت شده پاک کنید. زمین نامسطح، لغزنهای ناپایدار خطر آسیب به کارکنان را افزایش می‌دهد. بلوك‌ها باید در مقابل شرایط نامساعد آب و هوایی مصون باشند تا خیس نشده و وزنشان زیاد نشود. اطلاعات لازم در مورد روش و مراحل کار باید به کارکنان داده شود تا از اینمی در حین حمل دستی مصالح اطمینان حاصل گردد [۱۰].

همه افراد باید از کلاه ایمنی استفاده نمایند. جهت محافظت در برابر گرد و غبار از ماسک استفاده شود. کارکنان باید از کفش ایمنی استفاده نمایند. کارکنان باید در موقع لزوم مجهز به محافظ چشم و دستکش باشند. در مورد بلوكهای آجری خطرات محتمل عبارتند از:

- افتادن بلوك‌هایی که در وضعیت ناپایداری قرار گرفته‌اند.
- سقوط، ریزش یا نشست توده‌های انباشت شده
- مسدود کردن مسیر وسایل نقلیه
- بی‌دقیقی در هنگام حمل با لیفتراک

اقداماتی که باید جهت پرهیز از خطرات فوق انجام گردد:

- مصالح را روی زمین نامسطح و سست انبار نکنید.
- در مورد بلوك‌های بسته بندی شده، بیش از دو بسته را در ارتفاع توده بر روی هم قرار ندهید.
- چینش توه‌ها در محوطه مورد نظر جهت انباشت توده‌های بلوك آجری را از قبل طرح ریزی نمایید.

- همراه با پالت زیرین از محافظت بلوك جهت جلوگیری از ریزش مصالح استفاده نمایید.
- از اعمال بار اضافی بر روی پالت‌ها خودداری نمایید.
- توده مصالح را به صورت مرتب بچینید.

- تنها از رانندگان آموزش دیده برای کار با لیفتراک استفاده نمایید.

در موقع حمل دستی خطرات سلامت کارکنان را تهدید می‌کند. که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- آسیب به ستون مهره کارکنان در موقع حمل بلوك‌ها
- گیر کردن انگشت‌ها در موقع حمل بلوك
- ایجاد کشیدگی در بازو و مچ دست
- سقوط کارکنان از ارتفاع
- سقوط مصالح بر سر کارکنان



تمهیداتی که می‌توان جهت پرهیز از خطرات فوق به کار بست عبارتند از: در هنگام بلند کردن بلوک‌ها جوانب احتیاط را رعایت کرده و از روش‌های ایمن برای بلند کردن بلوک‌ها استفاده نمایید. برای حمل بار بیش از ۲۵ کیلوگرم از کارکنان بیشتری استفاده نمایید.

چک لیست حمل بلوک سفالی

ردیف	پرسش	مشخصات وسیله نقلیه:	تاریخ ارسال:	مشخصات فرستنده:	مشخصات محصول:
	ملاحظات	بلی	خبر	مشخصات گیرنده:	نام مشترول کنترل:
۱	آیا در هنگام حمل برای جلوگیری از شکستن و اتلاف بلوک سفالی بسته بندی شده از پالت استفاده می‌شود؟				
۲	آیا برای بارگیری بسته‌های بلوک سفالی از وسایل بالابرنده مانند لیفت تراک استفاده می‌شود؟				
۳	آیا بلوک سفالی بسته بندی شده با پالت بلند شده یا با استفاده از جک پالت جابه‌جا می‌شوند؟				
۴	آیا حتی الامکن از جایه‌جا نمودن بلوک‌های سفالی با استفاده از چرخ دستی امتناع می‌شود (مگر در محل‌هایی که فضا محدود باشد)؟				
۵	آیا تمهدات لازم هنگام حمل به کار می‌رود تا شکستن بلوک سفالی و ضایع شدن آنها به حداقل برسد؟				
۶	آیا کارگران هنگام بسته بندی و بارگیری از دستکش، لباس کار مناسب و کلاه ایمنی استفاده می‌کنند؟				
۷	آیا شیوه کار به گونه‌ای است که حمل دستی مصالح به حداقل رسیده و تا حد ممکن از ابزار مکانیکی همچون بالابر چنگکی و چرخ دستی جهت حمل اجسام استفاده شود؟				
۸	آیا اگر یک نفر برای حمل مصالح در دسترس می‌باشد، تنها اجسام با جرم ۲۰ کیلوگرم یا سبک‌تر مورد استفاده قرار گرفته یا اقدامات احتیاطی دیگر همچون حمل مکانیکی صورت می‌پذیرد؟				
۹	آیا اجسام فقط تا ارتفاع شانه‌ها به صورت دستی حمل شده و برای گذاشتن اجسام در ارتفاع بالاتر، به عنوان مثال از سکو استفاده می‌شود؟				
۱۰	آیا بلوک سفالی در مقابل شرایط نامساعد آب و هوایی مصون نگهداشته شوند تا خیس نشده و وزنشان زیاد نشود؟				
۱۱	آیا در هنگام حمل با لیفتراک، همراه با پالت زیرین از محافظه جهت جلوگیری از ریخت مصالح استفاده می‌شود؟				
۱۲	آیا از اعمال بار اضافی بر روی پلات‌ها جلوگیری می‌شود؟				
۱۳	آیا از رانندگان آموزش دیده برای کار با لیفتراک استفاده می‌شود؟				



چک لیست انبار بلوک سفالی

ردیف	موضوع	انباردار :			تلفن :	نام انبار :	
		بله	خیر	ملاحتات		انباردار :	تلفن :
۱	آیا بسته‌های بلوک سفالی نشانه گذاری شده‌اند؟						
۲	آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط انباردار ثبت می‌گردد؟						
۳	آیا در انبار کردن بلوک‌های سفالی از پالت استفاده می‌شود؟						
۴	آیا محموله بلوک سفالی در انبار سازماندهی شده و در دسترس است؟						
۵	آیا جمیعن بسته‌های بلوک سفالی در انبار به گونه‌ای است که به هیچ وجه خطر افتادن بسته‌ها در هین نباشد؟						
۶	در صورت انباشت بلوک‌ها بدون پالت آیا چیدمان درست برای بلوک‌ها انجام شده است؟						
۷	در صورت انباشت بلوک‌ها بدون پالت آیا لایه زیرین در تماس با خاک نمی‌باشد؟ چیدمان درست برای بلوک‌ها انجام شده است؟						
۸	آیا از پوشش پلاستیکی برای حفظ بلوک‌ها استفاده شده است؟						
۹	آیا سفارش دادن و تحويل گرفتن بلوک‌های سفالی مطابق با پیشرفت کار صورت می‌گیرد؟						
۱۰	آیا تحويل بلوک‌ها به انبار به لحاظ نوع، اندازه و کیفیت درخواستی کنترل شده است؟						
۱۱	آیا تحويل بلوک‌ها به انبار به لحاظ نقص یا آسیب جزئی همچون لب پریدگی، ترک‌های سطحی یا تراشیدگی کنترل شده است؟						
۱۲	آیا بلوک‌های سفالی به صورت بسته‌بندی با کلاف بر روی پالت هستند؟						
۱۳	آیا در بسته‌بندی بر روی پلت از نوارهای پلاستیکی و فولادی استفاده شده است؟						
۱۴	آیا تراز کف انبار صاف و محکم متناسب با وزن بلوک‌ها است؟						
۱۵	آیا بلوک‌های سفالی از بارندگی و ترکیب با ملات‌ها و نم و رطوبت محافظت می‌شوند؟						
۱۶	آیا از انباشت بلوک‌ها به صورت توده‌ای روی هم ریخته جلوگیری می‌شود؟						
۱۷	آیا وقتی ارتفاع بلوک‌های سفالی بطور آزاد چیده شده به ۱/۸ متر رسید برای هر ردیف بالاتر از آن، ۰/۵ بلوک از عرض انباشت کاسته می‌شود تا انباشت به شکل مخروط ناقص در آید؟						

ادامه چک لیست انبارداری بلوک سفالی

ردیف	موضوع	نام انبار :	انباردار :	تلفن :	ملاحظات
۱۸	آیا بلوک‌ها به طور منظم روی هم چیده می‌شوند؟				
۱۹	آیا بلوک‌های سفالی در ردیف‌های منظم روی هم قرار می‌گیرند؟				
۲۰	آیا حداقل فاصله آزاد بین پشت‌های مجاور ۸۰ سانتی‌متر رعایت می‌شود؟				
۲۱	آیا بلوک‌های بارگیری شده از هر محموله کامیون در یک پشت‌های روی هم انباشت می‌گردند؟				
۲۲	آیا بلوک‌های با رده‌بندی‌های مختلف از لحاظ چگالی، مقاومت و اندازه، در پشت‌های مجزا انباشت می‌گردند؟				
۲۳	آیا از آلوده شدن بلوک‌های سفالی به نفت، قیر، ملات‌های سیمانی و ... جلوگیری می‌شود؟				
۲۴	آیا انبار بلوک سفالی در نزدیکی محل کار به گونه‌ای قرار می‌گیرد که حداقل تلاش برای حمل بلوک‌های سفالی با چرخ دستی نیاز باشد؟				



منابع

1. Building and construction Authority. Singapore Government, “Delivery, Handling & Storage”, Available in: <http://www.bca.gov.sg/>
2. <http://www.allaboutbricks.co.uk/tutorials>
3. EDUCATIONAL GUIDE TO CONSTRUCTION, available in: www.cemex.co.uk/mortar/
4. GENERAL SPECIFICATION FOR BUILDING EDITION 2012, ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION, Available in: <http://www.archsd.gov.hk/>
5. THE BRICK GUIDE, Hanson Building Products, available at: www.brick.org.uk/
۶ مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی (جی ای جاستون) مترجم: سام فروتنی، ۱۳۸۸
7. Reclamation Safety and Health Standards, Section 11—Standards for Material Handling, Storage, and Disposal, October 2009
8. WAC 296-155-325 General requirements for storage. PART F : STORAGE, USE AND DISPOSAL , Chapter 296-155 WAC Construction Work
9. Bangladesh National Building Code 2012, Chapter 2:Storage, Stacking and Handling Practices
10. HSE information Sheet, Handling building blocks, Construction Industry Advisory Committee, Construction Sheet No 37
11. Cold & Hot Weather Masonry Construction Requirements, PER “ specification for masonry structures” ACI 530.1/ASCE 6-05/TMS 602-05.
12. Health and Safety Executive, HSE Manual handling at work INDG143(rev3) , published 11/12
13. “BUILDING CONTRACTORS POCKET HANDBOOK”, available in: www.claybrick.org.z

۳-۲ عایق‌های رطوبتی

۱-۳-۲ تعریف

عایق‌های رطوبتی موادی هستند که برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند و به ۳ نوع اصلی زیر دسته‌بندی می‌شوند:

عایق رطوبتی قیر و گونی.

عایق رطوبتی پلیمری تک لایه پیش ساخته یا درجا اجرا شونده (مایع مصرف شونده).

عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده با پلیمرها، که خود به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

- عایق رطوبتی بی: جهت عایق کردن بی و سطوح داخلی ساختمان‌ها به کار می‌رود.

- عایق رطوبتی بام: به صورت تک لایه با بسترهای یک لایه پلی استر ترمومتری یا بصورت دو لایه با بسترهای یک لایه الیاف شیشه و یک لایه پلی استر ساخته می‌شوند که به وسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباع می‌گردند و جهت عایق کردن سطوح خارجی ساختمان و نیز عایق بندی استخراج و تولید به کار می‌روند.

عایق رطوبتی بام بر حسب نوع پلیمر اصلاح کننده قیر و نوع قیر به ۳ دسته اصلی تقسیم می‌شود:

- عایق رطوبتی نوع A: از قیر اصلاح شده با مواد پلیمری به سرگروهی APP (پلی پروپیلن اتکتیک) استفاده می‌شود.

- عایق رطوبتی نوع S: از قیر اصلاح شده با مواد پلیمری به سرگروهی SBS (استایرن بوتاپلی استایرن) استفاده می‌شود.

- عایق رطوبتی بر پایه قیر اکسیده: محصولی متشکل از الیاف آلی و یا الیاف معدنی و آلی به صورت بافتی یا نبافتی است که با قیر اکسیده اشباع شده است.

۲-۳-۲ بسته‌بندی

عایق‌های پیش ساخته قیری باید به صورت رول بسته‌بندی شوند. هر محموله نباید بیش از ۳ درصد رول دو قطعه‌ای داشته باشد. وجه خارجی عایق (سطحی که با محیط در تماس است) را باید با پودر تالک یا مواد ریزدانه معدنی یا روکش آلومینیومی که ضخامتی کمتر از ۵۰ میکرون نداشته باشد پوشانید. در حالتی که از روکش آلومینیوم استفاده می‌شود عرض روکش باید ۹۰ سانتی‌متر باشد و برای همپوشانی باید ۱۰ سانتی‌متر از عایق بدون روکش آلومینیوم باشد.

وجه داخلی عایق قیری را باید با فیلم پلی‌اتیلن قابل ذوب بوسیله حرارت مشعل پوشانید تا لایه‌های عایق به هم نچسبند. پوشش وجه داخلی باید کل سطح را به طور یکنواخت پوشاند. بسته‌بندی باید در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سلسیوس انجام شود.



۳-۲-۳ برچسب‌گذاری

مشخصات زیر باید به صورت جداگانه و واضح با رنگ ثابت بر روی فیلم پلی اتیلن روی عایق و برچسب آن به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود: نوع محصول و طبقه آن، نوع بستر (نوع پلی استر و تیشو)، نوع پلیمر اصلاح کننده قیر (APP یا SBS) تاریخ تولید و نوبت کاری، ضخامت اسمی، طول و عرض اسمی، وزن رول، جمله ساخت جمهوری اسلامی ایران، نام یا علامت تجاری سازنده.

۳-۲-۴ انبار

رول عایق باید در هوای خشک و در انبار سرپوشیده دارای کف تخت با دمای $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+35^{\circ}\text{C}$ درجه سلسیوس به طور قائم نگهداری شود. مدت نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ تولید تا نصب نباید بیشتر از شش ماه باشد. چنانچه محموله در فضای باز نگه داری شود باید روی پالت نگهداری و روکش پلی اتیلن رنگی روی آن کشیده شود. اما نمی‌توان آن را بیشتر از یک هفته در فضای باز انبار نمود. رول‌ها باید به شکلی کنار هم قرار گیرند که جریان هوا بتواند از بین آنها عبور کند. رول‌ها را نباید روی هم قرار داد.



شکل ۲-۳-۱- نگهداری عایق‌های رطوبتی به طور عمودی روی پالت

عایق‌های رطوبتی را می‌توان بر روی پالت در کف انبار و همچنین در قفسه‌ها نگهداری کرد. چنانچه عایق دارای لایه محافظت کدر در زیر لایه پلی اتیلن نیست و قرار است عایق به مدت طولانی در معرض تابش نور خورشید در انبار قرار گیرد باید از تابش جلوگیری شود.



شکل ۲-۳-۳-۱- انبارش عایق‌های رطوبتی با پوشش پلی‌اتیلن و برچسب در کف انبار



شکل ۲-۳-۲- انبارش عایق‌های رطوبتی با پوشش پلی‌اتیلن و برچسب در کف انبار

به منظور جلوگیری از احتمال خراب شدن محصولات در حمل و نقل، جابجایی و انبارش، اقدامات زیر توصیه می‌شود:

جابجایی پالت‌ها با استفاده از بالابر چنگکی انجام شود.

از برخورد ناگهانی پالت با زمین به ویژه در هوای سرد جلوگیری کنید.


پالت باید بر روی سطح صاف قرار داده شود، از هم پوشانی آنها اجتناب کنید.

غشاء باید به درستی در انبار تحت پوشش و در محل خشک قرار گیرد.


در طول زمستان، عایق رطوبتی حداقل ۲۴ ساعت قبل از استفاده باید در دمای بیش از 5°C قرار گیرد.

۵-۳-۲ حمل


رول‌ها را باید همیشه بطور عمودی حمل کرد و هنگام حمل باید دقت نمود که لبه عایق پاره نشود. هنگام بارگیری و تخلیه باید از پرتاپ کردن رول‌ها خودداری نمود تا از آسیب رسیدن به رول‌ها جلوگیری شود. وسایل حمل کننده باید سرپوشیده با کف تخت باشند. هنگام حمل دمای اتاق کامیون و مانند آن باید بین 5°C و 35°C درجه سلسیوس باشد.



شکل ۲-۳-۲-۴- استفاده از بالابر چنگکی برای جابجایی پالت‌ها



شکل ۲-۳-۵- نحوه صحیح تخلیه و بارگیری عایق‌های رطوبتی



شکل ۲-۳-۶- نحوه صحیح چیدمان عایق‌های رطوبتی

۲-۳-۶- ایمنی و بهداشت

هنگام کار با عایق‌های رطوبتی، از دستکش، لباس کار مناسب و کلاه ایمنی استفاده شود . تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی بعمل آید.

گرم کردن قیر برای اجرای قیرگونی در محل ساختمان باعث انتشار گازهای مضر و افزایش آلودگی در شهرها می‌شود. کارخانه تولید عایق‌های رطوبتی قیر اصلاح شده پیش ساخته باید دور از شهرها باشد تا از آلودگی مناطق شهری جلوگیری شود. نخاله‌های تعمیر و بازسازی عایق‌های رطوبتی بر پایه قیر را بطور اقتصادی نمی‌توان بازیابی کرد.

چک لیست حمل عایق‌های رطوبتی

مشخصات محصول	مشخصات فرستنده:	مشخصات مسؤول کنترل:
مشخصات وسیله نقلیه:	تاریخ ارسال:	شماره برنامه:
ملاحظات		
ردیف	موضع	ردیف
۱	آیا رول‌ها به صورت عمودی و روی پالت در کامیون قرار گرفته اند؟	
۲	آیا کامیون حمل عایق‌ها سر پوشیده است؟	
۳	اگر عایق‌ها توسط ماشین روباز حمل شده اند، آیا مدت زمان جابجایی بیش از ۱ هفته بوده است؟	
۴	اگر کامیون حمل سر پوشیده است دمای آن بین 5°C تا 35°C درجه سلسیوس می‌باشد؟	
۵	اگر کامیون حمل روباز است دمای هوای محیط اطراف بین 5°C تا 35°C درجه سلسیوس می‌باشد؟	
۶	آیا از قرارگیری رول‌ها در کامیون حمل روی هم جلوگیری شده است؟	
۷	آیا کامیون حمل خشک و عاری از مواد اشتعال زا بوده است؟	
۸	آیا جریان‌هوا به راحتی در اتاقک بار کامیون در جریان است؟	
۹	آیا محلول عایق‌ها در کابین ماشین حمل در دمای بین 15°C تا 26°C درجه سلسیوس حمل شده اند؟	
۱۰	آیا در موقع سرمای شدید و بارش برف از ماشین سر پوشیده و با دمای بیش از 5°C سیلسیوس استفاده شده است؟	
۱۱	آیا در هنگام حمل رولها از قرارگیری در معرض مواد سوختنی محافظت شده‌اند؟	
۱۲	آیا از بخ زدگی عایق‌های بر پایه آب هنگام حمل جلوگیری می‌شود؟	



چک لیست انبار عایق‌های رطوبتی

ردیف	نام انبار :	انباردار :	تلفن :			
			ملحوظات	بله	خیر	
۱	آیا رول ها به صورت جداگانه برچسب گذاری شده اند؟					
۲	آیا انبار سرپوشیده و هوای آن خشک است؟					
۳	آیا کف انبار تخت است؟					
۴	آیا هوای انبار بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سیلیسیوس است؟					
۵	آیا رول های موجود در انبار به صورت عمودی نگه داری می‌شوند؟					
۶	آیا تاریخ انقضای عایق ها کنترل می شود است؟					
۷	آیا عایق هایی که در فضای بازنگه داری می‌شوند روی پالت قرار گرفته اند؟					
۸	آیا عایق ها با روکش رنگی پایی اتیلن پوشیده شده اند؟					
۹	آیا جربان هوا به راحتی از میان عایق ها عبور می‌کند؟					
۱۰	آیا از قرارگیری رول ها در انبار روی هم جلوگیری شده است؟					
۱۱	آیا عایق ها با نوار چسب به عرض ۵ سانتیمتر که ۱.۲ محیط را در بر گرفته اند در دو ردیف محکم پیچیده شده اند؟					
۱۲	آیا محلول های عایق ها در دمای بین ۱۵-۶ تا ۲۶-۷ سانتیگراد نگه داری می‌شوند؟					
۱۳	آیا از قرارگیری رول ها در معرض مواد ترکیب پذیر اجتناب شده است؟					
۱۴	آیا از قرار گیری عایق های مبتنی بر آب در معرض یخ زدگی اجتناب شده است؟					
۱۵	آیا برچسب گذاری به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد؟					
۱۶	آیا در برچسب گذاری نوع محصول، طبقه، نوع بستر (بلی استر یا پیشو)، نوع پلیمر اصلاح کننده آن (SBS یا APP)، ضخامت اسمی، طول و عرض اسمی، وزن رول، نام تجاری شرکت سازنده و محل ساخت آن ذکر شده است؟					

منابع

۱. مقررات ملی ساختمان، مبحث پنجم: "مصالح و فراورده‌های ساختمانی" ، تهران، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، سال ۱۳۸۲
 ۲. استاندارد ملی ایران ۲۹۵۲ ، ویژگی عایق‌های رطوبتی در ساختمان (قیرگونی) ، تهران : مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، دی ۱۳۶۸
 ۳. ویسه سهرباب ، خدابنده ناهید، "عایق‌های رطوبتی بام" ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ۲۱۴ چاپ اول زمستان ۱۳۷۴
 ۴. استاندارد ملی ایران ۳۸۶۴ ، "ویژگی‌های عایق‌های رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی؛ عایق پی" ، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، آبان ۱۳۷۵
 ۵. استاندارد ملی ایران ۳۸۸۵ عایق‌های رطوبتی بام ساختمان "عایق بام" ، ویژگی‌ها، تهران : مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، اردیبهشت ۱۳۷۶
 ۶. استاندارد ملی ایران ۱-۳۸۸۵ ، عایق‌های رطوبتی پیش ساخته بام، قسمت اول عایق‌های رطوبتی بام با اصلاح کننده APP - ویژگی‌ها، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تجدید نظر اول، شهریور ۱۳۸۰
 ۷. استاندارد ملی ایران ۲-۳۸۸۵ ، "عایق‌های رطوبتی پیش ساخته بام، قسمت دوم عایق‌های رطوبتی بام با اصلاح کننده SBS - ویژگی‌ها" ، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تجدید نظر اول، شهریور ۱۳۸۰
 ۸. استاندارد ملی ایران ۳-۳۸۸۵ ، "عایق‌های رطوبتی پیش ساخته بام ساختمان (عایق بام) با پایه قیر اکسیده- ویژگی‌ها" ، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تجدید نظر اول، شهریور ۱۳۸۰
 ۹. استاندارد ملی ایران ۳۸۸۴ ویژگی‌های عایق‌های رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها"عایق پی" ، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آبان ۱۳۷۵
 ۱۰. استاندارد ملی ایران ۳۸۶۹ ، ویژگی قیر اصلاح شده، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، آبان ۱۳۷۵
 ۱۱. استاندارد ملی ایران ۳،۳۸۷۷، روش نصب عایق رطوبتی پیش ساخته، تهران : مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، اردیبهشت ۱۳۷۶
1. Griffin C.W., Fricklas R., "The Manual of Low-Slope Roof Systems", McGraw-Hill, 1996
 2. Scharff R., Magazine R., "Roofing Handbook", McGraw-Hill, 2001



۴-۲ عایق‌های حرارتی

۱-۴-۲ تعریف

عایق‌های حرارتی موادی هستند که به منظور کاهش انتقال حرارت به کار می‌روند. میزان عایق بودن این مصالح از ترکیب شیمیایی / یا ساختار فیزیکی آن‌ها ناشی می‌شود. فرآورده‌هایی عایق حرارتی محسوب می‌شوند که مقاومت حرارتی آنها بیش از $5/0$ مترمربع کلوین بر وات و ضریب هدایت حرارتی آنها کمتر از $0/065$ وات بر متر کلوین باشد. انواع فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی به شرح زیر است:

پشم معدنی: فرآورده‌ای است که دارای ماهیت و ظاهر پشم گونه بوده و از سنگ، سرباره یا شیشه مذاب ساخته می‌شود. انواع آن عبارتند از: پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره.

پلاستیک‌های سلولی: پلاستیک‌هایی که در آن چگالی فرآورده، در اثر وجود حفرات کوچک متعدد (سلول‌ها) کاهش می‌یابد. این حفرات که ممکن است به هم ارتباط داشته باشند، در سرتاسر ماده توزیع می‌شوند. انواع آن به شرح زیر است: پلی‌استایرن منبسط، اسفنج پلی‌استایرن اکسترود شده ، اسفنج پلی‌یورتان، اسفنج الاستومری قابل انعطاف، اسفنج پلی‌اتیلن، پلی‌وینیل کلراید منبسط. حمل و نقل و انبار کردن مناسب عایق‌های حرارتی ضروری است، زیرا خواص عایق‌کاری آنها می‌تواند تحت تاثیر آسیب‌های ناشی از حمل و نقل و انبار کردن نامناسب قرار گیرد [۱].

۲-۴-۲ بسته‌بندی

فرآورده‌های پشم معدنی به اشكال رولی، تخته‌ای و فله‌ای تولید و بسته‌بندی می‌شوند. این فرآورده‌ها به دلیل آن که جذب آب زیاد دارند باید با پوشش‌های مناسب پلاستیکی بسته‌بندی شوند. بسته‌بندی پشم‌های معدنی باید در پوشش فیلم‌های پلی‌اتیلن و بر روی پالت صورت گیرد [۶]. عایق‌های رولی را به صورت منفرد و عایق‌های تخته‌ای را به صورت چندتایی بسته‌بندی می‌کنند. مقدار مناسبی از عایق فله‌ای را در هر بسته قرار می‌دهند. بسته‌بندی باید در شرایط محیطی خشک انجام شود.



شکل ۲-۱-۴-۲- بسته‌بندی عایق‌های پشم معدنی رول و تخته



شکل ۲-۴-۲- بسته بندی عایق‌های فله‌ای و عایق‌های فوم پلی استایرن

۴-۳- برچسب‌گذاری

(الف) پلاستیک‌های سلولی

فرآورده‌های فوم پلی استایرن مطابق با استانداردهای ملی ایران شماره ۱۶۸۴۰، ۱۶۹۲۳، ۱۶۸۴۱ و ۱۴۱۶۱ فوم پلی یورتان مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۸۳۷ باید به طور واضح نشانه‌گذاری شده و اطلاعات زیر بر روی محصول یا برچسب یا بسته‌بندی درج شده باشد:

ارجاع به استاندارد ملی ایران، نام فرورده یا سایر مشخصات معرف کالا ، نام یا علامت تجاری و نشانی تولید کننده، سال تولید، نوبت کاری یا زمان تولید و کارخانه تولید کننده یا کد ردیابی، کلاس واکنش در برابر آتش، مقاومت حرارتی اعلام شده، ضریب هدایت حرارتی اعلام شده، ضخامت اسمی اعلام شده، کد شناسایی، نوع روکش / پوشش، در صورت وجود، طول اعلام شده، عرض اعلام شده، تعداد قطعات و مساحت در بسته‌بندی در صورت لزوم، نوع رویه (در صورت وجود).

(ب) پشم‌های معدنی

فرآورده‌های پشم معدنی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۶ باید به طور واضح نشانه گذاری شده و اطلاعات زیر بر روی محصول یا برچسب یا بسته‌بندی درج شده باشد: نام فرآورده، یا سایر خصوصیات معرف کالا، نام، علامت تجاری و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید، نوبت کاری یا زمان تولید یا کد ردیابی، کلاس واکنش در برابر آتش، مقاومت حرارتی اعلام شده، ضریب هدایت حرارتی اعلام شده، ضخامت اسمی، طول اسمی و عرض اسمی، چگالی ظاهری اسمی، نوع روکش در صورت وجود، مساحت و تعداد قطعات موجود در بسته به صورت مقتضی و کد شناسایی.



Product Code CP-380x100		Thermal/Acoustic Insulation Rolls	
Width (mm)	380	Thickness (mm)	100
Number of Rolls	3	Roll Length (m)	6.0
Roll Area (m ²)	2.28	Total Area (m ²)	6.84
Product Density	15kg/m ³	Thermal and/or acoustic insulation product made of sheep's wool for building applications.	
Thermal Conductivity	$\lambda=0.042 \text{ W/mK}$	This product should be protected from moisture during storage, transport and installation.	
Thermal Resistance	Thickness (m) / λ (W/mK)		

شکل ۴-۳-۲ - نمونه برچسب عایق‌های حرارتی

۴-۴-۲ انبار

بارگیری و باراندازی در انبار مصالح عایق کاری حرارتی باید با دقت صورت گیرد و انواع گوناگون مصالح باید جداگانه دسته‌بندی شوند. مصالح عایق حرارتی باید در مکان‌های تمیز و سرپوشیده نگهداری شده و از آلدگی آنها با خاک، مواد مضر و به ویژه یخ و برف و رطوبت جلوگیری شود، مصالح عایق نمکش باید به طرقی مناسبی بسته‌بندی شده و دور از رطوبت نگهداری شوند.

قبل از انبار کردن، هر کدام از مواد باید در بسته‌بندی اصلی قرار داشته باشند یا مجدداً به درستی بسته‌بندی شوند [۱].

حداکثر ارتفاع توصیه شده انباش و نحوه چیدمان در طول انبار کردن عایق در جدول ۱-۲ داده شده است. تراکم، خواص فیزیکی، اثر رطوبت، توانایی حمل و شکنندگی مواد باید در نظر گرفته شود. در مواردی که مواد در قفسه یا در جعبه‌هایی که لایه‌های بالایی هیچ تاثیری بر روی موادر زیرین ندارد، محدودیتهای داده شده نباید اعمال شود [۱].

جدول ۲-۴-۱- انبار کردن عایق‌های حرارتی [۱]

ارتفاع انبارش m	نوع مواد
بدون محدودیت	(۱) پلاستیک‌های سلولی (صلب) ب) فوم پلی‌پورتان صلب پ) بلوک سیلیکات کلسیم پیش‌ساخته
۲	ت) پلی‌استایرن
بدون محدودیت	
۳	(۲) پشم‌های معدنی (نیمه صلب) الف) پشم معدنی (فلهای) ب) تخته و رول پشم معدنی
۳	
۲	(۳) سایر عایق‌های حرارتی الف) مواد ریختنی ب) میکا، پرلیت و ... پ) ورمیکولیت متورق
۲	
۱/۵	

رول و تخته عایق باید در هوای خشک و در انبار سرپوشیده با کف تخت با دمای معتدل نگهداری شود. رطوبت جذب شده توسط عایق، ضریب هدایت حرارتی آن را به شدت بالا می‌برد. بنابراین هنگام انبار کردن عایق‌های حرارتی باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب و بخار آب به داخل فر ورده در نظر گرفته شود. برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی باید تمهیدات لازم به عمل آید.

الف) پلاستیک‌های سلولی

از آنجا که شرایط محیطی می‌تواند روی ترکیب درصد، شیمی و خصوصیات پلاستیک‌ها و حتی شکل‌پذیری آنها اثرگذار باشند، بنابراین در هنگام نگهداری این مواد باید به عواملی هم چون رطوبت محیط، دمای محیط و حضور نور و صدمات مکانیکی توجه نمود. نگهداری فوم پلیمری در یک انبار، کاری حساس بوده و نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای تدبیر خاص دارد.

مصالح را در زیر پوشش و هر کدام را روی دیگری بر روی زمین قرار دهید. فضای انبار باید عاری از رطوبت، بخار و روغن باشد. برای پلی‌استایرن و فوم پلی‌پورتان فاصله ایمن باید حداقل نیم متر از لامپ‌های الکتریکی و اتصالات [۱].

بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگ‌ها، حلال‌ها یا زباله‌های قابل اشتعال) نگهداری شوند. محل نگهداری باید به گونه‌ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده‌های داغ یا جرقه‌های ناشی از جوشکاری یا هر گونه شیء داغ دیگر با بلوک‌ها در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود. محل انبار اصلی بلوک‌ها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود. توصیه می‌گردد که از انبار کردن بلوک‌ها به حجم بیش از ۶۰ متر مکعب خودداری شود. در



صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از ۶۰ متر مکعب، بلوک‌ها به قسمتهای با حجم حداکثر ۶۰ متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل ۲۰ متر فاصله وجود داشته باشد . کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگه - داری بلوک‌ها توجیه شوند و استفاده از تابلوی "استعمال دخانیات ممنوع" در مجاورت محل نگه داری بلوک‌ها الزامی است. تعدادی کپسول آتش‌نشانی نیز در نزدیکی محل نگه داری بلوک‌ها پیش‌بینی گردد [۳]. در مورد اسفنج الاستومری قابل انعطاف اجتناب از ذخیره‌سازی در یک فضای بسته که در آن درجه حرارت ممکن است بیش از 51°C باشد [۲].

از آنجا که عایق‌های پلی یورتان در مقابل رطوبت نفوذناپذیر هستند، نگه داری آنها در محیط‌های مرطوب مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما از آنجایی که رطوبت در کل می‌تواند رشد آلودگی‌های بیولوژیکی و قارچی را افزایش دهد و همچنین به دیگر تجهیزات آسیب وارد کند، نگه داری عایق‌های پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات در مکان‌های خشک توصیه می‌شود [۷].

ساختار فوم‌های پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات سلولی بسته است، به طوری که ساختار سلولی متخلل، گازهای عامل انبساطی را در خود حبس کرده و به همین دلیل ضریب انتقال حرارت عایق پایین می - آید. ساختار سلولی بسته، از مطلوب‌ترین ساختارها برای مواد عایق محسوب می‌شود . اما، همواره در همه محصولات، ساختار سلول بسته به 100% شکل نمی‌گیرد و همراه درصدی از ساختار به شکل سلول باز شکل می‌گیرد. مقدار ساختار سلول بسته به شکل درصدی از ساختار محصول، در کاتالوگ‌های شرکت‌های سازنده ارائه می‌شود. به دلیل وجود سلول‌های باز در ساختار عایق، نگهداری عایق در معرض تابش نور خورشید و پرتو UV، باعث می‌شود که عایق گازی انبساطی از درون ساختار فرار کند و به اصطلاح عایق پس از مدت زمان طولانی دی گرید (Degradation) می‌شود و به مرور زمان، خاصیت عایق بودن خود را از دست می‌دهد. بنابراین، توصیه می‌شود که عایق در معرض تابش مستقیم نور خورشید نگهداری نشود. لازم به ذکر است که مدت زمان دی گرید شدن عایق‌های پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات، بیش از ۱۰ سال است، با این حال بیشتر مراکز صنعتی، ترجیح می‌دهند در دوره‌های کوتاه‌تری (مثلا هر ۵ سال) کل سیستم عایق را تعویض نمایند. توصیه اکید می‌شود در صورت نصب عایق در مکان‌های باز، از روکش‌های خارجی ضدتابش، از جمله فویل‌های فلزی صیقلی استفاده شود [۷].

ب) پشم‌های معدنی

محصولات عایق پشم معدنی، به دلیل داشتن ساختار الیافی به رطوبت حساس هستند . توصیه اکید می‌شود که محصولات پشم معدنی تا زمان نصب از پلاستیک بسته‌بندی خود خارج نشوند و پس از خارج شدن، حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در محل مورد نظر نصب شوند. محل نگه‌داری محصولات عایق پشم معدنی باید خشک بوده و رطوبت نسبی آن حداکثر 40% باشد . در صورتی که رطوبت نسبی

محیط بیش از ۴۰٪ باشد، استفاده از سیستم تهویه توصیه می‌شود. همچنین، تا قبل از اجرا، نباید عایق‌های رزین دار بدون روکش در معرض نور خورشید نگه‌داری شوند [۷]. پشم‌های معدنی در زیر پوشش در محل سرپوشیده با تهویه مناسب و در بسته‌های جدأگانه نگه داری شوند. محیط باید عاری از رطوبت، روغن، بخار و گازهای سولفور باشد. برای پشم‌های فله‌ای بسته‌بندی باید برروی پالت‌های چوبی محافظت شده باشند [۸].

در بعضی موارد بنابر خواص محصول و به دلیل عدم دسترسی به فضای سرپوشیده، می‌توان آن را به طور موقت در فضای باز نگه‌داری نمود. هنگامی که پشم معدنی در فضای باز انبار می‌شود، باید با پوشش ضد آب بر روی پالت قرار داده شود. تا اطمینان حاصل شود که عایق به طور مستقیم در تماس با سطح زمین، باران یا برف نیست. برای جلوگیری از ورود رطوبت به محصول باید کلیه اقدامات لازم انجام شود. از قرار گرفتن بسته عایق به مدت طولانی در زی نور UV (نور مستقیع خورشید) اجتناب شود [۵]. در زمان انبارداری، دقت شود که پشم معدنی در معرض بارها یا فشارهای زیاد قرار نگیرد.

پشم‌های با چگالی بیشتر همیشه در زیر پشم‌های با چگالی کمتر قرار داده شوند. انبار کردن پشم‌های معدنی در زمان طولانی بالای یکسال توصیه نمی‌شود. باز کردن بسته‌بندی تنها در محل استفاده از عایق صورت گیرد. این امر باعث به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی به مصالح خواهد شد [۶].

عایق‌های پیش ساخته لوله (استوانه‌ای یا نیم استوانه‌ای) باید از طرف مقطع استوانه، به صورت عمودی روی پالت قرار گیرند، به طوری که محور استوانه عمود بر کف انبار باشد. نباید بیش از سه ردیف، عایق‌های استوانه‌ای را روی هم قرار داد.

توصیه می‌شود که عایق‌هایی که به صورت پتویی (رولی) خریداری شده‌اند، به همان صورت تا زمان نصب انبار شده و رول آنها باز نشود. عایق‌های پتویی باید در ردیف اول و دوم از طرف مقطع رول به صورت ایستاده بر کف قرار نگیرند. در ردیف سوم عایق‌ها باید به صورت خوابیده روی ردیف دوم قرار بگیرند، به طوری که محور استوانه افقی باشد. بیش از سه ردیف، چیدن عایق‌های پتویی روی هم، جایز نیست.



شکل ۲-۴-۴- قرار گیری عایق‌های پتویی (رولی) پشم معدنی



شکل ۲-۴-۵- قرارگیری عایق‌های تخته‌ای پشم معدنی

از قرار دادن اشیاء سنگین و تیز و برنده ببروی محصولات عایق پرهیز کنید . همچنین از قرار دادن موادی که جاذب رطوبت هستند، مانند نمک و ماسه، در نزدیکی محصولات پشم معدنی جلوگیری شود. سعی شود در زمان انبار، روکش عایق مانند ورق آلمینیوم، کاغذ کرافت و تور مش فلزی، آسیبی نبینند [۷].

۲-۵- حمل

رطوبت جذب شده توسط عایق اثر قابل ملاحظه‌ای بر میزان ضربه هدایت حرارتی آن دارد. بنابراین هنگام حمل عایق‌های حرارتی باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از جذب رطوبت آن در نظر گرفته شود.

عایق‌های حرارتی به ویژه آنهایی که جذب آب زیاد دارند باید در بسته بندی های مناسب پلاستیکی حمل شوند. هنگام حمل و انبار کردن، نباید بار وارد بر لایه‌های زیرین باعث تخریب آنها شود.

الف) پلاستیک‌های سلولی

فوم‌های پلاستیکی معمولاً به صورت تکی و یا تعداد در بسته های کartonی و یا پلاستیکی حم ل می‌شوند. در مورد فوم‌ها باید تضمین شود که فشار زیاد به قطعات وارد نشده و یا از شکل اولیه خارج نشوند. در صورتی که یک فوم پلاستیکی حساس به نور، رطوبت و یا حرارت باشد در هنگام بسته بندی و حمل باید از ورقه‌های پلاستیکی مات و یا ظروف مات و یا بسته‌بندی کامل استفاده شود.

در هنگام حمل این مصالح باید از وارد آمدن ضربه به بسته عایق حرارتی جلوگیری نموده و نحوه قرارگیری مواد در وسیله حمل کاملاً محکم گردد.



شکل ۲-۴-۶- حمل دستی عایق حرارتی

ب) پشم‌های معدنی

هنگام بارگیری باید از آسیب رسیدن به رول‌ها و تخته‌ها جلوگیری شود. هنگام تخلیه بار باید از پرتاب کردن رول‌ها خودداری شود. وسایل حمل کننده باید سرپوشیده با کف تخت باشد. هنگام حمل و نقل، نباید بار واردہ بر لایه‌های زیرین باعث تخریب آنها شود. هنگام حمل، دقیق شود که پشم معدنی در معرض ضربه، بار یا فشار زیاد قرار نگیرد. پشم‌های با چگالی بیشتر همیشه در زیر پشم‌های با چگالی کمتر قرار داده شوند.



شکل ۲-۴-۷- حمل عایق‌های پشم معدنی در کامیون



۶-۴ ایمنی و بهداشت

الف) پلاستیک‌های سلولی

به طور کلی برای محافظت کارگران از دستکش، لباس کار مناسب و کلاه ایمنی استفاده شود. تمہی‌های لازم برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی بعمل آید.

استفاده از هر نوع محصول پلیمری محدود به دماهای خاص کاربرد می‌باشد. برخی از پلیمرها در هنگام آتش‌سوزی و یا در معرض حرارت بالا تجزیه شده و گازهای سمی از خود متتصاعد نموده و منجر به مسمومیت می‌گردد. بنابراین باید از کاربرد این مواد در معرض حرارت بالا جلوگیری نموده و درصورت سوختن این مواد و تولید دود از استنشاق دود آن خودداری نمود. پیش از انتخاب و کاربرد مصالح پلیمری در ساختمن، رفتار آنها در برابر آتش بررسی و استفاده از آنها با رعایت کامل ضوابط ایمنی در برابر آتش صورت گیرد. از جمله ممکن است استفاده از این مصالح در برخی فضاهای ساختمن (مانند راههای خروج یا فضاهای تجمعی) غیر مجاز بوده، یا به پوشش‌های محافظت‌کننده نیاز باشد.

به دلیل گردازی بدن عایق‌های پلی یورتان، وجود تهويه در محل نگهداری و قسمت برش کاری و بسته بندی محصول، الزامي است. توصیه می‌شود بعد از هر روز کاری، گرد با استفاده از وکیوم پاک شود. همچنین محصولات باید به آرامی حمل شوند و ضربه نخورند تا از پراکنده شدن گرد در فضا جلوگیری شود [۷].

تماس مستقیم محصولات پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات با پوست بدن، هیچ گونه مشکلی بوجود نخواهد آورد و هیچ ضرری نیز برای سلامتی ندارد. با این حال به دلیل گردازی بدن محصولات، ممکن است، تماس مستقیم ممکن است باعث بروز خارش پوستی شود. توصیه می‌شود برای حمل و نقل و نصب عایق‌ها، از دستکش و ماسک استفاده شود. اگر قرار است ماشین کاری و برش ببروی عایق‌ها انجام شود، پیشنهاد می‌شود از عینک محافظ استفاده شود [۷].

یکی از نکات مهمی که در نگهداری، حمل و نقل و نصب عایق‌های پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات باید مورد توجه قرار گیرد، عدم ارتباط مستقیم عایق با شعله و عموال ایجاد اشتعال است. اکثر محصولات جدید پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات به آتش و شعله مستقیم حساس بوده و مشتعل می‌شود و در صورت مشتعل شدن، ترکیبات و گازهای سمی از خود متتصاعد می‌کنند. هرچند با پیشرفت تکنولوژی اکثر محصولات پلی ایزوسیانورات عاری از CFC و HCFC هستند، اما همچنان گازهای متتصاعد شده از سوختن این محصولات، برای سلامتی مضر هستند. بنابراین، توصیه اکید این است که در هنگام حمل و نصب این عایق‌ها، از تماس مستقیم محصول با شعله اجتناب شده و شرایط نگهداری به گونه‌ای باشد که خطرات آتش‌سوزی را به حداقل برساند [۷].

ب) پشم‌های معدنی

محصولات پشم معدنی، به دلیل اینکه از مواد کاملاً طبیعی ساخته می‌شوند و افزودنی‌های شیمیایی ندارند، برای سلامتی هیچ خطری ندارند. اما می‌تواند در تماس فیزیکی با پوست، ایجاد خارش نماید.

لذا در حمل و نقل و برش محصولات عایق پشم معدنی، توصیه می‌شود که از دستکش و ماسک محافظ استفاده شود.



شکل ۲-۴-۸-استفاده از دستکش و ماسک هنگام کار با پشم‌های معدنی

برش کاری محصولات می‌تواند با تیزبر معمولی و یا اره دستی یا دیسکی انجام شود . در برش کاری و نصب، حتماً از ماسک و دستکش محافظ استفاده شود. تماس مستقیم الیاف با چشم‌ها، می‌تواند باعث ایجاد مزاحمت فیزیکی شود. توصیه می‌شود در حین برشکاری، از عینک محافظ استفاده شود . در صورت آلوگی چشم‌ها، کافیست چشم‌ها را با آب سرد و تمیز شست و شو داد [۷].



شکل ۲-۴-۹-برش تخته‌های پشم معدنی توسط اره دستی

در محل کار تهویه مناسب هوا وجود داشته باشد. هنگام کارکردن با محصولات الیاف معدنی یا حمل آنها نکات زیر باید رعایت شود:
تهوی کافی در محل کار با پشم‌های معدنی
پوشیدن لباس‌های آستین بلند که تنگ نباشد به ویژه دور مچ و گردن
پوشیدن دستکش و ماسک
استفاده از عینک مخصوص برای محافظت از چشم‌ها
جمع‌آوری مواد اضافی که در هوا پراکنده می‌شوند



شستن پوست با آب شیر هنگام اتمام کار، دقت شود که پوست ساییده نشود پس از اتمام کار لباس‌ها را عوض کرده و بشویید (شستشوی لباس‌های کار جدا از سایر لباس‌ها) مکان خوردن، نوشیدن و سرگار کشیدن در محل کار را تمیز نگه‌دارید نخاله‌های پشم معدنی را می‌توان در گورستان زباله دفن نمود آژانس بین المللی مطالعات سلطان، پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره را به عنوان مصالح غیر سلطان‌زا برای بشر طبقه‌بندی کرده است. پشم‌های معدنی، غیرقابل اشتعال‌اند، اما اگر روکش آن‌ها کاغذی باشد طبیعتاً کاغذ می‌سوزد [۸].

الیاف آزبستی که از سیلیکات‌های طبیعی با ساختار بلوری به شکل رشته‌های باریک تشکیل می‌شوند، به دلیل به خطر انداختن سلامتی انسان برای کاربرد در ساخت فراورده‌های عایق کاری حرارتی ممنوع است [۸].

به دلیل طبیعی بودن پشم معدنی، دفع ضایعات آن برای محیط زیست خطری ایجاد نمی‌کند . اما به دلیل پایداری بیش از حد آن، رها کردن ضایعات در طبیعت نه تنها توصیه نمی‌شود، بلکه غیرااقتصادی است. می‌توان به راحتی ضایعات انواع محصولات مختلف پشم معدنی را خرد کرده و دوباره به عنوان پشم معدنی فله‌ای استفاده کرد [۷].

چک لیست حمل عایق‌های حرارتی

				مشخصات محصول
				مشخصات فرستنده
				شماره بارنامه
				مشخصات وسیله نقلیه:
ردیف	موضوع	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا رول‌ها و تخته‌های عایق هنگام بارگیری آسیب دیده‌اند؟			
۲	آیا هنگام تخلیه بار، رول‌ها به بیرون از وسیله نقلیه پرتاب می‌شوند؟			
۳	آیا وسایل حمل کننده سرپوشیده و با کف تخت هستند؟			
۴	آیا هنگام حمل و نقل، بار واردہ بر لایه‌های زیرین باعث تخریب آنها شده است؟			
۵	آیا عایق حرارتی پلیمری هنگام حمل در معرض ضربه قرار گرفته است؟			
۶	آیا عایق حرارتی هنگام حمل در معرض بار یا فشار زیاد قرار گرفته است و یا از شکل اولیه خارج شده‌اند؟			
۷	آیا عایق‌های پشم معدنی با چگالی بیشتر در زیر عایق‌های با چگالی کمتر قرار گرفته‌اند؟			
۸	آیا هنگام حمل عایق‌های حرارتی تمهدیات لازم برای جلوگیری از جذب رطوبت آنها در نظر گرفته شده است؟			
۹	آیا عایق‌های حرارتی به ویژه آنهایی که جذب آب زیاد دارند در بسته بندی‌های مناسب پلیمری حمل شده‌اند؟			
۱۰	آیا فوم‌های پلیمری در بسته‌های کارتونی و یا پلیمری حمل شده‌اند؟			
۱۱	آیا برای فوم‌های پلیمری حساس به نور، رطوبت و یا حرارت هنگام بسته بندی و حمل از ورقه‌های پلیمری مات یا ظروف مات و یا بسته بندی کامل استفاده شده است؟			
۱۲	آیا تسممه‌ها سبب آسیب رسیدن به پوشش پایی اتیلن رول‌ها یا تخته‌ها شده است؟			
۱۳	آیا تسممه‌ها سبب آسیب رسیدن به فراورده‌های روایی یا تخته‌ای شده است؟			
۱۴	آیا عایق‌های پیش ساخته لوله (استوانه‌ای یا نیم استوانه‌ای) از طرف مقطع استوانه، به صورت عمودی روی پالت قرار گرفته‌اند؟			
۱۵	آیا بیش از سه ردیف، عایق‌های استوانه‌ای روی هم قرار دارند؟			
۱۶	آیا عایق‌های بدون روکش در معرض نور خورشید نگهداری می‌شوند؟			



چک لیست انبار عایق‌های حرارتی - پشم معدنی

تلفن :				انباردار :	نام انبار :
ردیف	موضوع				
ردیف	ملاحظات	بله	خیر	ملحوظات	
۱	آیا عایق‌های حرارتی با پوشش‌های مناسب پلیمری بسته‌بندی شده‌اند؟				
۲	آیا عایق‌های رولی به صورت منفرد در هر بسته قرار دارند؟				
۳	آیا عایق‌های تخته‌ای به صورت چندتایی بسته‌بندی شده‌اند؟				
۴	آیا مقدار مناسبی از عایق فله‌ای در هر بسته قرار داده شده است؟				
۵	آیا تعداد قطعات و مساحت عایق‌های حرارتی تخته‌ای موجود در بسته بر روی آن درج شده است؟				
۶	آیا انواع گوناگون عایق‌های حرارتی به طور جداگانه بسته‌بندی و انبار شده‌اند؟				
۷	آیا مصالح عایق حرارتی در مکان‌های تمیز و سرپوشیده با تهویه مناسب نگهداری شده‌اند؟				
۸	آیا در انبار از آهادگی عایق‌های حرارتی با خاک، مواد مضر و به ویژه یخ و برف و رطوبت جلوگیری شده است؟				
۹	آیا مصالح عایق نم کش مانند پشم‌های معدنی (پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره) به طرقی مناسبی بسته‌بندی شده و دور از رطوبت نگهداری شده‌اند؟				
۱۰	آیا رول و تخته عایق در هوای خشک و در انبار سرپوشیده با کف تخت با دمای معتدل نگهداری شده است؟				
۱۱	آیا در انبار عایق‌های حرارتی تمہیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب و بخار آب به داخل فراورده در نظر گرفته شده است؟				
۱۲	آیا در زمان انبارداری عایق‌های پشم معدنی با چگالی بیشتر در زیر عایق‌های پشم معدنی با چگالی کمتر قرار داده شده‌اند؟				
۱۳	آیا عایق‌های پشم معدنی به طور موقت در فضای باز انبار شده‌اند؟ اگر چنین است آیا با پوشش ضد آب بر روی طبق (پلت) قرار داده شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که عایق به طور مستقیم در تماس با سطح زمین، باران یا برف نیست؟				
۱۴	آیا عایق‌های حرارتی در زمان انبارداری، در معرض بار یا فشارهای زیاد قرار دارند؟				
۱۵	آیا فرآورده‌های پشم معدنی مطابق با استاندارد ملی ۸۱۱۶ ایران به طور واضح نشانه‌گذاری شده و اطلاعات لازم بر روی محصول یا برچسب یا بسته‌بندی درج شده است؟				

ادامه چک لیست انبار عایق‌های حرارتی - پشم معدنی

ردیف	نام انبار :	انباردار :	تلفن :	ملاحظات
۱۶				آیا نام یا علامت تجاری و نشانی تولید کننده عایق حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۱۷				آیا سال تولید عایق‌های حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۱۸				آیا نوبت کاری یا زمان تولید و کارخانه تولید کننده یا کد رديابي بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۱۹				آیا کلاس واکنش در برابر آتش بر روی فرآورده های محصول عایق حرارتی یا برچسب یا بسته بندی درج شده است؟
۲۰				آیا شماره استاندارد ملی یا استاندارد بین المللی در مورد ویژگی عایق حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۲۱				آیا نوع عایق حرارتی (پشم معدنی یا پلیمری) بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۲۲				آیا بسته‌های عایق حرارتی رولی بر روی پالت در انبار نگهداری می‌شوند؟
۲۳				آیا در مورد عایق‌های روکش دار نوع روکش بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۲۴				آیا مقاومت حرارتی اعلام شده یا ضریب هدایت حرارتی اعلام شده عایق حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۲۵				آیا ضخامت اسمی، طول اسمی، عرض اسمی و چگالی ظاهری اسمی عایق حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟
۲۶				آیا مهر کنترل کیفیت کارخانه بر روی کارتن‌ها یا بسته‌بندی درج شده است؟
۲۷				آیا تسممه‌ها سبب آسیب رسیدن به رول‌ها و تخته‌ها شده است؟
۲۸				آیا پوشش پلی‌اتیلن رول‌ها و تخته‌ها توسط تسممه‌ها آسیب دیده است؟
۲۹				آیا عایق‌ها در بسته‌بندی اصلی خود قرار دارند؟
۳۰				آیا حداکثر ارتفاع ۳ متر توصیه شده انبارش عایق‌های پشم معدنی رعایت شده است؟
۳۱				آیا انبار محصولات عایق پشم معدنی دارای رطوبت نسبی حداقل ۴۰٪ می‌باشد؟
۳۲				در صورت بالاتر بودن رطوبت نسبی از ۴۰٪ آیا انبار دارای تهويه مناسب می‌باشد؟
۳۳				آیا عایق‌های پیش ساخته لوله (استوانه‌ای یا نیم استوانه‌ای) از طرف مقطع استوانه، به صورت عمودی روی پالت قرار گرفته‌اند؟
۳۴				آیا از قرار دادن اشیاء سنگین و تیز و برنده بر روی محصولات عایق پرهیز شده است؟
۳۵				آیا از قرار دادن موادی که جاذب رطوبت هستند، مانند نمک و ماسه، در نزدیکی محصولات پشم معدنی جلوگیری شده است؟
۳۶				آیا روکش عایق مانند ورق آلومینیوم، کاغذ کرافت و تور مش فلزی، آسیبی دیده است؟



چک لیست انبار عایق‌های حرارتی – پلاستیک‌های سلولی

ردیف	موضوع	نام انبار :	انباردار :	تلفن :	ملحوظات	خبر	بله
۱	آیا عایق‌های حرارتی با پوشش‌های مناسب پلیمری بسته‌بندی شده‌اند؟						
۲	آیا عایق‌های تخته‌ای به صورت چندتایی بسته‌بندی شده‌اند؟						
۳	آیا تعداد قطعات و مساحت عایق‌های حرارتی تخته‌ای موجود در بسته بر روی آن درج شده است؟						
۴	آیا انواع گوناگون عایق‌های حرارتی به طور جداگانه دسته‌بندی و انبار شده‌اند؟						
۵	آیا مصالح عایق حرارتی در مکان‌های تمیز و سرپوشیده با تهویه مناسب نگهداری شده‌اند؟						
۶	آیا در انبار از آلدگی عایق‌های حرارتی با خاک، مواد مضر و به وکیه یخ و برف و رطوبت جلوگیری شده‌است؟						
۷	آیا مصالح عایق نمکش مانند به طرقی مناسبی بسته‌بندی شده و دور از رطوبت نگهداری شده‌اند؟						
۸	آیا رول و تخته عایق در هوای خشک و در انبار سرپوشیده با کف تخت با دمای معتل نگهداری شده‌است؟						
۹	آیا در انبار عایق‌های حرارتی تمیزیات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب و بخار آب به داخل فراورده در نظر گرفته شده است؟						
۱۰	آیا برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی عایق‌های حرارتی پلیمری تمیزیات لازم در انبار به عمل آمده است؟						
۱۱	آیا عایق‌های حرارتی در زمان انبارداری، در معرض بارها یافشارهای زیاد قرار دارند؟						
۱۲	آیا فرآورده‌های عایق کاری مطابق با استاندارد ملی ایران به طور واضح نشانه گذاری شده و اطلاعات لازم بر روی محصول یا برچسب یا بسته بندی درج شده است؟						
۱۳	آیا نام یا علامت تجاری و نشانی تولید کننده عایق حرارتی بر روی بسته بندی درج شده است؟						
۱۴	آیا از انبار کردن بلوک‌ها به حجم بیش از ۶۰ متر مکعب خودداری شده است؟						
۱۵	آیا بین بلوک‌ها با حجم حداقل ۶۰ متر مکعب حداقل ۲۰ متر فاصله وجود دارد؟						
۱۶	آیا تابلوی "استعمال دخانیات ممنوع" در مجاورت محل نگهداری بلوک‌ها نصب شده است؟						
۱۷	آیا در مورد اسفنج الاستومری قابل انعطاف اجتناب از ذخیره سازی در یک فضای بسته که در آن درجه حرارت ممکن است بیش از ۵۱°C باشد، رعایت شده است؟						
۱۸	آیا در مورد فوم پلی یورتان اجتناب از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید و پرتو UV رعایت شده است؟						

ادامه چک لیست انبار عایق‌های حرارتی - پلاستیک‌های سلولی

ردیف	موضوع	نام انبار :	تلفن :	انباردار :	تلفن :	ملاحظات	خیر	بله
۱۹	آیا سال تولید عایق‌های حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۰	آیا نوبت کاری یا زمان تولید و کارخانه تولیدکننده یا کد ردیابی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۱	آیا کلاس واکنش در برابر آتش بر روی فرآورده‌های محصول عایق حرارتی یا برچسب یا بسته بندی درج شده است؟							
۲۲	آیا شماره استاندارد ملی یا استاندارد بین‌المللی در مورد ویژگی عایق حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۳	آیا نوع عایق حرارتی (پشم معدنی یا پلیمری) بر روی بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۴	آیا در مورد عایق‌های روكش‌دار نوع روكش بر روی بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۵	آیا مقاومت حرارتی اعلام شده یا ضریب هدایت حرارتی اعلام شده عایق حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۶	آیا ضخامت اسمی، طول اسمی، عرض اسمی و چگالی ظاهری اسمی عایق حرارتی بر روی بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۷	آیا مهر کنترل کیفیت کارخانه بر روی کارت‌نها یا بسته‌بندی درج شده است؟							
۲۸	آیا تسمه‌ها سبب آسیب رسیدن به رول‌ها و تخته‌ها شده است؟							
۲۹	آیا پوشش پلی‌اتیلن رول‌ها و تخته‌ها توسط تسمه‌ها آسیب دیده است؟							
۳۰	آیا عایق‌ها در بسته‌بندی اصلی خود قرار دارند؟							
۳۱	آیا برای پلی‌استایرن و فوم پلی‌یورتان فاصله ایمن (حداقل نیم متر از لامپ‌های الکتریکی و اتصالات) توجه شده است؟							
۳۲	با توجه به آتش‌گیری مواد پلیمری، آیا در محوطه انبار این مواد و یا مواد وابسته از تجهیزات آتش‌نشانی و جعبه کمک‌های اولیه استفاده شده است؟							



منابع

1. IS: 10556-1983-Code of practice for storage and handling of thermal insulation materials.
2. www.kflexusa.com
3. ضوابط فری استفاده از بلوک سقفی پای استاین منبسط شده در ساختمان - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
4. www.rockwool.in
5. www.bradfordinsulation.com.au
6. Material Safety Data Sheet- Super Glass- November 2013.
7. www.armainnsulation.ir
8. International Agency for Research on Cancer (IARC), monographs of man-made mineral fibers, 2001
9. Handiside C.C., THERMAL INSULATION OF BUILDING , Her Majestys Stationery Office , 1991
10. Department of the Environment, THERMAL INSULATION , Her Majestys Stationery Office , 1993
11. Diamant R.M., INSULATION OF BUILDING , Iliffe Books LTD, 1995
12. Tye R.P., "Upgrading Thermal Insulation performance of Industrial Processes", CEP, February 1985, P.30 – 34.
13. ASTM C612-93, "Mineral Fiber Block and Board Insulation, Specification for", American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 2002
14. Manohar K. , Ramlakhan D. , "Biodegradable fibrous thermal insulation", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Science and Engineering, Vol. 28 No.1, Riode Janeiro Jan./ Mar. 2006
15. Guyer E.C., Brownell C.L., "Handbook of Applied Thermal Design", Taylor & Francis, 1999
16. Catherine H., Skinner W., "Asbestos and other fibrous materials", Oxford University Press, 1988
17. Strother E.F., Turner W.C., "Thermal Insulation Building Guide", Robert E. Krieger Publishing Company, 1990
18. Internet sites: Farima , Eurima , Naima and Rockwool
19. Papadopoulos A.M., "State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments", Energy and Buildings 37 (2005) 77–86
20. Endriukaityte A., Bliudžius R., Samajauskas R. , "Investigation of Hydrothermal Performance of Fibrous Thermal Insulation Materials", MATERIALS SCIENCE , Vol. 10, No. 1. 2004
21. استاندارد ملی ایران ۸۰۸۴ ، "مصالح ساختمانی-فراورده‌های عایق کاری حرارتی" ، واژه نامه، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، شهریور ۱۳۸۴
22. مقررات ملی ساختمان، مبحث نوزدهم: "صرفه جویی در مصرف انرژی" ، تهران، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، سال ۱۳۸۱
23. راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در مصرف انرژی، جلد ۱ عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان‌ها، تهران، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، سال ۱۳۸۰

۲۴. استاندارد ملی ایران ۸۱۱۶ ، "عایق حرارتی پشم معدنی برای مصرف در ساختمان " ، ویژگی ها، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۴
25. International Agency for Research on Cancer (IARC), monographs of man-made mineral fibers, 2001
26. Handisyde C.C. ,THERMAL INSULATION OF BUILDING , Her Majestys Stationery Office , 1991
27. Department of the Environment, THERMAL INSULATION , Her Majestys Stationery Office , 1993
28. Diamant R.M., INSULATION OF BUILDING , Iliffe Books LTD, 1995
29. Tye R.P., "Upgrading Thermal Insulation performance of Industrial Processes", CEP, February 1985, P.30 – 34.
30. ASTM C612-93, "Mineral Fiber Block and Board Insulation, Specification for", American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 2002
31. Manohar K. , Ramlakhan D. , "Biodegradable fibrous thermal insulation", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Science and Engineering, Vol. 28 No.1, Riode Janeiro Jan./ Mar. 2006
32. Guyer E.C., Brownell C.L., "Handbook of Applied Thermal Design", Taylor & Francis, 1999
33. Catherine H., Skinner W., "Asbestos and other fibrous materials", Oxford University Press, 1988
34. Strother E.F., Turner W.C., "Thermal Insulation Building Guide", Robert E. Krieger Publishing Company, 1990
35. Internet sites: Farima , Eurima , Naima and Rockwool
36. Papadopoulos A.M., "State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments", Energy and Buildings 37 (2005) 77–86
37. Endriukaityte A., Bliudžius R., Samajauskas R. , "Investigation of Hydrothermal Performance of Fibrous Thermal Insulation Materials", MATERIALS SCIENCE , Vol. 10, No. 1. 2004

۵-۲ کاشی و سرامیک

۱-۵-۲ تعریف و طبقه‌بندی

کاشی ساخته شده از رس و یا دیگر مواد اولیه معدنی را کاشی سرامیکی می‌نامند. این فراورده سرامیکی با خواص و سیستم‌های مختلف تولید می‌گردد و به طور معمول برای پوشش دیوار، کف و تزیین سطوح داخل و خارج برخی اجزای ساختمانی و همچنین حوض‌ها و استخرها به کار بردگی شود. مواد اولیه تولید کاشی عبارت است از: کائولن، خاک رس، بال کلی، فلدسپات، دولومیت، شاموت و برخی کانی‌های دیگر که به صورت دانه‌های کوچک تراز ۰/۱ میلی متر درمی‌آیند. در برخی از کاشی‌های از مواد رنگی نیز استفاده می‌شود.^[۵]

کاشی‌ها بر حسب روش تولید به دو دسته عمده تقسیم بندی می‌شوند:

الف) کاشی‌های اکسترودری، که بدنه آن‌ها در حالت خمیری در یک دستگاه اکسترودرشکل گرفته و خمیر ایجاد شده به کاشی‌هایی با طول از پیش تعیین شده برش داده می‌شود.

ب) کاشی‌های پرس خشک که از دانه‌های ریز یا پودری شکل که پیش از پختن در قالب ریخته شده و تحت فشار بالا قرار می‌گیرند ایجاد می‌شوند.

همچنین کلشی‌ها بر اساس میزان جذب آب به دسته‌های بیشتری تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از: جذب آب پایین گروه I، متوسط گروه‌های II(a) و II(b) و بالا گروه III مطابق جدول زیر.

جدول ۱-۵-۲- طبقه‌بندی کاشی‌های سرامیکی براساس جذب آب و روش شکل‌دهی (تولید)

روش شکل‌دهی (تولید)	I گروه E≤%3	IIa گروه %3<E≤%6	IIb گروه %6<E≤%10	III گروه E>%10
A گروه AI	AIIb-1 ۲۰ه	AIIa-1 ۱۰ه	AIIb-2 ۲۰ه	AIIa-2 ۱۰ه
B گروه BIa روش پرس خشک	BIa گروه E≤%0.5	BIIa گروه	BIIb گروه %0.5<E≤%3	BIII ۲۰ه
	BIb گروه %0.5<E≤%3			
C سایر روش‌های تولید	CI ۳۰ه	CII ۳۰ه	CII ۳۰ه	CIII ۳۰ه

۱- گروه AIIb و AIIa به دو قسمت (قسمت اول و دوم) با ویژگی‌های متفاوت تقسیم شده‌اند.

۲- گروه BIII فقط شامل کاشی‌های لعابدار است. مقدار بسیار کمی کاشی بدون لعاب با جذب آب بالای ۱۰ درصد به روش پرس خشک تولید می‌شود.

۳- ویژگی‌های این نوع از کاشی‌ها در استاندارد ۲۵ ذکر نشده است.

کلشی ها ممکن است بدون لعب، انگوب شده، جزئی لعب داده شده یا لعب دار باشند. کاشی‌های کف لعابدار برای شرایط کاری سنگین مناسب نیستند اما ممکن است در محل های دیگر با ترافیک نسبتاً سبک استفاده شوند.

دامنه اندازه ها، ضخامت ها و متعلقات کاشی‌ها در هر سازنده‌ای فرق می‌کند. شکل کاشی‌ها عمدتاً به صورت مربع یا مستطیل است اما از سایر اشکال هندسی و زینتی نیز ممکن است استفاده شود [۸]

۲-۵-۲ انواع کاشی

کاشی سرامیکی پرسلانی

کاشی سرامیکی که، به طور کامل شیشه‌ای شده و درصد جذب آب آن کمتر از ۰/۵ درصد است.

کاشی سرامیکی آنتی باکتریال و خود تمیزکننده

در سطح این کاشی‌ها از پوشش هایی فوتوفکاتالیستی همچون پوشش های حاوی نانوکسیدتیتانیوم استفاده می‌گردد. این کاشی‌ها باستی علاوه بر دارا بودن خواص فیزیکی و شیمیایی و ظاهری مطابق با استاندارد ملی شماره ۲۵ و استاندارد ملی شماره ۴۲۸۹ ، خاصیت ویژه آنتی باکتریال و خودتمیزشوندگی داشته و الزامات استاندارد ملی شماره ۱۴۴۹۹ را برآورده سازند.

کاشی معرق

قطعات بزرگ کاشی که از قطعات کوچک آن به روش معرق کاری تهیه شده است. ویژگیهای انواع کاشی معرق به سه دسته اصلی بشرح زیر تقسیم می‌گردند: ویژگیهای ظاهری، ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی، ویژگیهای شیمیایی. ویژگی کاشی‌های معرق لعابدار و بدون لعب مورداستفاده در کف و دیوار باشی با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۰۱ منطبق باشد.

کاشی ضد اسید

کاشی ضد اسید محصولی است بدون لعب با جذب آب متوسط کمتر یا مساوی ۱/۵ درصد با بدنه به رنگ باز که معمولاً بصورت بدنه سفید یا با استفاده از مواد افزودنی رنگی تولید می‌گردد. این محصولات به خاطر استحکام بالا و مقاومت در برابر اسیدها (جز HF یا اسید فلوریدریک) مورد توجه می‌باشند. لازم به ذکر است که مقاومت شیمیایی این نوع محصول در برابر مواد قلیایی الزامی نیست ویژگی کاشی‌های ضد اسید باشی منطبق با استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۵۱ باشد.

کاشی‌های موزاییکی گروهی

بعد کوچک کاشیهای موزائیکی (سطح هر قطعه کلشی کمتر از ۱۰۰ سانتیمتر مربع باید باشد) چسبانیدن تعدادی از آنها را در کنار یکدیگر به کمک یک ورقه لفاف یا توری ، و عرضه آنها را به صورت گروهی الزامی می‌سازد . ویژگی‌های کاشی‌های موزاییکی گروهی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۸۹ باشند.



کاشی سرامیکی تزیینی

به کاشی سرامیکی که بر روی آن طرح هایی جهت تزیین به روش های چاپ سیلک، چاپ دیجیتال، عکس برگردان و یا روش های دستی (نظیر نقاشی) اعمال شده و از طریق پخت تثبیت شده اند، می - گویند. ویژگی های کاشی های سرامیکی تزئینی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۱۰ باشند. این کاشی های به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

کاشی سرامیکی تزیینی تک پخت: کاشی سرامیکی است که با اولین پخت بر روی کاشی لعاب دار، طرح مورد نظر آن تکمیل شده و قابل ارایه خواهد بود.

کاشی سرامیکی تزیینی چند پخت: کاشی سرامیکی است که طرح مورد نظر د ر دو یا چند مرحله بروی آن اجرا و پخته می شود.

کاشی تک گل: یک عدد کاشی لعاب دار تزیین شده که به تنها ی در چیدمان سطح استفاده می شود. کاشی باند، حاشیه یا نوار: کاشی سرامیکی تزیینی که از ابتدا به اندازه های نهایی تولید شده و یا از کاشی اصلی به اندازه مورد نظر بزیده می شود و در بین زمینه کاشی اصلی بر روی سطح بدنیال هم و مانند یک نوار چیده می شوند و ابتدا و انتهای آن باید در چیدمان سطح با یکدیگر همخوانی داشته باشد.

کاشی تابلو: به تعداد مشخصی از کاشی های لعاب دار تزیینی می گویند که در کنار یکدیگر طرح خاصی را تشکیل می دهند.

۳-۵-۲ بسته بندی و نشانه گذاری کاشی ها

بسته بندی کاشی ها در کارتن

وجود بسته بندی مناسب و استاندارد نقش مهمی در حمل و نقل و انبارش بهینه کالاها ایفا می کند .
کیفیت مطلوب مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی، کارایی و ابعاد مناسب بسته بندی موجب می شود از هزینه حمل و نقل و انبارش محصولات کاسته شود؛ زیرا ویژگی های ذکر شده به جلوگیری از اتلاف وقت، سهولت بارگیری، استفاده بهینه از فضای وسایل نقلیه و انبار و تسريع در حمل کالاها کمک می کنند. بسته بندی استاندارد با اطلاع رسانی مورد نیاز انجام می شود و برچسب های دربردارنده اطلاعاتی از قبیل مشخصات تولید کننده، مبدأ، مشخصات ارسال کننده، مشخصات دریافت کننده، مقصد و ... بر بسته بندی الصاق شده است . بسته بندی از امور مهم مربوط به انبارداری نیز می باشد و با کارایی و اثر بخشی انبارداری ارتباط تنگاتنگی دارد. شکل و ابعاد بسته بندی ها به صورتی است که نگه داری بهینه از محصولات در انبار را امکان پذیر می کند.

تدوین استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۵۰۸ "کاشی های سرامیکی-بسته بندی و نشانه گذاری" و اجباری بودن این استاندارد برای کارخانجات تولیدی سرامیک، به امر حمل و نقل و انبارش این محصولات کمک به سزا بی می کند. الزامات بسته بندی و نشانه گذاری انواع کاشی سرامیکی به شرح زیر می باشد:

برای تعداد کاشی‌ها و ابعاد کاشی‌های موجود در بسته‌بندی محدودیتی وجود ندارد به شرط این که وزن کل بسته‌بندی به همراه کاشی‌های حاوی آن بیشتر از ۳۰ کیلوگرم نباشد.
استفاده از جعبه‌های غیرمقواوی و غیرکاغذی مانند جعبه‌هایی از جنس پلی اورتان یا پلاستیکی مناسب برای بسته‌بندی کاشی مجاز می‌باشد.

بسته‌بندی کاشی‌ها از هر نوع جنس میتواند به صورتی باشد که تمام سطوح کاشی‌ها کاملاً پوشانده شود و یا به صورتی بلند که قسمتی از سطوح زیری یا رویی کاشی قابل رویت باشد.[۷]

در صورتیکه از بسته‌بندی کارتون‌های مقواوی استفاده میشود برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به مقوا و مشخصات درج شده بر روی آن حتماً باید یک لایه پلاستیک شفاف بر روی بسته‌بندی پوشانده شود.

- بولای کاشی‌هایی که احتمال میروند در اثر روی هم قرار گرفتن، خراشیدگی بر روی سطح آنها بوجود آید بایستی کاشی‌ها به وسیله لایه‌های نازک پلاستیکی یا کاغذی و یا لایه‌های نازک پلی یورتان از هم جدا شوند.

در مرحله نشانه‌گذاری بر روی کارتون‌های کاشی، درج علائم چهارگانه کاربرد در کف یا دیوار و مقاومت در برابر یخ‌زدگی و مقاومت در برابر سایش و نیز موارد زیر به وسیله رنگ ثابت و قابل رویت به صورت واضح، مشخص و پاک نشدنی به زبان فارسی انجام می‌گیرد.[۷]

- نام و علامت تجاری و کشور سازنده؛

- آدرس و شماره تلفن تولیدکننده یا عرضه‌کننده؛

- نوع کاشی

- اندازه کاری و اسمی- مدولار یا غیرمدولار؛

- نوع سطح - یعنی لعابدار بودن (GL) یا غیر لعابدار بودن (UGL)؛

- درجه مرغوبیت، نوع مصرف، داخل یا خارج ساختمان، کف یا دیوار؛

- مساحت تقریبی و تعداد کاشی موجود در بسته‌بندی و وزن تقریبی بسته‌بندی حاوی کاشی؛

- رده مقاومت در برابر سایش، برای کاشیهای کف؛

- کلمه ضداسید برای کاشیهای ضداسید؛

- کلمه موزائیکی گروهی برای کاشیهای موزائیکی گروهی؛

- علامت استاندارد ملی با توجه به نوع کاشی؛

- وزن ناخالص بسته‌بندی؛

- نام و نشانی سازنده بسته‌بندی؛

- علامت استاندارد ملی ایران برای تولید کنندگانی که دارای علامت استاندارد ملی بسته‌بندی می‌باشند.



شکل ۲-۱-۵-۱- مشخصات کاشی مندرج بر روی کارتن های بسته بندی



شکل ۲-۱-۵-۳- کارتن شرینگ شده کاشی

شکل ۲-۱-۵-۲- دستگاه شرینگ کارتن های کاشی

بسته بندی کارتن های کاشی بر روی پالت

کارتن های آماده و شرینگ شده بر روی پالت های مناسب قرارداده می شوند باید توجه داشت که چیدمان صحیح کارتن ها بر روی پالت به صورت عمودی و آجر چین است . مرحله بعدی الصاق برچسب مشخصات بر روی پالت است و نهایتاً محکم کردن کارتن ها با تسممه و شرینگ پالت.

مشخصات مندرج بر روی پالت بسته بندی کاشی شامل موارد زیر است:

ضخامت کاشی، وزن هر کاشی، تعداد کاشی های هر کارتن، وزن هر کارتن، ابعاد هر کارتن، تعداد کارتن ها روی پالت، متراژ کاشی های هر کارتن، متراژ کاشی های هر پالت، ابعاد هر پالت، وزن هر پالت کنترل پالت ها برای حمل به شرح زیر انجام می شود:

مناسب بودن وضعیت بسته بندی پالت، چیدمان پالت، چک کردن کد - تاریخ- شیفت کاری- نام طرح- درجه - کد رنگی جهت اطمینان قبل از بارگیری، سالم بودن تسممه اطراف پالت، مناسب بودن وضعیت شرینگ محصولات.^[۴]



شکل ۲-۵-۴- چیدمان عمودی و آجری کارتن‌ها بر روی پالت



شکل ۲-۵-۶- پالت آماده شده جهت حمل



شکل ۲-۵-۵- برجسب مشخصات پالت

۴-۵-۲ حمل و نقل و انبارش کاشی

حمل و نقل کاشی باید به گونه‌ای انجام شود که جابجایی به حداقل برسد. بهتر است احتیاط‌های کافی برای حفاظت در مقابل امکان صدمه در نظر گرفته شود. توصیه می‌شود محصولات در انباری تمیز، خشک، عاری از انجام (در صورت ضرورت) قابل قفل شدن، نگهداری شوند تا از جابجا شدن اضافی، سرقت و آسیب جلوگیری شود. روش مناسب حمل و انبار کاشی استفاده از پالت می‌باشد.^[۸]

۵-۵-۲ دستورالعمل حمل کاشی

برای حمل و انتقال کارتن‌ها و یا پالت‌های حاوی کاشی به وسیله نقلیه، از لیفت تراک و در بعضی از موارد از چرخ دستی استفاده می‌شود. این کار باید به گونه‌ای انجام شود که از شکسته شدن کاشی‌ها و آسیب دیدن و سقوط کارتن‌ها جلوگیری به عمل آید.^[۱]

در مرحله حمل برای مهار کارتن‌های کاشی بر روی پالت باید آنها را با بند مهار کرد و یا در داخل محفظه‌ای جاسازی نمود. در مهار پالت توسط بند باید ترکیب بسته‌بندی و بند از رها شدن تمام بار جلوگیری کند. اگر احتمال رها شدن کارتن‌ها وجود داشته باشد باید از یک مهارکننده اضافی استفاده کرد. فشار بندها باید در سرتاسر پک‌هایی که روی پالت قرار می‌گیرند یکسان باشد. بدین منظور باید از مهارکننده‌های بیشتری استفاده کرد. در مورد بارهایی که محکم بر روی پالت بسته نشده‌اند باید در

تمام قسمت‌های بار از بندهای بیرونی به همراه بلاک استفاده کرد و اگر بندها نتوانند تک تک پک‌ها را مهار کنند باید بار را به کمک ساختار وسیله نقلیه با سایر بخش‌های خود آن مهار کرد. برزنت‌ها و چادرهای کناری به هیچ عنوان نباید به تنهایی به عنوان سیستم مهار کننده پالت بکار روند مگر آنکه برای بارهای خاص طراحی شوند. بندهای روی پک‌ها و پالت‌ها در اغلب موارد بار را از عقب و طرفین مهار می‌کند اما برای مهار جلو و کاهش تعداد بندها به نصف باید جلوی بار را بلاک کرد. زمانی که چند نوع کاشی مختلف اعم از کوچک و بزرگ، سنگین یا سبک روی وسیله نقلیه قرار گیرند، باید کاشی‌های ضعیف و آسیب پذیر را پشت یا روی کاشی‌های بزرگتر و مقاومتر قرار داد. هدف از این کار جلوگیری از آسیب دیدن کاشی‌های کوچک به هنگام ترمز گرفتن و کاهش ناگهانی شتاب است.

[۱۰]

آخرین مرحله کنترل محموله با بارنامه و تکمیل چک لیست حمل می‌باشد. روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید نام کارخانه یا علامت تجاری آن، نوع کاشی (لعاد دار و بدون لعاد و یا مخلوط آنها)، اندازه اسمی و گروهی، درجه مرغوبیت و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز نوشته شود. [۶]



چرخ دستی



لیفتراک



شکل ۲-۵-۷- انتقال پالت به وسیله نقلیه توسط لیفتراک و چرخ دستی

اگر کارتنهای و پالتها از بسته بندی مناسب و استاندارد برخوردار باشند سرپوشیده بودن بارگیر و وسیله حمل ضرورت ندارد ولی چنانچه بسته بندی و شرینگ کارتنهای مناسب نباید از وسیله نقلیه سرپوشیده و چادر استفاده نمود.

حمل و نقل کاشی می‌تواند زمینی توسط کامیون و یا دریایی یا با قطار انجام شود انتخاب مناسب با توجه به برنامه ریزی به لحاظ اقتصادی و زمانی صورت می‌گیرد. این کار باید به گونه‌ای انجام شود که از شکسته شدن کاشی‌ها و نیز نفوذ رطوبت جلوگیری به عمل آید. در حمل توسط کامیون باید کامیون حتماً صاف بوده تا از آسیب‌دیدگی‌های احتمالی جلوگیری به عمل آید. چنانچه بار به مقاصد گوناگون ارسال می‌شود اولویت بندی ردیفها بر اساس آدرسها انجام شود.^[۳] روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید نام کارخانه یا علامت تجاری آن، نوع کاشی (لعاد و بدون لعاد و یا مخلوط آنها)، اندازه اسمی و گروهی، درجه مرغوبیت و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز نوشته شود.^[۶]



حمل روباز



حمل سرپوشیده

شکل ۲-۸-۵- حمل و نقل کاشی‌ها

۶-۵-۲ انبار

انبار نگهداری جعبه‌های کاشی باید تمیز، عاری از رطوبت و تا حد امکان سرپوشیده باشد. درجه حرارت مناسب برای نگهداری طولانی مدت کاشیها از $50^{\circ} F$ ($10^{\circ} C$) تا $70^{\circ} F$ ($21^{\circ} C$) می‌باشد. انبار کردن کاشی‌ها در دمای زیاد و سطوح ناهموار می‌تواند باعث اعوаж سطوح شود. کاشیهای با جذب آب زیاد بهتر است در محل‌های سرپوشیده انبار شوند و حتماً در بسته‌بندی پلاستیکی تا زمان استفاده قرار گیرند.^[۶] کاشیهای پرسلانی به دلیل جذب آب خیلی کم به توجه ویژه آب و هوایی و دما و رطوبت خاصی نیاز ندارند و حتی در فضای باز نیز می‌توانند نگهداری شوند. این کاشیها بخ نخواهند زد مگر اینکه ترک داشته باشند و آب در ترکها گسترش پیدا کند. به علاوه مشکلاتی مانند فاسد شدن و قارچی شدن به دلیل اینکه جذب آب ندارند به وجود نمی‌آید. نگهداری کاشی‌ها در انبار باید با فاصله از کف انبار باشد. چنانچه محموله با پالت کارخانه ارسال شده از همان استفاده شود و در صورتیکه



کارتنهای بدون پالت ارسال شده است یا در انبار بر روی قفسه قرار گیرد و یا می‌توان با استفاده از ضایعات چوب موجود در کارگاه پالت دست ساز آمده نمود و کاشی‌ها را در روی آن انبار نمود . باید توجه داشت که ارتفاع انباشت کارتنهای کاشی به حالت افقی بر روی هم نباید بیش از ۴ ردیف باشد. کاشی‌های ضخیمتر باید در زیر و کاشی‌های نازکتر در رو قرار گیرند. قراردادن یک جفت کارتنهای روی یگدیگر مشکلی ایجاد نمی‌کند اما چنانچه تعداد جعبه‌ها زیاد باشد باید کارتنهای را به صورت عمودی و آجر چین انبار کرد.

نگهداری کاشی در انبار باید در بسته‌بندی کارخانه باشد اما چنانچه مجبور به نگهداری کاشی برای مدت کوتاه بدون بسته‌بندی کارخانه شدیم انباشت کاشی‌ها به صورت افقی باعث شکستگی و خراشیدگی مخصوصاً در لایه‌های زیرین می‌شود در حالی که چیدمان به صورت عمودی می‌تواند تحمل فشار زیاد را داشته باشد. وقتی چیدمان کاشی‌ها بیش از ۳ یا ۴ ردیف بصورت عمودی باشد بهترین شکل چیدمان هرمی است. [۲]

کاشی‌ها باید به گونه‌ای انبار شوند که بر چسب انها قابل مشاهده باشند و از پلاستیک بسته‌بندی کارخانه نباید خارج شوندو بدور از صدمات و منطقه ترافیکی نگهداری شوند.

همانگونه که در شکلهای زیر مشاهده می‌گردد در انبار سرپوشیده بسته‌های پالت بدون شرینگ نیز مشاده می‌گردد که مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در انبارهای روباز همه پالت‌ها شرینگ شده می‌باشند.



پالت



قفسه

شکل ۲-۹-۵- نحوه انباشت کاشی



انبار سرپوشیده



انبار روباز

شکل ۲-۱۰-۵- انبار کاشی

در کلیه مراحل انبارش کاشی‌ها باید توجه داشت که نکات ایمنی رعایت شود. حتی‌الامکان کاشی‌ها در محل کدگذاری شده و مشخص انبار شوند و کاشی‌های با جذب آب زیاد از رطوبت و نم دور باشند همچنین دمای انبار برای کاشی‌هایی که در برابر یخ‌بندان مقاوم نیستند نباید کمتر از صفر درجه باشد.



چک لیست حمل و نقل کاشی

ردیف	مشخصات وسیله نقلیه:			
	مشخصات محصول:	مشخصات فرستنده:	تاریخ ارسال:	
	نام مسئول کنترل:	مشخصات گیرنده:	شماره بارنامه:	
۱	آیا وزن هر کارتون کاشی از ۳۰ کیلوگرم کمتر است؟			پرسش
۲	آیا در بسته بندی کاشی‌ها، از لایه‌های نازک پلاستیکی برای حفاظت روی آنها استفاده شده است؟			ردیف
۳	آیا مشخصات کامل کاشی‌ها بر روی کارتون درج شده است؟			ملاحظات
۴	آیا بسته بندی و شرینگ کارتون‌های کاشی استاندارد است؟			خیر
۵	آیا مهر کنترل کیفیت کارخانه بر روی کارتون‌ها وجود دارد؟			بله
۶	آیا پالت‌ها از مقاومت و استحکام کافی و مناسب با وزن محموله برخوردار هستند؟			
۷	آیا پوشش پلاستیکی پالت مناسب است؟			
۸	آیا وضعیت پالت به لحاظ چیدمان عمودی و آجری کارتون‌ها و تعداد آنها مناسب است؟			
۹	آیا بر چسب مشخصات هر پالت کنترل شده و صحیح می‌باشد؟			
۱۰	آیا مهار بار توسط تسمه با توجه به عدم صدمه دیدن بار انجام شده است؟			
۱۱	آیا آسیب و صدمه (خراشیدگی، فرسودگی، شکستگی، خوردگی، پیچیدگی) در وسائل مهار بار مشاهده می‌شود؟			
۱۲	آیا کارتون‌های کاشی بر روی پالت توسط وسائل مهار بند به درستی مهار شده‌اند؟			
۱۳	آیا از دیاد طول در بندها به دلیل کشش بیش از حد وجود دارد؟			
۱۴	آیا چنانچه احتمال رها شدن کارتون‌ها وجود دارد از وسیله مهار کننده برای حمل توسط لیفتراک یا چرخ دستی استفاده شده است؟			
۱۵	آیا برای حفاظت بار از قسمت جلو بر روی لیفتراک یا چرخ دستی از بلاک استفاده می‌شود؟			
۱۶	آیا کارتون‌های سنگین در زیر و کارتون‌های سبک در قسمت رویی بار حمل می‌شود؟			
۱۷	آیا در صورت عدم بسته بندی مناسب کارتون های کاشی، از وسیله نقلیه سروپوشیده استفاده می‌شود؟			
۱۸	آیا وزن و ارتفاع محموله با توجه به ظرفیت وسیله نقلیه مناسب است؟			
۱۹	آیا چیدمان محموله در وسیله نقلیه بر اساس تحويل به مقصد اول و دوم و ... می‌باشد؟			
۲۰	آیا سطح بارگیردر وسیله حمل کننده صاف و تمیز و خشک است؟			
۲۱	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله‌ها و آدرسها مطابقت دارد؟			
۲۲	آیا در هنگام حمل و بارگیری مسائل ایمنی توسط کارکنان رعایت می‌شود؟			

ادامه چک لیست حمل و نقل کاشی

مشخصات محصول:	نام مسئول کنترل:
مشخصات فرستنده	مشخصات گیرنده:
تاریخ ارسال	شماره بارنامه:
مشخصات وسیله نقلیه:	
۲۳	آیا کلیه ریل‌ها و قفل‌های وسیله نقلیه سالم هستند؟
۲۴	آیا برای ثابت نگهداشتن و عدم حرکت بالت و یا کارتون ها روی وسله نقلیه از بلاک استفاده شده است؟
۲۵	آیا خمیدگی و انحراف در درهای وسیله نقلیه و محافظهای کناری مشاهده می‌شود؟
۲۶	آیا در صورت روی‌هم قراردادن بارهای مختلف از ضربه‌گیر استفاده شده است؟
۲۷	آیا چنانچه بارگیر سرپوشیده نیست از چادر مخصوص برای محافظت کارتون‌ها استفاده شده است؟
۲۸	در صورت استفاده از چادر آیا چراغ‌ها و بلاک‌ها و علائم هشدار دهنده در زیر چادر پنهان نشده‌اند؟
۲۹	آیا وسیله نقلیه بدون نقص مکانیکی است؟



چک لیست انبارداری کاشی

ردیف	نام انبار :	انباردار :	تلفن :		
			پرسش	بله	خیر
۱	آیا چیدمان کاشی‌ها در انبار بر حسب کد گذاری است؟				
۲	آیا چیدمان کاشی‌ها در انبار بر حسب میزان کاربرد است؟				
۳	آیا کارتنهای کاشی بر روی هم و بروی پالت قرار دارند؟				
۴	آیا کارتنهای کاشی بر روی قفسه‌ها نگهداری می‌شوند؟				
۵	آیا بسته‌بندی کارخانه تولید کننده کاشی محفوظ مانده است؟				
۶	آیا اطلاعات و آمار کاشی‌ها در ایار بروز می‌باشد؟				
۷	آیا فرم مشخصات کارتنهای کاشی بر روی آنها موجود است؟				
۸	آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرفوع ترین کارتنهای کاشی جایه شده رعایت شده است؟				
۹	آیا موقعیت انبارش پالت‌ها بر روی نقشه جانمایی انبار مشخص است؟				
۱۰	آیا دما و رطوبت در انبار با مندرجات روی کارتنهای کاشی مطابقت دارد؟				
۱۱	آیا ظرفیت انبار با میزان کارتنهای کاشی موجود مطابقت دارد؟				
۱۲	آیا کارتنهای با کاشی‌های سنگین تر در زیر کارتنهای سبک‌تر قرار دارند؟				
۱۳	آیا چیدمان کارتنهایی که بر روی پالت نیستند به دور از رطوبت کف انبار هستند؟				
۱۴	آیا چنانچه کاشی‌های با شرایط خاص در انبار وجود دارد، شرایط خاص فراهم است؟				
۱۵	آیا چیدمان کارتنهایی که بر روی پالت نیستند به صورت عمودی و آجری است؟				
۱۶	آیا تعداد ردیف‌های کارتنهای کاشی بر روی یکدیگر بیش از ۵ ردیف است؟				
۱۷	آیا نظام ۵S در چیدمان انبار و کاشی‌ها دیده می‌شود؟				
۱۸	آیا برای انتقال کاشی‌ها از انبار به کارگاه وسیله مناسب فراهم است؟				
۱۹	آیا در هنگام انتقال کاشی‌ها مسائل ایمنی رعایت می‌شود؟				
۲۰	آیا چنانچه کاشی غیر مقاوم در برابر بخ زدگی در انبار وجود دارد، شرایط دما مناسب است؟				
۲۱	آیا کاشی‌های بدون کارتن در انبار سرپوشیده و به دور از رطوبت نگهداری می‌شوند؟				

منابع

- 1- Delivery And Storage Handling Porcelan Tile Installation Guid, NL Master Specification Guide for Public Funded Buildings Section 09 30 13 – Ceramic Tiling
- 2- Tim Anderson, Proper Storage of Ceramic Tile, eHow Contributor
- 3- Josh Nuttall, How to Store Ceramic Tiles, eHow Contributor
- 4- www.golceram.com/standard.aspx

- ۵- مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان
- ۶- استاندارد ملی ایران شماره ۲۵: سال ۱۳۸۶، کاشی‌های سرامیکی، تعاریف، طبقه بندی، ویژگی ها و نشانه‌گذاری
- ۷- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۰۸: کاشی‌های سرامیکی، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری
- ۸- استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۹۵-۳: سال ۱۳۹۱، کاشی‌کاری دیوار و کف – قسمت سوم- آینه کار طراحی و نصب کاشی‌ها و موزاییک‌های سرامیکی کف



۲-۶ بلوک‌های سیمانی


۲-۶-۱ مقدمه

این دستورالعمل حمل و نقل ایمن بلوک‌های سیمانی را دربرمی‌گیرد و شامل توصیه‌های عملی به منظور کمک به طراحان و متخصصینی است که مدیریت کار در کارگاه را به عهده دارند و کسانی که در حمل و نقل بلوک‌های سیمانی فعالیت می‌کنند.

۲-۶-۲ تعریف

بلوک‌های سیمانی، نوعی قطعات پیش‌ساخته بتونی با عیار سیمان کم هستند که طرح اختلاط بتون آنها براساس مقاومت مورد نیاز به دست می‌آید. بلوک سیمانی از اختلاط سیمان و آب با شن ریز دانه و ماسه، سبکدانه‌ها و یا دیگر سبکدانه‌های مناسب ساخته می‌شود [۱].

معمولًاً بلوک‌های سیمانی به شکل‌های توخالی و توپر و بسته به وزنشان در انواع مختلف با وزن معمولی، نیمه سبک و سبک ساخته می‌شود و در ساخت دیوارهای باربر خارجی و داخلی، در تیغه‌های جداکننده (دیوارهای غیرباربر)، سقفهای تیرچه و بلوک و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند [۲]. در شکل ۱-۶-۲ انواع بلوک‌های سیمانی مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۶-۲ انواع بلوک‌های سیمانی توپر و توخالی با اندازه‌های مختلف

۲-۶-۳ ارزیابی احتمال خطرپذیری

این ارزیابی باید به منظور به حداقل رساندن احتمال خطرپذیری در راستای شناسایی همه خطرات بالقوه، ارزیابی خطرهای مهم و اعمال احتیاط‌های مناسب به منظور جلوگیری یا کاهش خطراتی که سبب اختلال در یک سامانه کار ایمن می‌شود، صورت گیرد. خطرات عمده به شرح زیر است:


- بار سنگین و قرار گیری در وضعیت نامناسب، وضعیت بدنه ضعیف، تنش و فشار زیاد به ماهیچه‌ها و زردپی، به ویژه در زمان حمل و نقل که سبب خمیدگی، پیچیدن و یا سایر وضعیت‌های دشوار بدنه می‌شود.

- لغزش و افتادن- سبب آسیب‌پذیری به واسطه افتادن بلوک‌ها می‌شود؛

- لبه‌های تیز- سبب بریدن و خراشیدن پوست می‌شود؛

- خطرات مربوط به پوست- آماس، سوختگی و شرایط مشابه که در نتیجه تماس با ملات مورد استفاده در بلوک‌کاری به وجود می‌آید.

- پرهیز از حمل دستی بلوک‌های سنگین بیشتر از ۲۰ کیلوگرم توسط یک فرد به تنها ی و به ویژه حمل دستی مکرر بلوک‌های سنگین‌تر از ۲۰ کیلوگرم.
 - حمل دستی بلوک‌های بیشتر از ۲۰ کیلوگرم باید به ۱۵ عدد در ساعت محدود و حداقل ۲ ساعت در روز انجام شود.
 - حمل دستی توسط شخص باید به گونه‌ای سازماندهی شود که به ویژه مقدار خمیدگی تا بالای زانو و کشیدگی تا بالای شانه محدود شود.
 - استفاده از وسایل حمل کننده مکانیکی [۳].
- مد نظر قرار دادن پنج مرحله اصلی در فرآیند مدیریت ایمنی در برابر احتمال خطر پذیری و سالم‌سازی محیط کار، به شرح زیر (شکل ۲-۶-۲) :
- شناسایی خطرات.
 - ارزیابی احتمال خطرپذیری که ممکن است سبب ایجاد خطرات شود.
 - تصمیم برای اقدامات کنترلی به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن سطح خطرپذیری.
 - اقدامات کنترلی برای اجرا.
 - نظارت و بررسی اثر بخشی اقدامات [۴].



شکل ۲-۶-۲ فرآیند مدیریت ایمنی احتمال خطرپذیری



۲-۶-۴ حمل و نقل بلوک‌ها

- بلوک‌های سیمانی با سن کمتر از ۵ روز نباید حمل شود، مگر آن‌که حداقل ۷۵ درصد از مقاومت روزه آن به دست آمده باشد.^[۵]
- جلوگیری از بالا بردن و حمل غیر ضروری بلوک‌ها. قراردادن بلوک‌ها در محل مورد نظر با استفاده از وسایل مکانیکی.
- پرهیز از حمل دستی بلوک‌های سنگین که سبب آسیب‌دیدگی می‌شود.
- حمل بلوک‌های سبک‌تر در صورتی که نیاز به حمل دستی باشد.
- خشک نگهداشتن بلوک‌های سیمانی.
- استفاده از وسایل مکانیکی ساده برای حمل بلوک‌ها و اطمینان از نگهداری مطلوب آن‌ها.
- اطمینان از آموزش کارگران در زمینه استفاده از تجهیزات بالابر و سایر وسایل کمک‌کننده این‌من.
- در نظر گرفتن فیزیک و قدرت بدنی کارگران و همچنین اطمینان از آموزش کارگران برای بالا بردن بلوک‌ها به صورت ایمن.
- اجاره روزانه تجهیزات بالابر به منظور سبک‌کردن میزان بار.
- پرهیز از بلند کردن تکراری بلوک‌ها، حمل بلوک‌های سیمانی سنگین با استفاده از دست.
- توجه به موارد ایمنی و استفاده از تجهیزات مکانیکی برای حفظ سلامتی بدن.

۲-۶-۵ اقدامات احتیاطی

- به طور کلی در زمان طراحی پروژه در خصوص وزن بلوک‌ها باید رهنمودی توسط طراحان و متخصصین ارائه شود.
- به حداقل رساندن خمیدگی و کشیدگی در مورد حمل بلوک‌های سنگین‌تر از ۲۰ کیلوگرم.
 - ارائه دستورالعمل لازم به کارگران از طرف پیمانکاران و نظارت بر اجرای این برنامه.
- اقدامات احتیاطی که در خصوص حمل و نقل و باراندازی بلوک‌های سیمانی باید انجام شود به شرح زیر است:

- برنامه‌ریزی برای انباست بلوک‌ها نزدیک به محل مصرف.
- انباست در یک سطح صاف و محکم و در صورت امکان انباست بلوک‌ها در یک ردیف.
- به حداقل رساندن حمل دستی بلوک‌ها و در صورت امکان استفاده از وسایل حمل کننده و بالابر مکانیکی مانند جرثقیل، لیفتراک با استفاده از پالت، چرخ‌دستی و بیل مکانیکی.
- کافی بودن فضای باراندازی بلوک‌ها نزدیک ساختمان.
- استفاده از وسایل حمل و نقل و بالابر مکانیکی در حمل بلوک‌های سنگین‌تر از ۲۰ کیلوگرم و یا حمل توسط دو نفر.
- برنامه‌ریزی در خصوص حمل و نقل بلوک‌ها به گونه‌ای که از محل خیلی دور و یا پرپیچ و خم انجام نشود.

- قراردادن پا در جای محکم و امن، هنگام حمل و نقل بلوک‌ها.
- برنامه‌ریزی برای حمل بلوک‌ها تا بالای ارتفاع شانه. استفاده از داریست برای ارتفاع بیشتر.
- حفاظت بیشتر برای جلوگیری از افتادن بلوک‌ها، در صورت کاهش ارتفاع موثر ریل ایمنی.
- توجه ویژه هنگام بلوک‌کاری در ارتفاعی که احتمال خطرپذیری آن زیاد است مانند زیر بالکن، زیرتیربست یا فضای محدودشده در طبقه بالا [۶].

۲-۶ شرایط محیطی کار

اقدامات زیر باید انجام شود:

- پیش از باراندازی بلوک‌ها در کارگاه لازم است که مسیر حمل بلوک‌ها و جای ایستادن آماده سازی شود.

- تمیز بودن محوطه کارگاه ساختمانی از هر گونه موانع یا خطرسرخوردگی مانند نوار، تسمه یا بسته‌های دورانداختنی مربوط به باز شدن بسته‌های محموله.
- فراهم آوردن تمهیداتی در کارگاه ساختمانی برای مقابله با شرایطی مانند ناهمواری، لغزنده‌گی و ناپایداری زمین.

- حفاظت بلوک‌ها از هوازدگی، خیس شدن و ازدیاد وزن [۶].

۲-۷ رعایت نکات ایمنی در حمل دستی بلوک‌های سیمانی

برای حمل دستی ایمن، ملاحظات ارائه شده در زیر باید در نظر گرفته شود:

- به حداقل رساندن خطرات حمل دستی از طریق نزدیک بودن به محل مصرف با توجه به ملاحظات ایمنی.

- انتقال بلوک‌ها به صورت بسته‌بندی و در صورت امکان با وسایل مکانیکی.

- بارگیری بلوک‌ها تا بالای ارتفاع زانو.

- اطمینان از تهیه و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب در کارگاه ساختمانی.

- اطمینان از حفاظت مناسب چشم و اقدامات اساسی برای کاهش و فرونشانی گرد و خاک ناشی از دستگاه برش به منظور ایجاد شیار در دیوار برای جای‌گذاری تاسیسات برقی و مکانیکی.

در نظر گرفتن ملاحظات تکمیلی به شرح زیر:

- تدوین مقررات مورد نیاز برای پیمانکاران برای انجام ارزیابی احتمال خطرپذیری در حمل و نقل دستی.


- تدوین مقررات وظایف مربوط به محل کار به صورت اجباری در زمینه سامانه بهداشت و ایمنی کار برای مشتریان، طراحان و پیمانکاران.

- احتمال خطر آسیب‌دیدگی در حمل دستی مکرر بلوک‌های سنگین‌تر از ۲۰ کیلوگرم با استفاده از یک نفر.



- درنظر گرفتن ملاحظاتی درخصوص استفاده از بلوک‌های با چگالی کمتر و ابعاد کوچکتر پس از مشخص شدن بلوک‌های سیمانی سنگین‌تر از ۲۰ کیلوگرم. در این خصوص انتخاب مناسب بلوک‌های سیمانی با توجه به خواص دیواروکاربرد آن به‌شرح زیر باید انجام شود:
- استفاده از بلوک‌های سیمانی توپر سبک‌تر با خواص مشابه.
- استفاده از بلوک‌های توخالی به‌جای بلوک‌های توپر (دارای خواص تقریباً مشابه با بلوک‌های توپر).
- استفاده از روش‌های ساخت جایگزین.

در شکل ۳-۶-۲ حدود وزن نمونه‌ای بلوک براساس دفعات کار برای قرار دادن بلوک‌ها در کارگاهی مطلوب با فضایی خشک و بدون ضایعات ساختمنی مشاهده می‌شود [۶].



شکل ۳-۶-۲ حدود وزن نمونه‌ای بلوک براساس دفعات کار برای قرار دادن بلوک‌ها در کارگاهی مطلوب با فضایی خشک و بدون ضایعات ساختمنی.

۳-۶-۸ شرایط وسایل حمل کننده بلوک‌های سیمانی

- وسیله حمل کننده بلوک‌های سیمانی مانند کامیون باید مجهز به وسایلی باشد که کار بارگیری و باراندازی و تحویل بلوک‌ها به نحو مطلوب و ایمن انجام شود.
- استفاده از نرده‌های ایمنی، پلکان با ارتفاع قابل تنظیم، میله زیربایی دائمی نصب شده در کنار کامیون به منظور کمک به باراندازی بلوک‌ها، دستگیره‌های نرده‌ای به منظور دسترسی ایمن به پشت کامیون و نردبان متصل به کامیون در بارگیری و باراندازی ایمن.
- در صورتی که بارگیری به صورت پالت بسته‌بندی انجام نشود و بلوک‌ها به صورت تک تک به کامیون انتقال داده شوند، استفاده از حفاظ‌های مهارکننده برای جلوگیری از پرت شدن بلوک‌ها به بیرون از کامیون [۱].

- از وسایل بالابرنده مانند لیفت‌تراک برای حمل و انتقال پالت بسته‌بندی به وسیله حمل کننده مانند کامیون استفاده می‌شود.
- کف کامیون برای بارگیری بلوك‌ها، باید صاف، دارای ریل ایمنی و با وسایل مهار کننده مناسب مجهر شده باشد.

۲-۶-۹ تجهیزات و حفاظت شخصی

هنگام حمل بلوك‌ها، تهیه تجهیزات حفاظتی معمولی برای استفاده در کارگاه ساختمانی از طرف کارفرما الزامی است.

- تهیه تجهیزات حفاظت شخصی معمولی به ویژه جلیقه ایمنی، کفش ایمنی مجهز به کلاهک محافظ اندگشتان یا چکمه‌های مناسب به منظور جلوگیری از آسیب‌دیدگی پاها در صورت لیزخوردن فرد یا افتادن بار، دستکش‌های مناسب برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی دستان به ویژه در صورت بلند کردن بلوك‌های سیمانی با دست و استفاده از عینک ایمنی برای محافظت چشم هنگام برش دادن یا سوراخ کردن بلوك‌ها (در صورت استفاده از وسایل مکانیکی) و همچنین برای جلوگیری از برخورد لبه‌های تیز هنگام باز کردن نوار یا تسمه بسته‌ها [۵] و [۶].

۲-۶-۱۰ آموزش

به کلرگران باید در خصوص سامانه کار و روش‌های ایمن مورد استفاده در کارگاه در زمینه حمل دستی بلوك‌ها، آموزش لازم داده شود. همچنین آموزش مناسب برای طراحان، متخصصان و پیمانکاران نیز ضروری است.

به همه کارگران باید آموزش‌های لازم داده شود که نوارهای فولادی و پلاستیکی مهار کننده بلوك‌ها در روی پالت‌ها ممکن است در شرایط خاصی پاره شوند و خطر افتادن بلوك‌ها وجود دارد، بنابراین باید از برخورد ضربه غیرعادی به پالت‌های بسته‌بندی اجتناب شود [۱].

- آموزش در زمینه آگاه کردن کارگران در طول بلوك‌کاری، هنگام اجرای دیوار دوچاره به دلیل تماس با انتهای و لبه‌های تیز برخی ازانواع بسته‌های دیوار که ممکن است سبب آسیب‌دیدگی‌های جدی شود، الزامی است. در این راستا انتهای تیز نمایان بسته‌ها باید پوشیده و یا از بسته‌های ایمن‌تر استفاده شود [۳].

۲-۶-۱۱ بسته‌بندی‌های مناسب

- معمولاً بسته‌بندی بلوك‌ها به شکل مکعب و در ابعاد و تعداد متفاوت در روی پالت صورت می‌گیرد (شکل ۴-۶-۲).

- بلوك‌های سیمانی باید پس از فرآیند عمل آوری بر روی پالت‌های چوبی به شکل مکعب در ابعاد $(1/2 \times 1/2 \times 1/2)$ متر قرار گرفته و با استفاده از تسمه یا نوار مناسب بسته‌بندی شوند. معمولاً روی هر پالت با توجه به ابعاد، نوع و وزن بلوك‌ها، ۴۵ تا ۷۵ عدد بلوك قرار می‌گیرد.



- بسته‌بندی بلوک‌ها باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که امکان برداشت آن‌ها با بیل مکانیکی فراهم شود.
- هماهنگی با مرکز فروش به منظور دریافت جزئیات بسته بندی برای اطمینان از وجود تجهیزات مناسب برای باراندازی الزامی است [۷].



شکل ۶-۲-۴ پالت‌های حاوی بلوک‌های بسته‌بندی شده

۱۲-۶ بارگیری بلوک‌های سیمانی از محل تولید

- بارگیری بلوک‌ها باید با انواع کامیون‌های معمولی تا مجهز به وسایل بالابرنده انجام شود.
- در زمان بارگیری باید دقت شود که آسیب‌دیدگی بلوک‌ها به حداقل برسد.
- از بارگیری بیش از حد بلوک‌های سیمانی باید پرهیز شود.
- به منظور سهولت در بارگیری و باراندازی پالت‌های حاوی بلوک‌های سیمانی ، باید از انواع کامیون مجهز به جرثقیل استفاده شود [۸].

۱۳-۶ شرایط بلوک‌های سیمانی به منظور تحويل به کارگاه ساختمنی

همه بلوک‌های سیمانی باید پس از کسب مقاومت و دارا بودن کیفیت مناسب به شرح زیر به کارگاه ساختمنی تحويل داده شود:

- همه بلوک‌های سیمانی باید دارای حداقل سن هفت روزه باشند.
- همه بلوک‌های سیمانی باید حداقل مقاومت مشخصه طراحی شده را به دست آورند.
- هیچ بلوک ساختمنی نباید بدون تاییدیه فنی تحويل داده شود. کلیه بلوک‌های سیمانی تحويل داده شده بدون تاییدیه قابل قبول باید برگشت داده شوند [۹].
- پذیرش محصول رسیده به کارگاه ساختمنی از طریق داشتن مهر استاندارد و برچسب کنترل کیفیت انجام می‌شود. در صورت نداشتن مهر استاندارد ایران، بلوک‌ها باید برای انجام آزمون های لازم مطابق ویژگی‌های استاندارد ملی ایران به آزمایشگاه معتبر کنترل کیفی ارسال شود [۱۰].

۲-۱۴ باراندازی بلوک‌های سیمانی در محل کارگاه ساختمانی

باراندازی بلوک‌های سیمانی باید به دقت انجام شود و هنگام حمل باید از خردشدنگی و شکستگی آن‌ها جلوگیری به عمل آید. بلوک‌ها باید در یک سطح آماده‌سازی شده مناسب انباشت و از پایدار بودن آن‌ها، اطمینان حاصل شود. قسمت بالای هر انباشت بلوک‌های سیمانی در طول هوای بارانی باید محافظت شود و از آغشتنگی آن‌ها به مواد دیگر جلوگیری به عمل آید. معمولاً حفاظت فقط در قسمت بالای بلوک‌های انبار شده در مقابل باران کافی است، به جز مواقعي که در معرض کج باران باشد، در این صورت تمهدات لازم برای محافظت آن‌ها باید در نظر گرفته شود [۱۰].

هنگام باراندازی بلوک‌های ساختمانی در کارگاه ساختمانی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است [۴]:

- برنامه‌ریزی برای انباشت بلوک‌ها نزدیک به محل مصرف؛
- انباشت بلوک‌ها در یک سطح محکم و در صورت امکان بدون انباشت دو ردیفی در هر بسته؛
- مناسب و کافی بودن فضای باراندازی در محوطه داربست زده شده.

۲-۱۵ انبارش بلوک‌های سیمانی

بسته‌ها باید در مکان صاف و محکم انباشت شوند. ارتفاع انباشت نباید بیش از دو بسته باشد و باید به منظور حفظ کیفیت بلوک‌ها از هوازدگی شدید محافظت شود.

بسته‌ها باید با نوار یا تسمه به نحو مطلوبی محکم شود. هنگام بازکردن نوارها باید از افتادن بلوک‌ها جلوگیری شود. در هیچ صورتی نباید نوار یا تسمه بسته‌های قرارداده شده در بالاتر از شانه باز شود.

کلیه بلوک‌های سیمانی انباشت شده در یک ردیف باید با وسائل مناسب بسته شود، به گونه‌ای که از سرخوردن، افتادن و متلاشی شدن آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

انبارش بلوک‌های سیمانی داخل ساختمان در دست احداث، باید در حدود ۱۸۰ سانتی متری هر گونه چاه آسانسور یا نزدیک بازشدنگی کف باشد. همچنین نباید در حدود ۳۰۰ سانتی متری دیوار خارجی با ارتفاع کمتر از ارتفاع انباشت بلوک‌ها باشد.

هر یک از کارکنانی که لازم است در منطقه انباشت بلوک‌ها کار کنند، باید به تجهیزات حفاظت شخصی مجهز باشند.

بلوک‌های سیمانی نباید در روی داربست یا راهروهای محل کار انباشت شوند.

هنگام انباشت بلوک‌های سیمانی در ارتفاعی بیشتر از ۱۸۰ سانتی متر، لازم است هر یک از ردیف‌های بالاتر به اندازه نیم بلوک باریک‌تر شود [۱۱].

۲-۱۶ نکات ایمنی برای حمل و نقل دستی بلوک‌های سیمانی

پیش از حمل بلوک‌های سنگین و یا بلند کردن آن به دفعات باید از مناسب بودن فیزیک بدن کارگران اطمینان حاصل شود. حمل دستی بلوک‌ها به دفعات باید کاهش یابد تا از آسیب دیدگی ناشی از حمل از مسافت دور جلوگیری به عمل آید.



- چنانچه حمل بلوک‌های سیمانی نیاز به بیش از یک نفر دارد، لازم است برای حمل این از تجهیزات کمکی مکانیکی استفاده شود.
- کاهش حمل دستی بلوک‌های سیمانی و تا جای ممکن به کارگیری از وسایل مکانیکی بالابر و کمک حمل و نقل مانند جرقیل؛ لیفتراک و بیل مکانیکی.
- استفاده دائمی از بالابر مکانیکی و یا دو نفر برای حمل بلوک‌های سنگین تر از ۲۰ کیلوگرم.
- تدارک برای حمل بلوک‌ها به گونه‌ای که نزدیک به شخص و دسترسی به اطراف بسته بلوک برای انتخاب نزدیک‌ترین بلوک فراهم شود.
- اطمینان از خوب گرفتن و قرار دادن تکیه‌گاه امن در محل، هنگام حمل بلوک‌ها.
- به کار بردن تمیزیات مناسب برای حمل و بالا بردن بلوک‌ها تا ارتفاع شانه، حمل در ارتفاع بیشتر باید با استفاده از وسیله بالابر انجام شود.
- چنانچه ارتفاع موثرنده اینمی کم باشد، برای جلوگیری از افتادن بلوک‌ها باید حفاظت بیشتری اعمال گردد.
- در مورد قراردادن بلوک‌ها در جاهایی با احتمال خطرپذیری بیشتر مانند فضاهای محدود شده، زیر بالکن یا پاگرد پلکان، باید مراقبت بیشتری انجام گیرد.
- هنگامی که اختلاف سطح در مسیر عبور وجود دارد، باید با استفاده از رمپ، قرار دادن قطعات چوبی یا شب‌بندی اینمی حرکت وسایل نقلیه بین دو سطح فراهم شود.^[۱۱]
- برای بلند کردن اینمی بلوک‌های سیمانی رعایت شش مرحله زیر الزامی است.^[۱۲]
- پاهای خود را جدا از هم نگه دارید، به گونه‌ای که یکی از پاهای در کنار و پای دیگر در پشت بلوک قرار گیرد.
- پشت خود را صاف و تقریباً به صورت عمودی نگه دارید. زانوهای خود را به جای کمر خم کنید.
- چانه خود را به تو ببرید.
- بلوک سیمانی را با دست محکم بگیرید.
- آرنج‌ها و بازویان خود را به تو ببرید.
- وزن بدن خود را به طور مستقیم روی پاهای نگه دارید.

۲-۶-۱۷ تجهیزات حمل و نقل بلوک‌های سیمانی در کارگاه ساختمانی

۲-۶-۱۷-۱ چرخ‌های دستی

برای حمل بلوک‌ها در کارگاه ساختمانی باید با توجه به نوع و وزن آن از چرخ‌های دستی مناسب (دوچرخ، موتوردار و ...) استفاده شود.

چرخ دستی‌ها باید مجهز به ترمز دستی باشند تا توقف آن‌ها در وضعیت مطلوب صورت گیرد.

- به طور کلی در انواع چرخ دستی‌ها باید بارگیری زیادی صورت گیرد، به گونه‌ای که کارگر برای حمل آن دچار مشکل شود.^[۱۲]

۲-۱۷-۶ لیفت تراک صنعتی (مجهز به چنگک)

در صورت لزوم برای حمل بلوک‌های سیمانی در محوطه کارگاه ساختمانی باید از لیفت تراک مجهز به چنگک استفاده شود.
راننده لیفت تراک صنعتی برای حمل این بلوک‌های سیمانی باید آموزش لازم را ببیند [۱۲].

۲-۱۸-۶ مشخصات انبار برای انبارش بلوک‌های سیمانی

۱-۱۸-۶-۲ انبار سرپوشیده

- انبار سرپوشیده برای انبارش بلوک‌های سیمانی باید مجهز به سامانه های اعلا م و اطفای حریق (شامل: دستگاه هشدار دهنده، آبغشان و کپسول‌های آتش‌نشانی)، تهویه و تابلوی مشخصات محصول و علائم هشدار دهنده باشد.

- انبارش بلوک‌های سیمانی در انبار باید به گونه‌ای باشد که سبب مسدود شدن عملکرد سامانه هشدار دهنده آتش و کنترل کننده آبغشان‌ها نشود و در جلوی کپسول‌های آتش‌نشانی، وسایل کمک های اولیه، چراغ‌های روشنایی و کلیدهای مربوط به برق قرار نگیرد. کلیه خروجی‌ها و راهروها باید در همه زمان تمیز نگهداشته و با علائم مناسب مشخص شود.

- در صورت لزوم، علامت "نکشیدن سیگار" باید در داخل انبار نصب شود.

- حداکثر محدوده بار ایمن روی کف ساختمان و سازه باید در همه فضای انبار نصب شود . باید توجه شود که اعمال بار بیشتر از حداکثر محدوده مجاز، نباشد.

- حداکثر محدوده بار ایمن روی کف انبار باید با توجه به ساختار سازه‌ای آن در نظر گرفته شود.

- بلوک‌های انبار شده نباید ایجاد خطر کند . محوطه انبار باید عاری از موادی باشد که سبب سرخوردگی، آتش و انفجار می‌شود و همچنین نباید محلی برای لانه کردن حیوانات مaudی مانند موش باشد.

- ارتفاع انباشت بلوک‌ها در انبار حداکثر ۱۸۰ سانتی‌متر است.

- در صورت انباشت بلوک‌های سیمانی با ارتفاع بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر، انباشت بلوک‌ها در هر دیف بعدی باید به اندازه نیم بلوک نسبت به ردیف پایینی فاصله داشته باشد [۱۲].

۲-۱۸-۶-۳ انبار در فضای باز

انبار در فضای باز باید دارای حداقل ۴۵۰ سانتی‌متر فضا بین و اطراف راهروهای مربوط به بلوک های انباشت شده، باشد. محوطه انبار باید عاری از ضایعات ساختمانی، تجهیزات یا سایر مصالح دیگر باشد .[۱۲]



۱۹-۶ مشخصات فنی لازم برای درج در بارنامه

روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید نام کارخانه یا علامت تجاری آن، مشخص کردن نوع بلوک (باربر یا غیرباربر)، ابعاد اسمی و رده وزن مخصوص و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز نوشته شود. همچنین تعداد و مشخصات بلوک سیمانی عرضه شده با توجه به خصوصیات ذیربطر، تاریخ تحویل، علامت بازرگانی و نام متقاضی آورده شود[۱].

چک لیست حمل و نقل بلوک‌های سیمانی

ردیف	موضوع				
	مشخصات محصول:				
	مشخصات فرستنده:				
	شماره بارنامه:				
	تاریخ ارسال:				
ملاحظات	خیر	بله			
۱	آیا عمر بلوک‌های سیمانی هنگام بارگیری حداقل ۷ روز است؟				
۲	آیا مشخصات فنی لازم بر روی بارنامه بلوک‌های سیمانی درج شده است؟				
۳	آیا مشخصات بلوک‌های سیمانی هنگام بارگیری و باراندازی مطابق با مشخصات بارنامه ای و سفارش داده شده است؟				
۴	آیا نحوه بارگیری بلوک‌های سیمانی به صورت پالتی است؟				
۵	آیا برای بارگیری و باراندازی پالت‌ها از وسایل حمل و نقل مکانیکی (لیفتراک، وسایل بالابرندۀ مکانیکی و ...) استفاده می‌شود؟				
۶	آیا وسیله حمل کننده بارگیری بلوک‌های سیمانی دارای تجهیزات حمل کننده مناسب (مانند نرده‌های اینمنی، وسایل مهارکننده و ...) است؟				
۷	آیا در هنگام باراندازی بلوک‌های سیمانی در کارگاه ساختمانی فضای باراندازی مناسب است؟				
۸	آیا پالت‌ها با تسممه و یا نوارهای فولادی، مهار شده اند؟				
۹	آیا بارگیری و باراندازی بلوک‌های سیمانی به صورت تک تک و دستی است؟				
۱۰	آیا از دو نفر برای حمل دستی بلوک‌های سیمانی بیش از ۲۰ کیلوگرم استفاده می‌شود؟				
۱۱	آیا تمہیداتی برای حمل و بالا بردن بلوک‌ها به صورت دستی با رعایت تارتفاع بالای شانه به عمل آمده است؟				
۱۲	آیا در هنگام حمل بلوک‌ها به صورت تک تک، دقت لازم برای سالم ماندن بلوک‌ها به عمل آمده است؟				
۱۳	آیا تمہیداتی برای جلوگیری از پرت شدن بلوک‌ها به بیرون پس از بارگیری آن‌ها به صورت تک تک به کامیون (از قبیل حفاظه‌های مهارکننده) انجام شده است؟				
۱۴	آیا برای حمل بلوک‌ها در ارتفاع بیشتر از وسایل بالابر استفاده می‌شود؟				
۱۵	آیا از تجهیزات مکانیکی برای حمل و نقل بلوک‌های سیمانی در کارگاه ساختمانی استفاده می‌شود؟				
۱۶	آیا برای جلوگیری از آسیب دیدگی کارگران در هنگام حمل بلوک‌های سیمانی از تجهیزات حفاظت شخصی استفاده می‌شود؟				
۱۷	آیا کارگران درخصوص حمل و نقل این‌امن آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟				



چک لیست انبارداری بلوک‌های سیمانی

ردیف	موضوع	نام انبار :	تلفن :	انباردار :	نام اینبار :
ردیف	ملاحظات	بله	خیر	خیر	ملاحظات
۱	آیا بلوک‌های سیمانی حداقل مقاومت فشاری مشخصه را دارد؟				
۲	آیا بلوک‌های سیمانی اثراً شده از سنتگانه سیک ساخته شده است؟				
۳	آیا بلوک‌های سیمانی دارای مهر استاندارد و برچسب کنترل کیفیت است؟				
۴	آیا بلوک‌های سیمانی تحویل داده شده به انبار در صورت نداشتن مهر استاندارد به آزمایشگاه معتبر برای کنترل کیفی فرستاده شده است؟				
۵	آیا مشخصات بلوک‌های سیمانی تحویل داده شده به انبار مطابق با مشخصات بارنامه ای و سفارش داده شده است؟				
۶	آیا انبار بلوک‌های سیمانی سروپوشیده است؟				
۷	آیا حداقل محدوده بار ایمن روی کف انبار با توجه به ساختار سازه ای در فضای انبار نصب شده است؟				
۸	آیا بلوک‌های سیمانی به صورت پالتی بسته بندی و انبار شده است؟				
۹	آیا بسته‌ها در مکان صاف و محکم انبارش شده است؟				
۱۰	آیا اجزای تشکیل‌دهنده بلوک‌های سیمانی دارای مواد قابل اشتعال است؟				
۱۱	آیا حداقل ارتفاع انباشت بلوک‌های سیمانی در انبار ۱۸۰ سانتی‌متر است؟				
۱۲	آیا در چیدمان با ارتفاع بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر، به باریک تر شدن ردیف بالاتر به اندازه نیم‌بلوک توجه شده است؟				
۱۳	آیا موارد ایمنی مانند سرخوردن، انفجار، آتش‌سوزی، ... در محوطه انبار رعایت شده است؟				
۱۴	آیا انبارش بلوک‌های سیمانی در داخل ساختمان در دست احداث در حدود ۱۸۰ سانتی‌متری هرگونه چاه آسانسور یا نزدیک بازشدگی کف است؟				
۱۵	آیا انبارش بلوک‌های سیمانی در حدود ۳۰۰ سانتی‌متری دیوار خارجی با ارتفاع کمتر از ارتفاع انباشت بلوک‌ها، انجام شده است؟				
۱۶	آیا در انبار با فضای باز حداقل فضای بین و اطراف راه و های مربوط به انباشت بلوک های سیمانی ۴۵ سانتی‌متر درنظر گرفته شده است؟				
۱۷	آیا شرایط محیطی اطراف کارگاه برای انبارش مناسب است؟				
۱۸	آیا برای محافظت قسمت بالایی هر انباشت بلوک های سیمانی در طول هوای بارانی و یا آغشته‌گی آن‌ها با مواد دیگر تمهیدات لازم به عمل آمده است؟				
۱۹	آیا برای محافظت بلوک های انباشت شده در معرض کج باران تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است؟				
۲۰	آیا در هنگام انبارش بلوک‌های سیمانی، کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی هستند؟				
۲۱	آیا به کارگران در زمینه انباشت ایمن بلوک ها در انبار (سریاز و سروپوشیده) آموزش لازم داده شده است؟				

منابع:

- ۱- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه استانداردها و آبین نامه‌های ساختمانی ایران، "شیوه‌نامه نگهداری، حمل و نقل و انبارکردن برخی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی" ، نشریه شماره ۵۲۹، سال ۱۳۸۹، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
- ۲- سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی . "مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" ، نشریه شماره ۵۵، چاپ دوم، سال ۱۳۷۴ ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
- 3- HSC (Health and Safety Commission), HSE Information Sheet, "Handling Building Blocks", No.37(NIS/06/37).
- 4- Queensland Government (Department of Public Works, Department of Housing), Ergonomic Assessment of Lightweight Building Blocks, Environment Research Unit, Building Division, Department of Public Works, An ergonomic study comparing masonry blocks of different weights, ISBN: 0-7242-9361-2.
- 5- National Precast Concrete Association, Guide Specifications for Precast Concrete Products, (NPCAS).
- 6- Masterblock Concrete blocks - technical manual, Health and safety, 06-08.
- 7- New Zealand Concrete Masonry Association Inc. (NZCMA), New Zealand Concrete Masonry Manual, may 2011.
- 8- WDL Concrete Products - Site Work Guide.
- 9- Environmental Services, City of Portland, Manufacturing Standards for Precast concrete Products (MSPCP), March 2009.
- 10- Concrete Manufacturers Associations, Concrete Masonry Manual, Eighth Edition, 2007.
- 11-Environmental and Regulatory Compliance (ERC), Safety Program &Procedures Manual, Part 12: Materials Handling, Storage, Use and Disposal, The New York City School Construction Authority Safety Program &Procedures Manual (NYCSCA),2009.
- 12- The University of North Carolina (UNC), Environment, Health and Safety, Materials Handling and Storage Requirements, July 2010.




۷-۲ بلوک‌های گچی

۱-۷-۲ تعریف

فرآورده ساختمانی است که از گچ ساختمانی صنعتی (سولفات کلسیم نیمه هیدرات) و آب تولید می‌شود. در بلوک گچی ممکن است از الیاف، پرکننده‌ها، سنگدانه‌ها یا سایر افروندنی‌های غیرزیان آور استفاده شود. کاربرد عمدۀ بلوک‌های گچی در ساخت تیغه‌های غیریاربر یا پوشش مستقل دیوار و محافظت ستون‌ها، چاه آسانسور و غیره در برابر آتش است. بلوک‌های گچی در انواع توپر و سوراخ دار تولید می‌شوند (شکل ۱-۷-۲).

بلوک‌های گچی معمولاً با ابعاد $666 \times 500 \times 100$ میلی‌متر و به ضخامت های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلی‌متر تولید می‌شود. وزن مخصوص ظاهری آنها به سه دسته با چگالی های کم، متوسط و زیاد رده‌بندی شده است. این قطعات پیش‌ساخته گچی برای جداسازی فضاهای دیوار داخلی ساختمان مورد مصرف قرار می‌گیرد. اطراف بلوک گچی دارای فرورفتگی و برآمدگی ویژه‌ای است (کام و زبانه) که در هم‌دیگر چفت می‌شوند و درز آنها به وسیله گچ مخصوص بتن‌هه کاری پوشیده و مسطح می‌شود [۱].



شکل ۱-۷-۲ انواع بلوک‌های گچی توپر و سوراخ دار

۲-۷-۲ ارزیابی احتمال خطرپذیری

ارزیابی احتمال خطرپذیری باید در راستای شناسایی همه خطرات بالقوه و مهم و اعمال احتیاط های مناسب به منظور جلوگیری یا کاهش خطراتی که سبب اختلال در یک سامانه کار ایمن می شود، صورت گیرد. خطرات عمدۀ به شرح زیر است:

بار سنگین و قرار گیری در وضعیت نامناسب، وضعیت بدنی ضعیف، تنفس و فشار زیاد به ماهیچه ها و زردپی، به ویژه در زمان حمل و نقل که سبب خمیدگی، پیچیدن و یا سایر وضعیت های دشوار بدنی می‌شود. لغزش و افتادن، سبب آسیب پذیری به واسطه افتادن بلوک‌ها می‌شود. لبه‌های تیز، سبب بریدن و خراشیدن پوست می‌شود. خطرات مربوط به پوست که در نتیجه تماس با ملات گچی مورد استفاده در بلوک کاری به وجود می‌آید، سبب آماق، سوختگی و شرایط مشابه می‌شود.

حمل دستی توسط شخص باید به گونه‌ای سازماندهی شود که به ویژه مقدار خمیدگی تا بالای زانو و کشیدگی تا بالای شانه محدود شود. از حمل دستی بلوک‌های گچی توسط یک فرد به تنها بی و به ویژه حمل دستی مکرر آن باید پرهیز و تا جای ممکن از وسایل حمل کننده مکانیکی استفاده شود [۲].

۳-۷-۲ حمل و نقل

بلوک‌های گچی باید پیش از خشک شدن حمل شوند. حمل و نقل این نوع بلوک‌ها باید با استفاده از وسیله حمل کننده به گونه‌ای انجام شود که از شکسته شدن بلوک ها و ایجاد ضایعات جلوگیری به عمل آید [۱].

حمل بلوک‌های گچی تا پای مصرف بلید با استفاده از وسایل مکانیکی صورت گیرد. از بالا بردن و حمل غیرضروری بلوک‌های گچی باید جلوگیری شود. تا جای ممکن از حمل دستی بلوک های گچی که سبب آسیب‌دیدگی می‌شود، پرهیز شود. در زمینه استفاده از تجهیزات بالابر و سایر وسایل کمک کننده این باید به کارگران آموزش لازم داده شود. در حمل دستی باید فیزیک و قدرت بدنی کارگران در نظر گرفته شود و در زمینه بالا بردن بلوک‌ها به صورت این آموزش لازم داده شود [۲].

از وسایل بالابرند مانند لیفت‌تراک برای حمل و انتقال پالت بسته‌بندی به وسیله حمل کننده استفاده می‌شود.

حمل و نقل توسط وسیله حمل کننده باید به گونه‌ای انجام شود که از شکسته شدن بلوک‌ها و ایجاد ضایعات جلوگیری به عمل آید. تخلیه بار با استفاده از وسایل مکانیکی مناسب برای حمل و انتقال پالت‌ها به محل توزیع استفاده می‌شود. تخلیه با کامیون کمپرسی و یا پرتاب کردن پالت بسته‌بندی بلوک‌های گچی مجاز نیست.

۴-۷-۲ اقدامات احتیاطی

در زمان طراحی پروژه در خصوص حمل دستی بلوک های گچی باید رهنمودی توسط طراحان و متخصصین به کارگران ارائه و از طرف پیمانکاران بر اجرای این برنامه نظارت شود. اقدامات احتیاطی در خصوص حمل و نقل و باراندازی بلوک‌های گچی باید به شرح زیر انجام شود:

- برنامه‌ریزی برای انباست بلوک‌های گچی نزدیک به محل مصرف و انباست آن‌ها در یک سطح صاف و محکم.

- به حداقل رساندن حمل دستی بلوک‌های گچی و در صورت امکان استفاده از وسایل حمل کننده و بالابر مکانیکی مانند جرثقیل، لیفتراک با استفاده از پالت، چرخ‌دستی و بیل مکانیکی.
- کافی بودن فضای باراندازی بلوک‌ها نزدیک ساختمان.
- در صورت حمل دستی بلوک‌های گچی لازم است حمل توسط دو نفر صورت گیرد.



- برنامه‌ریزی در خصوص حمل و نقل بلوک‌ها به‌گونه‌ای که از محل خیلی دور و یا پرپیچ و خم ان جام نشود.

- قراردادن پا در جای محکم و امن، هنگام حمل و نقل بلوک‌ها.

- برنامه‌ریزی برای حمل بلوک‌ها تا بالای ارتفاع شانه. استفاده از داریست برای ارتفاع بیشتر.

- حفاظت بیشتر برای جلوگیری از افتادن بلوک‌ها، در صورت کاهش ارتفاع موثر ریل اینمی.

- توجه ویژه هنگام اجرای دیوار با این نوع بلوک‌ها در ارتفاعی که احتمال خطرپذیری آن زیاد است مانند زیرتیربست یا فضای محدودشده در طبقه بالا [۲].

۲-۷-۵ شرایط محیطی کار

پیش از باراندازی بلوک‌های گچی در کارگاه لازم است که مسیر حمل آن‌ها و جای ایستادن آماده‌سازی شود.

محوطه کلرگاه‌های ساختمنی از هر گونه موانع یا خطرسرخوردگی مانند نوار، تسمه یا بسته‌های دورانداختنی (مربوط به باز شدن بسته‌های محموله) که بلوک‌ها در آن جا حمل و تحويل داده می‌شود، پاکسازی شود. در کارگاه ساختمنی برای مقابله با شرایطی مانند ناهمواری، لغزندگی و ناپایداری زمین باید تمهیداتی فراهم و از هوازدگی و خیس شدن بلوک‌ها محافظت شود [۱].

۲-۷-۶ رعایت نکات ایمنی در حمل دستی بلوک‌های گچی

برای حمل دستی ایمن، ملاحظات ارائه شده در زیر باید در نظر گرفته شود:

- به حداقل رساندن خطرات حمل دستی از طریق نزدیک بودن به محل مصرف با توجه به ملاحظات ایمنی.

- انتقال بلوک‌های گچی به صورت بسته‌بندی و در صورت امکان با وسایل مکانیکی.

- بارگیری بلوک‌ها به صورت بسته‌بندی و در روی پالت.

- اطمینان از تهیه و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب در کارگاه ساختمنی.

- تدوین مقررات مورد نیاز برای پیمانکاران برای انجام ارزیابی احتمال خطرپذیری در حمل و نقل دستی.

- تدوین مقررات وظایف مربوط به محل کار به صورت اجباری در زمینه سامانه بهداشت و ایمنی کار برای مشتریان، طراحان و پیمانکاران.

- احتمال خطر آسیب‌دیدگی در حمل دستی مکرر بلوک‌های گچی با استفاده از یک نفر [۵].

۷-۷-۲ شرایط وسایل حمل کننده بلوک‌های گچی

- وسیله حمل کننده بلوک‌های گچی مانند کامیون باید مجهز به وسایلی باشد که کار بارگیری و باراندازی و تحویل بلوک‌ها به نحو مطلوب و ایمن انجام شود.
- استفاده از نرده‌های ایمنی، پلکان با ارتفاع قابل تنظیم، میله زیرپایی دائمی نصب شده در کنار کامیون به منظور کمک به باراندازی بلوک‌ها، دستگیره‌های نرده‌ای به منظور دسترسی ایمن به پشت کامیون و نرده‌بان متصل به کامیون در بارگیری و باراندازی ایمن.
- از وسایل بالابرندۀ مانند لیفت‌تراک برای حمل و انتقال پالت بسته‌بندی به وسیله حمل کننده مانند کامیون استفاده می‌شود.
- کف کامیون برای بارگیری بلوک‌های گچی، باید صاف، دارای ریل ایمنی و با وسایل مهار کننده مناسب مجهز شده باشد [۳].

۸-۷-۲ تجهیزات و حفاظت شخصی

هنگام حمل بلوک‌های گچی، تهیه تجهیزات حفاظتی معمولی برای استفاده ه در کارگاه ساختمانی از طرف کارفرما الزامی است.

- تهیه تجهیزات حفاظت شخصی معمولی به ویژه جلیقه ایمنی، کفش ایمنی مجهز به کلاهک محافظه انگشتان یا چکمه‌های مناسب به منظور جلوگیری از آسیب‌دیدگی پaha در صورت لیزخورد فرد یا افتادن بار، دستکش‌های مناسب برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی دستان به ویژه در صورت بلند کردن بلوک‌های گچی با دست و استفاده از عینک ایمنی برای محافظت چشم هنگام برش دادن یا سوراخ کردن بلوک‌ها (در صورت استفاده از وسایل مکانیکی) و همچنین برای جلوگیری از برخورد لبه‌های تیز هنگام باز کردن نوار یا تسمه بسته‌ها [۱].

۹-۷-۲ آموزش

به کارگران باید در خصوص سامانه کار و روش‌های ایمن مورد استفاده در کارگاه در زمینه حمل دستی بلوک‌ها، آموزش لازم داده شود. همچنین آموزش مناسب برای طراحان، متخصصان و پیمانکاران نیز ضروری است.

به همه کارگران باید آموزش‌های لازم داده شود که نوارهای فولادی و پلاستیکی مهار کننده بلوک‌ها در روی پالت‌ها ممکن است در شرایط خاصی پاره شوند و خطر افتادن بلوک‌ها وجود دارد، بنابراین باید از برخورد ضربه غیرعادی به پالت‌های بسته‌بندی اجتناب شود [۱].

- آموزش در زمینه آگاه کردن کارگران در طول بلوک‌کاری، هنگام اجرای دیوار دوچاره به دلیل تماس با انتهای و لبه‌های تیز برخی ازانواع بسته‌های دیوار که ممکن است سبب آسیب‌دیدگی‌های جدی شود،



الزامی است. در این راستا انتهای تیز نمایان بسته ها باید پوشیده و یا از بسته های ایمن تر استفاده شود [۱].

۱۰-۷-۲ بسته بندی مناسب

معمولًاً بسته بندی بلوك های گچی در روی پالت صورت می گیرد.

هر ۶۰ تا ۲۴ عدد بلوك گچی پس از تثبیت شرایط، روی یک پالت بسته بندی می شود . بسته بندی بلوك های گچی باید به گونه ای صورت گیرد که امکان برداشت آن ها با وسایل مکانیکی فراهم شود [۴]. بسته بندی بلوك های گچی باید در فضای سرپوشیده انجام شود . بسته بندی با استفاده از نوارهای پلاستیکی مناسب انجام می گیرد (شکل ۲-۷-۲).



شکل ۲-۷-۲ بسته بندی بلوك های گچی روی پالت

۱۱-۷-۲ اطلاعات لازم روی بسته بندی

روی هر محموله بلوك گچی با حجم یک مترمکعب و یا روی بارنامه و برگ فر وش هر محموله باید مشخصات زیر ذکر شده باشد : نام کارخانه یا علامت تجاری آن، علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز، کلمه "بلوك گچی" ، ابعاد به میلی متر به ترتیب: ضخامت، طول، ارتفاع، یا در صورت لزوم، ضخامت به میلی متر و تعداد بلوك های گچی معادل متر مربع، نوع بلوك گچی (توپر یا سوراخدار)، رده چگالی (چگالی زیاد، متوسط یا کم) ، جرم سطحی اظهار شده، دافع آب (در صورت لزوم) ، pH : کمتر و یا بیشتر از ۶/۵.

در شکل ۳-۷-۲ برچسب گذاری و بسته بندی بلوك های گچی پس از خشک شدن نشان داده شده است.



شکل ۲-۳-۷ برچسب‌گذاری و بسته‌بندی بلوك‌های گچی پس از خشک شدن

۱۲-۷-۲ بارگیری بلوك‌های گچی از محل تولید

بارگیری بلوك‌های گچی باید با انواع کامیون‌های معمولی و مجهر به وسائل بالابرنده انجام شود . در زمان بارگیری باید دقت شود که آسیب دیدگی بلوك‌های گچی به حداقل برسد. به منظور سهولت در لیگیری و باراندازی پالت‌های حاوی بلوك‌های گچی، باید از انواع کامیون مجهر به جرثقیل استفاده شود [۲].

۱۳-۷-۲ شرایط بلوك‌های گچی به منظور تحويل به کارگاه ساختمانی

همه بلوك‌های گچی باید پس از خشک شدن و تثبیت شرایط به شرح زیر به کارگاه ساختمانی تحويل داده شود. هیچ بلوك گچی نباید بدون تاییدیه فنی تحويل داده شود. کلیه بلوك‌های گچی تحويل داده شده بدون تاییدیه قابل قبول باید برگشت داده شوند.

پذیرش محصول رسیده به کارگاه ساختمانی از طریق داشتن مهر استاندارد و برچسب کنترل کیفیت انجام می‌شود. در صورت نداشتن مهر استاندارد ایران، بلوك های گچی باید برای انجام آزمون های لازم مطابق ویژگی‌های استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ به آزمایشگاه معترض کنترل کیفی ارسال شود [۵].

۱۴-۷-۲ باراندازی بلوك‌های گچی در محل کارگاه ساختمانی

- باراندازی باید با استفاده از وسائل مکانیکی مناسب برای حمل و انتقال پالت‌ها به محل توزیع استفاده می‌شود .
- تخليه با کامیون کمپرسی و یا پرتاب کردن پالت‌های بسته بندی بلوك های گچی مجاز نیست . باراندازی بلوك‌های گچی باید به دقت انجام شود و هنگام حمل باید از خردشگی و شکستگی آن ها جلوگیری به عمل آید. بلوك‌ها باید در یک سطح آماده‌سازی شده مناسب انباشت و از پایدار بودن سطح اطمینان



حاصل شود. هنگام باراندازی بلوک‌های گچی در کارگاه ساختمانی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است [۱]:

- برنامه‌ریزی برای انباشت بلوک‌ها نزدیک به محل مصرف؛

- انباشت بلوک‌ها در یک سطح محکم و صاف؛

- مناسب و کافی بودن فضای باراندازی در محوطه داربست زده شده.

۱۵-۷-۲ انبارش بلوک‌های گچی

- نگهداری بلوک‌های گچی باید در محل های تمیز و سرپوشیده انجام شود و به طور جدا از هم دسته بندی شده و از تماس آنها با خاک، مواد مضر، رطوبت و یخ و برف جلوگیری شود (شکل ۴-۷-۲).

- بسته‌ها باید در مکان صاف و محکم انباشت شوند.

- بسته‌ها باید با نوار یا تسمه به نحو مطلوبی محکم شود. هنگام بازکردن نوارها باید از افتادن بلوک‌های گچی جلوگیری شود.

- انبارش بلوک‌های گچی داخل ساختمان در دست احداث، نباید در نزدیکی هر گونه چاه آسانسور یا نزدیک بازشدگی کف باشد. همچنین نباید در کنار دیوار خارجی با ارتفاع کمتر از ارتفاع انباشت بلوک‌های گچی باشد.

- هر یک از کارکنانی که لازم است در منطقه انباشت بلوک‌های گچی کار کنند، باید به تجهیزات حفاظت شخصی مجهز باشند.

- بلوک‌های گچی نباید در روی داربست ٹراهروهای محل کار انباشت شوند [۲].



شکل ۲-۷-۴ انبارش بلوک‌های گچی در زیر سایبان در محوطه روبرو باز

۱۶-۲ نکات ایمنی برای حمل و نقل دستی بلوک‌های گچی

پیش از حمل بلوک‌های گچی و یا بلند کردن آن به دفعات باید از مناسب بودن فیزیک بدن کارگران اطمینان حاصل شود. حمل دستی بلوک‌ها به دفعات باید کاهش یابد تا از آسیب دیدگی ناشی از حمل از مسافت دور جلوگیری به عمل آید.

چنانچه حمل بلوک‌های گچی نیاز به بیش از یک نفر دارد، لازم است برای حمل ایمن از تجهیزات کمکی مکانیکی استفاده شود. حمل دستی بلوک‌های گچی کاهش یابد و تا جای ممکن از وسایل مکانیکی بالابر و کمک حمل و نقل مانند جرثقیل؛ لیفتراک و بیل مکانیکی استفاده شود. هنگام حمل بلوک‌ها، اطمینان از خوب گرفتن و قرار دادن تکیه‌گاه امن در محل الزامی است.

حمل در ارتفاع بیشتر باید با استفاده از وسیله بالابر انجام شود و تمهیدات مناس بی برای حمل و بالا بردن بلوک‌ها تا ارتفاع شانه فراهم شود.

در مورد قراردادن بلوک‌های گچی در جاهایی با احتمال خطرپذیری بیشتر مانند فضاهای محدود شده، زیر بالکن یا پاگرد پلکان، باید مراقبت بیشتری انجام گیرد. هنگامی که اختلاف سطح در مسیر عبور وجود دارد، باید بلایاستفاده از رمپ، قرار دادن قطعات چوبی یا شیب بندی ایمنی حرکت وسایل نقلیه بین دو سطح فراهم شود [۲].

۱۷-۲ تجهیزات حمل و نقل بلوک‌های گچی در کارگاه ساختمانی

برای حمل بلوک‌های گچی در کارگاه ساختمانی باید از چرخ‌های دستی مناسب استفاده شود. به طور کلی در انواع چرخدستی‌ها نباید بارگیری زیادی صورت گیرد، به گونه‌ای که کارگر برای حمل آن دچار مشکل نشود [۴].

۱۸-۲ مشخصات انبار برای انبارش بلوک‌های گچی

- انبار نگهداری بلوک‌های گچی باید سرپوشیده و تمیز باشد.

- انبار سرپوشیده برای انبارش بلوک‌های گچی باید مجهز به سامانه‌های اعلام و اطفای حریق (شامل: دستگاه هشداردهنده، آبغشان و کپسول‌های آتش‌نشانی)، تهویه و تابلوی مشخصات محصول و علائم هشدار دهنده باشد.

- انبارش بلوک‌های گچی در انبار باید به گونه‌ای باشد که سبب مسدود شدن عملکرد سامانه هشدار دهنده آتش و کنترل کننده آبغشان‌ها نشود و در جلوی کپسول‌های آتش نشانی، وسایل کمک های اولیه، چراغ‌های روشنایی و کلیدهای مربوط به برق قرار نگیرد. کلیه خروجی‌ها و راهروها باید در همه زمان تمیز نگهداشته و با علائم مناسب مشخص شود.

- در صورت لزوم، علامت "نکشیدن سیگار" باید در داخل انبار نصب شود.

- حداکثر محدوده بار ایمن روی کف ساختمان و سازه باید در همه فضای انبار نصب شود . باید توجه شود که اعمال بار بیشتر از حداکثر محدوده مجاز، نباشد.
- حداکثر محدوده بار ایمن روی کف انبار باید با توجه به ساختار سازه‌ای آن درنظر گرفته شود.
- بلوک‌های انبار شده نباید ایجاد خطر کند. محوطه انبار باید عاری از موادی که سبب سرخوردگی، آتش و انفجار باشد و همچنین محلی برای لانه کردن حیوانات مودی مانند موش نباشد[۲].

۱۹-۷-۲ مشخصات فنی لازم برای درج در بارنامه

روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید نام کارخانه یا علامت تجاری آن، مشخص کردن نوع بلوک (توبیر یا سوراخدار)، ابعاد اسمی و رده چگالی و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز نوشته شود . همچنین تعداد و مشخصات بلوک گچی عرضه شده با توجه به خصوصیات ذیربسط ، تاریخ تحويل، علامت بازرگانی و نام متناظری آورده شود[۵].

۲۰-۷-۲ ایمنی و بهداشت

استفاده از کلاه ایمنی ، عینک و نقاب‌های حفاظتی، کفش و پوتین حفاظتی، دستکش، ماسک حفاظتی و لباس‌های ایمنی برای کارگران الزامی است. به همه کارگران باید آموزش های لازم داده شود که نوارهای فولادی و پلاستیکی مهار کننده بلوک ها در روی پالت ها ممکن است در شرایط خاصی پاره شوند و خطر افتادن بلوک ها وجود دارد، بنابراین باید از برخورد ضربه غیرعادی به پالت های بسته‌بندی اجتناب شود. استفاده از کلاه ایمنی، عینک و نقاب‌های حفاظتی، کفش و پوتین حفاظتی، دستکش، ماسک حفاظتی و لباس‌های ایمنی برای کارگران لازم است.

چک لیست حمل و نقل بلوک‌های گچی

ردیف	موضوع	مشخصات محصول:	
		مشخصات گیرنده:	
		تاریخ ارسال:	
ردیف	موضوع	مشخصات محصول:	
ردیف	ملاحظات	خیر	بله
۱	آیا مشخصات فنی لازم بر روی بارنامه بلوک‌های گچی درج شده است؟		
۲	آیا مشخصات بلوک‌های گچی حین تحویل بار با مشخصات بارنامه‌ای و سفارش داده شده تطبیق داده شده است؟		
۳	آیا نحوه بارگیری و باراندازی بلوک‌های گچی به صورت پالت می‌باشد؟		
۴	آیا حمل بلوک‌های گچی با استفاده از وسایل مکانیکی است؟		
۵	آیا وسیله حمل کننده بارگیری بلوک‌های گچی دارای تجهیزات حمل کننده (نرده‌های ایمنی، وسایل مهارکننده و) مناسب است؟		
۶	آیا برای بارگیری و باراندازی پالت‌ها از وسایل حمل و نقل مکانیکی (لیفتراک، وسایل بالابرندۀ مکانیکی و ...) استفاده می‌شود؟		
۷	آیا حمل بلوک‌های گچی و یا باراندازی آن به صورت دستی است؟		
۸	آیا در حمل دستی بلوک‌های گچی و یا باراندازی آن از دو نفر استفاده شده است؟		
۹	آیا در هنگام باراندازی فضای مناسب وجود دارد؟		
۱۰	آیا پالت‌ها با تسمه و یا نوارهای پلاستیکی مهار شده اند؟		
۱۱	آیا تمهیداتی برای بارگیری بلوک‌ها به صورت دستی تا ارتفاع بالای شانه به عمل آمده است؟		
۱۲	آیا در هنگام حمل بلوک‌های گچی به صورت تک تک، دقت لازم برای سالم بودن این بلوک‌ها به عمل آمده است؟		
۱۳	آیا تمهیداتی در زمان بارگیری بلوک‌های گچی به صورت تک تک به کامیون (از قبیل حفاظات‌های مهارکننده برای جلوگیری از پرت شدن بلوک‌ها به بیرون) انجام شده است؟		
۱۴	آیا کارگران در هنگام حمل برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی هستند؟		
۱۵	آیا کارگران درخصوص حمل و نقل این آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟		



چک لیست انبارداری بلوک‌های گچی

ردیف	موضوع	نام انبار :	انباردار :	تلفن :	ملاحظات
۱	آیا بلوک‌های گچی دارای مهر استاندارد و برجسب کنترل کیفیت است؟				
۲	آیا بلوک‌های گچی تحویل داده شده به انبار در صورت نداشتن مهر استاندارد به آزمایشگاه معتبر برای کنترل کیفی فرستاده شده است؟				
۳	آیا مشخصات بلوک‌های گچی تحویل داده شده به انبار با مشخصات بارنامه‌ای و سفارش داده شده مطابقت دارد؟				
۴	آیا برای انبار بلوک‌های گچی قسمت‌های مجزا درنظر گرفته شده است؟				
۵	آیا انبارش بلوک‌های گچی براساس رنگ و با توجه به خواص و انتظارات عملکردی صورت گرفته است؟				
۶	آیا انبارش بلوک‌های گچی در انبار با فضای باز مسقف بوده است؟				
۷	آیا انباشت بلوک‌های گچی در فضای سروپوشیده است؟				
۸	آیا انباشت بلوک‌های گچی در یک سطح صاف و محکم است؟				
۹	آیا حداکثر محدوده بار ایمن روی کف انبار با توجه به ساختار سازه‌ای در فضای انبار نصب شده است؟				
۱۰	آیا بلوک‌های گچی به صورت پالتی بسته‌بندی و انبار شده است؟				
۱۱	آیا ایمنی محوطه انبار (مانند سرخوردن، انفجار، آتش سوزی، ...) در نظر گرفته شده است؟				
۱۲	آیا انبارش بسته‌ها در کارگاه ساختمانی در دست احداث صورت گرفته است؟				
۱۳	آیا بلوک‌های گچی انباشت شده به دور از هرگونه مواد مضر، رطوبت و یخ و برف قرار دارند؟				
۱۴	آیا انباشت بلوک‌های گچی در کارگاه‌های در دست احداث در نزدیکی چاه آسانسور یا بازشوهای کف انجام شده است؟				
۱۵	آیا ارتفاع انباشت بلوک‌های گچی در کارگاه در دست احداث از دیوار مجاور کمتر است؟				
۱۶	آیا شرایط محیطی اطراف کارگله برای انبارش مناسب است؟				
۱۷	آیا در هنگام انبارش محصولات، کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی هستند؟				
۱۸	آیا کارگران درخصوص چیدمان انبار و انبارداری ایمن آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟				

مراجع:

- ۱- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه استانداردها و آینه‌نامه‌های ساختمانی ایران، "شیوه‌نامه نگهداری، حمل و نقل و انبارکردن برخی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی" ، نشریه شماره ۵۲۹، سال ۱۳۸۹، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
- 2- Gypsum Association ,GA-801-07, Handling and Storage of Gypsum Panel Products: A Guide for Distributors, Retailers, and Contractors, 2007.
- ۳- مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ایران، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸.
- 4- EAG Construction and Gypsum Products, Gypsum Block, UK,2013.
- ۵- سازمان استاندارد ملی ایران، استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ ، "بلوک های گچی – تعاریف، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" ، تجدید نظر دوم ، سال ۱۳۹۱



۸-۲ سقف‌پوش‌های گچی

۱-۸-۲ تعریف


سقف‌پوش‌های گچی صفحه‌هایی هستند پیش‌ساخته از مخلوط گچ ساختمانی و آب با لبه داخلی ماهیچه‌دار که قبل از نصب باید کاملاً خشک شده باشند. نمای این صفحه‌ها می‌تواند صاف، مشبك و یا به صورت منقوش باشد. ماده اولیه این صفحه‌ها می‌تواند علاوه بر گچ، از گچ‌های حاوی مواد افزودنی مانند الیاف شیشه و... نیز باشد [۱].

پس از تهیه دوغاب گچ و ریختن آن در قالب لاستیکی مناسب، سقف‌پوش به شکل مورد نظر تولید می‌شود. از سقف‌پوش‌های گچی بسته به نوع تولید به عنوان سقف‌های کاذب، آکوستیک و غیره استفاده می‌شود. معمولاً ابعاد این سقف‌پوش‌ها 625×625 یا 600×600 میلی‌متر و ضخامت آنها ۳۰ الی ۵۵ میلی‌متر است. همچنین وزن آنها بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هر متر مربع می‌باشد. نصب آنها بر روی زیرسازه‌هایی صورت می‌گیرد که از پیش جاسازی شده است (شکل ۱-۸-۲).



شکل ۱-۸-۲ نصب سقف‌پوش‌های گچی روی زیرسازه‌های از پیش اجرا شده

هنگام نصب سقف‌پوش‌های گچی می‌توان از وسایل بالابر مناسب استفاده کرد [۲]. در شکل ۲ نوعی وسیله بالابر برای نصب سقف‌پوش‌های گچی مشاهده می‌شود.



شکل ۲-۸-۲ وسیله بالابر سقف‌پوش‌های گچی برای نصب

۲-۸-۲ بسته بندی

به طور معمول هر سه عدد سقف‌پوش گچی در یک جعبه مقوایی بسته بندی می‌شود. بسته بندی جعبه‌های حاوی سقف‌پوش‌های گچی با استفاده از نوارچسب‌های مناسب انجام می‌گیرد [۳]. بسته بندی سقف‌پوش‌های گچی باید در فضای سرپوشیده و عاری از رطوبت انجام شود (شکل ۲-۸-۲).



شکل ۲-۸-۲ بسته بندی سقف‌پوش‌های گچی

۳-۸-۲ اطلاعات لازم روی بسته بندی

روی هر بسته بندی سقف‌پوش گچی و یا روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید مشخصات زیر ذکر شده باشد: نام کارخانه یا علامت تجاری آن، علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز، کلمه "سقف پوش گچی"؛ ابعاد به میلی‌متر به ترتیب زیر: ضخامت، طول، عرض؛ نوع صفحه‌ها (مشبک، غیر مشبک و آکوستیکی)؛ تعداد محتوی بسته بندی [۳].



۴-۸-۲ انبار

نگهداری بسته‌های مربوط به سقف‌پوش‌های گچی باید در محل های تمیز ، سرپوشیده و عاری از رطوبت باشد و از تماس جعبه ها با خاک، مواد مضر، رطوبت و یخ و برف جلوگیری شود (شکل ۴-۸-۲).



شکل ۴-۸-۴ محل نگهداری بسته‌های سقف‌پوش گچی در محل سرپوشیده

۵-۸-۲ حمل و نقل

چنان‌چه سقف‌پوش‌های گچی مانند هرگونه فرآورده‌های مطلوب و با کیفیت هنگام حمل و نقل و انبارداری محافظت نشوند در معرض آسیب دیدگی قرار خواهند گرفت. به طور کلی فرآورده‌های گچی باید در داخل و در دمای بالای درجه یخ‌زدگی انبارش و از رطوبت و آسیب دیدگی بیرونی مح افظت شوند و بلافاصله پس از تحویل مورد استفاده قرار گیرند.

در طول حمل و نقل برای حفاظت سقف‌پوش‌ها در برابر هوازدگی باید از پوشش های پلاستیکی استفاده و بلافاصله پس از رسیدن به محل مصرف برداشته شود. تا از خسارت ناشی از ایجاد میان جلوگیری به عمل آید [۴].

از وسایل بالابرنده مانند لیفت‌تراک برای حمل و انتقال بسته‌ها به وسیله حمل کننده استفاده می شود . از کامیون برای حمل سقف‌پوش‌های گچی استفاده می شود. حمل و نقل توسط وسیله حمل کننده باید به گونه‌ای انجام شود که از شکسته شدن سقف‌پوش‌ها و ایجاد ضایعات جلوگیری به عمل آید . تخلیه بار با استفاده از وسایل مکانیکی مناسب برای حمل جعبه‌های بسته بندی به محل توزیع استفاده می شود. تخلیه با کامیون کمپرسی و یا پرتاپ کردن جعبه‌ها مجاز نیست[۱].

۶-۸-۲ تحویل سقف‌پوش‌های گچی به کارگاه ساختمانی

سقف‌پوش‌های گچی هنگام تحویل به محل کلو باید از لحاظ آسیب دیدگی و مقدار مورد بازررسی قرار گیرند. مقادیر نامناسب در میزان کم ممکن است سبب تأخیر در کار و یا در مقدار زیاد سبب افزایش هزینه به واسطه دوربریزش شود. سقف‌پوش‌های گچی باید از لحاظ آسیب دیدگی فیزیکی مانند کنج‌های شکسته یا لبه‌های خراشیده، رطوبت و خمیدگی یا ستونک و ناوانک زنگ زده مورد استفاده در اجرا مورد بازررسی قرار گیرند. محفظه‌های دارای محموله باید از لحاظ آسیب دیدگی مورد بازررسی قرار گیرد چون ممکن است روی فراورده تأثیرگذار باشد. محفظه‌های آسیب دیده حاوی سقف پوش گچی باید مورد بررسی قرار گیرند، زیرا سبب ایجاد ضایعات می‌شود. هرگونه آسیب دیدگی یا کمبود مقدار سقف‌پوش گچی باید گزارش شود [۴].

۷-۸-۲ انبارش

هنگام انبارش، حفاظت سقف‌پوش‌های گچی در مقابل هوازدگی الزامی است. به طور کلی انبارش این نوع فرآورده‌ها در فضای بیرونی بیش از یک ماه توصیه نمی‌شود. در صورت قرار گرفتن سقف پوش‌های گچی بالای سطح زمین و پوشاندن کامل آن‌ها، انبارش تا یک ماه مجاز است. انبارش سقف‌پوش‌های گچی نباید روی شمشال‌های گچی صورت گیرد. در این خصوص از شمشال‌های چوبی به منظور جلوگیری از جذب مؤیینگی و مرطوب شدن استفاده می‌شود. در صورت مرطوب شدن یا خیس شدن این نوع فرآورده‌ها یا قرارگیری مستقیم آن‌ها در معرض نورخورشید به مدت طولانی سبب کاهش کیفیت محصول شده و مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

در صورت نبود رطوبت در محل انبارش، سقف‌پوش‌های گچی باید در یک سطح صاف، تمیز و خشک قرار گیرند تا از خمیدگی، آسیب دیدگی یا تغییر شکل جلوگیری به عمل آید [۴].

۸-۸-۲ اطلاعات همراه بارنامه

روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید نام کارخانه یا علامت تجاری آن، مشخص کردن نوع سقف‌پوش گچی (مشبك، غیرمشبك و آکوستیکی)، ابعاد اسمی، تعداد محتوى بسته بندی و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز نوشته شود [۱].

۹-۸-۲ ایمنی و بهداشت

استفاده از کلاه ایمنی، عینک و نقاب‌های حفاظتی، کفش و پوتین حفاظتی، دستکش، ماسک حفاظتی و لباس‌های ایمنی برای کارگران الزامی است [۱].



چک لیست انبارداری سقف‌پوش‌های گچی

ردیف	نام انبار :	انباردار :	تلفن :	ملاحظات
				موضوع
۱				آیا سقف‌پوش‌های گچی دارای مهر استاندارد و برچسب کنترل کیفیت است؟
۲				آیا سقف‌پوش‌های گچی تحویل داده شده به انبار در صورت نداشتن مهر استاندارد به آزمایشگاه معتبر برای کنترل کیفی فرستاده شده است؟
۳				آیا مشخصات سقف‌پوش‌های گچی تحویل داده شده به انبار با مشخصات بارنامه ای و سفارش داده شده تطابق داده شده است؟
۴				آیا برای انبار سقف‌پوش‌های گچی قسمت‌های مجزا در نظر گرفته شده است؟
۵				آیا انبارش سقف‌پوش‌های گچی در انبار با فضای باز مسقف بوده است؟
۶				آیا انباشت سقف‌پوش‌های گچی در فضای سروپوشیده است؟
۷				آیا انباشت سقف‌پوش‌های گچی در یک سطح صاف و محکم است؟
۸				آیا حداکثر محدوده بار ایمن روی کف انبارها توجه به ساختار سازه‌ای در فضای انبار نصب شده است؟
۹				آیا سقف‌پوش‌های گچی با بسته‌بندی مناسب انبار شده است؟
۱۰				آیا موارد اینمی در محوطه انبار (مانند سرخوردن، انفجار، آتش‌سوزی، ...) در نظر گرفته شده است؟
۱۱				آیا انبارش بسته‌ها در محوطه کارگاه ساختمانی در دست احداث است؟
۱۲				آیا سقف‌پوش‌های گچی انباشت شده به دور از هرگونه مواد مضر، رطوبت و بیخ و برف قرار دارند؟
۱۳				آیا انباشت سقف‌پوش‌های گچی در کارگاه ساختمانی در دست احداث در نزدیکی چاه آسانسور یا بازشدهای کف انجام شده است؟
۱۴				آیا ارتفاع انباشت بسته‌های مربوط به سقف‌پوش‌های گچی در کارگاه در دست احداث از دیوار مجاور کمتر است؟
۱۵				آیا شرایط محیطی محوطه کارگاه برای انبارش مناسب است؟
۱۶				آیا در هنگام انبارش محصولات، کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی هستند؟
۱۷				آیا کارگران درخصوص چیدمان انبار و انبارداری ایمن آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟

چک لیست حمل و نقل سقف‌پوش‌های گچی

ردیف	موضوع	تاریخ بازدید:			نام محصول :
		ملاحظات	خیر	بله	نام راننده وسیله نقلیه:
۱	آیا مشخصات فنی لازم بر روی بارنامه سقف‌پوش‌های گچی درج شده است؟				
۲	آیا مشخصات سقف‌پوش‌های گچی حین تحویل بار با مشخصات بارنامه‌ای و سفارش داده شده تطبیق داده شده است؟				
۳	آیا نحوه بارگیری و باراندازی سقف‌پوش‌های گچی به صورت بسته بندی است؟				
۴	آیا حمل سقف‌پوش‌های گچی با استفاده از وسائل مکانیکی انجام می‌شود؟				
۵	آیا وسیله حمل کننده بارگیری سقف‌پوش‌های گچی دارای تجهیزات حمل کننده (نرده‌های ایمنی، وسائل مهارکننده و ...) مناسب است؟				
۶	آیا برای بارگیری و باراندازی بسته‌ها از وسائل حمل و نقل مکانیکی (لیفتراک، وسائل بالابرندۀ مکانیکی و ...) استفاده می‌شود؟				
۷	آیا حمل سقف‌پوش‌های گچی و یا باراندازی آن به صورت دستی است؟				
۹	آیا در هنگام باراندازی فضای مناسب وجود دارد؟				
۱۰	آیا بسته‌های مربوط به سقف‌پوش‌های گچی با تسمه و یا نوارهای پلاستیکی مهار شده اند؟				
۱۱	آیا تمهیداتی در زمان بارگیری بسته‌های سقف‌پوش‌های گچی به کامیون (از قبیل حفاظه‌های مهارکننده برای جلوگیری از پرت شدن بلوك‌ها به بیرون) صورت گرفته است؟				
۱۲	آیا کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی در هنگام حمل برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی هستند؟				
۱۳	آیا کارگران درخصوص حمل و نقل ایمن آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟				

**مراجع:**

- ۱- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه استانداردها و آیین نامه‌های ساختمانی ایران، "شیوه‌نامه نگهداری، حمل و نقل و انبار کردن برخی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی" ، نشریه شماره ۵۲۹ سال ۱۳۸۹، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
- ۲-EUROICYPSUM , Manual Handling of Gypsum Products, Gypsum Products Ergonomics ,based on Risk Assessment,2010.
- ۳- مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ایران، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸ .
- 4- USG , the Gypsum Construction handbook, Safety Considerations & Material Handling,Sixth Edition, 2009.

۹-۲ صفحات روکش دار گچی

۱-۹-۲ مقدمه

این دستورالعمل حمل و نقل و انبارداری ایمن صفحات روکش دار گچی را دربرمی گیرد و شامل توصیه‌های عملی است به منظور کمک به طراحان و متخصصینی که مدیریت کار در کلوگاه را به عهده داشته و کسانی که در حمل و نقل صفحات روکش دار گچی فعالیت دارند.

۲-۹-۲ تعریف

صفحات روکش دار گچی فرآورده‌ای است متشکل از یک هسته گچی که با ورقه‌های کاغذ کرافت مقاوم پوشش داده شده و به خوبی به آن‌ها چسبیده است تا صفحه‌ای مسطح و مستطیل شکل به وجود آورد. نوع سطوح کاغذی با توجه به نوع استفاده خاص از صفحه تغییر می‌کند و هسته گچی نیز ممکن است دارای مواد افزودنی برای ایجاد خصوصیات عملکردی اضافی باشد.

۳-۹-۲ ارزیابی احتمال خطرپذیری

اولین قدم در فرآیند حمل و نقل و انبارداری، شناسایی خطر است. احتمال آسیب رسیدن با توجه به شدت و پیامد آن ارزیابی می‌شود. در این راستا میزان احتمال خطرپذیری باید با توجه به مواردی مانند خطر بحرانی، خطر زیاد، خطر متوسط، خطر کم و خطر خیلی کم مورد توجه قرار گیرد. پس از ارزیابی احتمال خطرپذیری و شناسایی میزان آن براساس جدول ۱-۹-۲، بهویژه با احتمال خطر بحرانی و زیاد باید اقدام فوری صورت گیرد [۱].

جدول ۱-۹-۲ میزان احتمال خطرپذیری

احتمال خطر					شدت
تقریباً قطعی	محتمل	امکان‌پذیر	با احتمال ضعیف	بهندرت	
بحرانی	بحرانی	زیاد	متواتر	متواتر	خیلی زیاد
بحرانی	زیاد	متواتر	متواتر	کم	زیاد
زیاد	متواتر	متواتر	متواتر	کم	متواتر
متواتر	متواتر	متواتر	کم	خیلی کم	کم
متواتر	کم	کم	خیلی کم	خیلی کم	ناچیز

۱-۳-۹-۲ سلسله مراتب احتمال خطرپذیری

پس از شناسایی احتمال خطرپذیری سلسله مراتب کنترل درجه خطرپذیری از اقدامات مهمی است که در کاهش آن مؤثر است. انجام اقدامات لازم در رابطه با کنترل خطرپذیری باید همیشه درنظر گرفته شود (جدول ۱-۹-۲). به طور کلی کنترل هرگونه احتمال خطرپذیری شامل تعدادی از اقدامات برگرفته از موارد مختلف است [۱].



جدول ۲-۹-۲ سلسله مراتب کنترل احتمال خطرپذیری

در صورت عملی نبودن باید تمهیدات دیگری در نظر گرفته شود.	برطرف کردن کامل آن از محل کار	حذف خطر	۱
	با یک جایگزینی ایمن تر	برطرف کردن خطر	۲
	تا جای ممکن دور از کارگران	مهار کردن خطر	۳
	کاهش احتمال خطرپذیری با استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب	استفاده از کنترل های مهندسی	۴
	تغییر در تشکیلات و عملیات کار	استفاده از کنترل های اجرایی	۵
	آخرین تمهیدات پس از درنظر گرفتن کلیه موارد مربوط به محل کار	استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی	۶

۴-۹-۲ پیکربندی بارگیری و زنجیره مسئولیت حمل و نقل

پیکربندی صفحات روکش دار گچی و فرآورده های وابسته، پیش از تحویل باید به شرح زیر باشد [۱]:

۱-۴-۹-۲ محدودیت بار

افراد در گیر در عملیات بارگیری باید مطمئن باشند که همه بارها مطابق با الزامات محدودیت بار است.

- پیمانکار حمل و نقل و راننده مربوط باید تسمه ای را به پهنانی ۵۰ میلی متر با حداقل ظرفیت بار پذیری ۲۰۰۰ کیلوگرم فراهم کنند. طناب برای بارهای با حمل ایمن توصیه نمی شود و فقط برای فرآورده های جانبی در مقدار کم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

- پیمانکار حمل و نقل و راننده مربوط پیش از ترک محوطه توزیع بار لازم است همه بارها را با تسمه بینند.

- کلیه تجهیزات تسمه زنی باید توسط تولید کننده با حداقل میزان ظرفیت بار پذیری $50\text{ mm} \times 2000\text{ kg}$ نشانه گذاری شود.

- راننده و فرد مسئول بارگذاری باید از جای گذاری صحیح کاه و پوشال مورد استفاده به منظور جلوگیری از حرکت محصول، مطمئن شود.

۲-۴-۹-۲ مدیریت جمعی

- کلیه افراد در گیر در عملیات بارگیری باید مطمئن شوند که همه بارها مطابق با الزامات مربوط است .

در هر بارگیری باید از یک وسیله نقلیه سنگین (بیشتر از $4/5$ تن) استفاده شود.

- همه افراد باید از درخواست هایی که ممکن است سبب خستگی یا نقص کار / ساعات کار شود، پرهیز کنند.

۳-۴-۹-۲ ابعاد بار

کلیه افراد در گیر در عملیات بارگیری باید مطمئن شوند که همه بارها مطابق با الزامات ابعادی است .

به ویژه صفحات روکش دار گچی با عرض 1350 میلی متر و 1200 میلی متر را نمی توان در کنار هم بارگیری کرد.

۴-۹-۲ بارگیری در مرکز توزیع

پیش از بارگیری، مرکز سفارش و ارسال محصول باید دستورالعمل برنامه ریزی شده ذیربسط را در اختیار تحويلگیرنده قرار دهد. در این راستا ملاحظاتی باید براساس جدول ۳-۹-۲ درنظر گرفته شود.

جدول ۳-۹-۲ دستورالعمل برنامه ریزی شده برای بارگیری

هنگام بارگیری	پیش از بارگیری
<ul style="list-style-type: none"> - استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی و استانداردهای ایمنی سکویی بارگیری - درنظر گرفتن خطرات کار در ارتفاع - بازرسی به منظور بارگیری صحیح محصول با توجه به نوع و مقدار - بارگیری براساس ترتیب تحويل - در صورت نیاز، به کارگیری پوشش‌ها به منظور حفاظت در برابر هواردگی - بازرسی و اعمال محدودیت بار 	<ul style="list-style-type: none"> - بازبینی برنامه تحويل - بازبینی فرم بر شده ارزیابی احتمال خطرپذیری (در صورت در دسترس بودن) - بازبینی هرگونه دستورالعمل کارگاهی - تایید مسیر برنامه - بازرسی هرگونه الزامات ایمنی ویژه مانند استفاده از کلاه ایمنی یا افراد آگاه به کار - اطمینان از داشتن زمان کافی برای برنامه تحويل - تخصیص مسئولیت‌های ویژه به اعضای گروه تحويل - ارائه برنامه تحويل به گروه پرکننده فرم ارزیابی احتمال خطرپذیری هنگام رسیدن محصول به کارگاه.

۵-۴-۲ الزامات کامیون حمل محصول


- کامیون حمل صفحات روکش دار گچی و فرآورده‌های وابسته باید مناسب باشد.
- کامیون باید مجهز به وسایلی باشد که کار بارگیری و باراندازی و تحويل صفحات روکش دار گچی و فرآورده‌های وابسته به نحو مطلوب و ایمن انجام شود. مانند: نرده ایمنی، پلکان با ارتفاع قابل تنظیم مستقل، میله زیرپایی دائمی نصب شده در کنار کامیون به منظور کمک به باراندازی محصول، پایه های قابل تنظیم، چرخ دستی مطابق توصیه‌های تولیدکننده، تخته الواره‌ای قابل تنظیم، دستگیره های نرده‌ای به منظور دسترسی ایمن به پشت کامیون، نردبان متصل به کامیون به منظور دسترسی به کف کامیون.

۴-۵-۱ چگونگی قرارگیری بار در کامیون

- برای قرار دادن پالت‌های حامل صفحات روکش دار گچی در کف کامیون باید از شمال ^۱ استفاده شود [۲].
- عرض و ارتفاع شمال باید هماندازه باشد.
- طول شمال باید هم عرض صفحات روکش دار گچی باشد، به عنوان مثال:
 الف - شمال با طول ۱۲۰۰ میلی‌متر برای صفحات روکش دار گچی با عرض ۱۲۰۰ میلی‌متر.
 ب - شمال با طول ۱۳۵۰ میلی‌متر برای صفحات روکش دار گچی با عرض ۱۳۵۰ میلی‌متر.



- کلیه شمشال‌ها باید در وضعیت عمودی هم‌تراز قرار گیرند، به گونه‌ای که شمشال‌های ۵ ر ردیف در راستای یکدیگر باشند (شکل ۱-۹-۲).



شکل ۱-۹-۲ نحوه صحیح قرار گیری بار و نحوه نادرست قرار گیری شمشال‌ها

۵-۹-۲ فرآیند ارسال محصول و تحويل آن به کارگاه

در فرآیند ارسال محصول و تحويل آن به کارگاه باید شخصی به عنوان مسئول انتخاب شود تا رهنماههای ارائه شده در فرم ارزیابی احتمال خطرپذیری را اجرا کند. تحت هیچ شرایطی نباید داربست یا حفاظ مربوط به پلکان برداشته شود. خطرات مربوط در فرآیند ارسال محصول و تحويل آن به کارگاه باید شناسایی شود. نمونه‌هایی از این خطرات به شرح زیر است [۱]:

- دسترسی محدود به دلیل وج و داربست: گروه کاری باید راه های دسترسی با کاهش خطر آسیب‌دیدگی را پیدا کند. داربست نباید از طریق هریک از افراد گروه کاری برداشته شود، مگر آن که توسط فرد مجاز انجام گیرد.

- ضایعات ساختمنانی بر روی محوطه کارگاه: پیاده روه‌ها باید عاری از ضایعات ساختمنانی و سایر مواردی که سبب لغزش یا افتادن افراد می‌شود، باشد.

- اشیاء نوک تیز: خطرات بالقوه ناشی از وجود میخ/ پیچ/ آرماتور و سایر اشیاء نوک تیز باید شناسایی شود.

- گودال‌ها: برای عبور از هرگونه گودال و راه آب باید یک پل محکم و ایمن در محل نصب شود.

- تخته‌الوارهای نامن: اغلب اوقات در مسیر عبور افراد کارگاه، تخته یا الوار چوبی وجود دارد. چنانچه نیاز به حمل تخته روی چنین مسیرهایی باشد، باید اطمینان حاصل شود که تخته محکم و به طور امنی بسته شده باشد.

- استفاده از تخته الوار برای بالا رفتن: برای کار در ارتفاع، از تخته الوار نباید استفاده شود.

- احتمال خطر سقوط: در صورت بیشتر بودن ارتفاع از ارتفاع قانونی، افراد گروه کاری، مجاز به فعالیت در لبه‌های بدون حفاظ و محدودشده نیستند. در مورد هرگونه لبه‌های بدون حفاظ در ارتفاع کمتر از حداقل ارتفاع قانونی، توجه به موارد زیر ضروری است:

- کارگران باید هنگام حمل صفحات روکش‌دار گچی در حدود ۵۰۰ میلی‌متری لبه حرکت کنند.

- کار باید با احتیاط زیاد انجام گیرد.

- قراردادن صفحات روکش دار گچی نباید در مکانی باریک‌تر از ۸۰۰ میلی‌متر صورت گیرد.
- مناطق لغزنده: مسیر عبور کارگران پیش از حمل صفحات روکش دار گچی باید مورد بازرسی قرار گیرد.
- باد: در صورت حمل صفحات روکش دار گچی در شرایط باد، باید از گروه کاری بیشتری برای محافظت این نوع صفحات در مقابل باد استفاده شود.
- خطوط برق هوایی: هنگام بالا بردن صفحات روکش دار گچی با استفاده از جرثقیل یا به صورت دستی، مسیر عبور صفحات روکش دار گچی باید از لحاظ خطوط برق هوایی مورد بازرسی قرار گیرد.
- ماشین آلات مشغول به کار در کارگاه: مسیر عبور برای تحویل صفحات روکش دار گچی باید عاری از هرگونه ماشین آلات باشد.

۶-۹-۲ باراندازی صفحات روکش دار گچی از کامیون به کارگاه

- هنگام رسیدن صفحات روکش دار گچی به کارگاه، کامیون حامل صفحات باید در محل امن پارک شود.
- باراندازی باید در یک سطح صاف دارای فضای کافی برای مانور کردن در همه جهات بدون احتمال خطرپذیری انجام شود. در صورت نیاز، به راننده کامیون باید در راستای باراندازی مناسب آموزش داده شود.
- شخص مسئول باراندازی باید بارنامه محموله را در دست داشته باشد. پیش از باراندازی به منظور اطمینان از بارگیری صحیح محصول در کامیون، لازم است که محموله مورد بازرسی قرار گیرد.
- هنگام باراندازی صفحات روکش دار گچی از کامیون، باید از کارگران ماهر استفاده شود. استفاده از وسایل مکانیکی برای حمل صفحات روکش دار گچی توصیه می‌شود.
- باراندازی از کامیون باید با استفاده از لودر مناسب بر روی پالت انجام شود.
- پالت‌ها باید با استفاده از لودر برداشته و بر روی یک سطح صاف، تمیز، خشک و محیط با رط و بت و دمای کنترل شده انباشت شود^[۳].



۷-۹-۲ حمل صفحات روکش دار گچی در کارگاه

- هنگام حمل صفحات روکش دار گچی باید از نظر بدون مشکل بودن مسیر عبور محصول و همچنین خطر باد مورد ارزیابی قرار گیرد.
- پیش از بلند کردن صفحات روکش دار گچی داشتن جای پای امن در هنگام بلند کردن و همچنین یک سکوی محکم الزامی است.
- هنگامی که ارتفاع بار مانع دسترسی به صفحات بالایی از سطح زمین باشد، باید آن ها را با روشی ایمن و با استفاده از وسیله حمل کننده برداشته و به سطح زمین منتقل کرد.
- در صورت حمل صفحات روکش دار گچی با وسایل حمل کننده، باید این صفحات از قسمت بالا و پایین و یا با دو دست از لبه پایینی و نزدیک به بدن گرفته شود.
- هنگام حمل صفحات باید از آسیب دیدگی های احتمالی جلوگیری شود. در این راستا دو فرد در ارتفاع و یک فرد به منظور کنترل فرآیند بالا بردن محصول همکاری لازم را به عمل آورند.
- افرادی که در حمل دستی صفحات روکش دار گچی فعالیت می کنند باید بدن خود را آماده و گرم کنند. آمادگی بدنی باید از طریق انجام ورزش های مناسب فراهم شود.
- پیمانکاران باید در انجام ورزش های آمادگی بدنی توسط کارگران، نظارت کافی داشته باشند [۱].
- برای جلوگیری از شکستگی صفحات روکش دار گچی، هنگام حمل آن ها با استفاده از تجهیزات مکانیکی باید احتیاط های لازم در نظر گرفته شود [۳].

۷-۹-۲ محدودیت های حمل صفحات روکش دار گچی

- بلند کردن های مکرر وزنه های سنگین می تواند اثرات طولانی مدت مضری در پشت بدن شخص داشته باشد، بنابراین همه کارگران باید تعدادی از صفحات روکش دار گچی را که حمل آن ها برایشان راحت است حمل کنند.
- تحويل صفحات به کارگاه باید به صورت حرفاًی صورت گیرد. هنگام تحويل صفحات به کارگاه باید از هر گونه آسیب دیدگی جلوگیری به عمل آید. هماهنگی قابلیت های گروه کاری حائز اهمیت است [۱].

۷-۹-۲ تجهیزات حفاظت شخصی

استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی مانند کفش ایمنی، عینک ایمنی و جلیقه ایمنی برای هر یک از افراد تا زمانی که در کارگاه مشغول کار هستند، الزامی است [۱].

۷-۹-۳ کار در ارتفاع

هنگام پایین آوردن صفحات روکش دار گچی از کامیون بر روی زمین استفاده از سکو یا سطح شیب دار که بالای سطح زمین قرار دارد، الزامی است. به منظور حفظ ایمنی استفاده از تجهیزاتی مانند مهاربند ایمنی، موانع ایمنی موقت و نرده مخصوص به منظور کمک در بالا بردن و پایین آوردن صفحات از کامیون، حائز اهمیت است [۱].

۴-۷-۹-۲ آموزش

در روش‌های تحویل این محصول که منجر به بهبود اینمی در کارگاه می‌شود باید به کارکنان آموزش لازم داده شود. این رهنمود می‌تواند از طریق یک بسته آموزشی که شامل نسخه کامل رهنمود، DVD، راهنمای جیبی برای وسایل حمل کننده محصول در کارگاه، آمو زش از طریق نمایش Power Point است و همچنین رهنمود برای آموزش دهنده‌ها ارائه شود[۱].

۸-۹-۲ شرایط کارگاه

شرایط کارگاه برای تحویل و انبارش این صفات روکش دار گچی از طرف سازنده / پیمانکار باید فراهم شود. دسترسی آسان به منظور به حداقل رساندن خطر آسیب دیدگی هنگام حمل صفات روکش دار گچی حائز اهمیت است[۱].

۱-۸-۹-۲ محوطه بیرون کارگاه

- پاکسازی کارگاه از کلیه ضایعات ساختمانی به منظور ایجاد فضای مناسب برای پارک کامیون و حمل صفات روکش دار گچی.
- نزدیک بودن مکان پارک کامیون به ساختمان به منظور امکان حمل مستقیم صفات روکش دار گچی به محل ساختمان.
- پوشاندن کلیه گودی‌ها با رمپ مناسب.
- پاکسازی پیاده‌رو و مسدود نبودن آن با وسایل یا فروشنده‌های هر گونه کالا.

۲-۸-۹-۲ محوطه داخل کارگاه

- پاکسازی راهروهای داخل ساختمان از هر گونه ضایعات ساختمانی و هر گونه موانع دیگر.
- انبارش صفات روکش دار گچی در محل امن به منظور جلوگیری از آسیب‌پذیری از طریق: پوشش سقف یا نصب بام، پایدار کردن ساختمان در برابر آب و همچنین هوازدگی، تمیز، خشک و صاف بودن زمین کارگاه و همچنین عاری بودن از هر گونه موانع در محل انبارش صفات روکش دار گچی در کف ساختمان.

۹-۹-۲ تحویل صفات روکش دار گچی به کارگاه ساختمانی

- بر عکس سایر مصالح ساختمانی، صفات روکش دار گچی و فرآورده‌های جانبی در داخل ساختمان تحویل داده می‌شود. پیش از تحویل صفات روکش دار گچی به ساختمان مراحل زیر باید توسط حمل کننده این نوع محصول در نظر گرفته شود:
 - پر کردن فرم ارزیابی احتمال خطرپذیری به منظور شناسایی خطرات بالقوه.
 - اطمینان از اجرای فعالیت‌های درست و مناسب.
 - معلوم کردن کف سازه (بتنی یا چوبی).



- درنظر گرفتن نوع قرارگیری صفحات روکش دار گچی و امکان ایجاد خطراتی مانند خطر مربوط به مسیر حرکت، فضای محدود، تحمیل بار اضافی روی کف و امکان افتادن آن در صورت قرارگیری صفحات از قسمت لبه.

- ایجاد هماهنگی و رعایت سلسله مراتب در تحویل صفحات روکش دار گچی در هر فضای ساختمند [۱].

- پالت مربوط به صفحات روکش دار گچی نباید در فضای با رفت آمد زیاد برداشته شود و احتمال آسیب دیدگی از طریق بلند شدن با لیفتراک و یا تجهیزات دیگر انبار، وجود دارد. همچنین پالت های مربوط به صفحات روکش دار گچی نباید در تقاطع راهروها انباشت شوند [۳].

۱۰-۹-۲ شرایط انبارش

- حفاظت صفحات روکش دار گچی در برابر آب و عوامل هوازدگی بسیار حائز اهمیت است. رویارویی با هوازدگی سبب آسیب دیدگی آن دربرابر نفوذ رطوبت شده و در دراز مدت آسیب دیدگی های بیشتری را به دنبال دارد.

- رطوبت می تواند بر چسبندگی کاغذ سطح و هسته گچی صفحات روکش دار گچی تأثیر گذاشته و مشکلات زیادی را در زمان به کارگیری و پس از اتمام کار ایجاد کند.

- اشعه ماوراء بنفس نور خورشید قابلیت صفحات روکش دار گچی پایه را کاهش می دهد.

- چنانچه صفحات روکش دار گچی در برابر رطوبت محافظت نشوند، در طول ساختمندان سازی و پس از آن، محیط برای رشد قارچ و کپک فراهم می شود. در این خصوص لازم است همه منابع تولید کننده رطوبت بلا فاصله حذف شوند [۴].

- صفحات روکش دار گچی تحت تأثیر باد قرار گرفته که می تواند سبب خسارت و آسیب دیدگی شود.

- حداقل فاصله بین پالت ها در انبار ۱۰ سانتی متر از درازا و ۵ سانتی متر از پهنای است. در سطوح محکم و صاف نباید بیش از ۴ پالت روی هم قرار گیرند. چنانچه سطح زمین استقرار پالت ها دارای شرایط توصیه شده نباشد، تعداد پالت ها باید کاهش یابد [۳].

- صفحات روکش دار گچی باید از رویارویی مستقیم با باران، نور خورشید یا سایر شرایط هوازدگی مانند طوفان ماسه، حفاظت شود [۴].

- پالت های صفحات روکش دار گچی نباید در فضای بیرون بدون حفاظت کامل در برابر هوازدگی قرار گیرند.

- انبارش صفحات روکش دار گچی در فضای بیرونی باید در یک سطح صاف، بالاتر از سطح زمین و در روی یک سکو انجام گیرد و از هوازدگی و رویارویی با تابش مستقیم خورشید محافظت شود [۵].

۱۱-۹-۲ شرایط انبار برای انبارش صفحات روکش دار گچی

انبار مناسب برای انبارش صفحات روکش دار گچی باید سرپوشیده باشد. در هیچ شرایطی نباید انباشت صفحات روکش دار گچی در شرایط آب و هوایی شدید یا دمای دائمی بیشتر از ۵۰ درجه سانتی گراد

انجام شود.

کف انبار باید محکم، خشک، صاف و سالم باشد. صفحات روکش دار گچی باید همیشه در یک سطح صاف انباشت شوند.

انبار سرباز برای انبارش صفحات روکش دار گچی مناسب نیست، زیرا این نوع فرآورده‌ها نباید در فضای رطوبت خیلی زیاد یا زیر وسایلی که امکان چکه کردن روغن یا آب در آن‌ها وجود دارد، قرار گیرند. رویارویی صفحات روکش دار گچی با باران و رطوبت زیاد سبب لکه‌گذاری، تغییر رنگ، ایجاد کپک، خرابی و لایه شدگی کاغذ کرافت و خمیدگی آن‌ها می‌شود.

- انبار سرپوشیده برای انبارش صفحات روکش دار گچی باید مجهز به سامانه‌های اعلام و اطفای حریق (مانند دستگاه هشداردهنده، آبغشان و کپسول‌های آتش‌نشانی)، تهویه و تابلوی مشخصات محصول و علائم هشدار دهنده باشد [۶].

۱۲-۹-۲ انباشت صفحات روکش دار گچی

- در کارگاه ساختمانی، صفحات روکش دار گچی باید با توجه به نوع صفحات روکش دار گچی و ابعاد یا ضخامت آن‌ها برای انباشت جداسازی شود.

- هرگز نباید سایر مصالح ساختمانی را روی پالت صفحات روکش دار گچی قرار داد.

- هرگز نباید صفحات روکش دار گچی به تعداد زیاد روی هم انباشت شود و در وضعیت خطر واژگون شدن قرار گیرد.

- کارگران باید در زمینه ارتفاع انباشت (معمولًاً ۱۲۰۰ میلی‌متر)، قرار دادن چنگک در فاصله مناسب به منظور برداشتن ایمن صفحات، آگاهی لازم را داشته باشند.

- هنگام انباشت صفحات روکش دار گچی در طبقات بالای ساختمان بدون دیوار، هنگام باد شدید و طوفان شن باید توجه ویژه‌ای اعمال شود [۳].

۱۲-۹-۳ انباشت به صورت افقی یا مسطح

محدودیت بار اعمال شده در مورد تعداد مناسب انباشت صفحات روکش دار گچی به صورت افقی باید با توجه به نوع مصالح کف درنظر گرفته شود. براساس یک کف استاندارد، ظرفیت بار زنده معادل ۱/۵ کیلوپاسکال برای کف‌های بتنی و چوبی است (شکل ۲-۹-۲).

- در کف چوبی حداقل تعداد ۲۰ صفحه روکش دار گچی (با ارتفاع تقریبی ۲۰۰ میلی‌متر).

- در کف بتنی در طبقه هم کف حداقل تعداد ۳۰ صفحه روکش دار گچی (با ارتفاع تقریبی ۳۰۰ میلی‌متر).

- در کف بتنی در بالای طبقه هم کف حداقل تعداد ۲۰ صفحه روکش دار گچی (با ارتفاع تقریبی ۲۰۰ میلی‌متر) [۱].



شکل ۲-۹-۲ انباشت به صورت افقی

۲-۱۲-۹-۲ انباشت به صورت عمودی یا کناری


همه صفحات روکش دار گچی تحویل داده شده به کارگاه که انباشت آن‌ها به صورت قائم یا کناری انجام می‌شود، برای جلوگیری از افتادن آن‌ها لازم است تمهیداتی درنظر گرفته شود. چندین روش برای انباشت مناسب صفحات روکش دار گچی به صورت قائم در زیر ارائه شده است:

- با قاب چوبی: در مورد طبقه هم‌کف و طبقه بعدی حداقل ۲۰ صفحه در هر بسته می‌تواند روی لبه در هر مکان انباشت شود (شکل ۳-۹-۲).

- فاصله صفحات روکش دار گچی از بخش پایینی آن تا دیوار قائم باید حداقل ۱۶۰ میلی‌متر برای صفحاتی با عرض ۱۲۰۰ میلی‌متر و ۱۸۰ میلی‌متر برای صفحاتی با عرض ۱۳۵۰ میلی‌متر باشد.

- همه صفحات روکش دار گچی انباشت شده باید ایمن و دارای مهاربندی با قابلیت کاربرد مجدد باشد.


- صفحات روکش دار گچی انباشت شده از روی لبه باید دارای برچسب علامت احتیاط باشد [۱].



شکل ۲-۹-۳ انباشت به صورت قائم با استفاده از قاب چوبی

- با قاب فولادی زنگ نزن: سختی سازه‌ای قاب‌های فولادی پس از جا دادن صفحات روکش دار گچی مشابه الوار چوبی است. هنگام ارزیابی ظرفیت باربری سازه‌ای که در مقابل آن صفحات روکش دار گچی قرار می‌گیرند، باید توجه ویژه‌ای اعمال شود.

صفحات روکش دار گچی با حداکثر ضخامت ۱۰ میلی‌متر یا صفحاتی با وزن مشابه را می‌توان در مقابله دیوارهای با قاب فولادی قرار داد. در شکل ۴-۹-۲ مشخصات ابعادی قاب فولادی و صفحات روکش دار گچی مشاهده می‌شود. همچنین در جدول ۴-۹-۲ محدودیت انباشت صفحات روکش دار گچی در برابر سازه قائم (ستونک) ارائه شده است [۱].



شکل ۴-۹-۲ مشخصات ابعادی قاب فولادی و صفحات روکش دار گچی

جدول ۴-۹-۲ محدودیت انباشت صفحات روکش دار گچی در برابر سازه عمودی

محدودیت انباشت صفحات روکش دار گچی در برابر سازه قائم (ستونک)		
تعداد صفحات	ارتفاع تکیه گاه صفحه روکش دار گچی از زمین	اندازه صفحه
۱۰	۱۱۸۹ میلی‌متر	با عرض ۱۲۰۰ میلی‌متر
۸	۱۳۳۶ میلی‌متر	با عرض ۱۳۵۰ میلی‌متر

- هنگامی که تأمین ایمنی صفحات روکش دار گچی به روش‌های فوق الذکر امکان پذیر نباشد، باید با نماینده تولیدکننده تماس حاصل و در زمینه تغییر محل انبارش توافق شود. تحت هیچ شرایطی نباید صفحات روکش دار گچی به صورت مهار نشده قرار داده شود [۱].

۴-۱۲-۹-۲ مهار کردن صفحات روکش دار گچی

مهار کردن ایمن صفحات روکش دار گچی انباشت شده به صورت قائم دارای خطرپذیری زیاد است و لازم است که برای مهار کردن آن‌ها سازوکار مناسبی در نظر گرفته شود. مهار بندها باید برای انجام کار به اندازه کافی قوی باشد. همچنین به آسانی باز شود و دوباره مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۴-۹-۲).



شکل ۲-۹-۵ نمونه‌ای از مهار کردن صفحات روکش دار گچی

۱۳-۹-۲ تحویل در طبقه هم‌کف و انبارش

حمل دستی صفحات روکش دار گچی سبب ایجاد خطر آسیب‌دیدگی می‌شود. هنگامی که قرار دادن و انبارش صفحات روکش دار گچی در طبقه بالاتر انجام شود این خطرات ممکن است افزایش یابد. در این خصوص توصیه می‌شود از وسایل مکانیکی برای حمل و قرار دادن صفحات روکش دار گچی در طبقه بالا استفاده شود [۱].

- تا جای ممکن حمل صفحات روکش دار گچی توسط دو نفر انجام شود.

- بلند کردن صفحات روکش دار گچی باید با دقت و با روش‌های مطلوب صورت گیرد.

- استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی و پوشیدن کلاه ایمنی، دستکش و کفش ایمنی الزامی است [۲].

۱۳-۹-۱ بالابردن صفحات روکش دار گچی در داخل ساختمان

- هنگام بالا بردن صفحات روکش دار گچی در طبقات بالا، کنترل کلی صفحات ضروری است [۱].

- انتخاب یک راهنمای ماهر به منظور کنترل در زمینه بالا بردن صفحات روکش دار گچی به طبقه بالاتر الزامی است. در این خصوص هماهنگی افراد گروه کاری حائز اهمیت است.

- برای بالابردن صفحات روکش دار گچی با طول زیاد از طبقه هم‌کف به طبقه بالا نیاز به دو نفر است.

- پس از بالابردن صفحات روکش دار گچی به طبقه بالا (به صورت مسطح یا از روی لبه)، رویه یا لبه این صفحات باید به گونه مناسبی حفاظت شود.

- گروه کاری در طبقه بالاتر باید کنترل صفحات روکش دار گچی را به گونه‌ای انجام دهد که با گرفتن

- انتهای صفحات، سبب برداشته شدن وزن تحمیل شده از روی گروه کاری طبقه پایین‌تر شود.
- هنگام دریافت صفحات روکش دار گچی از طبقه پایین به طبقه بالاتر، فرد راهنمایی باید با استفاده از وسایل مهارکننده ایمنی صفحات مورد نظر را مهار کند.
 - صفحات روکش دار گچی انباشت شده به صورت افقی روی کف بتنی باید از سطح کف با استفاده از رطوبت‌بند ورق پلی‌اتیلن محافظت شوند یا بر روی تکیه‌گاه مناسبی قرار گیرند.
 - در همه موارد ارتفاع انباشت صفحات روکش دار گچی به صورت افقی در طبقه بالای هم کف نباید از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

۲-۹-۲ بالابردن صفحات روکش دار گچی در بیرون ساختمان

- استفاده از وسایل مکانیکی برای بالابردن صفحات روکش دار گچی مانند جرثقیل در مقایسه با بالابردن دستی می‌تواند به طور عمده‌ای سبب بهبود تحويل به صورت ایمن انجام شود [۱].

۲-۹-۳ ترک کارگاه پس از تحويل

پیش از ترک کارگاه باید فعالیت‌های زیر انجام شود:

- پیوست کردن یک نسخه از فرم پر شده ارزیابی خطرپذیری کارگاه به صفحات روکش دار گچی تحويل شده.
- انباشت ایمن صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی مطابق این راهنمایی.
- چسباندن برچسب احتیاط بر روی صفحات روکش دار گچی انباشت شده به صورت قائم.
- چنانچه نرده‌های ایمنی تایید نشده خارج شده است و در این راستا پیمان کار برای خارج کردن آنها مجوز دارد، لازم است این نوع نرده‌ها پیش از ترک کارگاه جایگزین شود. در مورد سامانه‌های مورد تایید که متصدی مجاز لازم است نرده‌های ایمنی را از کارگاه خارج کند، در این خصوص سرپرست کارگاه باید پیش از ترک محل این مورد را اعلام کند.
- چگونگی برگشت کارگاه به حالت اولیه در زمینه خارج شدن هرگونه ضایعات ساختمانی در پشت کارگاه باید مورد بازررسی قرار گیرد.
- زدوده شدن هرگونه گل و یا آلودگی از ساختمان و کامیون باید مورد بازررسی قرار گیرد [۱].

۲-۹-۴ مشخصات فنی لازم برای درج در بارنامه

روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید نام کارخانه یا علامت تجاری آن، مشخص کردن نوع صفحات روکش دار گچی (معمولی RG، مقاوم در برابر آتش FR، مقاوم در برابر رطوبت MR و مقاوم در برابر آتش و رطوبت FM)، ابعاد، وزن خالص، نوبت کاری، تاریخ تولید و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز نوشته شود. همچنین تعداد و مشخصات صفحات روکش دار گچی عرضه شده با توجه به خصوصیات ذیربسط، تاریخ تحويل، علامت بازررسی و نام متقاضی آورده شود [۷].



چک لیست انبارداری صفحات روکش دار گچی

ردیف	نام انبار :	انباردار :	تلفن :
	ملاحظات	بله	خیر
۱	آیا برای انبار انواع صفحات روکش دار گچی (ممولی، مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر آتش و) قسمت‌های مجزا در نظر گرفته شده است؟		
۲	آیا صفحات روکش دار گچی با ابعاد متفاوت در محل‌های جدا انبار شده‌اند؟		
۳	آیا در انبار جانمایی محصولات با استفاده از عالم نوشتاری مشخص شده است؟		
۴	آیا اجزای تشکیل‌دهنده صفحات روکش دار گچی از مواد قابل اشتعال است؟		
۵	آیا صفحات روکش دار گچی انباشت شده دارای مهر استاندارد و برچسب کنترل کیفیت است؟		
۶	آیا مشخصات صفحات روکش دار گچی تحويل داده شده به انبار با مشخصات بارنامه‌ای و سفارش داده شده مطابقت دارد؟		
۷	آیا صفحات روکش دار گچی به صورت پالت بسته‌بندی شده است؟		
۸	آیا فاصله قرارگیری پالت‌ها در انبار حداقل ۱۰ سانتی‌متر از درازا و ۵ سانتی‌متر از پهنای است؟		
۹	آیا تعداد روی هم قرار گرفتن پالت‌های صفحات روکش دار گچی حداقل ۴ پالت است؟		
۱۰	آیا انبار صفحات روکش دار گچی سرپوشیده است؟		
۱۱	آیا انباشت صفحات روکش دار گچی در کارگاه به صورت افقی یا مسطح است؟		
۱۲	آیا نوع کف سازه انبار برای انباشت صفحات روکش دار گچی بتنی است؟		
۱۳	آیا تمہیدات حفاظتی (استفاده از رطوبت بند مناسب) در انباشت صفحات روکش دار گچی به صورت افقی روی کف بتنی در انبار در نظر گرفته شده است؟		
۱۴	آیا انباشت صفحات روکش دار گچی در کارگاه به صورت افقی یا مسطح است؟		
۱۵	آیا نوع کف سازه انبار برای انباشت صفحات روکش دار گچی بتنی است؟		
۱۶	آیا ارتفاع انباشت صفحات روکش دار گچی به صورت افقی در طبقه بالای همکف بیشتر از ۲۰۰ میلی‌متر است؟		
۱۷	آیا انباشت صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی یا کناری است؟		
۱۸	آیا از قاب چوبی برای انباشت صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی استفاده شده است؟		
۱۹	آیا از مهاربند مناسب برای انباشت صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی استفاده شده است؟		
۲۰	آیا شرایط محیطی اطراف کارگاه برای انبارش مناسب است؟		
۲۱	آیا روی صفحات روکش دار گچی انباشت شده از روی لبه علامت برچسب احتیاط نصب شده است؟		

دستورالعمل و چک لیست‌های حمل و نقل و انبارداری مواد و مصالح ساختمانی ۲۰۳/————

		آیا انبار سرپوشیده برای انبارش صفحات روکش دار گچی مجهز به سام انه های اعلام و اطفاری حریق و علائم هشدار دهنده است؟	۲۳
		آیا به کارگران در زمینه ارتفاع انباشت و قرار دادن چنگک در فاصله مناسب بهمنظور برداشتن ایمن صفحات آموزش لازم داده شده است؟	۲۴



چک لیست حمل و نقل صفحات روکش دار گچی

تلפון :				نام انبار :
ردیف	موضوع		انباردار :	تلفن :
ملاحظات	بله	خیر		
۱	آیا مشخصات فنی لازم بر روی بارنامه صفحات روکش دار گچی درج شده است؟			
۲	آیا مشخصات صفحات روکش دار گچی حین تحويل بار با مشخصات بارنامه‌ای و سفارش داده شده مطابقت دارد؟			
۳	آیا نحوه بارگیری و باراندازی صفحات روکش دار گچی به صورت پالت است؟			
۴	آیا حمل صفحات روکش دار گچی در کارگاه ساختمانی به صورت دستی است؟			
۵	آیا قرارگیری پالت‌ها در وسیله حمل کننده بر روی یک سطح تمیز، خشک و عاری از رطوبت است؟			
۶	آیا برای بارگیری و باراندازی پالت‌ها از وسائل حمل و نقل مکانیکی (لیفتراک، وسایل بالابرندۀ مکانیکی و ...) استفاده می‌شود؟			
۷	آیا وسیله حمل کننده بارگیری صفحات روکش دار گچی مجهز به وسائل مناسب (مانند نرده‌های ایمنی، وسایل مهارکننده و) است؟			
۸	آیا برای حمل ایمن از تسممه‌های نواری به جای طناب استفاده می‌شود؟			
۹	آیا بارگیری صفحات روکش دار گچی با توجه به الزامات ابعادی انجام شده است؟			
۱۰	آیا بارگیری با یک وسیله نقلیه سنگین (بیش از ۴/۵ تن) انجام شده است؟			
۱۱	آیا برای قرارگیری پالت‌های صفحات روکش دار گچی بر روی هم در وسیله حمل کننده از شمشال استفاده شده است؟			
۱۲	آیا طول شمشال‌ها با عرض صفحات روکش دار گچی برابر است؟			
۱۳	آیا نحوه قرارگیری شمشال‌های هر ردیف بین پالت‌های صفحات روکش دار گچی در راستای یکدیگر است؟			
۱۴	آیا بارگیری و باراندازی صفحات روکش دار گچی به صورت دستی است؟			
۱۵	آیا در بارگیری و باراندازی صفحات روکش دار گچی خطرات مربوط به حمل (ضایعات ساختمانی بر روی محوطه، اشیاء نوک تیز، گودال‌ها، تخته‌الوارهای نامن برای بالا رفتن، باد، خطوط هوایی برق، احتمال خطر سقوط و) ارزیابی شده است؟			
۱۶	آیا حمل دستی صفحات روکش دار گچی به طبقات بالاتر حداقل با کمک دو نفر انجام می‌شود؟			

دستورالعمل و چک لیست‌های حمل و نقل و انبارداری مواد و مصالح ساختمانی ۲۰۵/————

		آیا برای باراندازی صفحات روکش دار گچی از کامیون به انبار وسیله نقلیه در محل امن پارک کرده است؟	۱۷
		آیا کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی در هنگام حمل برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی هستند؟	۱۸
		آیا کارگران درخصوص حمل و نقل این آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟	۱۹



مراجع :

- 1- Association of Wall and Ceiling Industries of Australia & New Zealand, Gypsum Board Manufacturers of Australasia (GBMA), "A guide for the Safe Site Delivery of Plasterboard and Associated Products".
- 2- Boral Plasterboard Installation Manual, Plasterboard Installation Manual, PB103, 2007.
- 3- KNAUF, Handling and Storage Guide, How to Handle Gypsum Boards, 2011.
- 4- United States Gypsum Company (USG), The Gypsum Construction Handbook, Storage and Handling, 2003.
- 5-ASTM C1264:2005, Standard Specification for Sampling, Inspection, Rejection, Certification, Packaging, Marking, Shipping, Handling and Storage of Gypsum Panel Products.
- 6- Gypsum Association, GA-801-07, Handling and Storage of Gypsum Panel Products: A Guide for Distributors, Retailers, and Contractors, 2007.
- 7- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه استانداردها و آیین نامه های ساختمانی ایران، "شیوه‌نامه نگهداری، حمل و نقل و انبار کردن برخی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی " نشریه شماره ۵۲۹، سال ۱۳۸۹، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

۱۰-۲ گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده

۱-۱۰-۲ مقدمه

این دستورالعمل حمل و نقل و انبارداری اینمن گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده را دربر می‌گیرد و شامل توصیه‌های عملی است به‌منظور کمک به طراحان و متخصصینی که مدیریت کار در کلوگاه را به‌عهده داشته و کسانی که در حمل و نقل گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده، فعالیت دارند.

۲-۱۰-۲ تعریف

گچ ساختمانی ماده چسباننده هوایی است که از پختن سنگ گچ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) در دمای حدود ۱۸۰ درجه‌سلسیوس به‌دست می‌آید. فرمول شیمیایی سنگ گچ ، سولفات کلسیم با دو ملکول آب ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) است که پس از پختن حدود ۷۵ درصد از آب آن بخار شده و گچ ساختمانی با

فرمول شیمیایی $\frac{1}{3} \text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ حاصل می‌شود. گچ خالص سفید رنگ است و ناخالصی ها سبب

تغییر رنگ آن می‌شود. گچ ساختمانی در انواع مختلف گچ آلفا، گچ بتا (گچ استاکو)، گچ مرمری، گچ استریش، گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیری (گیپتون) تولید می‌شود. گچ متداول در کارهای ساختمانی یا گچ بتا به دو دسته زیرکار (برای استفاده با شن و دانه‌های معدنی) و پرداخت (برای پرداخت سطوح نهایی)، تقسیم‌بندی می‌شود. گچ ساختمانی بدون آب برای پرداخت سطوح نهایی به کار می‌رود [۱].

اندودهای گچی فرآورده‌های از پیش مخلوط شده‌ای هستند که به عنوان مواد نازک کاری در اندودکاری دیوارها و سقف‌های داخل ساختمان و هم‌چنین کارهای تزیینی به کار می‌روند. این فرآورده ها برای برآورده کردن الزامات کاربردی مربوط، با استفاده از افزودنی ها / افزونه ها، سنگدانه ها و سایر چسباننده‌ها به صورت ویژه‌ای ترکیب می‌شوند [۲].

۳-۱۰-۲ ارزیابی احتمال خطرپذیری

گچ ساختمانی به عنوان فرآورده خطرناک دسته بندی نمی‌شود . هیچ گونه معیاری برای احتمال خطرپذیری مشاهده نشده است. هنگام استفاده از گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده باید از تماس با چشم خودداری شود. پوشیدن دستکش و عینک ایمنی توصیه می‌شود [۳].

۱-۳-۱۰-۲ تاثیر بر روی سلامتی

۱-۱-۳-۱۰-۲ استنشاق

استنشاق گچ ساختمانی به مقدار زیاد در درازمدت ممکن است سبب اسیب ریه شود . تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که گچ ساختمانی به عنوان فرآورده مضر محسوب نمی‌شود. با وجود این ممکن است به صورت خفیفی تحریک کننده باشد.



۱۰-۲-۳-۱ تماس پوست

اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد که این فرآورده مضر نیست . استفاده معمولی از آن هیچ گونه خطری را نشان نمی‌دهد. با این وجود گچ ممکن است کمی سوزش‌آور باشد.

۱۰-۲-۳-۲ تماس چشم

گچ ساختمنی ممکن است سبب سوزش چشم شود، اما آسیبی بیشتر از سوزش چشم که به صورت ناپایدار است، مشاهده نشده است.

۱۰-۲-۴-۱ تأثیر روی دستگاه گوارش

رویارویی دهان با گچ ساختمنی به مقدار زیاد ممکن است سبب سوزش مخاط دستگاه گوارش شود، اما آسیبی بیشتر از سوزش آن، مشاهده نشده است.

۱۰-۲-۳-۲ خطرات ناشی از آتش‌سوزی و انفجار

در صورت وقوع آتش‌سوزی، تحت شرایط معمولی هیچ گونه خطر انفجاری بقسط این محصول وجود ندارد. گچ ساختمنی به عنوان یک فرآورده قابل اشتعال در نظر گرفته نمی‌شود. در صورت آتش سوزی استفاده از وسایل و تجهیزات اطفای حریق مناسب است [۳].

۱۰-۲-۴ حمل و نقل

از آن جاکه گچ ساختمنی به عنوان محصول خطرناک دسته‌بندی نمی‌شود، بنابراین حمل و نقل آن نیاز به شرایط ویژه‌ای ندارد مگر آن که در مقررات ملی خاصی، الزامی برای آن ذکر شده باشد [۳].

۱۰-۲-۵ شرایط حمل و نقل

حمل و نقل گچ ساختمنی و اندودهای گچی آمده توسط وسیله حمل کننده باید به گونه‌ای انجام شود که از جایه‌جا شدن پاکت‌های گچ و پاره شدن آنها جلوگیری به عمل آید . استفاده از حفاظه‌های مهارکننده توصیه می‌شود [۱].

۱۰-۲-۶-۱ شرایط حمل وسایل حمل کننده محصول

- وسیله حمل کننده برای حمل گچ های پاکتی باید سرپوشیده و تمیز باشد . همچنین وسیله حمل کننده باید به گونه‌ای باشد که پس از بارگیری بتوان روی گچ های پاک تی را با پوشش مناسب آب‌بند پوشاند و در نتیجه درزها و محل همپوشانی‌ها در برابر نفوذ باران و برف یا سایر آب‌ها محافظت شود و از مرطوب شدن پاکت‌های گچ جلوگیری به عمل آید [۱].

- کامیون حمل گچ ساختمنی و اندودهای گچی آمده باید مناسب باشد.

- کامیون باید مجهز به وسایلی باشد که کار بارگیری و باراندازی و تحويل گچ ساختمنی و اندودهای گچی آمده به نحو مطلوب و ایمن انجام شود.

۱-۵-۱۰-۲ چگونگی بارگیری

گچ ساختمانی پس از بسته‌بندی در پاکت‌های مناسب از طریق نوار نقاله به کامیون یا وسیله حمل کننده دیگر منتقل می‌شود [۱]. در شکل ۱-۱۰-۲ انتقال گچ‌های پاکتی از طریق تسممه نقاله به وسیله حمل کننده مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۱۰-۲ انتقال گچ‌های پاکتی از طریق تسممه نقاله به وسیله حمل کننده

۱-۶-۱۰-۲ بسته‌بندی‌های مناسب

- گچ پخته شده ابتدا به یک سیلوی ذخیره وارد و از آنجا به دستگاه‌های بسته‌بندی منتقل می‌شود .
بسته‌بندی با استفاده از شیرهای خروجی دستگاه بسته‌بندی، در ظرف‌های مخصوص یا کیسه‌های آب‌بندی شده انجام می‌شود (شکل ۱-۱۰-۲).
- گچ ساختمانی در کیسه‌های آب‌بند مناسب در وزن‌های مختلف بسته‌بندی می‌شود (شکل‌های ۲-۱۰-۲ و ۳-۱۰-۲).
- بسته‌بندی گچ ساختمانی باید در فضای سرپوشیده و عاری از رطوبت انجام شود [۱].



شکل ۲-۱۰-۲ بسته‌بندی گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده پس از تولید



شکل ۳-۱۰-۲ گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده بسته‌بندی شده

۱۰-۲-۱ اطلاعات لازم روی بسته بندی

اطلاعات زیر باید بر روی هر پاکت گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده چاپ شده ، یا بر روی یک پلاک مناسب به آن متصل شود [۱] :

- نام کارخانه تولیدکننده و علامت تجاری آن؛
- علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز؛
- وزن خالص هر پاکت؛
- تاریخ تولید؛
- نوع گچ و کاربرد آن برای مصرف زیرکاری یا پرداخت طبق ویژگی‌های ذکر شده در استاندارد ذیربطر.

۱۰-۲-۲ شرایط انبارش بسته‌ها

انبارداری پاکت‌های گچ ساختمانی باید در فضای سرپوشیده، خشک، تمیز و عاری از رطوبت باشد (شکل ۴-۱۰-۲).



شکل ۴-۱۰-۲ نگهداری گچ‌های پاکتی در فضای سرپوشیده

- نگهداری این محصول در محیط باز و هم‌چنین در محل کار باید به حداقل برسد. از آلوده شدن گچ ساختمانی به مواد و مصالح ناسازگار باید پرهیز شود.
- محفظه‌های نگهداری گچ ساختمانی باید کاملاً بسته باشد. محفظه‌ها باید خشک نگه داشته شوند و دور از آب باشد. گچ ساختمانی نباید در تماس با مواد ناسازگاری مانند آب نگهداری شود.
- بسته‌های گچ ساختمانی باید دارای برچسب دستورالعمل نگهداری باشد [۳].

۷-۱۰-۲ باراندازی از کامیون به کارگاه

- تخلیه بار با استفاده از وسایل مکانیکی مناسب برای حمل و انتقال گچ‌های پاکتی به محل توزیع انجام می‌شود.
- تخلیه با کامیون کمپرسی و یا پرتاب کردن پاکت‌های گچ مجاز نیست [۱].

۸-۱۰-۲ حمل گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده در کارگاه

- هنگام حمل گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده بدون مشکل بودن مسیر عبور محصول باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

۹-۱۰-۲ کنترل شرایط محیطی و حفاظت شخصی

- استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی مانند تجهیزات تنفسی، دستکش‌های محافظ، لباس‌های صنعتی، عینک ایمنی حفاظت‌دار و کفش‌های ایمنی الزامی است [۳].
- استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی برای هر یک از افراد تا زمانی که در کارگاه مشغول کار هستند، الزامی است [۱].

- در حمل دستی گچ ساختمانی به مقدار کم معمولاً نیاز به تجهیزات ویژه‌ای نیست. رعایت موارد زیر برای حمل دستی گچ ساختمانی به صورت انبوهی یا هنگامی که نگهداری آن‌ها در سامانه‌های نامناسب انجام می‌شود و امکان گیرش گچ ساختمانی وجود دارد، الزامی است [۳].

- ۱-۹-۱-۱-۱۰-۲ تهويه: در حالت عادي الزامی برای تامين تجهيزات ویژه برای تهويه هوا در مورد اين محصول وجود ندارد. با اين وجود استفاده از تجهيزات تهويه هوا سبب تميزی محیط کار و به حداقل رساندن بخار آب و مه‌گرفتگی می‌شود.

- ۲-۹-۲-۱۰-۲ حفاظت چشم: هنگام حمل دستی اين نوع فرآورده‌ها برای م حفاظت چشم استفاده از عينک‌های ایمنی یا عینک‌های حفاظت‌دار توصيه می‌شود.

- ۳-۹-۲-۱۰-۲ حفاظت پوست: اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد که اين فرآورده زيان آور نیست و معمولاً به محافظت ویژه‌ای برای پوست نیاز ندارد. با اين وجود در صورت احتمال تماس پوست با گچ ساختمانی، اسفاده روزمره از دستکش‌های ایمنی مناسب (ساقه‌بلند تا ناحیه آرنج) توصيه می‌شود. پوشیدن لباس‌های محافظ ساخته شده از موادی مانند لاستیک یا PVC نیز توصيه می‌شود.



۴-۹-۱۰-۲ ماسک: در صورتی که هنگام استفاده از گچ ساختمانی امکان ایجاد گرد و خاک در محیط کار وجود داشته باشد، استفاده از ماسک مناسب توصیه می شود[۳].

۱۰-۲ آموزش

در روش های تحویل این گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده که منجر به بهبود اینمی در کارگاه می شود باید به کارکنان آموزش لازم داده شود. همچنین باید در زمینه آمادگی بدنی از طریق ورزش های مناسب، آگله کردن کارگران درخصوص خطرات بالقوه در طول جابجایی گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده و حفظ اینمی هنگام کار با گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده در ارتفاع آموزش لازم داده شود[۳].

۱۱-۲ شرایط کارگاه

از طرف سازنده / پیمانکار شرایط کارگاه برای تحویل و انبارش این گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده باید فراهم شود. دسترسی آسان به منظور به حداقل رساندن خطر آسیب دیدگی هنگام حمل گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده حائز اهمیت است[۳].

۱۲-۲ شرایط انبار

انبار نگهداری گچ های ساختمانی و اندودهای گچی باید سرپوشیده، تمیز و عاری از رطوبت باشد. سقف، دیوار و کف انبار باید کاملاً نم بندی شده و کیسه های گچ به فاصله حداقل ۳۰ سانتی متر از دیوار چیده شوند. حداکثر ارتفاع کیسه ها ۱/۵ متر و پهنای ردیف کیسه های چیده شده پهلوی هم ۳ متر است[۴].

۱۳-۲ شرایط انبارش

گچ ساختمانی باید در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگه داری شود . دمای نگهداری گچ ساختمانی باید بالای ۴ درجه سانتی گراد باشد[۶].

کیسه های گچ ساختمانی باید در محلی خشک انبار شود زیرا جذب آب روی زمان گیرش تاثیرگذار است و سبب کلخه شدن و کاهش مقاومت آن می شود. در صورت انبارش روی کف بتنی باید از یک سکوی چوبی خشک استفاده شود[۵].

گچ ساختمانی فله ای باید در محفظه های کاملاً بسته و خشک نگهداری شود. هیچگونه اطلاعاتی مبنی بر سمی بودن آن گزارش نشده است[۳].

گچ ساختمانی را می توان تحت شرایط انبارش محافظت شده حداکثر تا شش ماه نگهداری کرد[۶].

۱۴-۱۰-۲ انبارش گچ پاکتی در فضای سرپوشیده در دراز مدت

انبارش پاکت های گچ ساختمانی باید در محل های تمیز و سرپوشیده باشد. حتی الامکان از قرار دادن پاکت های گچ بر روی کف انبار خودداری شود. برای این کار لازم است از سکوهای چوبی یا پلاستیکی استفاده شود. در صورت در اختیار نبودن سکوها می توان پاکت های گچ را روی یک ورقه نایلونی یا پلاستیکی قرار داد.

پاکت‌های گج باید با فاصله از دیوار انبار چیده شوند. در صورتی که امکان این فاصله گذاری وجود نداشته باشد، توصیه می‌شود یک ورقه نایلونی بین پاکت‌ها و دیوار گذاشته شود. پاکت‌ها باید در ردیف‌هایی به گونه‌ای چیده شوند که امکان دسترسی به آنها وجود داشته باشد. جزئیات قرارگیری پاکت‌های گج در انبار باید مطابق شرایط نگه‌داری پاکت‌های سیمان باشد (این جزئیات در بخش مربوط به سیمان به طور مشروح ارائه شده است).

حداکثر تعداد پاکت‌هایی که می‌توان بر روی هم چید تابع شرایط محیطی، نوع گج و مدت انبار کردن می‌باشد. در جدول ۱-۱۰-۲ حداکثر تعداد پاکت‌هایی که می‌توان روی هم چید ارائه شده است [۱] و [۴].

جدول ۱-۱۰-۲ حداکثر تعداد پاکت‌هایی که می‌توان روی هم چید

تعداد پاکت‌هایی که می‌توان روی هم چید		شرایط اقلیمی
کمتر از ۴ هفته	۴ تا ۸ هفته	
۱۰	۱۴	مناطق خشک و خنک
۸	۱۲	مناطق معتدل
۶	۱۰	مناطق گرم و مرطوب

۱۰-۲-۲ انبارش گج پاکتی در فضای روباز در کوتاه مدت و مصارف روزانه
 گج‌های پاکتی باید روی یک سکوی چوبی یا پلاستیکی به ارتفاع حداقل ۱۰ سانتی‌متر از زمین چیده شود و یا از یک ورق پلاستیکی بین پاکت‌ها و زمین استفاده شود مشروط بر آنکه در هنگام چیدن پاکت‌ها روی ورق پلاستیکی، سنگ و کلوخ یا گیاهان باعث پارگی ورق پلاستیک نشود. در صورتی که از ورق پلاستیکی استفاده می‌شود، باید لبه‌های کناری آن را بالا آورده به نحوی که آب جاری نتواند به پاکت‌ها برسد.

پاکت‌ها باید چسبیده به هم روی سکوی مورد نظر انباشته و با استفاده از بربزنت‌ها یا روکش‌های ضدآب روی آنها پوشانده شود. روکش یا پوشش مورد نظر باید تا زیر سکو ادامه یابد به نحوی که باد نتواند باران و آب را به پاکت‌های گج برساند. حداکثر تعداد پاکت‌ها در این حالت برای مصارف روزانه می‌تواند به ۱۴ پاکت برسد. حداکثر مدت انبار کردن در چنین شرایطی یک هفته است [۱] و [۴].

۱۰-۲-۳ شرایط پذیرش محصول

پذیرش محصول وارد شده به کارگاه ساختمانی از طریق داشتن مهر استاندارد و برچسب کنترل کیفیت انجام می‌شود. در صورتی که برگه اطلاعات کامل مربوط به ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی گج ساختمانی در چارچوب ویژگی‌های استاندارد در دسترس باشد، گج می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد، مگر آنکه نسبت به شرایط انبارداری در هنگام تولید، توزیع و شرایط حمل مشکلی وجود داشته باشد یا



از زمان تولید گج در شرایط محافظت نشده در مناطق خشک بیش از ۸ هفته، در مناطق معتدل بیش از ۶ هفته و در مناطق مرطوب بیش از ۴ هفته گذشته باشند، در این صورت مصرف کننده باید برای حصول اطمینان از کیفیت گج آن را برای انجام آزمون‌های لازم مطابق ویژگی‌های استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۱۵-۱ براساس روش‌های آزمون مربوط (استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۱۵-۲)، به آزمایشگاه معتبر کنترل کیفی ارسال دارد[۱].

۱۵-۲ مشخصات فنی لازم برای درج در بارنامه

روی بارنامه و برگ فروش هر محموله باید نام کارخانه علامت تجاری آن، وزن خالص هر پاکت، تاریخ تولید، نوع گج و نوع کاربرد آن (مانندزیرکاری یا پرداخت) و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز نوشته شود[۱].

۱۶-۲ ملاحظات زیست محیطی

- این فرآورده به طور معمول تجزیه نمی‌شود و مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی‌کند.
- کیسه‌های حاوی گج ساختمانی پیش از دفع باید کاملاً خالی شود و در صورت امکان در چرخه بازیافت قرار گیرد. از ریختن گج ساختمانی در فاضلاب یا راه آب‌ها باید پرهیز شود[۳].
- ضایعات گج ساختمانی باید از سایر ضایعات ساختمانی دیگر در کارگاه ساختمانی جداسازی و بازیافت شود. این ضایعات باید در بسته‌های جداگانه انباشت تا به آسانی به ایستگاه بازیافت ضایعات منتقل شود[۷].

چک لیست انبارداری گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده

ردیف	نام انبار :	انباردار :	تلفن :	ملاحظات	خیر	بله	موضوع
۱				آیا برای انبار محصولات گچی قسمت‌های مجزا درنظر گرفته شده است؟			
۲				آیا محصولات گچی به صورت کیسه‌ای بسته‌بندی شده است؟			
۳				آیا گچ ساختمانی فله در سیلو نگهداری شده است؟			
۴				آیا گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده دارای مهر استباردار و برچسب کنترل کیفیت است؟			
۵				آیا اجزای تشکیل دهنده گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده از مواد قابل اشتعال است؟			
۶				آیا انبار کیسه‌های گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده سرپوشیده است؟			
۷				آیا انبار گچ ساختمانی تمیز و عاری از رطوبت است؟			
۸				آیا سقف، دیوار و کف انبار کاملاً نم بندی شده است؟			
۹				آیا حداقل دمای انبار نگهداری کیسه‌های گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده بالای ۴ درجه‌سانتی‌گراد است؟			
۱۰				آیا برای چیدمان کیسه‌های گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده حداقل فاصله ۱۰ سانتی‌متری از دیوار انبار، رعایت شده است؟			
۱۱				آیا زمان‌بندی برای مصرف و تعداد کیسه‌های چیده شده در شرایط اقلیمی مختلف در انبارهای سرپوشیده در نظر گرفته شده است؟			
۱۲				آیا کیسه‌های گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده در انبار بر روی سکوی چوبی چیده شده است؟			
۱۳				آیا تمهیدات حفاظتی از قبیل ورقه‌های پلاستیکی و ... در انبار (سرپوشیده و رو باز) در صورت نبودن سکوی چوبی در نظر گرفته شده است؟			
۱۴				آیا در صورت نبود فضای کافی از یک ورقه نایلونی بین کیسه‌ها و دیوار استفاده شده است؟			
۱۵				آیا کیسه‌های گچ ساختمانی انبار شده با استفاده از بروزنت‌ها یا روکش‌های ضدآب بر روی آن‌ها پوشانده شده است؟			
۱۶				آیا کیسه‌های گچ ساختمانی نگهداری شده در انبار رو باز، کمتر از یک هفته است؟			
۱۷				آیا شرایط محیطی اطراف کارگاه برای انبارش این محصول مناسب است؟			
۱۸				آیا در هنگام انبارش محصولات، کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی هستند؟			
۱۹				آیا کارگران درخصوص چیدمان انبار و انبارداری این آموزش های لازم را دیده‌اند؟			



چک لیست حمل و نقل گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده

ردیف	شماره پلاک وسیله نقلیه:	نام محصول:		
		تاریخ بازدید:	نام راننده وسیله نقلیه:	تلفن:
رده	ملاحظات	خیر	بله	موضوع
۱	آیا گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده به صورت کيسه های آب بندی شده مناسب بسته بندی شده است؟			
۲	آیا مشخصات فنی لازم بر روی کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده درج شده است؟			
۳	آیا مشخصات فنی لازم بر روی بارنامه گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده درج شده است؟			
۴	آیا مشخصات گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده حین تحويل بار با مشخصات بارنامه ای و سفارش داده شده تطبیق داده شده است؟			
۵	آیا در زمان بارگیری کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده از طریق تسممه نقاله به کامیون یا هر وسیله حمل کننده انتقال می یابد؟			
۶	آیا تمہیداتی برای جلوگیری از پاره شدن کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده در زمان حمل و نقل در نظر گرفته شده است؟			
۷	آیا برای بارگیری کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده از پوشش های مناسب آب بند استفاده می شود؟			
۸	آیا پوشش های مناسب آب بند در هنگام بارگیری، کاملاً درزها و محل همپوشانی ها را از باران و برف و رطوبت محافظت می کند؟			
۹	آیا وسیله حمل کننده بارگیری کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده دارای تجهیزات (نرده های ایمنی، وسایل مهار کننده و) مناسب است؟			
۱۰	آیا در هنگام باراندازی فضای مناسب وجود دارد؟			
۱۱	آیا از کامیون مناسب (عدم استفاده از کمپرسی) برای تخلیه استفاده شده است؟			
۱۲	آیا وسیله حمل کننده بارگیری کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده دارای تجهیزات حمل کننده مناسب است؟			
۱۳	آیا نحوه باراندازی کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده با استفاده از وسایل مکانیکی است؟			
۱۴	آیا بارگیری و باراندازی کيسه های گج ساختمانی و اندودهای گچی آماده به صورت دستی است؟			
۱۵	آیا کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی در هنگام حمل برای جلوگیری از آسیب دیدگی هستند؟			
۱۶	آیا کارگران درخصوص حمل و نقل ایمن آموزش های لازم را دیده اند؟			

منابع

- ۱- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه استانداردها و آیین نامه های ساختمانی ایران، "شیوه‌نامه نگهداری، حمل و نقل و انبار کردن برخی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی " نشریه شماره ۵۲۹، سال ۱۳۸۹، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 - ۲- سازمان استاندار د و تحقیقات صنعتی ایران شماره ۱۲۰ ۱۵-۱، سال ۱۳۸۸، گج - گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده – قسمت اول: ویژگی‌ها.
- 3-National Code of Practice for the Preparation of Material Safety Data Sheets" 2nd Edition [NOHSC:2011(2003)].
- ۴- سازمان برنامه و بودجه، معهونت امور فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی . "مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" ، نشریه شماره ۵۵، تجدید نظر دوم، سال ۱۳۸۸، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 - 5- British Gypsum,Thistle Multi-Finish Product Data Sheet, PDS-110-01, January 2013.
 - 6- United States Gypsum Company (USG), Gypsum plaster, Submittal Sheet 09210,2005.
 - 7- UK, The Environment Agency, Gypsum and plasterboard wastes,2013.



۱۱-۲ سیمان

مقدمه

توجه و دقت در حمل و نقل و نگهداری سیمان موجب صرفه جویی در هزینه های ثانویه و ناخواسته می شود. این بخش از گزارش به بررسی روش های صحیح حمل و نقل و انبارداری کیسه های سیمان می پردازد. با پیروی از پیشنهادهای اجرایی که در ذیل می آید، هدر رفتن سیمان و زوال آن در مرحله حمل و نقل و نگهداری به حداقل رسیده و کیفیت این مصالح در حد مطلوبی حفظ خواهد شد . در ادامه، پس از یک معرفی کلی، بخش های مختلف جنبه های انبارداری، حمل و نگهداری سیمان مورد بررسی قرار می گیرد.



شکل ۲-۱-۱ سیمان از آسیاب کردن کلینر همراه با کمی سنگ گچ در کارخانه تولید سیمان حاصل می شود

۱-۱۱-۲ تعریف

سیمان پرتلند فرآورده ای است که عموماً از اختلاط سنگ آهک و خاک رس به نسبت وزنی مناسب، آسیاب کردن و همگن کردن مخلوط به روش های تریا خشک، پختن مواد در کوره تا مرز عرق کردن سطح دانه ها و چسبیدن آنها به یکدیگر به صورت جوش (کلینکر)، سرد کردن و آسیاب کردن کلینکر با کمی سنگ گچ به دست می آید.



شکل ۲-۱-۲ کلینکر سیمان، از پختن ترکیبات سیمان در دمای ۱۴۰۰ درجه حاصل می شود

۱۱-۲ انبار

از میان مصالح مختلف ساختمانی هیچ یک به اندازه سیمان پرتلند عادی، با بی توجهی و سهل انگاری نگهداری نمی‌شود. چه بسا در اثر بی توجهی در نگهداری چندین تن سیمان پاکتی در گودال‌های بزرگ دفن شده است. عملکرد یک سیمان در بتن ممکن است به وسیله شرایطی که در آن سیمان انبار شده است و تمهیدات در حین حمل تأثیر پذیرد.

انبار کردن سیمان باید به گونه‌ای صورت گیرد که نم و هوای نمناک به آن نرسیده و دستررسی به هر محموله برای انجام آزمایش به راحتی صورت گیرد. نگهداری سیمان فله، فقط در سیلو مجاز است. نگهداری و ذخیره سیمان در مناطقی که رطوبت نسبی هوا از ۹۰ درصد بیشتر باشد، نباید در کیسه بیش از ۶ هفته و در سیلوهای مناسب بیش از ۳ ماه تجاوز نماید. در صورت تجاوز از این زمان‌ها، سیمان باید قبل از مصرف آزمایش شود. مصرف سیمان‌های کلخه شده که با یک بار غلتاندن کیسه های آن نرم نشود، بدون انجام آزمایش‌های تعیین کیفیت مجاز نیست [۱].



شکل ۳-۱۱-۲ نگهداری سیمان فله فقط در سیلو مجاز است

در موقع انبار کردن بدون استفاده از پالت، کیسه‌های سیمان نباید بیش از ده ردیف روی هم ج یده شوند، مگر آنکه از اطراف به وسایل مطمئن مهار گرددند و در این صورت نیز باید در هر پنج ردیف که روی هم چیده می‌شوند، یک کیسه از هر طرف عقب نشینی گردد. هنگام برداشتن کیسه‌ها، هر ردیف افقی باید به طور کامل برداشته شود و سپس از ردیف بعدی شروع گردد. برداشتن مصالح انبار شده باید از بالاترین قسمت شروع گردد [۲].



شکل ۱۱-۴ نگهداری سیمان به صورت کيسه‌ای، يكی از روش‌های متداول حمل و نگهداری سیمان مصرف سیمان‌های کلوخه شده که با يکبار غلتاندن کيسه‌های آن نرم نشود، بدون انجام آزمون های تعیین كیفیت مجاز نیست . برای حفاظت و انبارکردن سیمان در کارگاه، باید شرایط مندرج در استاندارد ایران شماره ۲۷۶۱ رعایت شود.

سیمان باید روی بستری از تخته یا الوار در شرایطی فاقد رطوبت نگهداری شوند و باید توجه داشت که مصرف این نوع مصالح، به صورت دوره‌ای و گردشی صورت پذیرد تا از ماندن آنها برای مدت طولانی در انبار جلوگیری شود. مصرف بسته‌های از هم پاشیده، باید در اولویت قرار گیرد. اما مصالحی که به هر شکل تحت تأثیر رطوبت واقع شده‌اند را نباید به هیچ عنوان مصرف کرد. محموله‌های بزرگ سیمان را معمولاً در یک سیلو، در محوطه دستگاه بتن‌ساز مرکزی نگهداری می‌کنند [۳].

سیمان در ظروف سربسته و بدون منفذ برای مدت نسبتاً طولانی قابل نگهداری است . نگهداری با ذخیره سیمان در سیلوهای مناسب تا مدت سه ماه مجاز است ولی مدت زمانی که در کيسه های سه لایه کاغذی حتی در شرایط مناسب حفظ می شود پس از ۴ تا ۶ هفته مقدار قابل ملاحظه ای از مقاومت آن کاهش می‌یابد. توجه نه تنها باید در مورد عدم سراحت آب به سیمان صورت گیرد، بلکه از قرار گرفتن آن در معرض هوای نمناک نیز باید اجتناب شود.

انبارکردن در پاکت‌های پاره و خیس جایز نیست. ذخیره طولانی در هوای نمناک گاهی اوقات موجب کلوخه شدن یا گیرش جزیی یا گیرش ناشی از هوا می‌شود. آزمایش عملی برای تشخیص قابل استفاده بودن سیمان خرد کردن کلوخه‌ها زیر فشار انگشتان است، چنانچه کلوخه‌ها خرد نشود نباید از آن جهت مصارف سازه‌ای استفاده کرد.

سیمانی که دچار گیرش ناشی از هوای مرطوب شده باشد ممکن است ه نوز قابل استفاده باشد ولی محتملاً مقداری از مقاومتش را از دست داده است . اینچنین سیمانی را باید برای مصارف غیر سازه ای به کار برد و در غیر این صورت به وسیله آزمایش نمونه‌های فشاری می‌توان مقاومت آن را تعیین کرد . در این گونه موارد افزایش میزان سیمان می‌تواند در بالا بردن مقاومت بتن تاثیر بگذارد.


از آنجا که سیمان کم دوام‌ترین و پر بهترین ماده تشکیل دهنده بتن می‌باشد این مطلب باید مورد نظر قرار گیرد که دقت در انبار کردن سیمان ارزش کوششی را که در این امر می‌شود دارا می‌باشد.

۳-۱۱-۲ انبار کردن در فضای باز

در کارهای ساختمانی کوچک یا حتی بزرگ که نیاز به سیمان در مقادیر کم در نقاط مختلف و در سطوح وسیع باشد نظیر پی ساری یا کارگاه‌های پراکنده خانه‌سازی، سیمان باید اجبارا در فضای باز انبار شود[۴].



شکل ۳-۱۱-۵ انبار کردن سیمان در فضای باز، فقط در موقع اجباری و ضرورت قابل پذیرش است خشک بودن کفی که سیمان روی آن قرار می‌گیرد ضرورت اصلی است و این کف باید دست کم به اندازه ۱۰ سانتی‌متر از سطح اطراف خود بالاتر باشد . چنانچه ارتفاع پوشش گیاهی اطراف از ۱۰ سانتی‌متر بیشتر باشد استفاده از تخته یا آجر برای بالا آوردن کف مناسب است. پوشاندن کف با یک ورقه پلاستیکی برای جلوگیری از بالا آمدن رطوبت به عنوان یک اقدام اصلاحی مفید است[۴]. توده کیسه‌های چیده شده بر روی هم می‌بایستی با روکش بروزنتی یا پلاستیکی پوشیده شود و لبه‌های پوشش باید روی هم افتادگی یا هم پوشانی داشته باشد و اجسام سنگین در بالا و اطراف آن قرار داده شود[۵]. چنانچه کیسه‌ها به صورت شیبدار روی یکدیگر چیده شده باشند این شیب کمک به عبور و تخلیه آب باران از روی پوشش می‌کند . چنانچه قرار دادن پوشش در فضای باز نامناسب انجام پذیرد، باعث جمع شدن آب در شیارها و فواصل آن می‌گردد که ضرر آن بیش از نفعش می‌باشد.



شکل ۱۱-۶ پوشاندن کیسه‌ها با روکش برزنیت یا پلاستیک

۱۱-۴-۲ انبار کردن در فضای بسته

هر گونه فضای بسته برای انبار کردن سیمان باید کاملاً آب بندی بوده و در برابر هوای مرطوب و آب نفوذناپذیر باشد و کف خشک و بی عیبی داشته باشد. کف‌های غیر قابل اطمینان را می‌توان به کمک یک ورقه پلاستیک پوشانده و از نظر مقابله با رطوبت بهبود بخشید.

کیسه‌ها باید دور از دیوارها انبار شده و تعداد ردیف کیسه‌هایی که روی هم چیده می‌شود نباید بیش از هشت تا ۱۰ عدد باشد. ترتیب قرارگرفتن کیسه‌ها در داخل انب ار باید بقسمی باشد که نخستین کیسه‌هایی که وارد انبار می‌شود زودتر از بقیه به مصرف برسد. حائز اهمیت است که سیمان‌ها به همان ترتیبی که تحويل انبار شده‌اند مصرف شوند.

گاهی به نظر می‌رسد که کیسه‌های ردیف زیرین دچار گیرش ناشی از هوا شده‌اند ولی فقط ممکن است بعلت تراکم این کیسه‌ها زیر فشار وزن ردیف‌های بالاتر باشد. ذرات این سیمان در ضمن اختلاط براحتی از هم جدا خواهند شد.

از آنجا که جریان هوا ممکن است هوای مرطوب را بداخل انبار بیاورد، قراردادن کیسه‌ها نزدیک هم و پوشاندن آنها با ورقه‌های پلاستیکی اقدام احتیاطی مفیدی است. درهای انبار باید بنحو مطلوبی بسته شده و بسته بماند.

۱۱-۵-۲ انبار کردن به صورت فله در سیلوها

چنانچه چند دستورالعمل ساده که بعداً به آنها اشاره خواهد شد رعایت شود و بذل توجه توأم با مراقبت به حجم کار، امور کارگاهی، سفارشات و نگهداری انجام پذیرد، انبار کردن سیمان در سیلوها مزايا و منافع قابل توجهی را برای پیمانکار و افراد کارگاهی در بر خواهد داشت. مزايا مورد اشاره به شرح زیر است [۶]:

الف- سیمان فله ارزانتر است و پیمانکار مجبور به تخلیه بار یا وقفه در امر برنامه کارگاه جهت تخلیه نخواهد بود.

ب- نیاز به بردن کیسه‌های سیمان تا محل مخلوط کن نیست. ضایعات ناشی از پاره شدن کیسه ها وجود ندارد.

پ- از آنجا که سیلوها در برابر عوامل جوی نفوذ ناپذیرند فساد سیمان کاهش می‌یابد.

ت- استفاده از سیلو این امکان را می‌دهد که از ظرفیت کامل مخلوط کن در ارتباط با طرح مخلوط بتن استفاده شود، در حالیکه انطباق تعداد کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی سیمان با حجم مخلوط کن دشوار است.

ث- شرایط کاری تمیزتری به وجود خواهد آمد.



شکل ۷-۱۱-۲ انبار کردن سیمان در سیلوها با ابعاد و اندازه‌های مختلف بر حسب نوع و مشخصات استفاده به منظور دستیابی به بهترین نتایج ظرفیت انبار کردن بستگی به موارد زیر دارد:

- حداکثر میزان مصرف سیمان

- مقدار تحویل، اطمینانی که به زمان تحویل می‌توان داشت و مقدار محموله ها

- دسترسی به کارگاه - شرایط راه و ترافیک

به ندرت سیلوهایی وجود دارند که پر بودن خود را نشان دهند. از این رو می‌بایستی از ارتفاع سنج (سیلولو سنج) که جهت این منظور وجود دارند استفاده کرد.

از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به سیلو به کمک هوای فشرده صورت می‌گیرد،

لذا ۲۰ تا ۲۵ درصد اضافه حجم باید برای سیمانی که بتازگی با هوا در سیلو تخلیه شده است منظور

نمود.[۶]



شکل ۲-۱۱-۲ رعایت مجموعه‌ای از الزامات برای تخلیه سیمان از مخزن کامیون به سیلو و بالعکس ضروریست بعضی از سیلوها مجهز به دستگاهی هستند که به دقت وزن یک بچ از سیمان را اندازه‌گیری کرده و در مخلوط کن تخلیه می‌کنند. استفاده از این دستگاه نیاز به نگهداری منظم و تبعیت از توصیه‌های سازنده دستگاه دارد.

ماشین حمل و تحویل سیمان متشکل از مخزن تحت فشاری است که مجهز به یک کمپرسور هوا جهت تخلیه بار است و راننده مخلوط هوا و سیمانی را که به داخل سیلو منتقل می‌شود کنترل می‌کند. سیمان به هنگام ورود در داخل سیلو جدا می‌شود و هوای غبارآلوده را به جای می‌گذارد که قبل از خروج به بیرون نیاز به عبور از فیلتر دارد. اگر بنا بر آن باشد که فیلترها درست عمل نمایند نیاز به نظافت و سرویس مداوم دارند. این امر معمولاً با تکان دادن آنها و دمش هوای فشرده انجام می‌شود. معمولاً سازنده سیلو مشخصاً تناوب دوره انجام این وظیفه مهم را تعیین کرده است.



شکل ۲-۱۱-۹ نمونه‌هایی از فیلتر مورد استفاده برای جداسازی غبار سیمان از هوای آلوده شده

چنانچه فیلترها درست عمل نکنند گرد و غبار به اطراف پخش می‌شود و وضعیت نامطلوبی را برای افراد کارگاه و همسایه‌های مجاور ایجاد می‌نمایند. چنین شرایطی طبق قوانین و مقررات بهداشت و ایمنی کارگاه‌ها ممکن است تخلف محسوب گردد.



شکل ۱۰-۱۱-۲ چندین فیلتر کنار هم قرار گرفته و تشکیل چت فیلتر می‌دهند.

اکثر سیلوها دارای شیر کاهش فشار هستند که به صورت کلاهک و یا دریچه تعییه شده اند. چنانچه فشار هوا و یا فشار سیمان زیاد شود شیر کاهش فشار باز می‌شود اگر به این دستگاه ساده توجهی نشود درست عمل نمی‌کند. تجمع و سخت شدن سیمان در اطراف کلاهک دریچه دستگاه سبب اختلال در کار آن می‌شود و در این صورت انبوهی از گرد و غبار به اطراف پخش می‌شود.



شکل ۱۲-۱۱-۲ نمونه‌هایی از انواع شیر کاهش فشار مورد استفاده برای کنترل افزایش ناگهانی فشار هوا یا سیمان در سیلو

به منظور تسهیل در نگهداری و تعمیرات مداوم سیلوها در برخی از آنها فیلترها روی زمین نصب شده و لوله‌های خروجی هوا را به آنها وصل کرده‌اند ولی در بیشتر اوقات آنها را در بالا تعییه می‌کنند که



توسط نردهای قائم قابل دسترسی هستند. نردهای مجبور باید دارای حفاظ ایمنی در اطراف خود باشد که مانع سقوط افراد از آن گردد.

در بخش هفتم آیین‌نامه ACI 225R با عنوان انبارش و حمل سیمان آمده است [۷]: سیمان را می‌توان تا زمانی که در برابر رطوبت (شامل رطوبت موجود در هوای) محافظت می‌شود، برای مدت نامحدودی انبار کرد. عمر انبارش در مخازن کوچک تحت شرایطی که رطوبت می‌تواند بر روی قسمت داخلی مخازن میان کند، ممکن است محدودتر باشد اما انبارش رضایت‌بخش برای چندین ماه غیرمعمول نیست [۷].

سیمان، زمانی که به صورت فله حمل نشود، معمولاً در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی کاغذی یا ۱ تا ۲ تنی پلی‌پروپیلنی حمل می‌شود. برای حمل در فاصله طولانی و یا نگهداری بلندمدت، این محموله‌ها باید در قالب بسته‌بندی‌های بزرگتری که ضد آب هستند، مجدداً پکیج شوند. چراکه جذب رطوبت و یا کربن‌دی‌اکسید موجود در هوای طول زمان می‌تواند موجب زوال سیمان شود. این زوال ممکن است با چشم قابل رویت نباشد اما به طور قابل توجهی کارایی سیمان مورد حمل را کاهش می‌دهد.



شکل ۲-۱۱-۱۳: بسته‌بندی ضدآب کیسه‌های سیمان در حمل دریایی

عمر انبارش سیمان در پاکت‌های کاغذی بسیار محدودتر است. در اقلیم‌های مرطوب یا شرایط آب و هوایی مرطوب، سیمان ممکن است در زمانی به کوتاهی ۴ تا ۶ هفته کلوخه شود. پاکت‌های ویژه مقاوم در برابر رطوبت غالباً با سیمان‌های پرتلند سفید و بعضی سیمان‌های خاکستری، به ویژه اگر حمل دریایی پیش‌بینی شود، استفاده می‌گردد. عمر انبارش در این پاکت‌ها طولانی تر است اما همچنان محدود می‌باشد.

موضوع بسیار با اهمیتی که توجه به آن لازم است، این است که اطمینان حاصل شود تمام مخازن و ادوات نگهداری سیمان قبل از بارگیری و تخلیه سیمان، خشک باشند. همچنین، بسیار مهم است که تمام دریچه‌های تخلیه رطوبت انبارکهای ذخیره و همچنین قسمت ورودی سیمان به انبار وارسی شود تا اطمینان حاصل شود که عملکرد مناسب خود را دارند. دریچه‌های ناکارآمد به آب این امکان را می‌دهد که آب به انبارکهای ذخیره سیمان نفوذ کرده و سیمان موجود را ضایع نماید و موجب تشکیل کلوخک‌های سخت شود.



شکل ۱۴-۱۱ در حمل دریایی سیمان، خشک بودن مخزن بارگیری سیمان فله پیش از پیش با اهمیت است کلوخه‌های سخت شاهدی بر واکنش با رطوبت است. این شرایط اغلب کاهش کیفیت در انبار نامیده می‌شود. یکی از تعاریف داده شده در ACI 116R چنین است [۸]: در سیمانی که برای مدتی انبار شده و رویارو با رطوبت اتمسفر باشد، یا طی انبارش در آن تراکم مکانیکی ایجاد شود، هیدراتاسیون جزئی رخ می‌دهد [۸]. اگر کلوخه‌ها الک شود، سیمان حاصل معمولاً برای استفاده رضایت‌بخش است. اقدامات لازم برای به حداقل رساندن کاهش کیفیت در انبار سیمان پاکتی شامل موارد زیر است:

- از سیمان‌های انبار شده بر اساس هر چه زودتر وارد شده، زودتر باید خارج شود استفاده کنید.

فضاهای انبارش را خشک نگه دارید.

پاکتها را بر روی پالت‌ها بالای سطح زمین انبار کنید.

پاکتها را در زیر یک پوشش که آنها را در برابر رطوبت محافظت می‌کند انبار کنید.

در پاکتها پائینی در ستون پاکتها سیمان چیده شده ممکن است به سادگی به سبب فشار پاکتها فوکانی کلوخه‌های نرم به وجود آید. غلطاندن این کیسه‌ها برای چند بار معمولاً چنین کلوخه‌هایی را می‌شکند.

اقدامات برای به حداقل رساندن تشکیل کلوخه‌های سخت در طی انبارش سیمان فله ای و در حین حمل شامل موارد زیر است:

• به طور دوره‌ای دریچه‌های بارگیری سیمان فله‌ای را برای آب‌بند بودن بازرسی کنید.

• دریچه‌های بارگیری را هنگامی که مورد استفاده نیست بسته نگه دارید.



- سامانه‌های انتقال هوای فشرده باید تله‌های آب^۱ و در مناطق با رطوبت بسیار زیاد خطوط هوای باید مجهر به خشک کن‌های هوای باشد.
- مخازن انبارش (سیلوها) باید به طور متناوب برای نشت احتمالی آب بازرگی شوند (محل‌های بازرگی عبارتند از: قسمت فوقانی، سرپوش‌های دریچه، درزهای جوشکاری شده) نوع دیگر تنزل کیفی ناشی از انبارش ممکن است در انبار کارخانه تولیدکننده در مورد سیمان تازه اتفاق افتد. این نوع تنزل کیفی که آن را به طور مناسب تری هیدراتاسیون جزئی می‌نامند با کلخه‌های نرم (که با فشار کم انگشتان از هم باز می‌شود) و کاهش قابلیت روان شدگی مشخص می‌شود . این شرایط ممکن است چند روز پس از تولید و به سبب واکنش شیمیایی اجزای سیمان در طی انبارش به وجود آید. با این وجود همان وقتی که سیمان شروع به جریان یافتن کند و صلب بودن مواد فله ای شکسته شود، پتانسیل وقوع مجدد مشکلات جریان یافتن عملأً به صفر می‌رسد.
- تمایل سیمان‌ها به پیش هیدراته شدن^۲ به چند عامل شامل ترکیب شیمیایی، دمای انبارش، دمای آسیاب کردن و رطوبت در دسترس در طی آسیاب کردن بستگی دارد. اثر انبارش بر کیفیت صحیح و اصولی با رعایت شرایط دقیق بر کیفیت سیمان عموماً قابل چشم‌پوشی است اما ممکن است باعث گیرش کاذب و افت کوچکی در کسب مقاومت شود [۹] ، [۱۰] .

۶-۱۱-۲ مشکل تراکم (سیمان چسبناک)

مشکل تراکم سیمان توسط مقاومت بیشتر از معمول در برابر شروع جریان یافتن مشخص می‌شود. این مشکل ممکن است توسط درهم قفل شدن دانه‌ها، تراکم مکانیکی یا جاذبه الکترواستاتیکی بین دانه‌ها پدید آید. استفاده از مقدار مناسب افروزندهای فرآیندی (شامل آنهایی که با استاندارد ASTM C465 مطابقت دارند) در طی فرآیند آسیاب کردن نهایی عمولأً می‌تواند از رخداد این پدیده جلوگیری کند . اغلب مقدار نسبتاً کوچکی از حرکت مکانیکی بر مقاومت در برابر جریان یافتنی غلبه خواهد کرد [۱۱] . توضیح عموماً قابل قبول مشکل تراکم آن است که سطوحی که در طی آسیاب کردن کلینکر سیمان پرتلند به وجود می‌آیند دارای مناطقی با نیروهای الکتریکی خنثی نشده‌اند. سطوح فعال باعث جاذبه بین دانه‌ای شده و سبب مشکل کلخه شدن و تراکم می‌گردد [۱۲] و [۱۳] . چنانچه قبلًاً توضیح داده شد سازوکارهای مشکل تراکم با آنچه در مورد مشکل انبارش (که افت قابلیت جریان یافتنی به سبب هیدراتاسیون جزئی سیمان است) متفاوت می‌باشد.

تولیدکنندگان سیمان مدتهاست که با مشکل آزارنده تراکم آشنایی دارند. در دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی، این مورد منشأ شکایت‌های متعدد مشتریان بود. از دهه ۱۹۶۰ با پذیرش گسترده مواد

کمکی آسیاب کردن توسط تولیدکنندگان سیمان، تقریباً مشکل تراکم از بین رفته است . مواد کمکی آسیاب به خوراک آسیاب افزوده می‌شوند یا به طور مستقیم به داخل آسیاب تزریق می‌گردند [۱۴] . اکثر مواد کمکی آسیاب کردن موادی هستند که بر روی سطوح ذرات سیمان جذب می‌شوند و انرژی سطحی را کاهش می‌دهند، به طوری که هیچ اتصالی باقی نمی‌ماند تا ذرات دیگر را جذب کند و باعث کلخه شدن و مشکل تراکم گردد. علاوه بر بازداشتمن مشکل تراکم، مواد کمکی آسیاب کردن از تشکیل پوشش بر روی گلوله‌ها جلوگیری می‌کند و بازدهی آسیاب را افزایش می‌دهد.

کاهش هزینه انرژی حاصل شده از این کار، هزینه مواد کمکی آسیاب را جبران می‌کند. ASTM C150 استفاده از مواد کمکی آسیاب را در تولید سیمان پرتلند مجاز می‌داند مشروط بر آن که مشخص شود چنین موادی در مقادیر استفاده شده، اثر زیان آوری بر کیفیت سیمان نهایی ندارند [۱۵] . به وسیله آزمون‌ها مطابق با ASTM C465 این مورد نشان داده می‌شود[۷].

۷-۱۱-۲ حمل

قبل از بارگیری محموله

مشکلات جدی زمانی حادث می‌شود که اسباب و لوازم نگهداری محموله‌های سیمان در ابتدای کار خشک، تمیز و کیپ و ضدآب نباشند. عمدۀ مشکلات و خرابی‌ها در حوزه محموله‌های سیمان ناشی از سه عامل زیر است:

- سفت شدن سیمان در صورت وجود رطوبت
- آلدگی و ضایعات باقی مانده از محموله قبلی
- باقی ماندن گرم در حالت بارگیری محموله گرم

در بخش هفتم آبین‌نامه ACI 225R با عنوان انبارش و حمل سیمان آمده است[۷]: سیمان به صورت پودر فله‌ای یا در پاکت‌های کاغذی در دسترس است . پودر فله ای با استفاده از کامیون‌های تانکر سربسته، واگن‌های قیف مانند سرپوشیده قطار، یا کشتی‌هایی با اتاقک‌های سربسته حمل می‌شود. گاهی اوقات، سیمان فله‌ای به ساختگاه‌های بسیار دور در ظروف لاستیکی بزرگ (حدود $1m^3$) حمل می‌شود.

اکثر آلدگی سیمان‌ها در طی حمل و جایه‌جایی اتفاق می‌افتد. معمولاً این کار به سبب تمیز نبودن کامیون‌ها یا اتاقک‌های قطاری است که حمل با آن انجام می‌شود. مثال‌هایی از اثراتی که ممکن است آلدگی توسط مواد معمول باعث شده باشد، ردیابی و بررسی شده است [۱۷] . مقادیر بسیار کم شکر و نشاسته ممکن است باعث تأخیر زیاد در زمان گیرش شود. این مورد برای مقادیر کم ترکیبات سرب، روی و مس نیز ممکن است اتفاق افتد.




شکل ۲-۱۵-۱۱ انتخاب شیوه مناسب حمل برای کاهش آلودگی و زوال سیمان

کودهای شیمیایی آمونیوم در سیمان، هنگامی که سیمان در تماس با آب قرار گیرد، گاز آمونیاک تولید خواهد کرد. حتی اگر مقدار کود کم باشد و مضر نباشد، بوی آمونیاک ناخوشایند است . با آلودگی سولفات آمونیم، مقدار سولفات بتن ممکن است به سطحی افزایش یابد که در آن بتن ناسالم حاصل شود. در بین سایر ترکیبات آمونیم، فسفات‌ها ممکن است به سطحی افزایش یابد که در آن بتن ناسالم حاصل شود. در بین سایر ترکیبات آمونیم، فسفات‌ها ممکن است باعث کند شدن زمان گیرش شوند و نیترات‌ها ممکن است خورده‌گی فولاد مسلح کننده را افزایش دهند. آلودگی با دلومیت سوخته^۱ (واکنش با آب با آهنگ آهسته) به صورتی که در تولید مواد نسوز استفاده می شود، ممکن است باعث بیرون‌بریدگی یا حتی ناسالمی بتن شود. آلودگی کم تا حد ۰/۱ درصد حجمی بتن ممکن است باعث بیرون‌بریدگی و بالا رفتن آلودگی به حد ۰/۳ درصد ممکن است به خود تخریبی هنگامی که بتن در برابر آب قرار می‌گیرد، بیانجامد [۱۷].

مقادیر بسیار کم بعضی آلوده‌کننده‌ها ممکن است هیچ مشکلی پیدید نیاورد . اگر زمان های گیرش و کسب مقاومت‌های بتن در وضعیت معمولی باشد، آنها ممکن است در بتن‌های غیربحارانی قابل تحمل باشند. اگر هرگونه شکی وجود داشته باشد، آلودگی باید برای کسب اطمینان از این که باعث مشکلاتی برای دوام یا مقاومت نمی‌شود، شناسایی شود و باید نشان داده شود غلط آن حداقل است . علیرغم این واقعیت که مقادیر کم بعضی آلاینده‌ها ممکن است در بتن غیربحارانی قابل تحمل باشد، تلاش زیادی باید برای جلوگیری از آلودگی سیمان و بتن به عمل آید.

۱- Dead burned

۲- Self - destruction



شکل ۱۶-۱۱ در حمل دریایی سیمان به صورت فله، محموله سیمان به شدت در معرض آسیب است.

انتقال پنوماتیک (هوایی) سیمان پرتلند ممکن است باعث کلوخه شدن سیمان شود که معمولاً مشکلی به وجود نمی‌آورد مگر آن که زمان اختلاط بتن بسیار کوتاه (۳ دقیقه یا کمتر) باشد. کلوخه شدن دانه‌ها ممکن است نتیجه‌ای از جاذبه الکترواستاتیک یا هیدراتاسیون ذرات از آب میان شده حاصل از هوای فشرده یا ایجاد شده در حمل سیمان‌ها باشد. هر دو این موارد در کارخانه سیمان و پایانه‌ها و در حمل به مخلوطکن‌ها در کارخانه‌های بتن‌سازی روی می‌دهد.

مقدار هوادهی در این فرآیندها معمولاً به قدری کم است که خواص سیمان آسیب نمی‌بیند. جایه‌جایی با هوا خیلی اوقات تراوایی هوای ظاهری (نرمی بلین) را افزایش می‌دهد، اگرچه سایر خواص تأثیر نمی‌پذیرد. آزمون نرمی در مورد نمونه صحرایی ممکن است $10 \text{ m}^2/\text{kg}$ بیشتر از آن چه توسط تولیدکننده طی آسیاب کردن تعیین شده است، باشد. هوادهی برای دوره‌های طولانی ممکن است باعث افت اسلامپ، افزایش نیاز به آب و گیرش کاذب شود. بنابراین باید از آن جلوگیری شود.

سیمان در پاکت‌های کاغذی در معرض هوادهی قرار دارند. در نتیجه آن گیرش کاذب در سیمان پاکتی نامعمول نیست و ممکن است زمانی طولانی قبل از آن که نشانه‌ای از کلوخه‌های سخت دیده شود، به وجود آید.

لایه 50 mm سیمان در کامیون سیمان فله یا محفظه واگن قطار توسط هوای بالای آن هوادهی می‌شود. برای به حداقل رساندن این اثر، سیمان‌ها باید در محفظه‌های پر در بسته حمل شوند. یک نمونه سطحی گرفته شده از بالا ممکن است گیرش کاذب نشان دهد که این نمونه بارزی برای حمل کل محموله سیمان نیست. وقتی کامیون تخلیه بار می‌شود و لایه بالایی با سیمان زیرین آن مخلوط می‌گردد، معمولاً سیمان به طور عادی عمل می‌کند. به این دلیل سیمان باید با حفر کردن از زیر سطح لایه فوقانی نمونه‌برداری شود.

۱۱-۲ ایمنی

هنگام مصرف سیمان باید از دستکش، عینک، ماسک حفاظتی و لباس‌های ایمنی استفاده شود.



در آیین نامه ACI 225R آمده است: کارگران باید از پوست و چشم شان در برابر سیمان و مخلوط های حاوی آن مراقبت کنند[۷].



شکل ۱۷-۲ لزوم استفاده از دستکش و عینک و سایر ادوات ایمنی در کار با سیمان

چون سیمان می تواند باعث بیماری پوستی و صدمات چشمی شود . باید از تماس پوستی با خمیر سیمان، ملات، بتن یا گروت تازه مخلوط شده جلوگیری شود. وقتی تماس رخ دهد، آن مناطق پوست باید بی درنگ با آب شسته شود. اگر سیمان یا مخلوط سیمان به چشم برسد، باید آن را بلا فاصله کاملاً و به دفعات با آب شستشو کرد. شخص باید سریعاً مورد معاینه پزشکی قرار گیرد.



شکل ۱۸-۲ باید با لباس کار مناسب از تماس پوستی با سیمان، خمیر سیمان و بتن جلوگیری کرد

۹-۱۱-۲ انبارداری کیسه‌های سیمان:[۱۸]

کیسه‌های سیمان همواره باید در محیطی خشک و دور از رطوبت نگهداری شود. لذا توجه نه تنها باید در مورد عدم سرایت آب به سیمان صورت گیرد، بلکه از قرارگرفتن آن در معرض هوای مرطوب نیز باید جلوگیری شود.



شکل ۹-۱۱-۲ انبار داری کیسه‌های سیمان به وسیله پالت، شیوه مطلوب نگهداریست


این نوع از مصالح باید همواره با تمهدیاتی از بارش باران دور نگهداشته شوند. یکی از این تمهدیات استفاده از پوشش ضدآب و غیرقابل نفوذ بر روی دپوی موقت کیسه‌های سیمانی می‌باشد. همچنین در صورت نگهداری طولانی مدت کیسه‌های سیمانی، باید به نحوی عمل شود که از تماس مستقیم آن‌ها با زمین جلوگیری شود و با فاصله‌ی مناسبی از کف زمین انبار شوند. در این صورت باید کف انبار سیمان به ارتفاع حدود ۱۰ سانتیمتر، به وسیله‌ی تخته و مصالح دیگر که از نشت رطوبت به بالا جلوگیری می‌کند، مفروش گردد.



شکل ۹-۱۱-۲ انبار سیمان با حداقل تماس رطوبتی با بیرون، می‌سی‌سی‌پی، آمریکا




سیمان با توجه به ترکیب شیمیایی خاص خود، رطوبت هوا محیط اطراف خود را سریعاً جذب می‌کند. توصیه اکید این است که درها و پنجره‌های انبار کیسه‌های سیمان همیشه بسته نگاه داشته شود تا از ورود هوا مرطوب و به دنبال آن، جذب رطوبت توسط سیمان جلوگیری شود.



شکل ۲۱-۱۱ روش درست انبارداری کیسه‌های سیمان


سیمان بعد از حدود سه ماه از تاریخ تولید شروع به فاسد شدن می‌کند و ترجیحاً نباید بیش از این زمان در انبار نگهداری شود. زیرا به عنوان مثال انبار کردن سیمان به مدت ۳ ماه موجب کاهش مقاومت اولیه آن به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌شود. اگر سیمان به مدت ۶ ماه انبار شود، ۲۰ تا ۳۰ درصد از مقاومت آن کاهش می‌یابد. حتی وقتی سیمان مدت زمانی در کیسه‌های سه لایه کاغذی با شرایط مناسب حفظ شود پس از ۴ تا ۶ هفته مقدار قابل ملاحظه ای از مقاومت آن کاهش می‌یابد. سیمان انبار شده به مدت بیش از ۶ ماه، باید پس از آزمایش و تایید دستگاه نظارت مصرف کرد. این زوال و خرابی در واقع شروع سیمان به هیدراته شدن و سخت شدن نامتنازن بخش‌های مختلف آن می‌باشد.

انبارداری سیمان باید مبتنی بر شیوه فیفو (FIFO) باشد؛ بدین معنی که کیسه‌های سیمانی که زودتر به انبار وارد می‌شوند، زودتر نیز از انبار خارج شده و مصرف شوند. بیان مفهومی این روش، تعییه دو راه دسترسی برای تامین مصالح دپوی کیسه‌های سیمانی است. در واقع وقتی ما برای انبار کیسه‌های سیمان، حداقل دو در داشته باشیم، مطابق شکل زیر از یک سمت کیسه‌ها وارد انبار شده و از سمت دیگر خارج می‌شوند. مزیت این روش به حداقل رساندن زمان ماندگاری کیسه‌ها در انبار می‌باشد.




شکل ۲۲-۱۱-۲ تعبیه دو راه دسترسی برای تامین مصالح دپوی کیسه‌های سیمانی

کیسه‌های سیمانی نباید به پهلو، تکیه داده و یا ایستاده انبار شود. همچنین نباید به صورت نامنظم روی همدیگر قرار گیرند و انبار شوند. این امر سبب فشار و آسیب به کیسه‌ها می‌شود. شیوه صحیح، انبارش کیسه‌ها روی قسمت پهن تر آن‌ها مطابق شکل و به صورت لایه‌لایه است.




شکل ۲۳-۱۱-۲ انبارش کیسه‌ها روی قسمت پهن تر آن‌ها مطابق شکل و به صورت لایه‌لایه

از وجود هرگونه اشیاء نوک تیز و فلزی در انبار سیمان باید جلوگیری نمود. در صورت لزوم وجود این ابزار و وسایل در محیط انبار و یا کارگاه، تا حد امکان سعی شود که این اشیاء از کیسه‌های سیمان دور نگه داشته شوند. این مهم به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب به کیسه‌های سیمان و پارگی آن‌ها و بالطبع الوده شدن محیط انبار است.




شکل ۲۴-۱۱-۲ جلوگیری از وجود هرگونه اشیاء نوک تیز و فلزی در انبار سیمان

در انبار کردن کیسه‌های سیمان، در حالت کلی و بطور خاص و ویژه در حالت استفاده از پالت برای بسته بندی کیسه‌های سیمان، سطح زمین و هر سطح پالت باید صاف و تراز بوده، تا اولاً از واژگون شدن کیسه‌ها و پالت‌ها جلوگیری شود؛ ثانیاً، در موقع حمل با لیفت تراک، وجود سطح ناصاف ممکن است باعث بروز حادثه و آسیب جانی برای اپراتور ماشین و آسیب و لطمہ به کیسه‌ها و یا پالت‌های سیمان شود.




شکل ۲۵-۱۱-۲ از واژگون شدن کیسه‌ها و پالت‌ها جلوگیری شود

نکته قابل توجه دیگر، در حالت چیدمان پالت‌ها بر روی هم، باید سعی شود تا این چیدمان در یک راستا بوده و بیرون زدگی و یا عقب رفتگی در هیچ سمتی از آن مشاهده نشود. آویزان ماندن پالت‌ها از یک سمت، امکان رخداد حادثه را در کارگاه و انبار افزایش می‌دهد. این احتکال حادثه، زمانی بیشتر خواهد شد که راهروهای تنگ برای عبور لیفتراک در انبار در نظر گرفته شده باشد.



شکل ۲۶-۱۱-۲ درست چیدن پالت‌های حاوی کیسه‌های سیمان

نکته بسیار مهم در انبارداری سیمان و کیسه‌های سیمان این است که از نگهداری سیمان در کنار سایر مواد و مصالح از قبیل کودهای شیمیایی، مصالح گچی و فرآورده‌های مبتنی بر گچ و مواد غذایی اکیدا اجتناب شود. چراکه حتی مقدار بسیار ناچیزی آلودگی در سیمان می‌تواند اثرات مخرب و بسیار زیان‌آوری در عملکرد سیمان در مصالح ساخته شده با آن از جمله ملات و بتن داشته باشد.



شکل ۲۷-۱۱-۲ اجتناب از نگهداری سیمان در کنار سایر مواد و مصالح

در انبارداری کیسه‌های سیمان، باید توجه شود که فضای کافی جهت عبور و مرور در راهروهای محل نگهداری کیسه‌ها وجود داشته باشد. این مهم سبب می‌شود تا از گیر کردن وسایل و تجهیزاتی از قبیل لیفت تراک به کیسه‌ها و پاره شدن آن‌ها جلوگیری شود. تعیینه راهروی مناسب علاوه بر امکان





دسترسی مطلوب، سبب امکان مصرف به موقع کیسه‌های سیمانی به ترتیب رسیدن محموله های مختلف به کارگاه را فراهم می‌کند.

۱۰-۱۱-۲ حمل و نقل کیسه‌های سیمان

در حمل و نقل سیمان توجه به موارد زیر سبب می‌شود تا رویه جا به جایی سیمان در فواصل دور و نزدیک به شیوه‌ی بهینه‌ای صورت پذیرد.


در اولین گام، برای حمل و نقل کیسه‌ها سیمانی باید وسیله نقلیه مناسبی انتخاب شود تا شرایط حداقلی ذیل برآورده شود.

محل بارگیری وسیله نقلیه باید عاری از هرگونه اشیاء تیز و برنده باشد. این مهم، به منظور جلوگیری از پارگی و خراب شدن کیسه‌های سیمانی حین حمل و نقل می‌باشد. در صورت وجود میخ و وسایل تیز و برنده آهنی، باید محل بارگیری از این اشیاء پاکسازی شود.




شکل ۲۸-۱۱-۲ محل بارگیری وسیله نقلیه باید عاری از هرگونه اشیاء تیز و برنده باشد


کیسه‌های سیمان باید به آرامی در کامیون حمل گذارد و شوند تا از آسیب احتمالی آن‌ها جلوگیری شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود که پوشش ضدآب مناسبی که محکم مهار شده باشد به منظور جلوگیری از خیس و مرطوب شدن این کیسه‌ها بر روی محموله تعییه شده باشد. کیسه‌های سیمان باید به صورت متقارن و با یک تناوب مشخص چیده شوند تا از جایه جایی و آسیب آن‌ها در دست اندازهای احتمالی و حرکت‌های ناگهانی در مسیر حرکت کامیون جلوگیری شود. چراکه چیدمان متقارن و توزیع وزنی یکنواخت در کامیون تا حد زیادی مانع جایه جایی کیسه‌ها می‌شود. مورد دیگر اینکه اگر فاصله حمل طولانی است، بهتر است از مصالحی از قبیل چوب و الار برای مفروش کردن کف کامیون و جلوگیری از سرایت رطوبت احتمالی کف به مصالح، استفاده شود.



شکل ۲۹-۱۱-۲ چیدمان متقارن و توزیع وزنی یکنواخت در کامیون تا حد زیادی مانع جابه‌جایی کیسه‌ها می‌شود. همچنانی در موقع بارگیری محموله کیسه‌های سیمانی، باید از بارگیری بیش از ظرفیت کامیون اجتناب شود. علاوه بر اینکه این مورد، یک مورد کلی ایمنی است؛ به طور خاص در مورد محموله‌های سیمان، باید با دقت و توجه بیشتری رعایت شود. سیمان کم‌دحام ترین و پربهای ترین ماده مصرفی در بتن بوده، و دقت در شیوه صحیح حمل، ارزش کوششی را که در این امر می‌شود دارا می‌باشد.



شکل ۳۰-۱۱-۲ اجتناب از بارگیری بیش از ظرفیت کامیون همچنانی در موقع تخلیه و یا بارگیری، این امر باید به نحوی انجام شود که از آسیب و وارد آمدن ضربه شدید به کیسه‌های سیمان جلوگیری شود. به طور خاص، از پرتاب و رها کردن کیسه‌های سیمانی اکیدا باید اجتناب کرد.




شکل ۳۱-۲ اجتناب از پرتاب و رها کردن کیسه‌های سیمانی

۱۱-۲ حمل دستی کیسه‌های سیمان:


در این حوزه بررسی، به شیوه‌های صحیح حمل کیسه‌های سیمان به شیوه یدی و بدون ابزار مکانیکی پرداخته می‌شود. نکته قابل توجه در موارد زیر توجه نوامان به سلامت پرسنل و کارگران و سلامت کیسه‌ای سیمانی است.

در قدم اول، شیوه صحیح برداشتن و بلند کردن کیسه‌های سیمانی، بدین صورت است که بلند کردن باید از قسمت زیرین کیسه صورت پذیرد. هیچ‌گاه نباید این کیسه‌هارا روی سایر کالاها و مصالح و یا زمین انبار کشید. برای آخرین لایه کیسه‌ها روی پالت، شیوه صحیح حمل و برداشتن آن‌ها غلتاندن و سپس بلند کردن است و از کشیدن کیسه‌ها در این حالت روی پالت باید اکیدا خودداری شود. در این حالت، باید مواظب بود که کیسه در حین غلتاندن و قبل از بلند کردن از پالت، به لبه پالت برخورد نکند.




شکل ۳۲-۲ شیوه‌های صحیح حمل کیسه‌های سیمان به شیوه یدی و بدون ابزار مکانیکی

در حالت بلند کردن کیسه‌های سیمانی به صورت دستی، حتماً باید یکبار کیسه‌ی سیمانی را غلتاند و سپس بلند کرد. این موضوع چند فایده و مزیت مهم دارد؛ با این عمل اولاً سیمان موجود در قسمت زیرین کیسه که تحت فشار وزن خود فشرده شده، شل می‌شود و از چندتکه شدن کیسه به سبب فشار و پارگی آن جلوگیری می‌کند. به علاوه، با این عمل غلتاندن، کنترل قسمت دیگر کیسه و بازرسی آن برای عیب احتمالی قبل از بلند کردن انجام می‌شود تا در صورت وجود پارگی و یا خرابی، از آسیب بیشتر جلوگیری شود.




شکل ۱۱-۲ در حالت بلند کردن کیسه‌های سیمانی به صورت دستی، حتماً باید یکبار کیسه‌ی سیمانی را غلتاند و سپس بلند کرد

بلند کردن کیسه‌ی سیمانی ۵۰ کیلوگرمی به شیوه نادرست و غلط، موجب وارد آمدن فشار شدیدی بر ستون فقرات شده و در صورت شدید بودن این فشار، آسیب به کمر و مهره‌های پشتی حتمی خواهد بود. هر کس که حمل این کیسه‌های سیمانی را به عهده می‌گیرد، باید به خوبی برای استفاده توامان از بازوها و پاهای خود برای بلند کردن بار، آموزش دیده باشد. در صورت امکان، دو کارگر با کمک یکدیگر باید یک کیسه‌ی سیمانی را بلند کنند تا از لطمات جانی و همچنین آسیب به کیسه‌ها تا حد ممکن جلوگیری شود.




شکل ۲-۱۱-۳۴ برای حمل کیسه‌های سیمان باید از بازوها و پاهای خود برای بلند کردن بار استفاده کرد در هین عمل حمل دستی کیسه‌های سیمانی، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد. حمل کیسه‌ها در دو حالت صحیح است، در حالت اول، کیسه‌ی سیمان به صورت تخت بر روی شانه قرار می‌گیرد . حالت دوم که ارجح می‌باشد و احتمال آسیب در آن کمتر است، بدین صورت است که کیسه سیمانی در تراز ارتفاعی کمر فرد حمل کننده، حمل می‌شود.




شکل ۲-۱۱-۳۵ روش درست حمل کیسه‌ی سیمان به صورت تخت بر روی شانه

در این حالت در تراز کمر، حمل نباید از دو انتهای کیسه سیمانی صورت گیرد زیرا علاوه بر فشار زیاد واردہ بر شانه‌ها، باروها و کتف، سبب فشار آمدن به کیسه‌ها و خم و پاره شدن آن‌ها می‌شود. شیوه صحیح، به نحوی است که کیسه‌ها از قسمت زیرین نگه داشته شده، زاویه بازوها حدود ۹۰ درجه باشد و کتف و کمر فرد حمل کننده صاف و مستقیم قرار بگیرند.



شکل ۱۱-۲ ۳۶- حمل نباید از دو انتهای کیسه سیمانی صورت گیرد


هنگام جابه‌جایی کیسه‌های سیمانی، از پرتاب کردن آن‌ها در موقع اتمام روند جابه‌جایی باید اجتناب نمود و آن‌هارا تا حد ممکن و به آرامی بر روی سطح مورد نظر قرار داد؛ زیرا این عمل موجب تضعیف و نهایتاً خرابی بافت کیسه سیمان می‌شود. اجتناب از عمل پرتاب کردن کیسه‌ها مهم است و رعایت آن مهمترین عوامل حفظ سلامت سیمان کیسه‌ای را سبب می‌شود.



شکل ۱۱-۲ ۳۷- اجتناب از رها کردن و پرتاب کردن کیسه‌های سیمانی




نکته مهم و قابل ذکر دیگر، تعییه مسیرهای عبور و مرور و دسترسی در محیط ابزار و کارگاه به نحوی است که تا حد امکان، پرسنل و کارگران مجبور نباشند از روی کیسه‌های سیمانی عبور کنند . عبور و حرکت مداوم پرسنل از روی دپوی کیسه‌های سیمان موجب لطمہ به بسته بندی و احياناً منجر به سوراخ شدگی و پارگی بسته‌بندی خواهد شد.



شکل ۲-۱۱-۳۸ لزوم تعییه راههای دسترسی مناسب در ابزار و اجتناب از عبور از روی کیسه‌های سیمان کیسه‌های سیمانی


۱۳-۱۱-۲ حمل کیسه‌های سیمان با چرخ دستی:

گاه در کارگاههای ساختمنی و یا ابزارها، برای مسافت کم، حمل کیسه های سیمانی بوسیله چرخ دستی باربری انجام می‌شود. در این صورت مواردی باید مد نظر قرار بگیرد . اولین و مهم ترین نکته استفاده از چرخی با کفی به اندازه کافی بزرگ است تا کیسه‌ها بصورت آویزان و بیرون زده از چرخ قرار نگیرند. کیسه‌ها باید به پهنا به شیوه‌ی مناسبی در چرخ قرار گیرند و مهار شده و از بیرون افتادن و حرکت آن‌ها جلوگیری شود. حتی در فواصل کوتاه این مورد باید بصورت اکید رعایت شود . همچنین باید سعی شود بیش از ظرفیت چرخ بلوبری، از آن برای جایه جایی کیسه‌های سیمان استفاده نشود . بیرون زدگی کیسه‌ها و یا استفاده از بیش از ظرفیت چرخ، امکان برخورد کیسه‌ها به موانع و یا ساییده شدن آن‌ها به زمین و پارگی آن‌ها را افزایش می‌دهد.



شکل ۲-۳۹-۲ در صورت استفاده از چرخ باربری، نباید کیسه‌های سیمان بیرون زدگی داشته باشند

نکته حائز اهمیت دیگر در هنگام استفاده از چرخ دستی، دقق و توجه به عدم اصابت کفی این چرخ‌ها به کیسه‌های سیمان است. همچنین با توجه به اینکه کفی این چرخ‌ها به طور معمول به نحوی طراحی شده‌اند که برای بلند کردن بارها در حالت کلی و معمول، مناسب و کمک‌کننده‌اند ولی اکیدا نباید از کفی این چرخ‌ها برای بلند کردن و بارگذاری کیسه‌های سیمانی استفاده کرد. این امر موجب آسیب شدید به کیسه‌های سیمانی می‌شود. روش صحیح، بلند کردن کیسه‌ها به کمک دست و سپس قرار دادن آن‌ها بر روی چرخ باربری است.




شکل ۲-۴۰-۲ شیوه‌های درست و نادرست بارگیری چرخ باربری



۱۳-۱۱-۲ حمل کیسه‌های سیمان با لیفت تراک


در حمل کیسه‌های سیمان در انبارها و یا محیط کارگاه، مخصوصاً در حالت بسته بندی کیسه‌ها در پالت، یک روش متداول استفاده از ماشین‌های لیفت‌تراک است. اگرچه از مزایای این روش حمل، سرعت نسبتاً بالا و عملکرد تقریباً مکانیزه و بدون دخالت دست انسان است، جنبه‌های متعددی مزیت این روش را تحت الشاعع قرار می‌دهد. عواملی مانند تعییه فضای کافی برای عبور و حرکت مناسب و مانور لیفت‌تراک اولین ضابطه‌ای است که باعث مدنظر قرار گیرد. همچنین نبود پستی و بلندی در کف انبار نیز همواره و به طور خاص در صورت استفاده از لیفت‌تراک باید مدنظر قرار گیرد. نکته مهم در این روش جایه‌جای، آموزش صحیح به پرسنل و تکنسین‌لیفت‌تراک به منظور به کاربردن روش حمل صحیح و اصولی است تا از آسیب به کیسه‌های سیمان جلوگیری شود و احتمال پارگی و ضربه به حداقل برسد.

لزوم آموزش روش صحیح باربرداری، حمل و تخلیه بار و استفاده از پرسنل کارآزموده و مجبوب در استفاده از لیفت‌تراک ضروری است. باید اطمینان حاصل نمود که راننده لیفت‌تراک با شیوه ایمن و درست حمل بار آشناست. همچنین با توجه به ماهیت انبارها و نبود حرکت مستمر وسایلی از قبیل لیفت‌تراک در آن‌ها، لزوم استفاده از علائم و هشدارهای ایمنی در مسیر حرکت این ماشین حمل بار به منظور آگاه کردن پرسنل انبار و یا کارگاه از وجود این وسیله ضروری است.



شکل ۲-۱۱-۲ لزوم استفاده از پرسنل مجبوب و کارآزموده در انبار






شیوه صحیح در بکارگیری لیفت تراک به این صورت است که تیغه حمل بار، باید در موقع بارگذاری و تخلیه بار موازی سطحی باشد که کیسه‌ها از روی آن برداشته و یا بر روی آن گذاشته و تخلیه می‌شوند. عمل به این شیوه از آسیب به پالت‌ها و متعاقباً کیسه‌های سیمانی جلوگیری می‌کند.

شکل ۱۱-۲ شیوه صحیح قرار گیری تیغه حمل بار لیفت تراک


از بارگیری بیش از ظرفیت لیفت تراک اکیدا باید اجتناب نمود. لیفت تراک‌های معمول ظرفیتی در حدود ۲.۵ تن دارند و بارگیری بیش از این ظرفیت هم منجر به لطمہ به این وسیله حمل بار خواهد شد و هم احتمال بروز حادثه و احیاناً آسیب به پالت‌ها و کیسه‌های سیمان را در پی خواهد داشت [۱۹]. همچنین برای مانور و حرکت این ماشین‌ها در کارگاه، همان طور که گفته شد باید فضای کافی در نظر گرفته شود. این موضوع، در پیچ‌ها و تقاطع‌های محیط انبار به طور اولی مطرح است. فضای حداقلی برای مانور مناسب لیفت تراک در مدل‌های متداول از ۱.۸ متر شروع شده و این حداقل عرض فضای مانور تا ۴.۸ متر نیز در مدل‌های مرسوم متغیر است [۲۰]. این اعداد نه برای لیفت راک‌هایی که در فضای باز و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند بلکه برای مدل‌های مورد استفاده در انبار‌های متداول از جمله انبارهای کوچک و متوسط سیمان است [۲۰].





شکل ۲-۱۱-۲ لزوم تعییه فضای مناسب برای مانور و حرکت لیفت تراک


لیفت تراک ها برخلاف ظاهر خشن و قوی و قدرت بالا بیشان در حمل بار، در هر شرایط و محیطی قابل استفاده نیستند [۲۱]. یکی از مهمترین مواردی که کارایی این ماشین های باربر را بخصوص در صورت حمل بار حساسی چون کیسه های سیمانی تحت تاثیر قرار می دهد وجود پستی و بلندی و ناهمواری در انبار است. این امر موجب حرکت های ناخواسته و احیاناً وارد آمدن فشار و ضربه به پالت های سیمان و متعاقباً کیسه های سیمان است.



شکل ۲-۱۱-۲ تعییه فضای مناسب و سطح هموار برای حرکت و جابه جایی ماشین لیفت تراک


حرکت خیلی شدید و یا خیلی سریع واژگونی محموله و آسیب به وسیله باربری و راننده آن را در پی خواهد داشت. پیشنهاد می شود در انبارهایی با کف ناهموار، از یک لایه بتن مگر در کف برای ایجاد یک سطح تراز و مسطح به منظور تسهیل حرکت ماشین های لیفت تراک استفاده شود. در مواردی که انبار موقت است و یا اجرای بتن مگر در تمام کف انبار مقدور نیست، پیشنهاد می شود حداقل مسیر حرکت لیفتراک در انبار بهسازی و تسطیح شود [۲۱].

از آسیب پالت‌ها و یا کیسه‌های سیمان توسط تیغه‌های لیفت‌تراک همواره باید اجتناب کرد. در هنگام آماده کردن تیغه لیفت‌تراک برای حمل بار و حرکت، باید دقت و توجه ویژه‌ای به کار گرفته شود تا از برخورد تیغه و ضربه زدن آن به پالت‌ها و یا کیسه‌های سیمان جلوگیری به عمل آید. با توجه به اینکه حرکت تیغه‌ها مکانیکی بوده و یک غفلت می‌تواند منجر به ضربه شدیدی به محموله حمل شود، دقت در این مورد بیش از پیش باید مد نظر قرار گیرد.



شکل ۱۱-۲۴ اهتمام به توجه ویژه در هنگام بارگیری لیفت‌تراک به منظور جلوگیری از آسیب به کیسه‌های سیمان

با توجه به اینکه تیغه‌های لیفت‌تراک به طور معمول به نحوی طراحی شده‌اند که به راحتی در داخل پالت قرار گیرند، از اصطحکاک بسیار کمی با پالت برخوردارند و همین سبب می‌شود که عدم قرار گیری صحیح آن‌ها در پالت موجب ناپایداری و لغزش شود و امکان واژگونی آن‌ها افزایش پیدا کند. لزوم توجه به این امر از دیگر مواردیست که باید مدنظر قرار گیرد.



شکل ۱۱-۲۴ ازوم دقت لازم در بارگیری صحیح پالت و داخل شدن درست و کامل تیغه به داخل آن

۱۳-۱۱-۲ جمع بندی:

همان طور که ذکر شد، سیمان کم دوام‌ترین و پر بهاء ترین ماده تشکیل دهنده بتن می‌باشد. در این بخش از گزارش تهیه شیوه‌نامه، سعی شد که روش‌های صحیح انبارداری، نگهداری و حمل سیمان کیسه‌ای مورد بررسی قرار گیرد و روش‌های صحیح و غلط و ترجیحات اجرایی در هر مورد به تفکیک بحث و بررسی و بیان شد. هرکدام از این روش‌های ذکر شده بر حسب موقعیت و اهمیت پروژه بکار گرفته می‌شود. این نکته مهم باید مد نظر قرار گیرد که دقت در انبار کردن سیمان ارزش کوششی را که در این امر مصروف می‌شود دارا می‌باشد و اثرات کوتله مدت و بلند مدت شیوه‌ی صحیح حمل، نگهداری و انبارداری با ثمرات مثبتی که در محصول نهایی، چه در کیفیت بتن و چه در ملات دارد، جبران هزینه بکارگیری روش درست را خواهد نمود.

چک لیست انبارش سیمان فله‌ای

ردیف	نام محصول:	نام بازدیدکننده:	نام انباردار:	تلفن انبار:	نام انبار:
	پرسش	بلی	خیر	ملاحظات	
۱	آیا برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان در برگ تحویل ثبت می‌شود؟				
۲	آیا انواع سیمان براساس نوع آنها به طور جداگانه نگهداری می‌شود؟				
۳	آیا سیمان نگهداری شده در سیلو، حداقل ۹۰ روز پس از تولید مصرف می‌شود؟				
۴	آیا در صورت مصرف بعد از ۹۰ روز، سیمان قبل از استفاده مورد آزمایش قرار می‌گیرد؟				
۵	در صورتی که بار تازه به موقع نرسد، سیمان کافی در انبار موجود است؟				
۶	با توجه به تورم سیمان حین تخلیه با هوای فشرده، آیا پر کردن تا حداقل ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سیلوها را رعایت می‌شود؟				
۷	آیا به آسانی میتوان گفت که چه موقع سیلو پر می‌شود؟				
۸	با درنظر گرفتن وزن و اندازه کامیون، آیا راه قابل دسترسی به کارگاه برای حمل و تحویل سیمان مناسب می‌باشد؟				
۹	فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه طوطی وجود دارد؟				
۱۰	آیا محل مانور کامیون از استحکام کافی برخوردار است؟				
۱۱	لوله انتقال سیمان به سیلو درست تعییه شده است؟				
۱۲	آیا لوله و اتصالات آن بعد مطلوب کوتاه و مستقیم هستند؟				
۱۳	نوع سیمان به وضوح بر روی هر سیلو مشخص شده است؟				
۱۴	محل خروج سیمان قابل دست یابی متصلی مخلوط کن می‌باشد؟				
۱۵	آیا امکان پذیرش محموله کامل در یک سیلو وجود دارد؟				
۱۶	آیا سیلو مجهز به ترازنما، برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو می‌باشد؟				
۱۷	آیا متصلی تخلیه برای تخلیه حامل بار نیاز به کمک دارد؟				
۱۸	آی دریچه‌ای در پایین سیلو برای میل زدن، در صورت طاق زدن سیمان موجود می‌باشد؟				
۱۹	فیلترهای هوا به طور مداوم تمیز شده‌اند؟				
۲۰	فیلترهای هوا به خصوص اگر در بالای سیلو تعییه شده باشند به آسانی و اینمی قابل دسترسی هستند؟				
۲۱	آیا نرده‌بان دسترسی فیلترهایی، دارای حفاظ اینمی برای جلوگیری از سقوط افراد است؟				
۲۲	شیر کاهش فشار به سهولت عمل می‌کند؟				
۲۳	دستگاه توزین سیمان به طور صحیح کالیبره و تنظیم شده است؟				
۲۴	قیف توزین سیلو تمیز است؟				
۲۵	تهویه (عمل هوادادن به دستگاه) به خوبی عمل می‌کند و منفذهای ورودی هوا تمیز هستند؟				
۲۶	آیا کف انبار موقت سیمان فله، عاری از رطوبت و تمیز است؟				



ردیف	نام محصول:	نام انبار:	نام انباردار:	تلفن انبار:
	پرسش	نام پاژدیدگننده:	نام بازدید:	ملاحظات
۲۷	آیا پنجره‌های انبار موقت، بسته است و از جریان هوای مرطوب جلوگیری می‌شود؟			خیر
۲۸	آیا برای جبران رطوبت معمول، تهویه مناسب تعبیه شده است؟			بلی

چک لیست انبارش سیمان کیسه‌ای

ردیف	نام محصول:	نام بازدیدکننده:	نام انباردار:	تلفن انبار:	ملاحظات
۱	در صورتی که بار تازه به موقع نرسد، سیمان کافی در انبار موجود است؟				
۲	آیا تهویه مناسب در انبار تعییه شده است؟				
۳	آیا به آسانی میتوان گفت که چه موقع انبار کیسه‌ها پر می‌شود؟				
۴	آیا کف انبار صاف و هموار است؟				
۵	آیا از نگهداری کیسه‌ها در کنار سایر مواد از قبیل کود، آهک گچ و ... خودداری می‌شود؟				
۶	با درنظر گرفتن وزن و اندازه کامیون، آیا راه قابل دسترسی به کارگاه برای حمل و تحویل سیمان مناسب می‌باشد؟				
۷	فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه بار وجود دارد؟				
۸	آیا محل مانور کامیون از استحکام کافی برخوردار است؟				
۹	آیا مشخصات سیمان بر روی کیسه درج شده است؟				
۱۰	آیا کیسه‌های سیمان روی قسمت پهنه تر و لایه‌لایه انبار می‌شوند؟				
۱۱	آیا سیمان های کیسه ای براساس نوع به طور جداگانه نگهداری می‌شوند؟				
۱۲	آیا حداقل فاصله مناسب از دیوارها (۳۰۰ میلیمتر) و سقف (۶۰۰ میلیمتر) رعایت می‌شود؟				
۱۳	آیا کف انبار خشک و عری از رطوبت است؟				
۱۴	آیا در موقع بارندگی در انبارهای روباز، روی کیسه‌ها با پوشش عایق پوشانیده می‌شود؟				
۱۵	آیا ورقه های پوشش عایق به نحو کامل مطمئنی در اطراف پایدار و محکم می‌شوند؟				
۱۶	آیا حداقل ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر از کف برای انبارش کیسه‌ها رعایت می‌شود؟				
۱۷	آیا امکان پذیرش محموله کامل در یک انبار وجود دارد؟				
۱۸	آیا سیمان نگهداری شده در انبار، حداقل ۹۰ روز پس از تولید مصرف می‌شود؟				
۱۹	آیا در صورت مصرف بعد از ۹۰ روز، سیمان قبل از استفاده مورد آزمایش قرار می‌گیرد؟				
۲۰	آیا کیسه‌ها، به ترتیب ورود به انبار مصرف می‌شوند؟				
۲۱	فیلترهای هوا به به آسانی و اینمی قابل دسترسی هستند؟				
۲۲	آیا فضای عبور کافی برای حرکت لیفتراک در انبار به منظور جلوگیری از آسیب کیسه‌ها وجود دارد؟				
۲۳	آیا پالت‌ها به شیوه مناسب بر روی هم چیده شده‌اند؟				
۲۴	آیا حداکثر تعداد کیسه‌های سیمان در هر پالت با توجه به نوع و اندازه پالت و کیسه‌های سیمانی، رعایت شده است؟				
۲۵	آیا مسیرهای عبور و دسترسی به میزان کافی در انبار وجود دارد؟				



چک لیست حمل و نقل سیمان فله ای

ردیف	پرسش	شماره بارنامه:	نام محصول:
	ملاحظات	تلפון:	نام راننده وسیله نقلیه:
	خیر	بلی	تاریخ بازدید:
۱	آیا مشخصات مصالح حین تحویل بار با مشخصات بارنامه ای و سفارش داده شده تطبیق داده می‌شوند؟		
۲	آیا در هنگام تحویل هر محموله از سیمان وارد به کارگاه، وضعیت ظاهری محموله با چشم کنترل می‌شود؟		
۳	آیا تعداد دفعات بهینه حمل، با توجه به اینکه افزایش آن موجب کاهش کیفیت اولیه و احیاناً افزایش احتمال آلوگی سیمان می‌شود، در نظر گرفته شده است؟		
۴	آیا فاصله بهینه حمل، با توجه به اینکه افزایش آن کاهش کیفیت می‌شود، در نظر گرفته شده است؟		
۵	آیا در تعیین روش حمل سیمان، جنبه‌ی اقتصادی و هزینه در نظر گرفته شده است؟		
۶	آیا در تعیین مسیر حمل سیمان، جنبه‌ی اقتصادی و هزینه در نظر گرفته شده است؟		
۷	آیا وسیله نقلیه حمل، در حد مناسبی به منظور جلوگیری از آلوه شدن مصالح توسط محموله قبلی، تمیز و پاکیزه است؟		
۸	آیا وسیله نقلیه حمل، عاری از هرگونه سوراخ یا بارشده‌گی بیش از حد که ۱ مکان ریختن و به هدر رفتن مصالح فله حین حمل را ممکن کند، است؟		
۹	آیا وسیله نقلیه حمل، عاری از رطوبت است؟		
۱۰	آیا پوشش مناسب به منظور جلوگیری از بارندگی و یا گرمای شدید، بر روی کامیون و یا وسیله نقلیه حمل، در نظر گرفته شده است؟		
۱۱	آیا بارگیری وسیله نقلیه حمل، با توجه به ظرفیت آن انجام می‌گیرد؟		
۱۲	آیا به منظور حفظ تعادل وسیله نقلیه حمل، مصالح به صورت مناسب و یکسان در آن بارگیری (ریخته) می‌شوند؟		
۱۳	با درنظر گرفتن وزن و اندازه کامیون، آیا راه قابل دسترسی به کارگاه برای حمل و تحویل مصالح مناسب می‌باشد؟		
۱۴	فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه بار وجود دارد؟		
۱۵	آیا محل مانور کامیون از استحکام کافی برخوردار است؟		
۱۶	آیا در حالتی که بار به روشنی به غیر از حمل با کامیون تحویل کارگاه یا انبار می‌شود (برای مثال حمل با قطار)، کرین باکت به منظور تخلیه مناسب در محل وجود دارد؟		
۱۷	آیا راننده مجرب به منظور کنترل وسیله نقلیه با سرعت مجاز و با توجه به وزن زیاد بار، برای کامیون حمل در نظر گرفته شده است؟		

چک لیست حمل و نقل سیمان کیسه‌ای

ردیف	پرسش	شماره بارنامه:	نام محصول:
	تاریخ بازدید:	نام راننده وسیله نقلیه:	نام بازدید کننده:
ملاحظات	خیر	بلی	تلفن:
۱	آیا مشخصات مصالح حین تحویل بار با مشخصات بارنامه ای و سفارش داده شده تطبیق داده می‌شوند؟		
۲	آیا در هنگام تحویل هر محموله از سیمان وارد به کارگاه، وضعیت ظاهری محموله با چشم کنترل می‌شود؟		
۳	آیا تعداد دفعات بهینه حمل، با توجه به اینکه افزایش آن موجب کاهش کیفیت اولیه و احیاناً افزایش احتمال آلوگی سیمان می‌شود، در نظر گرفته شده است؟		
۴	آیا فاصله بهینه حمل، با توجه به اینکه افزایش آن کاهش کیفیت می‌شود، در نظر گرفته شده است؟		
۵	آیا در تعیین روش حمل سیمان، جنبه‌ی اقتصادی و هزینه در نظر گرفته شده است؟		
۶	آیا در تعیین مسیر حمل سیمان، جنبه‌ی اقتصادی و هزینه در نظر گرفته شده است؟		
۷	آیا وسیله نقلیه حمل، در حد مناسبی به منظور جلوگیری از آلوه شدن مصالح توسط محموله قبای، تمیز و پاکیزه است؟		
۸	آیا وسیله نقلیه حمل، عاری از هرگونه سوراخ یا بارشده‌گی بیش از حد که امکان ریختن و به هدر رفتن مصالح فله حین حمل را ممکن کند، است؟		
۹	آیا وسیله نقلیه حمل، عاری از رطوبت است؟		
۱۰	آیا پوشش مناسب به منظور جلوگیری از بارندگی و یا گرمای شدید، بر روی کامیون و یا وسیله نقلیه حمل، در نظر گرفته شده است؟		
۱۱	آیا بارگیری وسیله نقلیه حمل، با توجه به ظرفیت آن انجام می‌گیرد؟		
۱۲	آیا به منظور حفظ تعادل وسیله نقلیه حمل، مصالح به صورت مناسب و یکسان در آن بارگیری (ریخته) می‌شوند؟		
۱۳	با درنظر گرفتن وزن و اندازه کامیون، آیا راه قابل دسترسی به کارگاه برای حمل و تحویل مصالح مناسب می‌باشد؟		
۱۴	فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه بار وجود دارد؟		
۱۵	آیا محل مانور کامیون از استحکام کافی برخوردار است؟		
۱۶	آیا راننده مجرب به منظور کنترل وسیله نقلیه با سرعت مجاز و با توجه به وزن زیاد بار، برای کامیون حمل در نظر گرفته شده است؟		
۱۷	آیا در موقع تخلیه، از پرتاب کردن و رهاکردن کیسه‌های سیمان اجتناب می‌شود؟		
۱۸	در حمل دستی کیسه‌های سیمان، آیا آموزش‌های صحیح حمل به پرسنل داده شده است؟		
۱۹	در حمل دستی کیسه‌های سیمان، آیا بلند کردن از قسمت زیرین کیسه صورت می‌گیرد؟		
۲۰	در حمل دستی کیسه‌های سیمان، آیا از کشیدن آن‌ها بر روی زمین اجتناب می‌شود؟		
۲۱	در حمل دستی کیسه‌های سیمان، آیا ابتدا کیسه به شیوه صحیح یکبار غلتانده و سپس از روی زمین بلند می‌شود؟		
۲۲	آیا برای حمل در فواصل کوتاه از چرخ دستی مناسب استفاده می‌شود؟		



نام محصول:	نام بازدید کننده:	تاریخ بازدید:	
شماره پارنامه:	نام راننده وسیله نقلیه:	تلفن:	
۲۳	در صورت استفاده از چرخ دستی، آیا عدم بیرون زدنگی کیسه ها از محفظه چرخ رعایت می شود؟		
۲۴	آیا چرخ دستی با توجه به ظرفیت آن بارگیری می شود؟		
۲۵	آیا برای حمل و جابه جایی پالت های کیسه های سیمان در انبار، از لیفتراک مناسب استفاده می شود؟		
۲۶	در صورت استفاده از لیفتراک، آیا عدم بیرون زدنگی کیسه ها رعایت می شود؟		
۲۷	آیا لیفتراک با توجه به ظرفیت آن بارگیری می شود؟		
۲۸	آیا فضای عبور کافی برای حرکت لیفتراک در انبار به منظور جلوگیری از آسیب کیسه ها وجود دارد؟		
۲۹	در صورت استفاده از لیفتراک، آیا قرارگیری زاویه ۹۰ درجه تیغه رعایت می شود؟		

منابع

- ۱- مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ایران، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸،
- ۲- آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهمن ۱۳۹۰
- ۳- مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی (جی ای جانستون) مترجم: سام فروتنی، ۱۳۸۸
- ۴- استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۶۱، سال ۱۳۶۶، آئین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی
- ۵- نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)، ۱۳۸۸
- ۶- استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۶۱، "آئین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی"، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۶۷
- 7- ACI 225R-99 (Reapproved 2001), "Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements", Reported by ACI Committee 225
- 8- ACI 116R-00 (Reapproved 2005), "Cement and Concrete Terminology", Reported by ACI Committee 116
- 9-Richartz, W., 1973, "Effect of Storage on Properties of Cement,"Zement-Kalk-Gips (Wiesbaden), V. 2, pp. 67-74.
- 10-Thiesen, K., and Johansen, V., 1975, "Prehydration and Strength Developmentof Cement," Bulletin, American Ceramic Society, V. 54, pp. 787-791.
- 11-Grace, W. R., and Co., Construction Products Division, 1977, "Pack Set:Cause and Prevention," Process Additives Technical Bulletin, V. 3.
- 12-Hansen, W. C., and Offutt, J. S., 1969, Gypsum and Anhydrite in PortlandCement, United States Gypsum Co., Chicago, pp. 64-65.
- 13-Mardulier, F. J., 1961, "The Mechanism of Grinding Aids," Proceedings,ASTM, V. 61, pp. 1078-1093.
- 14- Duda, W. H., 1976, Cement-Data-Book, Macdonald & Evans, London, p. 146.
- 15-71. ASTM C150-07. "Standard specification for Portland Cement". 2007
- 16- Kleinlogel, A., 1960, Influences on Concrete, Frederick Ungar, New York.Klieger, P., 1994, "Air-Entraining Admixtures," Significance of Tests andProperties of Concrete and Concrete-Making Materials, Paul K. and J. F.Lamond, eds., ASTM STP 169C, pp. 484-490.
- 17-Scanlon, J. M., and Connolly, J. D., 1994, "Laboratory Studies and Evaluationsof Concrete Containing Dead-Burned Dolomite," Durability ofConcrete, Third International Conference, SP-145, V. M. Malhotra, ed.,American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., pp. 1115-1134.
- 18-Cement bag handling, Afrisam Company, www.afrisam.com
- 19- "The Kalmar heavy range 20-50 tonnes, More than 50 years of development". Retrieved 2008-10-07.
- 20- "Bendi Truck Training". Didac Ltd Industrial Training Services. Didac Ltd. Retrieved 6 December 2012.
- 21-"Forklift Operator Safety Training". MASCO.NET. Retrieved 2012-12-08.



۱۲-۲ سنگدانه

۱۲-۲-۱ تعریف

سنگدانه مصالحی طبیعی، مصنوعی یا بازیافت شده مانند ماسه، شن، سنگ شکسته یا سرباره کوره آهن‌گدازی و مانند اینها است که با ماده‌ای چسباننده برای تولید مصالح ساختمانی از جمله انواع بتن و ملات مصرف می‌شود [۱].



شکل ۱۲-۲ سنگدانه‌ها یکی از اساس اصلی تشکیل دهنده بتن هستند.

سنگدانه‌ها از نظر اندازه به دو دسته سنگدانه ریز و درشت تقسیم می‌شوند. این مصالح از نظر چگالی به انواع سنگین دانه، سبکدانه و سنگدانه با وزن معمولی تقسیم می‌شوند [۱]. بنابر آیین‌نامه انسٹیتوی بتون آمریکا (ACI) دقیق‌ترین کنترل تولید سنگدانه در کارخانه ممکن است طی مراحل زیر به سرعت بی‌اثر شود [۲].

- جابجایی نامناسب

- انبارش نادرست

- بارگیری غلط

- حمل نامناسب به کارگاه ساختماری

- تخلیه نادرست در کارگاه ساختمانی و پیمانه کردن^۱

حتی با کنترل کیفیت کارا در کارخانه فرآوری سنگدانه درجه‌ای از تغییرپذیری^۱ بین واحدهای حجمی یا بهرها^۲ و همچنین بین بهرها وجود دارد. برای تعریف و تصحیح هرگونه تغییرپذیری شدید در مواد همان گونه که بارگیری می‌شود، از یک برنامه نمونه برداری از نظر آماری درست باید پیروی شود [۲].



شکل ۲-۱۲-۲ حتی با کنترل کیفیت دقیق، احتمال تغییرپذیری محموله اولیه وجود دارد.

پیمانه‌ها^۳ یا زیربهره‌های^۴ به طور اتفاقی انتخاب شده باید مطابق استاندارد ASTM D75 در مراحل مختلف فرآیند تولید و همه مسیر تا پیمانه کردن نهایی و تا انتقال به داخل مخلوط کن نمونه برداری شوند^[۲].

جابجایی نادرست یا بیش از اندازه سنگدانه فرآوری شده ممکن است به یک یا هر سه مشکل اصلی زیر که می‌تواند بر خواص مخلوه‌های بتن اثر گذارد، منتج شود. اولین مشکل جدادشگی است که یکنواختی دانه‌بندی را از بین می‌برد. مشکل دوم آلوگی یا داخل شدن غیرعمدی مواد زیان‌آور است. مشکل سوم فقدان نگهداری موفق مقدار رطوبت پایدار و یکنواخت در سنگدانه هاست که تولید بتن یکنواخت را پیچیده‌تر می‌سازد. فروسايش مواد که مواد ریز بیشتری به وجود می‌آورد و دارای اثر محربی بر خواص بتن است، مشکل چهارم می‌باشد.

روش‌های کار برای نگهداری یکنواختی دانه‌بندی و مقدار رطوبت در فصل دوم ACI 304R مورد بحث قرار می‌گیرد. توصیه‌های اصلی از این گزارش و از انتشارات مشابه در مورد این موضوع در اینجا به صورت اختصار بیان می‌شود^[۲]:

۱ - هنگامی که سنگدانه به اندازه‌های مجرزا تقسیم شود و جداگانه پیمانه گردد، جدادشگی را می‌توان حداقل کرد.

مواد زیراندازه^۵ که کوچکتر از آنچه به عنوان اندازه حداقل مشخص شده است، در هر بخش اندازه را باید در حداقل عملی نگاه داشت. در جایی که فروسايش مهمی ممکن است اتفاق افتاد، الک کردن مجدد

1 - Variability

2 - Lots

3 - Batch

4 - sublot

5 - Undersize



سنگدانه درشت در کارگاه بتن سازی ممکن است برای کاستن از تغییرات قابل اعتراض در مقادیر مواد زیراندازه لازم باشد.

سنگدانه ریز باید برای به حداقل رساندن تغییرات در دانه بندی و مقدار رطوبت کنترل شود . نسبت سنگدانه ریز به درشت همان گونه که در مخلوط بتن سهم بندی می شود به وسیله مدول نرمی سنگدانه ریز کنترل می شود. تغییرات شدید در مقادیر زیر الک ۷۵ میکرون (نمود ۲۰۰) اثر مهمی بر نیاز به آب مخلوط، آهنگ افت اسلامپ، مقاومت و جمع شدگی خشک شدن دارد . در جایی که مخلوط کردن سنگدانه های ریز از دو منبع جداگانه ضروری است، دو سنگدانه ریز باید به طور جداگانه انبار شوند و یک روش صحیح کنترل باید برای اطمینان یافتن از اختلاط یکنواخت به کار رود.

در جایی که لازم باشد، دپو باید از لایه های افقی یا با شیب ملائم ساخته شود . باید از دپوهای مخروطی یا هر روش تخلیه باری که شامل ریختن سنگدانه ها از بالا بر روی دیواره های دپوهاست، اجتناب شود. کامیون ها، بولدرها و لودرها باید از دپوها دور نگه داشته شوند چون باعث جدایش و آلدگی می شوند.



شکل ۱۲-۳ از روش های تخلیه بار که شامل ریختن سنگدانه ها از بالاست باید اجتناب شود.



شکل ۱۲-۴ روش تخلیه ترجیحی به منظور جلوگیری از جدادشگی

۲ - هر تلاشی باید انجام شود تا مقدار رطوبت پایداری در سنگدانه به ویژه سنگدانه ریز به دست آید . مقدار رطوبت ثابت به دانه‌بندی، شکل دانه‌ها، بافت سطحی و روش انبارش زهکشی کننده وابسته است. بنابراین همه سنگدانه‌های تولید شده و جا به جا شده با روش‌های هیدرولیک و سنگدانه های شسته شده باید قبل از سهم‌بندی در ساخت بتن برای زهکشی دپو شوند یا در مخزن^۱ ریخته شوند. دانه های به خوبی دانه‌بندی شده، گرد و صاف که دارای ظرفیت زهکشی خوبی است، ممکن است وقتی بر ای حداقل ۱۲ ساعت زهکشی شوند، مقدار رطوبت پایداری به دست آورند . بر عکس آن، برای دانه های تخت، گوشهدار با دانه‌بندی ضعیف ممکن است زمان بیشتری برای مثال یک هفته یا بیشتر طول بکشد تا مقدار رطوبت پایداری به دست آید. نوسانات در مقدار رطوبت که توسط شرایط آب و هوا یی ایجاد می‌شود ممکن است با استفاده از رطوبت سنج برای تشخیص تغییرات کوچک در رطوبت در حالی که سنگدانه پیمانه می‌شود، جبران گردد. استفاده از متعادل کننده‌های^۲ سنگدانه برای تنظیم‌های سریع می‌تواند اثرات تغییرات رطوبت بر خواصی مانند اسلامپ، جمع شدگی، نسبت آب به سیمان و مقاومت را به حداقل رساند.

۳ - مخازن ذخیره‌سازی باید تا حد امکان پر شود تا خرد شدن و تغییرات در دانه‌بندی هنگام تخلیه مواد به حداقل برسد.

۴ - سنگدانه‌ها باید در فواصل اتفاقی تا حد امکان در فاصله کوتاهی قبل از وارد شدن به بتن نمونه‌برداری شوند. علاوه بر بررسی دانه‌بندی، این کار تشخیص آلودگی سنگدانه‌ها را که ممکن است طی حمل و جابه‌جا کردن اتفاق افتد، آسان می‌سازد . این روش خوبی است که میانگین ۵ تا ۱۰ آزمایش دانه‌بندی قبلی نگه داشته شود و نتایج قدیمی ترین حذف شود و جدیدترین نتایج به کل اضافه گردد و میانگینی از آن محاسبه شود. بنابراین، این میانگین‌ها می‌توانند استفاده شود تا تنظیم‌های لازم در مورد نسبت‌های اختلاط را به عمل آورد.

شكل ذیل که از ACI 304R گرفته شده، روش‌های درست و نادرست برای جابه‌جایی سنگدانه را نشان می‌دهد [۲].

1 - bin

2 - compensators



شکل ۲-۱۲-۵ نمایی از حمل مصالح سنگدانه‌ای در انبار روباز

۲-۱۲-۲ اصول کلی انبارش


سنگدانه‌ها باید به طور جداگانه و در یک محدوده مشخص انبار شوند و توسط ابزار و ماشین آلات کارگاهی به محل مورد نیاز توزیع شوند. سنگدانه‌هایی که برای ساخت بتن به مصرف می‌رسند در محل بتن‌ساز مرکزی انبار می‌شوند. کامیون‌های ویژه (تراک میکسر) که بتن آماده را تحویل می‌دهند به سختی می‌توانند مسیرهای ناهموار را پاسخ‌گو باشند. آنها همچنین دارای یک ناوه توزیع هستند که می‌تواند بتن را به شعاع وسیعی از خروجی مخزن تخلیه نماید. از انباشتן شن و ماسه در کنار تیغه‌ها باید جلوگیری به عمل آید. در صورت انباشتן این مصالح در کنار دیوارها، باید به ترتیبی عمل شود که فشار بیش از حد به دیوار وارد نشود. انبار شن و ماسه باید مرتبًاً مورد بازدید قرار گیرد تا در اثر برداشتن، موجبات ریزش آنها بر روی کارگران و ایجاد حادثه فراهم نگردد [۳].

روش‌های نادرست دپو کردن سنگدانه باعث جدایش و شکستن آن می‌شود.



روش نادرست

روش‌هایی که امکان می‌دهد سنگدانه بر روی شیب به سمت پائین بغلتد همانگونه که سنگدانه به دپو اضافه می‌شود یا امکان می‌دهد که دستگاه‌های حمل مصالح بر روی همان تراز به طور مکرر کار کنند.



روش ترجیحی

جرثقیل یا سایر وسایل قرار دادن مواد به صورت کپه در واحدهایی که بزرگتر از بار یک کامیون نیست که در جایی که قرار می‌گیرد به پائین شیب حرکت نمی‌کند.




تاختی قابل قبول

دپو ساخته شده به صورت شعاعی در لایه‌های افقی توسط بولدزرهای لودر که از مواد همانگونه که از نوار نقاله ریخته می‌شوند. یک نردبان (Rock) ممکن است در این مورد لازم باشد.




عموماً قابل اعتراض

بولدزرهای لودر ساختن لایه‌های پیش‌رونده بر روی شیب که تخت تراز ۳ به ۱ نباشد به جز موادی که به شدت در مقابل شکستن مقاومت می‌کنند. این روش‌ها نیز قابل اعتراض‌اند.




هنگام دپو کردن سنگدانه‌های با اندازه درشت استفاده از نقاله مرتفع باعث می‌شود شکست با استفاده از یک نردبان به حداقل برسد.

انبارش محصول سنگدانه غیرنهایی یا سنگدانه ریز (مواد خشک)



روش صحیح

دودکش محصور کننده که مواد از انتهای نوار نقاله به پائین به روی آن می‌ریزد، از باد برای جدا کردن دانه‌های ریز و درشت جلوگیری می‌کند. بازشده‌گی‌هایی تعییه می‌شود تا در صورت لزوم مواد را بر روی که با ارتفاع‌های متفاوت تخليه کند.




روش نادرست

ریختن آزادانه مواد از انتهای بالایی نوار نقاله به باد امکان می‌دهد که مواد درشت را از مواد ریز جدا کند.

اگر در بخش سنگدانه درشت از مقدار زیاد دانه‌های ریز نمی‌توان جلوگیری کرد، قبل از حمل سنگدانه به سیلوهای بچ پلیت سرنده سنگدانه ریز (مواد خشک) نیاز است.

شکل ۶-۱۲ روشن‌ها، درست و نادرست حمل و انبارش سنگدانه‌ها



شکل ۱۲-۷-۱ ابارش مصالح سنگدانه‌ای در فضای روباز

انبار کردن سنگدانه‌های بتن باید به نحوی باشد که م واد خارجی و زیان آور در آمها ن فوذ نکند و دانه‌های ریز و درشت از یکدیگر جدا نشوند [۴]. سنگدانه باید دور از پوشش گیاهی و مواد آلوده کنند ه نگهداری شود [۵]. انواع شن و همچنین ماسه باید به طور جدگانه انبار شوند و در موقعی که درشتی دانه‌های شن از ۳۸ میلیمتر تجاوز کند، این دانه‌ها نیز باید در دو یا چند قسمت انباشه شوند تا امکان جداشده‌گی دانه‌ها به حداقل برسد [۴, ۵].



شکل ۱۲-۷-۲-۸ ابارش مصالح سنگدانه‌ای در فضای روباز و استفاده از تسمه نقاله

هنگامی که بزرگترین اندازه سنگدانه ۳۸ میلیمتر باشد مرز جدایی دو نوع سنگدانه ۱۹ میلیمتر و وقتی که بزرگترین اندازه $50\frac{4}{5}$ یا $64\frac{1}{5}$ میلیمتر باشد مرز جدایی ۲۵ میلیمتر خواهد بود. دیوارهای جداکننده سنگدانه باید به قسمی محکم باشند که هنگام خالی شدن یک قسمت و پر بودن بخش دیگر، رانش سنگدانه‌ها آنها را خراب نکند [۴]. به هنگام بارش و یخنیدن باید روی شن و ماسه را با بربزنت یا ورقه‌های پلاستیکی مناسب پوشانید و در گرمای شدید برای آنها سایبان ایجاد کرد تا زیاده از حد داغ

نشوند. توده‌های شن و ماسه نباید به شکل مخروط‌های بلندی درآیند زیرا این عمل سبب جداشدگی دانه‌های ریز و درشت می‌شود^[۴]. بلکه باید آنها را در لایه‌هایی به ضخامت یکسان انبار بروند و جایه جا کردن آنها را به صورت افقی انجام داد^[۵]. به هنگام وزش باد باید از جدا شدن ذرات ریز در حین تخلیه جلوگیری شود. محل دپو باید چنان آماده گردد که همواره تخلیه یکنواخت آب مازاد امکان‌پذیر باشد. در کارگاه برای دستیابی به رطوبت یکنواخت در سنگدانه باید حداقل این مصالح دوازده ساعت در محل باقی مانده و سپس به مصرف برسند^[۴].

سیلوی ذخیره مواد سنگی در حد امکان باید به شکل مربع یا دایره بوده و شیب قسمت‌های پایین آن کمتر از ۵۰ درجه باشد. ریختن مصالح سنگی به داخل سیلو باید به صورت قائم انجام شود تا از برخورد مواد سنگی با کناره‌های سیلو جلوگیری به عمل آید، زیرا این عمل سبب جداشدگی دانه‌ها می‌شود. پر بودن سیلوی سنگدانه باعث کاهش شکسته شدن مصالح و حفظ دانه بندی سنگدانه خواهد شد. در صورت شکسته شدن مواد سنگی در حین جابه جا کردن باید قبل از ساختن بتن آنها را مجدداً دانه‌بندی کرد^[۴].

۳-۱۲-۲ اصول کلی حمل

به منظور کنترل کیفیت سنگدانه‌ها (و متعاقباً بتن) و کسب خصوصیات فیزیکی مورد نیاز، دستورالعمل‌ها نهایتاً منجر به الزاماتی می‌شوند تا موارد زیر محقق شود:

"تمام سنگدانه‌ها به نوعی حمل و نقل و نگهداری شوند تا جداشدگی دانه‌ها به حداقل برسد، آلدگی مصالح حداقل شود و دانه‌بندی یکنواختی با توجه به حدود دلخواه دانه‌بندی حاصل شود"^[۶].

با به کار بستن دستورالعمل‌هایی که در ذیل آمده است، دستیابی به کیفیت مناسب دانه‌بندی و شاخص تمیزی سنگدانه‌ها میسر خواهد شد. این پیشنهادها مسیری از تولید کننده تا مصرف کننده را در سه حوزه گسترده زیر تبیین می‌نماید:

الف) انتقال به محل دپو

انتقال سنگدانه‌ها از محل تولید معمولاً توسط کامیون و یا راه آهن انجام می‌شود. صرف نظر از روش حمل مورد استفاده، امکان به هم خوردن دانه بندی، جداشدگی و آلدگی دانه‌ها با افزایش تعداد دفعات حمل، افزایش می‌باید. مهمترین عامل در تعیین روش و مسیر حمل مصالح سنگدانه ای جنبه‌ی اقتصادی و هزینه‌ی می‌باشد^[۶]. به منظور جلوگیری از جداشدگی دانه‌ها و در بعضی موارد کاهش کیفیت، رعایت دقیق در تمام مراحل حمل و نقل ضروری است.

جز در مواردی که منابع قرضه نزدیک به محل پروره باشد، هزینه حمل سنگدانه معمولاً از هزینه خود این مصالح بیشتر است. این مورد پارامتری تعیین کننده است. در هنگام طراحی یک طرح اختلاط بتن؛ روش‌های مختلف حمل و نقل منابع از قرضه‌ها و تولید کننده‌های مختلف و محاسبه هزینه هریک، قبل از تعیین طرح نهایی بررسی شود^[۶]. طراحان در هنگام طراحی‌های بتن و آسفالت، باید از تفاوت هزینه

روش‌های مختلف حمل آگاه باشند تا جنبه اقتصادی در پروژه‌ها بخوبی و همه جانبه مد نظر قرار بگیرد.^[۷]

ب) دپو کردن مصالح

روش دپوی مصالح تاثیر مهمی در ایجاد تغییرات در دانه بندی و کاهش کیفیت خصوصیات سنگدانه دارد. مقرن به صرفه‌ترین و مورد قبول‌ترین روش ایجاد دپوهای مصالح از سنگدانه‌های تحویل شده توسط کامیون‌ها، این است که این بار تحویلی به نوعی تخلیه شود تا مصالح به درستی ریخته و سپس مصالح با لودر مسطح شوند^[۶]. در مواردی که مصالح به روشنی غیر از حمل با کامیون انتقال می‌یابند، کم‌هزینه‌ترین روش مورد قبول به این صورت است که از کرین باکت (سطل متصل به جرثقیل) برای تخلیه مصالح به صورت لایه لایه استفاده شود و سپس با لودر مسطح شود.

بتن را با توجه به گستره‌های از دانه‌بندی‌های مختلف سنگدانه می‌توان طراحی نمود. اما تغییرات بیش از حد در دانه‌بندی می‌تواند به طور قابل توجهی مشخصات مخلوط بتن شامل اسلامپ و اثربخشی سیمان را تغییر دهد. انحراف از طراحی، دانه‌بندی، به ویژه در مورد دانه‌های ریزتر مخصوصاً نامطلوب است. سنگدانه‌های با اندازه دانه کوچک، سطح ویژه بیشتری از سنگدانه‌های با قطر بزرگ‌تر دارند. در نتیجه، وقتی ذرات ریزدانه از طریق جداسدگی یا فروساپی تمرکز می‌یابند، نیاز به آب به طور چشمگیری افزایش می‌یابد^[۶].

از این‌باشت مخروطی مصالح تحت هر شرایطی باید اجتناب شود. بسیاری از تولیدکننده‌ها و پیما نکاران به جهت سهولت هنوز تمایل دارند مصالح درشت دانه را به شیوه‌ی مخروطی دپو کنند هرچند که تجربه نشان‌داده است که در این روش دپو، جداسدگی اجتناب‌ناپذیر است.

جداسدگی در حالت دپو کردن مصالح به صورت گستردن در لایه‌های نازک به کمترین حالت می‌رسد. دلیل این موضوع، کاهش جریان یافتن ناشی از جاذبه زمین است.

اگر فضای کافی در اختیار باشد، دپوهای مسطح و دراز مطلوب می‌باشد.

تخلیه مصالح توسط کامیون در یک دپوی محصور شده به طور خاص از جنبه اقتصادی بسیار مطلوب است. متأسفانه، مقداری از این مصالح تحت این عمل خرد می‌شوند حال آنکه مقداری از این مصالح اصطحکاک کافی برای حرکت کامیون روی این مصالح را نخواهند داشت. در مواردی که محوطه دپو یا ابعاد زمین ذخیره مصالح، مانع تعییه + که لازمه موقفيت این روش دپو است، سایر روش‌های دپو کردن باید استفاده شود.

لودرهای مورد استفاده برای دپوی مصالح، باید تا حد امکان دارای لاستیک‌های پهن باشند و همچنین باید از عبور از یک مسیر یکنواخت و تکراری پرهیز کنند^[۴].

جنبه اقتصادی نباید معیار تعیین کننده و نهایی برای ساخت دپوها باشد . از جداسدگی دانه‌ها، فروساپی و آلوگی و حتی با هزینه بیشتر جلوگیری شود. پیمانکاران باید تا حدامکان از فروشنده‌گانی مصالح مورد نیازشان را خریداری کنند که نسبت به دستورالعمل‌های نگهداری و دپوی مصالح تا حد

خوبی واقف باشند. در واقع بعد از تحویل مصالح، برای اندیشیدن تمهیداتی برای جداشده‌گی دانه‌ها و فروسایی خیلی دیر است.

به طور میانگین، ۳ درصد مصالح در دپوهای روی زمین کفسازی نشده، قرار می‌گیرند، هدر می‌رود[۶]. این نشان می‌دهد که کفسازی مناسب از جنبه اقتصادی مطلوب است. برای کفسازی مناسب می‌توان از زیراساس سیمانی و یک لایه نازک بتن مگر استفاده کرد. عمدۀ پیمانکاران، از کفسازی به صورتی که بیان شد استفاده نمی‌کنند اما از یک لایه سنگ ارزان و تمیز موجود در محل به عنوان بستری که در زیر دپو قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند تا آلودگی با خاک گلی را به حداقل برسانند . اثر الزاما آلودگی باید در انتخاب مناطق دپو در نظر گرفته شود.

مصالح سنگی که در جای مناسبی نگهداری نمی‌شوند، ممکن است با خاک و گل آلوده و یا روغنی شوند و تأثیر مشخصی بر مقاومت بتن تهیه شده با آنها بگذارند [۴].

زهکشی آب از دپوهای مصالح که ناشی از بارش باران و یا فعالیتهای پیش خیس کردن است، باید کنترل و اصلاح شود تا الزامات مربوط به آلودگی رعایت شود[۶].

هنگام طراحی مخلوط باید توجه به سمت استفاده از دپو سنگدانه درشت منفرد شود.

یک برنامه نمونه برداری و آزمایش پیوسته باید استفاده شود تا اطمینان از برآورده شدن الزامات دانه‌بندی حاصل شود و روش‌های دپو کردن مورد انتظار را حفظ کنند. نموداری که در آن دامنه‌ها و میانگین مقادیر در آن نشان داده است، ابزار کمکی بصری مناسبی است که به راحتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این روش، امکان هشدار در موقع لازم را فراهم می‌کند به این صورت که مواد دپو شده ممکن است خارج از ویژگی مورد نیاز به عنوان نشانه‌ای برای اقدام لازم، تلقی می‌شود[۶].

پ) برداشت از دپو و تغذیه میکسر

دقت ویژه‌ای باید به تخلیه دپو و اختلاط مصالح روی نوار تغذیه کننده شود تا از یکنواختی و همگنی بتن تولید شده اطمینان حاصل شود. تحقیقات نشان داده است که در صورت عدم اختلاط درست مصالح، ممکن است جداشده‌گی در بتن تازه به وجود آید[۶].

دقت لازم در تخلیه یک دپو به منظور جلوگیری از جداشده‌گی در سنگدانه‌ها باید به عمل آید . یک روش توصیه شده آن است که لودر شیب را قبل از پر کردن bucket مسطح کند.

ترکیب مناسب مصالح به دو روش قابل انجام است؛ تنظیم نرخ خروج مصالح از هر مخزن ذخیره در حالت وجود چندین ابزارک ذخیره (BIN) یا تنظیم نرخ خروج از مخزن‌های جدای یک ابزارک واحد: در حالتی که جریان خروجی مصالح از چندین ابزارک ذخیره روی نقاله اصلی که به مخزن میکسر منتهی می‌شود، مخلوط می‌شوند؛ روش‌ها و تکنیک‌های اختلاط مصالح نسبتاً ساده هستند . در این مورد، سرعت نوار نقاله‌های منفرد که مصالح را از ابزارک‌های مختلف به نوار نقاله اصلی انتقال می‌دهند به نحوی تنظیم می‌شود تا مصالح همزمان و با یک شروع و پایان مشترک زمانی اختلاط یابند .



سیستمی متشكل از نوارهای انتقال با سایز بندی مخ تلف این سیستم انتقال و اختلاط را تکمیل می‌کند.

در حالتی که سنگدانه‌ها از مخزن‌های با دانه‌بندی مختلف از یک انبارک روی نوار نقاله اصلی که در زیر انبارک قرار دارند، به تناسب ریخته می‌شوند، رسیدن به اختلاط مناسب قدری پیچیده تر است . اگر امکان نصب یک سیستم نمونه‌گیری روی نوار نقاله اصلی به نحوی که پایش مستمر دانه بندی سنگدانه‌ها در تمام طول نوار وجود داشته باشد، ارزیابی اطلاعات و اطمینان از صحت اختلاط مناسب امکان پذیر خواهد بود. اما در اکثر موارد، فضای کافی برای نصب چینن سیستمی وجود ندارد و باید از نمونه‌گیری در قسمت‌های مختلف نوار برای حصول از اختلاط مناسب استفاده کرد[۶]. همان طور که واضح است در این روش اختلاط، برای اطمینان از دانه‌بندی مناسب دشواری بیشتر است.

تجزیه سرندي روی پنج نمونه و یا بیشتر در این روش، اطلاعات کافی از این که مصالح به درستی ترکیب شده اند یا تنظیمات مجددی لازم است، فراهم می‌کند. نمونه‌گیری از روی نوار مستلزم متوقف کردن نوار حین گرفتن نمونه می‌باشد که این توقف فشار شدیدی بر سیستم وارد می‌کند.

۴-۱۲-۲ ضوابط حمل و نقل تحویل و نگهداری سنگدانه‌های مصرفی در بتن[۴]

ضوابط بارگیری، حمل و نقل، تخلیه، و انبار کردن سنگدانه‌های مصرفی در بتن به قرار زیر است:

- شرایط باید به گونه‌ای باشد که مواد خارجی و زیان‌آور در سنگدانه‌ها نفوذ نکند.

- شرایط باید به گونه‌ای باشد که دانه‌های ریز و درشت در یک دپو از یکدیگر جدا نشوند.

- شرایط باید به گونه‌ای باشد که سنگدانه‌ها شکسته نشوند.

- محل نگهداری سنگدانه‌ها باید دور از پوشش گیاهی و مواد آلوده کننده باشد[۴].

- شن‌های با حداکثر اندازه بیش از ۳۸ میلیمتر، باید در دو گروه کمتر و بیشتر از ۲۵ میلیمتر نگهداری شوند. شن‌های با حداکثر اندازه ۳۸ میلیمتر یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از ۱۹ میلیمتر نگهداری شوند. این کار امکان جدا شدن دانه‌ها از یکدیگر را کاهش می‌دهد[۴].

- دیوارهای تقسیم دپوی مصالح باید به گونه‌ای مقاوم و پایدار باشد که در صورت خالی بودن یک قسمت و پر بودن قسمت مجاور، دیواره بر اثر رانش سنگدانه‌ها تخریب یا جابه‌جا نشود.

- در هنگام بارش و یخ‌بندان، باید سنگدانه‌های واقع در فضای آزاد با بزرگتنه یا ورقه‌های پلاستیکی پوشانیده شود.

- در هنگام گرمای شدید، باید روی سنگدانه‌های واقع در فضای آزاد، سایبان درست کرد.

- شبیب مخروطهای دپوی شن و ماسه نباید زیاد باشد زیرا شبیب زیاد دپوها موجب جدا شدن دانه ای ریز و درشت از هم می‌شود.

- سنگدانه‌ها تا حد امکان باید به صورت لایه‌هایی با ضخامت یکسان بر روی یکدیگر ریخته شده و انبار شوند. سنگدانه‌ها باید با لودر یا وسایل مناسب دیگر به گونه‌ای برداشته شوند که هربار قسمت هایی از همه لایه‌های افقی برداشته شود[۴].

- در صورت تخلیه سنگدانه‌ها در هنگام باد، باید تدبیری اتخاذ گردد که از جدا شدن ذرات ریز جلوگیری شود. محل دپوی شن و ماسه باید به گونه‌ای باشد که همواره امکان تخلیه آب مازاد وجود داشته باشد[۴].
- سنگدانه‌های انبار شده در دپو باید حداقل ۱۲ ساعت در محل باقی مانده و سپس مصرف شوند. این امر موجب می‌شود که رطوبت سنگدانه‌ها به حد یکنواخت و پایدار برسد.
- سیلوی ذخیره سنگدانه‌ها حتی المقدور باید با مقطع مربع یا دایره و شیب مخروط یا هرم تحتانی آن کمتر از ۵۰ درجه باشد. مصالح سنگی باید به صورت قایم در داخل سیلو ریخته شود تا از برخورد مواد سنگی با کناره‌های سیلو جلوگیری شده و دانه‌ها از هم جدا نشوند.
- در صورتی که سیلوی ذخیره سنگدانه‌ها پر باشد، امکان شکسته شدن سنگدانه‌ها و به هم خوردن دانه‌بندی آن کاهش می‌یابد. برای خالی کردن سنگدانه‌ها به داخل سیلو، باید از نرdban ویژه مصالح سنگی استفاده شود.
- در صورتی که شرایط به گونه‌ای باشد که امکان شکسته شدن سنگدانه‌ها در حین جابه‌جا کردن یا انبار کردن وجود داشته باشد، باید قبل از ساخت بتن با این سنگدانه‌ها، بار دیگر آن ها را دانه بندی کرد.
- ضوابط مربوط به جلوگیری از جدا شدن سنگدانه‌ها باید در مورد سنگدانه‌های گرد گوش، که بیشتر مستعد این امر هستند، جدی تر رعایت شود. در هنگام بارش برف و یخ‌بندان، سنگدانه‌ها باید به گونه‌ای انبار شوند که امکان یخ زدگی و نیز جمع شدن برف و یخ بین دانه‌ها وجود نداشته باشد. هنگام تحويل هر محموله از سنگدانه‌ای وارد به کارگاه، باید مشخصات مذکور در استاد تحويل سنگدانه‌ها با مشخصات سفارش داده شده و نیز سنگدانه‌های وارد مقایسه و انطباق آن کنترل شود . در هنگام تحويل هر محموله از سنگدانه‌های وارد به کارگاه، باید وضعیت ظاهری آن ها از نظر اندازه، شکل دانه‌ها و ناخالصی‌های آن با چشم کنترل شود. بارگیری، حمل و تخلیه سنگدانه‌های بتن آنها باید به نحوی باشد که مواد خارجی و زیان آور در آنها نفوذ نکنند و دانه‌های ریز و درشت از یکدیگر جدا نشوند. سنگدانه باید قبل از مصرف در بتن و ملات، در محل مناسبی انبار شود . سنگدانه نباید برای بتن ریزی در هوای سرد، در معرض یخ‌بندان و رطوبت و در بتن ریزی در هوای گرم، در برابر تابش مستقیم خورشید قرار گیرد[۴].
- انبارداری سنگدانه باید به گونه‌ای باشد که به مواد خارجی و زیان آور آلوده نشود . سنگدانه را باید بر حسب اندازه دانه در محل‌های مختلف انبار کرد. در حمل و نگهداری باید روشی اتخاذ شود که از جداسدگی سنگدانه‌ها جلوگیری شود. هنگام حمل سنگدانه لازم است سنگدانه پوشانده شود یا داخل مخزنی قرار گیرد تا آلودگی کاهش یابد. سطح انبار و تجهیزات حمل باید تمیز باشد . مصالح سنگی درشت و ریز باید به نحوی در کارگاه انبار شود که با یکدیگر مخلوط نشده و کیفیت و مرغوبیت آنها از لحاظ مصرف از بین نروده. برای جدا کردن مصالح می‌توان از تیغه‌های آجری یا هر وسیله قابل قبول



دیگری استفاده نموده مصالح را باید طوری انبار کرد که دانه های آن از یکدیگر جدا نشده و در دانه بندی آنها تغییری حاصل نشود. کاربرد بولوزر برای انبار کردن و جمع کردن مصالح قابل قبول نخواهد بود. اگر ماسه طبیعی به عنوان بخشی از مصالح ریز مصرف می شود باید جداگانه انبار گردد. محل انبار مصالح سنگی باید قدری مرتفع تر و برجسته تر از پیرامون آن باشد تا زهکشی آب در بستر زیرین مصالح سنگی به نحو مطلوبی انجام شده و آبهای سطحی به سرعت از جسم مصالح به خارج هدایت شوند^[۴].

۵-۱۲-۲ نتیجه گیری و جمع بندی

با مرور مطالب بیان شده، موارد ذیل را می توان به عنوان مهمترین نتایج این بخش ذکر نمود:

- ۱- دقیق ترین کنترل توازن سنگدانه، بدون رعایت الزامات جابه جایی، انبارش و بارگذاری، سبب ناکارآمدی مصالح از منظر دانه بندی استاندارد می شود.
- ۲- در ساخت و سازهای دولتی و عمومی، توجه به حوزه های انتقال، انباشت و تخلیه مصالح تضمین کننده حفظ کیفیت اولیه مصالح و انطباق آن با شرایط اولیه طراحی و توازن خواهد بود.
- ۳- به عنوان نکته کلیدی، هزینه به کارگذاری روش های اصولی در انبارداری سنگدانه ها در مقایسه با منافع حاصله، ناجائز خواهد بود.

چک لیست انبارش سنگدانه

ردیف	نام محصول:	نام بازدیدکننده:	تلفن انبار:	نام انبار:
ملاحظات	پرسش	بلی	خیر	
۱	آیا در صورتی که بار تازه به موقع نرسد، سنگدانه کافی در انبار موجود است؟			
۲	آیا برای خالی کردن سنگدانه ها به داخل سیلو، از نرdban ویژه مصالح سنگی استفاده می‌شود؟			
۳	آیا در فواصل زمانی تحویل بار، مقدار مورد نیاز سنگدانه برای دایر نگهداشتمن کارگاه در دسترس است؟			
۴	آیا شرایط انبار بگونه‌ای است که مواد خارجی و زیان آور در سنگدانه ها نفوذ نکنند؟			
۵	آیا محل نگهداری سنگدانه ها بدوز از پوشش گیاهی و مواد آلوده کننده است؟			
۶	آیا پوشش کفی مناسب برای انبار در نظر گرفته شده است؟			
۷	آیا شرایط زهکشی در انبار به نحو مناسب تعییه شده است؟			
۸	آیا سیستم زهکشی کف انبار، توانایی تخلیه آب مازاد مصالح را دارد؟			
۹	آیا امکانات مناسب حفاظتی از قبیل موجود بودن بزرنت یا ورقه های پلاستیکی در هنگام بارش ویخندان، برای پوشانیدن سنگدانه های موجود در فضای باز، در دسترس است؟			
۱۰	آیا سایه بان مناسب برای سنگدانه هایی که در معرض گرمای شدید هستند، موجود است؟			
۱۱	آیا فضای کافی برای ایجاد دپوهای مسطح و دراز در محیط انبار در دسترس است؟			
۱۲	آیا سنگدانه ها تا حد امکان به صورت لایه هایی با ضخامت یکسان بر روی یکدیگر ریخته شده و انبار می‌شوند؟			
۱۳	آیا در هر برداشت از مصالح، بالودر یا وسایل مناسب دیگر به گونه ای برداشت می‌شود که هربار قسمت هایی از همه لایه های افقی برداشته شود؟			
۱۴	آیا شب مناسب دپوها (حداکثر ۱ به ۳) رعایت شده است؟			
۱۵	آیا اولویت ریختن لایه ای مصالح و حتی الامکان اجتناب از دپوی مخروطی مصالح لحاظ شده است؟			
۱۶	آیا تدبیر مناسب برای تخلیه مصالح در صورت وزش باد، در نظر گرفته شده است؟			
۱۷	آیا مصالح به منظور رسیدن به یکنواختی رطوبت، قبل از استفاده به مدت حداقل ۱۲ ساعت در محل انبار باقی می‌مانند؟			
۱۸	آیا امکان پذیرش محموله کامل در یک سیلو وجود دارد؟			



ادامه چک لیست انبارش سنگدانه

ردیف	نام محصول:	نام بازدیدکننده:	تاریخ بازدید:	تلفن انبار:			نام انبار:
				بلی	خیر	ملاحظات	
۱۹	آیا برای جلوگیری از جداسازی، دانه ها در دامنه های اندازه ای مختلف، جدآگانه دپو می شوند؟						
۲۰	آیا دیوارهای تقسیم دپوی مصالح به گونه ای مقاوم و پایدارهستند که در صورت خالی بودن یک قسمت و پر بودن قسمت مجاور، دیواره بر اثر رانش سنگدانه ها تخریب یا جابه جا نشود؟						
۲۱	آیا از یک برنامه نمونه برداری و آزمایش پیوسته برای اطمینان از برآورده شدن الزامات دانه بندی استفاده می شود؟						
۲۲	آیا از یک برنامه نمونه برداری و آزمایش پیوسته برای اطمینان از برآورده شدن الزامات کیفیتی استفاده می شود؟						
۲۳	آیا شیوه مکانیزه مناسبی برای تخلیه مناسب مصالح در نظر گرفته شده است؟						
۲۴	آیا نوار نقاله تخلیه و اختلاط مصالح در بازه های زمانی منظم کنترل و وارسی می شود؟						
۲۵	آیا مخازن ذخیره سازی تا حد امکان پر می شود تا خرد شدن و تغییرات در دانه بندی هنگام تخلیه مواد به حداقل برسد؟						

چک لیست حمل سنگدانه

ردیف	پرسش	شماره بارنامه:			نام محصول:
		نام راننده وسیله نقلیه:	تلفن:	نام بازدید کننده:	
ملاحظات	خیر	بلی			
۱	آیا مشخصات مصالح حین تحویل بار با مشخصات بارنامه ای و سفارش داده شده تطبیق داده می‌شوند؟				
۲	آیا در هنگام تحویل هر محموله از سنگدانه های وارد به کارگاه، وضعیت ظاهری آن‌ها از نظر اندازه، شکل دانه‌ها و ناخالصی‌های آن با چشم کنترل می‌شود؟				
۳	آیا تعداد دفعات بهینه حمل، با توجه به این که افزایش آن موجب جاذبیتی، به هم خوردن دانه بندی اولیه و احیاناً افزایش احتمال آلودگی مصالح می‌شود، در نظر گرفته شده است؟				
۴	آیا فاصله بهینه حمل، با توجه به اینکه افزایش آن موجب جاذبیتی و به هم خوردن دانه بندی اولیه می‌شود، در نظر گرفته شده است؟				
۵	آیا در تعیین روش حمل مصالح سنگدانه ای جنبه‌ی اقتصادی و هزینه در نظر گرفته شده است؟				
۶	آیا در تعیین مسیر حمل مصالح سنگدانه‌ای و انتخاب محل قرضه، جنبه‌ی اقتصادی و هزینه در نظر گرفته شده است؟				
۷	آیا وسیله نقلیه حمل، در حد مناسبی به منظور جلوگیری از آلوده شدن مصالح توسط محموله قبلی، تمیز و پاکیزه است؟				
۸	آیا وسیله نقلیه حمل، عاری از هرگونه سوراخ یا بازشدگی بیش از حد است که امکان ریختن و به هدر رفتن مصالح سنگی حین حمل را ممکن کند؟				
۹	آیا پوشش مناسب به منظور جلوگیری از بارندگی و یا گرمای شدید، بر روی کامیون و یا وسیله نقلیه حمل، در نظر گرفته شده است؟				
۱۰	آیا بارگیری وسیله نقلیه حمل، با توجه به ظرفیت آن انجام می‌گیرد؟				
۱۱	آیا به منظور حفظ تعادل وسیله نقلیه حمل، مصالح به صورت مناسب و یکسان در آن بارگیری (ریخته) می‌شوند؟				
۱۲	با در نظر گرفتن وزن و اندازه کامیون، آیا راه قابل دسترسی به کارگاه برای حمل و تحویل مصالح مناسب می‌باشد؟				
۱۳	آیا فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه بار وجود دارد؟				
۱۴	آیا محل مانور کامیون از استحکام کافی برخوردار است؟				
۱۵	آیا در حالتی که بار به روشنی به غیر از حمل با کامیون تحویل کارگاه یا انبار می‌شود(برای مثال حمل با قطار) کرین باکت به منظور تخلیه مناسب در محل وجود دارد؟				
۱۶	آیا راننده مجبوب به منظور کنترل وسیله نقلیه با سرعت مجاز و با توجه به وزن زیاد بار، برای کامیون حمل در نظر گرفته شده است؟				



منابع

- ۱- مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ایران، مصالح و فراورده‌های ساختمانی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸
- ۲- ACI 221R-96 (Reapproved 2001), "Guide for Use of Normal Weight and Heavyweight Aggregates in Concrete", Reported by ACI Committee 221
- ۳- آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهمن ۱۳۹۰
- ۴- مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران، طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸
- ۵- نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)، ۱۳۸۸
- 6- "Guidelines on Aggregate Handling", <http://www.aspasa.co.za>
- 7- Group Author, Aggregate operators' Best management practices Handbook, Ministry of Energy & Mines, Vol. I, Chapter 5, British Columbia, Canada, 2002
- ۸- مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی (جی ای جانستون) مترجم: سام فروتنی، ۱۳۸۸

۱۳-۲ سنگ ساختمانی

۱۳-۲ تعریف

سنگ جسمی است طبیعی که از مجموعه یک یا چند کانی تشکیل شده است. سنگ دارای کاربردهای زیادی در ساخت و ساز می‌باشد که از جمله می‌توان از موارد زیر نام برد:

- الف) استفاده به شکل بلوک در ساختمان‌سازی، سدسازی، باراندازها، دیوارهای جازینه و از این قبیل
- ب) استفاده به شکل بریده برای مصارف تزئینی، نما و کف ساختمان،
- پ) استفاده به عنوان سنگفرش.

از نظر کاربردی و بر اساس استانداردهای معتبر، مهم‌ترین دسته‌های سنگ‌های طبیعی بریده شده که به مصرف نما و پوشش کف می‌رسد، به شرح زیر است:

۱- سنگ آهک ساختمانی

۲- گرانیت

۳- سنگ کوارتز ساختمانی

۴- مرمر و تراورتن

۶- سنگ لوح

۱۳-۲ نشانه‌گذاری

نشانه‌گذاری پلاک به صورت پلاک‌های چسبی بر روی یک پلاک از هر ۱۰۰ متر مربع پلاک، بر روی آن الصاق می‌گردد. نشانه‌گذاری باید شامل اطلاعات زیر باشد:

نام تولیدکننده یا نشان تجاری آن

علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز

نام و مشخصات خریدار

تعداد پلاک‌ها

مشخصات فنی پلاک شامل:

ابعاد پلاک

جنس پلاک

متراژ

درجه

محل مصرف مصرفی

نام کارخانه سنگبری و آدرس.



۱۳-۲-۳ انبارش سنگ نما

انواع گوناگون سنگ‌ها باید جداگانه دسته‌بندی و انبار شوند. مصالح سنگی باید در مکان‌های تمیز و تا حد امکان سرپوشیده نگه‌داری شده و از آلودگی آنها با خاک، مواد مضر و یخ و برف جلوگیری شود [۱]. در تمام مراحل کار لازم است تا سنگ‌ها به طور صحیح محافظت شوند. به سطوح خارجی به ویژه در قسمت‌های گوشه یا قسمت‌های برجسته ترئینی توجه ویژه شود. برای این کار می‌توان از قطعات باریک چوب، پارچه کنفی یا روکش پلی‌اتیلن استفاده کرد. همچنین از روکش‌های پلی‌اتیلن می‌توان برای محافظت سنگ در برابر باران و برف استفاده کرد. برای انبار کردن سنگ باید از قفسه استفاده کرد. این قفسه‌ها ممکن است از چوب یا فلز ساخته شوند. نوعی از قفسه‌ها به قاب A یا A-فریم مشهور اند چون شبیه به حرف لاتین A است. پلاک در برابر یا پشت قاب A ویا بر روی دال دیگر قرار گرفته روی قاب، قرار داده می‌شود. (شکل ۱۳-۲-۱) [۱].



شکل ۱۳-۲-۱- قاب A

در بعضی از موارد قاب A از مقاومت کافی برخوردار نبوده و تکان‌های حاصل از حمل سنگ موجب شکستن یا ترک خوردن آنها می‌شود که برای این کار از تسممه متحرک جهت نگه داشتن سنگ استفاده می‌شود. این تسممه‌ها سنگ‌ها را از لغزش روی قاب حفظ می‌کند (شکل ۱۳-۲-۲) [۱].



شکل ۱۳-۲-۲- نگاه داشتن سنگ نما بر روی قاب A با تسممه

قاب A ترجیحاً دارای زاویه ۳۰ درجه است و دارای تکیه گاهی در پائین و پشت قاب می‌باشد. قاب-A باید از فولاد محکم و ضد زنگ ساخته شود و اصول ساخت کاملاً رعایت گردد تا از شکستگی آن جلوگیری شود [۶].

در صورت عدم دسترسی به قاب A هنگام انبار کردن و حمل سنگ‌ها می‌توان از گیره‌ها و پایه‌های پلاستیکی جهت ایجاد فاصله بین زمین و سنگ‌های مجاور استفاده کرد (شکل ۲-۱۳-۲) [۵].



شکل ۲-۱۳-۳- گیره‌ها و پایه‌های پلاستیکی جهت ایجاد فاصله بین زمین و سنگ‌های مجاور استفاده از قطعات پلاستیکی از شکستگی، لغزش و برخورد ضربه به بدنه سنگ نما جلوگیری می‌کند [۵].

قفسه دندانه‌ای سیستم انبارش دیگری است که اکثرًا در حمل نیز از این روش استفاده می‌شود. در این روش سنگ را با اندازه‌های مختلف می‌توان در بین ردیفها جای‌گذاری کرد (شکل ۲-۱۳-۴) [۱].



شکل ۲-۱۳-۴- قفسه دندانه‌ای

از معایب این آنها است که در بارهای زیاد شکسته می‌شوند. شکستگی قفسه در مقابل بار زیاد، موجب ایجاد ترک و شکاف در سنگ نما می‌شود که تمرکز تنش در آن محل‌ها سنگ را می‌شکند (شکل ۲-۱۳-۵) [۱].



شکل ۱۳-۲-۵- شکستگی قفسه‌ها به دلیل ضعیف بودن دندانه‌ها

در صورت امکان در انبار کردن سنگ‌های نما از قفسه‌های چرخدار با چرخ متحرک استفاده می‌شود (شکل ۱۳-۲-۶). [۲]



شکل ۱۳-۲-۶- قفسه‌های متحرک و چرخدار برای انبار کردن سنگ‌های نما

هنگام حمل سنگ نما قاب‌های دندانه دار و قاب A و سایر قفسه‌های مورد استفاده باید در جای خود محکم به حمل کننده (معمولًا قسمت بار کامیون) بسته شوند تا از حرکت آن جلوگیری شود [۴]. قفسه‌ها باید دارای حداقل یک لایه محافظت بین قفسه و سنگ نما باشند. این امر از ایجاد خراش یا آسیب رسیدن به سطوح نمای سنگ در طول مدت انبارداری و حمل جلوگیری می‌کند. برای این کار می‌توان از موکت یا مواد پلیمری استفاده کرد [۶].

اسلوب‌ها باید نما به نما یا پشت به پشت انجار شوند. نمای سنگ باید دارای یک رویه محافظت باشد و از تماس فلز با نمای سنگ باید جلوگیری شود. به این خاطر از فرش، موکت و یا هر نوع محافظت دیگری استفاده می‌شود. علاوه بر این برای ایجاد فاصله بین اسلوب‌ها از جدا کننده استفاده می‌شود [۶]. دمای انبارش سنگ بهتر است از ۵۰ درجه سلسیوس تجاوز نکند. اسلوب‌ها در صورت انبارش در فضای باز باید دارای پوشش برزنتی و یا پلاستیکی باشند و از قرارگیری مستقیم در معرض نور خورشید پرهیز شود [۶].

بسته‌بندی سنگ‌های ساختماری باید مناسب و با دوام باشد تا سنگ در حمل و نقل و انبار کردن آسیب نبیند. بسته‌بندی باید چنان باشد که مانع از تکان خوردن و حرکت کردن سنگ ها در داخل

بسته شود، در غیر این صورت حرکت‌های اضافی در داخل بسته موجب سایش و ایجاد ترک خواهد شد. بسته‌بندی باید دارای وزن و ابعاد مناسب برای حمل و نقل باشد . پلاک‌ها باید بر روی پالت جایگذاری و به وسیله تسممه پلاستیک یا بند بسته شوند. جابجایی پالت‌های سنگ نما باید به وسیله لیفتراک و بالابرها و دیگر وسایل رایج به نحو مناسب (با رعایت اصول ایمنی) انجام گیرد [۷]. در تمام مراحل کار باید سنگ‌ها درست محافظت شوند. همچنین باید به سطوح خارجی در گوشه‌ها یا بخش‌های برجسته تزئینی توجه ویژه شود. برای این کار می‌توان از قطعات باریک چوب، پارچه کنفی یا روکش پلی‌اتیلن استفاده کرد (شکل ۷-۱۳-۲) [۷].



(شکل ۷-۱۳-۲)

در انبار برای حمل و نقل باید از جرثقیل سقفی استفاده کرد . از حمل دستی که احتمال خطر و شکست سنگ را در بر خواهد داشت، پرهیز شود [۱].

۷-۱۳-۴ حمل و نقل

بارگیری، حمل و باراندازی سنگ‌های ساختمانی باید با دقت صورت گیرد. بسته‌بندی سنگ نما باید با دوام و مناسب باشد، به گونه‌ای که سنگ در حین حمل و نقل و انبار کردن آسیب نبیند . بسته بندی باید به شکلی باشد که از تکان خوردن و حرکت کردن سنگ در داخل بسته‌ها جلوگیری شود. بسته‌ها باید از وزن و ابعاد مناسب برای حمل و نقل برخورد ار باشند. همچنین امکان جابجایی آنها به وسیله لیفتراک، بالابر و سایر وسایل رایج به نحو مناسب وجود داشته باشد.

برای کنترل و نگهداری پلاک‌ها در پشت کامیون می‌توان از چوب برش خورده (چارتراش) استفاده کرد. بدون کمک گرفتن از چوب، سنگ تغییر مکان داده یا سقوط می‌کند که این امر باعث شکستن یا ترک پلاک‌ها می‌شود که خود خطرآفرین است (شکل ۸-۱۳-۲) [۱].




شکل ۲-۱۳-۲- کترل و نگهداری پلاک‌ها در پشت کامیون با چوب چارتراش

با توجه به قرارگیری پلاک سنگ که قائم است (جهت حمل آسان) گاهی کارکنان با بی توجهی و سهل انگاری نسبت به روحه چیدمان در اطراف و پشت پلاک‌ها که به سایه سقوط مشهور است، قرار می‌گیرند که این کار موجب آسیب دیدن و حتی در مواردی منجر به مرگ می‌شود (شکل ۹-۱۳-۲) [۱].



شکل ۲-۱۳-۹- سقوط سنگ و خطر مرگ برای انسان

امروزه اغلب برای حمل و نقل پلاک سنگ در یک کارگاه از تجهیزات مکانیکی از قبیل جرثقیل و کامیون استفاده می‌شود. ادواتی همچون قلاب و زنجیر، تسممهای نخی، بست زنجیری و قلاب جرثقیل در اندازه‌های متفاوت به همراه یک نفر (نیروی کار) به عنوان کمکی نیاز می‌باشد. باید توجه خاصی به این مطلب داشت که نیروی کارگاهی حتماً آموزش دیده باشد و از قرار گرفتن در سایه سقوط در طول حمل و نقل دوری گزینند (شکل ۱۰-۱۳-۲) [۱].



شکل ۲-۱۰-۱۳-۲- جابجایی پلاک سنگ با استفاده از تجهیزات مکانیکی مانند جرثقیل

توجه داشته باشید قبل از بستن گیره و حرکت دادن پلاک، کارکنان باید از قفل و بست آن اطمینان حاصل کنند و از قرار گرفتن در سایه سقوط در امان باشند (شکل ۲-۱۳-۲) [۱].



شکل ۲-۱۱-۱۳-۲- قفل و بست و گیره برای محکم نگاه داشتن پلاک سنگ

سنگ‌ها را باید بر روی یک کامیون مسطح با تجهیزات مکانیکی مانند جرثقیل حمل کرد. کف قسمت بار کامیون به قاب A و یا قفسه‌بندی اسلب برای جایگیری پلاک نیاز دارد (شکل ۲-۱۳-۲) [۱].



شکل ۲-۱۲-۱۳-۲- کامیون مجهز به قاب A و جابجایی سنگ با جرثقیل

حداقل شرایط کامیون دارا بودن سطح مسطح و وجود جرثقیل است. هنگام بارگیری و تخلیه بار باید از یک برنامه و هماهنگی قبلی استفاده شود. این برنامه‌ریزی موجب شناسایی خطرات و یافتن شیوه کار



ایمن و تجهیزات ایمنی خواهد شد. کامیون حمل کننده سنگ باید حتماً دارای بست برای محکم کردن قاب A و یا قاب دندانه دار باشد [۱].
جهت حمل سنگ‌ها می‌توان از قفسه‌های چرخ دار و فرقون سنگ به عنوان حمل کننده در فواصل کوتاه استفاده کرد (شکل ۲-۱۳-۲) [۲].



شکل ۲-۱۳-۲- انواع قفسه‌های چرخ دار و فرقون سنگ به عنوان حمل کننده در فواصل کوتاه

۱۳-۲-۵ ایمنی حمل

از قرار گرفتن در ساعت سقوط سنگ در هر شرایط باید پرهیز شود. بعد از بارگیری پلاک‌ها در پشت کامیون و حرکت آن به سوی کارگاه حتماً بر طریقه چیدمان پلاک‌ها توسط افراد ماهر نظارت صورت پذیرد [۴].

چیدمان بر روی چرخ دستی به صورت افقی بوده و استفاده از مهار ثابت و متحرک الزامی می‌باشد. این روش به جهت راحتی و تسلط بیشتر حمل کننده اصولی ترین روش است. در هنگام انتقال سنگ از محل تولید به محل فروش یا کارگاه ساختمانی باید اصول ایمنی کاملاً رعایت شود تا پلاک سنگ و کارگران و دیگر افراد آسیب نبینند [۷].

استفاده از وسایل ایمنی الزامی است و استفاده از وسایل معیوب موجب وارد آمدن خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در کارگاه و محل کار خواهد بود. در حمل و نقل و بلند کردن دستی سنگ می‌توان از وسایل مکانیکی مانند آسانسور، بست قیچی و وکیوم ها استفاده کرد. استفاده از این وسایل مخصوصاً برای حمل و نقل در کارگاه الزامی است. محل بست گیره روی سنگ باید محلی باشد که روی رگه سنگ و قسمت‌های ضعیف آن قرار نگیرد تا از شکستن آن جلوگیری شود. بست باید در سنگ‌های درجه (یک) استفاده شود. برای سنگ‌های متخلخل از بست قیچی استفاده می‌شود [۱].

در هنگام جابجایی از قرار گرفتن در سایه سقوط خودداری شود [۱]. جهت حمل سنگ ها از انواع متفاوت بست سنگ و گیره خلا که نقش بسزایی در ایمنی کار را دارند، استفاده می‌شود. جهت بلند کردن و حمل سنگ‌ها از قبیل گرانیت، سنگ مرمر و یا انواع دیگر سنگ نما، جرثقیل های مکانیکی، هیدرولیکی و یا گیره‌های خلا استفاده می‌شود [۲].

کم هزینه‌ترین و ایمن‌ترین راه برای حمل سنگ استفاده از دستگیره و بست های خلا می باشد [۳]. جهت حمل صفحه سنگ از فنجان‌های خلا استفاده شود و هر چقدر تعداد بادکش‌های این دستگیره زیادتر باشد از مقاومت بهتری برخوردار خواهد شد و ایمنی کار بالا می‌رود (شکل ۱۵-۲-۱۳). [۳]



شکل ۱۵-۲-۱۳- بست خلا

توجه شود در استفاده از بست خلا سنگ خشک، تمیز و فاقد هرگونه زائد و برجستگی و فرورفتگی باشد. از فنجان خلا می‌توان برای حمل سنگ‌های غیرمتخلخل، کاشی و محصولات سنگ مرمر با قطر ۸۳ تا ۲۵۰ میلی‌متر، استفاده کرد. از مزایای خلا کننده فنجانی راحتی کار با آن، حمل و نقل آسان، جلوگیری از آسیب دیدن کارگر و افزایش بهره‌وری و سرعت کار است. خلا‌گیرها باید دارای کیفیت مناسب و مقاومت کافی در برابر زنگ زدگی و رطوبت باشند [۳].



در بارگیری و تخلیه تا حد امکان از افراد با صلاحیت و ماهر استفاده شود [۴]. تخلیه و بارگیری به وسیله جرثقیل انجام گیرد و تا حد امکان از نیروی انسانی به صورت مستقیم پرهیز شود . استفاده از دستکش، لباس کار مناسب و کفش ایمنی مناسب در حمل و نقل از الزامات کار است [۶]. باید مراحل انتقال سنگ و نصب آن در ارتفاع بالا با دقت و رعایت اصول ایمنی صورت گیرد تا از سقوط سنگ و ایجاد خطر جلوگیری شود. رعایت قوانین ایمنی مطابق با مقررات کار الزامی است.

۱۳-۲ بهداشت

استفاده از سنگ در ساختمان باید به گونه‌ای باشد که نوع مصالح یا روش اجرا، تهدیدی برای بهداشت و سلامتی افراد و محیط زیست نباشد. در صورت تردید در وجود هرگونه تابش مضر توسط سنگ، این موضوع مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.

چک لیست حمل و نقل سنگ نما

مشخصات محصول:	نام مسئول کنترل:			
مشخصات فرستنده:	مشخصات گیرنده:			
تاریخ ارسال:	شماره بارنامه:			
مشخصات وسیله نقلیه:				
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا در بسته‌بندی سنگ‌ها از پایه‌ها و گیره‌های مناسب در گوشه قطعات سنگ استفاده شده است؟			
۲	آیا برچسب یا پلاک مشخصات بر روی اسلب‌ها وجود دارد؟			
۳	آیا در بسته‌بندی سنگ‌ها از قطعات باریک چوب، پارچه کنفی یا روکش پلی‌اتیلن جهت عدم آسیب دیدگی استفاده شده است؟			
۴	آیا اسلب‌ها به صورت رو به رو یا پشت به پشت در روی قفسه و یا قاب A قرار دارند؟			
۵	آیا از تسمه برای نگهداری اسلب‌ها، استفاده شده است؟			
۶	آیا ساییدگی و پارگی، ظاهر کرکی، خراشیدگی، فرسودگی، گره خوردگی، خم شدگی، شکستگی، خوردگی، پیچیدگی و کشیدگی در وسایل مهار بار مشاهده می‌شود؟			
۷	آیا کشش کافی در تسممهای وجود دارد؟			
۸	آیا وسایل مهار و اتصالات بارگیر بدون نقص است؟			
۹	آیا برای جابجایی اسلب‌ها از جرثقیل استفاده می‌شود؟			
۱۰	آیا وزن و ارتفاع محموله با توجه به ظرفیت وسیله نقلیه مناسب است؟			
۱۱	آیا گیره‌های دستگاه بالابر بدون نقص و مناسب با وزن اسلب می‌باشد؟			
۱۲	آیا کف بارگیر به قفسه مخصوص حمل اسلب مجهز است؟			
۱۳	آیا برای جابجایی اسلب‌ها از دستگیرهای مربوط استفاده می‌شود؟			
۱۷	آیا چیدمان محموله‌ها بر اساس تحويل به مقصد اول و دوم و ... می‌باشد؟			
۱۸	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله‌ها و آدرس‌ها مطابقت دارد؟			
۱۹	آیا در هنگام بارگیری مسائل اینمنی توسط کارکنان رعایت می‌شود؟			
۲۰	آیا کلیه ریل‌ها و قفل‌های وسیله نقلیه سالم هستند؟			
۲۱	آیا نقص در چفت‌ها، قفل‌ها و لولاهای مشاهده می‌شود؟			



چک لیست انبارداری سنگ نما

نام مسئول کنترل :				تاریخ بازدید
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا چیدمان اسلب‌ها بر حسب کدگذاری است؟			
۲	آیا چیدمان سنگ اسلب بر حسب میزان کاربرد انجام شده است؟			
۳	در صورت استفاده از قفسه A شکل آیا قفسه محکم و مناسب است؟			
۴	در صورت عدم ثبات قفسه آیا از تسمه استفاده شده است؟			
۵	آیا تسمه نگهداری سنگ‌ها سالم و بدون نقص است؟			
۶	آیا اطلاعات و آمار اسلب‌ها در انبار به روز می‌باشد؟			
۷	در صورت استفاده از قفسه دندانه‌دار آیا وزن سنگ متناسب با قفسه است؟			
۸	آیا موقعیت انبارش اسلب‌ها بر روی نقشه جانمایی انبار مشخص شده است؟			
۹	آیا ظرفیت انبار با میزان کارتون‌ها و یا پالت‌های موجود مطابقت دارد؟			
۱۰	آیا برای انتقال اسلب‌ها از انبار به کارگاه وسیله مناسب فراهم است؟			
۱۱	آیا در هنگام انتقال اسلب‌ها مسائل ایمنی رعایت می‌شود؟			

منابع

۱. مبانی سنگ آزمایشگاه اینمنی، موسسه سنگ مرمر امریکا
 2. Edwin G.Foulke, jr / Assistant secretary/occupational safety and Health Administration
 3. u.s.Departement of labor Washington D.C
 4. NW.20.2010
 5. WWW.OSHA.GOV
 6. WWW.Diamond tool stor.com /stor/index
 7. www.power grip.com/cgi –bin / power grob
 8. www.hes.gov.uk/sufetybulletins/stoneslabs.htm
 9. 23febr2010
 10. WWW.STONEMACHINERY UK.CO.UK
 11. STONE HANDELING P:4
 12. www.fasastone.com, Stone and handeling fasatone slabs
 13. WWW.KETABESTANDARD.COM
 14. http://sepahansang.com
۱۵. مبحث ۵ مقررات ملی / بسته بتدى، حمل و نقل / وزارت راه و شهر سازی



۱۴-۲ تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهنه موازی و بال باریک شیبدار

۱-۱۴-۲ تعریف

تیرآهن های گرم نوردیده اعم از بال نیم پهنه موازی و بال باریک شیبدار در ساخت اسکلت های فولادی ساختمنهای کاربرد دارد. در این دستورالعمل به این اقلام پرداخته می شود اما می توان این موارد را برای تیر آهن های دیگر مانند بال پهنه نیز بکار برد. تیرآهن های مورد بحث دارای ارتفاع ۸۰ میلی متر هستند.

با توجه به نوع مصرف این نیمه لازم است از جوشیدیری خوبی برخوردار باشند و شکلیدیری آنها باید بخوبی تأمین گردد هر گونه عملیات که در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه و انتبار کردن و یا در حین برش و ساخت قطع که منجر به کاهش ویژگی جوشیدیری و شکلیدیری شود باید خودداری شود ضربات شدید بویژه وقتی دمای تیر آهن کمتر از ۵- درجه سانتیگراد باشد می تواند به فولاد لطمہ بزند . گرم کردن های بیش از ۶۵ درجه سانتی گراد نیز می تواند ایجاد آسیب نماید.

زنگزدگی تیرآهنها هنوز نامطلوب است محیط گرم و مرتبط بویژه اگر حاوی یون کلرید باشد شرایط را برای زنگزدگی شدید آمده می کند زنگزدگی زیاد علاوه بر تضعیف مقطع هقانند تأثیر نامطلوب بر جوش باقی گذارد و عملاً ایجاد پوشش مناسب بر روی تیر آهن برای آونیگی با مشکل روبرو خواهد شد

۲-۱۴-۲ بسته بندی

کلیه تیرآهن ها ترجیحاً به طول ۱۲ متر با طول های مساوی ساخته و به کمک تسممه ها یا مفتول های ضخیم بسته بندی می شود. از بسته بندی و تحويل تیرآهن های دارای پوسته شدگی، تاخوردگی، حفره و دارای عیوب هندسی مانند انحناء یا گونیا نبودن بال ها و غیره بیش از حد مجاز باید خودداری نمود و در صورتی که قابل اصلاح باشد آن را طبق اصول صحیح اصلاح نمود [۱-۲].

اطلاعات زیر باید بر روی هر شاخه به نحو مناسبی حک شود:

نام تولید کننده

نوع جنس، نوع تیرآهن و شماره آن

علامت استاندارد ایران (در صورت تولید در ایران طبق استاندارد ملی)

همچنان اطلاعات زیر بر روی حداقل دو پلاک فلزی یا پلاستیکی بصورت واضح و آشکار باید حک یا نوشته شود به نحوی که به سادگی پاک نشود و از بین نزود. این پلاک ها باید بر روی تسمه یا مفتول بسته متصل شود.

نام تولید کننده

نوع جنس، نوع تیرآهن و شماره آن

شماره بسته

شماره ذوب (بهر)

وزن بسته بر حسب کیلوگرم

علامت استاندارد ایران (در صورت تولید در ایران طبق استاندارد ملی)

۱۴-۳ نشانه‌گذاری

نشانه‌گذاری شاخه: روی هر یک از شاخه‌های تیرآهن باستی نشانه‌های زیر بطور مشخص حک شود

نام یا نشانی تجاری تولید کننده

نوع فولاد

شماره شناسایی

علامت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه شامل مقررات استاندارد باشد [۱].

نشانه‌گذاری بسته: بسته‌های شاخه باستی دارای حداقل دو پلاک فلزی باشند که نشانه‌های زیر بطور

مشخص روی آن حک یا نوشته شود:

شماره بسته

نشانه شناسایی

وزن بسته بر حسب کیلوگرم

شماره شناسایی

نشانه تأییدیه کنترل کیفی

نام یا نشانه تجاری تولید کننده

علامت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه شامل مقررات استاندارد باشد [۱].

اطلاعات بارنامه و گواهی نامه فنی پیوست

بارنامه حمل تیرآهن‌ها شامل موارد زیر است و مشخصات فنی دقیق تر باید در گواهی نامه پیوست

بارنامه تحويل خریدار گردد.

نام تولید کننده و مبدأ حمل

نوع محصول، نوع تیرآهن و شماره آن

وزن محموله

نام خریدار و مقصد حمل

در پیوست بارنامه (گواهی نامه فنی) مشخصات دقیق زیر باید قید گردد:

نوع محصول، نوع تیرآهن و شماره آن

شماره ذوب (بهر)

شماره بسته‌ها و تعداد بسته و وزن آنها

تاریخ ساخت (تولید)

تاریخ آزمایش

تاریخ و شماره گواهی نامه



درصد عناصر موجود در هر ذوب (بهر) کربن معادل خواص و مشخصات مکانیکی معمولاً شامل تنش تسلیم، تنش گسیختگی، کرنش گسیختگی ذکر عبارت "خنک کاری و برگشت تحت کنترل" در صورت انجام این عملیات رنگ انتخابی بکار رفته در دو انتهای میلگرد



شکل ۱۴-۱- نمونه ای از بندیل های تیرآهن دارای پلاک های الصافی

۱۴-۲ شرایط نگهداری بسته ها (بندیل) و مشخصات انبار

بسته های تیرآهن تا زمان حمل ترجیحاً باید در انبار مسقف تهويه دار و کفسازی شده نگهداری شود . در صورتیکه امکان انبار کردن در انبار مسقف وجود ندارد نباید تیرآهن ها مستقیماً روی زمین قرار گیرد. فاصله تیرآهن ها باید از زمین حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد. برای تأمین این خواسته می توان از خرک فولادی یا چارتراش یا چوب گرد به قطر یا ارتفاع حداقل ۱۵ سانتی متر استفاده نمود. فاصله این قطعات با یکدیگر باید به نحوی تنظیم شود که از ایجاد خیز بیش از حد مجاز جلوگیری گردد و ضمناً حداقل فاصله تیرآهن ها از زمین تأمین شود. از ورود سیالاب به محوطه انبار باید جلوگیری گردد. در مواردی که بارندگی های مکرر وجود دارد و مدت انبار کردن زیاد است باید سطح بسته ها را با برزن特 یا پوشش مناسب دیگر پوشانید. اگر قرار باشد پوشش موجود پس از هر بارندگی به مدت طولانی باقی بماند لازم است از پوشش های قابل تنفس مانند برزن特 استفاده گردد.

بسته هایا شاخه های تیرآهن را نباید از ارتفاع زیاد رها کرد و باید آن را به آرامی در محل استقرار خود قرار داد. بویژه اگر دمای میلگردها از ۵- درجه سانتی گراد کمتر شود.

تفکیک بسته ها بر حسب نوع یا شماره تیرآهن توصیه می شود.



شکل ۲-۱۴-۲- نمونه‌ای از انبار غیرمسقف

۱۴-۵- بارگیری، بار اندازی و شرایط حمل و نقل و وسایل حمل

باندل‌های تیرآهن باید توسط کامیون‌های کفی حمل شوند و بارگیری و باراندازی باندل‌ها با وسایل مناسب مانند جرثقیل و به کمک قلاب‌های جدا کننده^۱ و ورق‌های رابط بلند کننده^۲ انجام شود و نباید بر روی وسیله حمل سقوط کند. وسایل حمل باید توانایی حمل بسته‌های تیرآهن را داشته باشد و با این‌منی بتواند آنها را حمل کند. بیرون زدگی تیرآهن از وسیله حمل می‌تواند مخاطراتی را در پی داشته باشد. همچنین به ویژه در تیرآهن‌هایی با شماره‌های کم ممکن است باعث تغییر شکل شدید و آسیب گردد




شکل ۲-۱۴-۳- نمونه‌ای از وسایل حمل و نقل آهن الات

-
- 1- Splitter bar
 - 2- Fish-plate



شرایط بار اندازی نیز مشابه بارگیری است. تیرآهن‌ها نباید از ارتفاع سقوط نماید و باید به آرامی آن را در محل مناسب قرار داد. در صورتیکه امکان استفاده از وسایل مناسب وجود ندارد می‌توان آن را ز روی الوار شبیدار به پایین هل داد. به هر حال در طول این عملیات نباید پلاک‌های الصاقی به بسته آسیبی برسد. تفکیک در انبار کردن تیرآهن‌های مختلف و شماره‌های گوناگون توصیه می‌شود. همچنین بهتر است محصولات کارخانجات مختلف جداگانه انبار شود [۴-۳].



شکل ۱۴-۲-۴- نمونه ای از وسایل مناسب برای بارگیری و باراندازی تیرآهن

۱۴-۶ شرایط انبار و نگهداری

شرایط انبار و نگهداری محصول مشابه مرحله تولید است. در مدت انبار کردن باید در حفظ پلاک های الصاقی به بسته‌ها کوشش به عمل آید تا بتوان محصول را با توجه به بیگه اطلاعات گواهی نامه فنی شناسایی نمود.

اطلاعات همراه با برگ فروش

همراه با برگ فروش لازم است رونوشت (تصویر) برگه‌های اطلاعات گواهی نامه فنی محصول به خریدار تسلیم گردد. در این مرحله خریدار می‌تواند درخواست آزمایش محموله را بنماید تا در صورت عدم تطابق با استاندار آن را حمل ننماید و یا خریداری نکند.

شرایط پذیرش محصول

خریدار در صورت تمایل می‌تواند طبق استانداردهای موجود اقدام به نمونه برداری و آزمایش (توسط مراجع ذیصلاح) نماید و در صورت عدم انطباق با مشخصات استاندارد محموله را مرجع نماید. شرایط



ظاهری و هندسی و وزن تیرآهن‌ها باید طبق استاندارد ۱۷۹۱ یا ۳۲۷۷ (بر حسب نوع آن) باشد.

شرايط تخلیه بار، انبار و نگهداری

این شرایط مانند مرحله تولید و توزیع است. توصیه می‌شود در صورتی که محموله‌ها توسط خریدار کنترل نشده و هم‌چنین توسط مراجع نظارتی تأیید نگشته است، محموله برای آزمایش و نمونه‌برداری در محل جداگانه‌ای تخلیه و انبار شود تا با سایر محموله‌های تأیید شده متمایز باشد و شناسایی آن مشکل نگردد. این بخش از انبار بعنوان انبار قرنطینه خواهد بود و پس از تأیید کیفیت آن می‌توان محموله را به محل انبار اصلی منتقل کرد. به حال در تمام مراحل حفظ پلاک‌های الصاقی تا مصرف تیرآهن‌ها ضروری است.

شرايط مصرف

در صورت زنگزدگی تیرآهن‌ها و لزوم زنگزدایی، لازم است ابعاد هندسی در حد رواداری مجاز استاندارد باشد از مصرف تیرآهن‌های آسیب دیده باید خودداری نمود و در صورت ضرورت باید اصلاح لازم صورت گیرد از وارد آوردن ضربه بویژه در هوای سرد برای اصلاح انحنا یا کعبی باید خودداری نموده‌است صورتی که کجی‌ها و انحرافها بیش از حد مندرج در مشخصات فنی پروژه باشد امکان اصلاح وجود نخواهد داشت. صافکاری در درجه حرارت کمتر از ۶۵ درجه سانتیگراد می‌تواند انجام شود به هر حال رنگ فولاد در محل حرارتدهی باید آبی شود

چک لیست حمل و نقل تیرآهن گرم نوردیده

مشخصات محصول:	مشخصات فرستنده:	تاریخ ارسال:
ردیف	پرسش	مشخصات وسیله نقلیه:
۱	آیا وسایل حمل کننده برای حمل تیرآهن، دارای کف تخت و تجهیزات لازم به منظور پیشگیری از خمیدگی (خرک، چهارتراش...) هستند؟	نام مسئول کنترل:
۲	آیا از سقوط تیرآهن توسط جرقیل بر روی وسیله حمل کننده به ویژه در دمای زیر ۵ درجه جلوگیری شده است؟	مشخصات گیرنده:
۳	آیا در زمان بارندگی تیرآهن‌ها در وسیله حمل کننده توسط بزرنت پوشش داده شده‌اند؟	شماره بارنامه:
۴	آیا بیرون زدگی شاخه‌های تیرآهن از وسیله حمل کننده کنترل شده است؟	
۵	آیا در هنگام بارگیری و یاراندازی در حفظ پلاک‌های الصاقی بر روی بندیل - های تیرآهن کوشش می‌شود؟	
۶	آیا در هنگام باراندازی به تفکیک شاخه‌های تیرآهن براساس نوع و شماره بندیل‌ها توجه شده است؟	
۷	آیا سطح بارگیردر وسیله حمل کننده صاف و تمیز و خشک است؟	
۸	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله‌ها و آدرسها مطابقت دارد؟	
۹	آیا در هنگام حمل و بارگیری مسائل ایمنی توسط کارکنان رعایت می‌شود؟	



چک لیست انبادری تیرآهن گیم نوردیده

نام مسئول کنترل:				Tarikh-e-Bazidid
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا تیرآههها به صورت چندتایی توسط تسمه ها یا مفتول های ضخیم بستهبندی شده اند؟			
۲	آیا انبادرار از تحويل تیرآههای دارای پوسته‌گی، تاخوردگی، حفره و دارای عیوب هندسی مانند انحناء یا گونیا نبودن بالها و غیره بیش از حد مجاز خودداری نموده است؟			
۳	آیا بندیل های تیرآهن قبیل و بعد از حمل در انبار مسقف، کف سازی شده و تهويه دار نگهداری شده‌اند؟			
۴	آیا بندیل های تیرآهن قبیل و بعد از حمل در انبار غیرمسقف، روی خرك مناسب با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر نگهداری شده‌اند؟			
۵	آیا در محل های پر بارش و انبارش طولانی مدت در انبار غیر مسقف، تیرآهن ها توسط بزرگ نگهداری شده‌اند؟			
۶	آیا در طول انبارش در حفظ پلاک های الصاقی مشخصات فنی تیرآهن ها کوشش شده است؟			
۷	آیا انبارش تیرآهن ها براساس مشخصات الصاقی صورت گرفته است؟			
۸	آیا در صورت عدم امکان باراندازی تیرآهن توسط جرثقیل، از الوار شیبدار مناسب استفاده شده است؟			

۱۵-۲ میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتن

۱-۱۵-۲ تعریف

در این دستورالعمل میلگردهای گرم نورد شده که برای مسلح کردن بتن بکار می‌رود، مورد بحث قرار می‌گیرد. نورد کردن مقاطع فولادی مانند تیر آهن، ریل راه آهن و ورق و غیره جهت تولید میلگرد، مجاز نمی‌باشد و باید از شمش فولادی با ترکیبات و ساختار متالورژیکی مشخص در تولید میلگردهای فولادی بتن استفاده کرد.

میلگردهای ساده و آجدار (با رویه صاف یا رویه دارای برجستگی آج مانند) اعم از شاخه یا کلاف در این شیوه نامه مورد بحث است. میلگردهایی که بصورت سرد نورد شده و یا طی عملیات بعدی مانند کشیدن، پیچاندن و غیره اصلاح سرد در مورد آنها اعمال شده است دارای خواصی متفاوت می‌باشد. تردشگی و شکل‌پذیری و جوش‌پذیری کمتر، از جمله این تفاوت‌ها است. زنگزدگی سریعتر از جمله خواص این میلگردهاست. موارد مورد بحث در این دستورالعمل با سختگیری بیشتر می‌تواند برای میلگردهای سرد نورد شده یا سرد اصلاح شده در اثر پیچاندن بکار رود.

میلگردهایی با رویه صاف دارای مقاومت تسلیم کم معمولاً از کربن کمتر برخوردار است و می‌توان از فولاد نیمه آرام در آن استفاده کرد. اما میلگردهای آجدار بایستی از فولاد کاملاً آرام یا آرام تهیه شود. قطر میلگردهای مورد بحث بین ۶ تا ۴۰ میلیمتر است. آج میلگردها نقش مهمی را در درگیری با بتن دارد و نباید آسیب ببیند یا از بین برود.


ضربات شدید بویژه وقتی دمای میلگرد کمتر از ۵-۵ درجه سانتی گراد باشد می‌تواند به میلگردها لطمه بزند. گرمای شدید بیش از ۶۵۰ درجه سانتی گراد می‌تواند به میلگردهای گرم نوردیده آسیب برساند. زنگزدگی میلگردها آفت دیگری بشمار می‌رود. محیط گرم و مرطوب بویژه اگر حاوی یون کلرید باشد شرایط را برای زنگزدگی شدید فراهم می‌کند. زنگزدگی زیاد به کاهش قطر و تضعیف میلگرد و کاهش چسبندگی و اتصال و درگیری میلگرد و بتن می‌انجامد. در محیط‌های خورنده، مصرف میلگردهایی که زنگزدگی زیادی دارند می‌تواند شرایط مناسبی را برای ادامه یافتن زنگزدگی در داخل بتن بوجود آورد. زنگزدگی از نوع حفره‌ای بسیار خطرناک تلقی می‌شود.

۲-۱۵-۲ بسته‌بندی

کلیه میلگردهای ساده و آجدار بجز آجدار ۵۰۰ تا قطر ۱۴ میلی‌متر می‌تواند بصورت شاخه یا کلاف و بالاتر از ۱۴ میلی‌متر فقط بصورت شاخه و با طول‌های مساوی (ترجمیحاً ۱۲ متری) با رواداری تا +۱۲۰ میلی‌متر برای شاخه ۱۲ متری بسته‌بندی گردد [۲]. میلگرد آجدار ۵۰۰ کلاً برای تمام قطرها بصورت شاخه خواهد بود. هر بسته میلگرد باید حداقل با دو تسمه یا مفتوح فولادی در نزدیک دو انتهای آن بسته و محکم گردد تا بندیل (پندل) میلگرد آماده شود. از بسته‌بندی میلگردهای دارای انحنا و یا کمی



بیش از حد معیوب (ترک دار، پوسته شده، تا خورده، بر جسته، فرورفتہ، حفره دار و دارای آخال یا لخالصی فلزی) باید خودداری شود [۵-۶].



شکل ۱-۱۵-۲- بار میله‌ها و مقاطع میله‌ای شکل گرم نوردیده که به روش مناسب بسته شده است

اطلاعات زیر باید بصورت واضح بر روی پلاک فلزی یا پلاستیکی حک یا درج شود به نحوی که قابل پاک شدن و یا از بین رفتن نباشد. این پلاک بپتسمه یا مفتول بسته‌بندی باید متصل شود.

نوع جنس و کارخانه سازنده

نوع میلگرد

قطر اسمی میلگرد

طول اسمی شاخه

وزن تقریبی یا تعداد شاخه (وزن کلاف یا طول میلگرد کلاف) بر حسب کیلوگرم یا شاخه

شماره ذوب یا بهر

تاریخ ساخت

شماره بسته (بندیل یا کلاف)

علامت استاندارد ایران (در صورت تولید در ایران طبق استاندارد ملی)



شکل ۱۵-۲-۲- پلاک‌های الصاقی متصل به بندیل‌ها

۱۵-۳ نشانه گذاری

نشانه گذاری روی شاخه:

میلگرد ساده: میلگردهای ساده مشمول استاندارد ۳۱۳۲ ملی ایران، الزامی جهت نشانه گذاری ندارند. در صورت توافق میان تولید کننده و خریدار امکان نشانه گذاری وجود خواهد داشت.

میلگرد آج دار: بر روی تمامی میلگردهای آج دار مشمول این استاندارد باید در حین فرآیند نورد اطلاعات زیر درج شود.

نام یا علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد

کد فرآیند تولید

کد علامت مشخصه میلگرد

نشانه گذاری بر روی شاخه میلگرد باید در فواصل معین که مقدار آن کمتر از ۲ متر است، تکرار شود.

نشانه گذاری روی بسته:

تمامی بسته‌های میلگرد ساده یا آج دار باید دارای حداقل یک پلاک مشخصات فلزی یا هر نوع پلاک مقاوم دیگر باشند و اطلاعات زیر بر روی آنها درج شده باشد:

نام و علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد

شماره این استاندارد ملی پس از اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد

علامت مشخصه میلگرد

قطر اسمی بر حسب میلیمتر

شماره ذوب یا شماره ردیابی مرتبط به گزارش آزمون بسته

طول میلگرد


نام کشور تولید کننده

وزن بسته بر حسب کیلوگرم [۶]



۱۵-۲-۴ شرایط نگهداری بسته‌ها و مشخصات انبار

میلگردها تا زمان حمل ترجیحاً باید در انبار مسقف تهويه دار و کف سازی شده نگهداری شود . در صورتی که انبار روباز وجود دارد لازم است میلگردها مستقیماً روی زمین (خاک، بتون وغیره) قرار نگیرد و نزدیکترین فاصله میلگردها تا سطح زمین از ۱۰ سانتی‌متر کمتر نشود. برای این کار می‌توان از خرک فولادی یا چارتراش یا چوب گرد به قطر یا ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر استفاده نمود. فاصله این قطعات باید به نحوی تنظیم شود که از ایجاد خیز زیاد و نزدیک شدن زیاده از حد میلگردها به زمین جلوگیری گردد [۵] .



شکل ۱۵-۲-۳- انبارش میلگرد در انبار غیرمسقف

در مواردی که بارندگی‌های مکرر وجود دارد پوشانیدن سطح میلگردها با برزنـت یا پوشش مناسب دیگر توصیه می‌شود. در صورتی که قرار باشد پوشش به مدت طولانی پس از بارندگی باقی بماند لازم است از پوشش‌های قابل تنفس مانند برزنـت استفاده شود. از ورود سیلاـب به محوطه انبار باید جلوگیری به عمل آید.

در هنگام قرار دادن بسته (بندیل) یا کلاف بر روی چارتراش یا چوب گرد وغیره نباید آن را از ارتفاع زیاد رها کرد و باید آن را به آرامی پایین آورد و مستقر نمود. محیط‌های بسته و بدون امکان تهويه به نحوی که رطوبت نسبی آن به شدت بالا می‌رود برای انبار کردن میلگرد نامناسب است بویژه اگر دمای محیط نیز بالا باشد.

تفکیک قطر و نوع بسته‌ها (بندیل) یا کلاف میلگرد ضروری است تا براحتی شناسایی شود. زدن رنگ به نوک دو انتهای شاخه‌های میلگرد برای شناسایی سریع نوع میلگرد توصیه می‌شود. میلگردها نباید با خاک، گل، روغن‌ها، املاح مختلف بویژه کلریدها و سولفات‌ها یا قیر در تماس قرار گیرد و از کثیف شدگی سطح و زدن رنگ یا ضد زنگ بر روی آن باید خودداری نمود (در شرایط خاص میلگردها می‌تواند با رنگ اپوکسی آغشته گردد که موضوع بحث این دستورالعمل نمی‌باشد).

۱۵-۵ بارگیری، بار اندازی و شرایط حمل و نقل و وسائل حمل

بسته‌ها یا کلاف باید به آرامی بارگیری شود و از ارتفاع زیاد بر روی وسیله حمل سقوط ننماید . میلگردها نباید برای حمل بصورت خم شده (تا شده) بارگیری گردد.

وسایل حمل باید توانایی حمل میلگردهای بارگیری شده را به صورت این داشته باشد و مقررات ترافیکی رعایت گردد. بیرون زدگی شاخه‌های میلگرد از وسیله حمل و افتادگی آن ضمن ایجاد خطرات مختلف ممکن است به آسیب دیدگی میلگرد از نظر ساختاری منجر گردد.

در مهار کلافهای میلگرد موارد زیر باید رعایت شود:

این نوع بار را یا باید توسط وسایل نقلیه ای که به این منظور طراحی شده اند، حمل نمود یا با سیستم‌های مخصوص بسته بندی که برای این نوع بار طراحی شده اند، مهار کرد.
قرار دادن بسته‌های افقی کلافهای میلگرد در طول وسیله نقلیه بدون استفاده از قیدهای کرادل مخصوص ممنوع است. البته تعداد کم میلگردها را می‌توان با مهار کردن جداگانه هر کدام با بند و قید افقی، حمل نمود [۷].

اطلاعات بارنامه و ضمائم آن (گواهینامه فنی):

بارنامه حمل میلگردها شامل موارد زیر است اما به ضمیمه آن باید مشخصات دقیق میلگرد به خریدار ارائه گردد.

نوع محصول و کارخانه سازنده (مبدأ حمل)

نوع و قطر اسمی میلگرد

وزن محموله

مقصد و نام خریدار

ضمیمه بارنامه برگ مشخصات دقیق میلگرد باید با اطلاعات زیر ارسال شود:

نوع میلگرد

قطر میلگرد

شماره ذوب یا بهر

تاریخ ساخت

تاریخ انجام آزمایش‌ها و شماره گواهی نامه و تاریخ آن

شماره بسته‌ها یا کلافها

درصد ترکیبات شیمیایی (معمولًاً شامل کربن، منگنز، سیلیسیم، فسفر، گوگرد، کرم، مولیبدن، وانادیم، نیکل و مس)

کربن معادل

خواص مکانیکی (معمولًاً شامل تنش حد تسلیم، تنش گسیختگی، کرنش گسیختگی و...)

ذکر عبارت "خنک کاری و برگشت تحت کنترل" در صورت انجام این عملیات

رنگ انتخابی به کار رفته در دو انتهای میلگرد [۵].

شرایط تخلیه بار



همانند مراحل مشابه، میلگردها (بسته یا کلاف) باید از ارتفاع سقوط نماید (بویژه در هوای سرد) و باید به آرامی روی چارترash ها یا چوب گرد و یا خرک های آماده شده در فواصل معین قرار داده شود . باید دقیق نمود پلاک های الصاقی به بسته یا کلاف از بین نرود و جدا نشود . تفکیک در نوع و قطر میلگردها و همچنین تفکیک محصولات کارخانجات مختلف ضروری است.

۱۵-۲ شرایط انبار و نگهداری

شرایط انبار و نگهداری محصول مشابه آنچه در مرحله تولید ذکر شد، باشد. در طول مدت انبار کردن باید در حفظ پلاک های الصاقی به بسته ها یا کلاف میلگرد کوشش بعمل آید تا بتوان محصول را با توجه به برگه های اطلاعات گواهی نامه فنی شناسایی نمود.

اطلاعات همراه با برگه فروش

همراه با برگه فروش لازم است رونوشت (تصویر) برگه های اطلاعات گواهینامه فنی محصول به خریدار تسلیم گردد. در این مرحله خریدار می تواند درخواست آزمایش محموله را بنماید تا در صورت عدم تطابق با استاندارد و آیین نامه بتن ایران آن را حمل ننماید و یا خریداری نکند.

شرایط پذیرش محصول

خریدار در صورت تمایل می تواند طبق آیین نامه بتن ایران و تفسیر آن و با توجه به دستورهای استاندارد آزمایش میلگردها اقدام به نمونه برداری و آزمایش (توسط مراجع ذیصلاح) نماید و در صورت عدم انطباق با مشخصات استاندارد و آیین نامه بتن ایران محموله را مرجع نماید . شرایط ظاهری میلگردها نیز لازم است طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۳۲ و آیین نامه بتن ایران باشد. در ارتباط با کنترل قطر اسمی و رواداری آن و رواداری جرم میلگردهای ساده و آجدار خریدار اولفی اقدام نماید و لازم است با عنایت به مشخصات فنی حاکم بر پروژه عمل کند اما وعده محدودن محموله در صورت عدم انطباق با استاندارد ۳۱۳۲ ایران میسر است بدیهی است کنترل قطر و وزن پس از زنگ زدایی میسر خواهد بود

شرایط تخلیه بار، انبار و نگهداری

این شرایط مانند مرحله تولید و توزیع است با این تفاوت که توصیه می شود در صورتیکه محموله ها قبل از توزیع خریدار آزمایش نشده و توسط مراجع نظارتی تائید نگشته است محموله را برای انجام آزمایش و نمونه برداری و بازدید در محل جداگانه ای تخلیه و انبار نمایند به نحوی که با محموله های کنترل و تأیید شده مخلوط نگردد و شناسایی آن مشکل نگردد. این بخش از انبار بعنوان قرنطینه خواهد بود و پس از آزمایش و تأیید کیفیت آن برای مصرف می توان آن را به انبار اصلی منتقل کرد.

در این مرحله نیز حفظ پلاک های الصاقی تا مصرف کامل بسته یا کلاف ضروری است . در صورتیکه امکان تخلیه میلگردها توسط جرثقیل وجود ندارد لازم است از سطح شیبدار ستلخ شده از الوار یا مصالح دیگر استفاده شود و به هر حال از سقوط میلگردها از ارتفاع بویژه در زمانی که هوای سرد است بپرهیزند

شرایط مصرف

میلگردها باید عاری از هر گونه زنگ‌زدگی زیاد (در مناطق غیر خورنده در حد پوسته شدگی و در مناطق خورنده در حد زدودن با ناخن یا پارچه زبر مانند چتایی) باشد. هم چنین گل، یخ، برف، چربی‌های معدنی و گیاهی و حیوانی، مواد آلی مانند افزودنی‌های آلی، کودهای حیوانی و گیاهی، مواد معدنی مانند املاح مضر کلریدی و سولفاتی، قیر و مواد نفتی و حتی خمیر یا ملات سخت شده سیمانی نباید در سطح میلگرد باشد. وجود بقایای محلول‌های حاوی شکر و مواد قندی در سطح میلگرد نیز خسارت‌زا خواهد بود. زنگ، ضد زنگ از جمله آلودگی‌ها محسوب می‌شود مگر اینکه در مشخصات پروژه استفاده از پوشش‌های اپوکسی پیش‌بینی شده باشد. از مصرف میلگردهای صدمه دیده مانند تغییر شکل‌های خمیری، بیدگی و ترک ناشی از حمل و سقوط و غیره باید خودداری نمود. در صورت وجود زنگ بویژه زنگ‌های یکپارچه یا موضعی غیر عمیق بر سطح میلگرد می‌توان آنها را با برش کششی و یا ترجیح‌آماسه پاشی تمیز نمود. توصیه می‌شود از پاشش ماسه‌های سیلیسی اجتناب گردد. بدیهی است پس از زنگ زدایی لازم است قطر میلگردها و آج آنها کنترل شود تا طبق مشخصات فنی حاکم بر پروژه باشد. در صورتیکه خریدار میلگرد را برای حمل تا کرده باشد نباید قسمت تا شده را مصرف نمود.

صرف میلگردهایی که دچار خوردگی عمیق موضعی یا یکپارچه شده‌اند، امکان‌پذیر نیست مگر این‌که کلاً این زنگ زدوده شود که در این حالت مسلمًا قطر اسمی را دارا نخواهند شد. اما می‌توان بعنوان میلگردهایی با شماره کمتر، آنها را بکار برد بشرط اینکه حفرات ناشی از خوردگی موضعی قابل تشخیص نباشد.



چک لیست حمل و نقل میلگرد گرم نوردیده

مشخصات محصول:	نام مسئول کنترل:			
مشخصات فرستنده	مشخصات گیرنده:			
تاریخ ارسال:	شماره بارنامه:			
مشخصات وسیله نقلیه:				
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا وسایل حمل کننده برای حمل میلگرد دارای کف تخت و تجهیزات لازم به منظور پیشگیری از خمیدگی (خرک، چهارتاش...) مصالح فولادی هستند؟			
۲	آیا از سقوط بندیل های میلگرد توسط جرثقیل بر روی وسیله حمل کننده به ویژه در دمای زیر ۵ درجه جلوگیری شده است؟			
۳	آیا در زمان بارندگی میلگردها در وسیله حمل کننده توسط بزرگ پوشش داده شده اند؟			
۴	آیا بیرون زدگی شاخه های میلگرد از وسیله حمل کننده کنترل شده است؟			
۵	آیا در هنگام بارگیری و یاراندازی در حفظ پلاک های الصاقی بر روی بندیل های میلگرد کوشش میشود؟			
۶	آیا در هنگام باراندازی به تفکیک میلگردها براساس نوع و شماره بندیل ها توجه شده است؟			
۷	آیا سطح بارگیردر وسیله حمل کننده صاف و تمیز و خشک است؟			
۸	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله ها و آدرسها مطابقت دارد؟			
۹	آیا در هنگام حمل و بارگیری مسائل ایمنی توسط کارکنان رعایت می شود؟			

چک لیست انبارداری میلگرد گرم نوردیده

نام مسئول کنترل:				تاریخ بازدید
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا میلگردها به صورت چندتایی توسط تسمه ها یا مفتول های ضخیم بستهبندی شده اند؟			
۲	آیا انباردار از تحويل میلگردهای دارای پوششگی، تاخوردگی، حفره و دارای عیوب هندسی مانند انحنای یا گونیا نبودن بالها و غیره بیش از حد مجاز خودداری نموده است؟			
۳	آیا بندیلهای میلگرد قبل و بعد از حمل در انبار مسقف، کف سازی شده و تهویه دار نگهداری شده‌اند؟			
۴	آیا بندیلهای میلگرد قبل و بعد از حمل در انبار غیرمسقف، روی خرک مناسب با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر نگهداری شده‌اند؟			
۵	آیا در محل‌های پر بارش و انبارش طولانی مدت در انبار غیر مسقف، میلگردها توسط برزنگ پوشش داده شده‌اند؟			
۶	آیا در طول انبارش در حفظ پلاک‌های الصاقی مشخصات فنی میلگردها کوشنش شده است؟			
۷	آیا انبارش میلگردها براساس مشخصات الصاقی یا رنگ های متفاوت انتهای میلگردها، صورت گرفته است؟			
۸	آیا انبارش میلگردها روی خرک به گونه‌ای است که از ایجاد خیز زیاد و خم شدن آنها جلوگیری کند؟			
۹	آیا از انبارش میلگردها در دمای بالا و دارای رطوبت نسبی زیاد جلوگیری شده است؟			
۱۰	آیا از تماس میلگردها با مواد خورنده، خاک، گل، امللاح بویژه کلرید که سبب زنگ زدگی میلگرد و عدم کارابی مناسب آنها می‌شود، جلوگیری شده است؟			
۱۱	آیا در صورت عدم امکان باراندازی میلگرد توسط جرثقیل، از الوار شیبدار مناسب استفاده شده است؟			



۱۶-۲ الکترود پوشش دار

۱-۱۶-۲ تعریف

الکترودهای پوشش دار در جوشکاری دستی با قوس الکتریکی بکار می رود در این دستورالعمل به آن دسته از الکترودهای پوشش دار پرداخته می شود که در جوشکاری سازه های فولادی یا سایر اقلام متعلق به سازه های بتنی بکار می رود. فولادهای مصری برای جوش دادن با این الکترودها از نوع فولاد ساختمانی (فولاد کم کربن و نرمه) می باشد. این الکترودها شامل یک مفتول فولادی (مغزی) است که قطر آن بعنوان قطر الکترود مطرح می شود. هم چنین یک پوشش حاوی مواد معدنی و گاه غیر معدنی است که نقش های عمدہ ای را در جوشکاری به عهده دارد. این پوشش (روکش) در هنگام ایجاد قو س الکتریکی ذوب می شود و بخشی از آن می سوزد و گازهای زیادی را بصورت محافظت بوجود می آورد تا از اکسیده و نیتریته شدن فولاد مذاب مفتول فولادی مغزی و حوضچه مذاب جلوگیری بعمل آورد . ماده مذاب این پوشش، یک لایه محافظت بر روی حوضچه ماده مذاب فولادی ایجاد می کند که علاوه بر جلوگیری از تماس هوا (اکسیژن و ازت) و اکسیده شدن فولاد بسیار داغ، آهنگ سرد شدن این فولاد مذاب و داغ را کند می نماید تا از تردی آن بکاهد.

امروزه این پوششهای الکترود وظایف متعدد دیگری را در راستای بهبود کیفیت جوش و جوشکاری و دستیابی به جوش مطلوب بعده دارد تنظیم مواد جوش، کانالیزه کردن ماده مذاب مفتول مغزی، تنظیم سیالیت و روانی جوش، ایجاد قوس ثابت و افزایش آهنگ ذوب فولادآوری و سرعت جوشکاری، امکان بکارگیری جریان متناوب، ایجاد نفوذ مناسب از جمله این وظایف محسوب شود

گاه در پوشش الکترود ازهی آهن استفاده می گردد که می تواند مقدار ماده مذاب فولاد را ۰.۷ درصد افزایش دهد و سرعت کار را به مراتب بالاتر ببله روزه پوششهای الکترود به مراتب ضخیم از قدیم می باشد. در مجموع باید گفت مواد مشکله پوشش الکترودها شامل مواد سرباره ساز، مواد تشکیلده یا سازنده گاز، عوامل یا مواد احیکننده و عوامل آلیاژ ساز استیوای اتصال و چسبندگی این پوشش به فولاد مغزی از آب، شیشه و گاه نشاسته و مواد مشابهی استفاده کنند که نقشهای دیگری را نیز ایفاء نمایند

مواد تشکیل دهنده پوشش های الکترود معمولاً جاذب رطوبت هستند که در صورت جذب آب عملکرد مناسب آنها خدشه دار می شود و ایجاد تخلخل در جوش و برخی عیوب دیگر را باعث می گردد.

الکترودهای تولید شده باید در دمای معمول اتاق و رطوبت نسبی بسیار (کمتر از ۱۰ درصد) تا مرحله بستبندی نگهداری شود الکترودها باید از روپوش با ضخامت یکسان و چسبیده به سیم مغزی باشد و نباید نقصی در این روپوش به چشم بخورد روپوش نباید خود به خود تجزیه شود و حداقل ماه پس از تولید در شرایط محیطی خشک قابل استفاده باشند باید از انتهای الکترود بدون روپوش باشد

۲-۱۶-۲ بسته‌بندی

الکترودهای روپوش‌دار باید در بسته‌بندی مناسبی مانند لفافه نایلونی عرضه گردد . ضخامت نایلون یا پوشش ضد رطوبت مصرفی باید در حدی باشد که به آسانی سوراخ یا پاره نشود . پوشش باید کاملاً اطراف الکترودها را بگیرد و به آن چسبیده باشد تا کمترین فیرای هوا بوجود آورد و الکترودها حرکت نکنند در صورتی که بتوان هوای داخل لفافه را تخلیه کرد شرایط بهتری حاصل شوند عموماً تعدادی بسته را درون کارتون قرار می‌هند و یا هر بسته لفافلر درون یک بسته کارتون قرار می‌گیرد [۸].



شکل ۲-۱۶-۱- بسته‌بندی الکترودها در کارتون و درج اطلاعات مورد نیاز بر روی آن

شرایط محیطی بسته‌بندی

محیط بسته‌بندی باید دمای ۱۷ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۱۰ درصد را دارا باشد.

اطلاعات لازم برای درج روی بسته‌بندی

اطلاعات زیر باید بصورت واضح و آشکار بر روی بسته‌ها یا کارتون الکترود درج گردد. هم‌چنین عموماً در انتهای قسمت سخت الکترود (در سطح مقطع مفتول) برای شناسایی کلی آن رنگ خاصی زده می‌شود. رنگ نزدن این محل نیز نوعی شناسایی به حساب می‌آید.

نوع جنس و نام سازنده

علامت شناسایی الکترود طبق استاندارد ایران یا سایر استانداردهای معتبر و رایج به فارسی و یا انگلیسی

قطر سیم (مفتول) فولادی مغزی الکترود (قطر اسمی الکترود) بر حسب میلی متر و ترجیحاً طول الکترود (مفید و کل)

شرایط نگهداری مناسب و مدت انقضای مصرف

تعداد یا وزن خالص الکترود در هر بسته یا کارتون

تاریخ ساخت و شماره پخت (بهر)



علامت گذاری روی بسته‌های الکترود

تمام بسته‌ها و کارتن‌های الکترود باید به طور واضح و آشکار علامت گذاری شوند برای الکترودهای روپوش دار روش زیر باید رعایت گردد.

در پیشانی یا انتهای یا در هر دو محل از قسمت لخت الکترود باید رنگ شناسائی زده شود. بدون رنگ بودن انتهای یا پیشانی الکترود یا هر دو خود نوعی رنگ شناسائی محسوب می‌شود. روی بسته‌های الکترود باید مشخصات زیر، نوشته شده باشد.

نوع جنس و نام سازنده

علامم شناسائی استاندارد براساس قسمت سوم از بخش اول همیف استاندارد (فارسی یا لاتین یا هردو) قطر سیم مغزی الکترود (قطر اسامی)

تعداد یا وزن خالص الکترود موجود در هر بسته [۸].

۱۶-۳-۲- شرایط نگهداری بسته‌ها و مشخصات انبار

در مرحله پس از تولید لازم است بسته‌ها و کارتن‌ها در محیطی مسقف با دمای معمول 10°C تا 30°C و با تهویه مناسب و با رطوبت نسبی کمتر از ۵۰ درصد انبار گردد [۹]. محل استقرار بسته‌ها یا کارتن‌ها نباید دارای تیزی و ناصافی باشد به نحوی که بتواند به بسته‌ها یا کارتن‌ها آسیب رساند. به هر حال بسته‌ها یا کارتن در هنگام تحویل باید سالم باشند. از ایجاد فشار زیاد بر روی بسته‌ها باید خودداری شود تا از آسیب رساندن به روپوش الکترود جلوگیری گردد.



شکل ۱۶-۲- نمونه‌ای از انبار الکترودهای پوشش دار

۱۶-۳-۳- بارگیری، بار اندازی و شرایط حمل و نقل و وسایل حمل

در هنگام بارگیری باید دقیق شود که به بسته‌ها یا کارتن‌ها ضربه شدی وارد نشود و از پرت کردن آنها خودداری شود. در هر حال نباید به پوشش روی الکترود آسیبی برسد [۲].

بسته‌ها یا کارتن‌ها باید چنان در کنار و روی هم قرار گیرد که در هنگام حمل از تکان خوردن و جا به جا شدن آنها جلوگیری شود و در هنگام حمل به دلیل وجود ناصافی و دست انداز یا در هنگام حرکت

سریع در پیچ‌های تند جاده به بسته‌ها و کارتنهای ضربه شدید وارد نگردد . وسایل حمل باید دارای سیستم کمک فنر و فنر سالم باشند.

شرایط تخلیه بار

بار مزبور باید به آرامی به کمک دست یا وسایل مکانیکی تخلیه شود و از انداختن یا پرت کردن آنها خودداری شود. کارتنهای بسته‌ها نباید آسیب ببینند یا پاره شود.

اطلاعات بارنامه

بر روی بارنامه باید نوع جنس و در صورت امکان انواع الکترودهای موجود، تعداد بسته‌ها یا کارتنهای و یا وزن آنها، مبدأ و مقصد حمل قید گردد.

۲-۱۶-۴ شرایط ایمنی و بهداشت کارگران

بهتر است به دلیل احتمال وجود برخی مواد مضر در روپوش الکترود و یا وجود آزبست، کارگران مستقیماً پوست دست و بدن را در تماس با پوشش روی الکترودها قرار ندهند [۲].

۲-۱۶-۵ شرایط انبار و نگهداری

لازم است بسته‌ها یا کارتنهای در محیطی مناسب مانند شرایط نگهداری مرحله تولید قرار گیرد . انبار بایستی مسقف باشد و با اتخاذ تدبیر مناسب باید از بالا رفتن رطوبت در آن جلوگیری شود. انبار کردن بسته‌ها یا کارتنهای زیرزمینی نمدار مجاز نیست.

علاوه شناسایی روی بسته‌ها یا کارتنهای باید در این مرحله یا مرحله تخلیه بار از بین برود.

شرایط پذیرش محصول

بسته‌ها یا کارتنهای باید سالم و علائم شناسایی آنها بصورت واضح موجود باشد. انتهای سخت الکترودها باید زنگ زده باشد و روپوش الکترود باید سالم و چسبیده به مفتول فولادی مغزی آن باشد . الکترودها باید طبق استاندارد ۸۷۱ ایران یا استانداردهای معتبر رایج باشند. قطر مغزی باید دارای رواداری ± 3 درصد و حداقل 10 میلی‌متر باشد. رواداری طول الکترود ± 2 میلی‌متر است.

شرایط تخلیه بار

مانند مرحله بارگیری تولید و تخلیه بار مرحله توزیع خواهد بود.

شرایط نگهداری

قبل از باز کردن بسته‌ها باید شرایطی مانند مرحله تولید و توزیع داشته باشیم از باز کردن بسته‌ها و پاره کردن لفافه محافظه، الکترودها باید در جعبه فلزی یا پلاستیکی حاوی درپوش قرار گیرد یا از تماس با هوا مرطوب یا بارندگی و یا زمین خیس به دور باشد و در طول روز مصرف گرباو کردن بسته‌ها و پاره کردن لفافه محافظه آن باید در حد مصرف روزانه انجام شود و بی جهت نباید آنها را زود باز نمود . بهتر است بسته‌های انواع مختلف میلگرد جدا از یکدیگر در محل مشخصی انبار شوند تا امکان اشتباه در هنگام مصرف، به حداقل برسد



کیفیت و شرایط مصرف

الکترودهای زنگ زده و بدون روپوش و یا دارای روپوش آسیب دیده نباید بکار رود . از گذاشتن الکترودها بر روی زمین (بویژه زمین‌های خیس و گلآلود) یا سطوح آلوده و خیس باید خودداری نمود . از تماس دست خیس یا وسایل آلوده و خیس به الکترودها باید پرهیز کرد. بهتر است الکترودها را در صورتی که احتمال می‌دهیم رطوبت دیده باشد، در آون با دمای 25°C درجه سانتی‌گراد خشک نمود. بهتر است از خم کردن الکترودها خودداری نمود تا به روپوش آسیبی نرسد.

چک لیست حمل و نقل الکترودهای پوشش دار

مشخصات محصول	مشخصات فرستنده	تاریخ ارسال		
ردیف	پرسش	مشخصات وسیله نقلیه:		
ردیف	پرسش	ملاحظات	خیر	بله
۱	آیا وسایل حمل کننده برای حمل بسته های الکترودهای پوشش دار سروپوشیده هستند؟			
۲	آیا هنگام حمل و نقل، بار واردہ بر لایه‌های زیرین باعث تخریب پوشش الکترودها شده است؟			
۳	آیا بسته‌های الکترود هنگام حمل در معرض ضربه و پارگی قرار گرفته است؟			
۴	آیا کارگران در زمان حمل الکترودهای پوشش دار از ماسک و دستکش استفاده کرده‌اند؟			
۵	آیا از پرتاپ بسته‌های الکترود پوشش دار در حین بارگیری و باراندازی اجتناب شده است؟			
۶	آیا هنگام حمل الکترودهای پوشش دار تمیهیات لازم برای جلوگیری از جذب رطوبت آنها در نظر گرفته شده است؟			
۷	آیا سطح بارگیردر وسیله حمل کننده صاف و تمیز و خشک است؟			
۸	آیا مشخصات مندرج در برنامه با محموله‌ها و آدرسها مطابقت دارد؟			



چک لیست انبار داری الکترودهای پوشش دار

نام مسئول کنترل:				تاریخ بازدید:
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا الکترودهای پوشش دار در بسته‌بندی مناسبی مانند لفافه نایلونی عرضه شده است؟			
۲	آیا کارتنهای الکترود پوشش دار، در محیط مسقف با دمای ۳۰-۱۰ درجه و رطوبت نسبی ۵۰ درصد انبار شده‌اند؟			
۳	آیا از ایجاد فشار زیاد یا پارگی کارتنهای الکترود پوشش دار جلوگیری شده است؟			
۴	آیا اطلاعات فنی مورد نیاز روی بسته‌های الکترودهای پوشش دار درج شده است؟			
۵	آیا انبارش الکترودهای پوشش دار براساس نشانه گذاری و مشخصات فتی آنها صورت گرفته است؟			
۶	آیا در انبار الکترودهای پوشش دار تمییدات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب و بخار آب به داخل فرآورده در نظر گرفته شده است؟			
۷	آیا مهر کنترل کیفیت کارخانه بر روی کارتنهای پوشش دار درج شده است؟			

۱۷-۲ پیج و مهره

۱-۱۷-۲ تعریف

پیج و مهره موضوع این دستورالعمل عمدتاً برای اتصال قطعات سازه‌ای به کار می‌رود اما موارد مندرج در این دستورالعمل می‌تواند برای پیج و مهره‌هایی که جهت اتصال قطعات غیر سازه‌ای تهیه شده است نیز بکار گرفته شود. پیج باید منطبق بر استاندارد ملی ایران ۲۸۷۴ باشد.

مشکل بزرگ پیج و مهره زنگزدگی یا آغشته شدن به موادی است که استفاده از آنها و پیچاندن پیج یا مهره را دشوار یا غیر ممکن می‌کند. زنگزدگی زیاد می‌تواند موجب کاهش مقطع و تضعیف پیج گردد کج شدن و تغییر شکل پیج و کله آن از جمله مشکلات محسوبه شود که ممکن است آن را بلااستفاده نماید که ناشی از حمل و نقل غلط می‌باشد پیج و مهره‌های پر مقاومت به دلیل حساسیت به زنگزدگی عموماً روی انود و زنگ آنها سفید می‌گردد اما سایر پیج و مهره ها سیاه زنگ هستند و دیرتر زنگ می‌زنند و آهنگ زنگزدگی آنها نیز کندر است شرایط محیطی گرم و مرطوب بویژه اگر یون کلرید در هوای باشد زنگزدگی را تسريع و تشدييد می‌کند.

بهتر است پس از تولید پیج و مهره آنها را آغشته به روغن نمود تا جلوی زنگ زدگی آنها در شرایط مرطوب گرفته شود. از پرتاب پیج‌ها پس از تولید باید خودداری نمود.

۲-۱۷-۲ بسته‌بندی و شرایط محیطی

لازم است مجموعه‌ای از پیج و مهره‌ها در یک بسته بندی قرار گیرد. بهتر است اگر پیج و مهره چرب و آغشته به روغن نشده باشد آنها را در یک لفافه پلاستیکی (نایلونی) قرار داد و تا حد ممکن هوای داخل بسته را کاهش داد. به هر حال جنس و ضخامت پلاستیک یا نایلون باید به نحوی باشد که در حمل و نقل معمول پاره یا سوراخ نگردد. لازم است بسته بندی در شرایط محیطی غیر مرطوب و در رطوبت نسبی کمتر از ۳۰ درصد انجام گردد. در این حالت باید پیج و مهره خیس یا مرطوب باشد و باید کاملاً خشک گردد. در صورتیکه پیج و مهره آغشته به روغن باشد نیازی به قرار دادن آنها در لفافه پلاستیکی (نایلونی) وجود ندارد. مجموعه ای از لفافه‌ها و بسته های پلاستیکی یا نایلونی باید درون کارتن یا جعبه مناسبی قرار گیرد به نحوی که وزن آن از ۲۵ کیلوگرم تجاوز نکند و بسته بندی آن در شرایط حمل و نقل و جابجایی و فرو افتادن از ارتفاع کمتر از ۱ متر متلاشی و غیر قابل استفاده نگردد و همچنین پیج‌ها دچار کجی و انحراف نشود و کله (سر) پیج آسیب نبیند.

اطلاعات لازم برای درج روی بسته‌بندی

اطلاعات زیر باید بر روی بسته‌ها ذکر شود (بصورت برچسب یا چاپی) خاصی زده می‌شود.

نام تولیدکننده و علائم تجاری

شماره استاندارد ملی ایران یا سایر استانداردهای معتبر جهانی

نوع پیج و مهره از نظر مقاومتی و شکل کله پیج و مهره




قطر اسمی پیج و مهره

هشدار و تذکرات لازم برای نگهداری و حمل و نقل مناسب و ذکر آغشته بودن به راغعین‌ها آغشتگی وزن هر بسته و تعداد پیج و مهره در هر بسته شماره تولید هر بهر تاریخ تولید (با ذکر سال و ماه و ترجیحاً روز)

۲-۱۷-۳- مشخصات انبار برای نگهداری بسته‌ها و شرایط نگهداری

در صورتی که پیج و مهره‌ها در لفافه پلاستیکی یا نایلونی نباشد و چرب نشده باشد انبار سرپوشیده لازم است رطوبت نسبی انبار نباید از ۳۰ درصد بالاتر رود، اما اگر بسته‌بندی مناسبی وجود داشته باشد و پیج و مهره‌ها آغشته به روغن شود شرط خاصی از نظر رطوبت نسبی محیط انبار قید نمی‌شود و نیازی به سرپوشیده بودن انبار وجود ندارد، لازم است بسته‌های بزرگ به نحوی باشد که در اثر بارندگی و تابش آفتات آسیب نبینند [۱۰].



شکل ۲-۱۷-۲- نمونه‌ای از انبار پیج و مهره

۲-۱۷-۴- بارگیری، بار اندازی و شرایط حمل و نقل و وسائل حمل

در صورتی که پیج و مهره فاقد لفافه پلاستیکی یا نایلونی و آغشته به روغن نشده باشد و سیله حمل باید سرپوشیده انتخاب گردد. از پرتاب کردن پیج و مهره و یا بسته‌بندی اکیداً خودداری شود و به آرامی بارگیری انجام گردد.

اطلاعات بارنامه

در بارنامه و به همراه برگ فروش محصول لازم است اطلاعات زیر ذکر گردد.

نام تولیدکننده و علامت تجاری

شماره استاندارد ملی ایران یا سایر استانداردهای معترض جهانی

نوع پیج و مهره و قطر اسمی آنها و شکل کله پیج و مهره

شماره‌های تولید بهر برای کل بار به همراه تاریخ تولید
تاریخ بارگیری
وزن کل و یا تعداد بسته‌ها و پیچ و مهره‌ها
ویژگی‌های شیمیایی پیچ و مهره
نوع اندود پیچ و مهره و آغشتنگی به روغن یا عدم وجود اندود و آغشتنگی به روغن
مرحله توزیع

در مرحله توزیع شرایط تخلیه بار و انبار کردن و نگهداری محصول عیناً مانند مرحله تولید است . در این مرحله باید در حفظ برچسبها و نوشتة های روی بسته ها کوشای بود. لازم است فروشنده یک نسخه از تصویر اطلاعات برنامه را به همراه برگ فروش به خریدار تسلیم نماید . مسلماً این اطلاعات باید مربوط به همان تولید (بهر) و تاریخ تولید محصول باشد.

شرایط پذیرش محصول

محصول باید دارای برگه اطلاعات بارنامه و اطلاعات روی بسته‌بندی باشد و با توجه به تأیید تولید کننده قابل پذیرش و مصرف می‌باشد.

شرایط تعیین کیفیت

در صورتی که شکی در کیفیت محصول وجود داشته باشد لازم است طبق استانداردهای معتبر نمونه‌گیری انجام شود و آزمایش صورت گیرد و نتایج آن با مشخصات استاندارد مقایسه شود.

شرایط تخلیه بار و نگهداری

شرایط تخلیه بار و نگهداری در این مرحله مانند مرحله توزیع و تولید می‌باشد.

شرایط مصرف

در صورتی که چرب بودن پیج و مهره مشکلی را برای مصرف بوجود آورد لازم است با استفاده از محلول پاک کننده و یا بخار داغ چربی را پاک نمود. در غیر این صورت می‌توان آن را با همان وضعیت بکار برد. قبل از بکارگیری پیج و مهره لازم است از سالم بودن پیج و انطباق آن با مهره مطمئن گردید. در صورتی که پیج و مهره روی اندود هستند باید دقت کرد که اندود آنها آسیب جدی ندیده باشد و از مصرف پیج و مهره‌ای، که اندود آن، آسیب دیده است باید اکیداً خودداری نمود.

برای بکارگیری پیج و مهره باید از آچار و ابزار مناسب استفاده نمود تا آسیبی به پیج و مهره وارد نشود . در صورتیکه از پیج های پر مقاومت برای اتصالات پیج و مهره اصطکاکی استفاده می شود لازم است از آچار مخصوص استفاده شود تا میزان لنگر پیچشی مشخصی وارد گردد و پیج با نیروی خاصی کشید ۵ شود. از پیچاندن و سفت کردن بیش از حد پیج و مهره باید خودداری شود.



چک لیست حمل و نقل پیج و مهره

مشخصات محصول	مشخصات فرستنده	تاریخ ارسال:
نام مسئول کنترل:		
مشخصات گیرنده:		
شماره بارنامه:		
مشخصات وسیله نقلیه:		
ردیف	پرسش	ملاحظات
۱	آیا وسایل حمل کننده برای حمل بسته های پیج و مهره سروپوشیده هستند؟	خیر بله
۲	آیا از پرتاب بسته های پیج و مهره در حین بارگیری و باراندازی اجتناب شده است؟	خیر بله
۳	آیا سطح بارگیردر وسیله حمل کننده صاف و تمیز است؟	خیر بله
۴	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله ها و آدرسها مطابقت دارد؟	خیر بله
۵	آیا در هنگام حمل و بارگیری مسائل ایمنی توسط کارکنان رعایت می شود؟	خیر بله

چک لیست انبارداری پیج و مهره


نام مسئول کنترل:				تاریخ بازدید
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا در مورد پیج و مهره‌هایی که در لفافه پلاستیکی یا نایلونی قرار ندارند و چرب نشده‌اند انبار سرپوشیده است؟			
۲	آیا انبار پیج و مهره روغن کاری نشده، سرپوشیده و دارای رطوبت نسبی ۳۰ درصد می‌باشد؟			
۳	آیا محل قرارگیری بسته‌های بزرگ به نحوی است که در اثر بارندگی و تابش آفتاب آسیب نبیند؟			
۴	آیا در انبار غیرمسقف، بسته‌های پیج و مهره از بارندگی و تابش آفتاب جلوگیری شده است؟			
۵	آیا اطلاعات فنی مورد نیاز روی بسته‌های پیج و مهره و الکترودهای پوشش دار درج شده است؟			
۶	آیا انبارش پیج و مهره و الکترودهای پوشش دار براساس نشانه گذاری و مشخصات فتی آنها صورت گرفته است؟			
۷	آیا در انبار پیج و مهره و الکترودهای پوشش دار تمیهیات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب و بخار آب به داخل فراؤرده در نظر گرفته شده است؟			
۸	آیا پیج و مهره‌ها توسط روغن چرب شده‌اند؟			
۹	آیا در صورت عدم وجود روغن کاری پیج و مهره‌ها، آنها در لفافه‌های نایلونی مناسب بسته بندی شده‌اند؟			
۱۰	آیا مهر کنترل کیفیت کارخانه بر روی کارتون‌ها یا بسته‌بندی پیج و مهره‌ها درج شده است؟			



۱۸-۲ تیرچه

۱-۱۸-۲ تعریف

تیرچه قطعه‌ای است ساخته شده از فولاد و بتن که با قرار گیری بلوک‌ها در روی آن به عنوان قالب، با بتن پوششی مقطع مرکب T شکل مناسی را تشکیل می‌دهند [۱۱]. سقف تیرچه و بلوک، دال یک طرافق می‌باشد که در آن برای کاستن بار مرده از بلوک‌های سفالی، بتنی، ... برای پر کردن حجم استفاده ممکن است سقف تیرچه و بلوک از عناصر اصلی به شرح زیر تشکیل شود است تیرچه‌هایی که در فواصل مشخص (معمولًاً محور به محور ۵۰ سانتی متر) به موازات یکدیگر روی تیرهای باربر قرار می‌گیرند بلوک‌هایی که با مصالح مختلف و شکل خاص بین تیرچه‌ها قرار می‌گیرند و پرکننده فاصله بین تیرچه‌ها و جانشین حجم قابل ملاحظه‌ای از بتن سقف می‌باشند. بتن که فضای داخل تیرچه را پر کرده و روی بلوک‌ها قشری به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر را تشکیل می‌دهد.



شکل ۱-۱۸-۲-۱- اجزای تشکیل‌دهنده سقف تیرچه و بلوک

پس از بتن ریزی باید مراقبت‌های لازم جهت نگهداری و مرطوب نگهداشت بتن معمول گردد . عمل آوردن فرایندی است که طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری و دمای بتن در حدی رضایت‌بخش حفظ می‌شود. عمل آوردن بتن بر ویژگی‌های بتن سخت شده از قبیل میزان نفوذ پذیری و مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن اثری بسزا دارد. عمل آوردن باید بلافاصله پس از تراکم بتن آغاز شود تا بتن در برابر عوامل زیان بار مورد محافظت قرار گیرد . عمل آوردن بتن از مراقبت و محافظت تشکیل می‌شود.

مراقبت به مجموعه تدابیری گفته می‌شود که باعث می‌شود سیمان موجود در بتن به مدت کافی مرطوب بماند بطوری که حداکثر میزان آبگیری آن، چه در لایه‌ای سطحی دانها و چه در حجم آنها میسر باشد محافظت به مجموعه تدابیری اطلاق می‌شود که به موجب آنها از اثر نامطلوب عوامل بیرونی مانند شسته شدن

به وسیله باران یا آب جاری، اثر بادهای گرم و خشک، سرد شدن سریع یا یخیندان، لرزش و ضربه خوردن بتن جوان جلوگیری شود.

مراقبت و عملآوری بتن در فصل تابستان

تولید و جاده‌ی بتن باید در ساعات خنک روز انجام گیرد.

در صورتی که سنگدانها در معرض تابش آفتاب و گرمای شدید پس از قبلاً از استفاده باید با آبپاشی خنک شوند

دماه بتن حداقل ۳۲ درجه سانتی‌گراد باشد.

برای کاهش دماه بتن می‌توان علاوه بر خنک کردن سنگدانها از آب سرد و یا یخ خرد شده (به عنوان جایگزین آب) استفاده نمود.

بتن ریخته شده درون قالب باید به نحو مناسبی در مقابل از دست دادن رطوبت و وارد آمدن ضربه محافظت شود از جمله اقدامات محافظتی در فصل تابستان، پوشاندن سطح تیرچه‌های تازه بتن ریزی شده در برابر تابش مستقیم آفتاب و جریان هوای گرم است. به این منظور می‌توان چتایی را بر روی میلگرد فوقانی تیرچه‌ها پهن کرد و به طور مداوم آن‌ها را آبپاشی نمود.

غرقاب کردن بتن سخت شده درون قالب نیز جزو اقدامات موثر بعدی است.

تیرچه بعد از خروج از قالب باید به حوضچه عمل آوری منتقل گردد. پاشنی بتنی در طی مدت زمان عمل آوری باید به طور کامل در زیر آب غوطه‌ور باشد.

عموماً سطح پاشنی بتنی با رسوبات حوضچه پوشانده می‌شود که ضروری است این رسوبات قبل از نصب تیرچه به طور کامل از روی بتن زدوده شوند. زیرا این رسوبات به صورت لایه نازکی عمل نموده و مانع از اتصال بتن سقف با بتن تیرچه می‌شوند.

فضای حوضچه‌های عمل آوری باید در حدی باشد که تولید کننده به دلیل زیاد بودن حجم تولیدات مجبور به کاهش مدت زمان عمل آوری و خروج تیرچه‌ها از حوضچه نشود.

پاشیدن آب خنک بر روی بتنی که در معرض تابش آفتاب بوده و حرارت آن بالا رفته به علت احتمال ایجاد ترک‌های مویی ممنوع است.

تر و خشک شدن بتن از مخرب‌ترین عوامل برای بتن است.
حداقل زمان عمل آوری مطابق بند ۶-۷ آیین‌نامه بتن ایران تعیین می‌شود.



شکل ۲-۱۸-۲- رسوبات حوضچه عمل آوری و گرد و غبار نشسته بر روی تیرچه ها قبل از نصب تیرچه باید به طور کامل از سطح پاشنه بتنى زدوده شوند

مراقبت و عمل آوری بتن در فصل زمستان

مراقبت های ذکر شده در این بخش در خصوص حفاظت بتن از یخ زدگی است که در دو مرحله بتن تازه و بتن سخت شده انجام می شود. بتن ریزی باید در ساعت گرم روز انجام شود و از بتن ریزی در هنگام غروب و شب خودداری شود.

می توان با گرم کردن آب و یا سنگدانه ها دمای اولیه بتن تولیدی را بالا برد تا از یخ زدن بتن تازه تا قبل از انجام عملیات محافظتی جلوگیری شود.

بعد از اتمام بتریزی مجموعه قالب و تیرچه توسط یک پوشش ضخیم پشم شیشه کاباطل طیو شانده مشهد تا از سرد شدن ناگهانی بتن و نیز یخ زدن آن جلوگیری شود و در صورت سرمای شدید هوا ضروری است که از وسایل گرم کننده مانند گرم کننده برقی در زیر پوشش پشم شیشه استفاده نمود



شکل ۲-۱۸-۲- از بتن درون قالب باید در مقابل یخ زدگی محافظت نمود

عمل آوری تیرچه ها در حوضچه در صورت یخ زدن آب حوضچه ها ممنوع است . زیرا این امر باعث می شود که آب نفوذ کرده در لوله های مویین بتن، یخ زده و موجب ترک خوردگی بتن گردد.

در صورت عدم امکان عملآوری در حوضچه، بعد از خروج تیرچه‌ها از قالب لازم است که در محل مناسی انبار شوند و پوشش مناسبی بر روی آن‌ها کشیده شده و ضمن مسطوب و گرم نگه داشتن فضای محبوس ایجاد شده تیرچه‌ها را عملآوری نمود.
 تنها در صورتی میتوان از روش عملآلوری با آب استفاده نمود که بتوان با استفاده از تمهیداتی مانند گرم نگهداری یا اضافه نمودن ضد یخچن (فاقد یون کلر و دارای گواهی نامه معکتبه آب حوضچه مانع از یخ زدن آب شد

در صورت یخنداشتن، آب پاشی بر روی تیرچه‌ها نیز ممنوع است . یخ زدن و ذوب شدن متوالی از مخرب‌ترین عوامل برای بتن است.



شکل ۲-۱۸-۳- یخ‌زدگی آب درون حوضچه باعث یخ‌زدگی آب نفوذ کرده درون لوله‌های مویین شده و موجب ترک‌خوردگی بتن می‌شود

۲-۱۸-۲ نشانه گذاری و اطلاعات همراه بارنامه و برگه فروش
 نشانه‌گذاری تیرچه به صورت پلاک بر روی یک تیرچه از هر بهرا یا از هر ۱۰۰۰ متر تیرچه، بر روی آن الصاق می‌گردد.

نشانه‌گذاری باید شامل اطلاعات زیر باشد:

نام تولیدکننده یا نشان تجاری آن
علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز
نام و مشخصات خریدار
تعداد تیرچه

مشخصات فنی تیرچه شامل:

طول تیرچه
ارتفاع خرپا
نوع پاشنه
ردی بتن





نوع و تعداد میلگردهای مصرفی

نام کارخانه تولیدکننده میلگرد [۱۱].


۱۸-۳-۲ انبار کردن تیرچه‌ها

باید انبار کردن تیرچه‌ها، ابتدا تخته‌هایی به ضخامت حداقل ۲/۵ سانتی متر و به عرض حدود ۱۰ سانتی متر روی زمین مسطح مقابل هم گذاشته می‌شوند، سپس یک یا چند ردیف از تیرچه‌ها کنار هم و روی تخته‌ها چنان قرار داده می‌شوند که فاصله انتهای قطعات از محل اتكای آنها روی تخته‌ها در حدود ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر باشد. بعد از پرشدن هر ردیف، دو عدد تخته در امتداد تخته‌های قبل و در امتداد شاغولی آنها گذاشته شود و مجدداً عمل تکرار می‌شود. تعداد ردیف‌های روی هم چیده شده، باید به حدی باشد که قطعات زیرین صدمه نبینند و جا به جا کردن آنها نیز مشکل نباشد.



شکل ۱۸-۴-۴- روش انبار کردن تیرچه‌ها

تیرچه‌های خرپایی به طول‌های مساوی را می‌توان مطابق شکل زیر روی یک سطح صاف، طوری روی هم قرار داد که تیرچه‌های هر ردیف عمود بر ردیف قبل از خود باشند و به این ترتیب نیازی به تخته‌های جداکننده نخواهد بود.



شکل ۲-۱۸-۵- نحوه چیدن متقاطع تیرچه‌های خرپایی


۲-۱۸-۴- بارگیری، بار اندازی و شرایط حمل و نقل و وسایل حمل

به دلیل تأثیر نیروهای دینامیکی در هنگام حمل و نقل، از حمل و نقل توأم با تکان‌های شدید، ضربه و سقوط باید جلوگیری شود.

در مورد تیرچه‌های خرپایی عدم دقت و مراقبت به هنگام حمل و نقل، باعث شکستن جوش‌ها و خم شدن اعضای خرپا و شکستن پاشنه بتنی می‌شود.

در مورد تیرچه‌های پیش‌تنیده، حمل و نقل ناصحیح ممکن است به شکستن کل قطعه بیانجامد. قطعات پیش‌تنیده نباید در هنگام حمل و نقل، به پهلو و یا در جهت عکس برگردانده شوند. در غیر این صورت به علت خارج از مرکز بودن نیروی پیش‌تنیدگی، امکان شکستن آنها وجود خواهد داشت. حمل و نقل تیرچه‌های خرپایی و پیش‌تنیده، توسط دو نفر و در حالی که هر کدام از ۲۰ تا ۵۰ سانتی‌متری دو انتهای تیرچه را گرفته‌اند انجام می‌شود. در مورد تیرچه‌های بلندتر و سنگین تر تعداد نفرات به نسبت افزایش می‌یابد. نفرات بعدی تیرچه را طوری می‌گیرند که فاصله نفرات از یکدیگر تقریباً مساوی باشد. تیرچه‌های خرپایی کوتاه‌تر از ۳ متر را یک کارگر، در حالی که از وسط تیرچه گرفته است، به سادگی می‌تواند حمل کند.

اگر در بالا بردن قطعات از جرثقیل و یا سایر دستگاهی بالابر استفاده می‌شود، قلاب‌های جرثقیل باید در فاصله ۲۰ تا ۵۰ سانتی‌متری دو انتهای تیرچه وصل شود و تیرچه‌ها با دقت به طبقه مو ردد نظر حمل شوند.





شکل ۲-۱۸-۶- حمل تیرچه‌های پیش‌تنیده با دست و جرثقیل



عمل چیدن تیرچه‌های خرپایی و پیش‌تنیده در کامیون‌های کفی نیز به روشهای ذکر شده در بالا انجام می‌شود. توصیه می‌شود برای حمل و نقل سریع و صحیح این قطعات، از کامیون‌های کفی مجهز به جرثقیل استفاده شود.

در موقع حمل و نقل بهتر است از میلگردهای فوقانی بعنوان دستگیره استفاده شود و بهتر است که بوسیله دونفر کارگر دوسرتیرچه گرفته شده. در موقع انبار کردن تیرچه‌ها باید زیر آنرا کاملاً مسطح نموده و آنها را در کنار هم قرار دهیم آنگاه روی تیرچه‌های ردیف اول را حدا کثیر بفاصله یک متر به یک متر چوب چهار تراش قرار داده و تیرچه ردیف بعد را روی آن قرار دهیم البته باید دقیق شود که کلیه چهار تراشهای هر ردیف در یک محور واقع شوند.



شکل ۱۸-۲-۷- نحوه حمل تیرچه‌ها با جرثقیل و چیدن آن در کامیون

شرایط پذیرش محصول

قبل از نصب تیرچه‌ها در محل مربوط باید سلامت آن تیرچه از نظر ظاهری مورد بازدید مجدد قرار گیرد، تا تیرچه‌های معیوب کنار گذاشته شده و قبل از اصلاح مصرف نشوند.

بخش بتنی تیرچه باید به صورت پیوسته و بدون پوکی و کرم خورده‌گی و شکستگی باشد.

عرض لبه کناری تیرچه که نشیمن‌گاه بلوك است باید حداقل ۱۵ میلی‌متر بوده و سالم و صاف باشند. دو سر میلگردهای تقویتی باید از سطح بتون پاشنه نمایان باشند.

عرض قسمت زیرین تیرچه پیش ساخته نباید از ۱۰ سانتی‌متر کمتر باشد و ارتفاع آن از $\frac{3}{5}$ برابر عرض تیرچه بیشتر باشد.

ارتفاع خرپا باید $5 \pm$ درصد ارتفاع محاسباتی باشد.

گام‌های میلگرد عرضی (فاصله دو نقطه متواالی اتصال روی هر میلگرد طولی) مطابق ابعاد محاسباتی با رواداری $5 \pm$ میلی‌متر و حداقل آن ۲۰۰ میلی‌متر و حداقل زاویه میلگرد عرضی با افق ۴۵ درجه می‌باشد.

انحنا افقی در طول خرپا نباید بیشتر از $\frac{1}{500}$ طول تیرچه و حداکثر ۱۰ میلیمتر باشد.

میلگرددهای استفاده شده در خرپای تیرچه باید کاملاً صاف و بدون **اعوجاج** باشند. مطابق مشخصات ارایه شده در استاندارد ملی ایران **۳۲۶** **تبلیغ** میلگرددهای کششی، فوقانی و تقویتی بلوید قطع باشند و وصله این میلگردها مورد قبول نیست.

کلیه میلگردهای کششی، فوقانی و تقویتی بلوید قطع باشد، محل مورد نظر باید مجدد **کلچوش** گردد. جوش‌های محل اتصال اعضای قطری به میلگردهای طولی باید دارای کیفیت مناسب باشد.

شرایط تعیین کیفیت

هدف از کنترل کیفیت، حصول اطمینان از تطبیق مشخصات فنی این محصولات با مشخصات طرح و استانداردهای مربوط است. کنترل کیفیت این محصولات در سه مرحله متمایز انجام می‌گیرد. که به شرح زیر است:

کنترل کیفیت مصالح تشکیله‌نده، شامل بررسی مدارک و تأییه‌های فنی کارخانه تولیکننده این مصالح (به وثیه فولاد)، بازدید ظاهری مصالح تحویل شده و بررسی آنها از لحاظ آسیب دیدگی احتمالی ناشی از حمل و نقل و نمونگیری از مصالح تحویل شده و انجام آزمایش‌های لازم روی این نمونه‌هاست. کنترل حین تولید، شامل کنترل صحت کارکرد ماشین آلات و کنترل کیفیت محصول در مراحل مختلف تولید است. این کنترل باید با توجه به توصیه‌های درج شده در مدارک فنی ماشین آلات مورد استفاده و نیز اصول فنی صحیح مربوط به روند تولید، انتخاب شده و انجام گیرد. کنترل کیفیت قطعه ساخته شده، شامل بررسی ظاهری قطعه و کنترل صحت ابعاد و اندازه‌ها، آزمایش مقاومت بتن و کنترل تاثیر جوشکاری.

نمونه‌برداری از کلیه میلگردها و خرپاهای تیرچه‌ها باید مطابق جدول ارائه شده در استاندارد **۲۹۰۹** (فصل نمونه‌برداری) باشد. از کلیه فرآوردهای تولیدی کارخانه باید نمونه‌برداری شود. روش‌های آزمون که شامل آزمون تعیین قطر میلگرد همچوئی کشش میلگردها، آزمون‌های ابعادی تیرچه و آزمون خیز می‌باشد باید از نمودهای برداشته شده مطابق روش آزمون اولیه در استاندارد **۲۹۰۹** ملی ایران انجام گیرد.

شرایط مصرف

در صورتی که طول تیرچه‌های تولیدی مطابق بندهای **۷** و **۸** شرایط کیفیت مناسب و پذیرش محصول را دارا باشد قبل استفاده در ساختمان می‌باشند و مطابق دستورالعمل‌های اجرایی نصب تیرچه‌ها در سقف‌های تیرچه بلوك، نشریه شماره **۸۲** سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در صورتی که طول تیرچه‌ها بزرگتر از اندازه لازم باشد، برش پاشنه بتنی تیرچه باید به وسیله قلم تیز و یا با دستگاه فرز انجام شود و از وارد کردن ضربه با چکش برای شکستن بتن پاشنه باید خودداری گردد. طول اضافی میلگردها نیز با قیچی، دستگاه برش آهن و یا دستگاه جوشکاری بریده می‌شود.



چک لیست حمل و نقل تیرچه

مشخصات محصول:	
مشخصات فرستنده:	
تاریخ ارسال:	
مشخصات وسیله نقلیه:	
ردیف	پرسش
۱	آیا وسایل حمل کننده برای حمل تیرچه دارای کف تخت و تجهیزات لازم به منظور پیشگیری از خمیدگی (خرک، چهارتراش ..) مصالح فولادی هستند؟
۲	آیا برای حمل دستی تیرچه از تعداد کافی کارگر استفاده شده است؟
۳	آیا در حمل از ضربه، سقوط تیرچه ها و تکان های شدید وسیله حمل کننده اجتناب شده است؟
۴	آیا سطح بارگیر در وسیله حمل کننده صاف و تمیز و خشک است؟
۵	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله ها و آدرسها مطابقت دارد؟
۶	آیا در هنگام حمل و بارگیری مسائل ایمنی توسط کارکنان رعایت می شود؟

چک لیست انبارداری تیرچه

ردیف	پرسش	تاریخ بازدید	نام مسئول کنترل:
۱	آیا در طول انبارش در حفظ پلاک های الصاقی مشخصات فنی تیرچه ها کوشش شده است؟		
۲	آیا انبارش تیرچه ها براساس مشخصات الصاقی استفاده شده است؟		
۳	آیا برای انبارش تیرچه ها در سطح زمین، از تخته های به ضخامت ۲/۵ و عرض ۱۰ سانتی متر استفاده شده است؟		
۴	آیا چیدمان تیرچه ها روی تخته ها، در کنار هم و به فاصله ۲۰-۵۰ سانتی متر از لبه تخته ها به خوبی رعایت شده است؟		
۵	آیا بعد از پرشدن هر ردیف از تیرچه ها روی تخته، ردیف ها توسط تخته ها مجددا از هم جدا می شوند؟		
۶	آیا ارتفاع چیدمان تیرچه ها برای جلوگیری از صدمه به قطعات زیرین رعایت شده است؟		
۷	آیا تیرچه های خربیابی با طول های مساوی روی یک سطح صاف، طوری روی هم قرار داده شده اند که تیرچه های هر ردیف عمود بر ردیف قبل از خود باشند؟		

منابع

۱. استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۹۱: سال ۱۳۷۱، تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی ویژگیها و روش‌های آزمون
۲. مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ایران، مصالح و فراورده‌های ساختمانی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۹
3. Guidelines for Storage and Handling of BlueScope Steels products, Section 3-5, Long products (rod, bar, beams, columns, etc)
4. Safety in the storage and handling of steel and other metal stock, First edition, published 2004, ISBN 978 0 7176 1986 3, Section 21, Long broad stock
۵. مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران، ساختمان‌های بتن‌آرمه، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۹۲
۶. استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۳۲: سال ۱۳۹۲، میلگرد‌های گرم نوردیده برای تسليح بتن - ویژگی‌ها و روش آزمون
۷. آیین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن انبار وسایل نقلیه باربری جاده‌ای، سال ۱۳۸۴، شابک ۹۶۴-۶۲۹۹-۳۷-۷
۸. استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۱: ویژگی‌های الکترودهای روپوشدار جوشکاری با قوس الکتریکی (بخش ۲، ۱، ۳) - ویرایش چهارم
9. Storage & handling recommendations for consumables, Section Covered MMA electrodes, WWW.ESAB.com
10. Indian Standard IS 4000, High Strength Bolts In Steel Structures- Code of Practice (first edition), 1992.
۱۱. استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۰۹-۱: سال ۱۳۸۸، خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف - های تیرچه بلوك - قسمت ۱ - ویژگی‌ها و روش آزمون



۱۹-۲ بلوک‌های سقفی از جنس پلیاستایرن

۱-۱۹-۲ تعریف

اسفنج پلیاستایرن (EPS) از جمله مصالح پلاستیکی سلولی صلبی است که از دانه‌های قالب‌گیری شده پلیاستایرن منبسط با ساختار سلولی بستهٔ پر شده با هوا تولید می‌شود. دانه‌های پلیاستایرن منبسط نیز از ترکیب و پلیمریزاسیون استایرن با هیدروکربنی که دارای نقطهٔ جوش پایینی باشد (عموماً پنتان) به دست می‌آیند. این ماده دارای دو نوع معمولی و خود خاموش‌شو (کندسوز) است که در نوع دو م به منظور بهبود رفتار ماده در برابر آتش از افزودنی کندسوز کننده استفاده می‌شود.



شکل ۲-۱۱۱-۲ - بلوک سقفی و دیواری اسفنج پلیاستایرن (EPS)

بخش‌هایی از کارخانه تولید اسفنج شامل انبار مواد خام EPS، بخش پیش انبساط، انبار حد واسط (در صورت نیاز شرایط تولید)، بخش قالب زنی، انبار فراورده نهایی و بخش برش باید به وسیله ساختارهای محافظه در برابر آتش، از دیگر بخش‌های کارخانه که فعالیت‌های تولید دیگری دارند، جدا شوند . در منطقه برش خطر افزایش به دلیل غبار ضایعات، مساحت سطح زیاد آنها و تمایل به باردار شدن الکتریکی وجود دارد. اتصال زمین برای همه اجزای فلزی دستگاه‌ها الزامی است. در تمام مناطق تولید و انبار، نصب شبکه بارنده تأثیر به سزاگی در کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی خواهد داشت. چنانچه قسمت‌هایی از کارخانه فعالیت‌های تولیدی متفاوتی دارند، بخش تولید اسفنج باید به وسیله دیوارهای آتش یا سقف‌های مقاوم در برابر آتش از دیگر بخش‌ها جدا شود. ترجیحاً دیوار آتش حداقل باید ۳۰ سانتی‌متر بالای بام ساخته شود.

در صورتی که سیستم‌های گرمایشی در ساختمان به کار رود یا برای تولید بخار یا کارگاه‌ها آزمایشگاه‌ها، که با منطقه تولید فوم در یک ساختمان واقع شده است، باید از بخش‌های مربوط به تولید EPS به وسیله دیوارها و سقف‌های مقاوم در برابر آتش جدا شوند. بازشوها در این عناصر ساختمانی باید با درهای ضد حریق خودکار بسته شو محافظت شوند.

دانه‌های منبسط پلیاستایرن باید حداقل ۴۸-۲۴ ساعت در سیلو نگه داری شوند. بلوک‌ها نیز پس از تولید برای خروج باقی‌مانده پنتان ۲۴ ساعت نگه داری می‌شوند.

۲-۱۹-۲ بسته‌بندی

بسته‌بندی مناسب برای ممانعت از شکستن بلوک و آسیب دیدن آن به ویژه در ناحیه لبه نشیمن مهم است. بسته‌بندی باید به گونه‌ای باشد که باعث وارد آمدن فشار روی بلوک و ایجاد فرورفتگی و سوراخ شدن بلوک نشود.

برچسب‌گذاری فراورده

نام شرکت تولیدکننده، چگالی فراورده، تاریخ تولید، کندسوز بودن محصول و ابعاد اسمی (عرض و ضخامت بلوک) بر روی تمام بلوک‌های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود . در صورت استفاده از چاپ یا برچسب، این کار باید به نحو ثبت شده صورت گیرد، به گونه‌ای که امکان پاک شدن یا برآمدن ساده حین حمل و نقل وجود نداشته باشد.

۲-۱۹-۳ مشخصات انبار نگهداری بسته‌بندی‌ها

در کارخانجات تولید اسفنج پلی‌استایرن توصیه می‌شود که مواد ذخیره در قسمتی نگه داشته شوند که به وسیله دیوارهای مقاوم در برابر آتش از فرایندهای تولید جدا شده باشند. با اینکه قرار گیرند که راههای دسترس مشخص به آنها همیشه حفظ شوپختش تولید بلوک پلی‌استایرن منبسط شده باید در فاصله‌ای مناسب نسبت به انبارهای بلوک انجام شود تا از گسترش هرگونه سوزی احتمالی به منطقه اصلی انبار پیشگیری شود.

دانه‌های EPS در مخازن فولادی نگهداری می‌شوند. انبار کردن فراورده گرانولی EPS مدت محدودی دارد (۶ ماه در مخازن فولادی درزبندی شده). به دلیل وجود عامل دمشی فرار (پنتان) و قابل اشتعال بودن آن و با توجه به اینکه مخلوط پنتان با هوا قابل انفجار است، انبار نگه داری بلوک‌ها باید دارای سیستم تهویه مناسب ترجیحاً در کف باشد، به طوری که در هر ساعت، ۶ بار تغییر جریان هوا صورت گیرد تا غلظت بخار عامل دمشی (پنتان) زیر (ppm) ۱۰۰۰ (یعنی ۱۰٪ حد پائین انفجار نگه داشته شود. فرسایش و خوردگی معمولاً در EPS به وجود نمی‌آید، ولی باید از انواع پلی‌وینیل کلریدها (PVC) دور نگه داشته شود زیرا مواد نرم کننده موجود در PVC باعث خوردگی آن می‌شود.

انبار مواد خام قابل انبساط

انبار مواد خام پلی‌استایرن قابل انبساط باید از دیگر بخش‌های کارخانه به صورت زیر جدا شود:

الف - انبار منحصراً شامل مخازن فلزی وقتی مقدار ذخایر متتجاوز از ۵/۰۰۰ کیلوگرم نباشد، هیچ‌گونه جداسازی سازه‌ای نیاز نیست. وقتی مقدار ذخیره شده بیشتر باشد، جداسازی با دیوارهای با حداقل ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش توصیه می‌شود. برای تعیین درجه لازم مقاومت در برابر آتش برای عناصر سازه‌ای، دیوارها و سقف‌ها، مطابقت با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان لازم می‌باشد.

ب - کل ذخیره‌سازی یا قسمتی از آن در کیسه‌ها

اگر مقدار مواد ذخیره شده بیشتر از ۳۰۰۰ کیلوگرم نباشد، هیچ نوع جداسازی سازه‌ای لازم نیست. وقتی مقدار مواد ذخیره شده بیشتر باشد، جداسازی با دیوارهای با حداقل ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر



آتش توصیه می‌شود. برای تعیین درجه لازم مقاومت در برابر آتش برای عناصر سازه ای، دیوارها و سقف‌ها، مطابقت با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان لازم می‌باشد.

مخازن با هر اندازه برای زمان‌مندی دانه‌های منبسط شده

الف — مخازن ایستاده در فضای باز باید در فواصل مناسب از دیگر بخش‌های کارخانه باشند . مخازن مستقر در فضای بسته که دارای ساختار مقاوم در برابر آتش نیستند ولی از مصالح نسوختنی ساخته شده باشند، حداقل ۱۰ متر و مخازن ساخته شده از مصالح سوختنی، حداقل ۱۵ متر فاصله توصیه می‌شود.

ب — مخازن ایستاده با ساختار مقاوم در برابر آتش در فضای باز یا سرپوشیده، نیازی نیست از دیگر بخش‌های کارخانه جدا شوند، به شرطی که اطمینان حاصل شود که هرگونه آتش سوزی محدود به داخل مخازن می‌شود.

پ — مخازن ایستاده در فضاهای سرپوشیده با دیوارهای بسته که دارای ساختار مقاوم در برابر آتش نیستند ولی از جنس مصالح نسوختنی هستند، باید از بخش‌های دیگر کارخانه به وسیله اجزاء سازه ای مقاوم در برابر آتش سوزی (با مقاومت حداقل ۹۰ دقیقه) جدا شوند.

ت — مخازن ایستاده ساخته شده از محصولات سوختنی در فضای سرپوشیده باید به وسیله دیوارهای آتش از دیگر بخش‌های کارخانه جدا شوند.

انبارهای حد بواسطه برای دانه‌های منبسط شده و انبار محصولات نهایی
انبارهای حد بواسطه برای بخش‌های منبسط شده و محصولات نهایی باید از یکدیگر و از دیگر بخش‌های کارخانه طبق بندهای زیر، جدا شوند:

انبارها در فضای باز : فاصله ایمنی از قسمت‌های فرایند باید:

— حداقل ۱۰ متر وقتی ارتفاع بسته‌ها حداکثر تا سه متر باشد.

— حداقل ۱۵ متر وقتی ارتفاع بسته‌ها بیشتر از سه متر باشد.

انبارهای دیگر

اگر بیشترین مقدار ذخیره شده کمتر از ۱۵۰۰ کیلوگرم باشد، جداسازی ساختاری می‌تواند انجام نگیرد. وقتی مقدار ذخیره بیشتر باشد، جداسازی با دیوارهای با حداقل ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش توصیه می‌شود. برای تعیین درجه لازم مقاومت در برابر آتش برای عناصر سازه‌ای، دیوارها و سقف‌ها، مطابقت با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان لازم می‌باشد.

انبارهای بلوک باید از دیگر بخش‌های کارخانه به وسیله اجزای مقاوم در برابر آتش مطابق با آیین نامه‌ها و مقررات ملی جدا شوند. بلوک‌ها در محلی نگه‌داری شوند که در برابر نور مستقیم خورشید، برف و باران و بیخ زدن و آسیب دیدن حفاظت شوند. بلوک‌ها را در زیرزمین ذخیره نکنید. به طور کلی توصیه می‌شود که انبارهای سرپوشیده پلی استایرن دارای سیستم خودکار کشف و اعلام حریق و نیز شبکه

بارنده خودکار باشند. همچنین بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگ‌ها، حلال‌ها یا زیباله‌های قابل اشتعال) نگهداری شوند.

۴-۲-۱۹-۲ بارگیری، باراندازی و شرایط حمل و نقل و وسایل حمل

هنگام بارگیری باید از آسیب رسیدن به بلوک‌ها، بخصوص در محل های برش خورده با ابعاد مشخص (مانند لبه نشیمن بلوک) جلوگیری شود. هیچ نوع بار دیگری همراه بلوک ها نباید بارگیری شود . تمهیدات لازم برای حفاظت در برابر عوامل جوی نیز باید در نظر گرفته شود.

شرایط وسایل حمل کننده

بلوک‌ها نباید در وسایل نقلیه با مخازن بسته منتقل شوند. در صورت نیاز، در خودروهای حامل، تهویه مناسب موجود باشد. در مواردی که کامیون‌های بارگیری شده نیاز به تعمیر دارند و باید از وسایل الکتریکی استفاده نمود، به دلیل احتمال خطر آتش سوزی (ناشی از کاربرد شعله یا جرقه الکتریکی)، ابتدا کامیون باید تخلیه بار شود. تمام تجهیزات حمل و نقل و فرآوری باید اتصال زمینی داشته باشند، زیرا این محصول سریع بار ساکن ایجاد می‌کند.

اطلاعات همراه بارنامه

نام کارخانه یا علامت تجاری آن، تاریخ، مبدأ و مقصد، نوع بلوک (کندرسوز)، ابعاد اسمی، چگالی متوسط بلوک و چاپ شماره تاریخ گواهی نامه فراورده تولیدی ذیل بارنامه.

شرایط حمل و نقل

برای جلوگیری از خسارت دیدن بلوک‌ها، از تسممه‌های عرضی یا باربند به تعداد مناسب بدون وارد آوردن فشار برای حمل و نقل استفاده شود. بلوک‌ها به صورت دوتایی مرتب شوند و راننده بار را طی حمل و نقل چک کند و داده‌های ضروری در مورد اینمی بار به راننده گوشزد شود . از سیگار کشیدن هنگام حمل و نقل باید خودداری شود.

ردیابی محصول

ردیابی فرآورده با کدگذاری انجام می‌شود. کد باید شامل تاریخ تولید، نوع فرآورده، چگالی و ابعاد باشد.

شرایط دفع ضایعات تولید شده

ضایعات باید به طور مداوم از کارخانه بیرون برده شوند و به انباری جداگانه که با محل فرآوری بلوک فاصله دارد، منتقل شوند. مواد ضایعاتی حداقل یک بار در روز باید از مناطق تولید بیرون برده شوند . مخازن جمع‌آوری ضایعات باید به تعداد کافی موجود باشد. این مخازن باید مجهز به درپوش بوده و ترجیحاً از جنس فولاد باشند. هنگام باز کردن باید دقت کرد که امکان وجود بخارات قابل افزایش می‌باشد، بنابراین چنین سیلوها یا مخازنی باید دور از جرقه، سیگار یا دیگر منابع احتمالی افزایش باشند.

چنانچه از ضایعات در بخش‌های دیگری مثل تولید اسباب بازاری، تشک و کشاورزی استفاده شود، لازم است که تمیز و عاری از غبار باشند و به اندازه‌های کوچک خرد شده باشند



۱۹-۵ شرایط ایمنی و بهداشت کارگران هنگام بسته‌بندی، نگهداری و بارگیری

استفاده از ماسک تنفسی و کفش مناسب (برای پیش‌گیری از تولید الکتریسیته ساکن) در واحد تولید و برش، الزامی است. سیگار کشیدن در مناطق تولید، برش، انبار و اجرا منوع است و علائم اخطاری "سیگار نکشید" باید به صورت واضح و در محل‌های مناسب نصب باشد. محل‌های کار و انبار باید عاری از زباله‌های قابل اشتعال باشد. همه کارکنان باید آگاه باشند که پلی‌استایرن منبسط به راحتی قابل سوختن است و دستورالعمل‌های ایمنی قبل از هر کاری که به شعله یا حرارت بالا نیاز دارد، باید رعایت شوند. کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوک‌ها توجیه شوند.

هنگام جوشکاری یا کارهای همراه با شعله در مجاور مصالح پلی‌استایرن منبسط، باید به وسیله محافظت پلی‌استایرن با پوشش مناسب غیر قابل سوختن از افتادن جرقه‌ها و فلز مذاب داخل مصالح پلی‌استایرن منبسط جلوگیری شود. پس از تکمیل هر بخش از جوشکاری یا سوختن، منطقه پیرامون باید برای اطمینان از این که چیزی نمی‌سوزد یا پنهان سوزی ندارد، بازرسی شود. پیش از پایان کار روزانه، کارگران باید دقیقاً همه محل‌هایی را که در آن عملیاتی با استفاده از حرارت یا شعله انجام شده است، بررسی کنند. بهتر است یک بررسی اضافی نیز یک ساعت پس از اتمام کار روزانه انجام گیرد. خاموش‌کننده‌های آتش مناسب مثل خاموش‌کننده‌های پودری، باید به تعداد کافی و در مناطق تولید EPS، انبار و در مجاورت با تجهیزات برش با سیم داغ در دسترس باشند و شلنگ‌های آتش‌نشانی باید به سهولت در یک محل قابل تشخیص و به خصوص در هنگام عملیاتی مانند جوشکاری در نزدیکی مصالح پلی‌استایرن منبسط، در نزدیکی محل باشند. شیرهای آتش‌نشانی با شلنگ‌های متصل به آنها دارای دهانه‌ای برای خروج آب با فشار، در ورودی‌های هر بخش از کارخانه یا در محل هایی که دسترسی به آنها آسان باشد (مثلاً در مسیر هر نقطه از کارخانه و انبارهای نگهداری مواد) به دیوار نصب می‌شوند، شلنگ باید طول مناسب داشته باشد و آب با فشار کافی از آن خارج شود.

شرایط تخلیه بار

اختصاص دادن فضای مناسب (دور از رطوبت، نور مستقیم خورشید و منابع افروزش احتمالی) برای تخلیه بار.

۱۹-۶ شرایط انبار

بلوک‌ها در محل نگهداری شوند که در برابر نور مستقیم خورشید، برف و باران و یخ زدن و آسیب دیدن حفاظت شوند. بلوک‌ها را در زیرزمین ذخیره نکنید. به طور کلی توصیه می‌شود که انبارهای سرپوشیده پلی‌استایرن دارای سیستم خودکار کشف و اعلام حریق و نیز شبکه بارندۀ خودکار باشند. همچنین بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگ‌ها، حلال‌ها یا زباله‌های قابل اشتعال) نگهداری شوند. بسته‌های مصالح EPS نگهداری شده نباید حجم بیشتر از 60 m^3 داشته باشند. اگر به حجم بیشتری نیاز باشد، بلوک‌ها به

قسمت‌های با حجم حداقل ۶۰ متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل ۲۰ متر فاصله وجود داشته باشد.

محل نگهداری باید به گونه‌ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده‌های داغ یا جرقه‌های ناشی از جوشکاری یا هر گونه جسم داغ دیگر با بلوک‌ها در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود. توصیه می‌شود که محل انبار اصلی بلوک‌ها حتی‌امکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود. سیگار کشیدن در محل نگه داری بلوک‌ها نیز ممنوع است. روی محصولات انبارشده نباید پوشانده شود (مثلاً با پلاستیک). بلوک‌ها باید به گونه‌ای قرار داده شوند که در صورت وقوع آتش‌سوزی، جاری شدن یا چکه کردن مواد مذاب سبب گسترش آتش به دیگر مصالح سوختنی یا به دیگر مناطق ساختمان، به ویژه پله‌ها و کریدورها نشود. انبار حتی‌امکان در همکف و در محلی مسطح باشد و در محل یا مجاورت شیب راه‌ها^۱ قرار نداشته باشد.

در ساختمان‌های چند طبقه دارای کاربر، بسته‌های پلی‌استایرن نباید در زیر کف‌هایی که دارای کاربر هستند، قرار گیرد، زیرا در صورت وقوع حریق، خطر نفوذ شعله، حرارت و دود به طبقات بالاتر بسیار زیاد خواهد بود. استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوک‌ها الزامی است. تعدادی کپسول آتش‌نشانی در نزدیکی محل نگهداری بلوک‌ها پیش‌بینی گردد.

شرایط پذیرش محصول رؤیت گواهی نامه فنی معتبر و مدارک فنی مستند فرآورده.

شرایط مصرف

کلیه مباحث مرتبط با مقررات ملی ساختمان و نیز آین نامه‌های ساختمانی مصوب از جمله مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آین نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش باید در تمام مراحل طراحی و اجرای ساختمان مورد رعایت و توجه قرار گیرند.
 تنها استفاده از انواع کندسوز^۲ شده بلوک پلی‌استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع غیرکندسوز ممنوع است.

برای حفاظت از بلوک سقفی پلی‌استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هر گونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه‌ها متصل و مهار گردد. اتصال مستقیم به بلوک پلی‌استایرن (مانند گچ‌کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی) به تنها یک قابل قبول نیست. انواع پوشش‌های مورد پذیرش به شرح زیر می‌باشند:

1-Ramps

2- Fire Retarded



"پوشش گچ یا پوشش های محافظ پایه گچ-پرلیت یا گچ-ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل ۱/۵ سانتی‌متر که به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه‌ای مهار شده باشد." اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار) به نهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه‌ها (مانند سیستم رابیتس) استفاده شود (تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف‌کنندگان که مغایر با این موضوع باشد، خودداری نمایند).

از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند، این دیوارها باید از لایه بلوک‌های پلی‌استایرن عبور کرده و تا زیر سقف سازه‌ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق‌بند استفاده شود، به گونه‌ای که بلوک‌های پلی‌استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده‌اند، جلوگیری گردد.

استفاده از بلوک‌های با طول کمتر از ۳۰ سانتی‌متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته باشد. بنابراین به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود از به کار بردن بلوک های با طول کمتر خودداری نمایند (تولید و یا ارائه بلوک های به طول کمتر از ۳۰ سانتی‌متر به مصرف‌کنندگان ممنوع است ، مگر این که از مقاومت مکانیکی کافی برخوردار باشد).

استفاده از بلوک‌های توخالی با طول کمتر از بلوک کامل (برش آن به قطعات کو چکتر از یک بلوک کامل) ممنوع است.

برای بلوک‌های دارای حفره که در ابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پل های اصلی یا در مجاورت تیرهای عرضی و یا در هر محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد، قرار می‌گیرند، به منظور جلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن، باید تمهیدات لازم برای بستن حفره های بلوک به وسیله درپوش‌ها یا پرکننده‌های مناسب به نحو مطمئن به نحو مطمن به عمل آید تا از ورود بتن به داخل آن جلوگیری شود و یا اصولاً در این قسمت‌ها از بلوک‌های تو پر استفاده شود.

عرض لبه نشیمن بلوک‌ها در محل قاعده باید 27 ± 2 میلی‌متر باشد. از آن جایی که افزایش عرض لبه نشیمن این نوع بلوک‌ها (در مقایسه با بلوک‌های سفالی و بتنی) سبب کاهش عرض مؤثر جان تیرچه بتنی می‌گردد، لذا برای جبران آن توصیه می‌شود عرض فوندوله تیرچه در هنگام ساخت حداقل برابر ۱۴ سانتی‌متر درنظر گرفته شود.

۲-۱۹-۷- شرایط ایمنی و بهداشت در کارگاه‌های ساختمنی

محل اجرا باید عاری از زباله‌های قابل اشتعال باشد. همه کارکنان باید آگاه باشند که پلی‌استایرن منبسط به راحتی قابل سوختن است و دستورالعمل‌های ایمنی قابل از هر کاری که به شعله یا حرارت

بالا نیاز دارد، باید رعایت شوند. کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوک‌ها توجیه شوند. هنگام جوشکاری یا کارهای همراه با شعله در مجاور مصالح پلی استایرن منبسط ، باید به وسیله محافظت پلی استایرن با پوشش مناسب غیر قابل سوختن از افتادن جرقه‌ها و فلز مذاب داخل مصالح پلی استایرن منبسط جلوگیری شود. پس از تکمیل هر بخش از جوشکاری یا سوختن، منطقه پیرامون باید برای اطمینان از این که چیزی نمی‌سوزد یا پنهان سوزی ندارد، بازرسی شود . پیش از پایان کار روزانه، کارگران باید دقیقاً همه محل‌هایی را که در آن عملیاتی با استفاده از حرارت یا شعله انجام شده است، بررسی کنند. بهتر است یک بررسی اضافی نیز یک ساعت پس از اتمام کار روزانه انجام گیرد.

خاموش‌کننده‌های آتش مناسب مثل خاموش‌کننده‌های پودری، باید به تعداد کافی در دسترس باشند و شلنگ‌های آتش‌نشانی باید به سهولت در یک محل قابل تشخیص و به خصوص در هنگام عملیاتی ماند. جوشکاری در نزدیکی مصالح پلی استایرن منبسط، در نزدیکی محل باشند. توجه: موارد مذکور در این دستورالعمل با استفاده از تجربیات و آزمایش‌های انجام‌شده در این مرکز و نیز اطلاعات به روز موجود در مدارک فنی معتبر خارجی تهیه شده است. با این وجود، این اطلاعات مسئولیتی را متوجه مرکز نمی‌کند و کاربران باید با رعایت کلیه نکات فنی، مقررات و آیین نامه‌های ساختمانی، نسبت به کاربرد این محصول اقدام نمایند.



چک لیست حمل و نقل بلوک‌های سقفی پلی استایرن

مشخصات محصول	مشخصات فرستنده	تاریخ ارسال:
مشخصات وسیله نقلیه:		
ردیف	پرسش	ملاحظات
۱	آیا بلوک‌های سقفی پلی استایرن هنگام حمل و بارگیری شکسته و آسیب دیده‌اند؟	
۲	آیا بسته‌بندی بلوک‌ها باعث وارد آمدن فشار روی بلوک و ایجاد فرورفتگی و سوراخ شدن آن‌ها شده است؟	
۳	آیا وسایل حمل کننده بلوک‌ها سروپوشیده با کف تخت هستند و در برابر عوامل جوی حفاظت شده است؟	
۴	آیا چاپ یا برچسب مشخصات روی بلوک‌ها به نحو تثییت شده صورت گرفته، و حین حمل و نقل پاک نشده است؟	
۵	آیا بلوک سقفی پلی استایرن هنگام حمل دور از هر گونه مواد قابل اشتعال قرار گرفته است؟	
۶	آیا هنگام بارگیری از آسیب رسیدن به بلوک‌ها، بخصوص در محل های برش خورده با ابعاد مشخص (مانند لبه نشیمن بلوک) جلوگیری شده است؟	
۷	آیا هیچ نوع بار دیگری همراه بلوک‌ها بارگیری شده است؟	
۸	آیا بلوک‌ها در وسایل نقلیه با مخازن بسته منتقل می‌شوند؟	
۹	آیا خودروهای حامل بلوک‌ها دارای تهویه مناسب می‌باشند؟	
۱۰	آیا هنگامی که کامیون‌های بارگیری شده نیاز به تعمیر دارند و باید از وسایل الکتریکی استفاده نمایند، ابتدا کامیون تخلیه بار می‌شود؟	
۱۱	آیا تجهیزات حمل و نقل بلوک‌های پلی استایرن اتصال زمینی دارند؟	
۱۲	آیا اطلاعات لازم مانند نام کارخانه یا علامت تجاری آن، تاریخ، مبدأ و مقصد، نوع بلوک (کننسوز)، ابعاد اسمی، چگالی متوسط بلوک و چاپ شماره تاریخ گواهی نامه فراورده تولیدی بر روی بارنامه درج شده است؟	
۱۳	آیا عایق‌های فوم پلیمری هنگام حمل در معرض ضربه قرار گرفته اند؟	
۱۴	آیا برای جلوگیری از خسارت دیدن بلوک‌ها، از تسمه‌های عرضی یا باریند به تعداد مناسب بدون وارد آوردن فشار برای حمل و نقل استفاده شده است؟	
۱۵	آیا بلوک‌ها به صورت دوتایی بسته بندی شده اند؟	
۱۶	آیا تسمه‌ها سبب آسیب رسیدن به بلوک‌های پلی استایرن شده است؟	

دستورالعمل و چک لیست‌های حمل و نقل و انبارداری مواد و مصالح ساختمانی ۳۳۷/

		آیا داده‌های ضروری در مورد اینمی بار به راننده گوشزد شده است و راننده بار را طی حمل و نقل چک می‌کند؟	۱۷
		آیا از سیگار کشیدن هنگام حمل و نقل بلوک‌ها خودداری می‌شود؟	۱۸
		آیا ضایعات بلوک‌ها حین حمل و نقل به مخازن جمع آوری ضایعات در انباری جداگانه منتقل می‌شوند؟	۱۹



چک لیست انبارداری بلوک‌های سقفی پلی استایرن

نام مسئول کنترل:					تاریخ بازدید:
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات	
۱	آیا در انبار بلوک‌های سقفی پلی استایرن برای کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی شبکه بارندگ نصب شده است؟				
۲	آیا بلوک‌های سقفی پلی استایرن موجود در انبار ۲۴ ساعت از تولید آن‌ها برای خروج باقی‌مانده پین‌تان گذشته است؟				
۳	آیا بسته‌بندی بلوک‌های سقفی پلی استایرن برای ممانعت از شکستن بلوک و آسیب دیدن آن به ویژه در ناحیه لبه نشیمن مناسب است؟				
۴	آیا بسته‌بندی بلوک سقفی به گونه‌ای است که باعث وارد آمدن فشار روی بلوک و ایجاد فرورفتگی و سوراخ شدن بلوک نشود؟				
۵	آیا نام یا علامت تجاری و نشانی تولید کننده بر روی بسته بندی بلوک‌های سقفی پلی استایرن در انبار درج شده است؟				
۶	آیا چگالی بلوک‌های سقفی پلی استایرن بر روی تمام بلوک‌های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود؟				
۷	آیا تاریخ تولید بر روی تمام بلوک‌های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود؟.				
۸	آیا کندسوز بودن محصول و ابعاد اسمی (عرض و ضخامت بلوک) بر روی تمام بلوک‌های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شده است؟				
۹	آیا بلوک‌های سقفی پلی استایرن به گونه‌ای در انبار قرار گرفته‌اند که راههای دسترسی مشخص به آنها همیشه حفظ شود؟				
۱۰	آیا بلوک‌های سقفی پلی استایرن در محلی نگه‌داری می‌شوند که در برابر نور مستقیم خورشید، برق و باران و یخ زدن و آسیب دیدن حفاظت شده‌اند؟				
۱۱	آیا انبار بلوک سقفی پلی استایرن سروپوشیده و دارای سیستم خودکار کشف و اعلام حریق است؟				
۱۲	آیا بلوک‌های پلی استایرن منبسط در انبار به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگ‌ها، حلال‌ها یا زباله‌های قابل اشتعال) نگهداری می‌شود؟				
۱۳	آیا بسته‌های بلوک سقفی پلی استایرن در حجم بیشتر از ۶۰ متر مکعب نگهداری شده‌اند؟				
۱۴	آیا در انبار بلوک سقفی پلی استایرن فاصله بین هر دو قسمت حجم‌های ۶۰ متر مکعبی حداقل ۲۰ متر فاصله وجود دارد؟				

		آیا محل نگهداری بلوک سقفی به گونه‌ای است که از احتمال ریزش یا تماس بر ادها داغ یا جرقه‌های ناشی از جوشکاری یا هر گونه جسم داغ دیگر با بلوک‌ها پیشگیری شود؟	۱۵
		آیا محل انبار اصلی بلوک‌ها دور از محل عملیات ساختمانی است تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود؟	۱۶
		آیا در انبار تابلوی استعمال دخانیات منوع در مجاورت محل نگهداری بلوک‌های سقفی پلی استایرن نصب شده است؟	۱۷
		آیا بلوک‌های سقفی پلی استایرن در انبار با پوششی غیر از پلاستیک پوشانده شده‌اند؟	۱۸
		آیا انبار بلوک‌های سقفی پلی استایرن در همکف و در محلی مسطح است و در محل یا مجاورت شبیه‌راه‌ها قرار ندارد؟	۱۹
		آیا تعدادی کپسول آتش‌نشانی در نزدیکی محل نگهداری بلوک‌های سقفی پلی استایرن وجود دارد؟	۲۰
		آیا طول بلوک‌های سقفی پلی استایرن موجود در انبار بیش تر از ۳۰ سانتی‌متر است؟	۲۱
		آیا بلوک‌های توخالی موجود در انبار بلوک‌های کامل (برش نخورده) هستند؟	۲۲
		آیا بسته‌بندی بلوک‌های سقفی مناسب بوده و از شکستن بلوک و آسیب دیدن آن به ویژه در ناحیه لبه نشیمن جلوگیری شده است؟	۲۳
		آیا بسته‌بندی بلوک‌ها باعث وارد آمدن فشار روی بلوک و ایجاد فرورفتگی و سوراخ شدن آن‌ها شده است؟	۲۴
		آیا چاپ یا برچسب مشخصات روی بلوک‌ها به نحو ثبت شده صورت گرفته، و حین حمل و نقل و انبارداری پاک نشده است؟	۲۵
		آیا انبار نگهداری بلوک‌ها دارای سیستم تهویه مناسب در کف است؟	۲۶
		آیا بلوک‌های سقفی پلی استایرن موجود در انبار دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌باشند؟	۲۷
		آیا انباری جداگانه با مخازنی از جنس فولاد مجهز به درپوش برای نگهداری ضایعات بلوک‌های پلی استایرن در نزدیکی انبار اصلی وجود دارد؟	۲۸
		آیا سیلوها یا مخازن ضایعات دور از جرقه، سیگار یا دیگر منابع احتمالی افزایش هستند؟	۲۹
		آیا محل انبار عاری از زباله‌های قابل اشتغال است؟	۳۰
		آیا قبل از هر کاری که به شعله یا حرارت بالا نیاز دارد، دستورالعمل‌های ایمنی رعایت می‌شود؟	۳۱



۲۰-۲ مصالح تاسیسات مکانیکی

پیمانکار موظف است کلیه ابزار، ماشین آلات و افراد مورد نیاز جهت دریافت بارگیری، حمل، تخلیه، چیدن، انبار کردن، محافظت و استفاده از مصالح و اجناس تاسیسات مکانیکی را به نحوی که مورد تایید مهندس یا نماینده باشد، تهیه نماید.

۱-۲۰-۲ حمل

پیمانکار باید در هنگام بارگیری، حمل، تخلیه از ابزار و وسایل مورد لزوم به نحوی استفاده نماید که به کیفیت فنی و عینی اجناس و مصالح یاد شده هیچ گونه صدمه‌ای وارد نگردد. اجناس و مصالح تاسیسات مکانیکی در هنگام حمل و نقل نباید انداخته شده و یا به موانع ی برخورد نماید که موجب خسارت به آنها یا به عایق و بسته‌بندی آنها گردد، بلکه باید توسط وسایل و ابزار مناسب از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر منتقل شوند. به طور مثال برای بارگیری و تخلیه لوله‌ها باید از قلاب‌های ویژه که دارای یک صفحه فلزی خم شده با احنای مساوی احنای داخلی لوله باشد ، استفاده گردد و هم چنین برای حمل لوله‌ها باید از چاکی (زین)‌های مناسب جهت زیر لوله‌ها و بالشتک‌های لاستیکی و یا چاکی برای بین لوله‌ها به تعداد مورد نیاز استفاده گردد.

برای مهار کردن لوله‌ها روی تریلر یا زنجیر یا سیم بکسل باید در محل تماس آنها با لوله به منظور جلوگیری از صدمات مکانیکی از وسائل پلاستیکی یا لاستیکی استفاده شود. به طور کلی در عملیات مربوط به حمل و نقل، تماس فلز با فلز لوله مجاز نیست.


لوله‌های با قطر کمتر از ۸ اینچ باید در ردیف‌های مساوی حمل شود. در این مورد چاکی‌ها باید در زیر اولین ردیف و بین تمامی ردیف‌های بعدی قرار گیرد.

۲-۲۰-۲ انبار


پیمانکار موظف است انبارهای مورد نیاز و مناسب با اجناس مختلف پروژه را احداث نماید. این انبارها باید قبل از حمل مصالح عهده کارفرما مورد بازدید و تائید مهندس یا نماینده او قرار گیرد . شروع تحويل مصالح عهده کارفرما منوط به آماده بودن انبارها است.

محل زمین انبار لوله‌ها باعث در حد امکان در مجاورت راههای عمومی و در مسیر مسیل یا آب های فصلی قرار نگرفته و باتلاقی نباشد. محل انتخاب شده باعث تسطیح و کوبیده شود و شبیه در جهت شبی طبیعی زمین داشته باشد و در صورت پودری بودن زمین باعث سطح آن شنریزی و کوبیده شود. لوله‌ها باعث طوری قرار گیرند که در یک باند سی متری دو ردیف لوله با فاصله لازم استقرار گردند و در طرفین آن عرضی برابر ده متر جهت تردد ماشین آلات بارگیری، حمل و تخلیه در نظر گرفته شود. برای چیدن لوله‌ها باعث قبل از زمین تسطیح شده پشتہ‌سازی با مقاطع ذوزنقه‌ای شکل شود که قاعده بزرگ آن یکصد و بیست سانتی‌متر و قاعده کوچک آن ۴۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی‌متر باشد . روی قاعده کوچک پشتہ‌ها باید یک ردیف تراورس چوبی به ارتفاع ۱۵ و عرض ۲۰ سانتی‌متر تعییه

گردد. تعداد پشته برای لوله‌ها تا قطر ۱۲ اینچ سه ردیف و برای لوله‌های به قطر بیشتر از ۱۲ اینچ دو ردیف است.



شکل ۲-۲۰-۱- تعداد و فاصله بین پشتهمان برای لوله های به قطر بیش از ۱۲ اینچ



شکل ۲-۲۰-۲- تعداد و فاصله بین پسته‌ها برای لوله‌های به قطر کمتر از ۱۲ اینچ

در موقع حمل و انبار نمودن لوله ها درزهای طولی لوله باید به طریقی قرار گیرند که محل درز تحت حداقل تنش قرار گرفته و زاویهای حدود ۴۵ درجه با قائم تشکیل دهد. در هیچ حالتی درز طولی نباید در تماس با لوله مجاور باشد.

تعداد ردیف لوله‌هایی که روی هم چیده می‌شود با توجه به قطر لوله مطابق جدول زیر است ابتدا و انتهای ردیف لوله باعث با وسیله چوبی مناسب جهت تثبیت لوله‌ها مهار گردد تا از لغزیدن احتمالی آنها جلوگیری گردد.

جدول ۲-۱-۲- تعداد ردیف لوله‌های چیده شده روی هم با توجه به قطر لوله

۵۶	۵۲	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۲۰	۱۶	۱۲	۱۰	۸	۶	قطر اسمی لوله (اینج)
۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴	۴	۵	۶	۷	۹	۱۲	تعداد ردیف

برای انبار کردن اتصالات و شیرآلات در فضای باز باید آنها را با جعبه‌های مربوط روی تراور س چوبی قرار داد و به وسیله پرزنت یا پلاستیک بوشاند.

لوله‌هایی که زنگ زدایی آنها انجام گرفته و پرایمر آستری آنها زده شده است باید مشابه روش انبار نمودن لوله‌های تحویلی به پیمانکار انبار کردند با این تفاوت که بین ردیفهای رو به هم یک ردیف تسممه لاستیک چنان قرار داده شود که لوله‌ها هیچ گونه تماسی، یا یکدیگر نداشته باشند.

کلیه اجنباس عهده کارفرما با هیچ روش های مناسب انبارداری انبار شده به طوری که قابل رویت و بازرسی و شمارش باشند. پیمانکار موظف است همواره اطلاعات روزمره از اجنباس انبار شده تحت



کنترل خود را همراه با تاریخ و آمار و محلی که اجناس جهت استفاده خارج یا وارد شده در اختیار داشته باشد. این آمار و مدارک باید کاملاً واضح بوده و در صورت درخواست مهندس یا نماینده او در دسترس قرار گیرند.

چک لیست حمل و نقل بلوک‌های سقفی پلی استایرن

مشخصات محصول:	مشخصات فرستنده:	تاریخ ارسال:
مشخصات وسیله نقلیه:		
ردیف	پرسش	ملاحظات
۱	آیا در هنگام حمل و نقل مصالح تاسیسات مکانیکی رعایت عدم برخورد با موائع یا پرتاب از ارتفاع، شده است؟	
۲	آیا برای حمل مصالح تاسیسات مکانیکی از وسایل و ابزار مناسب (قلاب - های ویژه) و حمل آنها از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر استفاده شده است؟	
۳	آیا برای حمل لوله‌ها از چاکی (زین)‌های مناسب جهت زیر لوله ها و بالشتک‌های لاستیکی و یا چاکی برای بین لوله‌ها استفاده شده است؟	
۴	آیا به منظور مهار لوله‌ها روی وسیله حمل کننده از زنجیر یا سیم بکسل استفاده شده است؟	
۵	آیا در محل تماس سیم‌ها و زنجیرها با لوله از وسائل پلاستیکی و یا لاستیکی استفاده شده است؟	

چک لیست انبارداری بلوک های سقفی پلی استایرن

ردیف	پرسش	ملاحظات	تاریخ بازدید:
ردیف	پرسش	ملاحظات	نام مسئول کنترل:
۱	آیا عدم نزدیکی انبار لوله ها در مجاورت راه های عمومی و در مسیر مسیل یا آب‌های فصلی رعایت شده است آیا در محل تماس سیم ها و زنجیرها با لوله از وسائل پلاستیکی و یا لاستیکی استفاده شده است؟		
۲	آیا محل انبل تسطیح و کوبیده شده و دارای شیب طبیعی زمین می‌باشد؟		
۳	آیا در محل هایی که زمین انبار پودری است، سطح آن شن ریزی و کوبیده شده است؟		
۴	آیا فاصله کافی جهت تردد ماشین آلات بارگیری، حمل و تخلیه در طرفین ردیف‌های انبار درنظر گرفته شده است؟		
۵	آیا در محل چیدن لوله‌ها در زمین تسطیح شده پشته سازی با مقطع ذوزنقه‌ای شکل انجام گرفته است؟		
۶	آیا تعداد پشته در انبارش لوله‌ها تا قطر ۱۲ اینچ (سه ردیف) رعایت شده است؟		
۷	آیا تعداد پشته‌ها برای لوله‌های به قطر بیشتر از ۱۲ اینچ (دو ردیف) رعایت شده است؟		



۲۱-۲ موزاییک

۱-۲۱-۲ تعریف

موزاییک کف پوشی است متراکم، در حقیقت یک جور بتن است که تراکم خود را یا از طریق فشار پیسی و یا از طریق لرزش به دست می آورد و از ماسه، سیمان، سنگ دانه، پودر سنگ و آب تشکیل شده و در ابعاد و طرحهای گوناگون وجود دارد. برای زیبا سازی کف، پله، قرنیز، نمای ساختمان، پیاده رو، پشت بام و... استفاده می شود [۵].

اجزاء موزاییک به طور مناسبی متراکم شده به طوریکه شکل و ضخامت یکنواخت داشته و دارای خصوصیات هندسی مشخص شده، باشند. موزائیک ها به صورت تک لایه و دو لایه تولید می شوند. موزائیک تک لایه - موزائیکی است که از سنگدانه های مناسب با مخلوطی از سیمان سفید یا خاکستری و آب ساخته می شود. ممکن است به این مخلوط مواد مضاف نیز اضافه گردد.

موزائیک دو لایه - موزائیکی است که از یک لایه رویی با ترکیب مشابه ترکیب موزائیک تک لایه و یک لایه زیرین که به لایه بتن پایه معروف است ساخته شده، و سطح زیرین آن بعد از نصب نمایان نیست. موزائیک به روش پرس، ویبره و یا پرس و ویبره به شکل منفرد تولید شده و یا به شکل بلوك های بزرگ توسط پرس، ویبره و یا خلاء قالب گیری شده و سپس به اندازه مورد نظر بریده می شود [۲].

موزاییک در انواع دیگر نیز تولید می شود:

- موزائیکی که در آن ماده چسبانده دیگری به غیر از سیمان به کار می رود.
- موزائیکی که به روش در جا تهیه می شود.



شکل ۱-۲۱-۲- دستگاه ویبره برای ساخت موزاییک



شکل ۲-۲۱-۲- موزاییک در رنگ‌های مختلف



شکل ۲-۲۱-۳- بسته بندی موزاییک بر روی پالت

۲-۲۱-۲ نشانه گذاری

باید در سطح زیرین موزاییک علامت یا نقش برجسته مشخصات یا علامت تجاری سازنده حک شود و در صورت اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد باید علامت استاندارد در قسمت زیرین موزاییک نیز حک گردد [۲].

موارد زیر مربوط به موزاییک با توجه به استاندارد ملی تهیه شده که باید بطور واضح روی بارن ام، صورتحساب، گواهینامه تولیدکننده یا توزیع کننده یا بروشور تهیه شده که همراه موزاییک ها ارسال می‌شود اعلام گردد:

- مشخصات تولید کننده یا علامت تجاری
- شماره استاندارد ملی ایران
- تاریخ تولید
- شکل و ابعاد اسمی و طبقه بندی موزاییک در صورت لزوم
- علامت استاندارد ملی ایران در صورت اخذ



- جمله ساخت جمهوری اسلامی ایران



شکل ۲-۲۱-۴- مشخصات فنی موزاییک بر روی برچسب محصول

۲-۲۱-۳- بسته بندی، انبارداری و حمل و نقل

بسته بندی باید به گونه‌ای باشد که در کلیه مراحل انتقال تا مصرف از هر گونه آسیب دیدگی ناشی از ضربه، سایش و شرایط محیطی جلوگیری شود.

موزاییک باید به صورت بسته بندی در صندوق تحویل شود. مزیت مهم بسته بندی کردن موزاییک این است که به راحتی انبار می‌شود و در حین فرایند انبارداری و نگهداری، معمولاً خسارت کمتری به آن وارد می‌شود. موزاییک‌ها روی گوشه‌ها چیده می‌شوند و لایه‌های متواالی آنها را روی هم می‌چینند. سطح مورد نظر باید ابتدا به کمک تخته‌های چوبی مناسب تراز شود [۲].

موزاییک پیش ساخته باید بر روی پالت بصورت بسته بندی شرینک شده و در بسته بندی‌های اصلی باز نشده با نشانه گذاری بر روی آن‌ها توسط تولیدکننده بصورت خوانا شامل اندازه ، تعداد قطعات، مقدار، تاریخ تولید و بازرگانی اولیه حمل و نقل شود.

موزاییک پیش ساخته باید در داخل ساختمان، محافظت شده در برابر رطوبت در بسته بندی‌های اصلی نگهداری شود و از آسیب رسیدن به وسیله عوامل دیگر محافظت شود [۳].



شکل ۲-۲۱-۵- نمونه‌ای از بسته بندی نهایی موزاییک در کارخانه



شکل ۲-۲۱-۶- روکش برای انبار کردن موzaïek [۴]



شکل ۲-۲۱-۷- وسیله حمل ارابه‌ای و روکش برای موzaïek [۴]

موزاïيك باید در محل اجرای ساختمان در بسته بندی اصلی تامین‌کننده و نشانه گذاری شده با منبع اصلی یا نام تولیدکننده، مصالح یا علامت تجاری محصول و تعداد بهر اگر وجود داشته باشد تحويل داده شود.

موزاïيك باید در بسته بندی‌های اصلی خود بدون هیچ‌گونه آسیبی انبار شود [۵].
تحویل محصول [۷]

الف- بسته بندی و در جعبه گذاشتن موزاïيك معماری باید به وسیله تولیدکننده به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به واحدها در رفت و آمد با روش‌های معمول حمل و نقل انجام شود. تحويل باید با توجه به ترتیب اولویت مطابق دستور خریدار انجام شود. همه جعبه‌ها باید تحويل F.O.B محل کار داده شود مگر آن که در خواست دیگری شده باشد.

ب- پیمان کار مسئول فراورده در زمان تحويل است.

پ- پیمان کار ۷۲ ساعت وقت برای بازرگانی محموله دارد. هر گونه عدم مطابقت باید فوراً در آن قالب زمانی به تولیدکننده مخابره و مکتوب شود.



ت- اگر هر قطعه‌ای از موزاییک در رفت و آمد آسیب دیده باشد، تولیدکننده باید در نوشته ای که به وسیله پیمان کار تنظیم شده فورا باید تعویض قطعات را انجام دهد.

مسئولیت هزینه چنین تعویض‌هایی باید به وسیله نقطه رئوس مطالب تحويل در پیمان تعیین شود . خریدار باید مسئولیت اثبات لازم آسیب را فرض کند.

ث- انبارداری در محل کار یا تسهیلات تولید:

۱- واحدهای مواد باید در کالای بسته بندی اصلی باقی بمانند تا برای استفاده آماده باشند . جعبه‌ها نباید انباشته شوند، و باید در یک موقعیت ایستاده قرار بگیرند. واحد‌ها باید بر روی سطح صاف، تراز و محکم انبار شود. این واحدها باید قبل از کلرگذاری از عوامل جوی برای جلوگیری از زنگ زدگی محافظت شوند.

۲- تولیدکننده مسئول تدارک دیدن تنها موزاییک معماری است . همه اعمال دیگر، مواد، فراورده‌ها، و تجهیزات لازم برای کارگذاری و نصب واحدها مطابق اسناد ساختمان و ویژگی ها، و اعمالی که مقرر شده انجام شود، است.

ضمانت نامه (گارانتی) - تولیدکننده یا نصاب باید سامانه نصب شده را برای یک دوره یک ساله از تاریخ تکمیل اساسی در برابر شکستن در اثر طرز کار و مصالح ضمانت کند.

چک لیست حمل و نقل موزاییک

مشخصات محصول:	مشخصات فرستنده:	تاریخ ارسال:
مشخصات وسیله نقلیه:		
ردیف	پرسش	ملاحظات
۱	آیا موزاییک در بسته بندی اصلی خود بدون هیچ گونه آسیبی حمل می‌شود؟	
۲	آیا موزاییک به صورت بسته‌بندی شرینک شده در صندوق حمل می‌شود؟	
۳	آیا موزاییک پیش ساخته بر روی پالت حمل می‌شود؟	
۴	آیا موزاییک پیش ساخته با نشانه گذاری بر روی بسته توسط تولیدکننده بصورت خوانا شامل اندازه ، تعداد قطعات، مقدار ، مساحت و تاریخ تولید حمل می‌شود؟	
۵	آیا موزاییک پیش ساخته توسط وسیله نقلیه سر پوشیده حمل می‌شود؟	
۶	آیا موزاییک پیش ساخته هنگام حمل از آسیب رسیدن به وسیله عوامل دیگر محافظت می‌شود؟	
۷	آیا هنگام حمل چیدمان موزاییک در وسیله نقلیه مناسب است؟	
۸	آیا موزاییک پیش ساخته هنگام حمل در محل تمیز و سرپوشیده، جدا از هم دسته بندی شده‌اند؟	
۹	آیا هنگام حمل از تماس موزاییک با خاک، مواد مضر، رطوبت، بیخ و برف جلوگیری می‌شود؟	
۱۰	آیا هنگام حمل موزاییک در برابر آتش و مواد قابل اشتعال محافظت می‌شود؟	
۱۱	آیا بر روی بسته‌های موزاییک هنگام حمل مهر استاندارد ملی درج شده است؟	
۱۲	آیا بر روی بسته‌های موزاییک هنگام حمل مهر گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن درج شده است؟	
۱۳	آیا هنگام حمل موزاییک نام و علامت تجاری و کشور سازنده بر روی بسته‌ها درج شده است؟	
۱۴	آیا برای حمل بسته‌های موزاییک و یا پالت‌های حاوی موزاییک از وسیله نقلیه لیفت‌تراک استفاده می‌شود؟	
۱۵	آیا محکم بودن پالتهای موزاییک بر روی وسیله نقلیه جهت حمل کنترل می‌شود؟	



چک لیست انبارداری موزاییک

نام مسئول کنترل:				تاریخ بازدید	
ردیف	پرسش	بررسی	ملاحظات	بله	خیر
۱	آیا موزاییک‌ها در بسته بندی‌های اصلی خود بدون هیچ گونه آسیبی انبار شده‌اند؟				
۲	آیا بسته‌های موزاییک در انبار با روکش قرار دارند؟				
۳	آیا موزاییک‌ها بصورت بسته بندی در انبار وجود دارند؟				
۴	آیا موزاییک پیش ساخته بر روی پالت در انبار نگهداری می‌شود؟				
۵	آیا موزاییک پیش ساخته بصورت بسته بندی شرینک شده در انبار نگهداری می‌شود؟				
۶	آیا موزاییک پیش ساخته در بسته بندی های اصلی باز نشده در انبار نگهداری می‌شود؟				
۷	آیا موزاییک پیش ساخته با نشانه گذاری بر روی آن ها توسط تولیدکننده بصورت خوانا شامل اندازه، تعداد قطعات، مقدار و مساحت در انبار نگهداری می‌شود؟				
۹	آیا علامت استاندارد در قسمت زیرین موزاییک در انبار حک شده است؟				
۱۰	آیا موزاییک پیش ساخته در انبار از آسیب رسیدن به وسیله عوامل دیگر محافظت می‌شود؟				
۱۱	آیا بر روی بسته بندی موزاییک‌ها مهر گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی درج شده است؟				
۱۲	آیا موزاییک‌ها بر روی سطح صاف، ترازو و محکم انبار شده‌اند؟				
۱۳	آیا انبار موزاییک در برابر آتش و مواد قابل اشتغال محافظت شده است؟				
۱۴	آیا بسته‌های موزاییک به گونه ای انبار شده که بر چسب انها قابل مشاهده باشد ؟				
۱۵	آیا بسته‌های موزاییک را در جایی انباشتہ کرده‌اند که در معرض باد، باران و آفتاب قرار نگیرند؟				
۱۶	آیا چیدمان بسته‌های موزاییک در انبار مناسب است ؟ (اجناسی که به فرم کارتن یا مکعب هستند به فرم آجری چیده شده‌اند)؟				
۱۷	آیا بسته بندی موزاییک دارای کد بندی می باشند؟				
۱۸	آیا شماره استاندارد ملی یا استاندارد بین المللی بر روی بسته‌های موزاییک درج شده است؟				
۱۹	آیا در انبار بسته‌های موزاییک ها روی لبه های خود چیده می شوند و لایه‌های متوالی آنها را روی هم می چینند.				

منابع

۱. مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ایران، مصالح و فراورده‌های ساختمانی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۹.
۲. استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۵ با عنوان موزائیک - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون - چاپ اول - سال ۱۳۸۳
3. www.wausautile.com
4. www.amazon.com
5. www.ntma.com national Terrazzo and Mosaic Association
6. <http://civilac.blogfa.com>
7. <http://www.gladdingmcbean.com>
8. www.gladdingmcbean.com



۲۲-۲ رنگ

۲۲-۱ تعريف

رنگ به هر مایع، شبه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند، گویند. از رنگ برای محافظت، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت بر روی یک سطح که توسط رنگدانه پوشانده می‌گردد، استفاده می‌شود. مثال‌هایی از محافظت عبارتند از: پوشاندن سطح فلزات برای کند کردن خوردگی، یا رنگ کردن خانه جهت محافظت از آن در برابر عناصر خارجی (آب، خاک و...). رنگ یک محصول نیمه تمام شده است، بدین معنی که بعد از استفاده توسط کاربر است که به مرحله پایانی خود می‌رسد.

رنگدانه: دانه‌های جامد ریزی هستند که در رنگ جهت توزیع رنگ، زبری، غلظت رنگ و ... با یکدیگر متعدد می‌گردند. ولی بعضی از رنگ‌ها به جای ترکیبات معمول رنگدانه، از رنگ‌های دانه ای میکرونویزه استفاده می‌کنند. رنگدانه‌ها به دو دسته طبیعی و شیمیایی تقسیم می‌گردند. رنگدانه‌های طبیعی شامل خاک رس، کلسیم کربنات، سیلیکا، تالک و میکا می‌باشد. رنگدانه‌های شیمیایی حاوی مولکولهای مهندسی یعنی خاک رس تکلیس شده، رسوب‌های شیمیایی کلسیم کربنات و سیلیکاها مصنوعی می‌باشد.

چسب یا ناقل: چسب معمولاً به ناقلی اطلاق می‌گردد که ترکیب شکل دهنده اصلی فیلم (لایه نازک رنگ) می‌باشد. تنها ماده‌ای که حتماً باید در رنگ حاضر باشد، همین ماده است. حضور سایر ترکیبات در رنگ، اختیاری است. چسب‌ها حاوی رزین‌های طبیعی یا شیمیایی‌اند مانند اکریلیک، پلی یورتان، پلی استر، رزین‌های ملاهین، اپوکسی‌ها و روغن‌ها.

بحث حلال‌ها در رنگ، جدایگانه مطرح می‌گردد: حلال‌ها: هدف اصلی از استفاده از حلال‌ها، تنظیم کردن رقت و فراریت و ویسکوزیته رنگ است. حلال، فرار است و در فیلم (لایه نازک رنگ) باقی نمی‌ماند. حلال، همچنان نرخ جریان تابع لزjet و کاربرد سایر ترکیبات و نیز پایداری رنگ را در حالت سیال، کنترل می‌کند.

آب، بهترین نوع حلال برای رنگ‌های آب-پایه می‌باشد. رنگهای روغن-پایه، که گاهی نیز رنگ‌های روغنی نامیده می‌شوند، می‌توانند تعداد کثیری از حلال‌ها را در خود جای دهند که شامل ترکیبات آروماتیک، آلیفاتیک، الکلها و کتونها و رزین‌های سبک رقيق کننده خواهند بود. چنین حلال‌هایی در مواقعي استفاده می‌گردد که رنگهای روغن-محور و ضد آب مورد نیاز است.

مواد افزودنی: رنگ می‌تواند حاوی موادی بسیار وسیع از مواد افزودنی باشد که به مقدار بسیار کمی به رنگ افزوده می‌گردد و در کمال تعجب، اثر بسیار زیادی بر روی خواص رنگ می‌گذارد. مثالهایی از این موارد، موادی هستند که کشش سطحی رنگ را تنظیم می‌کنند، جاری شدن رنگ را بهبود می‌بخشند، ظاهر پایانی را تصحیح می‌کنند، تری و خیسی لبه رنگ را بالا می‌برند، پایداری رنگدانه را بهبود د

می‌بخشند، خواص ضد بخزندگی ایجاد می‌کنند، مقدار کف کنندگی و پوسته پذیری رنگ را کنترل می‌کند.

۲-۲۲-۲ انبارداری

میزان تهنشینی پیغمبنت و سهولت اختلاط مجدد یک نمونه رنگ که در شرایط تسريع کننده انبارداری شده باشد [۱] مطابق با روش آزمون [۲] تعیین می‌شود. درجه تهنشینی رنگدانه برای رنگ‌ها پس از آزمایش شدن در شرایط تسريع شده یا شرایط واقعی مطابق با روش آزمون [۳] که درجه‌بندی‌هایی بر اساس وضعیت رنگ در ظرف محتوی آن، بر اساس میزان و نوع رسوب ارایه شده است تعیین می‌شود. نتیجه قابل قبول به این صورت می‌باشد: درجه تهنشینی بر اساس آزمون باید برابر ۶ یا بیشتر باشد . همچنین جهت اطمینان از پایداری ترکیبات رنگ پس از ۶ ماه انبارداری، گرانروی رنگ نباید بیشتر از ۵ واحد کربس نسبت به گرانروی نمونه اولیه تغییر نماید.

استاندارد ملی ۱۷۰۰ - ویژگی‌های پوشرنگ مایع

هنگامی که در قوطی پوشرنگ جهت آزمون باز می‌شود ، پوشرنگ باید یکنواخت و عاری از اجسام اضافی باشد، همچنین نباید علایمی از رویه بستن داشته باشد و جدادشگی رزین و حلال و رنگدانه و/یا رسوب آن باید در حدی باشد که با هم‌زدن پوشرنگ با راحتی به صورت یکنواخت در آید [۴].

ثبات پوشرنگ در انبار

چنانچه در ظرف اصلی پوشرنگ بسته باشد و به مدت ۱۸ ماه از تاریخ تولید در دمای محیط و شرایط انبارداری نگهداری شود، پس از انتهای دوره مذکور، پوشرنگ باید ویژگی های گفته شده در بالا را داشته باشد [۴ و ۵].

فضاهای انبارداری

مقررات OSHA فضاهایی را که در یک ساختمان رنگ باید در آنجا انبار شود تعیین می‌کند . مقادیر جزئی رنگ را نباید در خروجی‌ها، راه پله‌ها یا راهروهای عمومی انبار کرد. اگر در محلی بین ۲۵ و ۶۰ گالن رنگ انبار شود، آن فضا باید دارای یک محفظه تایید شده باشد. محفظه‌های چوبی انبارش باید از تخته چندلا بیرونکار با حداقل ضخامت یک اینچ ساخته شده باشد. همه مفاصل محفظه باید توسط کام و شیار همپوشانی کنند یا شیارهای همپوشان بیش از یک اینچ داشته و در دو جهت با پیچ های سرتخت مهار شوند. مقررات OSHA الزام دارد که لولاهای فولادی باید به صورت ایمن نصب شود و بطوریکه در هنگام آتش سوزی شل نشوند. چگونگی تامین این هدف مشخص نشده است از اینرو در هنگام خرید لولای فولادی باید از متخصصین نظر خواست. مطمئن شوید که لولاهای فولادی دارای واشرهای نایلونی و آلومینیومی نباشند چون این قطعات در آتش سوزی از بین می‌روند . در صورت امکان لولاهایی خردیاری شود که گواهی ضد آتش داشته یا مخصوص درهای ضد آتش باشند . دست آخر، بر باید روی همه محفظه‌های انبارش رنگ جمله "آتشزا- دور از آتش" نوشته شود [۶].



شکل ۲-۲۲: محفظه نگهداری مواد قابل اشتعال از جمله رنگ [۶]

انبارهای داخلی

هر مقدار از رنگ یا مایع آتشزا بیشتر از ۶۰ گالن باید در یک انبار نگهداری شوند . داخل انبارها باید شرایط تعیین شده ضد آتش آزمون در [۶] را تامین نماید. انبار باید در یک ساختمان دارای سامانه حفاظت در برابر آتش مانند آب پاش، افسانه آب یا دی اکسید کربن قرار داشته باشد . موادی که با آب واکنش می دهند باید در انباری که رنگ انباشته شده است انبار شوند. همه انبارها باید سامانه تهویه داشته و سامانه کنترل تهویه باید در خارج از انبار نصب شده باشد. صرف نظر از اندازه انبار رنگ، یک راهرو خالی یک متری باید در سرتاسر انبار موجود باشد.

محوطه های انبار فضای آزاد

وقتی امکان انبارش رنگ در یک ساختمان وجود نداشته باشد، از کانتینرهای انبارش می توان استفاده کرد. هر محوطه باید توسط دیوارک یا حائل هایی با حداقل ۳۵cm ارتفاع محصور شده باشد بطوری که نشیتی ها به سمت ساختمان مجاور حرکت نکنند . در صورت استفاده از دیوارک ، یک سامانه زهکشی باید از تجمع آب باران در محوطه انبار جلوگیری کند. کانتینرهای انبارش رنگ باید از ۶۰ گالن بیشتر باشند و بیش از ۱۱۰۰ گالن رنگ را نمی توان در یک کومه (کپه) یا محوطه انبار کرد . مسیرهای دسترسی ۴ متری نیز باید برای ماشین آتش نشاری در فاصله ۶۰ متری هر کانتینر یا کومه کانتینرها تعبیه شوند.

الزامات انبارهای رنگ

رنگ استفاده نشده باید خشک و خنک نگه داشته تا آماده استفاده باشد . این تمهیدات محوطه انبار را از دسترس همگان دور می دارد. در واقع، نور مستقیم خورشید و شرایط جوی شدید باعث تخریب رنگ های پایه آبی می شود. نگه داشتن رنگ های سمی و آتشزا در منزل نیز گزینه خوبی نیست . انبارهای کاملا تهویه شده و قفل، دور از شعله و دارای دمای معتدل از هر گزینه ای بهتر است.

موقعیت

رنگ باید در محلی خنک و خشک و دور از آفتاب و بدون احتمال یخ زدن انبار شود . باید از آلاچیق یا انبارهای سرباز که در زمستان احتمال یخ زدگی دارند پرهیز شود . نم و رطوبت محیط قوطی های رنگ و درپوش ظروف را می بو شلند . یک کانتینر معیوب به معنی فاسد شدن رنگ می باشد . تنها مقدار کمی از زنگ زدگی کانتینر باعث ورود زنگ ب ه داخل رنگ می شود . رنگ را در نزدیکی یا مقابل ورودی‌های هوای گرم قرار ندهید .

ساختار انبار

دیوارها باید بقدرتی محکم باشند تا چیزی وارد انبار نشود . باید دمای انبار در شرایط آب و هوایی نامناسب بتوان تنظیم کرد . دمای انبارش رنگ در برحسب نصب شده توسط تولید کننده باید درج شده باشد . یک انبار رنگ باید قفسه بندی شده باشد تا رنگ روی زمین قرار نگرفته و آب زیر آنها نرود . کفهای بتونی محل مناسبی برای انبارش رنگ نیستند . کف محوطه توسط رطوبت هوا مرتبط می شود . کف پارکینگ و زیرزمین محل مناسبی برای انبارش رنگ نمی باشد .

انبارش رنگ

طبق استاندارد [۸] در مورد روغن‌ها و روانکارهای بخاری و صنعتی استفاده می شود . اطلاعات جامع تر این موضوع در بخش انبارش کالاهای خطرناک این استاندارد ارایه شده است . شرایط انبار ذکر شده در بخش ۱۰ از [۹] برای حجم تا ۸۵۰ لیتر اتفاقک را پیشنهاد می کند ولی تا ۴۰۰۰ لیتر ماده قابل اشتعال مانند رنگ را الزام به نگهداری در انبار با کف بتونی و دارای تهويه مناسب و رعایت فاصله های لازم برای پرهیز از خطرات در حین آتش سوزی می نماید .

مخازن و کانتینرها

استانداردهای حاوی الزامات انبارش، حمل و ساخت مخازن و کانتینرهایی که برای انبارش کالاهای خطرناک طراحی شده اند الزامات کانتینرهای حمل، مخازن سطحی، مخازن زیر زمینی و مخازن جاده ای را پوشش می دهند .

در هنگام امداد مخازن انبارش زیرزمینی نفت باید روشهای [۱۰] را رعایت کرد . مراحل و زیرساخت‌های بکلورفته در مخازن باید مطابق [۱۱] باشد .

انبارش کالاهای خطرناک در مخازن و کانتینرها

افرادی که با مخلوطی از کالاهای خطرناک در بسته بندی یا کانتینرهای عمدۀ متوسط (کانتینرهای حمل) کار می کنند یا آنها را انبار می کنند باید روش‌های قید شده در استانداردهای زیر را رعایت کنند .

استاندارد [۱۲] حداقل الزامات انبارش و کار با بیش از یک تراز از کالاهای خطرناک در بسته بندی یا کانتینرهای عمدۀ متوسط (تا ۳۱/۶ متر) را پوشش می دهد .



استاندارد [۱۳] الزامات متفاوتی با الزامات استاندارد [۱۲] دارد، چنانکه این استاندارد در مواردی که تراز ۹ کالاهای خطرناک انبار شده در کانتینرهای عمدہ و انبارههای بسته بندی شده را شامل می‌شود. کالاهای خطرناک در بنادر باید طبق آیین نامه [۱۴] انبار شوند. اطلاعات عمومی تر در بخش انبارش کالاهای خطرناک این استاندارد آمده است.

۲-۲-۳ ایمنی و بهداشت

اداره بهداشت و ایمنی حرفه‌ای رنگ را بعنوان یک مایع آتش زا دسته‌بندی می‌نماید. انبارش نامناسب رنگ می‌تواند به خطرات شدید وضع شده است. برای عدم تامین این شرایط جریمه‌های سنگینی وضع شده است. در صورتی که برای انبارش رنگ در هر مدتی برنامه ریزی شود، دستورالعمل های سخنگیرانه‌ای وجود دارند که برای پرهیز از آتش و دیگر خطرات متوجه ایمنی کارگران باید رعایت شود. این دستورالعمل‌ها تعیین می‌کنند رنگ کجا باید انبار شود ، چه مقدار رنگ باید انبار شود و پیشگیری‌های ایمنی لازم برای انبارش ایمن چه هستند.

عدم دسترسی کودکان و حیوانات خانگی

رنگ سمی بوده و خوردن آن خطرناک می باشد، بنابراین باید دور از دسترس کودکان و حیوانات باشد. ارتفاع طبقه قفسه‌بندی انبار رنگ باید این الزام را برآورده سازد. بالاترین طبقه قفسه‌بندی نزدیک سقف، دماهای بالاتری را تحمل می‌کند. قفل کردن دریچه با ارتفاع مناسب رنگ ا نبار شده را از دسترس کودکان دور می‌دارد. قفل باید حداقل ۱/۵ متر بالاتر از کف انبار قرار داشته باشد. این موضوع خیلی اهمیت دارد خواه کودکی در خانه باشد یا نباشد، زیرا کودکان همسایه یا میهمان می‌توانند وارد یک انبار باز شده و در معرض خطر قرار گیرند.

دوری از شعله

در یک انبار تهويه دار از تجمع بخارات رنگ و آتش سوزی پرهیز می‌شود. در انبار هیچ منبعی از آتش نباید وجود داشته باشد. در حضور مواد آتشزا مانند رنگ، گرمکن‌های شعله دار و هرگونه پیلوت باعث انفجار می‌شود. رنگ را نباید در کنار شوفاز آبی حتی آن‌هایی که شعله پیلوت داخلی دارند ، موکت، منسوجات و مواد آتش زا انبار کرد. آن‌ها را از انبار رنگ خارج و در از مواد قابل اشتعال نگه داری شوند[۱۵]. نمونه کانتینرهای استاندارد حمل و انبارش رنگ در شکل ۱۱۶-۲ نشان داده شده است.



شکل ۲-۲-۲- کانتینر استاندارد حمل و انبارش رنگ

رنگ به عنوان یک ماده خطرناک دسته بندی می‌شود. در عین حال برخی رنگ‌های غیر سمی، غیر آتشزا و دوستدار محیط زیست هستند. آزمون‌های نقطه اشتعال و گرانروی برای تعیین دسته بندی و نوع مواد آتشزا بکار برده می‌شوند. رنگ‌های دسته بندی شده به عنوان مایعات آتشزا باید با شماره‌های UN مشخص شوند.

رنگ‌ها در ظروف ارزوزل باید با استاندارد [۱۶] مطابقت داشته باشد. خواص انواع مختلف رنگ از طریق انجام آزمون‌های تشریح شده در [۱۷ و ۱۸] تعیین می‌شود.

آزمون‌های سوسپانسیون مطروحه در [۱۸] برای تعیین مقدار مواد غیر فرار رنگ استفاده می‌شود. استاندارد [۱۹] اطلاعات لازم برای الزامات برچسب گذاری مایعات آتشزا بکار می‌رود. اطلاعات الزامات بسته بندی و برچسب گذاری رنگ‌ها در بخش Uniform Schedules for Drugs and Poisons ارایه شده است (وزارت بهداشت استرالیا).



چک لیست انبارداری رنگ

ردیف	موضوع	نام انبار:		
		نام اینلودار:	تلفن انبار:	
	نام محصول:	نام بازدیدکننده:		
ردیف	ملاحظات	بله	خیر	تلفن انبار:
۱	آیا در محلی که بین ۲۵ و ۶۰ گالن رنگ انبار شده، دارای یک محفظه تایید شده می باشد؟			
۲	آیا محفظه های چوبی انبارش رنگ از تخته چندلا بیرونکار با حداقل ضخامت یک اینچ ساخته شده اند؟			
۳	آیا تمام مفاصل محفظه نگهداری رنگ توسط کام و شیار همپوشانی کننده یا شیارهایی که همپوشانی بیش از یک اینچ داشته باشند و در دو جهت با پیچ های سرتخت مهار شده اند؟			
۴	آیا لولاهای فولادی محفظه نگهداری به صورت ایمن بطوری که در هنگام آتش سوزی شل نشوند نصب شده اند؟			
۵	آیا لولاهای فولادی محفظه نگهداری دارای واشرهای نایلونی و آلومینیومی هستند؟			
۶	آیا لولاهای محفظه نگهداری گواهی ضد آتش دارند؟			
۷	آیا بر روی همه محفظه های انبارش رنگ جمله "آتشزا - دور باش" نوشته شده است؟			
۸	آیا تعداد بیشتر از ۶۰ گالن رنگ در یک انبار نگهداری می شود؟			
۹	آیا انبارهای نگهداری رنگ کشرايط تعیین شده ضد آتش آزمون را تامین می نماید؟			
۱۰	آیا در انبار رنگ سامانه حفاظت در برابر آتش مانند آب پاش، افسانه آب یا دی اکسید کربن قرار دارد؟			
۱۱	آیا موادی که با آب واکنش می دهند در انبار رنگ انباشه شده است؟			
۱۲	آیا انبار رنگ سامانه تهویه دارد و سامانه کنترل تهویه در خارج از انبار نصب شده است؟			
۱۳	آیا یک راهرو خالی یک متری در سرتاسر انبار موجود است؟			
۱۴	آیا در کانتینرهای انبارش رنگ در فضای باز هر محوطه توسط دیوارک یا حایل هایی با حداقل ۳۵cm ارتفاع محصور شده است؟			
۱۵	آیا در صورت استفاده از دیوارک در انبارش رنگ در فضای باز در کانتینر، یک سامانه زهکشی برای جلوگیری از تجمع آب باران در محوطه انبار موجود است؟			
۱۶	آیا کانتینر انبارش رنگ در فضای باز شامل بیش از ۶۰ گالن رنگ می باشد؟			
۱۷	آیا بیش از ۱۱۰۰ گالن رنگ در یک کومه (کپه) یا محوطه انبار موجود است؟			

ادامه چک لیست انبارداری رنگ

مشخصات محصول:	مشخصات وسیله نقلیه:			
تاریخ ارسال:	شماره بارنامه:			
مشخصات فرستنده:	مشخصات گیرنده:			
نام مسئول کنترل:				
ردیف	موضوع	بله	خیر	ملاحظات
۱۸	آیا مسیرهای دسترسی ۴ متری نیز باید برای ماشین آتش نشانی در فاصله ۶۰ متری هر کانتینر یا کومه کانتینرها تعییه شده است؟			
۱۹	آیا رنگ در محلی خنک و خشک و دور از آفتاب و بدون احتمال بین زدن انبار می‌شود؟			
۲۰	آیا رنگ‌های سمی و آتشزا در انبارهای کاملاً تهویه شده و قفل، دور از شعله و دارای دمای معتل نگهداری می‌شوند؟			
۲۱	آیا کانتینر نگهداری رنگ دارای زنگ زدگی می‌باشد؟			
۲۲	آیا انبارش رنگ در انبار در نزدیکی یا مقابل ورودی‌های هوای گرم قرار دارد؟			



چک لیست حمل و نقل رنگ

				مشخصات محصول:
				تاریخ ارسال:
				مشخصات فرستنده:
				نام مسئول کنترل:
ردیف	پرسش	مشخصات وسیله نقلیه:	شماره بارنامه	مشخصات گیرنده:
۱	آیا وزن هر کارتون رنگ از ۳۰ کیلوگرم کمتر است؟			
۲	آیا مشخصات کامل رنگ‌ها بر روی کارتون درج شده است؟			
۳	آیا بسته‌بندی و شرینگ کارتون‌های رنگ استاندارد است؟			
۴	آیا مهر کنترل کیفیت کارخانه بر روی کارتون‌ها وجود دارد؟			
۵	آیا پالت‌ها از مقاومت و استحکام کافی و مناسب با وزن محموله برخوردار هستند؟			
۶	آیا وضعیت پالت به لحاظ چیدمان عمودی و آجری کارتون ها و تعداد آنها مناسب است؟			
۷	آیا بر چسب مشخصات هر پالت وجود دارد؟			
۸	آیا تسمه اطراف پالت سالم است؟			
۹	آیا آسیب و صدمه (خراشیدگی، فرسودگی، شکستگی، خوردگی، پیچیدگی) (در وسائل مهار کارتون‌ها مشاهده می‌شود؟			
۱۰	آیا چنانچه احتمال رها شدن کارتون‌ها وجود دارد از وسیله مهار کننده برای حمل توسط لیفتراک یا چرخ دستی استفاده شده است؟			
۱۱	آیا برای حفاظت بار از قسمت جلو بر روی لیفتراک یا چرخ دستی از بلاک استفاده می‌شود؟			
۱۲	آیا بارهای سنگی در زیر و بارهای سبکتر در قسمت رویی بار حمل می‌شود؟			
۱۳	آیا مهار بار توسط مهاربندها با توجه به عدم صدمه دیدن بار انجام شده است؟			
۱۴	آیا انتقال کارتون‌ها یا پالت‌ها با وسیله مناسب انجام می‌شود؟			
۱۵	آیا وزن و ارتفاع محموله با توجه به ظرفیت وسیله نقلیه مناسب است؟			
۱۶	آیا چیدمان محموله‌ها بر اساس تحویل به مقصود اول و دوم و... می‌باشد؟			
۱۷	آیا حرکت و جابجایی پالت‌ها در وسیله نقلیه مشاهده می‌شود؟			
۱۸	آیا سطح بارگیری در وسیله حمل کننده صاف است؟			
۱۹	آیا سطح بارگیری در وسیله حمل کننده تمیز و خشک است؟			
۲۰	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله‌ها و آدرس‌ها مطابقت دارد؟			
۲۱	آیا در هنگام بارگیری مسائل ایمنی توسط کارکنان رعایت می‌شود؟			
۲۲	آیا کلیه ریل‌ها و قفل‌های وسیله نقلیه سالم هستند؟			
۲۳	آیا برای ثابت نگهداشت و عدم حرکت پالت و یا کارتون‌ها روی وسیله نقلیه از بلاک استفاده شده است؟			

ادامه چک لیست حمل و نقل رنگ

مشخصات محصول:	مشخصات وسیله نقلیه:
تاریخ ارسال:	شماره بارنامه:
مشخصات فرستنده:	مشخصات گیرنده:
نام مسئول کنترل:	
ردیف	پرسش
۲۴	آیا خمیدگی و انحراف در راه و محافظه های کناری مشاهده می شود؟
۲۵	آیا در صورت روی هم قراردادن بارهای مختلف از ضربه گیر استفاده شده است؟
۲۶	آیا چنانچه بارگیر سرپوشیده نیست از چادر مخصوص برای محافظت کارتن ها استفاده شده است؟
۲۷	در صورت استفاده از چادر آیا چراغ ها و بلک ها و علامت هشدار دهنده در زی چادر پنهان نشده‌اند؟
۲۸	آیا وسیله نقلیه بدون نقص مکانیکی است؟
۲۹	آیا رنگ با وسیله نقلیه خنک و خشک و دور از آفتاب و بدون احتمال بخ زدن حمل می شود؟



منابع

۱. ش پازکی فرد، م میرعبدیینی و ع ملک برمی، "روشهای آزمون و کنترل کیفی آنها در خطکشی"، اولین سمینار ملی رنگ‌های ترافیکی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ص ۹۳، آبان ۱۳۸۵
2. ASTM D 1309
3. ASTM D 869
4. استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۰، رنگ‌ها و جلاها-پوشرنگ روغنی برآق آلکیدی حلال پایه-ویژگی‌ها روشهای آزمون، تجدید نظر دوم
5. استاندارد ملی ایران ۲۲۲۵، و جلاها-رنگ روغنی مات الکیدی حلال پایه جهت مصارف داخل ساختمان-ویژگی‌ها، تجدید نظر دوم
6. Flammable and combustible liquids, 29 CFR 1910.106
7. Standard Methods of Fire Test of Building Construction and Material, NFPA 251-1969.
8. AS 1940-2004, The storage and handling of flammable and combustible liquids
9. Storage and handling of dangerous goods, Code of practice 2005, Work Health and Safety Regulation 2011
10. AS 4976-2008, The removal and disposal of underground petroleum storage tanks
11. AS 1657-1992, Fixed platforms, walkways, stairways and ladders – Design, construction and installation
12. AS/NZS 3833:2007, The storage and handling of mixed classes of dangerous goods, in packages and intermediate bulk containers
13. AS/NZS 4681-2000, The storage and handling of Class 9 (miscellaneous) dangerous goods and articles
14. AS 3846-2005, The handling of dangerous cargoes in port areas
15. www.portcontainerservices.com.au
16. AS 2278.1-2008, Aerosol containers - Metal aerosol dispensers of capacity 50 mL to 1000 mL inclusive
17. AS/NZS 1580, Paints and related materials - Methods of test Series and AS/NZS 3730, Guide to the properties of paints for buildings Series
18. AS 1580.301.1-2005, Paints and related tests – Methods of test – Non-volatile content by mass
19. AS 1216-2006, Class labels for dangerous goods

۲۳-۲ آهک

۱-۲۳-۲ تعریف

آهک ساختمانی آهکی است که با توجه به مشخصات شیمیایی (خلوص سنگ آهک)، فیزیکی و روش فرآوری (دما و نحوه پخت) برای مصارف ساختمانی ویژه یا معمولی به صورت آهک زنده یا شکفته کاربرد دارد. آهک زنده یا آهک هواپی (quick lime) آهک پرمایه‌ای است که $90\text{--}100$ درصد CaO دارد و قسمت عمده آن اکسید کلسیم یا اکسید کلسیم همراه با اکسید منیزیم است. این آهک خیلی زود شکفته می‌شود و در موقع شکفته شدن مقدار زیادی حرارت آزاد می‌کند و ازدیاد حجم آن در موقع شکفته شدن زیاد است و در هوا خود را می‌گیرد و سفت می‌شود. این آهک در کارهای ساختمانی مصارف زیادی دارد.

آهک شکفته یا آهک هیدراته: پودر خشکی است که از ترکیب CaO با آب به دست می‌آید و به صورت $\text{Ca}(\text{OH})_2$ می‌باشد. آهک شکفته CO_2 موجود در هوا را جذب کرده و تبدیل به سنگ آهک می‌شود.

۲-۲۳-۲ بسته‌بندی

آهک زنده را باید از اثر آب و دی اکسید کربن هوا حفظ کرد و همانند سیمان در ظروف مخصوص یا کیسه‌های آب‌بندی شده نگهداری کرد. مشخصات آهک باید روی ظروف حمل و کیسه‌ها نوشته شود.

۳-۲۳-۲ انبارش

آهک هیدراته باید در محل مناسبی نگه داری شده و از نفوذ دی اکسید کربن هوا و تابش آفتاب مصون باشد تا از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید. روی هم رفته شرایطی که در نگهداری سیمان ذکر شده است در مورد آهک نیز باید رعایت گردد. چنانچه آهک مدتی در انبار بماند و از نظر کیفیت مشکوک باشد، باید آن را قبل از مصرف مورد آزمون قرار داد.

آهک شکفته را می‌توان انبار کرد و حمل و نقل آن از آهک زنده آسان تر است و در انبار در صورت محفوظ ماندن از هوا فعالیت آن کم نمی‌شود. آهک زنده به سرعت از هوا رطوبت می‌گیرد و شکفته می‌شود، به همین دلیل باید آن را در جای خشک انبار نمود.

۴-۲۳-۲ حمل

در هنگام حمل باید از محفوظ ماندن آهک زنده در برابر هوا اطمینان حاصل کرد. آهک زنده به سرعت از هوا رطوبت می‌گیرد و شکفته می‌شود، به همین دلیل باید آن را در شرایط خشک حمل نمود و از نفوذ هوا، رطوبت و یا آب در آن جلوگیری کرد.



۲۳-۵ ایمنی و بهداشت

کار کردن با آهک و جابه جا کردن آن مستلزم رعایت نکات ایمنی است. استفاده از کلاه ایمنی، عینک و نقاب های حفاظتی، کفش و پوچین حفاظتی، دستکش، ماسک حفاظتی و لباس های ایمنی برای کارگران لازم است. به لحاظ اینکه شکفته کردن آهک با گرمایی زیادی همراه است لذا در این مورد باید نکات ایمنی و بهداشتی رعایت شود.

چک لیست انبارش آهک

ردیف	نام محصول:	نام انبار:	پرسش		
			نام پازدیدکننده:	تاریخ پازدید:	تلفن انبار:
ملاحظات	خیر	بلی			
۱	در صورتی که بار تازه به موقع نرسد، آهک کافی در انبار موجود است؟				
۲	تأثیر تهویه بر ظرفیت سیلو چه میزان است؟				
۳	آیا به آسانی میتوان گفت که چه موقع سیلو پر می‌شود؟				
۴	با درنظر گرفتن وزن و اندازه کامیون، آیا راه قابل دسترسی به کارگاه برای حمل و تحویل آهک مناسب می‌باشد؟				
۵	فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه بار وجود دارد؟				
۶	آیا محل مانور کامیون از استحکام کافی برخوردار است؟				
۷	لوله انتقال آهک به سیلو درست تعییه شده است؟				
۸	آیا لوله و اتصالات آن بعد مطلوب کوتاه و مستقیم هستند؟				
۹	مشخصات به وضوح بر روی هر سیلو مشخص شده است؟				
۱۰	محل خروج آهک قابل دست یابی متصل مخلوط کن می‌باشد؟				
۱۱	آیا امکان پذیرش محموله کامل در یک سیلو وجود دارد؟				
۱۲	حامل بار نیاز به کمک دارد؟				
۱۳	فیلترهای هوا به طور مداوم تمیز شده‌اند؟				
۱۴	فیلترهای هوا به خصوص اگر در بالای سیلو تعییه شده باشند به آسانی و اینمنی قابل دسترسی هستند؟				
۱۵	شیر کاهش فشار به سهولت عمل می‌کند؟				
۱۶	دستگاه توزیع آهک به طور صحیح کالیبره و تنظیم شده است؟				
۱۷	قیف توزیع سیلو تمیز است؟				
۱۸	تهویه (عمل هوادادن به دستگاه) به خوبی عمل می‌کند و منفذهای ورودی هوا تمیز هستند؟				



چک لیست حمل و نقل آهک

ردیف	شماره بارنامه:	پرسش			نام محصول:
		نام راننده وسیله نقلیه:	تلفن:	نام پازدید کننده:	
ملاحظات	خیر	بلی			
۱	آیا نوع آهک حین تحویل بار با مشخصات بارنامه‌ای و سفارش داده شده تطبیق داده می‌شوند؟				
۲	آیا در هنگام تحویل هر محموله از آهک وارد به کارگاه، وضعیت ظاهری محموله با چشم کنترل می‌شود؟				
۳	آیا تعداد دفاتر بهینه حمل، با توجه به اینکه افزایش آن موجب کاهش کیفیت اولیه و احیاناً افزایش احتمال آلوگری آهک می‌شود، در نظر گرفته شده است؟				
۴	آیا فاصله بهینه حمل، با توجه به اینکه افزایش آن کاهش کیفیت می‌شود، در نظر گرفته شده است؟				
۵	آیا در تعیین روش حمل آهک، جنبه‌ای اقتصادی و هزینه در نظر گرفته شده است؟				
۶	آیا بار اندازی آهک، به روش درست انجام می‌شود؟				
۷	آیا وسیله نقلیه حمل، در حد مناسبی به منظور جلوگیری از آلوده شدن مصالح توسط محموله قبای، تمیز و پاکیزه است؟				
۸	آیا وسیله نقلیه حمل، عاری از هرگونه سوراخ یا بارشدنگی بیش از حد که امکان ریختن و به هدر رفتن مصالح فله حین حمل را ممکن کند، است؟				
۹	آیا پوشش مناسب به منظور جلوگیری از بارندگی و یا گرمای شدید، بر روی کامیون و یا وسیله نقلیه حمل، در نظر گرفته شده است؟				
۱۰	آیا بارگیری وسیله نقلیه حمل، با توجه به ظرفیت آن انجام می‌گیرد؟				
۱۱	آیا به منظور حفظ تعادل وسیله نقلیه حمل، مصالح به صورت مناسب و یکسان در آن بارگیری (ریختن) می‌شوند؟				
۱۲	با درنظر گرفتن وزن و اندازه کامیون، آیا راه قابل دسترسی به کارگاه برای حمل و تحویل مصالح مناسب می‌باشد؟				
۱۳	فضای کافی در ارتفاع برای تخلیه بار وجود دارد؟				
۱۴	آیا محل مانور کامیون از استحکام کافی برخوردار است؟				
۱۵	آیا در حالتی که بار به روشی به غیر از حمل با کامیون تحویل کارگاه یا انبار می‌شود (برای مثال حمل با قطار) کریں باکت به منظور تخلیه مناسب در محل وجود دارد؟				
۱۶	آیا راننده مجرب به منظور کنترل وسیله نقلیه با سرعت مجاز و با توجه به وزن زیاد بار، برای کامیون حمل در نظر گرفته شده است؟				
۱۷	آیا هنگام حمل آهک از وسائل ایمنی مانند ماسک، کلاه و دستکش استفاده می‌شود.				

۲۴-۲ چسب‌ها

۱-۲۴-۲ تعریف

بیشترین کارآیی چسب‌ها در چسباندن قطعاتی است که تحت تأثیر نیروهای برشی قرار می‌گیرند و در جاهایی که کشش مستقیم اعمال می‌شود و کارآیی کمتری دارند و در مقابل تنש‌های شدید کم ترین پایداری را دارند. چسب‌های مورد استفاده در ساختمان انواع گوناگونی دارند که بعضی از آن‌ها به شرح زیر است:

- چسب دیوارهای سرامیک (معمولًاً با ماده اصلی پلی وینیل استات، آکریلیک یا سیمان)

- چسب سرامیک کف (اکثر سیمانی)

- چسب مخصوص قطعات چوبی و کاشی‌های وینیلی کف (معمولًاً امولسیون‌های لاستیک - قیر، لاستیک - رزین یا قیرهای فر آوری شده)

- چسب چوب (پلی وینیل استات)

- چسب کاغذ دیواری (با انواع متیل سلولز و پلی وینیل استات)

- چسب اپوکسی (دو بخشی هستند و به چوب، فلزات، شیشه، بتون، سرامیک‌ها و پلاستیک‌های سخت به خوبی می‌چسبند)

رزین‌های اپوکسی را می‌توان در داخل یا خارج از ساختمان به کار برد. آن‌ها در مقابل روغن‌ها، آب، اسیدهای رقیق، بازها و اکثر حلال‌ها به جز هیدروکربن‌های کلرینه مقاوم هستند.

چسب‌های اپوکسی را می‌توان برای چسباندن کفپوش‌های وینیلی در سرویس‌ها و مکان‌های خیس و سطوح فلزی به کار برد.

۲-۲۴-۲ حمل و نقل و انبارش

این دسته از مواد نسبتاً حساس و گران هستند، لذا در حمل و نقل و نگهداری از آن‌ها باید کمال دقต شود و بر حسب نوع در محل انبار دسته‌بندی شوند. اکثر چسب‌ها را می‌توان به صورت درسته و در شرایط مناسب تا ۱۲ ماه نگهداری کرد.

چسب‌ها، سیلرها و درزبندها باید در مکان‌های تمیز و سرپوشیده نگهداری شوند و از آلودگی آن‌ها با خاک، مواد مضر، آب، یخ و برف جلوگیری به عمل آید. انبارهای بسته باید به صورت مداوم تهویه گردند تا از تجمع گازهای قابل اشتعال جلوگیری شود. این انبارها باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال ساخته شوند. در هنگام نگهداری و مصرف به شرایط مورد نیاز هر یک توجه شود و بر حسب عمر مصرف به گونه‌ای انبار شوند که محصولات قدیمی تر و زودتر به مصرف برسند.



چک لیست انبارداری

ردیف	نام محصول:	نام بازدیدکننده:	تلفن انبار:	نام انباردار:	
	ردیف	ملاحظات	خیر	بله	موضوع
۱	آیا بسته‌های چسب بیش از ۱۲ ماه در انبار نگهداری شده است؟				
۲	آیا انبار نگهداری چسب تمیز و سرپوشیده است؟				
۳	آیا از آلدگی بسته بندی چسب‌ها با خاک، مواد مضر، آب، یخ و برف جلوگیری به عمل آید می‌آید؟				
۴	آیا انبار نگهداری چسب به صورت مداوم تهویه می‌گردد تا از تجمع گازهای قابل اشتعال جلوگیری شود؟				
۵	آیا انبار نگهداری چسب دور از آتش و مواد قابل اشتعال ساخته شده است؟				
۶	آیا بسته‌های چسب به گونه‌ای انبار شده است که محصولات قدیمی تر و زودتر به مصرف برستند؟				
۷	آیا بر روی همه مجفظه‌های انبارش چسب جمله "آتشزا - دور بایستید" نوشته شده است؟				
۸	آیا انبارهای نگهداری چسب در شرایط تعیین شده ضد آتش آزمون را تامین می‌نماید؟				
۹	آیا در انبار چسب سامانه حفاظت در برابر آتش مانند آب پاش، افسانه آب یا دی اکسید کربن قرار دارد؟				
۱۰	آیا موادی که با آب واکنش می‌دهند در انبار چسب انباشته شده است؟				
۱۱	آیا انبار چسب سامانه تهویه دارد و سامانه کنترل تهویه در خارج از انبار نصب شده است؟				
۱۲	آیا یک راهرو خالی یک متری در سرتاسر انبار موجود است؟				
۱۳	آیا چسب‌ها در محلی خنک و خشک و دور از آفتاب و بدون احتمال یخ زدن انبار می‌شود؟				
۱۴	آیا انبارش چسب در نزدیکی یا مقابله ورودی‌های هوای گرم قرار دارد؟				

چک لیست حمل و نقل

مشخصات محصول:	مشخصات وسیله نقلیه:	شماره بارنامه:	مشخصات فرستنده:	نام مسئول کنترل:
ردیف	پرسش	بله	خبر	ملاحظات
۱	آیا وزن هر کارتون چسب از ۳۰ کیلوگرم کمتر است؟			
۲	آیا مشخصات کامل چسبها بر روی کارتون درج شده است؟			
۳	آیا بسته‌بندی و شرینگ کارتنهای چسب استاندارد است؟			
۴	آیا مهر کنترل کیفیت کارخانه بر روی کارتون‌ها وجود دارد؟			
۵	آیا پالت‌ها از مقاومت و استحکام کافی و مناسب با وزن محموله برخوردار هستند؟			
۶	آیا وضعیت پالت به لحاظ چیدمان عمودی و آجری کارتون ها و تعداد آنها مناسب است؟			
۷	آیا بر چسب مشخصات هر پالت وجود دارد؟			
۸	آیا تسمه اطراف پالت سالم است؟			
۹	آیا آسیب و صدمه (خراشیدگی، فرسودگی، شکستگی، خوردگی، پیچیدگی) در وسایل مهار کارتنهای مشاهده می‌شود؟			
۱۰	آیا چنانچه احتمال رها شدن کارتنهای وجود دارد از وسیله مهار کنند ه برای حمل توسط لیفتراک یا چرخ دستی استفاده شده است؟			
۱۱	آیا برای حفاظت بار از قسمت جلو بر روی لیفتراک یا چرخ دستی از بلاک استفاده می‌شود؟			
۱۲	آیا بارهای سنگی در زیر و بارهای سبکتر در قسمت رویی بار حمل می‌شود؟			
۱۳	آیا مهار بار توسط مهاربندها با توجه به عدم صدمه دیدن بار انجام شده است؟			
۱۴	آیا انتقال کارتنهای یا پالت‌ها با وسیله مناسب انجام می‌شود؟			
۱۵	آیا وزن و ارتفاع محموله با توجه به ظرفیت وسیله نقلیه مناسب است؟			
۱۶	آیا چیدمان محمولهای بر اساس تحویل به مقصود اول و دوم و... می‌باشد؟			
۱۷	آیا حرکت و جابجایی پالت‌ها در وسیله نقلیه مشاهده می‌شود؟			
۱۸	آیا سطح بارگیری در وسیله حمل کننده صاف است؟			
۱۹	آیا سطح بارگیری در وسیله حمل کننده تمیز و خشک است؟			
۲۰	آیا مشخصات مندرج در بارنامه با محموله‌ها و آدرس‌ها مطابقت دارد؟			
۲۱	آیا در هنگام بارگیری مسائل ایمنی توسط کارکنان رعایت می‌شود؟			
۲۲	آیا کلیه ریل‌ها و قفل‌های وسیله نقلیه سالم هستند؟			
۲۳	آیا برای ثابت نگهداشت و عدم حرکت پالت و یا کارتنهای روی وسیله نقلیه از بلاک استفاده شده است؟			



ادامه چک لیست حمل و نقل

مشخصات محصول:				
مشخصات وسیله نقلیه:				
شماره بارنامه:	تاریخ ارسال			
مشخصات گیرنده:	مشخصات فرستنده			
نام مسئول کنترل:				
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۲۴	آیا خمیدگی و انحراف در راه و محافظه های کناری مشاهده می شود؟			
۲۵	آیا در صورت روی هم قراردادن بارهای مختلف از ضربه گیر استفاده شده است؟			
۲۶	آیا چنانچه بارگیر سرپوشیده نیست از چادر مخصوص برای محافظت کارتنهای استفاده شده است؟			
۲۷	در صورت استفاده از چادر آیا چراغ ها و بلک ها و علائم هشدار دهنده در زیر چادر پنهان نشده اند؟			
۲۸	آیا وسیله نقلیه بدون نقص مکانیکی است؟			

۲۵-۲ شیشه دو جداره، پنجره عایق

۱-۲۵-۲ تعریف

پنجره عایق به پنجره‌هایی گفته می‌شود که معمولاً با نام پنجره دو جداره یا شیشه دو جداره یا پنجره سه جداره شناخته می‌شوند. این پنجره‌ها از نظر انتقال حرارت نسبت به نمونه‌های سنتی (پنجره‌های فلزی) بیشتر عایق هستند. پنجره‌های عایق دو یا سه قاب شیشه‌ای هستند که به وسیله هوا یا دیگر گازها برای کاهش انتقال حرارت جدا شده‌اند.

واحدهای شیشه‌ای عایق با ضخامت شیشه ۳ میلی‌متر تا ۱۰ میلی‌متر یا بیشتر در کاربردهای خاص ساخته می‌شوند. شیشه لمینت یا سخت شده ممکن است به عنوان بخشی از ساخت مورد استفاده قرار گیرد. اکثر واحدها با ضخامت مشابه شیشه استفاده شده در دو قاب شیشه‌ای ساخته می‌شوند ولی کاربردهای خاص همچون عایق صوتی یا کاربردهای امنیتی ممکن است به طی فوسيعی از ضخامت برای ترکیب شدن در واحد مشابه نیازمند باشند.

اساس شیشه دو جداره بر مبنای ایجاد یک فضای خالی پر از هوای خشک و یا استفاده از یک گاز بی‌اثر مانند (آرگون) بین دو یا چند صفحه شیشه‌ای است. به همین دلیل هدایت گرما و یا سرما بین جداره دو شیشه کاهش ظرفه و انتقال صوت از طریق پنجره بین دو محیط داخل و خارج ساختمان به نحو چشمگیری کاسته می‌شود. اجزای اصلی پنجره‌های عایق عبارتند از: ۱- قاب و بازشو پنجره ۲- شیشه دو جداره ۳- لاستیک درزگیر EPDM ۴- پروفیل گالوانیزه به عنوان سازه پنجره.

۲-۲۵-۲ انبارش

باید مراقبت شود تا از حفاظت مناسب از سطح پوشش داده شده واحدهای شیشه‌ای عایق دو جداره اطمینان حاصل گردد. باید از جداکننده و یا مواد فاصله گذار در طول انبارش و حمل و نقل استفاده شود. اگر حفاظت اضافی مورد نیاز باشد، سطح پوشش داده شده باید باسته بندی‌های پلاستیکی استاندارد نیز پوشش داده شود. لبه‌های شیشه باید هنگام حمل و نقل، انبارش و نصب آسیب ببینند. شیشه دو جداره را معمولاً در شرایط خشک بروی لبه آن انبار می‌کنند. این که قرارگیری شیشه بروی لبه کوتاه یا بلند آن باشد به اندازه و دسترسی به فضا و عوامل دیگر بستگی دارد. عواملی که در انبارش شیشه بر روی لبه باید در نظر داشت عبارتند از:

- ۱- شیشه باید در تماس با هیچگونه ماده‌ای که سخت تر از خودش باشد مانند، بتن، سنگ، فلزات آهنه باشد. این خطرآسیب و شکستگی را به حداقل می‌رساند و می‌توان از سازه‌های تکیه گاهی مانند چوب، نمد، لاستیک یا مواد پلاستیکی برای پوشش استفاده کرد. باید دقیق شود تا هیچ گونه اجمامی مانند میخ یا پیچ در زیر سطحی که احتمالاً در تماس با شیشه خواهد بود قرار نگیرد.
- ۲- زاویه‌ی میل یا کجی شیشه باید ۳ درجه نسبت به قائم بر روی قفسه های پایدار باشد . برای قفسه‌های قابل جابجایی، پالت‌ها، زاویه ۵ تا ۶ درجه توصیه می‌شود. اگر زاویه از ۶ درجه سلسیوس



بالاتر رود بار اضافه‌ای روی شیشه‌های پشت آن دربسته وارد می‌کنند و ممکن است باعث شکستگی شود.

۳ - شیشه‌های انبار شده بر روی لبه باید تا حد امکان به طور یکنواخت برسطح تکیه گاه قرار گیرد. به طور ایده‌آل کل طول یا کل عرض شیشه را می‌پوشاند. تکیه گاه ممکن است به شکل باربرهای تخت حداقل به عرض ۵۰ میلی‌متر باشد که در زیر شیشه‌ای که انبار می‌شود قرار می‌گیرد. باربرهای تکیه گاه نامناسب یا ناهمواری باعث شکستگی شیشه‌های پشتی یک دسته خواهد شد وقتی که وزن شیشه‌ها در کل دسته برآن وارد می‌شود.


۴ - شیشه‌های انبار شده بر روی لبه با زاویه میل ۳ درجه ۹۹/۸۶ درصد وزنش را به سمت پایین یا قائم وارد می‌کند. بنابراین اهمیت اساسی دارد که کف مقاومت کافی برای تحمل وزن دسته را داشته باشد. یعنی بارگذاری بر روی کف گسترده بر بارگذاری متمرکز برتری دارد. به ویژه وقتی که انبارش در طبقه اول یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

أنواع انبارش شیشه‌های دوجداره

در این قسمت بعضی از انواع قفسه‌های انبار شرح داده می‌شود. نوع قفسه انتخاب شده به اندازه پنجره، حجم یا تعداد شیشه‌های یک دسته و روش جابه‌جایی بستگی دارد. همه مواد استفاده شده در ساخت قفسه‌های انبار باید کیفیت مناسب داشته و قفسه‌ها باید به طور دوره‌ای بررسی شوند.

قفسه‌های دیواری:


احتمالاً ساده‌ترین روش نگاه داری شیشه‌های دوجداره قرار دادن آن‌ها به صورت دسته‌ای است که شیشه‌ها بر روی باریکه‌های چوب که زاویه قائم‌به با دیوار ساختمان می‌سازند، قرار می‌گیرند (شکل زیر). کف اولین شیشه به قدر کافی از دیوار فاصله دارد تا زاویه ایمن میل (کجی) را فراهم کند. لبه بالایی بر روی نوعی از مواد بالشتکی بین دیوار و شیشه قرار می‌گیرد. این نوع قفسه‌بندی در جایی که حجم بزرگی قرار است انبار شود به دلیل فشارهایی که ممکن است به دیوارهای ساختمان وارد شود، توصیه نمی‌شود. بنابراین به عنوان یک قانون کلی ترجیح داده می‌شود که این نوع قفسه با اعضای پشت‌بند چوبی قائم ساخته شود. این اعضا قادرند تکیه گاه حداقل حجم شیشه‌های انبار شده، باشد. در جایی که مقادیر بزرگ‌تری بر روی دیوار انبار می‌شود، توصیه می‌گردد قفسه‌های آزاد ایستاده^۱ یک طرفه استفاده شود که از هرگونه بار اعمال شده بر دیوار جلوگیری می‌کند.



شکل ۲-۲۵-۱- شیشه دوجداره در قفسه‌های دیواری راست: نادرست چپ: درست

کلاهک‌های انتهایی:

تعداد شیشه‌های قرار گرفته در یک بسته بر طبق اندازه و ضخامت شیشه تغییر می کند . هرچه شیشه بزرگتر باشد ضخامت بسته نازک تر است. این ممکن است به ناپایید اری بسته‌های تکی انبار شده به صورت آزاد ایستاده منتهی شود . توصیه می شود چنین بسته هایی به صورت جفتی پایه های تثبیت کننده مجهز و به هم بسته شوند.



شکل ۲-۲۵-۲- بسته بندی شیشه‌ها با کلاهک انتهایی با عرض کم


چنان‌چه شیشه تکی با کلاهک‌های انتهایی بسته‌بندی می شود باید به یک جفت تکیه گاه (چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است) با زاویه ۳ تا ۵ درجه تکیه کند یا شیشه‌ها بر روی کلاهک‌ها بسته



می‌شوند تا از حرکت‌های جانبی شیشه‌ها جلوگیری کند. نوارها عمود بر قاب شیشه قرار می‌گیرد. تسمه‌های فلزی ببروی کلاهک‌ها کشیده می‌شوند تا شیشه‌ها کاملاً قفل و محکم شوند. وقتی تسمه‌های فلزی از کلاهک‌های انتهایی برداشته می‌شود باید احتیاط شود. هنگام باز کردن تسمه شیشه‌ها برد و تکیه‌گاه با زاویه ۳ تا ۵ درجه تکیه دارد. کسی که تسمه را می‌برد باید عینک محافظ و دستکش بپوشد. هیچکس نباید هنگام بیش تسمه‌ها خیلی به شیشه‌ها نزدیک باشد.

قفسه جعبه‌ای

این نوع قفسه به میزان زیادی در این صنعت به کارمی رود و بهترین وسیله انبارش مقادیر کوچک یک اندازه شیشه است. سازه باید دارای تیرهای قطری یا ضربدری باشد که دو گوشه رویه رو را به صورت قطری به یکدیگر وصل می‌کند. هر انتهای سازه باید کاملاً به کف و یا سقف محکم شود.



شکل ۲-۲۵-۳- قفسه جعبه‌ای

در صورت استفاده از این قفسه‌ها، هنگام بارگیری و باراندازی باید احتیاط زیادی به عمل آید و موارد زیر در نظر گرفته شود:

- شیشه باید تا حد امکان به طور قائم نگاه داشته شود. متمایل شدن (کجی) زیاد ممکن است باعث آسیب رسیدن به لبه‌های شیشه شود. این کار با خطر جراحت هنگام در رفتن شیشه از قفسه همراه است.

- هر بار تنها یک شیشه وارد یا خارج شود تا از توزیع دوباره ناگهانی بار در یک لحظه جلوگیری شود.
- بارگذاری بر روی کف گسترده بر بارگذاری متمرکز برتری دارد به ویژه وقتی که انبارش در طبقه اول یا بالاتر از آن انجام می‌شود. این از تنفس بیش از اعمال شدن بر روی تکیه‌گاه‌های قائم قفسه‌ها جلوگیری می‌کند.


- تا حد امکان پنجره‌ها باید در جهت‌های متناوب در طول قفسه کج شوند.

- راهرو مشخص و مناسبی در رو به روی قفسه در نظر گرفته شود تا به راحتی بتوان پنجره‌ها را بیرون آورده و حمل نمود.

- توصیه می‌شود بالشتک‌های چوبی به عرض ۵۰ میلی‌متر در زاویه قائم نسبت به پنجره بر روی کف قفسه قرار گیرد. این از آسیب‌دیدگی پنجره‌های قرار گرفته بر روی کف جلوگیری می‌کند.

قاب‌های تکیه گاهی


این قفسه‌های آزاد ایستاده هستند و ممکن است طراحی یک طرفه یا دوطرفه داشته باشد (شکل زیر). طول پایه چوبی را می‌توان برای متناسب بودن با حجم پنجره قرار گرفته در قفسه تنظیم کرد . یک قفسه دوطرفه استاندارد طراحی شده دارای یک پایه به طور حدود دو متر است. ارتفاع قفسه می‌تواند متغیر باشد و تا حدود $2\frac{1}{4}$ متر برسد.



شکل ۲۵-۴- قاب‌های تکیه گاه شیشه دوجداره

قفسه‌های بزرگ قاب A:

ساختمان این نوع قفسه برای شیشه‌های بزرگ ممکن است از چدن، آهن، چوب با مقاطع مثلثی باشد . طراحی اصلی در جایی که شیشه باید انبار شود آن است که هر دو طرف قفسه باید حدود ۹۰۰ میلی‌متر نسبت به مرکز فاصله داشته باشد و باید با تعدادی میله فلزی محکم شود. طول ردیف ها به اندازه شیشه ای که باید حمل شود بستگی دارد. همه سطوح فلزی که احتمالا در تماس با شیشه قرار می‌گیرد باید با چوب و یا پارچه نمدی پوشانده شود.



شکل ۲۵-۵-۲ - قفسه قاب A

انبارش پنجره دوجداره در کارگاه ساختمانی

نصاب پنجره به دقت بیشتر و دانش گسترده‌تر در مورد الزامات اینمنی و بهداشت نیاز دارد . وی در معرض محدوده وسیعی از خطرات هنگام کار با شیشه همراه با محدوده مخاطرات موجود در کارگاه ساختمانی، آب و هوا و شرایط ویژه جایه جایی و انبارش قرار دارد. ارزیابی ریسک باید برای اطمینان یافتن از جایی که قرار است پنجره انبار شود انجام گیرد. نکات زیر باید بررسی شود:

- (۱) آیا پنجره‌ها در طبقه همکف انبار شده‌اند؟ در غیر این صورت پذیرش بار کف ساختمان برای تحمل بار کافی است؟
- (۲) آیا لازم است وزن پنجره بر روی کف توزیع شود؟
- (۳) آیا دسترسی کافی برای آن که وسیله حمل در کارگاه ساختمانی حرکت کند، وجود دارد؟
- (۴) چه نوع قفسه‌بندی برای نگهداری پنجره لازم است؟ آیا کف زمین برای بلند کردن قفسه از کامیون مناسب است؟ چه وسیله‌ای برای جابجایی پنجره‌ها در دسترس است تا آن‌ها را از کامیون باراندازی و به انبار حمل کنند؟ آیا ظرفیت کافی در انبار وجود دارد؟
- (۵) آیا احتمال باد شدید و توفان در کارگاه وجود دارد؟
- (۶) آیا منطقه‌ای که شیشه انبار می‌شود اینمن و از آسیب تصادفی ناشی از سایر پیمانکاران کارگاه ساختمانی محافظت شده است؟ آیا خطری از ناحیه افرای که مستقیماً با این کار مرتبط نیستند، وجود دارد؟
- (۷) آیا شرایط خشک فراهم شده است؟


همه این موارد باید بررسی و مورد توافق قرار گیرد و اگر ممکن است قبل از ورود پنجره‌ها به کارگاه قفسه‌بندی در خارج از محل کار کارگران برپا شود. توصیه می‌شود که فروشنده پنجره دارای ارتباط مستقیم با مدیر کارگاه ساختمانی در مورد اطمینان از تاریخ مورد توافق برای رسیدن محموله به کارگاه باشد.

۳-۲۵-۲ حمل

باید مراقبت شود تا از حفاظت مناسب از سطح پوشش داده شده واحدهای شیشه‌ای عایق دوچاره اطمینان حاصل گردد. باید از جداکننده و یا مواد فاصله گذار در طول حمل و نقل استفاده شود . اگر حفاظت اضافی مورد نیاز باشد، سطح شیشه باید باسته بندی‌های پلاستیکی استاندارد پوشش داده شود. لبه‌های شیشه نباید هنگام حمل و نقل آسیب بیند.
پالت‌ها را می‌توان به عنوان وسیله‌ای برای حمل شیشه‌های دوچاره و همچنین وسیله‌ای برای حمل آن استفاده کرد . اندازه آن‌ها بنا بر اندازه شیشه‌ای که باید حمل شود تغییر می‌کند اما معمولاً با میله‌های فولادی توخالی چهارگوش یا گرد با پوشش لاستیکی یا پارچه نمایی مناسب ساخته می‌شوند. پالت‌ها چنان طراحی می‌شوند که یکی بر روی دیگری قرار گیرد. ارتفاع کل پالت‌ها به ساختمان و مقاومت هریک از پالت‌ها و مقاومت کف انبار در برابر بار بستگی دارد.

حمل شیشه دوچاره

یکی از انواع وسایل حمل دستی شیشه دوچاره در شکل زیر نشان داده شده است . شیشه ماده ای بالقوه خطرناک است. آموزش باید به کارکنان در مورد کار با آن چه در انبار و چه در کارگاه ساختمانی، برای ایمنی خودشان و کارگرانی که در مجاورت آن کار می‌کنند، داده شود؟
به آن‌ها باید آموزش داده شود که چگونه شیشه‌های معیوب را شناسایی کنند. روش درست بالا بردن و پایین آوردن شیشه چیست، چه لباس‌های محافظی باید پوشیده شود، چه روش‌هایی هنگام استفاده از وسایل کمکی مختلفی برای بالا بردن و حمل شیشه‌های دوچاره وجود دارد. مدت دوره آشنازی با آگاهی‌های حمل و ایمنی شیشه دوچاره یک هفته است. گواهی شرکت در دوره برای هر کارگری باید صادر و توسط مدیر / ناظر مربوط امضا شود. این مدارک بخشی از برنامه ایمنی و سلامت شرکت خواهد بود که حداقل هرساله باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.



شکل ۲-۲۵-۶- وسیله حمل دستی شیشه دوچداره

۴-۲۵-۲ ایمنی

دو مورد ایمنی که باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

- کفی که بر روی آن قفسه قرار می‌گیرد باید تا حد امکان تخت و هموار باشد.

- راهروهای کاملاً مشخص شده‌ای که حداقل یک متر عرض داشته باشد باید در جلوی هر قفسه فراهم شود.

چک لیست حمل و نقل شیشه دوجداره

مشخصات محصول:	مشخصات فرستنده:	تاریخ ارسال:	مشخصات وسیله نقلیه:	
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا شیشه دوجداره در حین حمل به طور قائم بر روی کفی از جنس چوب نرم قرار گرفته‌اند؟			
۲	آیا فاصله اندازه‌هایی از جنس مقوا، پلاستیک نرم یا پدھای فوم قطعات را از هم جدا می‌کند؟			
۳	آیا شیشه‌ها به صورت سرپوشیده حمل می‌شوند؟			
۴	در صورتی که شیشه‌ها به صورت روباز حمل می‌شوند آیا آنها بر روی قطعات چوبی سخت و محکم به طور ایستاده قرار گرفته و با ورق پلاستیکی پوشانده شده‌اند؟			
۵	آیا همه سطوح فلزی که احتمالاً در تماس با شیشه قرار می‌گیرد با چوب یا پارچه نمای پوشانده شده‌اند؟			
۶	آیا دمای حمل زیر صفر درجه سانتیگراد است؟			
۷	آیا از سطح شیشه دوجداره در برابر خراشیدگی و آسیب دیدگی محافظت شده است؟			
۸	آیا جدایکنده یا مواد فاصله‌گذار در طول حمل استفاده شده است؟			
۹	آیا شیشه دوجداره بر روی لبه آن ب ه صورت تقریباً قائم با زاویه میل کوچک حمل می‌شود؟			
۱۰	آیا در حین حمل شیشه با ماده ای سخت‌تر از خودش مانند بتون، سنگ، فلزات آهنی تماس داشته است؟			
۱۱	آیا اجسامی مانند میخ یا پیچ در کف وسیله حمل در تماس با شیشه قرار داشته است؟			
۱۲	آیا برای حمل شیشه‌ها از پالت استفاده می‌شود؟			
۱۳	آیا پالت‌ها از میله‌های فولادی توخالی چهارگوش یا گرد با پوشش لاستیکی یا پارچه نمای مناسب ساخته شده است؟			
۱۴	آیا زاویه میل یا کجی شیشه دوجداره نسبت به حالت قائم حدود ۳ تا ۶ درجه است؟			
۱۵	آیا شیشه‌های حمل شده به طور یکنواخت بر سطح تکیه‌گاه قرار گرفته‌اند؟			
۱۶	آیا کف چوبی مقاومت کافی برای تحمل وزن دسته شیشه‌های دوجداره را دارد؟			



چک لیست انبارداری شیشه دوجداره

نام مسئول کنترل:					تاریخ بازدید
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات	
۱	آیا پنجره‌ها در طبقه همکف انبار شده اند؟				
۲	چنانچه پنجره‌ها در طبقه همکف انبار نشده اند آیا پذیرش بار کف ساختمان برای تحمل وزن پنجره‌ها کافی است؟				
۳	آیا وزن پنجره بر روی کف توزیع شده است؟				
۴	آیا کفی که شیشه‌های دوجداره بر روی آن قرار می‌گیرد تا حد امکان تخت و هموار است؟				
۵	آیا دسترسی کافی برای آن که وسیله حمل در کارگاه ساختمنانی حرکت کند، وجود دارد؟				
۶	آیا قفسه بندی مناسب برای نگهداری پنجره‌ها وجود دارد؟				
۷	آیا کف زمین برای بلند کردن قفسه از کامپیون مناسب است؟				
۸	آیا لبه بالایی شیشه‌ها بر روی نوعی از مواد بالشتکی بین دیوار و شیشه قرار می‌گیرد؟				
۹	آیا ظرفیت کافی در انبار وجود دارد؟				
۱۰	آیا از جداکننده و یا مواد فاصله گذار در طول انبارش استفاده می‌شود؟				
۱۱	آیا از خطر سقوط پنجره‌ها در اثر وزش باد و طوفان جلوگیری می‌شود؟				
۱۲	آیا شیشه درتماس با ماده‌ای که سخت تر از خودش باشد مانند، بتن، سنگ، فلزات آهنی قرار دارد؟				
۱۳	آیا از سازه‌های تکیه گاهی مانند چوب، نمد، لاستیک یا مواد پلاستیکی برای پوشش شیشه‌ها استفاده می‌شود؟				
۱۴	آیا اجسامی مانند میخ یا پیچ در زیر سطحی که احتمالاً در تماس با شیشه خواهد بود وجود ندارد؟				
۱۵	آیا زاویه‌ی میل یا کجی شیشه ۳ درجه نسبت به قائم بر روی قفسه‌ها است؟				
۱۶	آیا هر بار تنها یک شیشه وارد یا خارج قفسه می‌شود تا از توزیع دوباره ناگهانی بار در یک لحظه جلوگیری شود؟				
۱۷	آیا راهروهای با عرض حداقل یک متر روبه روی قفسه‌ها در نظر گرفته شده است تا به راحتی بتوان پنجره‌ها را بیرون آورده و حمل نمود؟				
۱۸	آیا بالشتک‌های چوبی به عرض ۵۰ میلی‌متر در زاویه قائم نسبت به پنجره بر روی کف قفسه وجود دارد؟				
۱۹	آیا دمای انبار زیر صفر درجه سانتیگراد است؟				

۲۶-۲ قاب پنجره دو جداره یو پی وی سی (UPVC)

ماده‌ی اولیه ساخت پروفیل در پنجره‌های مدرن UPVC می‌باشد که از مخفف کلمات (Unplasticised Poly Vinyl Chloride) تشکیل شده است. این ماده یک نوع تنوع ترمومپلاست مدرن متشکل از مشتقات اصلی نفت خام و نمک طعام است.

پی وی سی ترکیبی است از مشتقات نفت خام و گاز کلر که طی فرایند پلیمریزاسیون تولید می‌شود. UPVC اصلی ماده تشکیل دهنده پروفیل (polyvinyl chloride) است. این ماده حدود ۸۵ درصد ترکیب آمیره اولیه تولید پروفیل UPVC را تشکیل می‌دهد، علاوه بر این ماده، مواد افزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می‌شود که عدم وجود آنها یا تغییر میزان به کار رفته در فرمولاسیون می‌تواند محصول نهایی ساخته شده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در فرآیند تولید UPVC با افزودن مواد مختلفی چون ضربه گیرها (Impact Modifier)، مواد ضداحتراق (Heat Stabilizers)، پرکننده‌ها (Fillers)، روان کننده‌های داخلی (Internal & External Lubricants) و خارجی (Pigment) به دو ماده اصلی فوق، ترمومپلاست UPVC به دست می‌آید که ترکیب جدیدی از ماده اولیه PVC بوده، ولی به علت خواص فیزیکی متفاوت این ماده جدید اصطلاحاً به آن یک ماده غیرپلاستیک گفته می‌شود. پروفیل UPVC یکی از مطمئن‌ترین و پر مصرف‌ترین مواد اولیه در ساخت درب و پنجره‌های ساختمان بوده و مشخصه اصلی آن زیبایی و استحکام می‌باشد. سبکی وزن، خمشن پذیری، عدم اشتغال، عایق بودن در مقابل حرارت و الکتریسیته، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و بیولوژیک، قابلیت تبدیل به سطوح سیقلی، قابلیت تلفیق با مواد افزودنی مختلف و بالاخره انعطاف پذیری در کاربردن طرح‌های متعدد، پلیمر مزبور را به مناسب ترین جایگزین برای آلیاژهای فلزی و غیرفلزی در صنعت در و پنجره‌سازی تبدیل نموده است. پروفیل UPVC با توجه به ضدضربه بودن به راحتی قابل خم شدن هستند، از این رو می‌توان با این نوع پروفیل هر نوع انحنا و قوس دلخواه را اعمال نمود. پنجره‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قابلیت نصب توری و پرده کرکره را دارا می‌باشند. برخی از مزایای در و پنجره‌های دو جداره UPVC به شرح زیر می‌باشد:

- عایق حرارتی
- ضربی انتقال حرارت در رده چوب
- نصب آسان
- نصب پنجره بعد از نماکاری و رنگ‌آمیزی داخل ساختمان
- عایق صوتی
- کاهش صوتی بین db ۴۰ الی ۲۰
- آب بندی مناسب
- عدم نفوذ آب به داخل در هنگام بارندگی‌های شدید



- ثبات رنگ

- حفظ شفافیت رنگ، عدم نیاز به رنگ آمیزی ساخت در و پنجره‌های پی وی سی از نوع سخت در سال ۱۹۶۰ در اروپا آغاز شد. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش هزینه تولید درب و پنجره‌های چوبی آهنی و آلومینیومی، استفاده از این نوع در و پنجره ها رونق روز افزون یافته است.

سهولت ایجاد تنوع در طرح و رنگ استقامت فیزیکی و پایداری در برابر شرایط جوی متفاوت و همچنین قابلیت بازیافت پی وی سی به کار رفته در ساخت درب و پنجره، موجب تحولات عمده ای در این صنعت شد. به کارگیری شیشه‌های دوجداره خاصیت عایق بودن در مقابل صدا و حرارت را در پنجره‌های UPVC افزایش داده است. امروزه در کشورهای اروپایی بیش از ۷۰ درصد سهم بازار درب و پنجره متعلق به UPVC است.

حمل پروفیل‌های UPVC

هنگام حمل پروفیل‌های UPVC چنان باید رفتار شود تا از خراشیدگی و آسیب به قاب‌ها جلوگیری به عمل آید. نوار محافظه باید هنگام حمل دست نخورده باقی بماند. در بعضی موارد که خطر آسیب دیدگی پروفیل‌ها بیشتر است می‌توان آنها را با فوم های پلی اتیلن حباب دار پوشاند. در بعضی موارد برای حفاظت اضافی از نوار چسب بر روی لبه‌های قاب استفاده می‌شود تا از خراشیدگی ناشی از جا به جایی‌های کوچک هنگام حمل و نمایان شدن سطح پروفیل جلوگیری شود. هنگام حمل قاب‌ها باید به موارد زیر توجه شود:

- ۱) قطعات را محکم و پایدار قرار دهید.
- ۲) حمل باید به صورت قائم انجام شود.
- ۳) محافظت کافی را به عمل آورید تا از آسیب ناشی از لغزش، پیچیدگی، درهم فرورفتگ و خمسن قاب‌ها جلوگیری شود.
- ۴) باید در برابر ضربه و گرد و غبار از قاب‌ها محافظت کافی به عمل آید.
- ۵) گام‌های مناسبی را باید برای جلوگیری از تماس مستقیم بین قطعات برداشت.
- ۶) در مورد قاب‌های بزرگ لازم است آنها را با بندهایی (مثلا از جنس برزن特) به بدنه کامیون محکم کرد.
- ۷) قاب‌ها را باید در کامیون‌های با قسمت بار سرپوشیده حمل کرد و از نور مستقیم خورشید و وسایل گرمایشی دور نگه داشت.
- ۸) باید از تخته‌های چوبی و مقوا به گونه‌ای استفاده شود که تا حد امکان به ویژه از گوشه‌ها و لبه‌های پروفیل محافظت شود.
- ۹) هنگامی که شیشه دوجداره و قاب UPVC جدا از هم حمل می‌شوند، مهره‌ها ممکن است به آسانی از قاب‌های خود جدا شوند و سردرگمی ایجاد کنند. نتایج حاصل از استفاده از مهره‌های غلط در یک

قاب ممکن است باعث سفت شدن بیش از حد اتصال شده و سبب خرابی جوش لبه ها به ویژه در مناطق سرد در طی حمل شود.

۱۰) قاب‌های UPVC بیش از همه قاب‌های در و پنجره‌ها در معرض خطر آسیب مکانیکی در طی حمل است و باید در تمامی زمان‌ها با دقت عمل نمود تا از ایجاد تنفس بیش از حد در جوش‌های گوشش جلوگیری شود.

بارگیری و سایل نقلیه

همیشه ابتدا بزرگ‌ترین قاب و در انتهای کوچک‌ترین قاب را بارگیری کنید. پس از قرار دادن هریک از قاب‌ها پدها یا بندها را قرار دهید و سپس قاب بعد را بارگیری کنید. هنگامی که کلیه قاب‌ها بارگیری شد، مجموعه را به شیوه‌ای مناسب محافظت کنید و آن را با طناب یا هر جایگزین مناسب دیگری به بدنه وسیله نقلیه مهار کنید. به خاطر داشته باشید که راننده مسئول بارگیری این قاب‌ها در وسیله نقلیه است. باید توجه شود که بارگیری بار بیش از ظرفیت انجام نشود.

انبارش پروفیل‌های UPVC

قاب‌های UPVC باید به طور قائم بر روی کفی از جنس چوب نرم قرار گیرد. فاصله اندازه‌ای از جنس مقوا یا پلاستیک نرم باید قطعات را از هم جدا کند تا هیچگونه آسیبی به قاب‌ها وارد نیاید. به جای قطعات مقوا‌بی می‌توان از پدهای فوم نیز استفاده کرد. نباید قاب‌های UPVC را در فضای باز انبار کرد اما چنانچه پروفیل‌ها در فضای باز انبار شوند، باز هم لازم است قاب‌های UPVC بر روی بلوك‌های چوبی سخت و محکم به صورت ایستاده قرار گیرند. باید آنها را با ورق پلاستیکی پوشاند تا از نشستن گرد و غبار بر روی پروفیل‌ها جلوگیری گردد. بر روی پروفیل‌ها نوارهای محافظتی چسبانده می‌شود. این نوارها باید هنگام انبارش دست نخوردید باقی بمانند. بلاfacله پس از نصب قاب‌ها، باید نوارهای محافظ کنده شوند.

دمای انبار نباید زیر صفر درجه سانتی گрад شود چون باعث تردی پروفیل UPVC شده و احتمال شکست ناشی از ضربه را هنگام حمل و نقل بالا می‌برد.



چک لیست حمل و نقل قاب UPVC

ردیف	مشخصات وسیله نقلیه:	تاریخ ارسال:	مشخصات فرستنده	نام مسئول کنترل:
	مشخصات محصول:			مشخصات گیرنده:
۱	آیا قاب های UPVC در حین حمل به طور قائم بر روی کفی از جنس چوب نرم قرار گرفته اند؟			شماره بارنامه:
۲	آیا فاصله اندازه هایی از جنس مقوا، پلاستیک نرم یا پدھای فوم قطعات را از هم جدا می کند؟			
۳	آیا قاب UPVC به صورت سرپوشیده حمل می شوند؟			
۴	در صورتی که قاب به صورت رویا حمل می شوند آیا آنها بر روی قطعات چوبی سخت و محکم به طور ایستاده قرار گرفته و با ورق پلاستیکی پوشانده شده اند؟			
۵	آیا نوارهای محافظ بر روی قاب UPVC دست نخورده باقی مانده است؟			
۶	آیا دمای حمل زیر صفر درجه سانتیگراد است؟			
۷	آیا از سطح قاب UPVC در برابر خراشیدگی و آسیب دیدگی محافظت شده است؟			
۸	آیا از جداسازی یا مواد فاصله گذار در طول حمل استفاده شده است؟			
۹	آیا قاب بر روی لبه به صورت تقریباً قائم با زاویه میل کوچک حمل می شود؟			
۱۰	آیا در حین حمل قاب UPVC با ماده ای سخت تر از خودش مانند بتون، سنگ، فلزات آهنی تماس داشته است؟			
۱۱	آیا اجسامی مانند میخ یا پیچ در گف وسیله حمل در تماس با قاب UPVC قرار داشته است؟			
۱۲	آیا برای حمل قاب UPVC از پالت استفاده می شود؟			
۱۳	آیا پالت ها از میله های فولادی توخالی چهارگوش یا گرد با پوشش لاستیکی یا پارچه نمدی مناسب ساخته شده است؟			
۱۴	آیا زاویه میل یا کجی قاب UPVC نسبت به حالت قائم حدود ۳ تا ۶ درجه است؟			
۱۵	آیا قاب UPVC حمل شده به طور یکنواخت بر سطح تکیه گاه قرار گرفته اند؟			
۱۶	آیا کف چوبی مقاومت کافی برای تحمل وزن دسته قاب UPVC را دارد؟			
۱۷	آیا همه سطوح فلزی که احتمالاً در تماس با قاب UPVC قرار می گیرد با چوب یا پارچه نمدی پوشانده شده اند؟			
۱۸	آیا از قاب ها در برابر ضربه و گرد و غبار محافظت کافی به عمل آمده است؟			
۱۹	آیا قاب ها در کامیون با قسمت بار سرپوشیده حمل می شود؟			
۲۰	آیا در حین عمل از تماس مستقیم قاب ها با استفاده از فاصله گذارهای مناسب جلوگیری می شود؟			
۲۱	آیا قاب های بزرگ با بندهایی (مثل آز جنس برزنت) به بدنه کامیون محکم شده است؟			

چک لیست انبارداری قاب UPVC

نام مسئول کنترل:					تاریخ بازدید
ردیف	پرسش	بله	خیر	ملاحظات	
۱	آیا قاب UPVC در طبقه همکف انبار شده اند؟				
۲	چنانچه قاب UPVC در طبقه همکف انبار نشده‌اند آیا پذیرش بار کف ساختمان برای تحمل وزن پنجره‌ها کافی است؟				
۳	آیا وزن قاب UPVC بر روی کف توزیع شده است؟				
۴	آیا کفی که شیشه‌های دوجداره بر روی آن قرار می‌گیرد تا حد امکان تخت و هموار است؟				
۵	آیا دسترسی کافی برای آن که وسیله حمل در کارگاه ساختمانی حرکت کند، وجود دارد؟				
۶	آیا قفسه بندی مناسب برای نگهداری پنجره‌ها وجود دارد؟				
۷	آیا کف زمین برای بلند کردن قفسه از کامیون مناسب است؟				
۸	آیا لبه بالایی قاب بر روی نوعی از مواد بالشتکی بین دیوار و قاب قرار می‌گیرد؟				
۹	آیا ظرفیت کافی در انبار وجود دارد؟				
۱۰	آیا از جداکنده و یا مواد فاصله گذار در طول انبارش استفاده می‌شود؟				
۱۱	آیا از خطر سقوط قاب UPVC در اثر وزش باد و طوفان جلوگیری می‌شود؟				
۱۲	آیا قاب UPVC در تماس با ماده‌ای که سخت تر از خودش باشد مانند، بتن، سنگ، فلزات آهنی قرار دارد؟				
۱۳	آیا از سازه‌های تکیه گاهی مانند چوب، نمد، لاستیک یا مواد پلاستیکی برای پوشش قاب‌ها استفاده می‌شود؟				
۱۴	آیا اجسامی مانند میخ یا پیچ در زیر سطحی که احتمالاً در تماس با قاب UPVC خواهد بود وجود ندارد؟				
۱۵	آیا زاویه‌ی میل یا کجی شیشه ۳ درجه نسبت به قائم بر روی قفسه‌ها است؟				
۱۶	آیا هر بار تنها یک قاب UPVC وارد یا خارج قفسه می‌شود تا از توزیع دوباره نگهانی بار در یک لحظه جلوگیری شود؟				
۱۷	آیا راهروهای با عرض حداقل یک متر روبه‌روی قفسه‌ها در نظر گرفته شده است تا به راحتی بتوان پنجره‌ها را بیرون آورده و حمل نمود؟				
۱۸	آیا بالشتک‌های چوبی به عرض ۵۰ میلی‌متر در زاویه قائم نسبت به پنجره بر روی کف قفسه وجود دارد؟				
۱۹	آیا دمای انبار زیر صفر درجه سانتیگراد است؟				
۲۰	آیا قاب‌های UPVC در انبار به طور قائم بر روی کفی از جنس چوب نرم قرار گرفته‌اند؟				



۲۷ چوب

۱-۲۷-۲ تعریف

در این بخش به تعریف الوار چوب، ورقه‌های خرده چوب، اوراق فشرده چوبی- تخته فیبر با فرایند مرطوب، تخته تراشه جهت دار و تخته لایی (تخته سه لایی) پرداخته می‌شود.

الوار چوب

قطعات بریده شده چوب است که به عنوان ماده اولیه در کارهای گوناگون نجاری ، ساختمان سازی و غیره به کار می‌رود. معمولاً کنده‌های درختان پس از بریده شدن و حمل به کارخانجات چوب بری، در قطعات مستطیلی شکل با طول و عرض و قطر مشخص بریده و خشکانده می‌شوند و پس از آن به بازار مصرف فرستاده می‌شوند.

دستورالعمل روش بسته بندی چوب‌های بریده شده (پهن برگ و سوزنی برگ) بمنظور حمل و نقل شامل تک بسته (تک بسته ممکن است شامل چند دسته باشد) و چند بسته‌های چوب‌های بریده شده اعم از کناره بری شده و کناره بری نشده است[۱].



شکل ۱-۲۷-۲- الوار گرد چوب

تک بسته-شامل یک واحد برای حمل و نقل یا نگهداری متتشکل از ردیف‌های عمودی و افقی چوب‌های بریده شده، چوب دستکها و تسممه‌ها می‌گردد.

چند بسته- شامل یک واحد حمل و نقل یا نگهداری که متتشکل از چند تک بسته چوب‌های بریده شده چوب دستکها و تسممه‌ها است.

چوب‌دستک- عبارتست از قطعه چوبی یا غیرچوبی که جهت اطمینان در عملیات جابجائی و حمل و نقل و حفظ فرم و انسجام دسته‌ها بین ردیف‌های دسته یک تک بسته یا تک بسته‌های چند بسته قرار می‌دهند.

پوشش- وسیله‌ای برای جلوگیری از تاثیر عوامل جوی و کاهش خسارات ناشی از آن است.

ویژگی‌های الوار

هر بسته می‌تواند براساس قرارداد چوب‌های از یک یا چند گونه، با درجات مشابه یا متفاوت، به طول و عرض مساوی یا مختلف را شامل شود، در هر صورت ضخامت چوب‌ها باید یکسان باشد. چند بسته‌ای، از بسته‌هایی با ارتفاع یکسان، ترکیب یکسان یا مختلف ولی متعلق به یک بهر تشکیل شده است.

ابعاد و جرم

ابعاد سطح مقطع بسته‌ها و بسته‌های مرکب باید طوری باشد که با ابعاد وسایل نقلیه و مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها هماهنگی داشته باشد.


حداکثر ارتفاع مجاز بین المللی برای وسیله نقلیه از محل تماس لاستیک با جاده ۴ متر و عرض ۲/۴ متر می‌باشد. لیکن بر طبق مصوبه وزارت راه در مورد مقررات تردد وسایل نقلیه در ایران حداکثر طول کامیون ۱۰ چرخ ۱۲ متر، کامیون ۶ چرخ ۱۰ متر و تریلی ۱۶ متر از سر سپر جلو تا انتهای محموله می‌باشد. مشروط بر اینکه محموله بیش از ۳ متر از قسمت عقب تجاوز ننماید. ارتفاع وسایل نقلیه نیز بر اساس مقررات مذکور ۴/۵ متر باستانی راههای هراز و چالوس که ۳/۸ متر می‌باشد. هم چنین طول وسایل نقلیه ترکیبی مفصلدار (یدک + کشنده کامیونی) ۱۸ متر است.

هر نوع تغییر در ابعاد استاندارد وسایل نقلیه و محموله منوط به اجازه تردد از وزارت راه می‌باشد. طول بسته بوسیله حداکثر طول الوار بسته بندی شده و در مورد الوار بسته بندی شده با طول های متفاوت، به وسیله بلندترین (درازترین) آن‌ها تعیین خواهد شد.

جرم تک بسته یا چند بسته - برای تعیین جرم بسته حجم آنرا در جرم یک متر مکعب آن ضرب می‌نمایید. تک بسته‌ها (چند بسته) باید سطح مقطع مربع مستطیل شکل داشته و در یک یا هر دو انتهای مسطح باشد. ابعاد، مقدار و محل چوب‌دستک‌ها و تسممه‌ها باید طوری باشد که تضمین کننده شکل، درستی و ثبات تک بسته‌ها و چند بسته‌ها برای تسهیل حمل و نقل باشد . و چوب دسته‌ها و تسممه‌ها به چوب‌ها صدمه‌ای وارد نکنند.

چنانچه پوشش برای حفاظت تک بسته یا چند بسته‌ها به کار می‌رود نوع آن باید بر اساس قرارداد و توافق طرفین باشد [۱].

علامتگذاری - هر تک بسته یا چند بسته باید دارای علامت یا نشان‌های باشد که بهر و تعداد تک بسته و چند بسته را مشخص نماید. چوب‌دستک باید در یکی از سطوح انتهایی تک بسته یا چند بسته‌ها نصب گردد. چنانچه از مهر استفاده می‌شود محل آن روی بسته یا قسمت سمت راست مقطع صاف بسته می‌باشد [۱].



شکل ۲-۲۷-۲- بسته مرکب آماده حمل و نقل شامل ۶ بسته چوب بریده شده

ورقه‌های خرده چوب

ورقه‌های خرده چوب از خرده چوب و سیمان ساخته می‌شوند.

طبقه بندی - این ورقه‌ها در دو نوع ساخته می‌شوند:

۱- ورقه عادی: در مواردی به کار می‌رود که تحت فشار خمشی قرار نگیرد (۷۰ درصد چوب و ۳۰ درصد سیمان).

۲- ورقه ویژه: در مواردی به کار می‌رود که تحت فشار خمشی قرار گیرد (۵۰ درصد چوب و ۵۰ درصد سیمان).

این ورقه‌ها دارای قابلیت میخ کوبی یا پیچ کردن و اره کردن می‌باشند [۹].

پ- اوراق فشرده چوبی - تخته فیبر با فرایнд مرتبط

تخته فیبر با شکل گیری در خط تولید حاوی رطوبت بیش از ۲۰ درصد، که اتصال اولیه آن از نمدی شدن الیاف و خواص چسبندگی ذاتی آنها ناشی می‌شود.

این تخته فیبرها دو نوع تخته فیبر با فرایند مرتبط شامل تخته های نرم یا سبک و تخته های سخت یا سنگین را شامل می‌شوند [۹].

تخته فیبرهای تولید شده با فرایند مرتبط به ۳ نوع تقسیم می‌شوند:

تخته های نرم با دانسیته متوسط کمتر از 0.4 g/cm^3

تخته های با دانسیته متوسط 0.4 g/cm^3 تا 0.9 g/cm^3

تخته های سخت با دانسیته متوسط بیشتر از 0.4 g/cm^3

تخته فیبرها به طور گسترده بر اساس فرایند تولید به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول با فرایند تولید خشک و گروه دوم با فرایند تولید مرتبط [۹].

نشانه گذاری اوراق فشرده چوبی (تخته فیبر)

هر تخته یا بسته از تخته‌ها باید توسط تولیدکننده با جوهر چاپ پاک نشدنی و یا برچسب با حداقل اطلاعات ذکر شده در زیر نشانه گذاری گردد:

- ۱- نام تولیدکننده، نشان یا علامت تجاری ویژه مربوط به کارخانه تولیدکننده؛
- ۲- ارجاع به استاندارد ملی ایران؛

۳- نوع تخته؛

۴- ضخامت اسمی تخته؛

۵- شماره بهر یا هفته و سال تولید تخته (ها)؛

۶- ذکر سایر ویژگی‌ها [۶].

الزامات تخته فیبرها

۱- تخته فیبرها به هنگام ارسال از کارخانه تولیدکننده، باید منطبق با الزامات عمومی و حدود رواداری ضخامت فهرست شده در استاندارد باشند. برای مصارف معینی از تخته فیبرها به استانداردهای خاص برای انواع تخته فیبرها و استانداردهای کاربرد عمومی برای پانل‌های چوبی رجوع شود. در صورت ارسال تخته فیبرها در اندازه‌های برش خورده، یا در صورت ماشین کاری بیشتر مثلاً ایجاد فاقد و زبانه^۱، ممکن است رواداری‌های خاصی برای ابعاد اسمی، گونیابودن و صافی لبه‌ها به صورت توافقی در نظر گرفته شود.

۲- اعدادی که برای حد رواداری ابعاد اسمی، ضخامت، پهنا و طول، گونیابودن، صافی لب‌ها و دانسیته داخل یک پانل در استاندارد آمده‌اند، با مقدار رطوبت موجود در چوب مطابق با دمای ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۶۵ درصد تعیین می‌شوند. آن دسته از خصوصیاتی که برای انواع خاصی از تخته‌ها نیاز نمی‌باشند، با علامت نشانه گذاری می‌شوند.

۳- الزامات مربوط به مقدار پتانسیل فرمالدئید باید تا ۹۵ درصد مقدار مبتنی بر اعداد حاصل از آزمون جداگانه تخته‌ها را پوشش دهد. این مقدار ۹۵ درصد باید برابر یا کمتر از مقادیر ارائه شده در استاندارد باشد [۶].

تخته تراشه جهمت دار

تخته‌ای است چند لایه که از تراشه‌های چوب به اشکال مختلف و ضخامت و پهنانی معین و با اعمال گرما و فشار با استفاده از چسب ساخته می‌شود و تراشه‌های چوب در لایه‌های خارجی در امتداد موازی طول یا عرض تخته می‌باشند [۷].

۱- اتصال فاقد و زبانه (Bridle joint) به اتصال ایجاد شده بین دو عضو چوبی که یکی از آنها خالی شده است تا سر تراشیده شده دیگری را بگیرد، گفته می‌شود. این اتصال که معمولی ترین اتصال گوشش است از نظر ساخت ساده و استحکام آن نیز خوب است. در ساختن این نوع اتصال معمولاً ضخامت عمق و زبانه را یک سوم ضخامت چوب در نظر می‌گیرند.



جهت طولی- جهت صفحه تخته در راستای طول پرس که بیشترین مقادیر ویژگیهای خمی را دارد.

جهت عرضی- جهتی که با جهت طولی تخته زاویه قائم می‌سازد.
مصارف عمومی- مصارف غیر از باربر، لوازم داخلی و مبلمان.

باربر- کاربرد طراحی و ساختمانی مثل ستون های ساختمانی یا اجزای ساختمان و تیرچه های I شکل.

باربر سنگین- طبقه ویژهای از باربر برای تخته تراشه جهتدار با مقاومت های بالا برای کاربردهای با مقادیر مورد تقاضای بالا.

تراشه- اجزاء چوبی ساخته شده با شکلی از قبل تعیین شده با میانگین طول بیشتر از ۵۰ mm و با میانگین ضخامت کمتر از ۲ mm.

معمولی- محصول مناسب برای کاربرد در شرایط خشک.

مقاوم به رطوبت- محصول مناسب برای کاربردهای مربوط به شرایط مرطوب [۷].

طبقه بندی تخته تراشه جهت دار

این تخته ها در ۴ نوع تولید می شوند:

۱ - تخته تراشه جهت دار برای مصارف عمومی غیر باربر برای لوازم داخلی، برای استفاده در شرایط خشک؛

۲ - تخته تراشه جهت دار باربر، برای استفاده در شرایط خشک؛

۳ - تخته تراشه جهت دار باربر، برای استفاده در شرایط مرطوب؛

۴ - تخته تراشه جهت دار باربر سنگین، برای استفاده در شرایط مرطوب [۷].

نشانه گذاری تخته تراشه جهت دار- در مورد انواع باربر، هر صفحه باید به طور واضح توسط سازنده با استفاده از چاپ مستقیم نشانه گذاری شود و در مورد انواع غیر باربر باید هر صفحه یا بسته به طور واضح توسط سازنده یا چاپ مستقیم و یا با برچسب نشانه گذاری شود و حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

- نام سازنده، علامت تجاری و یا علامت شناسایی، مخصوص کارخانه تولید کننده؛

- انجام آزمون مطابق با استاندارد ملی؛

- نوع تخته تراشه جهت دار؛

- ضخامت اسمی؛

- جهت محور طولی (طول تخته)؛

- اطلاعات مربوط به فرم الدهید در صورت لزوم در استاندارد ملی؛

- شماره بهر، تاریخ تولید که تخته، تولید شده است؛

- هرگونه اطلاعات اضافی مثل مقاومت به آتش و حشرات و یا پوسیدگی [۷].

سیستم اختیاری کدگذاری رنگی برای تخته فیبرها

در این سیستم در هر حالت از دو رنگ استفاده می‌شود. رنگ اول مشخص می‌کند که تخته برای مصارف عمومی یا کاربرد به عنوان عضو برابر در نظر گرفته شده است (یک یا دو نوار از این رنگ استفاده می‌شود). رنگ دوم مناسب بودن مصرف در شرایط خشک، مربوط و یا شرایط بیرونی هوای آزاد مشخص می‌کند. رنگ‌های استفاده شده عبارتند از:

رنگ اول سفید مصارف عمومی

رنگ اول زرد کاربرد به عنوان عضو برابر

رنگ دوم آبی شرایط خشک

رنگ دوم سبز شرایط مربوط

رنگ دوم قهوه‌ای شرایط بیرونی (هوای آزاد) [۸].

ث- تخته لایی (تخته سه لایه)

تخته لایی عبارت است از چند لایه چوب نازک (روکش) که پس از چسب زنی به طور متقطع روی همه مواد قرار می‌گیرند و از طریق فشار و حرارت دادن به هم می‌چسبند.

انواع تخته لایی:

هر یک از ورقهای چوبی یک تخته چند لایه را لایه می‌نامند که ممکن است یک تکه باشد و یا از چند قسمت تشکیل شده باشد و دارای انواع زیر است:

لایه خارجی (نمایی): این لایه دو سطح بیرونی تخته را می‌پوشاند و معمولاً از لایه‌های مرغوب و درجه یک تهییه می‌شود.

لایه مرکزی (مغز): این لایه کاملاً در وسط لایه‌های دیگر قرار دارد که از یک یا چند ورقه روکش به هم چسبیده درست شده است و اغلب از لایه‌های کم عرض و درجه دو استفاده می‌شود. گاهی لایه مرکزی ممکن است از چند قطعه چوب طویل (به طول تخته) و باریک (به عرض‌های مختلف) که در کنار همه موارد به وسیله چسب به هم متصل شده باشد که در اصطلاح تخته لایه ریدیفی نامیده می‌شود. همچنانی لایه مرکزی ممکن است از تخته خردۀ چوب، تخته فیبر، چوب پنبه، اسفنج فشرده و غیره تشکیل شده باشد [۱۵].

لایه میانی: بین لایه مرکزی و خارجی قرار دارد و بیشتر نقش مقاومت و توازن نیروها را ایفا می‌کند.

این لایه را می‌توان در تخته چند لایه‌های بیش از سه لایه یافت.

گونه‌های چوب مورد مصرف در تخته چند لایه

به طور کلی گونه‌های مورد استفاده این صنعت در ایران و جهان عبارتند از: راش، افرا، توسکا، گردو، نمدار، گونه‌های پهن برگ، و گونه‌های پهن برگ وارداتی مانند:

سامبا، آکاژو، آکومه، ماهagoni،

و گونه‌های متداول در جهان عبارتند از: دوگلاس، پیسه آ، ساپن، ملن، و اکالیپتوس [۱۵].

تخته لایه دراز تار: تخته‌ای است که جهت الیاف لایه خارجی آن موازی طول (درازی) تخته باشد



تخته لایه پهنا تار: تخته‌ای است که جهت الیاف لایه‌های خارجی آن موازی عرض تخته باشد.
تخته لایه قرینه: تخته‌ای است که در آن لایه‌های قرینه نسبت به لایه مرکزی (مغز) دو به دو از یک گونه و با یک ضخامت باشد.

تخته لایه مطبق: تخته‌ای است که تمام الیاف لایه‌ها و احتمالاً مغز آن موازی با الیاف لایه خارجی است.

تخته لایه اختر تار: تخته‌ای است که لایه‌های آن چنان روی هم گذارده شده اند که الیاف آن به شکل ستاره درآید [۱۵].

تخته لایه با مغزی تخته خرده چوب مجوف (سوراخ دار): تخته‌ای است که مغز آن دارای سوراخ‌های گوناگونی باشد.

تخته لایه مختلط: تخته‌ای است که مغز آن یا بعضی از لایه‌های آن از مواد دیگری به جز لایه چوبی و یا چوب یکپارچه باشد. این تخته چند لایه‌ها حداقل دو لایه در طرفین مغز دارد و الیاف عمود بر یکدیگر است.

تخته لایه قالبی: تخته لایه‌ای است که در اثر فشار به شکل معینی در آید و مسطح نباشد.

تخته لایه همگن: تخته‌ای است که همه لایه‌های آن از یک گونه چوب ساخته شده باشد.

تخته لایه ناهمگن: تخته‌ای است که همه یا تعدادی از لایه‌ها یا مغز آن از گونه‌های مختلف چوب ساخته شده باشد.

استاندارد و درجه بندی تخته چند لایه

درجه بندی تخته چند لایه را بر اساس خوبی و بدی سطح درجه بندی می‌کنند. کیفیت لایه خارجی به اندازه و فراوانی معاویی از قبیل: گره، ترک، و تغییرات رنگ آن بستگی دارد که به این ترتیب به پنج گروه می‌توان تقسیم کرد:

درجه N (با کیفیت عالی)،

درجه A (حداکثر دارای ۳ عیب و گره)،

درجه B (حداکثر دارای ۶ عیب و گره)،

درجه C (حد اکثر دارای ۹ عیب و گره)

و درجه D (با کیفیت پایین)

به طور کلی تخته چند لایه دارای ۳، ۵، ۷، ۱۲، ۱۵، ۱۸ لایه و گاهی اوقات ۶ و ۸ لایه است که خود به دو دسته سریاده شده و سنباده نشده تقسیم می‌شود.

موارد مصرف تخته چند لا

کارهای ساختمانی: دیوارها، سقف، پوشش کف، استفاده می‌شود

کارهای صنعتی: از این محصول به عنوان عایق صوتی، حرارتی و الکتریکی می‌توان استفاده کرد مانند: هواپیما سازی، سالنهای صدا برداری، واگن سازی

مصارف دیگر: جعبه سازی، میزو صندلی، سورتمه سازی و موارد دیگر [۱۵].

۲-۲۷-۲ انبارش

الوار چوب را بر روی بسترها محفوظ شده توپر و تراز به روشهای ثابت باشند انبار می‌کنند. توده الوار نباید ارتفاعی بیش از ۴۸۰ سانتی‌متر داشته باشند [۵]. روش‌های انبارداری الوار چوب به شرح زیر است:


الف- نگهداری و انبار کردن چوب‌آلات خشک شده در یارد

وقتی چوب‌آلات در یارد تا حد انتظار خشک شدن، باید آن‌ها را در جایی انباشته نمود که دیگر در معرض باد، باران و آفتاب قرار نگیرند. نخرب چوب در اثر هوادیدگی تا وقتی که چوب در هوای آزاد قرار داشته باشد ادامه خواهد داشت. وقتی واحدهای دسته‌بندی پایین کشیده می‌شوند، چوب‌دستک‌ها مجزاً می‌گردند. بنابراین مرتب کردن چوب بدون چوب‌دستک، به فضای کمتری نیاز دارد و می‌تواند در یک‌هانگار صورت گیرد. قسمت‌هایی از یارد که به لحاظ خشک کردن چوب شرایط کاملاً مناسبی را ندارد، می‌تواند برای انبار کردن چوب‌های خشک شده جای خوبی باشد.

تغییرات فصلی که روی پتانسیل چوب خشک کنی یک یارد تأثیر دارد، طبیعتاً روی شرایط محل انبار چوب‌های خشک شده نیز اثر دارد. ولی تغییرات مهم رطوبت در چوب‌های خشک شده عمدتاً توسط باران و ترشدن مجدد چوب اتفاق می‌افتد. اگر سقف خوب با تره‌های کافی برای واحدهای دسته‌بندی تهیه گردد و با چوب‌ها در هانگار خشک شوند مسئله ازدیاد رطوبت‌شان در اثر باران منتفی است. چوبی که رطوبت آن به ۲۰ درصد یا کمتر رسیده، خطر حمله قارچ و حشرات را پشت سر گذارده است و می‌تواند با این حد رطوبت انبار گردد.



شکل ۲-۳-۲۷-۳- طرز قراردادن قطعات چوبی در بین الوار



شکل ۲-۲۷-۴- پالت برای قرار دادن الار چوب بر روی آن

ب- انبار کردن چوب در یارد

خشک کردن چوب در هوای آزاد در واقع نوعی انبار نمودن چوب در یارد است. صورت بندی چوب آلات باید در فاصله زمانی که چوب ها برای خشک شدن در یارد مستقر هستند انجام شود. مدت لازم برای صورت برداری از چوب آلات نباید طولانی تر از مدتی باشد که طی آن رطوبت چوب به میزان موردنظر چهت حمل می رسد . این ترتیبی است از حفاظت چوب ها در مقابل تر شدن مجدد تا دریافت سفارش حمل گونه، اندازه و درجه مشخصی از آن ها، این حفظت به ویژه در مورد چوب های مرغوب چنانچه مدت انبار شدن شان زیاد باشد، بسیار مهم است [۴]. در وضعیت اخیر اگر واحدها در بدو امر بدون حفاظت بنا شده اند، باید جهت احداث سقف برای آن ها اقدام گردد. ممکن است واحدها را در همان فرم نگهدارند و یا برای استفاده بیشتر از فضای مفید ترتیب واحد و دسته ها را تغییر دهند.




شکل ۲-۲۷-۵- الار چوب بسته بندی شده در یارد

اگر متوسط رطوبت چوب آلات بیش از ۲۰ درصد باشد باید آن ها را در زیر سقف طوری نگهداشت که خشک شدن آن ها ادامه پیدا کند. در صورت نداشتن چوب دستک امکان رنگی شدن و توسعه پوسیدگی در آن ها زیاد است. وقتی که رطوبت چوب ها کمتر از بیست درصد باشد، می توان آن ها را با پلاستیک یا دیگر وسیله پوشش ضرطوبت برای مدتی موقت پوشانید (شکل ۶-۲۷-۲).

در محل انبار بایستی جهت تهیه انتکاء خوب، پی مستحکم بنا نمود و در آن فاصله لازم چوب را از زمین پیش بینی کرد. انتکاء مناسب برای جلوگیری از خم شدن چوب لازم است و ارتفاع پی سبب

حداقل شدن جذب رطوبت زمین توسط چوب خواهد شد . اگر سطح آب زیرزمینی در محل انبار بالا باشد بهتر است سطح انبار را با وسیله‌ای پوشاند تا از خروج رطوبت از زمین به صورت بخار جلوگیری به عمل آید . ابتکار در صورت طولانی بودن مدت انبار ضروریست . ضمناً پیشگیری‌های لازم جهت جلوگیری از هجوم موریانه و حشرات امری الزامی است.



شکل ۶-۲۷-۶- چوب آلات خشک شده را با اوراق ضد رطوبت می‌پوشانند و در یارد به طور موقت انبار می‌کنند.

پ- انبار سرپوشیده

انبار سرپوشیده را با احداث هانگار می‌توان تهیه دید . امتیاز هانگار حفاظتی است که توسط سقف دائم آن تأمین می‌شود . چوب‌های خشک شده در یارد را ضمن دسته بندی به چوب‌دستک و یا بدون آن در هانگار انبار می‌نمایند . هانگار باز، بسته یا بسته و مجهز به وسایل تولید گرما احداث می‌گردد . کف هانگار را ممکن است بتن ریزی نمایند . اندازه، طرح و مصالح ساخت هانگار بسته به ترتیب سازمانی کارخانه، حجم انبار مورد نیاز به قیمت مصالح موجود در محل متغیر است [۴].

انبار کردن چوب در هانگار رو باز


هانگار رو باز معمولاً فاقد دیوارهای جانبی بوده و جریان هوا به داخل آن بلامانع صورت می‌گیرد . هانگارهایی که دیوارهای جانبی شان کرکرهای یا شانهای باشد جزو هانگارهای باز محسوب می‌گردد . دیوار جانبی هانگارهای نوع اخیر از شدت عمل بوران می‌کاهد . اگر کف هانگار بتن ریزی نشده باشد، باید در آن برای هر واحد دسته‌بندی پی درست کرد تا چوب‌ها مستقیماً روی زمین قرار نگیرند . در یارد سنتی وقتی واحدهای دس ته‌بندی پائین کشیده می‌شوند، چوب‌های نامرغوب مجزا و در هانگاری مخصوص دسته‌بندی می‌گردد . در یارد مکاریزه چوب‌ها با چوب‌دستک و یا بدون آن در هانگار باز تا ارتفاعی که سقف آن اجازه می‌دهد دسته‌بندی می‌شوند . استفاده بیشتر از فضای زیر سقف هانگار برای انبار نمودن چوب با لیفت تراک میسر است و لیفت تراک می‌تواند بسته به ارتفاع سقف هانگار هر دفعه دو الی سه دسته چوب را برداشته و در محل موردنظر جهت انبار نمودن روی هم قرار دهد .




شکل ۲-۷-۲- هانگار باز بدون دیوار جانبی برای نگهداری چوب آلات خشک

پ- هانگار بسته و سرد

هانگار بسته و سرد (بدون تجهیزات برای تولید گرما) واجد دیوارهای جانبی بوده و جریان هوا به داخل آن به علت وجود دیوار صورت نمی گیرد (شکل ۲-۷-۲). درب های ورودی و راههای حمل و نقل این نوع هانگار را جز در موقع استفاده بسته نگه می دارند. بعضی اوقات دستگاههای تهویه را به سقف هانگار بسته نصب می کنند ولی جریان هوا در داخل هانگار تقریباً غیرفعال خواهد ماند. چوب های نیمه خشک را می توان در هانگار بسته انبار نمود اما در صورت لزوم برای تسریع خشک شدن چوب باید از پنکه استفاده کرد تا جریان هوا در بین ردیفهای چوب شدیدتر برقرار گردد.




شکل ۲-۷-۸- هانگارهای باز با دیوارهای جانبی کرکره ای اغلب برای انبار نمودن چوب آلات خشک شده در یارد مورد استفاده قرار می گیرند.



شکل ۲-۲۷-۹- هانگار باز برای انبار کردن چوب‌آلات خشک، دسته‌های پوشیده و باز

به علت وجود دیوارهای جانبی، جریان هوا در داخل هانگار بسته محدود است و هوا کمی توسط انرژی خورشید گرم می‌شود. اگر سقف و دیوارهای هانگار بسته سیاه رنگ باشند انرژی بیشتری از خورشید جذب می‌نمایند و هوای مجاور دیوار و سقف در داخل هانگار را گرم می‌کنند. هوای مجاور سقف گرمتر از هوای مجاور کف بوده و اگر هوای گرم بالا به وسیله پنکه به سمت پائین رانده شود رطوبت تعادل محیط انبار چوب تنزل پیدا خواهد کرد. در انبار رطوبت چوب‌آلات خشک شده در یارد ثابت می‌ماند و چوب‌هایی که در یارد کمی خشک شده‌اند در انبار سریع‌تر خشک می‌گردند.

اگر کف هانگار بسته بتن‌ریزی نشده باشد بایستی زیر واحدهای دسته‌بندی پی درست کرد و از تماس مستقیم چوب با زمین جلوگیری نمود. اغلب زیر دیوارهای جانبی هانگار بسته را باز می‌گذارند تا عمل تهویه زیر واحدهای چوب انجام شود. قسمت باز زیر دیوارهای جانبی را باید با توری با شبکه های شلنگ‌های پوشاند تا از ورود پرنده یا حیواناتی کوچک به داخل هانگار جلوگیری بعمل آید [۴].



شکل ۲-۲۷-۱۰- انبار سرپوشیده الوار چوب




شکل ۲-۱۱-الوار چوب شیرینک شده در انبار سرپوشیده

ت- هانگار بسته و گرم

هانگار بسته و گرم اغلب برای انبار کردن چوب‌های خشک شده در کوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. چوب‌هایی که در هانگار بسته و گرم انبار می‌شوند رطوبتی کمتر از چوب‌های خشک شده در یارد دارند. برای بیشتر خشک کردن چوب‌های دسته‌بندی شده در یارد نیز گاهی اوقات از هانگار بسته و گرم استفاده می‌شود. سیستم گرم‌کننده هانگار بسته با چند دستگاه پنکه برای تسریع جریان هوا مجهز است.

کف هانگار بسته و گرم بتن ریزی می‌شود. واحدهای دسته‌بندی چوب در انبار گرم نباید مستقیماً روی زمین قرار گیرند چون ممکن است مهاجرت مقداری رطوبت از بتن عملی گردد. گردش هوای گرم در داخل هانگار بایستی به نحوی صورت گیرد که از فضای زیر چوب‌های انبار شده هم هوا عبور کند. در اکثر موارد برای سهولت در انتقال چوب‌ها، واحدهای دسته‌بندی را روی پی‌بنا می‌کنند. دمای داخل هانگار بسته و گرم زیاد بالا نیست و دیوارها و سقف این نوع هانگار نیز به ندرت ایزوله می‌شوند [۴].

شرایط رطوبت تعادل چوب در هانگار بسته و گرم به رطوبت نسبی و دمای هوای بیرون هانگار و دمای هوای داخل آن بستگی دارد. وقتی هوای بیرون گرم می‌شود. رطوبت مطلق آن تغییر نمی‌کند اما رطوبت نسبی آن نقصان می‌یابد. بنابراین رطوبت تعادل چوب در بیرون کم می‌شود. در شکل ۸ خطوط مربوط به رطوبت تعادل چوب در نمودار تقریباً موازی خطوط افقی مربوط به رطوبت به رطوبت نسبی می‌باشند. این نمودار برای تعیین دمائی به کار می‌رود که با آن در انبار بسته و گرم می‌توان از جذب رطوبت توسط چوب خشک شده جلوگیری نمود.



شکل ۱۲-۲۷-۲- رطوبت تعادل چوب، تابعی از دما، رطوبت نسبی و رطوبت مطلق

به عنوان مثال: اگر در طول ماههای زمستان متوسط دمای هوای بیرون ۴ درجه سلسیوس باشد و رطوبت نسبی ۷۵ درصد، رطوبت تعادل چوب ۱۵ درصد خواهد بود. اگر با گرم کردن هانگار بخواهند رطوبت تعادل چوب به ۱۲ درصد برسد، دمای داخل هانگار را باید در چه حد نگهداشت؟ رطوبت مطلق در ۴ درجه سلسیوس و ۷۵ درصد رطوبت نسبی ۵ گرم در هر متر مکعب می‌باشد (با مراجعه به نمودار).

محل تقاطع منحنی ۵ گرم در متر مکعب و خط رطوبت تعادل ۱۲ درصد میزان حرارت را حدود ۷ درجه سلسیوس نشان می‌دهد. در این حالت با گرم کردن هوای داخل هانگار به مقدار ۷ درجه سلسیوس رطوبت تعادل چوب از ۱۵ درصد به ۱۲ درصد تنزل می‌کند.

اگر چوب خشک شده در آون با رطوبت ۶ درصد تحت شرایط فوق انبار شود باید دمای هانگار را به ۱۸ درجه سلسیوس رساند تا رطوبت تعادل چوب ۶ درصد بالقی بماند.

برای جلوگیری از جذب رطوبت توسط چوب‌های خشک شده در یارد نیاز چندانی به حرارت دادن هوای داخل انبار وجود ندارد و در اکثر نقاط کشور انرژی حرارتی لازم در این خصوص به وسیله خورشید تأمین می‌گردد. برقراری جریان هوای داخل هانگار بسته و گرم توسط پنکه ض روری است، صرفظیر از نحوه حرارت دادن و به ویژه اگر سیستم تهیه حرارت خورشیدی باشد. پنکه‌ها هوای گرم را در داخل هانگار به حرکت در آورده و آن را با هوای اطراف چوب‌های انبار شده مخلوط می‌نمایند[۴]. هانگارهای بسته در کارخانه‌های چوب‌بری و مبلسازی اغلب مجهز به واحدهای تولید حرارت و پنکه می‌باشند. اکثر واحدهای تولید حرارت از یک تشکیلات مرکزی بخار می‌گیرند ولی بعضی از آن‌ها با سوخت کار عمل می‌کنند. تشکیلات تولید حرارت طوری نصب می‌شوند که هوای گرم تولید شده به سمت چوب‌های داخل انبار هدایت گردد. کنترل دمای هر واحد تولیدکننده گرما وسیله ترمومترات صورت می‌گیرد. وقتی ترمومترات تولید حرارت را فرمان می‌دهد واحد مربوطه شروع به کار نموده و



پنکه‌ها هوای گرم را منتشر می‌کنند. در صورتی که برقراری جریان هوای گرم در داخل هانگار به طور تمام وقت مورد نظر باشد، می‌توان دستگاه کنترل حرارت را به سیستم سوخت‌رسانی واحد تولید حرارت (برای باز و بسته کردن) مربوط نمود و واحد را با پنکه‌های جمعی آن روشن گذاشت. سیستم کنترل با این مکانیزم گران‌تر از ترموموستات (کنترل پنکه) در می‌آید که به کار تمام وقت آن اطمینانی نیست. کنترل دمای هانگار بسته و گرم انبار چوب خشک که مربوط به مهار کردن شرایط رطوبت تعادل چوب در یک دمای معین است با یک هیومداستات ساده‌تر انجام می‌شود. با کنترل رطوبت نسبی داخل هانگار گرم شرایط رطوبت تعادل چوب با دقت کافی برای بسیاری از مقاصد عملی کنترل می‌شود. به عنوان مثال از نمودار شکل ۱۲-۲۷-۲ ملاحظه می‌شود که رطوبت نسبی لازم برای شرایط رطوبت تعادل چوب در ۱۲ درصد حدود ۶۵ درصد بوده و دمای مربوط نیز از دامنه تغییرات نسبتاً وسیع برخوردار است. با میزان نمودن وسیله رطوبت‌زا^۱ برای ۶۵ درصد رطوبت نسبی، هوای داخل هانگار جهت رسیدن به این رقم از رطوبت نسبی، گرم می‌گردد. امتیاز نصب هیومداستات روی واحدهای تولید حرارت در این است که با تغییر دما و رطوبت نسبی هوای بیرون رطوبت تعادل چوب در هانگار اساساً ثابت می‌ماند. در صورت استفاده از هیومداستات پنکه‌ها باید دائماً روشن باشند و هیومداستات بخار و یا سوخت تشکیلات تولید گرما را کنترل نماید.

خطر پوسیدن و رنگی شدن چوب در هانگار گرم و بسته کم است و چوب‌های نیمه خشک را در این نوع هانگار بایستی ضمن دسته‌بندی معمول انبار نمود تا خشک شدن آن‌ها ادامه یابد^[۴].

حفظ چوب‌های خشک شده در یارد در حین حمل

چوب‌های خشک شده در یارد از محل تولید با قطار و یا کامیون به کارخانه ها حمل می‌گردند که ممکن است در آنجا برای خشک شدن بیشتر به کوره برده شوند. چوب‌های خشک شده در یارد ممکن است توسط شرکت‌های عامل در جریان حمل به کوره برای بیشتر خشک شدن ارسال گردد. حمل چوب‌ها توسط تولیدکننده با قطار یا کامیون صورت می‌گیرد که ممکن است با اقدامات لازم برای حفاظت چوب در مقابل هوا همراه باشد.

- انبار کردن چوب‌های تر یا مربوط

چوب‌های تر یا نیمه خشک که در هوای گرم انبار شوند در معرض آسیب‌های گوناگون از جمله آلودگی توسط قارچ‌ها، حمله حشرات، تک خوردن در هنگام خشک شدن ناهمگن و... می‌باشند. از این روی چوب‌های تر انبار شده باید بخوبی در برابر عوامل خارجی محافظت شده و هرچه زودتر برای خشک شدن به کارخانه فرستاده شوند. هرگاه چوب‌های تر را بخواهند به مدت طولانی در هوای گرم انبار کنند، باید با مواد شیمیایی در برابر تخریب قارچ‌ها و حشرات محافظت شوند. خشک کردن سریع و ناهمگن چوب، در آن ایجاد تنفس، تغییرات ناخواسته ابعادی و ترک می‌نماید. چوب در هنگام خشک


شدن نخست آب آزاد درون حفره‌ها را از دست می‌دهد که در این مرحله از تبخیر تغییرات ابعادی در چوب ایجاد نمی‌شود. آب درون سلولی تازمانی که آب آزاد چوب تبخیر نشده باشد، دست نخوردۀ باقی می‌ماند. تغییر ابعادی هنگامی آغاز می‌شود که آب درون سلولی تبخیر شود. بطور کلی با نقصان رطوبت نسبی سلولی از حدود ۳۰ درصد (نقطه اشباع سلولی)، تغییرات ابعادی چوب آغاز می‌شود. نقطه اشباع سلولی چوب بستگی به نوع چوب و چگالی آن دارد که در محاسبه باید در نظر گرفته شود . هرگاه رطوبت چوب به نقطه اشباع سلولی رسیده باشد، با کم شدن رطوبت نسبی هوا، از ۱۰۰ درصد به پایین، انقباض در چوب اتفاق می‌افتد. برای آگاهی بیشتر باید به جدول‌های ارایه شده در استانداردها و آیین‌نامه‌های مربوطه مراجعه شود.

- انبار کردن چوب خشک مرغوب با رده بندی بالا

هنگام انبار کردن چوب‌های با رده بندی بالا، مانند چوب‌های ساختمانی، باید مقررات آیین نامه ای مربوط به این‌گونه چوب‌ها رعایت گردد. از جمله آنکه رطوبت نسبی چوب در هنگام انبار کردن باید کمتر از ۱۹ درصد باشد. رطوبت نسبی چوب‌های با کاربری در داخل ساختمان و در فضاهای گرم نباید از ۸ درصد تجاوز نماید. هرگاه رطوبت نسبی چوب انبار شده در حدود ۲۵ درصد و یا بیشتر شود، خطر آلدگی توسط قارچ‌ها و تخریب توسط حشرات و همچنین تغییرات ابعادی مانند پیچ خوردگی و ... در آن‌ها شدت می‌یابد. در هنگام انبار چوب‌ها خشک باید آن‌ها را در برابر رطوبت اضافی بخوبی محافظت نمود و تا حد امکان باید در زیر سقف و در سالن‌های سروپوشیده نگهداری شوند. چوب‌های انبار شده در یک دسته یا مجموعه، باید سطح مقطع های یکسا نی داشته و بگونه ای انبار شوند که هوا بتواند در اطراف و در میان آن‌ها جریان داشته و از تغییر رطوبت ناهمگن که باعث پیچش و تغییر شکل می‌گردد جلوگیری به عمل آید.



شکل ۲-۲۷-۱۳- پوشاندن الوارهای چوبی در کارخانه




شکل ۲-۲۷-۱۴- قرارگیری الارها و چهارتراش‌های جداکننده در امتداد پایه‌ها برای انتقال درست نیرو، هنگام انبار شدن الار چوب

کنترل رطوبت و انقباض و انبساط رطوبتی چوب انبار شده در سه مرحله انجام می‌شود:


- ۱- اندازه‌گیری رطوبت نسبی چوب انبار شده.
- ۲- پیش‌بینی تغییرات رطوبتی در چوب با اندازه‌گیری تغییرات رطوبت هوا.
- ۳- محاسبه تغییرات ابعادی چوب در اثر تغییرات رطوبت نسبی هوا با درنظر گرفتن گونه چوب انبار شده.

- ایجاد کردن چوب مرغوب در هوای آزاد

چوب خشک و رده بندی شده هنگامی که در هوای آزاد انبار می‌شود باید به گونه‌ای قرار گیرد که در معرض باران، باد و تابش مستقیم آفتاب نباشد. این چوب‌ها باید در زیر سرپوش قرار گرفته و یا بخوبی با لایه مقاوم در برابر نفوذ آب پوشانده شوند، بگونه‌ای که ریزش باران و عوامل جوی نتواند باعث تغییرات رطوبتی در آن‌ها گردد، در هر حال هوا باید بتواند در میان و اطراف آن جریان داشته باشد. الارهای چوب باید بر روی پالت گذاشته شده و از تماس آن با اجسام متخلخل مانند آجر، خاک و بتون که باعث انتقال رطوبت به آن‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل آید. تا جایی که اماکن دارد باید از انبار کردن چوب در خارج از ساختمان خودداری شود تا از تاثیر رطوبت و عوامل خارجی محفوظ بماند. در بسیاری از استاندارهای بین‌المللی ضوابطی برای نگهداری و رفتار با مصالح قابل اشتعال از جمله چوب در نظر گرفته شده است، از جمله ارتفاع انبار، دسترسی به مصالح انبار شده، امنیت و مقاومت در برابر آتش، دسترسی به وسایل خاموش کننده آتش، دسترسی به راه‌های فرار در هنگام آتش سوزی، آتش بندها و عدم ایجاد خطر ریزش و آسیب به افراد.



شکل ۲-۲۷-۱۵- نگهداری الوارهای چوب در هوای آزاد با سرپوش جهت محافظت در برابر نور آفتاب و ریزش باران



شکل ۲-۲۷-۱۶- بسته بندی الوار چوب با پوشش مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت



شکل ۲-۲۷-۱۷- انبار مناسب چوب در کارخانه

روش‌های متفرقه نگهداری و انبار کردن چوب و مصالح چوبی

در این گذارش به انبار کردن چوب خشک رده بندی شده یا چوب تر، در درجه اول برای مصارف ساختمانی، پرداخته شده است. روش‌های دیگری نیز برای نگهداری چوب در محیط مرطوب با اضافه کردن آب یا پاشش آب بر روی آن برای جلوگیری از ایجاد تغییرات ابعادی، ترک خوردن و .. وجود دارد که نیاز به تمهیدات و الزامات خاص خود دارد. چوب فرآوری شده شیمیایی همچنین باید با درنظر



گرفتن مسایل مربوط به محیط زیست بسته بندی، حمل و انبار شود. روش‌ها و استانداردهای بسیاری برای حمل و نقل و انبار اجزای پیش ساخته چوبی، مصالح و فرآورده‌های چوبی، ورق‌ها و پنل‌های چوبی در سطح بین‌الملل گذارش و تدوین گردیده است.

۳-۲۷-۲ حمل و نقل

حمل و نقل انواع مصالح چوبی

حمل و نقل و بارگیری انواع مصالح چوبی باید به صورت زیر باشد:

-بارگیری، حمل و باراندازی انواع مصالح چوبی باید با دقت انجام شود، به قسمی که ضایعات به حداقل ممکن برسد.

-مصالح چوبی باید در محل تمیز و سروپوشیده، جدا از هم دسته بندی شده و از تماس آن‌ها با خاک، مواد مضر، رطوبت، بخ و برف جلوگیری شود.

-انبار مصالح چوبی باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعلام و اطفای حریق احتمالی در آن تدابیر لازم اتخاذ شده باشد.

-انبار باید برای جلوگیری از حمله ور شدن موجودات زنده به مصالح چوبی به ویژه چوب‌هایی که خام و عمل نیامده باشند، از تهويه کافی برخوردار بوده و در صورت نیاز باید هر چند گاه یک بار با مواد ضدغذوی کننده و حشره کش نسبت به سمپاشی انبار اقدام شود [۲].

-چوب باید در انبار به صورتی نگهداری شود که ویژگی‌های آن تغییر نکند و از عوامل آسیب‌رسان دور باشد.

-انبار مواد چوبی باید در برابر آتش محافظت شود و از مواد قابل اشتعال دور و مجهز به سیستم های اعلام و اطفای حریق باشد.

-چوب باید در برابر حشرات و رطوبت محافظت شود [۳].

حمل با قطار

چوب‌های مرغوب خشک شده در یارد را برای حمل به محل مصرف در واگن‌های قطار بار می‌زنند. به این ترتیب حفاظت چوب در مقابل هوا تأمین می‌شود و تخریبی هم روی آن صورت نمی‌گیرد. هزینه کارگری جهت بارگیری و باراندازی در این روش حمل روی حجم چوب مورد حمل تأثیر گذاشته است.

برای آسان نمودن عمل بارگیری و باراندازی واگن‌های با درب عریض تهیه شده اند و عمل بارگیری و باراندازی در آن‌ها توسط لیفت‌تراک انجام می‌شود.

برای حمل چوب را در واگن‌های بدون سقف نیز بار می‌زنند. بارگیری و باراندازی در این حالت توسط کارگر یا کابل و جرثقیل عمل می‌شود. دستجات چوب هر کدام جداگانه با تسممه بسته می‌شوند و سپس کل چوب‌های داخل هر واگن با تسممه یا زنجیر بسته می‌شوند تا در حین حمل از جا نلغزند.

حفظ چوب در این فرم حمل به ندرت پیش‌بینی می‌شود.

واگن‌های بدون سقف با جدار مرتفع در حمل چوب خشک شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. چون بارگیری و باراندازی روی آن‌ها توسط لیفت‌تراک به سرعت انجام می‌شود. چوب‌های خشک شده به صورت دسته‌هایی مرتب می‌گردند و پس از بار زدن با تسممه یا وسیله دیگر به واگن بسته می‌شوند. بعضی از این قبیل واگن‌ها برای بستن بار به زنجیر مجهzenد. چوب را پس از بار زدن می‌بندند و برای جلوگیری از خراش چوب توسط زنجیر در محل‌های تماس چوب با زنجیر قطعات فلزی قرار می‌دهند. این واگن‌ها در دو انتهای ممکن است دارای جداری باشند و روی بعضی از آن‌ها خرپا نصب شده که از لغزش جانبی چوب در حین حرکت جلوگیری می‌کند [۴].

حمل با کامیون

مقدار زیادی از چوب‌های خشک شده در یارد با کامیون از کارخانه‌های چوب‌بری به محل مصرف یا کوره چوب خشک‌کنی حمل می‌گردند. از واحدهای تریلی برای این منظور معمولاً بیشتر استفاده می‌شود چون اغلب تریلر ساده دارند و جریان بارگیری و باراندازی روی آن‌ها توسط لیفت تراک به سادگی انجام می‌شود. چوب‌آلات با زنجیر به تریلر بسته می‌شوند و در صورت مرغوب بودن روی آن‌ها پوششی از بروزن گذاشته می‌شود. (شکل ۲-۲۷-۱۸). برای چوب‌های نامرغوب به ندرت پوششی منظور می‌گردد [۴].



شکل ۲-۲۷-۱۸-نگهداری الوار چوب در فضای باز با پوششی بر روی آن‌ها

چوب ساختمانی بطور معمول بوسیله کامیون (تریلی) یا قطار حمل می‌شود. اندازه بسته‌ها باید بگونه‌ای باشد که با وسایل نقلیه قابل حمل بوده و بر طبق مقررات وزارت راه باشد. حداکثر ارتفاع مجاز از سطح جاده در هنگام حمل با وسایل نقلیه زمینی ۴ متر و طول تریلی تاحدود ۱۶ متر می‌باشد. تغییر در ابعاد باید با اجزاء و هماهنگی وزارت راه و در بیشتر موارد با اسکورت (همراه) انجام گیرد. حمل چوب خشک مرغوب باید بگونه‌ای باشد که از رطوبت و باران محفوظ بماند. چوب مرغوب را بطور معمول در کامیون‌های اتاق سربسته حمل می‌نمایند. در صورتی که کامیون روباز بوده و خطر ریزش باران یا تماس با آب وجود داشته باشد، باید محموله را با ورق‌های غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت پوشانند.



چک لیست انبارداری چوب

ردیف	نام مسئول کنترل:			تاریخ بازدیده	ملاحظات
	ردیف	بله	خیر		
۱					آیا درجه حرارت و رطوبت انبار چوب به طور مرتب بررسی می شود؟
۲					آیا در انبار هر تک بسته یا چند بسته الوار چوب دارای علامت یا نشان های است که بهر و تعداد تک بسته و چند بسته را مشخص نماید؟
۳					آیا الوارهای چوب در انبار دارای سطح مقطع مربع مستطیل هستند
۴					آیا سطح یک یا هر دو انتهای الوار چوب در انبار مسطح می باشد
۵					آیا در انبار از پوشش برای حفاظت الوار چوب استفاده شده است؟
۶					آیا در انبار چوب دستک در یکی از سطوح انتهایی تک بسته یا چند بسته های الوار چوب نصب شده است؟
۷					آیا الوار چوب بر روی بسترهای محافظت شده توپر و تراز به روشنی که انباشت ها ثابت باشند انبار شده اند؟
۸					آیا ارتفاع توده الوار چوب در انبار کمتر از ۴۸۰ سانتی متر است؟
۹					آیا مصالح چوبی در محل تمیز و سرپوشیده، جدا از هم دسته بندی شده اند؟
۱۰					آیا در انبار از تماس مصالح چوبی با خاک، مواد مضر، رطوبت، یخ و برف جلوگیری می شود؟
۱۱					آیا انبار مصالح چوبی در برابر آتش و مواد قابل اشتعال محافظت شده است؟
۱۲					آیا برای جلوگیری از حملهور شدن موجودات زنده به مصالح چوبی در انبار به ویژه چوبهایی که خام و عمل نیامده هستند، از تهویه کافی برخوردار است؟
۱۳					آیا انبار مصالح چوبی هر چند گاه یک بار با مواد ضد عفونی کننده و حشره کش سمپاشی می شود؟
۱۴					آیا وقتی چوب آلات در باره تا حد انتظار خشک شده اند، آنها در جایی انباشته کرده اند که دیگر در معرض باد، باران و آفتاب قرار نگیرند؟
۱۵					آیا وقتی واحدهای دسته بندی الوار چوب در انبار پایین کشیده می شوند، چوب دستکها مجزا می گردند؟
۱۶					آیا در محل انبار جهت تهیه اتکاء خوب، پی مستحکم بنا شده است و در آن فاصله لازم چوب از زمین پیش بینی شده است؟
۱۷					آیا درب های ورودی و راههای حمل و نقل هانگار سر پوشیده را جز در موقع استفاده بسته نگه می دارند؟
۱۸					آیا واحدهای دسته بندی چوب در انبار گرم مستقیماً روی زمین قرار گرفته اند؟
۱۹					آیا برای برقراری جریان هوا در داخل انبار بسته و گرم چوب از پنکه استفاده می شود؟
۲۰					آیا سیستم گرمایش انبار مناسب است (استفاده از وسایل گرما زای برقی در انبار ممنوع بوده و برای اینکار باید از سیستم گرمایش بسته نظیر شوفاز یا کوئل استفاده نمود)

چک لیست حمل و نقل چوب

ردیف	موضوع	مشخصات محصول:
	ملاحظات	مشخصات فرستنده:
	بله	مشخصات گیرنده:
		شماره بارنامه:
		تاریخ ارسال:
		مشخصات وسیله نقلیه:
۱	آیا ابعاد سطح مقطع بسته‌ها و بسته‌های مرکب الوار چوب با ابعاد وسایل نقلیه و مقررات حمل و نقل بار در راهها هماهنگی دارد؟	
۲	آیا بسته‌های الوار چوب هنگام حمل دارای نشانه گذاری هستند؟	
۳	آیا الوار چوب هنگام حمل دارای سطح مقطع مربع مستطیل و مسطح هستند؟	
۴	آیا هنگام حمل از پوشش برای حفاظت الوار چوب استفاده می‌شود؟	
۵	آیا هنگام حمل چوب‌دستک در یکی از سطوح انتهایی الوار چوب نصب می‌شود؟	
۶	آیا هنگام حمل مصالح چوبی در برابر آتش و مواد قابل اشتعال محافظت می‌شوند؟	
۷	آیا وقتی چوب‌آلات در باره تا حد انتظار خشک شده‌اند، قبل از حمل آن‌ها در جایی انباسته کرده‌اند که دیگر در معرض باد، باران و آفتاب قرار نگیرند؟	
۸	آیا بارگیری، حمل و باراندازی انواع مصالح چوبی با دقت انجام شده، به قسمی که ضایعات به حداقل ممکن برسد؟	
۹	آیا برای بارگیری و تخلیه الوار چوب از لیفتراک استفاده می‌شود؟	
۱۰	آیا دستجات چوب هر کدام جداگانه با تسمه بسته می‌شوند؟	
۱۱	آیا چوب را پس از بار زدن می‌بندند و برای جلوگیری از خراش چوب توسط زنجیر در محل‌های تماس چوب با زنجیر قطعات فلزی قرار می‌دهند؟	
۱۲	آیا در واگن‌های بدون سقف چوب‌های خشک شده به صورت دسته‌های مرتب پس از بار زدن با تسمه یا وسیله دیگر به واگن بسته می‌شوند؟	
۱۳	آیا واگن‌های بدون سقف در دو انتهای دارای جدار هستند؟	
۱۴	آیا روی واگن‌های بدون سقف خربقا نصب شده که از لغزش جانبی چوب در حین حرکت جلوگیری کند؟	
۱۵	آیا چوب‌های خشک شده در باره با کامیون از کارخانه‌های چوب‌بری به محل مصرف یا کوره چوب خشک کنی حمل می‌گرددند؟	
۱۶	آیا چوب‌آلاتی که با تریلر حمل می‌شوند با زنجیر به تریلر بسته می‌شوند؟	
۱۷	آیا هنگام حمل الوار چوب‌های مرغوب روی آن‌ها پوششی از برزننت گذاشته می‌شود؟	
۱۸	آیا برای اطمینان در عملیات جابجائی و حمل و نقل و حفظ فرم و انسجام دسته‌ها چوب‌دستک بین ردیف‌های دسته یک تک بسته یا تک بسته‌های چند بسته قرار می‌دهند؟	



مراجع

- ۴۰۸ / سازمان مجری ساختمنهای دولتی ... — مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۱. روش بسته بندی چوب‌های بریده شده جهت حمل و نقل- استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۹۹
 ۲. نشریه شماره ۵۵
 ۳. مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان
 ۴. چوب خشک کنی در هوای آزاد - تالیف ریموند ریتس رفوس پیج- ترجمه دکتر قنبر اپلهیمی- ناشر انتشارات علمی و فنی- ۱۳۶۲
 ۵. استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۴۸ - ویژگی‌های ورقه‌های خرد چوب با سیمان
 ۶. استاندارد ملی ایران شماره ۳ ۷۴۱۶- چوب- اوراق فشرده چوبی- ویژگی‌های تخته فیبر متوسط با فرایند مرطوب- قسمت ۳- الزامات
 ۷. استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۶۵۲ - چوب- اوراق فشرده چوبی- تخته تراشه جهت‌دار- تعاریف- طبقه بندی- ویژگی‌ها
 ۸. استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۷۴۱۶- چوب- اوراق فشرده - تخته فیبر -ویژگی‌ها- قسمت اول : الزامات عمومی
 ۹. استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۱۶۹۸۸- چوب - اوراق فشرده چوب - تخته فیبر با فرایند مرطوب- قسمت : طبقه بندی
 10. www.usbr.gov
 11. Storage of Lumber. Raymond C. Rietz. Forest Products Laboratory. Agriculture Handbook No. 531. U.S. Department of Agriculture. Forest Service. In Cooperation with the University of Wisconsin. Madison Wosconsin 1978.
 12. Managing Moisture and Wood. Building Performance Series No. 6. Canadian Wood Council Ottawa, Ontario, Caanda 2004.
 13. Nielson, R. W.; MacKay, J. F. K. 1985. Sorting of dry and green lodgepole pine before kiln drying. In:Proceedings, joint meeting Western Dry Kiln Clubs;1985 May 8-10; Vancouver, BC. Corvallis, OR 97331:Oregon State University School of Forestry: 63-69.
 14. Lumber Storage and Handlig for Lumber Mills. Western Wood Products Association. Portland, Oregon, USA. 2012.
 15. <http://wood.vcp.ir/>

۲۸-۲ لوله

۲۸-۲ تعریف

لوله به صورت قطعاتی به شکل استوانه توخالی با طول، قطر و ضخامت مشخص که برای انتقال سیال استفاده می‌گردد. لوله‌ها دارای قطر و ضخامت استاندارد هستند و با توجه به اندازه و شرایط حمل طول اولیه ساخت آن‌ها ۱۲، ۶ و ۲۴ متر می‌باشد.

در استاندارد ابعادی لوله [۶] به استانداردهای ساخت و مواد لوله‌ها اشاره می‌گردد. ولی در این بخش مشخصات ابعادی لوله که در استاندارد ASME B36.10 مشخصات ابعادی لوله که در استاندارد B36.10 به آن اشاره کرده به صورت خلاصه بیان می‌گردد. لوله‌ها دارای قطر استاندارد هستند.

جدول ۲-۲-۱ - قطرهای استاندارد برای لوله‌ها

لوله‌ها با قطر استاندارد(اینج)									
۶	۴	۳	۲/۱۲	۲	۲/۱۱	۱	۲/۱	۸/۳	۸/۱
۲۶	۲۴	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۲	۱۰	۸
۴۶	۴۴	۴۲	۴۰	۳۸	۳۶	۳۴	۳۲	۳۰	۲۸
								۵۰	۴۸

البته اعدادی که در جدول ۲ قید شده است به عنوان "قطر اسمی لوله" (NPS) می‌باشد که قطر خارجی و داخلی لوله تا حدودی با قطر اسمی لوله متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال یک لوله با قطر اسمی ۶ اینچ (۱۵۲/۴ میلیمتر) دارای قطر خارجی ۱۶۸ میلیمتر می‌باشد.

لوله‌های پلی اتیلن

مشخصات فنی عمومی لوله‌های پلی اتیلن که باید مورد توجه پیمانکار قرار و دستگاه نظارت قرار گیرد:

-لوله‌های پلی اتیلن از جمله لوله‌های ترمопلاستیک است.

-پلی اتیلن از پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین به همراه دوده آنتی اکسیدان تهیه می‌شود.

-لوله پلی اتیلن در مقابل اثرات مواد شیمیایی مقاوم می‌باشند، لذا نیازی به پوشش خارجی در مقابل اثرات خورنده‌گی خاک و یا پوشش داخلی برای مقاومت در مقابل خورنده‌گی آب (یا هر سیالی که از آن عبور می‌کند) ندارد.

-لوله‌های پلی اتیلن با اندازه قطر خارجی آن‌ها شناخته می‌شوند.

-حداقل شعاع انحنای مجاز برای جمع کردن و یا خم کردن لوله‌های پلی اتیلن ۵ برابر اندازه قطر آن‌هاست.

-لوله‌های پلی اتیلن خورده نمی‌شوند، زنگ نمی‌زنند، از ضخامت آن‌ها در مجاورت مواد شیمیایی کاسته نمی‌شود و در مقابل جریان‌های الکتریکی مقاوم می‌باشند.



۲-۲۸-۲ حمل

پیمانکار باید توجه داشته باشد که حمل لوله، اتصالات و متعلقات دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و باید با به کارگیری ماشین آلات مناسب و دقت لازم در بارگیری و حمل، از وارد آمدن صدمه به آن جلوگیری کند. روش بارگیری و حمل باید با توجه به نوع، قطر، طول و وزن لوله به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و تاییدات لازم قبل از بارگیری دریافت شود.

حمل و نقل لوله و اتصالات باید به گونه‌ای انجام شود که هیچ آسیبی به لوله وارد نگردد . زمانی که حمل و نقل مکانیکی منظور باشد تکیک‌های به کار گرفته جهت حمل و نقل باید به گونه‌ای باشد که هیچ گونه آسیبی به لوله وارد نگردد. بستر حمل لوله حتی الامکان به صورت یکنواخت و مسطح باشد بطوریکه هیچ قسمت از طول لوله آویزان نباشد و برای جلوگیری از حرکت زیاد در طول حمل و نقل حداقل سه چهارم اندازه طول لوله باید بر سطح محل بارگیری محکم بسته شوند [۲]. لوله‌ها نباید به هیچ وجه از ارتفاع رها شوند و یا به لوله‌های دیگر با ضربه برخورد کند. لوله‌های با قطر کوچک را می‌توان با تعییه دو الوار به صورت سطح شیبدار به سمت پائین هدایت و از کامیون یا کفی تخلیه نمود. لوله‌های با قطرهای بزرگتر را باید با ماشین آلات مناسب از جمله جرثقیل تخلیه نمود . استفاده از برزن特 و قلاب‌های پوشش شده با پلاستیک برای بلند کردن لوله‌ها به منظور جلوگیری از صدمه زدن به آن‌ها الزامی است، از انداختن مستقیم کابل به دور لوله ها باید جداً اجتناب گردد . لوله‌های پلی پروپیلن نباید در هنگام جابجایی بر روی سطح سخت پرتتاب و یا در امتداد سطح زبر کشیده شوند. جهت جابجایی این نوع لوله‌ها نباید از قطعات فلزی زنجیر دار استفاده کرد و یا اینکه این‌گونه وسائل در تماس با لوله قرار گیرند. پیمانکار موظف است کلیه ابزار، ماشین آلات و افراد مورد نیاز جهت بارگیری، حمل، تخلیه، چیدن، انبار کردن، محافظت و استفاده از مصالح و اجناس را به گونه‌ای که مورد تائید نماینده کارفرما باشد تهیه نماید. پیمانکار می‌بایست در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه، از ابزار و وسائل مورد لزوم به نحوی استفاده نماید که به کیفیت فنی و عینی اجناس و مصالح هیچ گونه صدمه‌ای وارد نگردد [۲].

اجناس و مصالح در هنگام حمل و نقل نبایستی انداخته شده و یا به موانعی بخورد نماید که موجب خسارت به آن‌ها یا به عایق و بسته‌بندی آنها گردد، بلکه باید توسط وسائل و ابزار مناسب از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر منتقل شوند. به طور مثال برای بارگیری و تخلیه لوله‌ها باید از قلاب‌های مخصوص که دارای یک صفحه فلزی خم شده با انحنای مناسب انحنای داخلی لوله باشد استفاده گردد و همچنین برای حمل لوله‌ها می‌بایست از چاکی زین‌های مناسب جهت زیر لوله‌ها و بالشتک‌های لاستیکی و یا چاکی برای بین لوله‌ها به تعداد مورد نیاز استفاده گردد. برای مهار کردن لوله‌ها روی تریلر با زنجیر یا سیم بکسل، بایستی در محل تماس آن‌ها با لوله به منظور جلوگیری از صدمات مکانیکی به لوله و پوشش آن از وسائل پلاستیکی و یا لاستیکی استفاده شود. به طور کلی در عملیات مربوط به حمل و نقل، تما س فلز با فلز، لوله مجاز نمی‌باشد [۲].

از لوله‌ها باید به نحوی مهار گردد که باندل (BUNDLE) برای لوله‌های با قطر کمتر از ۸ اینچ هر دسته امکان حمل و نقل هر دسته (بدون امکان خارج شدن یک شاخه لوله) و استقرار حداقل دو دسته یا بیشتر روی تریلر مقدور باشد و روی تریلر به صورتی مهار گردد که موجب سایش لوله‌ها به یکدیگر و خرابی پوشش آن‌ها در زمان حمل و نقل نگردد [۲].

حمل و نقل لوله‌ها و اتصالات چدنی

لوله‌ها بایستی در کامیون‌هایی که طول آن بیشتر یا برابر با طول لوله باشد حمل گردد. طوری که قسمتی از طول اولیه بیرون از کامیون نباشد. کف کامیون باید صاف باشد که به لوله آسیب نرسد. سیم و وسیله مهار کننده نباید روی لوله‌ها فشار وارد نماید و از وسایل نرم (گونی، پارچه) جهت مهار کردن استفاده گردد. سیم مهار کننده بر روی محل تراش لوله‌ها نباید قرار گیرد. سعی گردد بار کاملاً مطمئن بارگیری گردد تا در اثر لرزش‌های ناشی از جاده محموله جابجا نگردد. در مورد لوله‌های پلی اتیلن سایز بالا چون به صورت کلاف‌های ۲۰۰ متری و ۲۵۰ متری حمل می‌گردد و ارتفاع بلند می‌باشد سیمهای مهار کننده الزامی می‌باشند. جابجایی اتصالات چدنی سنتی‌سین باید به وسیله جرثقیل صورت پذیرد و به صورت دسته‌بندی سایر در انبار نگهداری گردد.

لوله و متعلقات پلی اتیلن

پیمانکار موظف است در بارگیری و تخلیه لوله و متعلقات موارد ذیل را رعایت نماید:
بلند کردن و پایین گذاشتن لوله و متعلقات باید به آرامی انجام گردد. به طوری که از هر گونه خطر انداختن، رها شدن، بریدگی، ضربه زدن و سوراخ شدن به نحو مناسب جلوگیری شود. کف وسیله حمل و نقل باید کاملاً صاف و عاری از هرگونه میخ و یا سطح تیز و یا برنده و یا ساینده باشد. در انتخاب نوع و طول وسیله نقلیه باید دقیق شود که بیشتر از یک متر از طول لوله خارج از کف وسیله قرار نگیرد (در مورد لوله‌های شاخه‌ای).

در صورتی که لوله و متعلقات در کارخانه به صورت بسته‌بندی تهیه و عرضه می‌شود، در موقع بلند کردن بسته‌ها توسط جرثقیل، باید از تسمه‌های پهن استفاده شده و از کار بردن زنجیر، قلاب و یا سایر وسایل سخت اجتناب گردد. در هر شرایط نباید بسته‌های فلزی را مستقیماً به لوله‌های پلی اتیلن بیچاند. برای جابجایی، لوله‌ها و متعلقات آن نباید روی زمین غلطانده شوند. در جابجایی باید کاملاً دقیق شود که ضربه‌ای به لوله‌ها وارد نشود یا خراش و سائیدگی در آن‌ها بوجود نیاید. مخصوصاً در دمای زی صفر هر گونه ضربه به لوله و متعلقات ممکن است باعث شکستگی آن‌ها شود. هنگام حمل در شرایط مرطوب یا یخ‌بندان، دقیق شود که به علت لغزنده بودن سطح لوله و متعلقات و نیز لغزنده بودن زمین، صدمه‌ای ای به افراد و وسایل، لوله و متعلقات وارد نشود. در مورد حمل لوله‌هایی که به صورت کلاف تولید می‌شوند با ید دقیق شود که در موقع بارگیری تحت فشارهای جانسی قرار نگیرد. کلاف لوله نباید روی هم انباشته شود و هرگز سعی نشود بیش از ظرفیت وسیله نقلیه بارگیری انجام شود.



هنگام تخلیه لوله‌های که به صورت کلاف تولید می‌شوند باید دقت شود که لوله از روی وسیله نقلیه به زمین پرتاب نشود و یا از ارتفاع رها نگردد. به هنگام باز کردن کلاف لوله باید دقت شود که کلاف لوله روی سطح سخت کشیده و باز نشد و همچنین باز کردن کلاف به صورتی انجام شود که لوله پیچ نخورد و تاب بر ندارد زیرا که لوله و متعلقات پلی اتیلن در زیر بار، خصوصاً در دماهای بالا تغییر شکل داده و در اثر حرارات ناهمگن (غیر یکنواخت) قوس‌دار می‌شود.

۳-۲۸-۲ انبارش

محل دپوی مصالح باید طوری انتخاب گردد که از ورود آب‌های سطحی و گل و لای و سایر مواد زائد به داخل لوله‌ها و دیگر مصالح جلوگیری شود [۳].

به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل لوله، انتهای لوله‌های پلی پروپیلن بایستی به صورت مناسب پوشیده و حفاظت شود. بدین منظور از درپوش هایی از جنس مناسب استفاده گردیده، بطوری که انتهای لوله‌ها عاری از هرگونه آسیب یا فشردگی شود. در زمان انبارش، حمل و نقل و جابجایی جهت لوله و اتصالات پلی پروپیلن باید از بسته بندی اولیه مناسب استفاده شود، که کیسه‌های پلاستیکی با رنگ مات توصیه می‌شود و برای اتصالات پس از بسته بندی در کیسه می‌بایست مجموعه‌ای از آن‌ها در داخل جعبه مقوایی یا هر جنس مناسب دیگر قرار داده شوند [۲].

در ردیف اول لوله‌ها باید بر روی الوارهای مناسب چوبی و یا بستر محکم طوری قرار داده شود که از غلتیدن آن‌ها جلوگیری شود پیمانکار موظف به رعایت نکاتی جهت چیدمان است [۳]:

- محل دپو باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از زمین طبیعی باشد تا از ورود روان آب‌های سطحی یا مواد زائد به محل دپو یا داخل لوله‌ها جلوگیری شود.

- محل قرار گرفتن ردیف لوله‌ها باید محکم و یکنواخت بوده و با قرار دادن وادرهای مناسب از غلتیدن لوله‌ها جلوگیری شود.

- در مورد لوله‌های چدن نشکن و لوله‌های بتنی با قطرهای بالا باید در بین هر لایه تخته نگهدارنده قرار داده شود.

- لوله‌ها و اتصالاتی که دارای یک سرساده و یک سر کاسه ای هستند، انتهای سر کاسه ای در یک ردیف بالاتر و در خلاف جهت بین دو انتهای سر ساده قرار داده شود.


- لوله‌های با قطرهای و فشارکاری مساوی باید در یک محل انبار شوند. لوله‌های با طول کوتاه‌تر از بقیه لوله‌ها همچنین متعلقات باید بطور جداگانه انبار شوند.

- از دپوی طولانی مدت لوله‌های پلاستیکی خوداری شده و حتی الامکان در کوتاهترین مدت مصرف شوند. محل قرار گرفتن لوله‌ها باید به صورت سربسته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد. از قرار دادن پلاستیک به منظور پوشش محافظ روی لوله‌ها خودداری شود. محل انبار لوله‌ها باید به نحوی باشد که امکان حرکت وار و تهويه مناسب وجود داشته باشد. پیمانکار موظف است انبارهای مورد احتیاج و متناسب با اجناس مختلف پروژه را احداث نماید. این انبارها بایستی قبل از حمل مصالح مورد بازدید و


تائید نماینده کارفرما قرار گیرد. شروع حمل و نگهداری مصالح منوط به آماده بودن انبارها می‌باشد. دستورالعمل نگهداری اقلام پروژه در انبار سرباز و سرپوشیده باید قبلاً به تائید نماینده کارفرما برسد. زمین انبار لوله‌ها بایستی حتی الامكان در مجاورت راههای عمومی بوده و در مسیر مسیل یا آب‌های فصلی قرار نگرفته و باتلاقی نباشد [۳].

محل انتخاب شده بایستی تسطیح و کوبیده شود و شبی در جهت شب طبیعی زمین داشته باشد و در صورت پودری بودن زمین بایستی سطح آن شن ریزی و کوبیده شود. لوله‌ها بایستی طوری قرار گیرند که در یک باند سی متری دو ردیف لوله با فاصله لازم استقرار یابد و طرفین آن عرضی برابر ده متر جهت تردد ماشین آلات بارگیری، حمل و تخلیه در نظر گرفته شود [۳].

برای چیدن لوله‌ها بایستی قبلاً در زمین تسطیح شده پشتۀ سازی با مقطع ذوزنقه‌ای شکل که قاعده بزرگ آن ۱۲۰ سانتیمتر و قاعده کوچک آن ۴۰ سانتیمتر و ارتفاع آن ۵۰ سانتیمتر باشد، ساخته شود و روی پشتۀ ایجاد شده برای لوله‌های بدون پوشش از گونی پر از ماسه استفاده گردد و برای استقرار لوله‌های با پوشش در روی پشتۀ گونی کاه و پوشش پلاستیکی متناسب با نوع پوشش لوله قرار گیرد. تعداد پشتۀ برای لوله‌ها تا قطر ۱۲ اینچ سه ردیف و برای لوله‌های به قطر بیشتر از ۱۲ اینچ دو ردیف می‌باشد. فاصله بین پشتۀ‌ها مطابق نمودارهای ذیل خواهد بود (شکل ۲-۲۸-۲) [۳].



شکل ۲-۲۸-۲ - تعداد و فاصله بین پشتۀ‌ها برای لوله‌هایی به قطر بیش از ۱۲ اینچ



شکل ۲-۲۸-۲ - تعداد و فاصله بین پشتۀ‌ها برای لوله‌هایی به قطر کمتر از ۱۲ اینچ

در موقع حمل و انبار نمودن لوله‌ها، درزهای طولی لوله باید به طریقی قرار گیرند که محل درز تحت حداقل تنش قرار گرفته و زاویه‌ای حدود ۴۵ درجه با قائم تشکیل دهد. در هیچ حالتی درز طولی لوله نباید در تماس با لوله مجاور باشد. تعداد ردیف لوله‌هایی که روی هم چیده می‌شود با توجه به قطر لوله مطابق جدول ۲-۲۸-۲ می‌باشد ابتدا و انتهای ردیف لوله بایستی با وسیله چوبی مناسب جهت ثبیت لوله‌ها مهار گردد تا از لغزیدن احتمالی آن‌ها جلوگیری گردد [۳].



جدول ۲-۲۸-۲ - تعداد ردیف لوله های که روی هم چیده می شود با توجه به قطر لوله

تعداد ردیف	قطر اسمی لوله (اینج)	ردیف	تعداد ردیف	قطر اسمی لوله (اینج)	ردیف	تعداد ردیف	قطر اسمی لوله (اینج)	ردیف
۳	۵۶	۱۳	۴	۲۴	۷	۱۲	۶	۱
			۳	۳۰	۸	۹	۸	۲
			۳	۳۶	۹	۷	۱۰	۳
			۳	۴۰	۱۰	۶	۱۲	۴
			۳	۴۲	۱۱	۵	۱۶	۵
			۳	۴۸	۱۲	۴	۲۰	۶

برای انبار کردن اتصالات و شیرآلات در فضای باز می بایست آنها را با جعبه های مربوطه روی پالت قرار داده و به وسیله بروزنت یا پلاستیک پوشیده شود [۳].

سایر اجنباس پروژه که قابل پوشاندن در مقابل نفوذ آب و باران نباشد، بایستی در انبارهای محصور و سرپوشیده انبار گردند. اجنباسی که در زمان اجرای پروژه بر اساس نظر نماینده کارفرما غیرقابل استفاده تشخیص داده می شود در یک انبار مازاد نگهداری شوند. کلیه اجنباس بایستی با روش های مناسب انبارداری انبار شده به طوری که قابل روئیت و بازرگانی و شمارش باشند. پیمانکار موظف است همواره اطلاعات روزمره از اجنباس انبار شده تحت کنترل خود را همراه با تاریخ و آمار و محلی که اجنباس جهت استفاده خارج یا وارد شده در اختیار داشته باشد. این آمار و مدارک باید کاملاً واضح بوده و در صورت درخواست نماینده کارفرما در دسترس قرار گیرند. در زیر لوله های پوشش داده شده باید گونی مناسب و یا پشته خاک بدون سنگ قرار داده شود به نحوی که از سطح زمین بالاتر قرار داده شوند و نباید روی آنها راه رفت [۳].

در پوش طرفین شیرها باید تا زمان استفاده در پروژه در محل خود روی شیر توسعه پیمانکار حفظ گردد. نگهداری و انبار کردن شیر آلات، اتصالات و فلنج ها که دارای لبه ماشین کاری شده می باشند بایستی به گونه ای باشد که هیچ گونه تماسی با زمین و یا سایر مصالح نداشته باشد. نگهداری این گونه مصالح بایستی در محل سرپوشیده و مناسب باشد و از تماس با سطح زمین جلوگیری به عمل آیی، ضمناً لبه های ماشین کاری شده می بایستی با پلاستیک و یا تخته سه لایی محافظت گردد [۳].

کنترل ورود لوله و متعلقات به کارگاه

اصولاً لوله ها در کارخانه بر طبق استاندارد (از نظر کیفیت) ساخته و کنترل می شوند. پیمانکار موظف است موقع تحويل لوله های پلی اتیلن به کارگاه نکات عمده زیر را مورد توجه قرار داده ضمن اینکه در صورت وجود هر گونه ایجاد و اشکال، موارد را با مهندس مشاور مطرح و در صورت نیاز صورت جلسه نماید:

-مجموع مقادیر کالای حمل شده از نظر مقدار با برنامه کنترل گردد.

-هر مقدار کمبود لوله یا متعلقات، را با لیست خسارت‌های احتمالی، در برگ رسید درج گردد.

-لیست لوله‌های آسیب دیده و لیست نواقص در محموله حمل شده در اسرع وقت تهیه و اعلام شود.

نگهداری و انبارش انواع لوله‌ها و سر لوله‌ها [۱]

با توجه به جنس لوله‌های آزیست (متشکل از سیمان ضد سوافتات پنبه کوهی (آزبستوس و ...)) نحوه


نگهداری آن به شرح ذیل است:

-سطح انبار صاف باشد.

-از چهار تراش چوبی جهت بالا نگه داشتن لوله‌ها از سطح زمین استفاده گردد.

-دو انتهای کلیه لوله‌ها در یک امتداد باشند بطوریکه سر هر کدام از صف بیرون نباشند در غیر اینصورت لوله‌ها صدمه خواهند دید و لوله‌ها با اقطار مختلف جداگانه انبارش و چیدمان گردد.

-ارتفاع چیدمان لوله حداقل از ۱ متر متراز ننماید و ضمناً لوله‌های با اقطار کوچک که بدون تخته به طور لانه زنبوری قرار می‌گیرد (چون اکثر لوله‌ها با دست جابجا می‌گردد) نباید ارتفاع لوله‌ها از $1/20$ تجاوز نماید.



شکل ۳-۲۸-۲ - چیدمان لوله‌ها

اتصالات [۱]

اتصالات چدنی را باید در سطح صاف در محوطه انبار به طور مجزا و تفکیک شده هم از نظر سایز و اندازه نگهداری کرد. جابجایی اتصالات سنگین در انبار باید توسط لیفتراک صورت گیرد. اتصالات سبک باید در انبار سرپوشیده در قفسه‌های از قبل تعیین شده نگهداری کرد.

ابزار آلات

ابزار آلات از قبیل انواع دستگاه‌های تراش سرلوله‌ها و آچارها و غیره را باید در انبار سرپوشیده و در قفسه‌های از پیش تعیین شده نگهداری کرد.

آهن آلات

آهن آلات حتی المقدور باید در انبار سرپوشیده و دور از رطوبت نگهداری کرد تا از زنگ زدگی آنها جلوگیری بعمل آید.

نگهداری کنتور

کنتور باید در انبار سرپوشیده در قفسه‌های از پیش تعیین شده نگهداری کرد.



نگهداری مانوش‌ها (سرو لوله‌ها)

دقت گردد مانوش‌ها از نظر قطر و کلاس در کنار لوله‌های مربوط به خود قرار گیرند تا دسترسی به آن زودتر و سریعتر صورت گیرد. مانوش‌های مربوطه باید روی پالت نگهداری تا با سطح زمین تماس نداشته باشند. با توجه به اینکه جنس سر لوله‌ها نظیر لوله‌هاست لذا باید از پرت کردن و اندختن و ضربه زدن به این قطعات پرهیز کرد و در صورت نصب داخل شیلهای را تمیز نمود.

نگهداری لاستیکهای آب بندی (واشر)

حلقه لاستیکی دور از نور خورشید و آفتاب و سایر روشانی‌ها نگهداری گردد. لاستیک‌های مربوط به اقطار مختلف به صورت دسته‌بندی طبق قطر نگه داری و اگر به صورت کارتون حمل می‌گردند در قفسه‌بندی مربوطه نگهداری گردد.

لوله‌های پولیکا

لوله‌های پولیکا را باید در انبارهای سرپوشیده و دور از نور آفتاب و حرارت نگهداری و طبق قطر دسته‌بندی در قفسه‌های از پیش تهیه شده دور از نور خورشید نگهداری گردد.

اتصالات و لوله‌های پولیکا

کلیه اتصالات لوله‌های پولیکا طبق سایز مربوطه به صورت دسته‌بندی (گونی، کارتون، شبکه) در انبار سرپوشیده نگهداری گردد.

لوله‌های گالوانیزه

لوله‌های گالوانیزه باید در انبارهای سرپوشیده دور از بارش برف و هوای مرطوب نگهداری گردد. اتصالات لوله‌های گالوانیزه به صورت سایزبندی مربوطه به صورت دسته‌بندی (گونی، کارتون، شبکه) در انبار سرپوشیده نگهداری گردد.

لوله‌های فولادی و چدن داکتیل

لوله‌های فولادی باید در انبارهای سرپوشیده و دور از معرض رطوبت نگهداری گردد. برای لوله‌های چدن داکتیل بر اساس لوله‌های آذبست انجام گردد. نحوه نگهداری واشرهای آب‌بندی طبق دستورالعمل نگهداری لوله‌های آذبست نگهداری گردد.

لوله و متعلقات پلی اتیلن

شرایط انبار کردن لوله و متعلقات باید به گونه‌ای باشد که از درجه حرارت‌های بالا و تابش مستقیم نور خورشید مصون باشند. همچنین لوله و متعلقات باید از قسمت‌های نوک تیز تکیه گاه دور باشند. در انبار و خروج از انبار باید دقیق شود که لوله و متعلقات با توجه به تاریخی که انبار شده اند از انبار خارج گردند. اگر لوله‌ها با کلاس‌های مختلف فشاری در یک محل انبار باشند، همیشه لوله‌های با کلاس بالاتر، پایین قرار گیرند.

در کلیه مراحل نگهداری لوله و متعلقات در انبار و حین جابجایی و کار گذاری باید مراقبتهای لازم در مورد شعله مستقیم آتش بعمل آید. در صورتی که مدت انبار داری طولانی باشد، لوله و متعلقات باید با پارچه تیره پوشانیده شود. لوله و متعلقات در محلی از انبار نگهداری شوند که در معرض تهویه مناسب بوده و از تجمع هوای گرم در اطراف آن‌ها جلوگیری شود. شرایط انبار لوله و متعلقات باید به گونه‌ای باشد که از منابع حرارتی و یا وسایل داغ نظیر بخاری، دیگ بخار و یا موتور خانه به اندازه کافی دور باشند. در صورتی که لوله‌ها در انبار روی یکدیگر قرار داده شوند، به منظور جلوگیری از خم شدن و یا دو پهن شدن، بایستی لوله‌ها کاملاً موازی یکدیگر قرار گرفته شوند.

ارتفاع لوله‌هایی که روی یکدیگر قرار گرفته، باید بیشتر از یک متر باشد. همچنین لوله‌ها باید به صورت هرمی روی هم قرار بگیرند. لوله‌های زیرین به وسیله قوهای یا الوار چوبی به فواصل یک متر در محل خود ثابت گردند.

المتعلقات لوله باید به طور مرتباً داخل قفسه چیده شوند و در هر حال نباید روی هم قرار داده شوند. لوله‌های پلی اتیلن باید دور از مواد شیمیایی قابل تصدع نگهداری شوند. همچنین باید دقیق شود که تحت هیچ شرایطی خاک و یا هر گونه مواد خارجی دیگر داخل لوله و متعلقات نشود. در صورتی که در اثر انبارداری نامناسب لوله آسیب دیده باشد، باید قسمت صدمه دیده به طور کامل بریده شود و مورد استفاده قرار نگیرد. برای به حداقل رساندن جابجایی لوله و متعلقات در انبار، پیمانکار باید بر اساس مراحل پیشرفت عملیات اجرایی، برنامه منظمی برای برای انبار داری لوله و متعلقات آن تهیه کند. در صورتی که لوله با در پوش خاص (برای جلوگیری از هر گونه آسودگی به داخل آن‌ها) به کارگاه حمل شده باشند این درپوش‌ها باید تا انتهای مدت انبار داری روی لوله‌ها باقی بمانند.

لوله‌های مسی

لوله‌های مسی باید دور از باران، برف، رطوبت، مواد اسیدی و قلیایی نگه داری شوند. لوله‌های مسی باید در محیطی خشک با تهویه مناسب نگه داری شوند. در مکان‌ها با دما و رطوبت بالا می‌بایست لوله‌های مسی را حتی المقدور در مدت کمتر از ۳ ماه انبارش مصرف نمود. در مناطقی با آب ۵ واخ خشک باید لوله‌های مسی را حتی المقدور در مدت کمتر از ۶ ماه از موقع انبارش مصرف نمود. پس از باز شدن بسته‌بندی، لوله‌های مسی باید حداقل ظرف مدت یک هفته مصرف شوند، در غیر این صورت مجدداً به صورتی که با محیط در تماس نباشند بسته‌بندی شوند. بسته‌بندی لوله‌های مسی را با اشیاء تیز باز نشوند.



چک لیست حمل و نقل لوله

تلفن انبار:			نام انباردار:	نام انبار:
تاریخ بازدید:			نام بازدیدکننده:	نام محصول:
ردیف	موضوع	بله	خیر	ملاحظات
۱	آیا بستر حمل لوله به صورت یکنواخت و مسطح است؟			
۲	آیا برای جلوگیری از حرکت زیاد در طول حمل حداقل سه چهارم اندازه طول لوله بر سطح محل بارگیری محاکم بسته شده است؟			
۳	آیا هنگام بارگیری لوله‌ها از ارتفاع رها می‌شوند و با لوله‌های دیگر با ضربه برخورد می‌کنند؟			
۴	آیا از بروزنت و قلاب‌های پوشش شده با پلاستیک برای بلند کردن لوله‌ها برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی استفاده می‌شود؟			
۵	آیا در محل تماس لوله‌ها با زنجیر یا سیم بکسل از وسایل پلاستیکی و یا لاستیکی استفاده می‌شود؟			
۶	آیا از تماس فلز با فلز در عملیات حمل جلوگیری می‌شود؟			
۷	آیا هنگام حمل، از کامیون‌هایی که طول آن بیشتر یا برابر طول لوله است استفاده می‌شود؟			
۸	آیا برای جلوگیری از اعمال فشار به لوله‌ها وسایل نرم مانند گونی و پارچه جهت مهار کردن به کار می‌رود؟			
۹	آیا کف وسیله نقلیه عاری از هرگونه میخ یا سطح تیز و یا برنده و یا ساینده است؟			
۱۰	آیا در موقع بلند کردن بسته لوله‌ها توسط جرثقیل از تسممهای پهن استفاده می‌شود؟			

چک لیست انبارداری لوله

ردیف	نام محصول:	نام بازدیدکننده:	تلفن انبار:	نام انباردار:	
	ردیف	ملاحظات	بله	خیر	موضوع
۱	آیا از ورود آب‌های سطحی و گل و لای و سایر مواد زائد به انبار لوله‌ها جلوگیری شده است؟				آیا از بسته‌بندی‌های مناسب برای لوله‌ها و اتصالات لوله‌های پلیمری استفاده شده است؟
۲	آیا در انبار لوله‌های پلیمری به طور مناسب پوشیده و حفاظت شده‌اند؟				آیا از دسته‌بندی‌های مناسب برای لوله‌ها و اتصالات لوله‌های پلیمری استفاده شده است؟
۳	آیا از بسته‌بندی‌های مناسب برای لوله‌ها و اتصالات لوله‌های پلیمری استفاده شده است؟				آیا محل دپوی لوله‌ها حداقل ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین است؟
۴	آیا لوله‌های با قطرهای مساوی در یک محل انبار شده‌اند؟				آیا لوله‌های با قطرهای مساوی در یک محل انبار شده‌اند؟
۵	آیا از دپوی طولانی مدت لوله‌های پلاستیکی خودداری می‌شود؟				آیا از دپوی طولانی مدت لوله‌های پلاستیکی خودداری می‌شود؟
۶	آیا لوله‌های پلیمری دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری می‌شوند؟				آیا لوله‌های پلیمری دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری می‌شوند؟
۷					



منابع:

1. Karwowski, W. and Marras, W.S. – The Occupational Ergonomics Handbook – CRC Press LLC
2. Cranes and derricks (Standards - 29 CFR1917.45) - Occupational Safety & Health Administration
3. HSE Health & Safety Executive - Safety Report Assessment Guidance - Chemical Warehouses – Hazards – 2002.2 Canadian Centre for Occupational Health and Safety – Warehouse Workers Safety Guide – 2nd Edition – 2004.3
4. National Fire protection Association (NFPA) – Fire Protection Handbook – 2000 Edition
5. Cranes, Derricks, Hoists, Elevators, and Conveyors (Standards - 29 CFR1926.550) - Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
6. The Department of Labor and Industries - Forklift Safety Guide – 2001
7. Warner R. H. – Theory and Applications of Direct-Reading Photo ionization Detectors (PIDs) - RAE Systems Inc – 2002
8. روش‌های انبار داری کالاهای عادی استاندارد شماره ۵۵ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
9. دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبارهای مواد شیمیایی و سموم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
10. کتابچه حدود تماس شغلی با عوامل زیان آور، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
11. نکلت کلی مشخصات ساختمنی انبار کالاهای عادی استاندارد شماره ۲۸۹۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
12. طریقه انبارش و نگهداری لوله (پلی اتیلن) نگارش کارخانه لوله پویا.
13. جلد دوم قرارداد و پیمان‌ها شرکت ملی حفاری و گاز(چینش و انبار داری-ایمنی).
14. عملیات لوله گذاری (مهندسین مشاور زرکشت پایدار) و انبارش در کارخانه لوله پویا.
15. دستورالعمل نگهداری و چینش لوله‌های مسی. تیر ۱۳۸۴.
16. استاندارد لوله و تاسیسات مکانیکی.

۲۹-۲ کفپوش‌های پلیمری

عموماً مواد پلیمری به دو گروه اصلی تقسیم می‌شون: ترموبلاستیکها^۱ و ترموستها^۲: ترموبلاستیکها:

ترمبلاستیکها یا (پلاستیکهای گرمایی) پلاستیکهایی هستند که هرگاه گرم شوند، نرم می‌گردند و هنگام سرد شدن دوباره سخت می‌شوند و به دفعات می‌توان آنها را سرد و گرم کرد. این ویژگی به خاطر خطی بودن زنجیرهای ملکولی آنها است. تکرار سیکلهای گرما و سرما ممکن است سبب تغییر رنگ یا از دست رفتن مواد نرم کننده در پلاستیک شود، که خود منجر به بروز تغییراتی در شکل ظاهری و دیگر ویژگیهای آن خواهد شد. آکریلیکها^۳، پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید^۴ (پی وی سی)، پلی استایرن، نایلونها^۵، ابی اس^۶ از این گروه هستند.

ترموستها:

پلاستیکهای ترموموست یا (سخت شو) پلاستیکهایی هستند که در ساختمان ملکولی به شکل زنجیر هستند و قبل از شکل دادن یا قالب گیری شباخت زیادی با ترموبلاستیکها دارند، ولی پس از عمل آمدن و سخت شدن، ملکولها در جهت عرضی نیز با یکدیگر ارتباط پیدا کرده و به شکل درهم پیچیده ای درمی‌آیند، به طوریکه زنجیر ملکو لها آزادی عمل برای حرکت ندارند. بنابراین حرارت دادن مجدد، آنها را به صورت خمیری درنمی‌آورد. الکیدها^۷، آمینوز (فرم آلدئید اوره و ملامین)^۸، دی ابی^۹، اپوکسی ها^{۱۰}، پلی استرها و پلی یورتان^{۱۱} از این گروه پلاستیکها به شمار می‌روند.

۲۹-۱ تعریف

این نوع کفپوشها یک نوع پلیمر ترموبلاستیک یا ترموموست هستند که در صنایع متعددی کاربرد دارد. به عنوان یک ماده ساختمانی مقرن به صرفه و دارای مزایای متعدد، در سالهای اخیر جایگزین مواد ساختمانی سنتی از قبیل خاک رس، چوب و بتون در بسیاری از مناطق شده است. از نظر کاربردی و بر اساس استانداردهای معتبر، انواع کفپوش‌های پلیمری که در ساختمان‌های مسکونی و صنعتی بکار برده می‌شوند، عبارتند از:

-
- 1 - Thermoplastics
 - 2 - Thermosets
 - 3 - Acrylics
 - 4 - Polyvinil Chloride
 - 5 - Nylones
 - 6 - ABS= Acrylonitrile Butadiene Styrene
 - 7 - Alkyds
 - 8 - Aminos (Urea a Melamine Formaldehyde)
 - 9 - Diallyl Phthalate (DAP)
 - 10 - Epoxies
 - 11 - Polyurethane



۱-کفپوش‌های وینیلی (P.V.C)

۲-کفپوش‌های اپوکسی

۳-کفپوش‌های پلی یورتان

کفپوش‌های پلیمری در انواع یکپارچه، رولی و تایل در بازار عرضه می‌گرددند.

۲-۲۹-۲ کفپوش‌های رولی یا تایل

۱-۲-۲۹-۲ کفپوش وینیلی

پشت کفپوش ممکن است با کنف یا سایر مواد بافته شده پوشیده شده باشد مطابق درخواست خریدار کف پوش بصورت مربع، ورقه یا توب ممکن است تهیه گردد.

کف پوش باید عموماً از مخلوط رزین ترمопلاستیک، فیلرهای پیگمانها تشکیل شود . جنس رزین ترموپلاستیک باید اساساً از یکی یا هر دوی مواد زیر باشد:

۱. پلی مرکلور وینیل و

۲. کوپلی مرکلور وینیل

مواد پلیمری باید با مواد نرم کننده^۱ و پایدار کننده^۲ مناسبی آمیخته شده باشد.

مواد کفپوش مربع شکل ترموپلاستیکی باید شامل ترکیبات کاملاً مخلوط شده از رزین و چسب

ترموپلاستیکی همراه با الیاف پنبه نسوز (ازبست) و مواد پرکننده و مواد رنگی باشد چسب باید شامل

مواد قیری معدنی یا رزین‌های ترموپلاستیک که از تقطیر ذغال سنگ یا نفت بدست می‌آید باشد یک

قسمت از این نوع چسب می‌تواند پلی میراکوپلی مروینیل کلراید باشد [۱].



کفپوش pvc مربع شکل



کفپوش pvc تایلی



کفپوش pvc رولی

شکل ۱-۲۹-۲- انواع کفپوش pvc

موارد استفاده: مصارف خانگی، اداری، رستورانها، هتل ها، سالن های ورزشی و ...

1-Plasticizor

2-Stabilizer

مزایا: عایق حرارتی، خاصیت ارتجاعی، مقاومت بالا در مقابل ضربه ، صد درصد ضد آب، غیر قابل اشتعال، مقاوم در برابر لک، مقاومت در برابر ساییدگی و فرو رفتگی، مقاوم در برابر پایه لوازم خانگی، تنوع در طرح و رنگ.

أنواع كفپوش‌های وینيلي:

۱- کاشی وینيلي یا وینيل تайл

کاشی وینيلي از یک لایه وینيل، که به آستری خم شو چسبide است، تشکيل شده و به شکل مربع یا مربع مستطيلها يی به ابعاد ۱۵۰ تا ۲۵۰ ميليمتر یل به صورت نوارهایي به ابعاد 900×25 ميليمتر یل رول- های به عرض ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ ميليمتر و به ضخامت ۲ تا ۳ ميليمتر ساخته شده و در رنگها و طرح های متنوع به بازار عرضه می گردد. وینيل تайл در برابر چربیها و روغنها و بسیاری از اسیدها و قلیها و مشتقات نفتی، به خوبی پایداری می کند . با افودن مواد فلزی به کاشی وینيلي، کاشی هادي الکتروسیچی^۱، که ضد جرقه است، تولید می شود که برای مصرف در اطاقهای عملیاتی و فضاهای وابسته به آنها مناسب است [۲].

۲- کاشی وینيلي آزبستی^۲

وینيل تайл آزبستی از رزین وینيلي ترمoplastیک، مواد روان کننده و پایدار کننده به همراه رنگينه و مواد پر کننده آزبستی ساخته می شود . اين مواد به حالت گرم مخلوط شده و به صورت ورقه هايي به ضخامت ۱/۵ تا ۳ ميليمتر زير فشار پرس شكل داده می شود . تايلهای مربع به ابعاد از ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليمتر، نوارهای به طول ۴۵۰ و به عرض ۲۵ تا ۵۰ ميليمتر از ورقه های مزبور بريده می شوند . تايلهای آزبستی نيز مانند وینيل تайл ساده، در رنگها و طرحهای مختلف تولید می شوند [۲].

۳- کفپوش وینيلي فوم دار^۳

کفپوش وینيلي فوم دار از یک لایه آستر از نوع اسفنج وینيلي به همراه یک لایه پارچه از فایبر گلاس ريزبافت (به منظور تأمین پایداری و تاب آن) تشکيل شده است. بر روی آن یک لایه پلاستیک وینيلي نقشدار و در سطح روبي آن لایه اي از وینيل شفاف به کار رفته است. اين لایه ها به کمک گرما به يكديگر چسبانده شده و ضخامت آنها در مجموع حدود ۴ ميليمتر می باشد. اين کفپوش نرم و خم شو است و به شکل توبهایي به عرض ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليمتر تولید می شود. اين کفپوش را باید با حلal-های قوي تمیز کرد و از زدن واکس و لاک و شلاک بر روی آن باید خودداری نمود [۲].

۳-۲۹-۲ کفپوش های يكپارچه پليمری

1 - Conductive Tile

2 - Vinyl Asbestos Tile

3 - Vinyl Cushioned Flooring



این نوع از کفپوش‌ها بر اساس نوع کاربری و سلیقه کارفرما فرموله و تولید می‌گردد. این کفپوش‌ها بر پایه‌های رزین اپوکسی، پلی یورتان و دیگر رزین‌های قابل تولید می‌باشد و در ضخامت‌های میکرونی و یا میلیمتری قابل اجرا است.

۱-۳-۲۹-۲ کفپوش پلی یورتان

این پوشش از نوع ترموست و دوجزی بر پایه پلی یورتان می‌باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتی طراحی شده است.

موارد استفاده: پوشش کف، دیواره و سقف نواحی بتی تحت تنفس، لرزش ضربه و ...

مزایا: دارای انعطاف پذیری مناسب، قابل اجرا به صورت یکپارچه و بدون درز، مقاومت خوب در برابر عوامل محیطی، مقاومت فشاری بسیار بالا، قابل شستشو، بدون نیاز به چسب



شکل ۲-۲۹-۲ - نمونه‌ای از کفپوش‌های پلی یورتان

مدت زمان و شرایط نگهداری

این محصول قابل اشتعال بوده لذا میبایست در ظروف دربسته و دور از آتش و حرارت نگهداری شود. محل انبار باید خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید و دارای دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد بوده، همچنین انبار نیز از تهويه مناسب برخوردار و دور از رطوبت باشد.

مدت انبار داری: ۱۲ ماه پس از تولید

به هنگام اعمال پوشش رطوبت سطح باید کمتر از ۴٪ بوده و حداقل رطوبت مجاز هوا ۷۰٪ می‌باشد. دمای سطح باید ۲-۳ درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد. سطح بتن باید سالم و بدون تخلخل بوده و با استفاده از پرایمر مناسب سیل گردد تا خروج رطوبت بتن به مرور زمان به پوشش آسیب نرسد. در صورت مرطوب بودن بتن می‌توان از پرایمر استفاده نمود.

۱-۳-۲۹-۲ کفپوش اپوکسی

این پوشش از نوع ترموست و دوجزی (پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین) است که از طریق واکنش شیمیایی در درجه حرارت محیط به یک ترکیب بزرگتر، سخت، چسبنده و مقاوم تبدیل

میشود، علاوه بر جنبه تزیینی و بهداشتی دارای چسبندگی بر روی سطوح فلزی و بتنی و مقاومت بسیار خوب مکانیکی و نیز مقاومت در مقابل خوردگی، آب، مواد شیمیایی، روغنهای، اسیدها، قلیاهای و گازوئیل میباشد [۳].

موارد استفاده : کف بتنی کارگاهها یا انبارهای صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع داروئی، صنایع الکترونیکی، صنایع نساجی و صنایع نظامی، کفپوش بیمارستانها، کارخانجات، محیطهای صنعتی، سالنهای ورزشی، فرودگاهها

مزایا : چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی و بتنی ، مقاومت عالی در مقابل آب، مواد شیمیائی، روغنهای، اسیدها، بازها و گازوئیل ، مصنون نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از ذرات بتن، حفاظت سطح در مقابل عوامل خورنده محیط ، تحمل خوب در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی و فشار ، استحکام بالا ، قابل شستشو ، قابل ارائه بصورت صیقلی یا ضد لغزش

مدت زمان و شرایط نگهداری

این محصول قابل اشتعال بوده لذا میبایست در ظروف درسته و دور از آتش و حرارت نگهداری شود . محل انبار باید خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید و دارای دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد بوده، همچنین انبار نیز از تهويه مناسب برخوردار و دور از رطوبت باشد.

مدت انبارداری: در صورت نگه داری صحیح و باز نشدن ظرف در هوای ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد تا یک سال قابل مصرف است.

شرایط نگهداری: محیط های به دور از آتش مثل محل های نگهداری مواد نفتی و آتش زا.

موارد احتیاطی: از تماس با پوست و چشم خودداری گردد. از دستکش و عینک زمان اجرا استفاده شود. هوای محل اجرا مرتبأ تهويه گردد. مواد اپوکسی و حلال آن را به دور از آتش نگه داری کنید و در نزدیکی این مواد از روشن کردن کبریت و سیگار خودداری کنید.

انواع کفپوشهای اپوکسی:

۱- کفپوشهای اپوکسی ترافیکی- در ضخامت‌های متفاوت بر اساس نوع و معنان تردد قابل اجرا خواهند بود.

۲- کفپوشهای اپوکسی آنتی استاتیک- این نوع کفپوش بر روی شبکه ای مسی در کف اجرا شده، میزان رسانایی را افزایش می دهد. از کفپوش های اپوکسی آنتی استاتیک در محل سرورهای سالنهای تولید و مونتاژ قطعات الکترونیک و ... استفاده می شود.

۳- کفپوشهای اپوکسی ضد اسید- این رزینها که با اصلاح فرمولاسیون و افزودنی های ویژه، دارای خواص ضد اسیدی بالایی بوده و در بسیاری از کارخانجات باطری سازی، آزمایشگاهها و ... مورد استفاده قرار می گیرد [۳].



۴-۲۹-۲ نشانه‌گذاری

روی هر بسته‌بندی رول یا تایل باید با خط خوانا و پاک نشدنی اطلاعات زیر ثبت شود:

- اسم یا علامت تجاری سازنده
- شماره و تاریخ تولید محصولات هم ساخت
- نام محصول
- کد یا علامت / طرح و شماره سری ساخت
- ابعاد و / یا مساحت کفپوش بر حسب مترمربع موجود در بسته بندی کفپوش
- علامت استاندارد ملی ایران برای تولید کنندگانی که دارای علامت استاندارد ملی بسته بندی میباشد [عو۴]. در پشت کف پوش‌های مربع شکل باید اسم یا علامت تجاری سازنده و شماره و تاریخ تولید محصولات هم ساخت نشانه‌گذاری شود [عو۴].

۴-۲۹-۳ بسته بندی

۱-۵-۲۹-۳ بسته بندی کفپوش‌های تایلی و رولی

معمولًا کفپوش‌های تایلی به صورت تکی و / یا در بسته های کارتی یا پلاستیکی حاوی چند عدد از آنها بسته بندی می‌شوند.

برای تعداد و ابعاد کفپوش‌های تایلی موجود در بسته‌بندی محدودیتی وجود ندارد به شرط این که وزن کل بسته‌بندی بیشتر از ۳۰ کیلوگرم نباشد.

بسته‌بندی کفپوش از هر نوع جنس میتواند به صورتی باشد که تمام سطوح کفپوش‌ها کاملاً پوشانده شود و یا به صورتی باشد که قسمتی از سطوح زیری یا رویی کفپوش قابل رویت باشد. در صورتیکه از بسته بندی کارتون های مقواهی استفاده میشود برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به مقوا و مشخصات درج شده بر روی آن حتماً باید یک لایه پلاستیک شفاف بر روی بسته‌بندی پوشانده شود. کفپوش‌های رولی باید بصورت عمودی روی پالت قرار گرفته و بسته بندی شوند.

تایل‌ها- اندازه کف پوشها وقتیکه بر طبق روش بند ۲ استاندارد شماره ۱۴۷۰ ایران اندازه‌گیری شود باید ۳۰۰، ۳۰۰ و ۹۰۰ میلیمتر مربع باشد. سایر اندازه‌ها و اشکال باید با ترتیب ویژه ای تهیه شوند .

رول‌ها- عرض ورقه‌های کفپوش و رول‌ها در طول های ممتد باید ۲۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۰۰۰ میلیمتر باشد. سایر عرض‌ها را می‌توان با توافق خریدار و سازنده تهیه نمود. وقتیکه کف پوش بصورت توب عرضه می‌شود طول توب نباید کمتر از ۱۰ متر باشد و هنگامیکه بصورت ورقه باشد طول آن باید بر حسب توافق بین خریدار و فروشنده باشد [عو۴].

۲-۵-۲۹-۳ بسته بندی کفپوش‌های پلیمری مایع

معمولًا پلیمرهای مایع در ظرف های فلزی با مقاومت زیاد در سایر خوردگی حمل می شوند . گاهی برخی از پلیمرها و حلال ها در ظرف های پلاستیکی حمل می شوند . این کار در صورتی مجاز است که از عدم انحلال مواد سازنده ی ظرف در مایع درون آنها اطمینان حاصل شده باشد . ظرف های مخصوص

بسته بندی و حمل پلیمرهای مایع باید کاملاً آب بند باشند و از نفوذ هر ماده خارجی و یا خروج محتوای آن جلوگیری کند. همچنین، این ظروف باید تحمل بارهای اضافی را داشته باشند، تا در صورت وارد آمدن صدمات ناخواسته و اتفاقی، دچار نشت و ریزش مواد درون آن نشود. در صورتی که پلیمر یا ماده پلاستیک به نور و رطوبت یا حرارت حساس باشد، در هنگام بسته بندی و حمل، باید از ورقه‌های پلاستیکی مات یا ظرف‌های مات استفاده شود. مواد سمی باید در ظرف‌های مناسب آن بسته بندی و علائم خطر روی آن ثبت گردد. آنها را باید کاملاً محکم و مطمئن بسته بندی کرد و هنگام حمل باید از وارد آمدن ضربه به بسته یا ظرف جلوگیری شود.

۲۹-۶ حمل

کفپوش‌ها باید بر روی سطح بزرگ خود در داخل کارتنهای با بسته بندی اولیه خود حمل شوند. باید از اعمال فشار زیاد بر روی کارتنهای در حین حمل، بارگیری و باراندازی اجتناب شود. بارهای دیگر را بروی کارتنهای کفپوش قرار ندهید. بعضی از انواع کفپوش‌های وینیلی به صورت رول عرضه و حمل می‌شوند. در این موارد رول‌ها باید به صورت قائم قرار گیرد و با تسممهای فولادی مناسب بسته و جابه جا شوند. باید اطمینان حاصل شود که هنگام حمل آسیبی به انتهای رول‌ها وارد نمی‌شوند و به صورت گونیا باقی می‌مانند. هنگام حمل کفپوش‌های وینیلی به کارگاه ساختمانی باید اطمینان حاصل شود که کارتنهای تخت قرار گیرند و در تمام طولشان مهار شوند.

برای حمل و انتقال کارتنهای حاوی کفپوش‌های تایلی و یا کفپوش‌های رولی به وسیله نقلیه و باراندازی در انبار از لیفتراک و در بعضی از موارد از چرخ دستی استفاده می‌شود. کفپوش‌های تایلی در وسیله حمل بصورت آجرچین قرار داده شوند. در حمل کفپوش‌های تایل و رولی باید اطمینان حاصل کرد که فشار زیادی به قطعات وارد و یا از شکل اولیه خارج نخواهد شد.

۲۹-۷ انبار داری

کفپوش‌ها باید در انبار سرپوشیده و در دمای بین ۵ و ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شوند دمای بیشتر یا کمتر از این مقادیر فقط برای یک زمان کوتاه مجاز است. انبار کردن کفپوش‌ها در فضای باز مجاز نیست [۵].

محل نگهداری باید خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید باشد. به هنگام اعمال پوشش رطوبت سطح باید کمتر از ۴٪ بوده و حداقل رطوبت مجاز هوا ۷۰٪ می‌باشد. کفپوش‌ها باید بر روی سطح بزرگ خود در داخل کارتنهای با بسته بندی اولیه خود، درون قفسه‌های خشک انبار سرپوشیده به خوبی تهويه شده نگهداری شوند. انبار کردن این محصولات در محیط‌های مرطوب و دارای خطر میان مجاز نیست. باید از آلودگی آنها با خاک، مواد مضر، آب و بخ و برف جلوگیری شود.



در انبارهایی که مجهز به سامانه گرمایشی است، کف پوش‌ها باید از منبع گرمایش دور نگه داشته شوند. فاصله بین منبع گرما و محصولات انبار شده باید حداقل ۲ متر باشد. کارتنهای را دور از مناطقی انبار کنید که احتمال سقوط اجسام وجود دارد و یا فعالیتهای ساخت و ساز دیگر ممکن است به آن‌ها آسیب رساند.

بیش از شش جعبه کارتنهای را در هر پشتیه بر روی هم قرار ندهید. مطمئن شوید که پشتیه پایدار است. کارتنهای را حتی به طور موقت در دمای زیاد برای مثال بیش از 50°C بعنوان مثل در پیاده رو آسفالتی در آب و هوای غیرمنتظره گرم و یا زیر برزنی یا پوشش پلاستیکی تیره بدون گردش هوا قرار ندهید.

ظرف‌های حاوی مواد پلیمری مایع، نباید مستقیماً روی زمین قرار داده شوند بنابراین کف انبار باید کف سازی شده باشد یا از پالت و قفسه برای انبارش استفاده شود [۷].

تعداد ظرف‌های حاوی مواد پلیمری مایع که بر روی هم قرار گرفته است نباید چندان زیاد باشد که باعث سقوط آنها و یا نشست کردن ظرف‌های روی سطح زمین شود [۷].

با توجه به آتش‌گیری نسبی مواد پلیمری، انبارهای مواد پلیمری باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعلام و اطفای حریق احتمالی در آنها تدبیر لازم اتخاذ گردد. برای کنترل و بازرسی انبار مواد پلیمری مایع، نباید از چراغ شعله‌ای و مشعل استفاده نمود. انبار این مواد، باید حتماً مجهز به وسائل آتش نشانی و جعبه‌ی کمک‌های اولیه باشد [۷].

چک لیست حمل و نقل کفپوش پلیمری

مشخصات محصول:	نام مسئول کنترل:
مشخصات فرستنده:	مشخصات گیرنده:
تاریخ ارسال:	شماره بارنامه:
مشخصات وسیله نقلیه:	
ردیف	پرسشن
۱	آیا کفپوش‌ها بر روی سطح بزرگ خود در داخل کارتنهای باسته بندی اولیه خود و بصورت آجرچین حمل می‌شوند؟
۲	آیا از اعمال فشار زیاد بر روی کارتنهای حمل، بارگیری و باراندازی جلوگیری شده است؟
۳	آیا رول‌های کفپوش در وسیله حمل به صورت قائم قرار گرفته است؟
۴	آیا رول‌های کفپوش در وسیله حمل با تسممهای فولادی مناسب مهار شده اند؟
۵	آیا در هنگام حمل آسیبی به انتهای رول‌ها وارد شده است؟
۶	آیا برای حمل و نقل کارتنهای حاوی کفپوش‌های تایی و یا حاوی کفپوش‌های رویی از لیفتراک و چرخ دستی مناسب استفاده شده است؟
۷	آیا کف انبار ظرف‌های حاوی مواد پلیمری مایع، کفسازی شده است؟ آیا از پالت و قفسه برای انبارش استفاده شده است؟
۸	آیا چنانچه احتمال رها شدن کارتنهای وجود دارد از وسیله مهار کننده برای حمل توسط لیفتراک یا چرخ دستی استفاده شده است؟
۹	آیا بارهای سنگین در زیر و بارهای سبکتر در قسمت رویی بار حمل می‌شود؟
۱۰	آیا چیدمان محموله‌ها بر اساس تحويل به مقصد اول و دوم ... می‌باشد؟
۱۱	آیا سطح بارگیری در وسیله حمل کننده صاف است؟
۱۲	آیا سطح بارگیری در وسیله حمل کننده تمیز و خشک است؟
۱۳	آیا چنانچه بارگیر سریوشیده نیست از قادر مخصوص برای محافظت کارتنهای استفاده شده است؟
۱۴	در صورت استفاده از چادر آیا چراغ‌ها و بلاک‌ها و علامت هشدار دهنده در زیر چادر پنهان نشده‌اند؟



چک لیست انبارداری کفپوش‌های پلیمری

ردیف	نام محصول:	نام بازدیج‌کننده:	تاریخ بازدیج:	نام انبار:	تلفن انبار:
	ملاحظات	بله	خیو	ردیف	موضوع
۱	آیا انبار کفپوش‌ها سریوشیده است؟				
۲	آیا انبار، دارای تهویه مناسب می‌باشد؟				
۳	آیا دمای انبار بین ۵ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد؟				
۴	آیا انبارش کفپوش‌ها در محیط خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید است؟				
۵	آیا به هنگام انبار و اعمال پوشش در محل اجرا، رطوبت سطح کمتر از ۴٪ و حداقل رطوبت مجاز هوا ۷۰٪ رعایت شده است؟				
۶	آیا کفپوش‌ها بر روی سطح بزرگ خود در داخل کارتنهای باسته‌بندی اولیه خود، درون قفسه‌انبار شده اند؟				
۷	آیا از انبارش در محیط‌های مرتبط و دارای خطر میان اجتناب شده است؟				
۸	آیا از تماس کفپوش‌ها بلخاک، مواد مضر، آب و یخ و برف جلوگیری شده است؟				
۹	آیا کفپوش‌ها از منبع گرمایش دور نگه داشته شده اند و فاصله بین منبع گرما و محصولات رعایت شده است؟				
۱۰	آیا کفپوش‌ها از منبع گرمایش دور نگه داشته شده اند و فاصله بین منبع گرما و محصولات رعایت شده است؟				
۱۱	آیا از انبارش کارتنهای در مناطقی که احتمال سقوط اجسام وجود دارد و یا فعالیت‌های ساخت و ساز دیگر انجام می‌گیرد اجتناب شده است؟				
۱۲	آیا حد مجاز پشتنهای در انبارش کارتنهای (۶ جعبه در هر پشته) رعایت شده است؟				
۱۳	آیا از انبار کارتنهای حتی به طور موقت در دمای زیاد (بیش از ۵۰°C) یا زیر برزنیت یا پوشش پلاستیکی تیره بدون گردش هوا اجتناب شده است؟				
۱۴	آیا کف انبار کفپوش‌های مایع کف سازی شده است؟				
۱۵	آیا در صورت عدم کف سازی انبار برای انبارش کفپوش‌های مایع از پالت و قفسه برای استفاده شده است؟				
۱۶	آیا محیط انبار دور از آتش و مواد قابل اشتعال است؟				
۱۷	آیا انبار مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق احتمالی می‌باشد؟				
۱۸	آیا انبار مجهز به جعبه‌های اولیه باشد؟				

منابع

۱. استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۵۱، "ویژگیهای کفپوش‌های مربع شکل ترمومولاستیکی" ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۴۹.
۲. نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، بخش دوم- مصالح ساختمانی، ۱۳۸۳.
۳. www.Clinicbeton.ir
۴. استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۱، "ویژگیهای کفپوش‌های پی وی سی قابل انعطاف، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۴۹.
۵. CERAM-FLOOR 8450 AS; Edition 06/2006. Ceramic Polymer (Industriegebiet Ostkilver) eMail: info@ceramic-polymer.de IBAN: DE84 4945 0120 0000 0582 55 Registergericht Bad OeynhausenD-32289 Roedinghausen
۶. استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۶۵، "آبین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی" ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۶۷.
۷. برگه اطلاعات ایمنی مواد- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران- شماره ویرایش: ۱۰/ ج/ ز/ ب/ م/ . ۱۳۸۴