



محافنەت اکتشاف
مدیریت امور اکتشاف

طرح تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه و محرفی مناطق امیدبخش معدنی کشور

گزارش نهائی پژوهه


«شناختی منابع قرضه، مصالح ساختمانی و
سنگماهی تزئینی در استان مازندران»

مجری طرح : مهندس ناصر عابدیان

مجری فنی طرح : مهندس بهروز برنا

مسئول فنی پژوهه : مهندس مرتضی عشق آبادی

ناظر فنی : دکتر میر علی اصغر مختاری



مهندسين مشاور تهران پايدز

سال ۱۳۸۷

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

۱	سپاسگزاری
۲	چکیده
۴	پیشگفتار

فصل اول : کلیات

۶	۱-۱- روش مطالعه
۸	۲-۱- موقعیت جغرافیایی
۹	۳-۱- راههای دسترسی به استان مازندران
۹	۴-۱- جایگاه و ویژگیهای زمین‌شناسی عمومی
۹	۱-۴-۱- زون فروافتاده خزر جنوبی
۱۰	۲-۴-۱- زون گرگان- رشت
۱۰	۳-۴-۱- زون البرز مرکزی
۱۱	۵-۱- پیشینه بررسیهای زمین‌شناسی
۱۳	۶-۱- لیتولوژی سازندهای امیدبخش در استان مازندران
۱۳	۱-۶-۱- کربونیفر در البرز
۱۳	۱-۱-۶-۱- سازند مبارک
۱۳	۲-۶-۱- پرمین در البرز
۱۳	۱-۲-۶-۱- سازند دورود
۱۳	۲-۲-۶-۱- سازند روته
۱۳	۳-۲-۶-۱- سازند نسن
۱۴	۳-۶-۱- تریاس در البرز
۱۴	۱-۳-۶-۱- سازند الیکا
۱۴	۴-۶-۱- ژوراسیک در البرز
۱۴	۱-۴-۶-۱- سازند شمشک
۱۴	۲-۴-۶-۱- سازند لار
۱۴	۵-۶-۱- کرتاسه در البرز
۱۴	۱-۵-۶-۱- سازند تیزکوه
۱۴	۶-۶-۱- ترشیری در البرز
۱۴	۱-۶-۶-۱- سازند فجن
۱۵	۲-۶-۶-۱- سازند زیارت
۱۵	۳-۶-۶-۱- سازند کرج
۱۵	۱-۳-۶-۶-۱- عضو کند

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

فصل دوم: بررسی و پیماش محدوده ها

۱۸	S ₁ -۱-۲- محدوده
۱۹	۱-۱- نتیجه گیری و پیشنهاد
۲۰	S ₂ -۲- محدوده
۲۲	۱-۲- واحدهای سنگی محدوده
۲۴	۲-۲- شرح عملیات صحرایی
۳۲	۳-۲- پتانسیلهای اقتصادی محدوده
۳۲	۱-۳- گچ
۳۴	۲-۳- توده گرانیت
۳۵	۴-۲- نتیجه گیری و پیشنهاد
۳۶	S ₃ -۳- محدوده
۳۷	۱-۳- واحدهای سنگی محدوده
۵۶	۲-۳- نقاط قوت و ضعف محدوده
۵۶	۳-۳- نتیجه گیری و پیشنهاد
۵۷	S ₄ -۴- محدوده
۵۸	۱-۴- واحدهای سنگی محدوده
۶۹	۲-۴- پارامترهای مثبت و منفی جهت توجیه پذیری اقتصادی محدوده
۶۹	۳-۴- نتیجه گیری و پیشنهاد
۷۰	S ₅ -۵- محدوده
۷۰	۱-۵- واحدهای لیتولوژیک محدوده
۷۶	۲-۵- پارامترهای مثبت و منفی جهت توجیه پذیری اقتصادی محدوده
۷۶	۳-۵- نتیجه گیری و پیشنهاد
۷۷	S ₆ -۶- محدوده
۷۷	۱-۶- واحدهای لیتولوژیک محدوده
۸۲	۲-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد
۸۳	S ₇ -۷- محدوده
۸۳	۱-۷- شرایط اقلیمی منطقه
۸۴	۲-۷- واحدهای لیتولوژیک محدوده
۸۷	۳-۷- پارامترهای مثبت و منفی جهت توجیه پذیری اقتصادی محدوده
۸۸	۴-۷- نتیجه گیری و پیشنهاد
۸۹	S ₈ -۸- محدوده
۸۹	۱-۸- واحدهای لیتولوژیک محدوده
۹۵	۲-۸- پارامترهای مثبت و منفی محدوده جهت توجیه پذیری محدوده
۹۶	۳-۸- نتیجه گیری و پیشنهاد
۹۷	S ₉ -۹- محدوده
۱۰۰	۱-۹- نتیجه گیری و پیشنهاد

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

۱۰۱	S ₁₁ -۱۰-۲-محدوده
۱۰۱	۱-۱۰-۲-شرایط اقلیمی منطقه
۱۰۲	۲-۱۰-۲-تیپ‌های مختلف سنگی موجود در محدوده
۱۰۷	۳-۱۰-۲-پارامترهای مثبت و منفی جهت توجیه‌پذیری سنگهای کربناه
۱۰۸	۴-۱۰-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهاد
۱۱۰	S ₁₂ -۱۱-۲-محدوده
۱۱۱	۱-۱۱-۲-جغرافیای اقلیمی منطقه
۱۱۱	۲-۱۱-۲-لیتوژوژی‌های موجود در منطقه
۱۲۱	۳-۱۱-۲-پارامترهای مثبت و منفی جهت توجیه‌پذیری توده گچ
۱۲۲	۴-۱۱-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۲۳	S ₁₃ -۱۲-۲-محدوده
۱۲۳	۱-۱۲-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۲۵	S ₁₄ -۱۳-۲-محدوده
۱۲۷	۱-۱۳-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۲۸	S ₁₅ -۱۴-۲-محدوده
۱۲۹	۱-۱۴-۲-شرایط اقلیمی منطقه
۱۲۹	۲-۱۴-۲-واحدهای سنگی منطقه
۱۴۰	۳-۱۴-۲-پارامترهای مثبت و منفی واحدها
۱۴۰	۱-۳-۱۴-۲-کنگلومرای متراکم
۱۴۱	۲-۳-۱۴-۲-کنگلومراهای سست
۱۴۱	۴-۱۴-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۴۲	S ₁₆ -۱۵-۲-محدوده
۱۴۳	۱-۱۵-۲-شرایط اقلیمی منطقه
۱۴۳	۲-۱۵-۲-واحدهای لیتوژوژیک محدوده
۱۵۰	۳-۱۵-۲-پارامترهای مثبت و منفی سنگهای کنگلومرای محدوده
۱۵۱	۴-۱۵-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۵۲	S ₁₇ -۱۶-۲-محدوده
۱۵۵	۱-۱۶-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۵۶	S ₁₈ -۱۷-۲-محدوده
۱۵۶	۱-۱۷-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۵۷	S ₁₉ -۱۸-۲-محدوده
۱۵۸	۱-۱۸-۲-واحدهای سنگی محدوده
۱۶۳	۲-۱۸-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهاد
۱۶۴	S ₂₀ -۱۹-۲-محدوده
۱۶۵	۱-۱۹-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۶۶	S ₂₁ -۲۰-۲-محدوده
۱۶۶	۱-۲۰-۲-نتیجه‌گیری و پیشنهادات

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

۱۶۷	S ₂₂ -۲۱-۲
۱۶۷	-۱-۲۱-۲ شرایط اقلیمی منطقه
۱۶۸	-۲-۲۱-۲ واحدهای لیتلولوژیک منطقه
۱۷۳	-۳-۲۱-۲ نقاط قوت و ضعف جهت توجیه پذیری اقتصادی محدوده
۱۷۳	-۴-۲۱-۲ نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۷۴	S ₂₃ -۲۲-۲
۱۷۷	-۱-۲۲-۲ نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۷۸	S ₂₄ -۲۳-۲
۱۷۹	-۱-۲۳-۲ نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۸۰	S ₂₆ -۲۴-۲
۱۸۰	-۱-۲۴-۲ واحدهای سنگی محدوده
۱۹۲	-۲-۲۴-۲ نقاط قوت و ضعف در اقتصادی بودن مارن های منطقه
۱۹۲	-۳-۲۴-۲ نتیجه گیری و پیشنهاد
۱۹۳	S ₂₇ -۲۵-۲
۱۹۴	-۱-۲۵-۲ جغرافیایی محدوده
۱۹۴	-۲-۲۵-۲ واحدهای سنگی محدوده
۲۱۳	-۳-۲۵-۲ ویژگیهای مثبت و منفی جهت توجیه پذیر بودن توده گچ
۲۱۳	-۴-۲۵-۲ نتیجه گیری و پیشنهادات
۲۱۵	S ₂₈ -۲۶-۲
۲۱۵	-۱-۲۶-۲ لیتلولوژی سنگهای موجود در محدوده
۲۲۱	-۲-۲۶-۲ پارامترهای مثبت و منفی جهت توجیه پذیری محدوده
۲۲۲	-۳-۲۶-۲ نتیجه گیری و پیشنهادات
۲۲۳	S ₂₉ -۲۷-۲
۲۲۴	-۱-۲۷-۲ معرفی واحدهای سنگی محدوده غرب دماوند
۲۲۵	-۲-۲۷-۲ شرح عملیات صحرایی (غرب دماوند)
۲۲۷	-۳-۲۷-۲ شرح عملیات صحرایی (شرق دماوند)
۲۳۱	-۴-۲۷-۲ نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۲۳۳	-۱-۳ مقدمه
۲۳۳	-۲-۳ محدوده های دارای اولویت A
۲۳۴	-۳-۳ محدوده های دارای اولویت B و C
۲۳۵	-۴-۳ محدوده های مناسب برای مطالعات تکمیلی
۲۳۷	منابع
۲۳۸	پیوستها
۲۳۹	پیوست-۱ : نقشه موقعیت محدوده های مورد مطالعه
۲۴۸	پیوست-۲ : جدول مشخصات نمونه های برداشت شده
۲۵۵	پیوست-۳ : نتایج آنالیز

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

فهرست عکسها

- عکس ۱-۱-۲ : نمایی از دولومیت خاکستری در محدوده S_1 (دید به سمت جنوب)
عکس ۱-۲-۱ : نمایی از رخنمون گچ در محدوده S_2 (دید به سمت شمال غرب)
عکس ۲-۲-۲ : رخنمون گچ از نمای نزدیک در محدوده S_2 (دید به سمت شمال)
عکس ۳-۲-۲ : نمای نزدیک از سطح تازه گچ در محدوده S_2
عکس ۴-۲-۲ : نمایی از توده گرانیتی علم کوه در پایین و سنگهای آهکی دگرگون شده در بالا
عکس ۵-۲-۲ : پلاک صیقل داده شده از گرانیت علم کوه، نمونه $S_2\text{-PA-1}$
عکس ۶-۲-۲ : نمایی از توده گرانیت با درزه و شکاف کم
عکس ۷-۲-۲ : پلاک صیقل داده شده از گرانیت علم کوه، نمونه $S_2\text{-Pg3-1}$
عکس ۸-۲-۲ : پلاک صیقل داده شده از گرانیت علم کوه، نمونه $S_2\text{-Pg3-2}$
عکس ۹-۲-۲ : نمایی از مرمر با سنگ آهک بلورین سفید رنگ (دید به سمت شمال شرق)
عکس ۱۰-۲-۲ : نمایی از سنگ آهک دگرگون شده (دید به سمت شرق)
عکس ۱۱-۲-۲ : نمایی از سنگ آهک دگرگون شده مقاوم (دید به سمت غرب)
عکس ۱۲-۲-۲ : نمایی از مرمر با درز و شکستگی کم (دید به سمت شمال باختり)
عکس ۱۳-۲-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه $S_3\text{-N-9}$
عکس ۱۴-۲-۲ : نمایی از آهکهای تیره خرد شده که به سمت قله به آهکهای توده‌ای تبدیل شده‌اند
عکس ۱۵-۲-۲ : نمایی از واریزهای آهکی (دید به سمت شمال باختり)
عکس ۱۶-۲-۲ : نمایی از واریزهای آهکی درشت‌تر در ادامه مسیر (دید به سمت شمال باختり)
عکس ۱۷-۲-۲ : نمایی از سنگ آهک دگرگون شده کم درزه در زیر آهک پر درزه فوقانی سازند درود
عکس ۱۸-۲-۲ : نمایی از سنگ آهک دگرگون شده کم درزه
عکس ۱۹-۲-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه $S_3\text{-NA-1}$ برگرفته از مرمرهای محدوده S_3
عکس ۲۰-۲-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه $S_3\text{-PM3-1}$ برگرفته از مرمرهای محدوده S_3
عکس ۲۱-۲-۲ : باند مرمری صخره‌ساز (دید به سوی شمال)
عکس ۲۲-۲-۲ : باند مرمری صخره‌ساز در شرق آبراهه (دید به سوی شرق)
عکس ۲۳-۲-۲ : نمایی از واریزهای هورنفلسی (دید به سمت شمال باختり)
عکس ۲۴-۲-۲ : نمایی از حجم زیاد واریزهای در دو طرف آبراهه (دید به سمت شمال باختり)
عکس ۲۵-۲-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه $S_4\text{-N-3}$
عکس ۲۶-۲-۲ : دورنمایی از رخنمون مرمر با شکستگیهای زیاد (دید به سمت خاور)
عکس ۲۷-۲-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه $S_4\text{-N-4}$
عکس ۲۸-۲-۲ : نمایی میکروسکپی نمونه $S_4\text{-N-1}$ میلیونیت (نور طبیعی، عدسی ۴X)

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

- عکس ۹-۴-۲ : نمایی از واریزه مخروطی شکل با حجم زیاد (دید به سمت جنوب خاوری)
عکس ۱۰-۴-۲ : نمایی از شیسته‌های خرد شده (دید به سمت جنوب)
عکس ۱۱-۴-۲ : باند مرمری صخره‌ساز در غرب آبراهه (دید به سمت شمال غرب)
عکس ۱۲-۴-۲ : سطح صیقل خورده نمونه S₄-NA-1 برداشت شده از باندهای مرمری محدوده S₄
عکس ۱۳-۴-۲ : سطح صیقل خورده نمونه S₄-NA-2 برداشت شده از باندهای مرمری محدوده S₄
عکس ۱-۵-۲ : نمایی از واحد سنگ آهکی تیره رنگ سازند مبارک در زیر سازندهای درود و روته
عکس ۲-۵-۲ : نمایی از واحدهای آهکی سازند روته با ضخامت زیاد (دید به سمت شمال خاوری)
عکس ۳-۵-۲ : نمایی از واحدهای آهکی ضخیم لایه سازند روته دارای درز و شکاف
عکس ۴-۵-۲ : نمایی از بلوکها در پای دامنه‌های پرشیب (دید به سمت شمال خاوری)
عکس ۵-۵-۲ : نمایی از پوشش جنگلی در محدوده S₅ (دید شمال - شمال غرب)
عکس ۱-۶-۲ : نمایی از سنگ آهک خاکستری سازند روته همراه با واریزه
عکس ۲-۶-۲ : نمایی از رخنمون لایه‌های آهکی خاکستری رنگ سازند روته
عکس ۳-۶-۲ : دورنمایی از رخنمون سنگ آهکهای خاکستری سازند روته با شیب زیاد
عکس ۴-۶-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S₆-N-5
عکس ۵-۶-۲ : دورنمایی از رخنمون ماسه سنگ و شیل سازند لالون (دید به سمت خاور)
عکس ۱-۷-۲ : دورنمایی از سنگ آهک، بازالت و آندزیت (دید به سمت شمال)
عکس ۲-۷-۲ : نمایی از زمینهای تفکیک شده در داخل محدوده S₇ (دید به سمت شمال شرق)
عکس ۳-۷-۲ : نمایی از بازالت‌های هوازده حاوی کاواکهای کلسیتی (واحد K₂)
عکس ۴-۷-۲ : نمایی از کنتاکت سنگهای ولکانیکی در پایین با سنگهای کربناته در بالا
عکس ۱-۸-۲ : دورنمایی از رخنمون سنگ آهکهای ضخیم لایه (دید به سمت شرق)
عکس ۲-۸-۲ : نمایی دیگر از سنگ آهکهای ضخیم لایه فسیل دار (دید به سمت غرب)
عکس ۳-۸-۲ : نمایی از سنگ آهکهای ضخیم لایه فسیل دار با شکستگی زیاد (دید به سمت جنوب)
عکس ۴-۸-۲ : نمایی از سنگ آهکهای سازند روته (دید به سمت غرب)
عکس ۵-۸-۲ : نمایی از برش با قطعات دولومیتی - سنگ آهکی (دید به سمت جنوب شرق)
عکس ۱-۹-۲ : نمایی از سنگ آهکهای خاکستری مایل به کرم رنگ با درزهای بسیار
عکس ۲-۹-۲ : نمایی از رخنمون سنگ آهک با پوشش گیاهی محدود (دید به سمت خاور)
عکس ۳-۹-۲ : دورنمایی از توالی واحدهای کربناته و بازالت (دید به سمت شمال)
عکس ۱-۱۰-۲ : نمایی از آهک رسی با رگهای کلسیت (دید به سمت خاور)
عکس ۲-۱۰-۲ : نمایی از واحدهای آذرآواری با دگرسانی بنتونیتی (دید به سمت شمال)
عکس ۳-۱۰-۲ : کنتاکت سنگهای ولکانیکی در پایین با سنگهای کربناته در بالا
عکس ۴-۱۰-۲ : نمایی نزدیکتر از رخنمون دولومیت‌های سفید تا کرم روشن
عکس ۵-۱۰-۲ : نمایی از آزادکوه واقع در بخش باختری محدوده در اواسط اردیبهشت ماه
عکس ۱-۱۱-۲ : تناب باندهای گچی و سنگ آهکی (دید به سمت شمال)
عکس ۲-۱۱-۲ : نمایی از توده گچ در محدوده S₁₂ (دید به سمت غرب)
عکس ۳-۱۱-۲ : نمایی از توالی سنگ آهک و گچ (دید به سمت غرب)
عکس ۴-۱۱-۲ : نمایی از رخنمون توده گچ در بین واحد سنگ آهک (دید به سمت شمال باختری)
عکس ۵-۱۱-۲ : نمایی از رخنمون سنگ آهک مارنی (دید به سمت غرب)
عکس ۶-۱۱-۲ : نمایی از گسترش گچ در منطقه، (دید به سمت شمال - شمال باختری)
عکس ۷-۱۱-۲ : نمایی از سنگ گچ با خلوص بالا و سطح خاکستری رنگ

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

- عکس ۱-۱۲-۲ : دورنمای توده گچ در مجاورت روستای خطر (دید به سمت شمال باختری)
عکس ۱-۱۳-۲ : نمایی از پوشش جنگلی در منطقه (دید به سمت غرب)
عکس ۲-۱۳-۲ : نمایی از رخنمون دولومیتهای سازند الیکا در محدوده S₁₄
عکس ۱-۱۴-۲ : نمایی از کنگلومراهای سست و نامتراکم با قطعات سنگ اهک و کمی شیل
عکس ۲-۱۴-۲ : نمایی از تونل اصلی استخراجی در معدن متروک نمار
عکس ۳-۱۴-۲ : نمایی نزدیک از سنگ آهن مگنتیتی موجود در محوطه معدن متروک نمار
عکس ۴-۱۴-۲ : کن tact آهک و دیباز در معدن متروک نمار
عکس ۵-۱۴-۲ : توده کنگلومرا مقاوم در جنوب روستای نمار (دید به سمت جنوب خاوری)
عکس ۶-۱۴-۲ : کنگلومرا متراکم شده و مقاوم
عکس ۷-۱۴-۲ : نمای دیگری از کنگلومرا متراکم شده و مقاوم
عکس ۸-۱۴-۲ : نمایی از قطعات چند ده متری از کنگلومرا (دید به سمت شمال)
عکس ۹-۱۴-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S₁₅-N-2
عکس ۱۰-۱۴-۲ : نمایی از واریزهای ولکانیکی کرتاسه
عکس ۱۱-۱۴-۲ : نمایی از کنگلومرا ناهمسان دانه (دید به سمت جنوب باختری)
عکس ۱۲-۱۴-۲ : نمایی از درزه و شکاف در کنگلومرا متراکم (دید به سمت شمال - شمال باختری)
عکس ۱۳-۱۴-۲ : نمایی از بلوکهای بزرگ کنگلومرا
عکس ۱۴-۱۴-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S₁₅-P₃-1
عکس ۱-۱۵-۲ : نمایی از واحدهای سنگی محدوده S₁₆ (دید به سمت جنوب)
عکس ۲-۱۵-۲ : نمایی از واریزهای دامنهای در نزدیکی روستای پنجاب (دید به سمت غرب)
عکس ۳-۱۵-۲ : نمایی نزدیکتر از واریزهای (دید به سمت غرب)
عکس ۴-۱۵-۲ : نمایی از کنگلومرا ناهمسان دانه
عکس ۵-۱۵-۲ : نمایی از باند فروجینس آهن
عکس ۶-۱۵-۲ : نمایی از رسوبات سیلتی - رسی
عکس ۷-۱۵-۲ : نمایی از آثار باستانی در شمال خاوری روستای پنجاب و جنوب محدوده S₁₆
عکس ۱-۱۶-۲ : نمایی از پوشش گیاهی انبوه منطقه (دید به سمت شمال)
عکس ۲-۱۶-۲ : نمایی از توالی رسوبات کنگلومرا، مارن قرمز و قهوه‌ای (دید به سمت جنوب باختری)
عکس ۱-۱۸-۲ : نمایی از پوشش گیاهی انبوه منطقه (دید به سمت جنوب خاوری)
عکس ۲-۱۸-۲ : نمایی از رخنمون مارن در نزدیکی روستای امام‌کلا (دید به سمت شرق)
عکس ۳-۱۸-۲ : نمایی نزدیکتر از رخنمون مارن
عکس ۴-۱۸-۲ : لایه‌های مارنی در نمای نزدیکتر در محل نمونه S₁₉-N-2
عکس ۵-۱۸-۲ : نمای گستردۀ (پانوراما) از رخنمون مارن در کنار جاده منتهی به روستای امام‌کلا
عکس ۱-۱۹-۲ : نمایی از پوشش گیاهی و جنگلی انبوه منطقه (دید به سمت شمال باختری)
عکس ۱-۲۱-۲ : نمایی از محدوده S₂₂ در مجاورت روستای نوده (دید به سمت غرب)
عکس ۲-۲۱-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S₂₂-N-2
عکس ۳-۲۱-۲ : نمایی از سنگ آهکهای ستبر لایه سازند لار (دید به سمت جنوب شرق)
عکس ۴-۲۱-۲ : نمایی دیگر از سنگ آهکهای ستبر لایه سازند لار و گسترش جانبی آن
عکس ۵-۲۱-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S₂₂-N-7 برگرفته از آهکهای سازند لار
عکس ۶-۲۱-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S₂₂-P₃-01

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

- عکس ۱-۲۲-۲ : نمایی از توالی ماسه سنگ با سیمان آهکی در محدوده S_{23} (دید به سمت شمال)
عکس ۲-۲۲-۲ : نمای ماسه سنگ آهکی همراه با باندهایی از آهک لوماشل دار (دید به سمت شمال)
عکس ۳-۲۲-۲ : نمای نزدیک از آهک لوماشل دار (دید به سمت شمال)
عکس ۱-۲۳-۲ : نمایی از رخنمون توده آهکی با درز و شکاف کم واقع در برش کنار جاده
عکس ۲-۲۳-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S_{24-N-1}
عکس ۱-۲۴-۲ : نمایی از رسوبات افقی مارنی (دید به سمت شمال)
عکس ۲-۲۴-۲ : نمایی از کنگلومرای ناهمسان دانه با قطعات سنگ آهکی (دید به سمت جنوب با ختر)
عکس ۳-۲۴-۲ : نمایی از مرز واحد مارنی و کنگلومرایی محدوده S_{26} (دید به سمت غرب)
عکس ۴-۲۴-۲ : نمایی از رخنمون مارن در محدوده S_{26} (دید به سمت جنوب با ختر)
عکس ۵-۲۴-۲ : نمایی از واحد مارن و لایه‌بندی آن (دید به سمت شمال)
عکس ۶-۲۴-۲ : نمایی از واحد کنگلومرایی با سختی زیاد در برش جاده (دید به سمت شمال خاوری)
عکس ۷-۲۴-۲ : آجرهای تهیه شده از نمونه‌های S_{26-N-1} , S_{26-N-2} , S_{26-N-3} مارنهای محدوده S_{26}
عکس ۱-۲۵-۲ : سنگهای رسوبی و کنگلومرا با دگرگشیبی زاویه‌دار بالای سنگهای آهکی
عکس ۲-۲۵-۲ : نمایی از توده گچ در امتداد گسل تراستی کندوان (دید به سمت غرب)
عکس ۳-۲۵-۲ : نمایی نزدیکتر از رخنمون گچ در توده گچ بزرگ (دید به سمت غرب)
عکس ۴-۲۵-۲ : نماهایی دیگر از رخنمون گنبذ گچی که با فلش مشخص شده است
عکس ۵-۲۵-۲ : دورنمایی از رخنمون گنبذ گچی که با فلش مشخص شده است
عکس ۶-۲۵-۲ : نمایی نزدیکتر از توده گچ بزرگ (دید به سمت شمال با ختر)
عکس ۷-۲۵-۲ : نمای میکروسکوپی نمونه مینرالیزه S_{27-N-6}
عکس ۸-۲۵-۲ : نمای میکروسکوپی نمونه مینرالیزه $S_{27-N-10}$
عکس ۹-۲۵-۲ : نمای میکروسکوپی نمونه S_{27-N-9} الیوین گابرو سرپانتینی
عکس ۱۰-۲۵-۲ : نمای میکروسکوپی نمونه $S_{27-N-11}$ میلونیت (نور پلاریزه، عدسی ۴X)
عکس ۱۱-۲۵-۲ : پلاک ساختمانی تهیه شده از نمونه S_{27-N-4}
عکس ۱۲-۲۵-۲ : نمای نزدیک از واحد ولکانو کلاستیکی توده‌ای در مسیر دره منتهی به توده گچ
عکس ۱۳-۲۵-۲ : نمای دورتری از همان واحدهای ولکانو کلاستیکی
عکس ۱۴-۲۵-۲ : نمایی از دایک دیبازی نفوذ کرده به داخل واحد سنگ آهک
عکس ۱-۲۶-۲ : نمایی از واریزهای گابرویی و کنکاتک بلافصل آنها با ماسه سنگهای سازند شمشک
عکس ۲-۲۶-۲ : نمایی نزدیکتر از واریزهای گابرویی و کربناتهای سازند الیکا
عکس ۳-۲۶-۲ : نمایی از واریزهای گابرویی سیاه رنگ (دید به سمت شمال)
عکس ۴-۲۶-۲ : نمای میکروسکوپی نمونه $S_{28-NA-3}$: الیوین گابرو (نور پلاریزه، با عدسی ۴X)
عکس ۱-۲۷-۲ : نمایی از گسترش واحد توفی در جبهه غربی قله دماوند
عکس ۲-۲۷-۲ : نمایی از سطح تازه شکسته شده یک نمونه اسکوری با ترکیب بازالتی
عکس ۳-۲۷-۲ : نمایی از گسترش قطعات گدازه و اسکوری با ترکیب داسیتی تا بازالتی
عکس ۴-۲۷-۲ : نمایی از دخمه‌ها و گور-دخمه‌های ساخته شده در پومیس در اعصار گذشته
عکس ۵-۲۷-۲ : نمایی نزدیک از سطح تازه شکسته شده قطعات پومیسی
عکس ۶-۲۷-۲ : نمایی از ولکانیکهای آندزیتی قاعده‌ای منشوری واقع در حاشیه جاده هراز
عکس ۷-۲۷-۲ : نمایی نزدیکتر از آندزیتهای منشوری واقع در حاشیه جاده هراز
عکس ۸-۲۷-۲ : نمای میکروسکوپی نمونه S_{29-N-2} : آندزیت-تراکی آندزیت
عکس ۹-۲۷-۲ : نمایی از سطح تازه شکسته شده منشورهای آندزیتی

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

فهرست جدولها

۱۹	جدول ۱-۱-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₁ -D-1 گرفته شده از محدوده S ₁
۲۵	جدول ۱-۲-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂ -Gs-1 گرفته شده از محدوده S ₂
۲۵	جدول ۲-۲-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂ -Gs-1 گرفته شده از محدوده S ₂
۲۷	جدول ۳-۲-۲ : مختصات ابتدا و انتهای پروفیلهای پیمایش شده
۲۸	جدول ۴-۲-۲ : لیست نمونه‌های برداشت شده در فاز ۳ عملیات اکتشاف از محدوده S ₂
۲۸	جدول ۵-۲-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه‌های گچ گرفته شده از محدوده S ₂ در فاز ۳
۲۹	جدول ۶-۲-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه های برداشت شده از توده گچ در محدوده S ₂
۴۲	جدول ۱-۳-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₃ -N-5
۴۲	جدول ۲-۳-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₃ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₃
۴۳	جدول ۳-۳-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₃ -N-7 گرفته شده از محدوده S ₃
۴۵	جدول ۴-۳-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₃ -N-3
۴۶	جدول ۵-۳-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₃ -N-4
۵۲	جدول ۶-۳-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₃ -N-8 گرفته شده از محدوده S ₃
۶۱	جدول ۱-۴-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₄ -N-6
۶۵	جدول ۲-۴-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₄ -N-2
۷۳	جدول ۱-۵-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₅ -N-1
۷۴	جدول ۲-۵-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₅ -N-4
۸۰	جدول ۱-۶-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₆ -N-1
۸۱	جدول ۲-۶-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₆ -N-4
۸۵	جدول ۱-۷-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₇ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₇
۹۲	جدول ۱-۸-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₈ -N-4 گرفته شده از محدوده S ₈
۹۲	جدول ۲-۸-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₈ -N-5 گرفته شده از محدوده S ₈
۹۳	جدول ۳-۸-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₈ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₈
۹۳	جدول ۴-۸-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₈ -N-6 گرفته شده از محدوده S ₈
۹۳	جدول ۵-۸-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₈ -N-7
۹۸	جدول ۱-۹-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₉ -N-1
۹۹	جدول ۲-۹-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₉ -N-1
۱۰۴	جدول ۱-۱۰-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₁₁ -N-1
۱۰۵	جدول ۲-۱۰-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₁₁ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₁₁
۱۰۵	جدول ۳-۱۰-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₁₁ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₁₁
۱۰۵	جدول ۴-۱۰-۲ : آنالیز XRF نمونه S ₁₁ -PA-1 در فاز دوم عملیات صحرایی
۱۰۶	جدول ۵-۱۰-۲ : آنالیز XRD نمونه S ₁₁ -PA-1 در فاز دوم عملیات صحرایی
۱۱۴	جدول ۱-۱۱-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₁₂ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₁₂
۱۱۵	جدول ۲-۱۱-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₁₂ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₁₂
۱۱۶	جدول ۳-۱۱-۲ : آنالیز XRF نمونه S ₁₂ -N-1 برداشت شده از آهکهای منطقه در طی فاز اول

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

جدول ۴-۱۱-۲ : آنالیز XRF نمونه S ₁₂ -PA-1 برداشت شده از توده گچ در طی فاز دوم	۱۱۶
جدول ۵-۱۱-۲ : آنالیز XRD نمونه S ₁₂ -PA-1 برداشت شده از توده گچ در طی فاز دوم	۱۱۶
جدول ۶-۱۱-۲ : آنالیز XRF نمونه S ₁₂ -PA-2 برداشت شده از توده گچ در طی فاز دوم	۱۱۶
جدول ۷-۱۱-۲ : آنالیز XRD نمونه S ₁₂ -PA-2 برداشت شده از توده گچ در طی فاز دوم	۱۱۷
جدول ۸-۱۱-۲ : آنالیز XRF نمونه S ₁₂ -PA-3 برداشت شده از توده گچ در طی فاز دوم	۱۱۷
جدول ۹-۱۱-۲ : مشخصات پروفیلهای طراحی شده در محدوده S ₁₂	۱۱۸
جدول ۱۰-۱۱-۲ : نمونه‌های برداشته شده از توده گچ در طی فاز سوم عملیات صحرایی	۱۱۹
جدول ۱۱-۱۱-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه‌های برداشته شده از توده گچ در طی فاز سوم عملیات	۱۱۹
جدول ۱۲-۱۱-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه‌های برداشته شده از توده گچ در طی فاز سوم مطالعات	۱۲۰
جدول ۱-۱۳-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه دولومیت-۱ S ₁₄ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₁₄	۱۲۷
جدول ۲-۱۳-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه دولومیت-۱ S ₁₄ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₁₄	۱۲۷
جدول ۱-۱۴-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₁₅ -N-1	۱۳۶
جدول ۲-۱۴-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₁₅ -N-3	۱۳۷
جدول ۱-۱۵-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₁₆ -N-1	۱۴۴
جدول ۲-۱۵-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₁₆ -N-2	۱۴۵
جدول ۳-۱۵-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₁₆ -N-3	۱۴۶
جدول ۱-۱۶-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₁₇ -N-1	۱۵۴
جدول ۲-۱۶-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₁₇ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₁₇	۱۵۴
جدول ۳-۱۶-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₁₇ -N-3 گرفته شده از محدوده S ₁₇	۱۵۵
جدول ۴-۱۶-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₁₇ -N-3 گرفته شده از محدوده S ₁₇	۱۵۵
جدول ۱-۱۸-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₁₉ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₁₉	۱۶۱
جدول ۲-۱۸-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₁₉ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₁₉	۱۶۱
جدول ۳-۱۸-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₁₉ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₁₉	۱۶۱
جدول ۴-۱۸-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₁₉ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₁₉	۱۶۱
جدول ۱-۲۱-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₂ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₂₂	۱۶۹
جدول ۱-۲۴-۲ : مشخصات پروفیلهای برداشت نمونه در فاز سوم عملیات اکتشافی	۱۸۶
جدول ۲-۲۴-۲ : مشخصات نمونه‌های برداشت شده در فاز سوم عملیات اکتشافی	۱۸۷
جدول ۳-۲۴-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه‌های برداشت شده در فاز سوم عملیات اکتشافی	۱۸۸
جدول ۴-۲۴-۲ : استاندارد خاک مناسب جهت بخت آجر	۱۹۱
جدول ۱-۲۵-۲ : لیست نمونه‌های برداشت شده از سنگ میزبان و رگه حاوی کانه‌زایی مس	۱۹۸
جدول ۲-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -N-1 گرفته شده از محدوده S ₂₇	۱۹۸
جدول ۳-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -N-1	۱۹۸
جدول ۴-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -N-7 گرفته شده از محدوده S ₂₇	۱۹۸
جدول ۵-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -N-7	۱۹۹
جدول ۶-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -N-12	۱۹۹
جدول ۷-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -N-13 گرفته شده از محدوده S ₂₇	۱۹۹
جدول ۸-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -N-13 گرفته شده از محدوده S ₂₇	۲۰۰
جدول ۹-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -N-2 گچ گرفته شده از محدوده S ₂₇	۲۰۶
جدول ۱۰-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -N-3 گچ گرفته شده از محدوده S ₂₇	۲۰۶

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

۲۰۶	جدول ۱۱-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -N-5 گچ گرفته شده از محدوده S ₂₇
۲۰۶	جدول ۱۲-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -PR-1 گچ
۲۰۷	جدول ۱۳-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -PR-1 گچ
۲۰۷	جدول ۱۴-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -PR-2 گچ
۲۰۷	جدول ۱۵-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -PR-2 گچ
۲۰۷	جدول ۱۶-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -PR-3 گچ
۲۰۷	جدول ۱۷-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -PR-3 گچ
۲۰۷	جدول ۱۸-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -PR-4 گچ
۲۰۸	جدول ۱۹-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -PR-4 گچ
۲۰۸	جدول ۲۰-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₇ -PR-5 گچ
۲۰۸	جدول ۲۱-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₇ -PR-5 گچ
۲۰۸	جدول ۲۲-۲۵-۲ : مشخصات پروفیل‌های پیمایش شده برای نمونه‌گیری از توده گچ در فاز سوم
۲۰۹	جدول ۲۳-۲۵-۲ : مختصات و موقعیت نمونه‌های برداشت شده از توده گچ در طی فاز سوم
۲۱۰	جدول ۲۴-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه‌های برداشت شده از توده گچ در طی فاز سوم
۲۱۱	جدول ۲۵-۲۵-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه‌های برداشت شده از توده گچ در طی فاز سوم
۲۱۳	جدول ۲۶-۲۵-۲ : متوسط درصد اکسیدهای اصلی توده گچ محاسبه شده بر اساس آنالیزهای XRF
۲۱۷	جدول ۱-۲۶-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₂₈ -N-1
۲۱۸	جدول ۲-۲۶-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₈ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₂₈
۲۱۸	جدول ۳-۲۶-۲ : نتایج آنالیز XRD نمونه S ₂₈ -N-2 گرفته شده از محدوده S ₂₈
۲۱۸	جدول ۴-۲۶-۲ : نتایج آنالیز سرندی نمونه S ₂₈ -N-2
۲۲۰	جدول ۵-۲۶-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₈ -NA-1 (گابرو) گرفته شده از محدوده S ₂₈
۲۲۰	جدول ۶-۲۶-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₈ -NA-5 (آهک) گرفته شده از محدوده S ₂₈
۲۲۷	جدول ۱-۲۷-۲ : نتایج آنالیز XRF نمونه S ₂₉ -NA-1 توف گرفته شده از محدوده S ₂₉
۲۳۳	جدول ۱-۳ : خلاصه عملیات انجام شده در فازهای ۱، ۲ و ۳ استان مازندران
۲۳۶	جدول ۲-۳ : محدوده‌های انتخاب شده در مرحله اول و درجه اولویت آنها

فهرست شکلها

- شکل ۱-۱ : نقشه استان مازندران و تقسیمات شهرستانهای آن
شکل ۲-۱ : موقعیت تقریبی محدوده‌های امیدبخش مرحله اول همراه با موقعیت محدوده جدید S₂₉

فهرست نقشه‌ها

۱۸	نقشه ۱-۱-۲ : محدوده S ₁ بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ رامسر
۲۰	نقشه ۱-۲-۲ : نقشه مسیر دسترسی به محدوده S ₂
۲۱	نقشه ۲-۲-۲ : بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ شکران و موقعیت محدوده S ₂
۲۴	نقشه ۳-۲-۲ : تصویر ماهواره‌ای محدوده S ₂ و موقعیت توده‌های گرانیت و گچ
۳۰	نقشه ۴-۲-۲ : تصویر ماهواره‌ای محدوده S ₂ و موقعیت پروفیلهای پیمایش شده
۳۶	نقشه ۱-۳-۲ : مسیر دسترسی به محدوده S ₃
۳۷	نقشه ۲-۳-۲ : بخشی از نقشه ۱:۱۰۰،۰۰۰ مرزن آباد و موقعیت محدوده S ₃
۵۷	نقشه ۱-۴-۲ : مسیر دسترسی به محدوده S ₄

فهرست مطالب

صفحه	موضوع
۵۸	نقشه ۲-۴-۲ : بخشی از نقشه ۱:۱۰۰،۰۰۰ مرزن آباد و محدوده S_4 در آن
۷۰	نقشه ۱-۵-۲ : مسیر دسترسی به محدوده S_5
۷۱	نقشه ۲-۵-۲ : بخشی از نقشه ۱:۱۰۰،۰۰۰ مرزن آباد و محدوده S_5 در آن
۷۷	نقشه ۱-۶-۲ : محدوده S_6 بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ مرزن آباد
۸۳	نقشه ۱-۷-۲ : مسیر دسترسی به محدوده S_7
۸۴	نقشه ۲-۷-۲ : زمین‌شناسی محدوده S_7 ، بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده
۸۹	نقشه ۱-۸-۲ : نقشه مسیر دسترسی به محدوده S_8
۹۰	نقشه ۲-۸-۲ : زمین‌شناسی محدوده S_8 بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده
۹۷	نقشه ۱-۹-۲ : محدوده S_9 بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده
۱۰۱	نقشه ۱-۱۰-۲ : مسیر دسترسی محدوده S_{11}
۱۰۲	نقشه ۲-۱۰-۲ : تصویر بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده و موقعیت محدوده S_{11}
۱۱۰	نقشه ۱-۱۱-۲ : مسیر دسترسی محدوده S_{12}
۱۱۱	نقشه ۲-۱۱-۲ : بخشی از نقشه ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده و موقعیت محدوده S_{12}
۱۱۸	نقشه ۳-۱۱-۲ : تصویر ماهواره‌ای محدوده S_{12} و موقعیت پروفیلهای پیمایش شده
۱۲۳	نقشه ۱-۱۲-۲ : محدوده S_{13} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده
۱۲۵	نقشه ۱-۱۳-۲ : محدوده S_{14} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ آمل
۱۲۸	نقشه ۱-۱۴-۲ : نقشه مسیر دسترسی روستای نمار و محدوده S_{15}
۱۲۹	نقشه ۲-۱۴-۲ : بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ آمل و موقعیت محدوده S_{15}
۱۴۲	نقشه ۱-۱۵-۲ : موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به محدوده S_{16}
۱۴۴	نقشه ۲-۱۵-۲ : بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ آمل و موقعیت محدوده S_{16}
۱۵۲	نقشه ۱-۱۶-۲ : محدوده S_{17} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ آمل
۱۵۶	نقشه ۱-۱۷-۲ : محدوده S_{18} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ آمل
۱۵۷	نقشه ۱-۱۸-۲ : نقشه مسیر و راههای دسترسی به محدوده S_{19}
۱۵۸	نقشه ۲-۱۸-۲ : بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ قائم شهر و موقعیت محدوده S_{19}
۱۶۴	نقشه ۱-۱۹-۲ : محدوده S_{20} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ قائم شهر
۱۶۶	نقشه ۱-۲۰-۲ : محدوده S_{21} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ پل سفید
۱۶۷	نقشه ۱-۲۱-۲ : مسیر و راههای دسترسی به محدوده S_{22}
۱۶۸	نقشه ۲-۲۱-۲ : بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ پل سفید و موقعیت محدوده S_{22}
۱۷۴	نقشه ۱-۲۲-۲ : محدوده S_{23} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ پل سفید
۱۷۸	نقشه ۱-۲۳-۲ : محدوده S_{24} بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ پل سفید
۱۸۰	نقشه ۱-۲۴-۲ : مسیر راههای دسترسی به محدوده S_{26}
۱۸۱	نقشه ۲-۲۴-۲ : بخشی از برگه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ مرزن آباد و موقعیت محدوده S_{26} در آن
۱۸۹	نقشه ۳-۲۴-۲ : تصویر ماهواره‌ای محدوده S_{26} و موقعیت پروفیلهای پیمایش شده
۱۹۳	نقشه ۱-۲۵-۲ : نقشه مسیر و راههای دسترسی به محدوده S_{27}
۱۹۴	نقشه ۲-۲۵-۲ : بخشی از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ مرزن آباد و موقعیت محدوده S_{27}
۲۱۲	نقشه ۳-۲۵-۲ : تصویر ماهواره‌ای محدوده S_{27} و موقعیت پروفیلهای پیمایش شده در فاز سوم
۲۱۵	نقشه ۱-۲۶-۲ : مسیر و راههای دسترسی به محدوده S_{28}
۲۱۶	نقشه ۲-۲۶-۲ : موقعیت محدوده S_{28} بر روی بخشی از نقشه ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده
۲۲۳	نقشه ۱-۲۷-۲ : مسیر و راههای دسترسی به محدوده S_{29}
۲۲۴	نقشه ۲-۲۷-۲ : تصویر ماهواره‌ای قله دماوند و موقعیت محدوده S_{29}

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

۲۲۴	نقشه ۳-۲۷-۲ : موقعیت محدوده S_{29} بر روی بخشی از نقشه ۱:۱۰۰۰۰ دماوند
۲۲۵	نقشه ۴-۲۷-۲ : تصویر ماهواره‌ای لایه توفی در جبهه غربی قله دماوند
۲۴۰	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰
۲۴۱	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ بلده
۲۴۲	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ دماوند
۲۴۳	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ قائم شهر
۲۴۴	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ مرزن آباد
۲۴۵	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ پل سفید
۲۴۶	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ رامسر
۲۴۷	نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ شکران

فهرست نمودارها

۴۲	نمودار ۱-۳-۲ : دانه‌بندی نمونه S_3 -N-5 پس از آسیا کردن
۴۶	نمودار ۲-۳-۲ : دانه‌بندی نمونه S_3 -N-3 پس از آسیا کردن
۴۶	نمودار ۳-۳-۲ : دانه‌بندی نمونه S_3 -N-4 پس از آسیا کردن
۶۱	نمودار ۱-۴-۲ : دانه‌بندی نمونه S_4 -N-6 پس از آسیا کردن
۶۵	نمودار ۲-۴-۲ : دانه‌بندی نمونه S_4 -N-2 پس از آسیا کردن
۷۴	نمودار ۱-۵-۲ : دانه‌بندی نمونه S_5 -N-1 پس از آسیا کردن
۷۴	نمودار ۲-۵-۲ : دانه‌بندی نمونه S_5 -N-4 پس از آسیا کردن
۸۰	نمودار ۱-۶-۲ : دانه‌بندی نمونه S_6 -N-1 پس از آسیا کردن
۸۱	نمودار ۲-۶-۲ : دانه‌بندی نمونه S_6 -N-4 پس از آسیا کردن
۹۳	نمودار ۱-۸-۲ : دانه‌بندی نمونه S_8 -N-7 پس از آسیا کردن
۹۸	نمودار ۱-۹-۲ : دانه‌بندی نمونه S_9 -N-1 پس از آسیا کردن
۹۹	نمودار ۲-۹-۲ : دانه‌بندی نمونه S_9 -N-1 پس از سنگ‌شکن غلطکی
۱۰۴	نمودار ۱-۱۰-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{11} -N-1 پس از آسیا کردن
۱۳۶	نمودار ۱-۱۴-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{15} -N-1 پس از آسیا کردن
۱۳۸	نمودار ۲-۱۴-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{15} -N-3 پس از آسیا کردن
۱۴۵	نمودار ۱-۱۵-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{16} -N-1 پس از آسیا کردن
۱۴۶	نمودار ۲-۱۵-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{16} -N-2 پس از آسیا کردن
۱۴۷	نمودار ۳-۱۵-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{16} -N-3 پس از آسیا کردن
۱۵۴	نمودار ۱-۱۶-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{17} -N-1 پس از آسیا کردن
۲۱۸	نمودار ۱-۲۶-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{28} -N-1 پس از آسیا کردن
۲۱۹	نمودار ۲-۲۶-۲ : دانه‌بندی نمونه S_{28} -N-2 پس از آسیا کردن