

ارزیابی تاثیر نوع عملیات بهسازی آسفالتی بر شاخص بین‌المللی ناهمواری (IRI) راه‌ها

سیدمسعود کریمی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

چکیده

ارزیابی شاخص‌های عملکردی روسازی یک روش مناسب برای کنترل کیفیت ساخت و یا شناخت وضعیت موجود روسازی است. به منظور ارزیابی ناهمواری روسازی‌ها، از شاخص بین‌المللی ناهمواری (IRI) استفاده می‌شود. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عملیات بهسازی بر بهبود شاخص ناهمواری از داده‌های بداشت شده با دستگاه RSP در ۵ مقطع از محورهای روستایی، فرعی و شهریانی استان‌های قم و مرکزی استفاده شده است. عملیات بهسازی متفاوتی روی این محورها اجرا شده است. تحلیل نتایج ناهمواری قبل و بعد از انجام عملیات بهسازی در مقاطع مذکور نشان می‌دهد عملیات بهسازی اجرا شده موجب کاهش ناهمواری (هر چند متفاوت) شده است. بیشترین میزان کاهش میانگین IRI به میزان $73/8$ درصد، $64/5$ درصد به ترتیب مربوط به گزینه اجرای 13 سانتی‌متر و گزینه $6/1$ سانتی‌متر روکش است و کمترین نرخ کاهش با $9/9$ درصد مربوط به اجرای دو لایه میکروسرفیسینگ به ضخامت $2/8\text{ cm}$ است در ادامه همبستگی میان درصد بهبود ناهمواری با IRI اولیه و ضخامت روکش برقرار شد که نتایج ضریب همبستگی رگرسیونی (R) آن‌ها به ترتیب $0/8$ و $0/71$ است، همچنین دو مدل در حالت خطی جهت پیش‌بینی درصد بهبود ناهمواری و مقدار ناهمواری پس از عملیات بهسازی بر اساس دو پارامتر ضخامت روکش و IRI اولیه ارائه شد که ضریب (R^2) آن‌ها به ترتیب برابر $0/61$ و $0/42$ می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: روسازی آسفالتی، ناهمواری، بهسازی، شاخص IRI

۲- ناهمواری


۱- مقدمه

ناهمواری امواج تصادفی چند فرکانسی با دامنه و طول موج‌های گوناگون است که شاخص مهمی در ارزیابی کیفیت خدمت‌دهی راه می‌باشد^[۲]. از دید کاربران هموار بودن راه جهت دستیابی به حداقل سرعت مجاز بدون استهلاک وسیله نقلیه از اهمیت بالایی برخوردار است. حرکت وسیله نقلیه در جاده‌های ناهموار باعث ایجاد ضربه و ارتعاش‌های ناخواسته در وسیله نقلیه و سلب آسایش کاربران راه می‌گردد^[۳]. شاخص‌های ناهمواری متفاوتی از جمله^۱ HRI، RN، IRI، PrI و... وجود دارند، که در این میان شاخص بین‌المللی ناهمواری (IRI) بیشترین کاربرد را دارد. در شکل ۱ به عنوان

شاخص‌های خدمت‌دهی روسازی بعد از احداث و شروع بهره‌برداری تحت تاثیر عواملی چون بارگذاری ترافیکی و شرایط آب و هوایی کاهش می‌یابند. ارزیابی شاخص‌های عملکردی روسازی مناسب برای کنترل کیفیت ساخت روسازی و یا شناخت وضعیت موجود روسازی است^[۱]. کنترل ناهمواری روسازی به نوعی کنترل محصول نهایی است که انتظارات اصلی از یک روسازی جدید احداث یا روکش را ارزیابی می‌نماید. ناهمواری روسازی معمولاً با شاخص IRI ارزیابی می‌گردد. از آنجا که این شاخص کمی است و به طور پیوسته در طول راه قابل اندازه‌گیری است، ابزار مناسبی برای کنترل کیفیت روسازی می‌باشد.


¹ International Roughness Index

محاسبه IRI نیازمند آماده سازی پروفیل و اعمال فیلترهایی است که یکی از این فیلترها، میانگین متحرک^۲ با طول ۲۵۰ میلی متر می باشد. در فیلتر میانگین متحرک، هر یک از نقاط واقع در نیمرخ با میانگین تعداد زیادی از نقاط مجاور آن در طول ۲۵۰ میلی متر جایگزین می شود. این نیمرخ سپس با مدل ربع - ماشین^۳ فیلتر می گردد. مدل مذکور یک مدل ریاضی است که طی آن حرکت یک خودروی سواری با مشخصات معین برای وزن، سختی فنر، سیستم تعليق و لاستیک خودرو با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت روی پروفیل شبیه سازی، قدر مطلق مقدار نوسانات یک چرخ خودرو (ربع) اندازه گیری و بر مسافت طی شده تقسیم می گردد تا شاخص IRI بر حسب m/km تعیین گردد^[۵]. شمایی کلی از فیلتر میانگین متحرک و فیلتر ربع ماشین در شکل ۳ ارائه شده است.



شکل ۳- الف "فیلتر ربع ماشین" ب "شمایی از فیلتر میانگین متحرک" [۳]

نمونه استفاده از انواع شاخص های ناهمواری ارزیابی روسازی آسفالتی در ایالات متحده آمریکا نمایش داده شده است[۴]. همانطور که مشاهده می شود ۸۶ درصد ایالت ها از شاخص IRI ۱۲ درصد ایالت ها از شاخص PrI و ۲٪ ایالت ها از سایر شاخص ها استفاده می نمایند.



شکل ۱- پهنه بندی استفاده از شاخص های ناهمواری روسازی آسفالتی در ایالات متحده آمریکا

۱-۲- شاخص IRI

شاخص IRI که واحد آن (m/km) است توسط بانک جهانی برای ارزیابی راهها در سال ۱۹۸۳ معرفی گردیده است و یکی از روش های اندازه گیری آن استفاده از دستگاهی به نام RSP^۱ می باشد. در شکل ۲ نمایی از دستگاه RSP ارائه شده است.



شکل ۲- نمایی از دستگاه RSP شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

روستایی استان قم تمام اقدامات نگهداری توسط یک پیمانکار، فنیسر و مصالح یکسان انجام شده است. فهرست محورهایی که ارزیابی ناهمواری در آنها صورت گرفته است مطابق جدول ۲ است.

جدول ۱- حدود شاخص بین المللی ناهمواری (IRI) برای تحويل موقت و قطعی [۲]

وضعیت محور و نحوه اظهار نظر	مقدار شاخص IRI (m/km)		
	آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راههای اصلی	راههای فرعی و روستایی	آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راههای اصلی
بسیار خوب، قابل تحويل و تشویق	IRI ≤ ۲/۵	IRI ≤ ۱/۲	
خوب، قابل تحويل	۲/۵ < IRI ≤ ۳/۵	۱/۲ < IRI ≤ ۱/۶	
متوجه، قابل تحويل مشروط (رفع مواردی که منجر به شاخص ناهمواری بیش از حدود مندرج در سطر قبل شده است)	۳/۵ < IRI ≤ ۴/۲	۱/۶ < IRI ≤ ۲/۲	
خراب، غیر قابل تحويل	IRI > ۴/۲	IRI > ۲/۲	

۲-۲- حدود مجاز شاخص IRI

معمولًا متولیان نگهداری رو سازی راهها برای تحويل رو سازی‌ها حدود مجازی برای شاخص ناهمواری معین می‌کنند. در ایران برای تحويل موقعت راهها، پس از ابلاغ شیوه‌نامه "استفاده از حدود شاخص بین المللی ناهمواری (IRI)" توسط وزارت راه و شهرسازی، تحويل تمام راههای احدهای و یا بهسازی شده راههای موجود که قرارداد آنها از تاریخ ۹۵/۷/۱ به بعد مبادله می‌شود مشروط به ارزیابی شاخص بین المللی ناهمواری به شرح جدول ۱ گردیده است [۲].

۳- داده‌های تحقیق

در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عملیات بهسازی از داده‌های ارزیابی ناهمواری در ۵ قطعه از محورهای فرعی، روستایی و شریانی استان‌های قم و مرکزی استفاده شده است. جهت ارتقاء وضعیت محورها بر روی هر یک از آنها عملیات بهسازی متفاوتی صورت پذیرفته است. در محورهای

جدول ۲- فهرست محورها و مقاطع

ردیف	کد محور	طبقه محور	طول محور (km)	ضخامت روکش (cm)	شرح عملیات
۱	RQ-01	روستایی	۳/۷۰	۶/۸	۱/۸ cm ماسه آسفالت (لایه جاذب تنش) + یک لایه ۵ cm آسفالت توپکا
	RQ-02	روستایی	۳/۷۰		
۳	RQ-03	روستایی	۰/۶۰	۱۳	۹ cm بلک پیس + یک لایه ۴ cm آسفالت توپکا
	RQ-04	روستایی	۰/۶۰		
۵	RQ-05	روستایی	۷/۲۰	۴	درزگیری با قیر خالص (۶۰-۷۰) + یک لایه ۴ cm آسفالت توپکا
	RQ-06	روستایی	۷/۲۰		
	RQ-07	روستایی	۴/۲۰		
	RQ-08	روستایی	۴/۲۰		
۹	HM-01	بزرگراه	۹/۶۰	۲/۸	درزگیری با لاتکس + لکه‌گیری پاره عمقی + دو لایه ۱/۴ cm میکروس فیسینگ

بهسازی انجام شده است. نمونه تصویر قبیل و بعد عملیات بهسازی در شکل ۴ ارائه شده است.

ناهمواری رو سازی در محورهای مذکور با استفاده از دستگاه RSP شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اندازه‌گیری گردید. ارزیابی ناهمواری در این محورها در بازه زمانی قبل از عملیات بهسازی و بلافاصله بعد از عملیات




شکل ۴- تصویر قبل و بعد عملیات بهسازی کیلومتر ۱+۲۰۰ محور RQ-05 به عنوان نمونه


ارزیابی قرار می‌گیرد. از آنجا که برای گزارش شاخص **IRI** در قطعات ۱۰۰ متری، بایستی صرفاً رویه راه ارزیابی گردد، شانه و خطوط افزایش و کاهش سرعت، پل‌ها و ۳۰ متر ابتداء و انتها از تحلیل‌ها حذف می‌گردد[۲]. نتایج تحلیل ناهمواری مقاطع ارزیابی شده در شکل ۵ الی شکل ۱۱ در دو حالت قبل و بعد از انجام عملیات بهسازی ارائه شده است.

۴- تحلیل داده‌ها


پس از انجام عملیات برداشت با دستگاه **RSP** و اعمال فیلترها بر روی پروفیل طولی، خروجی دستگاه **RSP** با استفاده از برنامه **Implex** شاخص ناهمواری چپ (IRI_L) و شاخص ناهمواری راست (IRI_R) گزارش می‌گردد. میانگین این دو شاخص تحت عنوان شاخص ناهمواری **IRI** معیار



شکل ۵- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-01 (روکش آسفالتی به ضخامت ۶/۸ سانتی‌متر)



شکل ۶- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-02 (روکش آسفالتی به ضخامت ۶/۸ سانتی‌متر)




شکل ۸- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-04


(روکش آسفالتی به ضخامت ۱۳ سانتی‌متر)

شکل ۷- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-03


(روکش آسفالتی به ضخامت ۱۳ سانتی‌متر)




شکل ۷- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-05 (روکش آسفالتی به ضخامت ۴ سانتی‌متر)




شکل ۸- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-06 (روکش آسفالتی به ضخامت ۴ سانتی متر)



شکل ۹- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-07 (روکش آسفالتی به ضخامت ۴ سانتی متر)



شکل ۱۰- نتایج ارزیابی ناهمواری محور RQ-08 (روکش آسفالتی به ضخامت ۴ سانتی متر)



شکل ۱۱- نتایج ارزیابی ناهمواری محور HM-01 (میکروسرفیسینگ به ضخامت ۲/۸ سانتی‌متر)

IRI در گرینه‌های مختلف بهسازی متفاوت است. لذا برای تشخیص میزان کاهش شاخص IRI به بررسی آماری نتایج در جدول ۳ پرداخته شده است.

مطابق نتایج ارزیابی ناهمواری که در شکل ۵ الی شکل ۱۱ ارائه شده، انجام عملیات بهسازی (کلیه گرینه‌ها) بر روی محورها باعث کاهش شاخص IRI و در نتیجه بهبود وضعیت محور از نظر ناهمواری شده است. اما میزان کاهش شاخص

جدول ۳- تحلیل آماری نتایج ناهمواری محورها

کد محور	میانگین IRI (m/km) (قبل از بهسازی)	میانگین IRI (m/km) (بعد از بهسازی)	درصد کاهش	مقدار کاهش IRI	درصد IRI کاهش	پوش (m/km) IRI (قبل از بهسازی)	پوش (m/km) IRI (بعد از بهسازی)	درصد قطعات بهبود یافته	درصد قطعات با بیش از ۳۰٪ کاهش ناهمواری (قطعات ۱۰۰ متری)
RQ-01	۴/۲۰	۱/۶۵	۶۰/۷	۲/۵۵	۲/۵۵	۱/۹۶	۵/۴۵	۱۰۰	۱۰۰
RQ-02	۴/۲۲	۱/۶۸	۶۰/۲	۲/۵۴	۲/۵۴	۱/۹۸	۵/۲۸	۱۰۰	۱۰۰
RQ-03	۵/۶۴	۲/۰۰	۶۴/۵	۳/۲۶	۳/۲۶	۲/۵۴	۶/۲۶	۷۱/۴	۱۰۰
RQ-04	۶/۰۷	۱/۵۹	۷۳/۸	۳/۸۶	۳/۸۶	۴/۴۱	۷/۰۲	۱۰۰	۱۰۰
RQ-05	۲/۳۰	۱/۷۰	۲۶/۱	۰/۶۰	۰/۶۰	۲/۰۶	۲/۷۶	۴۱/۹	۹۳/۲
RQ-06	۲/۰۶	۱/۶۴	۲۰/۴	۰/۴۲	۰/۴۲	۱/۹۵	۲/۶۷	۴۴/۳	۹۱/۹
RQ-07	۲/۱۷	۱/۵۳	۳۴/۱	۰/۷۴	۰/۷۴	۱/۸۵	۲/۶۳	۴۶/۵	۹۷/۷
RQ-08	۲/۱۷	۱/۴۵	۳۳/۲	۰/۷۲	۰/۷۲	۱/۸۰	۲/۷۲	۵۳/۵	۹۷/۷
HM-01	۲/۰۲	۱/۸۲	۹/۹	۰/۲۰	۰/۲۰	۲/۱۴	۲/۳۹	۶/۳	۷۱/۹


با توجه به نتایج جدول ۳، بیشترین میزان کاهش شاخص IRI با ۷۳/۸ درصد کاهش مربوط به RQ-04 و RQ-03 با ۱۳ سانتی‌متر روکش می‌باشد، در رده بعدی بیشترین میزان کاهش ناهمواری با انجام عملیات بهسازی مربوط به محور RQ-01 (۶/۸ سانتی‌متر روکش)، با ۶۰/۷ درصد کاهش میانگین IRI است. همچنین میزان ناهمواری گزینه روکش ۴ سانتی‌متر در محورهای RQ-07، RQ-08، RQ-05 و RQ-06 به ترتیب ۳۴/۱ درصد، ۳۳/۲ درصد، ۲۶/۱ درصد و ۲۰/۴ درصد کاهش داشته است. در بررسی‌های میدانی انجام شده از

سطح رویه محور از جمله علل اختلاف میزان کاهش شاخص ناهمواری (IRI)، شدت متفاوت ترک در خطوط و محورها است. همچنین اجرای ۲/۸ سانتی‌متر میکروسرفیسینگ، ۹/۹ درصد کاهش در مقدار میانگین IRI ایجاد نموده است.

در تحلیل نتایج مشخص گردید اجرای عملیات بهسازی با رویکرد روکش باعث کاهش مقدار IRI در درصد بالایی از قطعات ۱۰۰ متری می‌شود، اما در مورد رویکرد میکروسرفیسینگ تنها ۷۱/۹ درصد از قطعات با کاهش IRI مواجه شده است. البته مقادیر کاهش ناهمواری در قطعات

۱۰۰ متری در بین گزینه‌ها متفاوت است. در بررسی‌های بعدی قطعات ۱۰۰ متری که IRI آن‌ها بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته‌اند شناسایی شد، نتایج نشان می‌دهد که بیشترین کاهش مربوط به محور RQ-01 و RQ-03 می‌باشد که همه قطعات کاهش بیش از ۳۰ درصدی داشته‌اند. در این میان کمترین میزان کاهش مربوط به میکروسوفیسینگ با ۶/۳ درصد است.

در گام بعدی رابطه درصد بهبود ناهمواری با IRI اولیه و ضخامت بررسی شد. بدین منظور روش رگرسیون خطی استفاده شد و نتایج ضریب همبستگی (R^2) میان درصد بهبود ناهمواری با دو پارامتر IRI اولیه و ضخامت اجرا به ترتیب ۰/۸ و ۰/۷۱ بدست آمده که نتایج آن در شکل ۱۲ ارائه شده است.



شکل ۱۲- رابطه درصد بهبود ناهمواری با IRI اولیه و ضخامت

در رابطه (۱)، IP میزان درصد بهبود ناهمواری، Thickness ضخامت بر حسب cm و IRI_{Initial} مقدار شاخص بین‌المللی ناهمواری اولیه بر حسب m/km و ضریب همبستگی (R^2) بدست آمده از این رابطه برابر ۰/۶۸ است. همچنین در رابطه (۲)، IRI مقدار عددی شاخص بین‌المللی ناهمواری بعد از عملیات روکش بر حسب m/km Thickness ضخامت بر حسب cm و IRI_{Initial} مقدار شاخص بین‌المللی ناهمواری اولیه بر حسب m/km و ضریب R^2 بدست آمده از این رابطه برابر ۰/۴۲ می‌باشد.

۵- نتیجه‌گیری

در این تحقیق میزان تاثیر عملیات بهسازی بر شاخص بین‌المللی ناهمواری (IRI) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:

- کلیه عملیات بهسازی باعث کاهش مقدار IRI می‌شود، اما میزان این تغییرات متفاوت است.

مطابق نتایج فوق میان مقدار IRI اولیه و درصد بهبود در قیاس با ضخامت روکش رابطه بیشتری برقرار است. این موضوع نشان می‌دهد که در حالاتی که IRI اولیه محور در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد. نرخ کاهش ناهمواری پس از عملیات بهسازی کم‌تر است. همچنین ضخامت بیشتر لایه روکش منجر به افزایش نرخ بهبود شاخص IRI می‌گردد.

پس از این مرحله با استفاده از نرم افزار SPSS مدل همبستگی در دو حالت خطی ارائه گردید. حالت اول جهت پیش‌بینی درصد بهبود ناهمواری (پارامترهای وابسته) بر اساس ضخامت روکش و IRI اولیه (پارامترهای مستقل) و حالت دوم برای تعیین مقادیر IRI نهایی (ناهمواری پس از عملیات بهسازی) به عنوان پارامتر وابسته بر حسب ضخامت روکش و IRI اولیه به عنوان پارامترهای مستقل، که نتایج آن به شرح ذیل می‌باشد.

$$(1) \quad IP = 2.723 \text{ Thickness} + 9.069 \text{ IRI}_{\text{Initial}} - 5.427$$

$$(2) \quad IRI = -0.188 \text{ Thickness} + 0.229 \text{ IRI}_{\text{Initial}} + 1.383$$

۶- مراجع

- [1] Comparative Performance Measurement for Pavement Smoothness, (2008), American Association of State Highway and Transportation Officials.
- [2] شیوه نامه شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI)، (۱۳۹۴)، مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
- [3] Sayers, M., (1998) The little book of profiling: basic information about measuring and interpreting road profiles, University of Michigan. Transportation Research Institute.
- [4] www.smoothsurface.com
- [5] Sayers, M., Gillespie, T., Paterson, W., (1986), Guidelines for Conducting and Calibrating Road Roughness Measurements, The World Bank. Washington, D.C., U.S.A.

- بیشترین میزان کاهش شاخص IRI با ۷۳/۸ و ۶۴/۵ درصد کاهش مربوط به اجرای ۱۳ سانتی‌متر روکش و گزینه اجرای روکش ۶/۸ سانتی‌متری با ۶۰/۷ درصد کاهش میانگین IRI همراه بوده است.
- کمترین نرخ کاهش مربوط به اجرای لایه میکروسوفیسبینگ به ضخامت ۲/۸cm با ۹/۹ درصد کاهش در مقدار میانگین IRI، است.
- به منظور بررسی ارتباط میان درصد بهبود ناهمواری با IRI اولیه و ضخامت، رابطه همبستگی برقرار شد که نتایج ضریب همبستگی (R^2) میان درصد بهبود ناهمواری با IRI اولیه و ضخامت آنها به ترتیب ۰/۸ و ۰/۷۱ می‌باشد.
- رابطه (۱) برای پیش‌بینی درصد بهبود ناهمواری بهتر از رابطه (۲) جهت پیش‌بینی مقدار ناهمواری پس از عملیات بهسازی عمل می‌کند.
- در حالاتی که IRI اولیه محور در وضعیت مطلوب‌تری در قیاس با محورهای با ناهمواری زیاد قرار دارد، نرخ کاهش ناهمواری پس از عملیات بهسازی کمتر است.
- ضخامت بیشتر لایه روکش منجر به افزایش نرخ بهبود شاخص IRI می‌گردد.